

 CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023
--	--	---

EQUIPO Pulidora	SEMANA DEL 20 AL 24 DE Agosto 2024
PROPIETARIO Consorcio Tauri 2	PROYECTO Consorcio Tauri 2
SERIE No. 00307871	LOCALIZACION Isla del Sol
MODELO GA9020	OPERARIO 1 luis Martinez OPERARIO 2 Leonardo Macea
MARCA Nakita	CODIGO MEC. N/A

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcasa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contratuercas enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE Edgar Altamir	NOMBRE 1 Leonardo Macea NOMBRE 2 Luis Martinez		
FIRMA 	FIRMA Leonardo 		

OBSERVACIONES:

Alfonso Diaz B

V.B. Prot.SST Obra


NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

 CONSORCIO TAURI 2	CONSORCIO TAURI 2 PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA	DOCUMENTO No. PAS-FO-70 Versión 1 06/09/2023
--	--	---

EQUIPO Pulidora	SEMANA DEL 12 AL 17 DE Agosto 2024
PROPIETARIO Consorcio Tauri 2	PROYECTO Consorcio Tauri 2
SERIE No. 00307871	LOCALIZACION Isla del Sol
MODELO 6A9020	OPERARIO 1 Luis Martínez OPERARIO 2 Leonardo Morea
MARCA Makita	CODIGO MEC. N/A

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ÍTEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcasa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contratuera enrosca y sujeta bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE Edgar Altamir	NOMBRE 1 Leonardo Morea NOMBRE 2 Luis Martínez		
FIRMA 	FIRMA Leonardo 		

OBSERVACIONES:

Ministerio de Obras

V.B. ProL SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.



CONSORCIO TAURI 2


PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA

DOCUMENTO No.
PAS-FO-70
Versión 1
06/09/2023


EQUIPO	Pulidora	SEMANA DEL	05	AL	10	DE	Agosto	2024
PROPIETARIO	Consorcio Tauri 2	PROYECTO	Consorcio Tauri 2					
SERIE No.	00307871	LOCALIZACION	Isla del Sol					
MODELO	GA9020	OPERARIO 1	Leonardo Noreca	OPERARIO 2	Luis Martinez			
MARCA	Nakita	CODIGO MEC.	N/A					

Convenciones: ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ITEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encauchetado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contratuercas enroscas y sujetas bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Encendido y apagado estan en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boton de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OTRO	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ENCARGADO DE EQUIPOS		OPERADOR 1 Y 2	
NOMBRE	Edgar Altamir	NOMBRE 1	Leonardo Noreca
FIRMA		FIRMA	
		NOMBRE 2	Luis Martinez
		FIRMA	

OBSERVACIONES:



V.B. Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su maquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de turnos, entre otros.

PERMISO PRE - OPERACIONAL DE PULIDORA

EQUIPO	Pulidora	SEMANA DEL	29/07 AL 03/08 DE 2024
PROPIETARIO	Consorcio Tami 2	PROYECTO	Isleta del Sol
SERIE No.	00303891	LOCALIZACION	Isleta del Sol
MODELO	GA9020	OPERARIO 1	Leonardo Naceca
MARCA	Nakita	OPERARIO 2	Luis Martinez
		CODIGO MEC.	N/A.

Convenciones → ✓: Bueno, X: Malo, F: Falta, N: No aplica

ÍTEM	DESCRIPCION	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
ELECTRICO	Cable de conexión	✓	✓	✓	✓	✓		
	Conexión a tierra	✓	✓	✓	✓	✓		
	Encauchelado entero sin remiendos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓		
	Clavija	✓	✓	✓	✓	✓		
FISICO CONDICIONES GENERALES	Carcaza	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mango	✓	✓	✓	✓	✓		
	Disco se encuentra entero y sin fisuras	✓	✓	✓	✓	✓		
	Contratuercas enroscas y sujetan bien el disco	✓	✓	✓	✓	✓		
	Acopla correctamente a la brida	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cuenta con guardas de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓		
	Encendido y apagado están en buenas condiciones	✓	✓	✓	✓	✓		
	Botón de enclavamiento	✓	✓	✓	✓	✓		
	Llave	✓	✓	✓	✓	✓		
	Libre de grasa y suciedad	✓	✓	✓	✓	✓		
	Disco adecuado para realizar la labor	✓	✓	✓	✓	✓		
OTRO	Uso adecuado de los EPP	✓	✓	✓	✓	✓		

ENCARGADO DE EQUIPOS

OPERADOR 1 Y 2

NOMBRE <u>Mónica Díaz</u>		NOMBRE 1 <u>Leonardo Naranjo</u>		NOMBRE 2 <u>Luis Martínez</u>	
FIRMA <u>Mónica Díaz</u>		FIRMA <u>Leonardo</u>		FIRMA <u>Luis</u>	

OBSERVACIONES:

eliminate Area B

.B. Prot.SST Obra

NOTA IMPORTANTE: La inspección de la máquina debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Ing. Residente o inspector de mantenimiento quien tomará la acción más segura. Este formato también debe ser diligenciado en caso de que el operador entregue su máquina a otro operador por razones de descanso, liquidación final, reemplazos, cambio de urnos, entre otros.