

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2024

OP-C-IDU-1772-2023-284

Señores
Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
IDIGER
Cra 8 No. 10-65 – Bogotá
Bogotá

Ref.: CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU – 1772 DE 2023, PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.", Grupo B.

Asunto: OBRAS DE CONTENCIÓN EXISTENTES SITIO CRÍTICO 37 – AV. CIRCUNVALAR POR CALLE 63 DETECTADAS.

Cordial saludo,

Una vez iniciadas las actividades de exploración del subsuelo, durante la ejecución de la trinchera número 3 en el sitio crítico 37 evidenciamos al retirar la capa de material vegetal y aproximadamente 7 cm de tierra negra la existencia de muros en concreto hidráulico con anclajes, obras de las cuales no se tenía conocimiento, y es indispensable conocer toda la información técnica para determinar la funcionalidad de las mismas.

Una vez verificadas las consultas realizadas, al IDU y a la Alcaldía Local de Chapinero y considerando que en la base de datos del IDU no se encuentra registro de estas obras, que nos permitan aclarar las características técnicas y de ejecución de estas obras o si cuentan con garantías vigentes y luego de indagar con la comunidad, nos permitió establecer que las obras fueron entregadas a la comunidad por el IDIGER entre diciembre de 2012 y enero de 2016.

A continuación, se puede observar lo anteriormente descrito mediante registro fotográfico:

	
<p>Muro en concreto expuesto</p>	<p>Muro existente hasta la base del talud conectado al espacio publico</p>
	
<p>Exposición de muro en concreto en la parte media del talud</p>	<p>Obras de contención existentes SC - 37</p>

Las obras se encuentran ubicadas entre la Calle 62 con Avenida Circunvalar y existe la urgente necesidad de determinar los parámetros bajo las cuales estas fueron concebidas para así armonizarlos con las futuras obras de estabilización.

Ubicación:




Ilustración 1. Elemento tipo TALUD identificado a través del SIG IDU

De acuerdo con el sistema de información geográfica del IDU corresponden al elemento 94030082 del CIV 2002489, como se evidencia en la imagen, a continuación.




Ilustración 2. Información del Elemento - SIG IDU

Como se puede observar de la captura del SIG – IDU no se cuenta con la información del contrato, sin embargo, esperamos que con la información remitida la entidad contratante nos pueda suministrar los datos técnicos necesarios para determinar las características constructivas y de diseños de dicho elemento.

Cordialmente,



Javier Enrique Triana Morales
Director de Consultoría
CONSORCIO INFRAMIM

REVISÓ: KMB
APROBÓ: JTM
ANEXO: SIN ANEXOS