

ANEXO 6**IMÁGENES DE TRABAJOS REALIZADOS****6.1 Historial individual y procedimiento detallado realizado a los instrumentos****1. Trombón King Serie 694591**

Se desarmó por completo, se realizó limpieza profunda por ultrasonidos, se fabricó soporte de llave de desagüe, se colocó llave, zapatilla, tornillo y resortes, se cambiaron los fieltros de tope de vara, se sacaron golpes de la vara y la bomba de afinación, se calibró la vara, se lubricó y se armó.





2. Timbal Majestic 29"

Se desarmó, se realizó rectificación de roscas de las patas y los rodachines, se colocó resorte de las patas nuevo, tornillería faltante nueva, se colocó reloj indicador de notas con todos sus componentes (varilla, soporte, conexión y letras nuevos), se montó, se calibró y se afinó.





3. Timbal Majestic 23”

Se desarmó, se realizó rectificación de roscas de las patas y los rodachines, tornillería faltante nueva, se colocó reloj indicador de notas con todos sus componentes (varilla, soporte, conexión y letras nuevos), se montó, se calibró y se afinó.







4. Fagot Fox 2150100121

Se realizó un desmontaje completo, se limpió y brilló la plata, se le cambiaron 3 zapatillas, se cambiaron varios corchos de ajuste, se lubricó, se armó y se ajustó.







