


VISITA DE VERIFICACIÓN

EXPEDIENTE No: 2022694490102062E
RADICADO: 2022-691-014546-2
DIRECCIÓN HECHOS: KR 19 P 63 21 SUR (Querellante)
CALLE 63 SUR 18 N 77 (Querellado)
FECHA DE VISITA: 14 DE ENERO DE 2025



Localización General predio querellante y querellado

Se realiza visita al predio medianero con nomenclatura oficial **KR 19 P 63 21 SUR (QUERELLANTE)**, con el fin de verificar la condición actual de Humedad que se presume es causada por el predio con nomenclatura oficial **CALLE 63 SUR 18 N 77 (QUERELLADO)** con CHIP AAA0027STNN.

En el marco de la visita realizada al inmueble no se pudo ingresar ya que no se encontró su propietaria, **no** se llevó a cabo una inspección ocular que permita constatar la existencia de humedad, principalmente en la base de los muros y en los marcos de las puertas.

Registro Fotográfico predio querellante



Durante la visita al inmueble ubicado en **CALLE 63 SUR 18 N 77**, no se pudo ingresar al predio del querrellado. El ocupante del inmueble informó haber llevado a cabo trabajos de revisión y modificación de las tuberías sanitarias, lo cual incluyó la inclusión de una teja en el cielo raso al tercer piso.


Registro Fotográfico predio querellado



CONCLUSIÓN

Con el propósito de subsanar las filtraciones de agua provenientes del predio vecino, se propone solicitar que lleve a cabo una inspección detallada del inmueble, mediante la realización de pruebas de fugas con tinte. Estas pruebas permitirán identificar con precisión el origen de las filtraciones, ya sea en las redes sanitarias o en la red de agua potable, y así proceder a las reparaciones correspondientes

Elaborado por:



JHON JAIRO VILLAMIZAR ROA

Ingeniero de Apoyo
INSPECCIÓN DE POLICÍA 19A
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR