



Tenjo, 11 de febrero del 2025

Señores
Alcaldía Municipal
Gestión del Riesgo

ASUNTO: OBSERVADOR DE RIESGO

La junta defensa civil Tenjo hace entrega de 04 observadores de riesgo los cuales fueron realizados los días lunes 10 de febrero y miércoles 05 de febrero del año 2025.

OBSERVADOR DE RIESGO N°1

Se realiza observador de riesgo en la vereda Poveda II sector la Valvanera en la cual se evidencia gran cantidad de material vegetal y rocoso el cual ha venido presentando un desprendimiento de dicho material en el lugar teniendo en cuenta la variabilidad climática

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: Lunes 10 de febrero del 2025

Amenazas: Movimiento en masa.

Vulnerabilidad: Estructural y vial.

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°51'44.1"N 74°05'21.3"W

La Institución Social y Humanitaria más Grande del País
JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO
CRA 1 G # 4-16
defensacivil@tenjo-cundinamarca.gov.co



OBSERVADOR DE RIESGO N°2

Se realiza observador de riesgo en la vereda Carrasquilla sector Desague 12 predio el Tirol en compañía de la secretaria de gestión del riesgo y el señor administrador del predio don Humberto Riveros en la cual se evidencia gran cantidad de especies arbóreas en riesgo de caída por su gran tamaño y años de plantación adicional teniendo en cuenta la variabilidad climática.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el lugar conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: Miércoles 05 de febrero del 2025

Amenazas: Caída de especies arbóreas.

Vulnerabilidad: Estructural y vial.

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°50'18.8"N 74°09'57.0"W



OBSERVADOR DE RIESGO N°3

Se realiza observador de riesgo en la vereda Chitasuga predio la maravilla donde atiende la visita la señora Gloria Forero propietaria junto con la ingeniera Camila López secretaria de gestión del riesgo, se evidencian especies arbóreas en riesgo de caída por su gran tamaño y años de plantación y riesgo eléctrico por contacto con las líneas de tensión.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el lugar conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: Miércoles 05 de febrero del 2025

Amenazas: Caída de especies arbóreas y riesgo eléctrico.

Vulnerabilidad: Estructural y vial.

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°51'46.0"N 74°09'35.5"W



OBSERVADOR DE RIESGO N°4

Se realiza observador de riesgo en la vereda Churuguaco alto sector casa la bogotana junto con la presidenta de la junta de acción comunal y la ingeniera Camila López secretaria de gestión del riesgo, se evidencian especies arbóreas en riesgo de caída por su gran tamaño.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el lugar conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: Miércoles 05 de febrero del 2025

Amenazas: Caída de especies arbóreas y riesgo eléctrico.

Vulnerabilidad: Estructural y vial.

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°52'45.5"N 74°08'51.2"W

María Elsy Molina Cruz
Representante Legal
Junta Tenjo



Tenjo, 14 de febrero del 2025

Señores
Alcaldía Municipal
Gestión del Riesgo

ASUNTO: OBSERVADOR DE RIESGO

La junta defensa civil Tenjo hace entrega de 03 observadores de riesgo los cuales fueron realizados el miércoles 12 de febrero del año 2025.

OBSERVADOR DE RIESGO N°5

Se realiza observador de riesgo en la vereda Churuguaco alto sector cementerio en compañía de la ingeniera Camila López encargada de gestión del riesgo del municipio y del señor concejal Jeison Alejandro Chivar, ha vivienda en estado de vulnerabilidad estructural y financiera ya que su método de construcción más la ubicación de la vivienda indica una probabilidad de alto riesgo de degradación de la tierra y caída de la vivienda.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: miércoles 12 de febrero del 2025

Amenazas: Movimiento en masa.

Vulnerabilidad: Estructural

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas: 4°52'40.2"N 74°08'40.9"W

La Institución Social y Humanitaria más Grande del País
JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO
CRA 1 G # 4-16

defensacivil@tenjo-cundinamarca.gov.co



OBSERVADOR DE RIESGO N° 6

Se realiza observador de riesgo en la vereda Guangata predio la rosita por 13 eucaliptos con una leve inclinación con una altura aproximada de 40mts cerca de una vivienda y 3 pinos con una altura aproximada de 30 mts con inclinación hacia una vivienda habitada donde atiende la visita el señor Hugo Velázquez en compañía de la ingeniera Camila López encargada de gestión del riesgo del municipio con una probabilidad de alto riesgo de caída por degradación de la tierra.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: miércoles 12 de febrero del 2025

Amenazas: Caída de especies alboreas.

Vulnerabilidad: Estructural

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas: 4°52'03.1"N 74°06'43.6"W



OBSERVADOR DE RIESGO N° 7

Se realiza observador de riesgo en la vereda Martin y espino predio santo domingo lote 2 donde se evidencia un eucalipto que no cuenta con estabilidad por falta de ramaje lo que genera un riesgo para las casas cercanas en compañía de la ingeniera Camila López encargada de gestión del riesgo del municipio.

Es necesario realizar sus respectivas acciones de mitigación correctiva o prospectiva en el sector conforme a las dependencias encargadas.

Fecha: miércoles 12 de febrero del 2025

Amenazas: Caída de especies alboreas.

Vulnerabilidad: Estructural

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas: 4°51'01.6"N 74°06'41.9"W

María Elsy Molina Cruz

María Elsy Molina Cruz
Representante Legal
Junta Tenjo