



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ
RESUMEN DE EJECUCION POR PARQUE



CONTRATO No: FDLE-LP-003-2023.

OBJETO: **“REALIZAR A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ”**

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUSIS 2023

CONTRATO: 003-2023

INTERVENTORIA: CONSORCIO ENGATIVA PARQUES SS

CONTRATO: 368-2023

APOYO A LA SUPERVISION FDLE: MARLON ARLEY CÁRDENAS / DANIEL FERNANDO URQUIJO

DIRECCIÓN: Calle 72 #78-40
INTERVENCIÓN: MEJORAMIENTO
AREA: 52.80 M2
FECHA INICIO: 22-sep-23


CODIGO IDRD: 10-178
UPZ: 30 BOYACA REAL
BARRIO: Tabora
FECHA TERMINACION: 15-dic-23

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
				CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	\$ 1.029	102,50	\$ 105.473
1.1.2	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	\$ 12.740	102,50	\$ 1.305.850
1.2	DEMOLICIONES				
1.2.4	Demolición placa de contrapiso incl.cargue+retiro	M3	\$ 196.381	19,62	\$ 3.852.995
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACIONES CON RETIRO				
2.1.1	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego<50m	M3	\$ 78.840	53,19	\$ 4.193.303
2.2	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO				
2.2.1	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	\$ 25.070	107,00	\$ 2.682.490
2.3	RELLENOS				
2.3.1	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	\$ 133.829	25,47	\$ 3.408.457
3	ESTRUCTURA				
3.1	COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA				
3.1.1	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (6mm@15) **	M2	\$ 93.585	81,38	\$ 7.615.479
4	REDES HIDRAULICAS				
4.1	REDES Y CONDUCCIÓN				
4.1.1	Caja Inspección (0.60x0.60m) Hprom=0.74m (Inc.Exca	UN	\$ 421.082	1,00	\$ 421.082
6	PINTURA				
6.1	PINTURA EXTERIORES				
6.1.1	Limpeza Estruct.Metalica- pintura esmalte+anticorr	ML	\$ 11.596	32,90	\$ 381.508
6.1.9	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	\$ 20.159	32,90	\$ 663.231
6.1.14	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+paint)	UN	\$ 860.108	1,00	\$ 860.108
7	EXTERIORES-ESPACIO PUBLICO				
7.2	CONFINAMIENTOS				
7.2.1	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	\$ 76.397	102,00	\$ 7.792.494
7.2.3	Geotextil T-2400 Suministro e instalacion CDRC	M2	\$ 9.316	107,00	\$ 996.812
8	MOBILIARIO				
8.2	MOBILIARIO URBANO				
8.2.1	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	UN	\$ 775.514	4,00	\$ 3.102.056
8.2.9	Canecas acero inoxidable (sum + inst)	UN	\$ 526.422	2,00	\$ 1.052.844
8.3	SEÑALIZACIÓN				
8.3.1	Señal IDGS-2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta	UN	\$ 489.006	1,00	\$ 489.006
8.4	MÓDULOS Y JUEGOS ULTIMA GENERACIÓN				
8.4.13	Modulo M - 5 Columpio (sum + inst)	UN	\$ 2.169.276	1,00	\$ 2.169.276
8.4.17	RODADERO LARGO EN ACERO (SUM + INST)	UN	\$ 2.032.131	1,00	\$ 2.032.131
8.4.19	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	UN	\$ 747.677	2,00	\$ 1.495.354
8.4.20	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	UN	\$ 831.430	2,00	\$ 1.662.860
NO PREVISTOS					
NP-14	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	\$ 954.388	5,00	\$ 4.771.940
NP-15	Tubo Galvan Ø 2 1/2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst	ML	\$ 64.847	1,05	\$ 68.089
NP-20	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	UNID	\$ 258.350	1,00	\$ 258.350
NP-27	Señal en lámina galv (90x120CM) CAL.18-HG+VI (DESM	UNID	\$ 853.436	1,00	\$ 853.436
NP-28	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UNID	\$ 482.045	1,00	\$ 482.045
NP-31	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3	\$ 163.352	25,47	\$ 4.160.380

TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 56.877.049,00
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTION SOCIAL, PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN:	7,00%	\$ 3.981.393,00
ADMINISTRACION	25,00%	\$ 14.219.262,00
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 568.770,00
UTILIDAD	5,00%	\$ 2.843.852,00
TOTAL COSTO		\$ 78.490.326,00

LOCALIZACION



PLANO PLANTA



REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



ANTES



DESPUES



REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES





Sandra Cardozo

Ing. Sandra Monica Cardozo Rojas
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Camilo Falla

Ing. Camilo Falla López
DIRECTOR DE OBRA

Ing. Marlon Arley Cárdenas Álvarez
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ing. Daniel Fernando Urquijo
APOYO A LA SUPERVISIÓN