

PLAN DE ACCIÓN FENÓMENO DE LA NIÑA								
LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN O COORDENADAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FECHA DE INTERVENCIÓN	ENTIDADES REQUERIDAS	PARTICIPANTES	REPRESENTANTE ALCALDIA	DELEGADO SDG -DCP
RAFAEL URBIE	SAN MARTIN	KR 4A BIS ESTE 59D SUR 19	MÚLTIPLES EVENTOS DE REMOCIÓN EN MASA ZONA POLIGONO 039		AL USME - IDIGER - SDA - EAAB		ELKIN GUTIERREZ HENAO	
RAFAEL URBIE	COLINAS	KR 13A CON CL 33H	REMOCIÓN EN MASA ESCALERA COMUNITARIA		SDG - IDIGER - EAAB - CVP		ELKIN GUTIERREZ HENAO	
RAFAEL URBIE	PORTAL	CL 52F SUR 58 26	REMOCIÓN EN MASA SIRE 5445044		IDIGER - EAAB - UMY		ELKIN GUTIERREZ HENAO	
RAFAEL URBIE	MARCO EDEL SUAREZ CALLEJON DE STA BARBARA	TR 13F BIS 49 - 10 SUR	REMOCIÓN EN MASA SIRE 5443648		IDIGER - EAAB - UMY - MOVILIDAD		ELKIN GUTIERREZ HENAO	
RAFAEL URBIE		DIAG.48M Sur SR-16	FENOMENO DE REMOCION EN MASA,HAY ESTUDIOS Y DISEÑOS		IDIGER - esdgj		ELKIN GUTIERREZ HENAO	
USME	PORTAL RURAL II (Sector Catastral) - Polígono 194 - La Esmeralda	Ingreso: TV 8 E ESTE # 106 SUR Centro Polígono: 97.731,60 86.412,64	Polígono de Montoreo 194 - Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - Múltiples eventos por remoción en masa asociados a cortes de terreno para emplazamiento de ocupaciones de tipo informal así como quemas de vegetación para ocupaciones de terreno (DI-14674 - DI-17169 - DI-17765 - DI-13197)		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - ALTA CONSEJERIA VICTIMAS		MIGUEL ANGEL ALARCÓN MORA (PROFESIONAL 222-24) - WILLIAM JOHANY AGUILAR (REFERENTE GR)	
USME	TOCAMITA ORIENTAL (Sector Catastral) - Polígono 037B - Colindancia Tocamita y Polígono 037 A Colindancia Sierra Morena	Calle 89 B Bis Sur a Calle 89 J Sur entre Carrera 10 B Bis Este y Carrera 10 F Este	Polígono de Montoreo 037 A y 037 B - Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - Múltiples eventos por remoción en masa asociados a cortes de terreno para emplazamiento de ocupaciones de tipo informal (DI-6615 - DI-8956 - DI-13966 - DI-17555 - DI-19860)		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - ALTA CONSEJERIA VICTIMAS - CAR		MIGUEL ANGEL ALARCÓN MORA (PROFESIONAL 222-24) - WILLIAM JOHANY AGUILAR (REFERENTE GR)	
USME	YOPAL - EL PEDREGAL - SAN JUAN	Carrera 10 a Carrera 7 entre Calles 71 B Sur y Calle 71 J Sur	Polígono de Montoreo 227 - Sector recomendado para procesos de resientamiento y suelos de protección con riesgo en el año 2010, el cual ha sido nuevamente ocupado para emplazamiento de ocupaciones de tipo informal, con riesgo de actividad constructiva y remoción en masa de alto riesgo no mitigable (DI-3951- CT-8624 - DI-5415 - DI-4539 - DI-19379)		IDIGER - SDG - CVP - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ENEL - VANTI - EAAB - UAECOD		MIGUEL ANGEL ALARCÓN MORA (PROFESIONAL 222-24) - WILLIAM JOHANY AGUILAR (REFERENTE GR)	
USME	EL REFUGIO I y II (Sector Catastral) - Polígono 026 - Sector Refugio I y II	Calle 106 Sur a Calle 108 Sur entre Carrera 10 A Este y Carrera 10 G Este	Polígono de Montoreo 026 - Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - Múltiples eventos por remoción en masa asociados a cortes de terreno para emplazamiento de ocupaciones de tipo informal (DI- 9859 - DI-18215 - DI-13302 - DI-21499)		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - ALTA CONSEJERIA VICTIMAS - CAR		MIGUEL ANGEL ALARCÓN MORA (PROFESIONAL 222-24) - WILLIAM JOHANY AGUILAR (REFERENTE GR)	
USME	FISCALA NORTE (Sector Catastral) - Polígono de Montoreo: 163 - LA FISCALA	Calle 59 Sur a Dg 53 A entre Carreras 3 Este a Carrera 2 Este	Polígono de Montoreo 163 - Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - Múltiples eventos por remoción en masa asociados a cortes de terreno para emplazamiento de ocupaciones de tipo informal (DI- 11614 - DI-10860 - DI-18444 - DI-11377 - DI-17579)		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - UAECOD		MIGUEL ANGEL ALARCÓN MORA (PROFESIONAL 222-24) - WILLIAM JOHANY AGUILAR (REFERENTE GR)	
USME	LA ESPERANZA SUR I (Sector Catastral) - Polígono de Montoreo: 024A - CULDANCIA COMPOSTELA III	Carrera 10 Bis Este a Carrera 9 D Este entre Calle 87 F Sur y Calle 87 B Sur (1) y Carrera 10 A Bis este a Carrera 10 B Bis Este entre Calle 87 Sur y Calle 87 F Sur (2)	Polígono de Montoreo 024 A - Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - Múltiples eventos por remoción en masa asociados a cortes de terreno para emplazamiento de ocupaciones de tipo informal (DI- 6625 - DI-18317 - DI-21607 - DI-16101 - DI-9077)		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - ALTA CONSEJERIA VICTIMAS		MIGUEL ANGEL ALARCÓN MORA (PROFESIONAL 222-24) - WILLIAM JOHANY AGUILAR (REFERENTE GR)	
CIUDAD BOLIVAR	BELLA FOR	Latitud 4.542380,-74.158974 longitud	Riesgos por Fenómeno de Remoción en Masa: Son deslizamientos, derrumbes o flujos de tierra y rocas provocados por factores como lluvias intensas, sismos, erosión o intervención humana. Pueden causar destrucción de infraestructura, pérdida de vidas y afectación ambiental.		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - CVP, CAR			
CIUDAD BOLIVAR	PEÑA COLORADA	Latitud 4.553915,-74.161190 longitud	Riesgos por Fenómeno de Remoción en Masa: Son deslizamientos, derrumbes o flujos de tierra y rocas provocados por factores como lluvias intensas, sismos, erosión o intervención humana. Pueden causar destrucción de infraestructura, pérdida de vidas y afectación ambiental.		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - CVP, CAR			
CIUDAD BOLIVAR	ALTOS DE LA ESTANCIA	Latitud 4.577263,-74.174350 longitud	Riesgos por Fenómeno de Remoción en Masa: Son deslizamientos, derrumbes o flujos de tierra y rocas provocados por factores como lluvias intensas, sismos, erosión o intervención humana. Pueden causar destrucción de infraestructura, pérdida de vidas y afectación ambiental.		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - CVP, CAR			
CIUDAD BOLIVAR	BRISAS DEL VOLADOR	Latitud 4.545361,-74.158184 longitud	Riesgos por Fenómeno de Remoción en Masa: Son deslizamientos, derrumbes o flujos de tierra y rocas provocados por factores como lluvias intensas, sismos, erosión o intervención humana. Pueden causar destrucción de infraestructura, pérdida de vidas y afectación ambiental.		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - CVP, CAR			
CIUDAD BOLIVAR	VILLAS DEL DIAMANTE PLONAS 22 Y 23	Latitud 4.550272,-74.154759 longitud	Riesgos por Fenómeno de Remoción en Masa: Son deslizamientos, derrumbes o flujos de tierra y rocas provocados por factores como lluvias intensas, sismos, erosión o intervención humana. Pueden causar destrucción de infraestructura, pérdida de vidas y afectación ambiental.		IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - CVP, CAR			
CHAPINERO	LOS OLIVOS	4.64416°N, 74.05419°O	Ocupación ILEGAL SOBRE QUEBRADA, LA QUEBRADA HA SIDO TAPADA POR ESCOMBROS. SE REALIZO VISITA EN DONDE EL COMPROMISO DE SEACRETRARIA DE AMBIENTE FUE REALIZAR ESTUDIOS MULTIPERSONALES PARA CORROBORAR LA EXISTENCIA DE LA QUEBRADA OCUPADA.	27/02/2025	IDIGER - SDG - SDA - SDHT - SDP - SDCSJ - PONAL - ICBF - MIGRACIÓN COLOMBIA - CVP, CAR	IDIGER - CAR - FOLCH - AMBIENTE		
CHAPINERO	VILLA DEL CERRO	ERA 5 ESTE A LAS ALTURA DE LA CAL	SE ESTA ADELANTANDO OBRA DE MITIGACIÓN DE RIESGO DE REMOCION EN MASA EN LA CARRERA 5 ESTE A LAS ALTURA DE LA CALLE 45B	SE PROYECTA FECHA SUSCRIPCION DE ACTAS DE INICIO PARA EL 15/03/2025	CONTRATO 444-2024 Y CONTRATO INTERVENTORIA 429-2024	FOLCH		
CHAPINERO	PARAISO	CL 40D 5 43 ESTE Barrio Paraíso - Polígono de Montoreo 086	Construcción de tres niveles en alto riesgo no mitigable remoción en masa.	El caso fue remitido a la Inspección de Atención Prioritaria el 22 de enero de 2025 con memorando de Infringe Técnico No 20255230002883 - EXP 2025523870100603E	Inspección de Atención Prioritaria, Policía Nacional (Carabineros) Hábitat, Codensa, Acueducto, Idiger, Catastro.			
CHAPINERO	MARIA CRISTINA	KR 2 ESTE 58 A - 40 - PREDIO 008051801 - COORDENADAS 4.6413105 -74.0549690 POLIGONO DE MONTOREO 091 - PREDIO A CARGO DEL IDU.	Ocupación ilegal para parqueo de vehículos de un nucleo familiar señor Luis Rigoberto González c.c. 80399411 y depósito de maquinaria en terreno Alto riesgo de remoción en masa.	Se informa al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU con Radicado 20255230056791 2025 02-20 09:22 AM - a Enel Codensa 20255230056721 2025 01-14 - a Movilidad 20255220037801 el 05-02-2025.	Movilidad, IdU, Catastro, Hábitat, Acueducto, Enel Codensa, Policía Nacional (Carabineros).			
CHAPINERO	EL PARAISO	Diagonal 40A - 5-43 Este	se evidencia obra de mitigación y no se registran nuev	17/04/2024	Inspección de Atención Prioritaria, Policía Nacional (Carabineros) Hábitat, Codensa, Acueducto, Idiger, Catastro.			
TUNJUELITO	TUNJUELITO - SAN BENITO	Carrera 13 F con Calle 59 B sur	POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARCAMIENTO En este sector (actividad economica bodegas de reciclaje) cerca a quebrada chiguaza y río tunjuelito, amojan residuas sólidos por parte de recicladores de oficio, cameleros, habitantes de calle y comunidad en general, donde el material que no es comercializado es dispuesto en la vía pública principal generando complicaciones de movilidad, obstrucción en redes de alcantarillado, problemáticas ambientales, sociales, de seguridad y proliferación de vectores.		ALT (grupo IVC - Inspecciones de Policía) Estación VI de Policía Ejército Nacional (Batallón de Artillería)	LIME SDM SDS (subred sur) SDA EAAB	Carlos Eduardo Hoyos (Profesional 222-24) Demetrio Cendales Parra (Referente GR)	
TUNJUELITO	SAN BENITO	Carrera 17 con Calle 59 B sur	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARCAMIENTO Unión de la quebrada Chiguaza y río Tunjuelito, afectación de Jarillón y disposición inadecuada de residuos domiciliarios e industriales, producto de la actividad económica de las curtiembre, presencia de vehículos sin placa, quemas clandestinas de cable por parte de recicladores para separación de cobre y proliferación de vectores.		ALT (grupo IVC - Inspecciones de Policía) Estación VI de Policía Ejército Nacional (Batallón de Artillería)	LIME SDM SDS (subred sur) SDA EAAB	Carlos Eduardo Hoyos (Profesional 222-24) Demetrio Cendales Parra (Referente GR)	
TUNJUELITO	SAN VICENTE FERRER	Av Boyaca entre Carreras 25 y 29	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARCAMIENTO Sobre la Avenida Boyacá, sector sur – norte, la vía se encuentra por debajo de la cota del río Tunjuelito generando encharcamiento cuando el nivel del río es alto, sumado a esto la falta de mantenimiento a la red de aguas lluvias (sumideros).		ALT (GR) LIME EAAB IDU		Carlos Eduardo Hoyos (Profesional 222-24) Demetrio Cendales Parra (Referente GR)	
TUNJUELITO	EL CARMEN	Diagonal 52 sur entre Carreras 29 y 31	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARCAMIENTO Sobre la Diagonal 52 sur, la vía carece de sumideros y dreniel suficiente, razón por la cual en temporadas de lluvias se presenta encharcamiento afectando varios predios del sector.		ALT (GR) LIME EAAB IDU		Carlos Eduardo Hoyos (Profesional 222-24) Demetrio Cendales Parra (Referente GR)	
TUNJUELITO	ISLA DEL SOL	Carrera 62 entre Cales 66 y 64 sur	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARCAMIENTO El Barrio Isla del Sol está construido por debajo de la cota del Río Tunjuelito, generando encharcamiento cuando el nivel del río es alto, sumado a esto la disposición inadecuada de residuos industriales de la producción del calzado y mantenimiento a la red de aguas lluvias (sumideros).		ALT (grupo IVC - Inspecciones de Policía) Estación VI de Policía	LIME SDS (subred sur) SDA EAAB	Carlos Eduardo Hoyos (Profesional 222-24) Demetrio Cendales Parra (Referente GR)	
ENGATIVA	VILLA GLADYS	Rejilla San Basilio de la 105F con Calle 66C (4.704671 , - 74.12978)	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARCAMIENTO En este punto se unen el canal carmelito y en canal ángeles, que dan inicio al humedal Jabobco. Problemática: debido a la mala disposición de residuos sólidos, en la rejilla se acumula todo lo cual impide el paso de la corriente de agua.		ALE (Riesgos) Aguas de Bogotá EAAB PONAL		Fernanda Vitamiá (Coordinadora de ambiente y gestión del riesgo), Daniela Húgaldo (Referente de Gestión del Riesgo), Ethan Amortegui (Tecnico de Gestion del Riesgo)	

ENGATIVA	FLORIDA BLANCA	CANAL LOS ANGELES - CARRERA 86 CALI CON CALLE 66A Calle 66a con Carrera 86	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARAMIENTO En este canal arrojan residuos sólidos, por parte de carreteros, habitantes de calle y comunidad en general, en el sector funcionan bodegas de reciclaje, donde el material no es comercializado, este va a parar al canal causando problemáticas ambientales, sociales, de seguridad, con proliferación de vectores que en definitiva potencian la materialización del riesgo por inundación y encharcamiento en la localidad.		ALE (Riesgos) EAAB PONAL SDIS	Fernanda Vitamil (Coordinadora de ambiente y gestión del riesgo). Daniela Hidalgo (Referente de Gestión del Riesgo). Efraim Amortegui (Tecnico de Gestion del Riesgo)	
ENGATIVA	ENGATIVA CENTRO	CANAL MARANTA (Colegio Torquigua)	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARAMIENTO En este canal arrojan residuos sólidos, por parte de carreteros, habitantes de calle y comunidad en general, este va a parar al canal causando problemáticas ambientales, sociales, de seguridad, con proliferación de vectores que en definitiva potencian la materialización del riesgo por inundación y encharcamiento en la localidad. Por deficiencia de pozos, se requiere motobomba para hacer evacuación de pozo a pozo		ALE (Riesgos) EAAB PONAL	Fernanda Vitamil (Coordinadora de ambiente y gestión del riesgo). Daniela Hidalgo (Referente de Gestión del Riesgo). Efraim Amortegui (Tecnico de Gestión del Riesgo)	
ENGATIVA	LUIS CARLOS GALAN Y VILLA CRISTINA	Carrera 91 calle 98 hasta la Av. carrera 96	Ocupacion ilegal por presencia de semovientes en la ronda del humedal Juan Amarillo y ocupacion ilegal por carrteros y cambuches.		ALE (Riesgos) PONAL SDIS IDPYBA SDS PERSONERIA	Fernanda Vitamil (Coordinadora de ambiente y gestión del riesgo). Daniela Hidalgo (Referente de Gestión del Riesgo). Efraim Amortegui (Tecnico de Gestion del Riesgo)	
ENGATIVA	VILLA GLADYS	Diagonal 66 #112a (La Fazenda)	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARAMIENTO En este barrio se presenta inundación debido a deficiencia de drenaje		ALE (Riesgos) EAAB PONAL	Fernanda Vitamil (Coordinadora de ambiente y gestión del riesgo). Daniela Hidalgo (Referente de Gestión del Riesgo). Efraim Amortegui (Tecnico de Gestion del Riesgo)	
ENGATIVA	LAS FERIAS	Carrera 89 B # 78	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARAMIENTO En este barrio se presenta inundación debido a deficiencia de drenaje		ALE (Riesgos) EAAB PONAL	Fernanda Vitamil (Coordinadora de ambiente y gestión del riesgo). Daniela Hidalgo (Referente de Gestión del Riesgo). Efraim Amortegui (Tecnico de Gestión del Riesgo)	
ENGATIVA	LA GRANJA	Calle 77a # 76	ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN Y/O ENCHARAMIENTO En este barrio se presenta inundación debido a rebosamiento de alcantarillas		ALE (Riesgos) EAAB PONAL	Fernanda Vitamil (Coordinadora de ambiente y gestión del riesgo). Daniela Hidalgo (Referente de Gestión del Riesgo). Efraim Amortegui (Tecnico de Gestion del Riesgo)	
SUMAPAZ	NAZARETH	4° 8'14.30"N / 74°10'57.10"O	PERDIDA DE LA BANCA PARCIAL AFECTACIÓN DE OBRAS CIVILES COMO PLACA HUELLA Y MURO DE CONTENCIÓN. INCREMENTO DE LA INESTABILIDAD DEL TERRENO EN TEMPORADA DE LLUVIA POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL SE GENERA MATERIA DE ARRASTRE, QUITANDO PIE DE TALUD. PRESENCIA DE LA ESPECIE ULEX EUROPAEUS (RETAMO ESPINOSO)	SDA - CAR - UMV - IDIGER - SDG		DAVID ESCOBAR KAROL SALINAS JEISON MENDOZA	
	SAN JUAN - LA UNION	3°59'33.00"N / 74°21'54.00"O	DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL, LA LADERA HA PERDIDO COBERTURA VEGETAL, EL MATERIAL DESPRENDIDO SE HA DEPOSITADO SOBRE LA CUNETITA DEL COSTADO ORIENTAL.	IDIGER - SDG		DAVID ESCOBAR KAROL SALINAS JEISON MENDOZA	
	SAN JUAN - TUNAL BAJO	4° 0'51.00"N / 74°17'48.00	FILTRACIÓN DE AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL. PROCESO DE REMOCIÓN EN MASA QUE AFECTA LA PARTE DE LA VÍA.	IDIGER - SDG		DAVID ESCOBAR KAROL SALINAS JEISON MENDOZA	
	SAN JUAN - LA UNION	3°59'03"N / 74°21'42.5160	SE OBSERVA SOCACACIÓN LATERAL Y PROCESOS DE MOVIMIENTOS EN MASA-ALEJANDOS A LA QUEBRADA, AGUAS ABAJO DEL PUENTE VEHICULAR. SOBRE LA MARGEN DERECHA LA PROTECCIÓN DE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE EN GAVIONES SE ENCUENTRA COLAPSADA.	IDIGER - SDG		DAVID ESCOBAR KAROL SALINAS JEISON MENDOZA	
	ANIMAS ALTAS	4° 9'35.74"N / 74°10'35.57"	PROCESO DE REMOCIÓN EN MASA, FALDAS EN TALUD Y PERFIL DE LA VÍA QUE PROVOCAN DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL SUELO Y MATERIAL VEGETAL QUE SE DISPONE SOBRE LA VÍA. MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y SATURACIÓN DEL SUELO INCREMENTO DE LA INESTABILIDAD DEL TERRENO EN TEMPORADA DE LLUVIA POR FLUJO ABUNDANTE DE AGUA.	IDIGER - SDG - UMV		DAVID ESCOBAR KAROL SALINAS JEISON MENDOZA	
	NAZARETH - SANTA ROSA	4°12'51.39"N / 74°11'21.37	PROCESO DE MOVIMIENTO EN MASA, FALDAS EN TALUD Y PERFIL DE LA VÍA QUE PROVOCAN DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL DEL SUELO Y MATERIAL VEGETAL QUE SE DISPONE SOBRE LA VÍA. MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL Y SATURACIÓN DEL SUELO INCREMENTO DE LA INESTABILIDAD DEL TERRENO EN TEMPORADA DE LLUVIA POR FLUJO ABUNDANTE DE AGUA.	IDIGER - SDG - UMV		DAVID ESCOBAR KAROL SALINAS JEISON MENDOZA	
SAN CRISTOBAL	SAN RAFAEL SUR ORIENTAL	CALLE 58 SUR # 15 C ESTE - 31, 4.53028194322, -74.0849813532	ladera con forma cóncava con cobertura vegetal por pastos y erosión, en el lugar se evidencia un sendero peatonal en adoquin en mal estado, en la parte baja del polígono se encuentra el Colegio Madre Paula Montal que aparentemente su estructura no evidencia daños en los muros de cerramiento, tambien se observó un paso peatonal en adoquin que limita con el Colegio IDE Juan Escobar en buen estado, el cerramiento de la institución cuenta con un muro de contención en concreto que se encuentra en mal estado ya que su conformación aparentemente falló y se observa curvaturas en el muro y fisuras a lo largo del mismo causado por procesos de remoción en masa y falta de drenaje. este muro tiene un longitud lineal de aproximadamente 40 metros, el urbanismo que conecta a las viviendas ha presentado hundimientos considerables sobre obras ya coluinadas de espacio público. La Geología del terreno es tipo suelo residual de consistencia media, en una pendiente regional tipo escarpado. La hidrología cuenta con redes acueducto y alcantarillado, se evidencian viviendas en mampostería y madera. La erosión es tipo laminar y se encuentra en estado incipiente a causa de litología. La ladera es natural y la pendiente del talud es de aproximadamente de 55 grados, se observan alertas de grietas en el muro externo del IDE Juan Escobar pero sobre el polígono no se observa ninguna alerta primaria. Los movimientos en masa se caracterizan por movimientos traslacionales antiguos cuya actividad se encuentra en suspenso con distribución avanzada y estilo simple, las causas se deben a la litología y los factores detonantes como las	ALSC- IDIGER- CVP-EAAB			
	ARRAYANES V	CARRERA 4E # 48S-37, 4.54089039427, -74.0963552295	DI-15046, DI-4470 La Geología del terreno es tipo suelo residual de consistencia media, en una pendiente regional tipo montañoso, el lugar cuenta con redes acueducto y alcantarillado, se evidencian viviendas en mampostería igualmente se observan vías pavimentadas y tramos en afirmado. La ladera es natural y la pendiente del talud cuenta con un ángulo de aproximadamente 60 grados, con pendiente tipo cóncava, se observan alertas de inclinación leve de árboles. Para inspección de movimiento en masa del polígono recorrido , se identificó que el tipo de evento sea de reptación cuya actividad se encuentra inactiva con una distribución avanzada y estilo simple, las causas se deben a la litología, alta precipitación y falta de obras de drenaje . Se evidencian doras para el manejo del agua en las vías y es necesario continuar con el seguimiento a la zona.	ALSC- IDIGER-SDA-UMV			
	TRIANGULO ALTO MANANTIAL	Diagonal 23 As #16D Este, 4.56297750776, -74.0752159824	en el lugar se observa una ladera que ha presentado cortes para la construcción de viviendas en material de recuperación de hasta dos (2) plantas de habitabilidad, tambien se observan viviendas en mampostería. Las vías en el sector se evidencian en afirmado en mal estado ya que se observan cárcavas y hundimientos sobre su estructura reduciendo la accesibilidad de los vehículos, se observa la inclinación de algunos postes al costado de la vía, en el recorrido se observó tramo de gaviones en piedra con cobertura vegetal y erosión, algunas viviendas en mampostería presentan socavación con daño en los cimientos, durante el recorrido se observa pozos de alcantarillado. La Geología sobre el polígono se considera suelo residual de consistencia blanda en una pendiente regional escarpada, las erosiones son de tipo laminar, a causa probablemente de la litología, Morfología, inclinación del talud, las lluvias y las descargas de agua. La ladera es natural y tiene un Angulo aproximado de 78 grados.	ALSC- IDIGER- CVP-EAAB-SDIS		Juan Carlos León García profesional GR - Angie Cortés - Profesional GR Raul Torres Osma Referente GR	

RAMAJAL	Diagonal 31 Sur # 12-55 Este. 4.55893783969, -74.0798739031	DI-5613 DI-4081 DI-2571 Ladera en forma cóncava con presencia de viviendas construidas en material de recuperación como madera y algunas en mampostería simple, dentro de la inspección se observa vías construidas en concreto en mal estado o vías sin pavimentar, con fisuras y hundimientos posiblemente por falta de obras de drenaje en la vía, se observa también lo que al parecer es el confinamiento de la vía con sacos de suelo en estado regular. La Geología en el terreno es tipo suelo, aparente en relleno, de consistencia del material blanda en pendiente regional escarpado, se observan elementos hidráulicos tales como redes de acueducto y alcantarillado, el uso del suelo es duro, el tipo de erosión es de una ladera natural, en forma cóncava, el tipo de evento es por deslizamiento tradicional, los factores posiblemente detonantes son las altas precipitaciones, erosión hídrica, factor sísmico, descarga de agua, en estado suspendido con distribución avanzada, de acuerdo con las amenazas por averías torrenciales según el POT en su Decreto 555 de 2021, se consideran en alerta baja.	ALSC-IDIGER-CVP-EAAB-SDIS		
MALVINAS	Carrera 2D#40-39 4.55498888889 74.1006888889	DI-6059, DI-1347 En el lugar se encuentran viviendas en madera y material de reciclaje ubicadas en la ladera, ocupación legal que pueden desconfinar los materiales que componen el suelo por aporte de agua, cortes en el talud y falta de obras de drenaje, se han presentado eventos de remoción en masa.	ALSC-IDIGER-EAAB-CVP-SDIS		

SANTA FE	RAMIREZ	Carrera 1 con Calle 1 d	Ocupaciones ilegales de viviendas en material de recuperación y mampostería simple en zona de ladera a menos de 100 metros de la Quebrada las Lajas. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/L8WNJex5Kwhh8AJS6			Jorge David Yepes Marin. Apoyo Técnico ALSF-GR	
	LA PAZ CENTRO	Calle 23 B con Carrera 2 B ESTE	Ocupaciones en zona de ladera que cuenta con proceso de Reasentamiento por Movimiento en Masa. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/FIEaXJEp4W41s1n6x7			Jorge David Yepes Marin. Apoyo Técnico ALSF-GR	
	LACHES	Carrera 9 Este con Calle 3 Sendero Peatonal	Sendero peatonal donde se encuentra comprometida la estabilidad funcional por movimientos en masa en el sector, afectando los predios en la parte baja de la ladera. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/qi9uqPZVXF7XKJm8A			Jorge David Yepes Marin. Apoyo Técnico ALSF-GR	
	MIRADOR CENTRO	Calle 1 A con Carrera 2 A	Se encuentran 7 predios afectados debido a un movimiento en masa de carácter general tipo reptación, se presentan fracturas, hundimientos y desprendimientos entre andenes de Ingreso y predios. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/uBKNGafAMu7BnpX8			Jorge David Yepes Marin. Apoyo Técnico ALSF-GR	
	DORADO	Calle 1 a # 11 - 26 este (Curva)	Movimiento en masa de carácter local con desplazamiento tipo reptación con afectación a los predios de la parte baja de la ladera. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/UyC9z54v7T1iCXv9			Jorge David Yepes Marin. Apoyo Técnico ALSF-GR	
	DORADO	Carrera 7 este con calle 0 (Sendero)	Movimiento en masa en el sector que afecta las lozas del sendero peatonal, viviendas adyacentes y falla en un pozó de agua. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/EeRVyK8a2NHvqYn7			Jorge David Yepes Marin. Apoyo Técnico ALSF-GR	
KENNEDY	SEVILLANA	Autopista Sur con carrera 62 (Margen del Río Tunjuelo) Sector Guadalupe	Acumulación de residuos en el margen del río, se realiza apropiación del margen del río por abandono de vehículos y contenedores. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/KaLF69qy7D62UjYq5	SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SEGURIDAD, DADEP, EAAB, SDA, ALK, PONAL.		Dario Fernando Alba R - Contratista - GR	
	LAGO TIMIZA	Calle 45 sur con carrera 73	Acumulación de residuos en el margen del canal de la calle 38 sur. Presencia de bodegas de reciclaje en el sector. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/R3DeGR5d9p8CMM6	DADEP, EAAB, SDA, ALK, PONAL.		Dario Fernando Alba R - Contratista - GR	
	PATIO BONITO	Calle 38 Sur con carrera 100	Acumulación de residuos en el humedal de Frío y ocupación legal del área de reserva ambiental. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/YNVM5qjshH77	DADEP, SDA, ALK, PONAL.		Dario Fernando Alba R - Contratista - GR	
	BOSCONIA	Carrera 80 con calle 10 C	Acumulación de residuos en el margen del Canal del Río Fucha. Presencia de bodegas de reciclaje en el sector. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/CNXXIEA5Uuf17	SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SEGURIDAD, DADEP, EAAB, SDA, ALK, PONAL.		Dario Fernando Alba R - Contratista - GR	
	EL VERGEL	Canal río Fucha con carrera 81 C	Acumulación de basuras y escombros sobre la ladera. Saturación de los materiales de relleno que conforman el área evaluada. UBICACIÓN: https://maps.app.goo.gl/CVVvWfNim3xWn8	DADEP, SDA, ALK, PONAL.		Dario Fernando Alba R - Contratista - GR	
	BUENAVISTA	Polligono entre la Calle 193 y la Calle 191 con carrera 7 y carrera 4c	Zona de ladera con pendiente media alta, donde se emplazan viviendas entre 1 y 4 niveles, ladera de pendiente moderada de aproximadamente 50 metros de altura, conformada por areniscas con capas delgadas de arcillas y limos provenientes de la formación de areniscas Labor - tierra y cobertura vegetal, en la parte alta cuenta con un sistema de canalización tipo cuneta en concreto para el manejo de aguas de escorrentía superficial, cuenta con un sistema de muros en gaviones los cuales contienen el suelo de la parte alta de la ladera. El proceso de inestabilidad posiblemente fue detonado por el aporte de agua a la ladera, proveniente de las conexiones erradas localizadas en el sector.	Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente, Ponal		Laura Vargas Guzmán Claudia Moya Jeison Burgos	
USAQUÉN	MIRADOR DEL NORTE	Mirador del norte (Ci 185c - 186 Kr 1 - Kr 1 este) Calle 185c y calle 186 entre carrera 1 y carrera 1 este	Zona de ladera con pendiente media alta, donde se emplazan viviendas entre 1 y 4 niveles, ladera de pendiente moderada de aproximadamente 50 metros de altura, conformada por areniscas con capas delgadas de arcillas y limos provenientes de la formación de areniscas Labor - tierra y cobertura vegetal, en la parte alta cuenta con un sistema de canalización tipo cuneta en concreto para el manejo de aguas de escorrentía superficial, cuenta con un sistema de muros en gaviones los cuales contienen el suelo de la parte alta de la ladera. El proceso de inestabilidad posiblemente fue detonado por el aporte de agua a la ladera, proveniente de las conexiones erradas localizadas en el sector.	Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente, Ponal		Laura Vargas Guzmán Claudia Moya Jeison Burgos	
	SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA	Carrera 3 Este # 162 -83, Calle 162 A # 3A - 16 Este, Carrera 3 A este # 162 A - 36, Carrera 3 A este # 162 A - 50	Desprendimiento de aproximadamente 8 m ² de material de relleno del talud sobre el que se se emplaza la vivienda que se deposita sobre la Carrera 3 A este por lo cual se recomienda la restricción de uso, en el sector de la calle 162 A No 3A Este, se presentan movimientos en masa locales que se depositan sobre la vivienda ubicada en la calle 162 A # 3 A - 40 Este, provenientes de la carrera 4 Este ubicados hacia la base y corona del talud respectivamente, por lo que se recomienda la restricción de la zona del costado oriental de la vivienda, así como a la Alcaldía local de Usaquén y al fondo de desarrollo local, implementar obras de contención, protección y drenaje para garantizar la estabilidad de la banqueta de la vía pública de la Carrera 4 Este, respectivamente a la altura de la vivienda evaluada. Ausencia de contención y/o manejo de aguas de escorrentía superficial y sub superficial en la zona sur del talud de corte y relleno localizado en la Carrera 3 A este con calle 162 A Ausencia del mantenimiento de las viviendas evaluadas y ausencia de mantenimiento en las redes de acueducto y alcantarillado del sector comprendido entre la carrera 3A este y 4A este con Calle 162 A.	Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente, Ponal		Laura Vargas Guzmán Claudia Moya Jeison Burgos	
	ARAUCUITA	Quebrada Araucuita en el tramo de Santa Cecilia Alta KR 2 163 B -60 interior 9"	Ocupación de la zona de la Quebrada, familias en situación de vulnerabilidad por las condiciones físicas del territorio. Predios sin recuperar Varias familias se encuentran dentro de la ZMPA zona que corresponde a la quebrada. Familias en zona de alto riesgo no mitigable: 30 Tienda de la Quebrada derivada de su causa Conexiones erradas Residuos sólidos Invasión de basura, árboles caídos y escombros De 23 familias solo trece cuentan con VUR. Ocupación en zonas de alto riesgo no mitigable.	Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente, Ponal		Laura Vargas Guzmán Claudia Moya Jeison Burgos	

	ARAUQUITA SEGUNDO SECTOR	Calle 163 C No 2 este - 53	Se presentó un proceso de remoción en masa de carácter local, del tipo desprendimiento de suelo desde la parte alta de un talud de corte entre predios privados el cual cuenta una altura cercana a 1.0 m, longitud cercana a 10 m, con ángulo de inclinación cercano a los 87°. El volumen de material movilizado fue cercano a 1.0 m3, correspondiente a suelo residual y material de relleno antiguo posiblemente dispuesto para adecuar el suelo de fundación de la vivienda de la Calle 163 A Bta A No. 2-04 Este. Dicha vivienda corresponde a una construcción de un nivel en material de recuperación que ante el proceso de inestabilidad presentó pérdida parcial del terreno de cimentación, generando la pérdida de verticalidad de los elementos de madera que sirven de soporte a las láminas metálicas que funcionan como muros, estas afectaciones comprometen la condición de habitabilidad de la vivienda al momento de la evaluación, por lo que se solicitó su evacuación temporal hasta tanto se estableciera la condición de riesgo del predio y se garantizaran condiciones de estabilidad estructural y de habitabilidad de vivienda. Alta pendiente del talud de corte (87°), la alta susceptibilidad de los materiales del sector ante este tipo de procesos debido a las deficiencias en la compactación del relleno antropico. Falta de medidas adecuadas de protección y estabilización genitorica del talud de corte. Saturación del terreno por las lluvias presentadas en el sector y por el inadecuado manejo de la escorrentía superficial y subsuperficial en el talud de corte.		Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente, Ponal	Laura Vargas Guzmán Claudia Moya Jeison Burgos
TEUSAQUILLO	PALERMO	Carrera 26 #45C - 11	En el área de la ZMPA del río arzobispo, Se evidencia una construcción anexo de una vivienda siendo usado como parqueaderos. Se presume que este espacio hace parte de la zona de manejo ambiental del río por lo que se debe solicitar a dadep un concepto del área pública en este punto (Sillo).		SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SEGURIDAD, DADEP, EAAB, SDA, ALCTEUSA, PONAL	JEFFERSON MOYALVAREZ - Contratista - GR
TEUSAQUILLO	SALITRE	Carrera 66 Calle 22A, al borde del canal Salitre	En el área de la ZMPA del canal salitre se evidencia una ocupación ilegal que lleva bastante tiempo. Hay un tema en ese cambuche, nos informan que hay menores de edad y como llevan tiempo de estar ahí, ellos montaron una tienda en ese cambuche y le venden a los trabajadores del metro que están en ese sector.		SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SEGURIDAD, SDIS, ICBF, DADEP, EAAB, SDA, UAESP, ALCTEUSA, PONAL (Infancia y adolescencia).	JEFFERSON MOYALVAREZ - Contratista - GR
TEUSAQUILLO	SALITRE	Carrera 66 Calle 22A, Garita del ferrocarril, Salitre	Ocupación ilegal de la garita del ferrocarril, montaron una tienda en esa garita y le venden a los trabajadores del metro que están en ese sector, posiblemente hay presencia de menores de edad.		SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SEGURIDAD, SDIS, ICBF, DADEP, EAAB, SDA, UAESP, ALCTEUSA, PONAL (Infancia y adolescencia).	JEFFERSON MOYALVAREZ - Contratista - GR
TEUSAQUILLO	EL CAMPIN	Av. Carrera 30 Con Calle 63 debajo del puente (Canal Salitre).	Ocupaciones legales por parte de habitantes de calle, montaron cambuches debajo de los puentes del canal salitre, posibles expendios de sustancias estupefacientes.		SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SEGURIDAD, SDIS, ICBF, DADEP, EAAB, SDA, UAESP, ALCTEUSA, PONAL Y IDIPIBA.	JEFFERSON MOYALVAREZ - Contratista - GR
TEUSAQUILLO	EL CAMPIN	Av. Carrera 30 Con Calle 63 debajo del puente (Canal Salitre).	Ocupaciones legales por parte de habitantes de calle, montaron cambuches debajo de los puentes del canal salitre, posibles expendios de sustancias estupefacientes.		SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SEGURIDAD, SDIS, ICBF, DADEP, EAAB, SDA, UAESP, ALCTEUSA, PONAL Y IDIPIBA.	JEFFERSON MOYALVAREZ - Contratista - GR
TEUSAQUILLO	SECTOR CORFERIAS	Av. Americas con Carrera 36 (Borde de la Carriera y en el separador de la Av. Americas).	Ocupaciones legales por parte de habitantes de calle, montaron cambuches en el borde de la Carriera, posibles expendios de sustancias estupefacientes. Debido a la acumulación de basuras en estas áreas ocupadas cada vez que llueve salen roedores (Plaga).		SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE SEGURIDAD, SDIS, ICBF, DADEP, EAAB, SDA, UAESP, ALCTEUSA, PONAL Y IDIPIBA.	JEFFERSON MOYALVAREZ - Contratista - GR
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE PONAL SECRETARIA DE SEGURIDAD AGUAS DE BOGOTA UAESP PERSONERIA DE BOGOTÁ INTEGRACION SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE PONAL SECRETARIA DE SEGURIDAD AGUAS DE BOGOTA UAESP PERSONERIA DE BOGOTÁ INTEGRACION SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE PONAL SECRETARIA DE SEGURIDAD AGUAS DE BOGOTA UAESP PERSONERIA DE BOGOTÁ INTEGRACION SOCIAL						
ANTONIO NARIÑO	LA FRAGUITA	Carrera 24 con calle 11 sur hasta a carrera 27	Cambuches estructurados y transitorios en canal Río Fucha			JORGE MORENO -IVC JIMENA WILCHES - REFERENTE AMBIENTAL KARINA RINCON-GR
ANTONIO NARIÑO	CARACAS	Carrera 10 con calle 11 sur hasta la Av Caracas	Cambuches estructurados y transitorios en canal Río Fucha			JORGE MORENO -IVC JIMENA WILCHES - REFERENTE AMBIENTAL KARINA RINCON-GR
ANTONIO NARIÑO	CARACAS	Carrera 10 hasta la Avenida Caracas	Cambuches estructurados y transitorios en canal Río Fucha			JORGE MORENO -IVC JIMENA WILCHES - REFERENTE AMBIENTAL KARINA RINCON-GR
ANTONIO NARIÑO	LUNAPARK	Avenida Caracas hasta la carrera 16	Cambuches estructurados y transitorios en canal Río Fucha	02 de abril		JORGE MORENO -IVC JIMENA WILCHES - REFERENTE AMBIENTAL KARINA RINCON-GR
BARRIOS UNIDOS Floresta		Avenida carrera 68 con calle 80	Riesgo de inundación por llegada canal riogreco, canal salitre y río nuevo.	06 de marzo	Acueducto	Oswaldo Martínez
BARRIOS UNIDOS Jorge Eliecer Gaitán		calle 80 con avenida carrera 30	encharcamiento por taponamiento de sumideros en deprímido de transmiénio por basuras y habitantes de calle	06 de marzo	Acueducto y policía Nacional	Oswaldo Martínez
BARRIOS UNIDOS 11 de Noviembre		carrera 29c con calle 72	Taponamiento de sumideros por habitantes de calle y carreteros	06 de marzo	Acueducto y policía Nacional	Oswaldo Martínez
Las Aguas		Calle 12F Carrera 1	Fenomeno de remoción en masa, en este punto ya tuvimos venida torrencial en 2018			
Las Aguas		Detras de la Quinta de Bolívar	Fenomeno de remoción en masa			
Centro historico		Carrera 4 # 10 - 32	Colapso estructural, dueños del predio argentinos, no contestan requerimientos de ninguna entidad			
Candelaria	Belen	Carrera 3 # 6B - 68	Casa en ruina, dueños del predio no tiene como intervenirlo			