








		INSPECCIÓN DE ARNES		CODIGO: RAHS-FR-38 VIGENCIA: 15/12/2023 REV: VERSIÓN: 1		
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de Inspección	02-09-2024	Marca / Proveedor	EPI			
Fecha de fabricación del equipo	Marzo de 2024	No. De serie / lote	10350137			
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI			
Fecha de puesta en uso	26/03/2024	Ficha técnica	SI			
Fecha última Inspección	N/A	Código asignado	3			
CLASE / USO	Tipo X 15-12	Material	Poliéster 100%			
RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA			
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733				
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Rolando Mercado Martinez	72050680				
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos	/				
2. PIEZAS MECANICAS, REMACHES						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
3. ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
4. HEBILLAS						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	2/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
2	3/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
3	4/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
4	5/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
5	6/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
6	7/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
7	8/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	N/A
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO:		RAHS-FB-23
				VIGENCIA:		15/12/2023
				REV:		
				VERSIÓN		1
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena						
Fecha de Inspección		02-09-2024		Marca / Proveedor		EPI
Fecha de fabricación del equipo		Febrero de 2024		No. De serie / lote		10171521
Fecha de compra		Marzo de 2024		Certificación vigente		SI
Fecha de puesta en uso		26/03/2024		Ficha técnica		SI
Fecha ultima inspección		N/A		Codigo asignado		1
CLASE / USO		Y		Material		Poliéster y Acero
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE		CEDULA		FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada		1096218733		
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Marcos Delgado Medina		1096238516		
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA						
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas	SI	NO	OBSERVACIONES		
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos		/			
2 PIEZAS MECANICAS, REMACHES						
2.1	Desgaste excesivo o deformados	SI	NO	OBSERVACIONES		
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
3 ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS						
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)	SI	NO	OBSERVACIONES		
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
4. HEBILLAS						
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)	SI	NO	OBSERVACIONES		
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	2/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
2	3/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
3	4/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
4	5/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
5	6/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
6	7/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
7	8/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
8						N/A
9						
10						



INSPECCIÓN DE ESLINGA

CODIGO:	RAHS-FR-23
VIGENCIA:	15/12/2023
REV:	
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena

No CONTRATO: 4046-23

Fecha de Inspección	02-09-2024	Marca / Proveedor	EPI
Fecha de fabricación del equipo	Marzo de 2024	No. De serie / lote	10171561
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI
Fecha de puesta en uso	26/03/2024	Ficha técnica	SI
Fecha ultima inspección	N/A	Código asignado	2
CLASE / USO	Y	Material	Poliestr y Acero

RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733	
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Edgar Francisco Mora	78382197	







CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/	
1.3	Grietas		/	
1.4	Estiramiento excesivo		/	
1.5	Deterioro general		/	
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/	
1.7	Quemaduras		/	
1.8	Ausencia de nudos	/		
PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/	
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/	
2.3	Deterioro general		/	
2.4	Corrosión		/	
2.5	Otros		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/	
3.2	Picaduras, grietas		/	
3.3	Deterioro general		/	
3.4	Corrosión		/	
3.5	Otros		/	
HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/	
4.2	Picaduras, grietas		/	
4.3	Deterioro general		/	
4.4	Defecto de funcionamiento		/	
4.5	Corrosión		/	
4.6	Otros		/	








REPORTE DE HALLAZGOS

SERVICIO O PRESTAMOS

N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	2/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
2	3/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
3	4/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
4	5/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
5	6/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
6	7/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
7	8/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO: RAHS-FR-23 VIGENCIA: 15/12/2023 REV: VERSIÓN: 1		
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de Inspección	07-08-2024	Marca / Proveedor	EPI			
Fecha de fabricación del equipo	Febrero de 2024	No. De serie / lote	10171514			
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI			
Fecha de puesta en uso	26/03/2024	Ficha técnica	SI			
Fecha última inspección	N/A	Código asignado	3			
CLASE / USO	Y	Material	Poliéster y Acero			
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Rolando Mercado Martinez	72050680	<i>R Mercado</i>		
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos		/			
2	PIEZAS MECANICAS, REMACHES	SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
3	ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS	SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
4	HEBILLAS	SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	2/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R Mercado</i>
2	3/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R Mercado</i>
3	4/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R Mercado</i>
4	5/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R Mercado</i>
5	6/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R Mercado</i>
6	7/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R Mercado</i>
7	8/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R Mercado</i>
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO: RAHS-FR-23		
				VIGENCIA: 15/12/2023		
				REV:		
				VERSIÓN: 1		
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de inspección: 02-09-2024		Marca / Proveedor: EPI				
Fecha de fabricación del equipo: Septiembre 2020		No. De serie / lote: 2643614				
Fecha de compra: Abril de 2024		Certificación vigente: SI				
Fecha de puesta en uso: 11/04/2024		Ficha técnica: SI				
Fecha última inspección: N/A		Código asignado: 1				
CLASE / USO: Posicionamiento 50-20		Material: Poliéster y Acero				
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE		CEDULA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR: Jenny Marcela Rueda Posada		1096218733		FIRMA: 		
RESPONSABLE ASIGNADO A: Marcos Delgado Medina		1096238516				
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos	/				
2 PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros					
3 ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)					
3.2	Picaduras, grietas					
3.3	Deterioro general					
3.4	Corrosión					
3.5	Otros					
4 HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)					
4.2	Picaduras, grietas					
4.3	Deterioro general					
4.4	Defecto de funcionamiento					
4.5	Corrosión					
4.6	Otros					
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	2/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
2	3/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
3	4/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
4	5/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
5	6/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
6	7/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
7	8/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
8						N/A
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO:	RAHS-FR-23	
				VIGENCIA:	15/11/2023	
				REV:		
				VERSIÓN	1	
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de inspección	02-09-2024	Marca / Proveedor	EPI			
Fecha de fabricación del equipo	Febrero 2024	No. De serie / lote	10117587			
Fecha de compra	Abril de 2024	Certificación vigente	SI			
Fecha de puesta en uso	18/04/2024	Ficha técnica	SI			
Fecha ultima inspección	N/A	Código asignado	2			
CLASE / USO	Posicionamiento 50-22	Material	Poliéster y Acero			
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Edgar Francisco Mora	78382197			
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA			SI	NO	OBSERVACIONES	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas			/		
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido			/		
1.3	Grietas			/		
1.4	Estramiento excesivo			/		
1.5	Deterioro general			/		
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos			/		
1.7	Quemaduras			/		
1.8	Ausencia de nudos			/		
PIEZAS MECANICAS, REMACHES			SI	NO	OBSERVACIONES	
2.1	Desgaste excesivo o deformados			/		
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados			/		
2.3	Deterioro general			/		
2.4	Corrosión			/		
2.5	Otros			/		
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS			SI	NO	OBSERVACIONES	
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)			/		
3.2	Picaduras, grietas			/		
3.3	Deterioro general			/		
3.4	Corrosión			/		
3.5	Otros			/		
HEBILLAS			SI	NO	OBSERVACIONES	
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)			/		
4.2	Picaduras, grietas			/		
4.3	Deterioro general			/		
4.4	Defecto de funcionamiento			/		
4.5	Corrosión			/		
4.6	Otros			/		
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	2/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
2	3/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
3	4/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
4	5/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
5	6/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
6	7/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
7	8/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
8						
9						
10						



INSPECCIÓN DE ESLINGA

CÓDIGO:	RAHS-FR-23
VIGENCIA:	15/12/2023
REV:	
VERSIÓN:	1

OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena

No CONTRATO: 4046-23

Fecha de inspección	02-09-2024	Marca / Proveedor	EPI
Fecha de fabricación del equipo	Diciembre de 2023	No. De serie / lote	9874602
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI
Fecha de puesta en uso	1/04/2024	Ficha técnica	SI
Fecha última inspección	N/A	Código asignado	3
CLASE / USO	Posicionamiento	Material	Poliéster y Acero
RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733	
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Rolando Mercado Martinez	72050680	<i>R. Mercado</i>

CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/	
1.3	Grietas		/	
1.4	Estiramiento excesivo		/	
1.5	Deterioro general		/	
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/	
1.7	Quemaduras		/	
1.8	Ausencia de nudos		/	
PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/	
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/	
2.3	Deterioro general		/	
2.4	Corrosión		/	
2.5	Otros		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/	
3.2	Picaduras, grietas		/	
3.3	Deterioro general		/	
3.4	Corrosión		/	
3.5	Otros		/	
HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/	
4.2	Picaduras, grietas		/	
4.3	Deterioro general		/	
4.4	Defecto de funcionamiento		/	
4.5	Corrosión		/	
4.6	Otros		/	

REPORTE DE HALLAZGOS

SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	2/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R. Mercado</i>
2	3/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R. Mercado</i>
3	4/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R. Mercado</i>
4	5/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R. Mercado</i>
5	6/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R. Mercado</i>
6	7/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R. Mercado</i>
7	8/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	<i>R. Mercado</i>
8						
9						
10						



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

Registro de asistencia



LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Septiembre 06 de 2024

TEMA: Soldadura de la torre de pilotaje

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Jenny Marcela Rueda Posada

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO: Establecer las medidas de trabajo seguro para la actividad de soldadura en la torre de pilotaje

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana Suarez
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	Marcos Delgado
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	Eliana Patricia
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	Sebastián Cantillo
5	1063291950	Claudia Salcedo	Claudia Salcedo
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	Dagoberto Sepúlveda
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	Rolando Mercado
8	9160705	José Lisandro Campo	José Lisandro Campo
9	15888783	Luis Espinosa	Luis Espinosa
10	1127382617	Cristian David Cano	Cristian David Cano
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	José Luis Herrera
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	Gilberto Cañarete
13	6910757	José Núñez Candela	José Núñez Candela
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	Patricia Moncada
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	Angarita Otero
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	Edgar Francisco
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	Fredy Suarez
18	8795711	Francisco Celis Orellano	Francisco Celis



Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

FECHA: Septiembre 07 de 2024

TEMA: Amigo Secreto (saca el papel)

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Eliana Vanegas

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO: Espacio de amor y amistad

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana Suarez Vanegas
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	Marcos Delgado Medina
3	1096218733	Jenny Marcela Rueda Posada	Jenny Marcela Rueda Posada
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	Sebastián Cantillo Gámez
5	1063291950	Claudia Salcedo	Claudia Salcedo
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	Dagoberto Sepúlveda
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	Rolando Mercado Martínez
8	9160705	José Lisandro Campo	José Lisandro Campo
9	15888783	Luis Espinosa	Luis Espinosa
10	1127382617	Cristian David Cano	Cristian David Cano
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	José Luis Herrera Alzate
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	Gilberto Cañarete Payares
13	6910757	José Núñez Candela	José Núñez Candela
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	Patricia Moncada Montoya
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	Angarita Otero Ramiro Antonio
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	Edgar Francisco Mora Pérez
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	Fredy Suarez Osorio
18	8795711	Francisco Celis Orellano	Francisco Celis Orellano



Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

FECHA: Septiembre 03 de 2024

TEMA: Tipos de herramientas manuales según su uso

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Jenny Marcela Rueda Posada

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO:

Dar a conocer las siguientes recomendaciones:

Utilizar las herramientas para el fin previsto. No use alicates como llaves. No use llaves como martillos.

Siempre que sea posible, no exponga las herramientas a extremos de calor y frío. El metal perderá los estribos y se volverá quebradizo.

No extienda los mangos de las herramientas con fundas o barras trampa para obtener más palanca y potencia.

No confunda las empuñaduras acolchadas con los mangos aislados. Las empuñaduras acolchadas son solo para comodidad. Los mangos aislados son para protección contra descargas eléctricas.

No martille los mangos de llaves o alicates para ganar más fuerza. La herramienta podría doblarse, romperse o salir volando y golpearlo a usted o a otra persona.

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana Suarez
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	Marcos Delgado
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	Eliana Patricia
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	Sebastián Cantillo
5	1063291950	Claudia Salcedo	Claudia Salcedo
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	Dagoberto Sepúlveda
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	Rolando Mercado
8	9160705	José Lisandro Campo	José Lisandro Campo
9	15888783	Luis Espinosa	Luis Espinosa
10	1127382617	Cristian David Cano	Cristian David Cano
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	José Luis Herrera
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	Gilberto Cañarete
13	6910757	José Núñez Candela	José Núñez Candela
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	Patricia Moncada
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	Angarita Otero
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	Edgar Francisco
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	Fredy Suarez
18	8795711	Francisco Celis Orellano	Francisco Celis

**LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS**

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Septiembre 02 de 2024

TEMA: Labores en condiciones de lluvia

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Jenny Marcela Rueda Posada

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO:

En el caso de los trabajos a la intemperie, ante condiciones climatológicas adversas como norma general hay que:

- Interrumpir los trabajos en caso de lluvia intensa o fuertes vientos cuando se dificulte la visibilidad.
- Suspender la manipulación de maquinaria si la meteorología limita sus condiciones de seguridad.
- No hacer los trabajos en altura.
- Suspender los trabajos cerca de líneas o transformadores eléctricos.

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	
5	1063291950	Claudia Salcedo	
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	
8	9160705	José Lisandro Campo	
9	15888783	Luis Espinosa	
10	1127382617	Cristian David Cano	
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	
13	6910757	José Núñez Candela	
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	
18	8795711	Francisco Celis Orellano	



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

INFORME SEMANAL No 41 PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024



PROFESIONAL SST

JENNY MARCELA RUEDA POSADA
LICENCIA 9914 de 07/07/2021

BARRANCABERMEJA – SANTANDER



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

1. Introducción

El informe semanal de la gestión en seguridad y salud en el trabajo tiene como propósito fundamental presentar las medidas implementadas en las distintas fases de la obra, con el objeto de mitigar, prevenir y reducir los impactos negativos que se puedan presentar durante la ejecución de los trabajos, tomando como referencia el marco normativo existente en materia de Seguridad y salud en el trabajo aplicable a las actividades que se ejecutan.

En este informe se dan a conocer las acciones de manejo, seguimiento y monitoreo, que la empresa contratista RAHS INGENIERIA, desarrolla para atenuar los impactos y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones, así como el bienestar general de la organización.

En consideración a lo anterior, RAHS INGENIERIA asume su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las actividades constructivas y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

2. Generalidades

2.1. Descripción del contrato

A continuación, se presentan las características generales del proyecto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato de Obra No	4046-23
Contratista	RAHS INGENIERIA SAS
Contratante	Distrito de Barrancabermeja
Tiempo de ejecución	9 meses
Objeto del Contrato	Construcción de la protección de la margen derecha del río magdalena tramo I en el municipio de Barrancabermeja, Santander
Fecha de inicio	14 de noviembre de 2023
Fecha de terminación	13 de agosto de 2024
Adicional No. 01 en plazo al contrato de obra 4046 – 2023	13 de diciembre de 2024
Encargado SST:	Jenny Marcela Rueda Posada
No Licencia SST	9914 de 07/07/2021

Cuadro 1. Generalidades del contrato

2.2. Localización del proyecto

El Sector Muelle, geográficamente se localiza a 7°03'30.19'' de latitud norte y 73°52'16.8'' de longitud oeste desde el Terminal Yuma y finaliza aproximadamente en 7° 3'30.92"N y 73°52'29.01"O, donde termina el tablestacado actual, posteriormente la zona de estudio continua por el margen derecho abarcando el Hotel Pipatón, como también el sector del caño Cardales en su desembocadura en el sitio conocido como La Rampa.



2.3. Exámenes de ingreso y egreso

Con el fin de valorar las condiciones de salud del aspirante a su ingreso y en busca de la presencia de incompatibilidades entre los requerimientos del cargo a desempeñar y las condiciones orgánicas del individuo se realizan los exámenes médicos de ingreso al personal contratado. Durante esta semana no se presentaron ingresos.

2.4. Pagos el sistema de seguridad social integral

RASH Ingeniería y sus contratistas efectúan la afiliación de cada trabajador al sistema de seguridad social, el cual está definido como el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley.

Este es un sistema que cubre eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar.

Beneficios para trabajadores

- Garantía de protección de los derechos fundamentales.
- Prestaciones asistenciales y económicas para el trabajador y su familia.
- Generación de ingresos que mejoran la económica doméstica.
- Recreación y cultura para el trabajador y la familia.
- Seguridad y salud en el trabajo.

Beneficios para empleadores

- Permitir que los trabajadores y sus familias se beneficien del sistema de seguridad social integral.
- Crear y mantener un ambiente laboral seguro para los trabajadores y contratistas.
- Cobertura de los riesgos por parte del sistema
- Cumplimiento de las normas
- Aumento de la productividad del negocio.

Cuadro 2. Beneficios de la seguridad social

3. Gestión en seguridad y salud en el trabajo – SST

A continuación, se presentan las medidas en seguridad y salud en el trabajo tomadas para ejecución de la construcción de la protección de la margen derecha del río magdalena tramo I, con el fin de prevenir, mitigar y controlar los impactos que se puedan generar en la salud física e integral del personal

que labora en la ejecución de las actividades diarias.

3.1. Señalización de campamento y frentes de obra

Se realizó la instalación de señales de tipo preventivo, informativo, obligatorio y de prohibición requeridas. Se verifica el buen estado de todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra y se realizan inspecciones del frente de trabajo para comprobar el estado en el cual se encuentran, ubicación y legibilidad de las señales.

- Las señales preventivas, por su carácter de seguridad, se utilizan principalmente en las áreas donde se estén adelantando labores constructivas.
- Con el fin de aislar las áreas donde se están realizando actividades constructivas, se instaló un cerramiento con lamina de zinc y madera rolliza delimitando el perímetro de la obra.
- La señalización también se ubica en aquellos lugares donde se encuentran productos peligrosos o donde se requiera advertir sobre la restricción y el riesgo existente en la zona.
- Se realizó la ubicación y señalización de elementos de emergencia tales como: camilla, botiquín y extintor multipropósito. Quedando ubicado en un sitio que se encuentra libre de obstáculos y que permite actuar rápidamente y sin dificultad en caso de cualquier emergencia.



3.2. Manejo de maquinaria y equipos

Previo a la utilización de maquinaria y equipos en la obra, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Contar con documentación reglamentaria (cuando aplique)
- Diligenciar preoperacionales
- Diligenciar permisos de trabajo (cuando aplique)
- Informar actos y condiciones inseguras
- Evitar juegos que pongan en peligro la seguridad del personal
- Seguir instrucciones
- Realizar sugerencias cuando se consideren pertinentes
- Realizar una limpieza constante de todos los elementos de trabajo
- Uso de los elementos de protección personal acordes a cada una de las labores de la obra

3.3. Elementos de protección personal - EPP

El elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo; las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona
- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador

Todos los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de Protección Personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable se encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Titulo III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II, Artículos 176 a 201). Dentro de esta Resolución, podemos encontrar la clasificación que se hace de los elementos de protección personal de acuerdo a la zona que protege. Esta clasificación es la siguiente:

- Protección de cabeza y rostro
- Protección respiratoria
- Protección de manos y brazos




CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

- Protección de pies y piernas

En RAHS Ingeniería S.A.S, se cumple con la normatividad legal vigente haciendo entrega al personal contratado de cada uno de los EPP y dotación requerida para la ejecución de las actividades; se diligencia un formato de entrega el cual se firma para constatar que se realizó y que el trabajador la recibió.

A continuación, se evidencia mediante registro fotográfico el cumplimiento de este ítem:



3.4. Cronograma de inspecciones (general, extintor, botiquín, EPP, equipos y herramientas, sustancias químicas)

Las inspecciones de seguridad realizadas en las actividades ejecutadas en la construcción de la protección de la margen derecha del río magdalena, son una técnica analítica de seguridad que consisten en un análisis realizado mediante observación directa del área de trabajo, equipos y procesos, con el fin de identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo.

Para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en seguridad y salud en el trabajo (SST) se realizaron las siguientes inspecciones:



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23



INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE
SEPTIEMBRE

Responsable: Jenny Marcela Rueda Posada - Profesional SST

TIPO INSPECCION O PREOPERACIONAL	PERIODICIDAD	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
E.P.P	1 Por semana	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Instalaciones generales	1 Por semana	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Herramientas	1 Por semana	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Oxicorte	Diario (según su uso)	6	6	100%	SST - TRABAJADOR
Equipo de soldadura	Diario (según su uso)	6	6	100%	SST - TRABAJADOR
Pulidora	Diario (según su uso)	6	6	100%	SST - TRABAJADOR
Pala 12	Diario (según su uso)	6	6	100%	SST - TRABAJADOR
Pala 11	Diario (según su uso)	6	6	100%	SST - TRABAJADOR
Arnes y eslingas	Diario (según su uso por equipo)	6	6	100%	SST - TRABAJADOR
Botiquín y camilla	1 Por mes	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Extintor	1 Por mes	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Elementos de anclaje	Cuando aplique	0	0	N/A	SST - TRABAJADOR
Línea de vida	Cuando aplique	0	0	N/A	SST - TRABAJADOR
Embarcación fluvial	Cuando aplique	0	0	N/A	SST - TRABAJADOR

Cuadro 3. Cronograma de inspecciones

3.5. Cronograma de charlas

Las charlas son realizadas antes de iniciar la jornada laboral con el fin de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud. Por lo general, en las charlas se hablan de temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las áreas de trabajo y las medidas que se deben tomar para reaccionar ante estos eventos.

Es importante realizar charlas, ya que permite generar en los trabajadores un compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, demostrándoles que a la organización le importa su participación dentro de la empresa, y que son pieza fundamental para el desarrollo de esta.

En RAHS Ingeniería S.A.S, se ejecuta un cronograma mensual de charlas diarias (ver cuadro 4. cronograma de charlas) con el objeto de:

- Suministrar a los trabajadores información acerca de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de preservar la vida, la integridad de las personas y de los bienes de la empresa en la que laboran.
- Estar motivado y estimulado para orientar las actividades y la



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

conducta hacia el cumplimiento de unos objetivos ya establecidos.

- Efectuar recomendaciones de cómo actuar para diversas situaciones que se presenten.
- Sensibilizar al trabajador sobre el autocuidado.
- Disminuir el índice de accidentabilidad.
- Fortalecer los mecanismos de comunicación.

Las charlas de seguridad y salud y salud en el trabajo - SST, toman el periodo del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024:

	CRONOGRAMA DE CHARLAS AGOSTO 2024
Responsable SST: Jenny Marcela Rueda Posada	
FECHA	TEMA
26-ago-24	Pilotaje - Recomendaciones técnicas
27-ago-24	El ruido en la actividades de pilotaje
28-ago-24	Espacio reservado para el área social
29-ago-24	Espacio reservado para el área ambiental
30-ago-24	Buen trato - Relaciones sociales y laborales
31-ago-24	Pausa activa - Confianza
1-sep-24	DOMINGO

Cuadro 4. Charlas



3.6. Acompañamiento en campo durante la ejecución de actividades

Se realiza acompañamiento en las actividades de campo con el fin de verificar las buenas prácticas de trabajo seguro, el uso adecuado de elementos de protección personal y el porcentaje de ejecución y avance de obra.



3.7. Pausas activas y calistenia

Esta actividad se realiza previo al inicio de la jornada laboral y durante el día se llevan a cabo sesiones de pausas activas, con el fin de mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo.

3.8. Orden y aseo

El orden y el aseo en los lugares de trabajo se inician desde la construcción y diseño de las edificaciones; se mantienen eliminando lo innecesario y clasificando lo útil, acondicionando los medios para guardar y localizar el material fácilmente, evitando ensuciar y limpiando enseguida y promoviendo los comportamientos seguros. Como resultado de lo anterior se logra:

- Salud y eficiencia personal
- Seguridad y eficiencia del sistema productivo
- Reducción de los costos
- Conservación del medio ambiente





3.9. Medicina del trabajo

En este punto se relacionan las atenciones médicas que se presentaron en el periodo:


ATENCIÓNES MEDICAS DURANTE EL PERIODO		
Tipo de atención	Número de casos	Total, de casos
Atención por ARL	0	0
Consultas EPS	0	0
Atención de primeros auxilios	0	0

4. Consolidado de accidentalidad en el periodo

RASH Ingeniería durante el periodo de ejecución de actividades que va del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024, no registró ningún tipo de incidente ni accidente laboral.

NOTA: Si este suceso repentino llegase a ocurrir se procedería al reporte con ARL Bolívar y a su respectiva investigación.

4.1. Indicadores




Índice de frecuencia

(Nº Accidentes con incapacidad / HHT) x 240.000

0

$$\frac{0}{828,0 \text{ HHT}} \times 240.000 = 0$$




Índice de severidad

(Nº días por incapacidad / Horas – hombre trabajadas) x 240.000

0

$$\frac{0}{828,0 \text{ HHT}} \times 240.000 = 0$$




Índice de lesiones incapacitantes



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

$$(IF \times IS) / 1000$$

$$\frac{(0 \times 0)}{1000} = 0$$





CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

ANEXOS



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

Análisis seguro de trabajo



AST
ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev. 3 (22/06/2017)

Página 1 de 2

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA No 4046-23	CLIENTE:	Alcaldía de Barrancabermeja				
FECHA:	26 agosto al 01 de septiembre 2024	PERSONAL INVOLUCRADO					
ÁREA DE TRABAJO:	Operativa	PROFESIÓN	TÉCNICO	ING. / PROF.	OTRA		
RESPONSABLE AREA:	Residente de obra	CANTIDAD:	2	2	2		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA		NOMBRE	CARGO	FIRMA			
Alistamiento corte y soldadura (incluye juntas en tubería) - Proyecto Construcción de la protección de la margen derecha del río Magdalena tramo I en el municipio de Barrancabermeja, Santander		José Zaira Wotter	Ayudante				
		José Luis Herrera	Ayudante				
		Cristian Cano	Soldador				
		Luis Espinosa	Soldador				
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA TAREA:	Obra - área operativa	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR		EPP REQUERIDOS			
PERMISOS REQUERIDOS:	Permiso en caliente Preoperacional equipo de soldadura Preoperacional equipo oxicorte Preoperacional pulidoras	Equipo oxicorte, equipo de soldar, biseladora, pulidoras, llaves, masetas, sancel, extensiones, taladros, destornilladores, gato hidráulico diferenciales		Casco, peto, guantes de carnaa o vaqueta de 12" o tipo soldador, tapa oídos, botas de seguridad, gafas, careta y ropa de trabajo			
1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS DE LA TAREA (QUIEN, CÓMO, CUANDO, DONDE Y POR QUÉ?)		PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO DE LA TAREA	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CADA PASO DE LA TAREA			
Inspección y reconocimiento del área de trabajo		Locativo, (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Físico: Exposición a rayos UV Biológico: Virus	Caídas, golpes, fracturas, tronchaduras, en cualquier parte del cuerpo, síntomas respiratorios	1. Asignación de tareas y divulgación de ATS. 2. Realizar inspección del área que se encuentre libre de obstáculos y presencia de líquidos o aceites. 3. Señalizar y demarcar el área de trabajo con cinta de peligro. 4. Realizar inspección de las herramientas y equipos a utilizar en la actividad. 5. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escalerías, obstáculos en el área. 6. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación) 7. Usar protección respiratoria cuando se tengan síntomas gripales			



AST
ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev. 3 (22/06/2017)

Página 2 de 2

2. EVALUACION DEL RIESGO (SISO, SUPERVISOR O POR EL ENCARGADO DE LA TAREA)

NIVEL DE RIESGO: C x E x P =				RIESGO				POSIBLE FATALIDAD			
								SI		NO	x
Se requiere acción de Mejora								Divulgada a todos involucrados	SI x	NO	# PERSONAS
								Al Área SISO si el resultado es mayor de 70	SI x	NO	# PERSONAS

5. PLAN DE ACCION (POR SUPERVISOR Y EQUIPO) Si el resultado anterior es superior a 70

ACCION 1: _____ N/A _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
Responsable: _____
ACCION 2: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
Responsable: _____
ACCION 3: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
Responsable: _____

6. EFECTIVIDAD ESPERADA. EL RIESGO SE REDUCIRÁ POR:

ELIMINACION: _____ SUSTITUCION: _____ AISLAMIENTO: _____ CONTROL TECNICO: _____ CONTROL ADMINISTRATIVO: _____ E.P.P. _____

7. NUEVA EVALUACION DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO: C x E x P = _____ RIESGO : _____

8. ACCIONES

9. ACEPTACION (QUEN COMUNICA?)

TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES	SI _____ NO _____	GERENCIA	SUPERVISOR SISO
LAS ACCIONES SE PUEDEN GESTIONAR EN EL DEPARTAMENTO	SI _____ NO _____	INGENIERO RESPONSABLE	CAPATAZ/MAESTRO
SI APLICA A QUIEN DEBE ESCALARSE?		EQUIPO	RESPONSABLE TAREA


10. 2a COMUNICACIÓN

REALIZADA A TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS: SI ☒ NO _____

ELABORADO POR	CARGO	FIRMA	VoBo RESPONSABLE
Jenny Marcela Rueda Posada	Profesional SG-SST		

		AST ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO		Cod: FR08184 Rev: 3 (22/06/2017) Pagina 1 de 2	
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA No 4046-23	CLIENTE:	Alcaldía de Barrancabermeja		
FECHA:	26 agosto al 01 de septiembre 2024	PERSONAL INVOLUCRADO			
ÁREA DE TRABAJO:	Operativa	PROFESIÓN	TÉCNICO	ING. / PROF.	OTRA
RESPONSABLE AREA:	Residente de obra	CANTIDAD:	3	2	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA		NOMBRE	CARGO	FIRMA	
Izaje de piezas y tubería - Proyecto Construcción de la protección de la margen derecha del río Magdalena tramo I en el municipio de Barrancabermeja, Santander		Dagoberto Sepúlveda	Operador	Augusto	
		Fredy Suarez	Ayudante	[Firma]	
		Edgar Mora	Operario	[Firma]	
		Marcos Delgado	Operario	[Firma]	
		Rolando Mercado	Operario	[Firma]	
		Claudia Salcedo	AUX. Vial	[Firma]	
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA TAREA:	Obra - área operativa	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR		EPP REQUERIDOS	
PERMISOS REQUERIDOS:	Preoperacional Grúa	Palanquilla		Casco, botas de seguridad, chaleco reflectivo, guantes, gafas, ropa de trabajo	
1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS DE LA TAREA (QUIÉN, CÓMO, CUANDO, DÓNDE Y POR QUÉ?)		PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO DE LA TAREA	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CADA PASO DE LA TAREA	
Inspección y reconocimiento del área de trabajo		Locativo (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo). Físico: Exposición a rayos UV. Seguridad Vial (Accidentes - incidentes vehiculares, tránsito de vehículos y personas, vías de acceso con espacio reducido).	Caídas, golpes, fracturas, tronchaduras, en cualquier parte del cuerpo, accidentes de tránsito.	1. Asignación de tareas y divulgación de ATS. 2. Realizar inspección del área que se encuentre libre de obstáculos y presencia de líquidos o aceites. 3. Señalizar y demarcar el área de trabajo con cinta de peligro. 4. Realizar inspección de las herramientas y equipos a utilizar en la actividad. 5. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras, obstáculos en el área. 6. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación).	
Inspección de equipos (incluye grúa y carga)		Locativo (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo). Biológico: Virus. Seguridad Vial (Accidentes - incidentes vehiculares, tránsito de vehículos y personas, vías de acceso con espacio reducido). Físico: Exposición a rayos UV. Público: Robos, atracos.	Caídas, golpes, fracturas, tronchaduras, en cualquier parte del cuerpo, atropellamiento, robos, atracos, heridas corto punzantes, otros síntomas digestivos (consumo de alimentos por el sitio de trabajo - puerto galán). Riesgo de caída al río (ahogamiento).	1. Diligenciar preoperacionales. 2. Realizar inspección del área que se encuentre libre de obstáculos y presencia de líquidos o aceites. 3. Señalizar y demarcar el área de trabajo con cinta de peligro. 4. Realizar inspección de las herramientas y equipos a utilizar en la actividad. 5. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras, obstáculos en el área. 6. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación). 7. Conocer los centros de atención a emergencias. 8. Consumir agua potable y evitar el consumo de alimentos que no cumplan con las medidas de higiene y salubridad. 9. Conocer técnicas de hombre al agua (saber nadar). 10. Verificar certificados de aptitud del operador.	

REALIZADA A TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS: SI ☒ NO ☐

ELABORADO POR	CARGO	FIRMA	VOBO RESPONSABLE
Jenny Marcela Rueda Posada	Profesional SG-35T		



AST
ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev: 3 (22/06/2017)

Página 1 de 2

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA No 4046-23	CLIENTE:	Alcaldía de Barrancabermeja			
FECHA:	26 agosto al 01 de septiembre 2024	PERSONAL INVOLUCRADO				
ÁREA DE TRABAJO:	Operativa	PROFESIÓN	TÉCNICO	ING. / PROF.	OTRA	
RESPONSABLE AREA:	Residente de obra	CANTIDAD:	1	2	1	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA		NOMBRE	CARGO	FIRMA		
Pintura de Tubería - Proyecto Construcción de la protección de la margen derecha del río magdalena tramo I en el municipio de Barrancabermeja, Santander		Ramiro Angaita	Cadenero			
		Jose Luis Hennera	Ayudante			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA TAREA:	Obra - área operativa	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR		EPP REQUERIDOS		
PERMISOS REQUERIDOS:	Preoperacional pulidora Permiso en caliente Permiso de trabajo con pulidora	Pulidora, grata, rodillo		Casco, tapa oídos, botas de seguridad, gafas y ropa de trabajo, protección respiratoria, peto, guantes, careta		
1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS DE LA TAREA (QUIEN, COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE?)		PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO DE LA TAREA	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CADA PASO DE LA TAREA		
Inspección y reconocimiento del área de trabajo		Locativo, (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Físico: Exposición a rayos UV	Caídas, golpes, fracturas, tronchaduras, en cualquier parte del cuerpo	1. Asignación de tareas y divulgación de ATS. 2. Realizar inspección del área que se encuentre libre de obstáculos y presencia de líquidos o aceites. 3. Señalizar y demarcar el área de trabajo con cinta de peligro. 4. Realizar inspección de las herramientas y equipos a utilizar en la actividad. 5. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras, obstáculos en el área. 6. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación)		
Alistamiento y traslado de herramientas y pintura		Locativo, (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Físico: Exposición a rayos UV Mecánico: (manejo de cargas, herramientas) Químico: Líquidos, gases y vapores	Lesiones en cualquier parte del cuerpo, Machucones, caída de objetos, deshidratación, Dolores Lumbares, lesiones en la espalda, síntomas respiratorios, irritación cutánea y ocular	1. Realizar inspección de las herramientas y equipos a utilizar en la actividad 2. Implementar señalización preventiva y/o informativa (cinta de peligro, entre otros) para cercar el área de trabajo. 3. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación), extintor multipropósito y botiquín 4. En caso de una emergencia activar el Medevac y remitir al centro médico más cercano. 5. Divulgación de FDS del producto químico		

[illegible]



AST
ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev: 3 (22/06/2017)

Página 2 de 2

2. EVALUACION DEL RIESGO (SISO, SUPERVISOR O POR EL ENCARGADO DE LA TAREA)

NIVEL DE RIESGO:	C	x	E	x	P	=	RIESGO	SI	NO	x
Se requiere acción de Mejora							<20			
							SI	NO	# PERSONAS	5
							SI	NO	# PERSONAS	1

5. PLAN DE ACCION (POR SUPERVISOR Y EQUIPO) Si el resultado anterior es superior a 70

ACCION 1: _____ N/A _____
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
ACCION 2: _____
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
ACCION 3: _____
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____

6. EFECTIVIDAD ESPERADA. EL RIESGO SE REDUCIRÁ POR:

ELIMINACION: _____ SUSTITUCION: _____ AISLAMIENTO: _____ CONTROL TECNICO: _____ CONTROL ADMINISTRATIVO: _____ E.P.P. _____

7. NUEVA EVALUACION DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO:	C	x	E	x	P	=	RIESGO :	SI	NO
------------------	---	---	---	---	---	---	----------	----	----

8. ACCIONES

9. ACEPTACION (QUEN COMUNICA?)

TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES	SI	NO	GERENCIA	SUPERVISOR SISO
LAS ACCIONES SE PUEDEN GESTIONAR EN EL DEPARTAMENTO	SI	NO	INGENIERO RESPONSABLE	CAPATAZ/MAESTRO
SI APLICA A QUIEN DEBE ESCALARSE?			EQUIPO	RESPONSABLE TAREA

10. 2a COMUNICACIÓN

REALIZADA A TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS: SI ☒ NO ☐

ELABORADO POR	CARGO	FIRMA	VcBo RESPONSABLE
Jenny Marcela Rueda Posada	Profesional SG-SST		



AST
ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev: 3 (22/06/2017)

Página 1 de 2

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA No 4046-23	CLIENTE:	Alcaldía de Barrancabermeja			
FECHA:	26 agosto al 01 de septiembre 2024	PERSONAL INVOLUCRADO				
ÁREA DE TRABAJO:	Operativa	PROFESIÓN	TÉCNICO	ING. / PROF.	OTRA	
RESPONSABLE AREA:	Residente de obra	CANTIDAD:	4	4	3	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA		NOMBRE	CARGO	FIRMA		
Pilotaje - Incado (incluye posicionamiento topográfico, izaje del pilote, engorrido e incado) - Proyecto Construcción de la protección de la margen derecha del río Magdalena tramo I en el municipio de Barrancabermeja, Santander		Ramiro Angasta	cadenero			
		Dayoberto Sepúlveda	operador			
		Fredy Saez	Apoyante			
		Edgar Mora	Pomero			
		Marcos Delgado	Pomero			
		Rolando Mercado	Pomero			
		Patricia Moncada	Topógrafo			
		Claudia Salcedo	AUXILIAR			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA TAREA:	Obra - área operativa	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR		EPP REQUERIDOS		
PERMISOS REQUERIDOS:	Permiso de trabajo en alturas Preoperacional grúa Preoperacional equipo de pilotaje Inspección general de herramientas	Palagrua, barcaza cap. 300Tn, remolcador o motor canoa, herramienta menor		Casco, gafas, guantes de vaqueta, tapa oídos, capuchón, ropa de trabajo, botas de seguridad, EPCC cuando aplique realizar trabajo en alturas y chaleco salva vidas		
1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS DE LA TAREA (QUIEN, COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUÉ?)		PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO DE LA TAREA	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CADA PASO DE LA TAREA		
Inspección y reconocimiento del área de trabajo		Locativo, (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Físico: Exposición a rayos UV	Caídas, golpes, fracturas, tronchaduras, en cualquier parte del cuerpo, irritación en la piel y lesiones por exposición a rayos UV	1. Asignación de tareas y divulgación de ATS. 2. Realizar inspección del área que se encuentra libre de obstáculos. 3. Señalizar y demarcar el área de trabajo con cinta de peligro. 4. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras, obstáculos en el área. 5. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación)		
Inspección de torre en general, guaya y pala		Locativo, (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Físico: Exposición a rayos UV Caída en alturas, ahogamiento	Caídas, golpes, fracturas, tronchaduras, en cualquier parte del cuerpo, traumatismos, luxaciones, muerte, amputaciones,	1. Asignación de tareas y divulgación de ATS. 2. Señalizar y demarcar el área de trabajo con cinta de peligro. 3. Realizar inspección de las herramientas y equipos a utilizar en la actividad. 4. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras, obstáculos en el área. 5. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación) 6. Usar equipos de protección contra caídas 7. Cuando aplique utilizar chaleco salva vidas 8. Contar con elementos de atención a emergencias		



AST
ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR05164

Rev: 3 (22/06/2017)

Página 2 de 2

2. EVALUACION DEL RIESGO (SISO, SUPERVISOR O POR EL ENCARGADO DE LA TAREA)				POSIBLE FATALIDAD		
NIVEL DE RIESGO:	C	x	E	x	P	=

RIESGO

>400

SI

NO

x

Se requiere acción de Mejora

SI ____ NO x ____

Divulgada a todos involucrados

SI x NO # PERSONAS

5

Al Área SISO si el resultado es mayor de 70

SI x NO # PERSONAS

1

5. PLAN DE ACCION (POR SUPERVISOR Y EQUIPO) Si el resultado anterior es superior a 70

ACCION 1: N/A

Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____

ACCION 2: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____

Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____

ACCION 3: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____

Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____

6. EFECTIVIDAD ESPERADA. EL RIESGO SE REDUCIRÁ POR:

ELIMINACION: _____ SUSTITUCION: _____ AISLAMIENTO: _____ CONTROL TECNICO: _____ CONTROL ADMINISTRATIVO: _____ E.P.P. _____

7. NUEVA EVALUACION DEL RIESGO

POSIBLE FATALIDAD

NIVEL DE RIESGO: C x E x P = RIESGO : _____

SI

NO

8. ACCIONES

9. ACEPTACION (QUEN COMUNICA?)

TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES

SI ____ NO ____

GERENCIA

SUPERVISOR SISO

LAS ACCIONES SE PUEDEN GESTIONAR EN EL DEPARTAMENTO

SI ____ NO ____

INGENIERO
RESPONSABLE

CAPATAZ/MAESTRO

SI APLICA A QUIEN DEBE ESCALARSE?

EQUIPO

RESPONSABLE TAREA

10. 2a COMUNICACIÓN

REALIZADA A TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS: SI x NO ____

ELABORADO POR	CARGO	FIRMA	VcBo RESPONSABLE
Jenny Marcela Rueda Posada	Profesional SG-SST		



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

Permisos de Trabajo

	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
10 El sitio donde se ejecutaron los trabajos se han estado completamente (limpiando, cinta, cono) para no permitir el paso de personas																		
11 Trabajos con andamios (Sistema de acceso)																		
1 La estructura del andamio es estable y metálica?																		
2 Esta en buenas condiciones, completa y ha sido revisado?																		
3 Todos los puentes están debidamente anclados y anclados?																		
4 El piso de apoyo está firme y bien revisado?																		
5 Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados?																		
6 Si el andamio es menor tiene el seguro en posición de bloqueo?																		
7 La plataforma de trabajo está completa y cubre la extensión del andamio?																		
8 La plataforma de trabajo tiene barandas a (110 y 35 cm)?																		
9 Están limpias de vida segura e independiente al andamio?																		
10 Las instalaciones eléctricas cercanas han sido aisladas/identificadas?																		
11 En caso de usar andamio colgante, están los puentes lubricados y en buen estado?																		
12 El sistema de sujeción del andamio colgante está bien asegurado?																		
13 Están instalados los guardapiés?																		
14 Se certifica adecuadamente el andamio y se coloca la tarjeta de autorización?																		
15 Trabajos con escalera sin extensores y/o escalera tipo tijera. (Sistema de acceso)																		
1 La distancia entre escalones es la misma y máx. 40 cm?																		
2 Están los pases en buen estado?																		
3 Los largueros son máximo de 5 m.?																		
4 Sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior?																		
5 Están colocadas frente a ventanillas o puertas?																		
6 Están las uniones óptimas entre pases y pases?																		
7 Es posible amarrar la escalera?																		
8 Escalera de tijera con tensores en optimo estado?																		
9 Trabajos con escalera de extensores. (Sistema de acceso)																		
1 Están las huellas en buen estado?																		
2 Están las uniones óptimas entre pases y pases?																		
3 Están los puntos de agarre en buen estado?																		
4 Es la escalera de material dieléctrico?																		
5 El extremo superior sobresale 100 cm del borde de la superficie a trabajar?																		
6 La cuerda para la extensión está amarrada y en buen estado?																		
7 Si no es posible amarrar hay un ayudante para sostener la escalera?																		
8 La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud?																		
9 Trabajos en techos																		
1 Están las tablas colocadas en forma adecuada sobre los leñados?																		
2 Están las tablas en buenas condiciones?																		
3 El personal que trabaja en el área tiene conocimiento del trabajo que se va a realizar.																		
4 Esta el área debidamente aislada y señalizada?																		
5 Se verificó si la estructura (correas y correas) se encuentran en buen estado?																		
6 Se han inspeccionado líneas de energía cerca de las estructuras y se han bloqueado y desenergizado si no están aisladas?																		
7 Trabajos con aislador de personal y/o grúa conector (Sistema de acceso)																		
1 La carreta está en buen estado?																		
2 El operador tiene la certificación de competencia?																		
3 El personal cuenta con arnés, casco y ellinga adecuada y en buen estado?																		
4 Los aparatos, ellingas, estrobos y griletes que se van a utilizar se encuentran en buen estado, sin fissuras y sin desgaste excesivo?																		
5 Los aparatos cumplen con la capacidad de carga y están certificados?																		
6 La horquilla en ángulo es el adecuado?																		
7 Se realizó la inspección pre-operativa del equipo?																		
8 Se demarco y señalizó el área de trabajo, mínimo 3 mts. de radio de operación de la grúa?																		
9 Medidas de prevención contra caídas en alturas																		
1 Se han revisado las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajos en alturas.																		
2 Se han analizado todos los posibles sistemas de ingeniería para prevención de caída																		
3 Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Delimitación del área)																		
4 Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Señalización del área)																		
5 Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)																		
6 Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Ayudante de seguridad)																		
11 Requerimiento de documentación																		
1 Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)																		
2 Se han revisado los certificados de aptitud médica ocupacional de cada trabajador para trabajos en alturas vigente.																		
3 He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)																		
12 Afectaciones (Determinadas por el coordinador de trabajo en alturas)																		
¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI																		
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI																		
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explicar)																		

15) Manifiesto y firma de los trabajadores autorizados para operar la actividad

MANIFIESTO QUE ME ENCONTRÉ EN CONDICIONES FÍSICAS Y MENTALES ÓPTIMAS PARA DESEMPEÑAR MI LABOR DE FORMA EFICIENTE, ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE COMPRENDO LAS PRECAUCIONES Y CONTROLES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, DE AGUAL MANERA ME COMPROMETO A REPORTAR AL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS EL DETECTOR O DAÑO DE LOS SISTEMAS INDIVIDUALES O COLECTIVOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, ASÍ MISMO, MANIFIESTO HABER REALIZADO LA INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS INDIVIDUALES DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS (ARNES Y ESPALGA) LOS CUALES RELACIONO AL PIE DE MI FIRMA, ENCONTRANDOLOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO Y EFECTUACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE AMPLAN EL PRESENTE PERMISO

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	CARGO	EQUIPO	FIRMA DE TRABAJADOR AUTORIZADO				
						Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
1	Marcos Delgado Medina	CC	104839516	Tornero	Arnes	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
2	Rolando Mercado	CC	72050630	Tornero	Esparza					
3	Edgar Mora Perez	CC	78382197	Tornero	Esparza					
4					Esparza					
5										
6										

16) Nombre y firma de quien autoriza, ajunto al trabajo y quien verifica las condiciones de seguridad.

HABER VERIFICADO PERSONALMENTE LA PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS, ÁREA DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ESTE PERMISO Y CONSIDERAMOS SEGURO PROCEDER CON LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO, ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES Y MEDIO AMBIENTE. TAMBIÉN ME COMPROMETO A VERIFICAR EL ESTADO DE LOS EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS, BIELNGAS - ÁRNES DE LOS TRABAJADORES RELACIONADOS EN ESTE PERMISO DE TRABAJO CONCLUYENDO QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO Y EFECTUACIÓN EN LAS ACTIVIDADES AMPLIADAS EL PRESENTE PERMISO.

RESPONSABLE O QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE COMPLETO: Gilberto Carach FIRMA: [Firma]

COORDINADOR TIA

NOMBRE COMPLETO: Macela Kuedi FIRMA: [Firma]

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS / AYUDANTE DE SEGURIDAD

NOMBRE COMPLETO: Macela Kuedi FIRMA: [Firma]

17) Observaciones

16) Renovación del permiso (cambio de turno)

RESPONSABLE O QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE COMPLETO: Gilberto Carach FIRMA: [Firma]

COORDINADOR TIA

NOMBRE COMPLETO: Macela Kuedi FIRMA: [Firma]

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS / AYUDANTE DE SEGURIDAD

NOMBRE COMPLETO: Macela Kuedi FIRMA: [Firma]

17) Cancelación/cierre permiso de trabajo

El presente permiso de Trabajo se cancelará, en los siguientes casos:

Cuando las condiciones del trabajo o realizar se ven alteradas/cambian (efectos atmosféricos, estructuras, procedimientos, entre otros).

Cuando se identifique que no se cumplen con las medidas de prevención y/o protección establecidas para el desarrollo de la actividad y registrada en el presente registro.

Cuando se identifique que un trabajador presenta actos inseguros o en el lugar de trabajo bajo la autorización y supervisión del responsable del trabajo se evidencia condiciones inseguras.

RESPONSABLE DEL TRABAJO

NOMBRE COMPLETO: Gilberto Carach FIRMA: [Firma]

VALIDACIÓN COORDINADOR TIA

NOMBRE COMPLETO: Macela Kuedi FIRMA: [Firma]

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE		Cod: FRO8173 Rev: 1 (08/10/2011)
SOLICITANTE		
Nombre	Luis Espinosa	
Area	Cargos	
Descripción del trabajo a realizar	Soldador	
Lugar exacto de la ejecución:	No. De personas 4	
Herramientas y equipos a utilizar:	Equipo de oxígeno, soldadura, pulidora, maza	
Fecha de ejecución (D.M.A.)	26-08-24	
Revalidación 1	Desde 26-08-24	Hasta 26-08-24
Revalidación 2	Desde 26-08-24	Hasta 26-08-24
Revalidación 3	Desde 26-08-24	Hasta 26-08-24
Termina (D.M.A.)	01-09-24	
Firma del Jefe o Gestor	[Firma]	
Firma del Jefe o Gestor	[Firma]	
Firma del Jefe o Gestor	[Firma]	
PRECAUCIONES		
¿Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible?	SI	N/A
¿Se verificó el buen funcionamiento del equipo de soldadura (sea eléctrico, oxiacetilénico, u otro)?	/	
¿¿Llévase a la mano un equipo extintor multipropósito o un equipo acorde al área donde se va a realizar el trabajo?	/	
¿Verificó que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias?	/	
¿Se identificaron los riesgos específicos del área en donde se va a realizar el trabajo?	/	
¿Cuenta con la señalización de precaución adecuada para el trabajo?	/	
¿El área está ventilada de forma natural y/o artificial?	/	
¿Inspeccionó los alrededores, atmósfera, dirección del viento y el equipo contra incendio satisfactoriamente?	/	
¿Se verificó que el consumo de energía del equipo a usar es acorde con la capacidad del punto de toma de energía?	/	
¿Se encuentran en buen estado las instalaciones eléctricas a usar?	/	
¿Se verificó la capacidad de carga del punto de toma de energía eléctrica?	/	
¿El equipo para soldar o cortar está en un lugar seguro y las conexiones a tierra están bien hechas?	/	
ES NECESARIO USAR		
Botas de seguridad dieléctricas	SI	N/A
Guantes en ceramita	/	
Cinturón y/o chaleco portaherramientas	/	
Gafas	/	
Protector respiratorio para gases y vapores	/	
Protección Auditiva	/	
- Protector Desechable	/	
- Protector tipo copa	/	
Observaciones:	Se cuenta con extintor en el área de trabajo	
AUTORIZACION		
He revisado este permiso y encuentro seguro el trabajo	[Firma]	
Firma del jefe o Gestor del contrato	Firma del Solicitante	
Comprendo las instrucciones consignadas en este permiso	Luis Espinosa	
Encargado de ejecutar el trabajo:	31-08-24	
Trabajo terminado:	Hora: 11:00am	
He verificado el área de trabajo y ésta se encuentra limpia, ordenada y en condiciones seguras	Trabajo Terminado ☒	
Trabajo no terminado ☐	Observaciones	
Firma del jefe o Gestor del contrato	[Firma]	

Ver información a tener en cuenta en el reverso del formato.


Si durante la ejecución del trabajo se deja de cumplir alguno de los parámetros registrados en este permiso, la responsabilidad de la seguridad de los trabajadores será asumida por el contratista.

				PERMISO PARA TRABAJO CON PULIDORA		VERSION: 1 FECHA: 15-12-23	
Generalidades							
FECHA:	26	08	24	ACTIVIDAD A REALIZAR:	Burlado, cate y gratado de tubería		
NOMBRE:	JOSE ROSA			ADMINISTRACIÓN	CONTRATISTA		
PROYECTO:	Cambio 4046-23				MYS ESPINOSA		
ITEM				SI	NO	NA	
CONDICIONES DE LA PULIDORA							
Se verifico el estado de las conexiones electricas (extensiones, conexiones y tomas)							
Se encuentra en buen estado la carcasa							
El estado y la instalación del mango es el adecuado							
El SWITCH ON/OFF se encuentra en buen estado es decir no se encuentra con interrupcion							
La pulidora tiene laseraciones, fisuras o rupturas.							
Cuenta con el disco adecuado para la tarea							
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (insertacion)							
Se encuentra en buen estado el disco de cortar o pulir							
Tiene la guarda de seguridad							
La guarda de seguridad se encuentra en buen estado							
Sen encuentra la guia de la guarda en buen estado							
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							
Protección auditiva							
Protección respiratoria							
Caretta facial							
Guantes							
Monogafas							
AMBIENTE Y/O ENTORNO							
Se ha instalado barreras o aislamiento apropiados para esta actividad							
Se encuentra personal en el área de corte							
El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables							
Requerimientos adicionales							
Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura.							
Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados.							
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?							
¿Cuales?							
Firma Trabajador: 				Firma SST: 			



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

Inspecciones y preoperacionales



		FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS		RAHS-FR- VERSIÓN 01 FECHA: 15/12/2023		
PROYECTO:		Comando 40-46-26		FECHA DE INSPECCIÓN: 31/08/24		
Ubicación del botiquín:		Buena		Ubicación de la camilla: Buena		
Marque con una X según las condiciones observadas:						
El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	NO	X	Localizado en lugar visible?	SI X NO	
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI X NO			El botiquín se encuentra señalizado?	SI NO X	
Fecha de recepción de elementos del botiquín:	2024			El botiquín es de:	Plástico X Metálico	
BUENO B REGULA R MALO M						
INSPECCIÓN DE BOTIQUINES						
Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	Cantidad	Observaciones
1 Estado del botiquín	X				7	
2 Manual uso de botiquín				X		
3 Cuello cervical	X				4	
4 Guantes de látex / nitrilo	X				1	
5 solución Salina	X				5	
6 Suero fisiológico				X		
7 Gasa estéril	X				20	
8 Venda triangular tipo cabestrillo				X		
11 Venda elástica	X				1	
12 Tapabocas						
13 Esparadrapo de tela				X		
14 Esparadrapo micropore				X		
15 Aplicadores de algodón				X		
16 Curas				X		
17 Bajalenguas	X				20	
18 Parches oculares	X					
19 Termómetro	X				1	
20 t. Intema	X				1	
21 Tijera trauma	X					
22 Mascara de reanimación RCP				X		
Otras observaciones:						
* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlos (médico o enfermera)						
INSPECCIÓN DE CAMILLA						
Descripción del elemento	B	R	M	No tiene		Observaciones
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X					
2 Señalización	X					
3 Estante del soporte	X					
4 Correas de seguridad	X					
5 Sujetadores para agarre	X					
6 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X					
Otras observaciones:						
Se realiza inspección manual de elementos						
Inspeccionó						
Nombre:	Tatiana Domégas					
Firma:						
Cargo:	GRU Social					



		INSPECCION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD	
RESPONSABLE:	<i>Marcelo Paredi</i>		
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>Defensa margen derecha Magdalena</i>		
CODIGO:	RAMS-FB-007		
VIGENCIA:	12/15/2023		
REV:			
VERSIÓN:	1		
No CONTRATO		4046-23	

Firma de quien realiza la inspección:

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA

[illegible]

2. ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS

[illegible]

3. PLAN DE ACCIÓN

3. PLAN DE ACCIÓN				
ITEM	Compromisos	Responsable	Fecha de Cierre	Registro
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

RAHS

FORMATO DE INSPECCION DE INSTALACIONES GENERALES

Código:

Versión:

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
PROGRAMA DE INSPECCIONES				PLANEADA	NO PLANEADA	
ENFASIS				FECHA	HORA	
INSPECCION REALIZADA POR				28-08-74	10:00 am	
1. INSTALACIONES LOCATIVAS PISOS-PASILLOS-OFICINAS						
			S	N	N/A	OBSERVACIONES
1.1	Las paredes están limpias y en buen estado sin deterioro de la pintura	/				
1.2	El sistema de iluminación se mantiene en óptima eficiencia y limpio	/				
1.3	Existen señales de seguridad visibles y correctamente ubicadas	/				
1.4	Las puertas y sus cerraduras están en buen estado	/				
1.5	Los pisos están limpios, secos, sin desperdicios, ni materiales innecesarios	/				
1.6	Las vías de circulación de pasillos están despejadas libres de obstáculos	/				
1.7	El espacio por punto de trabajo es suficiente para la realización de tareas	/				
1.8	La iluminación y ventilación del área es suficiente	/				
1.9	Los techos están en buen estado y bien asegurados	/				
1.10	Las chapas de las divisiones en vidrio se encuentran en buen estado	/				
1.11	Las divisiones en vidrio están en buen estado	/				
1.12	Los soportes de sujeción de las divisiones en vidrio se encuentran fijos al piso	/				
1.13	Los relieves sobre los cuales se soporta el vidrio se encuentran en buen estado	/				
1.14	Las divisiones corredizas de las salas de juntas funcionan debidamente	/				
2. AREAS DE ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS						
2.1	Las áreas de almacenamiento están señaladas	/				
2.2	Los materiales almacenados se encuentran correctamente identificados	/				
2.3	Los materiales se almacenan en su sitio sin invadir zonas de paso	/				
2.4	Los materiales se almacenan y ubican de manera segura, limpia y ordenada	/				
2.5	Se almacenan materiales combustibles y/o inflamables lejos de tomas o circuitos	/				
2.6	Se almacena algún tipo de material químico o tóxico se hace en forma adecuada, evitando posibles combinaciones o reacciones peligrosas con otros productos	/				
2.7	Las estructuras para realizar el almacenamiento están ancladas al piso y algunas a la pared	/				
2.8	Las estructuras no presentan oxidación, abolladuras o rajaduras en algunas de sus partes	/				
2.9	Los pesos más grandes están ubicados en las partes bajas y medias	/				
2.10	Se observan sólidos en la estructura cuando se ubican las cargas de materiales	/				
3. OTROS ASPECTOS						
3.1	Proxima al área de trabajo, la cual se mantiene ordenada y limpia	/				
3.2	Se permite consumir bebidas o alimentos en los puestos de trabajo	/				
3.3	Si existe una zona de cafetería en el área, esta mantiene ordenada y limpia	/				
TOTAL						
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS						
			FECHA	SC	NC	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
CONVENCIONES		SI (S)	NO (N)	NO APLICA (N/A)		
			SE CUMPLE (SC)	NO SE CUMPLE (NC)		
FIRMA DE QUIEN REALIZO INSPECCION		FIRMA RESPONSABLE AREA				
CARGO		CARGO				

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: RAHS-FR005
	PROCESO: GESTION INTEGRAL			
	TITULO: FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTA			
	DICIEMBRE 15 DE 2023	REVISIÓN:0	PAG. 1 DE 1	

FECHA:	Agosto 26 / 2024
OBRA:	Contrato 4046-23
AREA INSPECCIONADA:	Container Benquez
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	Unica la Renda

		B = BUENO	M = MALO	N.A = NO APLICA	ESTADO		
ITEM	DESCRIPCION	B	M	NA	B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES						
1	Se usa la adecuada al trabajo	/					
2	Se encuentran en buen estado	/					
3	Se guardan y portan adecuadamente	/					
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	/					
5	Se usan prensas de banco para sujetas	/					
B	HERRAMIENTAS DE CORTE						
1	Los cincos no presentan su cabeza tipo hongo	/					
2	Los cincos se encuentran afilados	/					
3	Las tarajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	/					
4	Las sequetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	/					
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	/					
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	/					
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	/					
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE						
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	/					
2	Sus caras y bordes están en buen estado	/					
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	/					
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES						
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	/					
2	Se observan en la llave huellas y palancas	/					
3	Se dispone de llaves para golpear	/					
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	/					
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	/					
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	/					
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	/					
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS						
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	/					
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	/					
3	Están limpias y lubricadas	/					
4	Tienen sus guardas	/					
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	/					
6	El cable y enchufe no presentan daños	/					
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	/					
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	/					
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	/					
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	/					
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	/					
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	/					
F	HERRAMIENTA NEUMATICA						
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	/					
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	/					
3	Se trabaja a las presiones indicadas	/					
4	La herramienta es descargada al terminar.	/					
G	HERRAMIENTA POR DETONACION						
6	El personal es autorizado	/					
7	Emplean los elementos de protección	/					
8	Se descarga y es almacenada	/					

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCION



INSPECCION PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS

PERIODO: Agosto 26-2024

PULIDORA N° N/A

MARCA: Dewalt

MARCA :	DIAS DE LA SEMANA													
DESCRIPCION	L		M		M		J		V		S		D	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LAS RPM (6.800)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADDO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO.)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA SISO														
FUERA DE SERVICIO														
SI														
NO														

OBSERVACIONES:



INSPECCIÓN DIARIA PREOPERACIONAL EQUIPO DE OXICORTE

FECHA DE INSPECCION-PREOPERACIONAL:
Agosto 26 - Septiembre 01

MODELO:
Victor

HORA QUE SE REALIZA LA INSPECCION-PREOPERACIONAL:
8:10 am

EQUIPO:
Oxicorte

LOCALIZACION:
Area de soldadura

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NIVELES DE GAS EN LOS CILINDROS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NIVELES DE OXIGENO EN EL TANQUE ESTACIONARIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REGULADORES DE GAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
REVISAR ESTADO DE ARRESTADORES DE LLAMA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO FISICO DE LAS MANGUERAS (FUGAS)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LAS CONEXIONES CUENTAN CON ABRAZADERAS. NO ESTAN SUJETAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EL CARRO PARA TRANSPORTAR LOS CILINDROS ES RESISTENTE, ESTÁ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CHISPAS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LAS VALVULAS DE PASO ABREN Y CIERRAN DE FORMA CORRECTA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BOQUILLA DE CORTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LAS VALVULAS REGULADORAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LAS MANGUERAS SON DE GOMA, NO TIENEN GRIETAS, NI GLOBOS, NI	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
QUEMADURAS, NI DESGASTE, NI PERDIDAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EL GAS TIENE COLOR ROJO Y EL OXIGENO COLOR VERDE O AZUL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LOS MANÓMETROS EN LAS VALVULAS REGULADORAS SON DE ALTA Y	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
BAJA PRESIÓN, TIENEN UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO, EL VIDRIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTÁ EN BUEN ESTADO Y CUENTA CON INDICACIÓN DE PRESIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MÁXIMA.														

FIRMA DEL OPERADOR


FIRMA SUP. HSE


OBSERVACIONES:
N/A

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

RAHS		INSPECCIÓN DIARIA PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA													
FECHA DE INSPECCIÓN: Agosto 26-2021		PROYECTO: Contrato 4046-23						MARCA: EW2406							
NOMBRE DE OPERADOR: Cristian Cano		EQUIPO: Moto soldador													
LOCALIZACIÓN: Mina de Pachuca															
DESCRIPCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	
Estado general	/		/		/		/		/		/		/		
Condiciones del sistema de refrigeración	/		/		/		/		/		/		/		
Estado del depósito de combustible (tanque)	/		/		/		/		/		/		/		
Funcionamiento del panel de control	/		/		/		/		/		/		/		
Prueba del Disyuntor Diferencial	/		/		/		/		/		/		/		
Nivel de aceite	/		/		/		/		/		/		/		
Estado del encendido (arranque)	/		/		/		/		/		/		/		
Funcionamiento de motor	/		/		/		/		/		/		/		
Radiador	/		/		/		/		/		/		/		
Correa ventiladora	/		/		/		/		/		/		/		
Fuente de energía	/		/		/		/		/		/		/		
Pérdida de fluidos (General)	/		/		/		/		/		/		/		
Bandeja para derrames	/		/		/		/		/		/		/		
Condición de los cables	/		/		/		/		/		/		/		
Sistema de aislamiento (revestimiento cables)	/		/		/		/		/		/		/		
Sistema de conexión (enchufes, etc.)	/		/		/		/		/		/		/		
Conexión a Tierra (cable a tierra)	/		/		/		/		/		/		/		
Estado de la pinza (conexión al cable)	/		/		/		/		/		/		/		
Otro:	/		/		/		/		/		/		/		
FIRMA OPERADOR		Cristian C.													
FIRMA SUPERVISOR/SISO		[Firma]													
OBSERVACIONES:		Se usó el equipo de soldadura para juntas de tubería de hincado.													

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda



INSPECCIÓN DE ESLINGA

CODIGO:	RAHS-FR-23
VIGENCIA:	15/12/2023
REV:	
VERSIÓN	1

OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena

No CONTRATO: 4046-23

Fecha de inspección	26-09-2024	Marca / Proveedor	EPI
Fecha de fabricación del equipo	Septiembre 2020	No. De serie / lote	2643614
Fecha de compra	Abril de 2024	Certificación vigente	SI
Fecha de puesta en uso	11/04/2024	Ficha técnica	SI
Fecha última inspección	N/A	Código asignado	1
CLASE / USO	Posicionamiento 50-20	Material	Poliéster y Acero

RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733	
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Marcos Delgado Medina	1096238516	

CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/	
1.3	Grietas		/	
1.4	Estiramiento excesivo		/	
1.5	Deterioro general		/	
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/	
1.7	Quemaduras		/	
1.8	Ausencia de nudos	/		
PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/	
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/	
2.3	Deterioro general		/	
2.4	Corrosión		/	
2.5	Otros		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)			
3.2	Picaduras, grietas			
3.3	Deterioro general			
3.4	Corrosión			
3.5	Otros			
HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)			
4.2	Picaduras, grietas			
4.3	Deterioro general			
4.4	Defecto de funcionamiento			
4.5	Corrosión			
4.6	Otros			

REPORTE DE HALLAZGOS

SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
2	27/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
3	28/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
4	29/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
5	30/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
6	31/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
7	1/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
8						
9						
10						



INSPECCIÓN DE ESLINGA

CODIGO:	RAHS-FR-23
VIGENCIA:	15/12/2023
REV:	
VERSION	1

OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena

No CONTRATO: 4046-23

Fecha de Inspección	26-08-2024	Marca / Proveedor	EPI
Fecha de fabricación del equipo	Febrero 2024	No. De serie / lote	10117587
Fecha de compra	Abril de 2024	Certificación vigente	SI
Fecha de puesta en uso	18/04/2024	Ficha técnica	SI
Fecha última Inspección	N/A	Código asignado	2
CLASE / USO	Posicionamiento 50-22	Material	Poliéster y Acero
RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733	
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Edgar Francisco Mora	78382197	

CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/	
1.3	Grietas		/	
1.4	Estiramiento excesivo		/	
1.5	Deterioro general		/	
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/	
1.7	Quemaduras		/	
1.8	Ausencia de nudos	/		
PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/	
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/	
2.3	Deterioro general		/	
2.4	Corrosión		/	
2.5	Otros		/	
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/	
3.2	Picaduras, grietas		/	
3.3	Deterioro general		/	
3.4	Corrosión		/	
3.5	Otros		/	
HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/	
4.2	Picaduras, grietas		/	
4.3	Deterioro general		/	
4.4	Defecto de funcionamiento		/	
4.5	Corrosión		/	
4.6	Otros		/	

REPORTE DE HALLAZGOS

SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
2	27/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
3	28/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
4	29/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
5	30/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
6	31/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
7	1/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	N/A
8						
9						
10						



INSPECCIÓN DE ESLINGA

CODIGO:	RAHS-FR-23
VIGENCIA:	15/12/2023
REV:	
VERSION	1

OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena

No CONTRATO: 4046-23

Fecha de inspección	26-08-2024	Marca / Proveedor	EPI
Fecha de fabricación del equipo	Diciembre de 2023	No. De serie / lote	9874602
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI
Fecha de puesta en uso	1/04/2024	Ficha técnica	SI
Fecha ultima inspeccion	N/A	Codigo asignado	3
CLASE / USO	Posicionamiento	Material	Poliestrer y Acero

RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733	
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Rolando Mercado Martinez	72050680	

CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/	
1.3	Grietas		/	
1.4	Estiramiento excesivo		/	
1.5	Deterioro general		/	
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/	
1.7	Quemaduras		/	
1.8	Ausencia de nudos	/		

PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/	
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/	
2.3	Deterioro general		/	
2.4	Corrosión		/	
2.5	Otros			






ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)			
3.2	Picaduras, grietas			
3.3	Deterioro general			
3.4	Corrosión			
3.5	Otros			

HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)			
4.2	Picaduras, grietas			
4.3	Deterioro general			
4.4	Defecto de funcionamiento			
4.5	Corrosión			
4.6	Otros			








REPORTE DE HALLAZGOS






SERVICIO O PRESTAMOS

N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
2	27/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
3	28/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
4	29/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
5	30/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
6	31/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
7	1/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ARNES		CODIGO:	RAHS-FR-23	
				VIGENCIA:	15/12/2023	
				REV:		
				VERSIÓN:	1	
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de Inspección	26-08-2024		Marca / Proveedor	EPI		
Fecha de fabricación del equipo	Marzo de 2024		No. De serie / lote	10371580		
Fecha de compra	Marzo de 2024		Certificación vigente	SI		
Fecha de puesta en uso	26/03/2024		Ficha técnica	SI		
Fecha ultima inspección	N/A		Código asignado	1		
CLASE / USO	Tipo X 15-12		Material	Poliestrer 100%		
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Marcos Delgado Medina	1096238516			
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos	/				
2 PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
3 ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
4. HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
2	27/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
3	28/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
4	29/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
5	30/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
6	31/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
7	1/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	N/A
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ARNES		CODIGO: RAHS-FR-23 VIGENCIA: 15/12/2023 REV: VERSIÓN: 1		
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de Inspección: 26-08-2024 Fecha de fabricación del equipo: Marzo de 2024 Fecha de compra: Marzo de 2024 Fecha de puesta en uso: 26/03/2024 Fecha última Inspección: N/A CLASE / USO: Tipo X 15-12	Marca / Proveedor: EPI No. De serie / lote: 10372184 Certificación vigente: SI Ficha técnica: SI Código asignado: 2	Material: Poliestrén 100%				
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE: Jenny Marcela Rueda Posada CEDULA: 1096218733	FIRMA: 			
RESPONSABLE ASIGNADO A: Edgar Francisco Mora		CEDULA: 78382197	FIRMA: 			
CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA						
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas	SI	NO	OBSERVACIONES		
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos		/			
PIEZAS MECANICAS, REMACHES						
2.1	Desgaste excesivo o deformados	SI	NO	OBSERVACIONES		
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS						
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)	SI	NO	OBSERVACIONES		
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
HEBILLAS						
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)	SI	NO	OBSERVACIONES		
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
2	27/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
3	28/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
4	29/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
5	30/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
6	31/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
7	1/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
8						N/A
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ARNES		CÓDIGO:	RAHS-FR-23	
				VIGENCIA:	15/12/2023	
				REV:		
				VERSIÓN:	1	
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de inspección	26-08-2024		Marca / Proveedor	EPI		
Fecha de fabricación del equipo	Marzo de 2024		No. De serie / lote	10350137		
Fecha de compra	Marzo de 2024		Certificación vigente	SI		
Fecha de puesta en uso	26/03/2024		Ficha técnica	SI		
Fecha última inspección	N/A		Código asignado	3		
CLASE / USO	Tipo X 15-12		Material	Poliestrén 100%		
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Rolando Mercado Martinez	72050680			
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estrimamiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras	/				
1.8	Ausencia de nudos					
2. PIEZAS MECANICAS, REMACHES						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros					
3. ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros					
4. HEBILLAS						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros					
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
2	27/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
3	28/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
4	29/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
5	30/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
6	31/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
7	1/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO:	RAHS-FB-23	
				VIGENCIA:	15/12/2023	
				REV:		
				VERSIÓN	1	
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de inspección	26-08-2024	Marca / Proveedor	EPI			
Fecha de fabricación del equipo	Febrero de 2024	No. De serie / lote	10171521			
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI			
Fecha de puesta en uso	26/03/2024	Ficha técnica	SI			
Fecha última inspección	N/A	Código asignado	1			
CLASE / USO	Y	Material	Poliéster y Acero			
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Marcos Delgado Medina	1096238516			
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		✓			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		✓			
1.3	Grietas		✓			
1.4	Estiramiento excesivo		✓			
1.5	Deterioro general		✓			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		✓			
1.7	Quemaduras		✓			
1.8	Ausencia de nudos	✓				
PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		✓			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		✓			
2.3	Deterioro general		✓			
2.4	Corrosión		✓			
2.5	Otros					
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		✓			
3.2	Picaduras, grietas		✓			
3.3	Deterioro general		✓			
3.4	Corrosión		✓			
3.5	Otros					
HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)					
4.2	Picaduras, grietas					
4.3	Deterioro general					
4.4	Defecto de funcionamiento					
4.5	Corrosión					
4.6	Otros					
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
2	27/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
3	28/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
4	29/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
5	30/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
6	31/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
7	1/09/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	N/A
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO: RAHS-FR-23 VIGENCIA: 15/12/2023 REV: VERSIÓN: 1		
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de inspección	26/08/2024		Marca / Proveedor	EPI		
Fecha de fabricación del equipo	Marzo de 2024		No. De serie / lote	10171561		
Fecha de compra	Marzo de 2024		Certificación vigente	SI		
Fecha de puesta en uso	26/03/2024		Ficha técnica	SI		
Fecha última inspección	N/A		Código asignado	2		
CLASE / USO	Y		Material	Poliéster y Acero		
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Edgar Francisco Mora	78382197			
CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA						
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas	SI	NO	OBSERVACIONES		
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos		/			
2 PIEZAS MECANICAS, REMACHES						
2.1	Desgaste excesivo o deformados	SI	NO	OBSERVACIONES		
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
3 ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS						
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)	SI	NO	OBSERVACIONES		
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
4 HEBILLAS						
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)	SI	NO	OBSERVACIONES		
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
2	27/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
3	28/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
4	29/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
5	30/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
6	31/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
7	1/09/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
8						N/A
9						
10						



INSPECCIÓN DE ESLINGA

CODIGO:	RAHS-FR-23
VIGENCIA:	15/12/2023
REV:	
VERSIÓN:	1

OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena

No CONTRATO: 4046-23

Fecha de Inspeccion	26/08-2024	Marca / Proveedor	EPI
Fecha de fabricación del equipo	Ferbrero de 2024	No. De serie / lote	10171514
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI
Fecha de puesta en uso	26/03/2024	Ficha tecnica	SI
Fecha ultima Inspeccion	N/A	Codigo asignado	3
CLASE / USO	Y	Material	Poliester y Acero

RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733	
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Rolando Mercado Martinez	72050680	

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/	
1.3	Grietas		/	
1.4	Estiramiento excesivo		/	
1.5	Deterioro general		/	
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/	
1.7	Quemaduras		/	
1.8	Ausencia de nudos	/		

PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/	
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/	
2.3	Deterioro general		/	
2.4	Corrosión		/	
2.5	Otros		/	

ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/	
3.2	Picaduras, grietas		/	
3.3	Deterioro general		/	
3.4	Corrosión		/	
3.5	Otros		/	

HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/	
4.2	Picaduras, grietas		/	
4.3	Deterioro general		/	
4.4	Defecto de funcionamiento		/	
4.5	Corrosión		/	
4.6	Otros		/	

REPORTE DE HALLAZGOS


SERVICIO O PRESTAMOS

N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	26/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
2	27/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
3	28/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
4	29/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
5	30/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
6	31/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
7	1/09/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
8						
9						
10						

Pala 11

RAHS		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						Codigo: FR-010	
		PREOPERACIONAL DE LA GRUA						Version: 010	
MARCA: BUCYRUS		MODELO: 1973 - ORUGA				LINEA:		ERIE-30B	
CAPACIDAD: 25		UBICACIÓN: Obra - Contrato 4046-23				TIPO: RETROEXCAVADORAS - CARGADORAS			
PROPIETARIO: Fundeco Ingeniería sas		FECHA DE INSPECCION: 08/08		DESDE: 30/08/24		HASTA: 30/08/24		SERIAL: 134538	
LONGITUD:									
PARTE A REVISAR									
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA OPERAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES	
		B	M	NA	B	M	NA	B	M
Licencia de Transito si aplica									
Revisión Tecnomecánica si aplica									
SOAT Si Aplica									
Polizas Procedimiento de uso de Vehículos									
Manual de Operación									
Certificación de Grua									
Certificado del operador									
Tabla y Gráfico de Capacidad									
TREN DE RODAJE									
Estado de arranque									
Accionador del motor									
Alternador									
Agarraderas									
Palanca de Mandos de Control									
Control de oscilación del cilindro eléctrico									
Frenos de Banda									
Garra de doble Piedra									
SISTEMA NEUMÁTICO									
Sistema neumático									
Nivel de Hidráulico en tanque									
Mangueras del sistema neumático									
Acoples de sistema neumático									
Valvulas de Control									
Estado de arranque									
ESTADO DE LA TORRE BOOM									
Funcionamiento del motor Mínimo -acelerado									
Soporte Estructura 1 Sección Boom									
Soporte y Secciones de los gatos de Boom en buen estado									
Caja estructural de gatos estabilizadores									
Cable de Carga									
Vigas Estructurales del Boom									
Punta de Boom y roldadas									
Pluma de Celosía									
Reparaciones									
CABINA									
Instrumentación y Mando de Control									
Vidrios frontal trasero lateral									
Ergonomía									
Cinturón de Seguridad									
Instrumentos									
Puertas Peldaños									
Limpia brisas									
Extintor de incendio 10 lbs PQS									
Botiquín									
SISTEMA DE GIRO TORMANESA									
Tornillos									
Piñón Corona									
Lubricación									
SISTEMA DE ELEVACION Y DESCENSO DE BOOM									
Tambor giratorio									
Cable de Acero de Carga Diametro									
Freno de Banda									
Embragues de Banda									
Trinquete									
SISTEMA DE ELEVACION Y DESCENSO DE CARGA									
Tambor giratorio									
Cable de Acero Diametro									

[illegible]

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Codigo: FR-010	
		PREOPERACIONAL DE LA GRUA										Version: 010	
MARCA: BUCYRUS		MODELO: 1973 - ORUGA					LINEA:		ERIE-30B				
CAPACIDAD: 25		UBICACIÓN: Obra - Contrato 4046-23					TIPO:		RETROEXCAVADORAS - CARGADORAS				
PROPIETARIO: Fundeco Ingeniería sas		FECHA DE INSPECCION: 05/08		DESDE:		HASTA: 30/09/24		SERIAL:		134538			
LONGITUD:													
PARTE A REVISAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO	DOMINGO
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA OPERAR													
Licencia de Transito si aplica				X				X			X		
Revisión Tecnomecánica si aplica				X				X			X		
SOAT Si Aplica				X				X			X		
Polizas Procedimiento de uso de Vehículos				X				X			X		
Manual de Operación				X				X			X		
Certificación de Grúa				X				X			X		
Certificado del operador				X				X			X		
Tabla y Grafico de Capacidad				X				X			X		
TREN DE RODAJE				X				X			X		
Estado de arranque				X				X			X		
Accionador del motor				X				X			X		
Interador				X				X			X		
Agarraderas				X				X			X		
Palanca de Mandos de Control				X				X			X		
Control de oscilación del cilindro eléctrico				X				X			X		
Frenos de Banda				X				X			X		
Garra de doble Piedra				X				X			X		
SISTEMA NEUMÁTICO				X				X			X		
Sistema neumático				X				X			X		
Nivel de Hidráulico en tanque				X				X			X		
Mangueras del sistema neumático				X				X			X		
Acoples de sistema neumático				X				X			X		
Valvulas de Control				X				X			X		
Estado de arranque				X				X			X		
ESTADO DE LA TORRE BOOM				X				X			X		
Funcionamiento del motor Mínimo-acelerado				X				X			X		
Soporte Estructura 1 Sección Boom				X				X			X		
Soporte y Secciones de los gatos de Boom en buen est.				X				X			X		
Caja estructural de gatos estabilizadores				X				X			X		
Cable de Carga				X				X			X		
Vigas Estructurales del Boom				X				X			X		
Punta de Boom y rodadas				X				X			X		
Pluma de Celosía				X				X			X		
Reparaciones				X				X			X		
CABINA				X				X			X		
Instrumentación y Mando de Control				X				X			X		
Vidrios frontal trasero lateral				X				X			X		
Ergonomía				X				X			X		
Cinturón de Seguridad				X				X			X		
Instrumentos				X				X			X		
Puertas Peldaños				X				X			X		
Limpiabrisas				X				X			X		
Extintor de incendio 10 lbs PQS				X				X			X		
Botiquín				X				X			X		
SISTEMA DE GIRO TORMANESA				X				X			X		
Tornillos		</											

[illegible]



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

Registro de asistencia



LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Agosto 31 de 2024

TEMA: Pausa activa - Confianza

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Jenny Marcela Rueda Posada

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO:

La confianza, dentro del entorno de trabajo, se divide en confianza técnica y confianza motivacional. Estas hacen referencia a las capacidades, responsabilidades y el compromiso que uno adquiere con el resto de compañeros y a la correcta ejecución de cada uno de esos aspectos mencionados.

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana SV
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	Marcos DM
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	Eliana PVH
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	Sebastián CG
5	1063291950	Claudia Salcedo	Claudia S
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	Dagoberto S
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	Rolando M
8	9160705	José Lisandro Campo	José L Campo
9	15888783	Luis Espinosa	Luis E
10	1127382617	Cristian David Cano	Cristian DC
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	José Luis HA
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	Gilberto CP
13	6910757	José Núñez Candela	José NC
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	Patricia MM
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	Angarita ORA
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	Edgar FMP
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	Fredy SO
18			



LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Agosto 30 de 2024

TEMA: Buen trato - Relaciones sociales y laborales

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Gilberto Cañarete Payares

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO:

Recordar que se debe tener un trato digno y respetuoso: Mantener permanentemente un trato digno, respetuoso y empático entre las personas que trabajan en la institución, independiente de sus jerarquías, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio.

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana SV
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	marcos DM
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	Eliana PVH
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	Sebastián CG
5	1063291950	Claudia Salcedo	Claudia S
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	Dagoberto S
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	Rolando MM
8	9160705	José Lisandro Campo	José L Campo
9	15888783	Luis Espinosa	Luis E
10	1127382617	Cristian David Cano	Cristian DC
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	José Luis HA
12	1096218733	Jenny Marcela Rueda Posada	Jenny MR
13	6910757	José Núñez Candela	José N Candela
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	Patricia MM
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	Angarita OR
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	Edgar FM
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	Fredy SO
18			



LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Agosto 27 de 2024

TEMA: El ruido en la actividades de pilotaje

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Jenny Marcela Rueda Posada

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO:

La pérdida de audición es una de las enfermedades profesionales más corrientes.

No todos los sonidos son ruido; un ruido es un sonido indeseado o desagradable.

El ruido puede ocasionar tensión e impedir la concentración. Puede provocar problemas crónicos de salud y también ocasionar accidentes al dificultar la comunicación y las señales de alarma.

Una exposición breve a un ruido excesivo puede ocasionar una pérdida temporal de la audición.

La exposición al ruido durante un periodo de tiempo más prolongado puede provocar una pérdida permanente de audición.

Se puede combatir la exposición a los ruidos en el lugar de trabajo.

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana Suarez
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	Marcos Delgado
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	Eliana Patricia
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	Sebastián Cantillo
5	1063291950	Claudia Salcedo	Claudia Salcedo
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	Dagoberto Sepúlveda
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	Rolando Mercado
8	9160705	José Lisandro Campo	José Lisandro Campo
9	15888783	Luis Espinosa	Luis Espinosa
10	1127382617	Cristian David Cano	Cristian David Cano
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	José Luis Herrera
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	Gilberto Cañarete
13	6910757	José Núñez Candela	José Núñez Candela
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	Patricia Moncada
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	Angarita Otero
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	Edgar Francisco
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	Fredy Suarez
18			



LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Agosto 26 de 2024

TEMA: Pilotaje - Recomendaciones técnicas

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Gilberto Cañarete Payares

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO: Intervención del residente de obra, con el fin de afianzar conocimientos del equipo de trabajo y brindar técnicamente las recomendaciones pertinentes para el hincado

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Suarez + SV
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	MDelgado
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	Elvira
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	SC
5	1063291950	Claudia Salcedo	CS
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	DS
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	RM
8	9160705	José Lisandro Campo	JLC
9	15888783	Luis Espinosa	LE
10	1127382617	Cristian David Cano	CD
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	JLH
12	1096218733	Jenny Marcela Rueda Posada	JMR
13	6910757	José Núñez Candela	JNC
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	PM
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	AO
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	EFMP
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	FSO
18			



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

INFORME SEMANAL No 40 PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DE 2024



PROFESIONAL SST

JENNY MARCELA RUEDA POSADA
LICENCIA 9914 de 07/07/2021

BARRANCABERMEJA – SANTANDER



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

1. Introducción

El informe semanal de la gestión en seguridad y salud en el trabajo tiene como propósito fundamental presentar las medidas implementadas en las distintas fases de la obra, con el objeto de mitigar, prevenir y reducir los impactos negativos que se puedan presentar durante la ejecución de los trabajos, tomando como referencia el marco normativo existente en materia de Seguridad y salud en el trabajo aplicable a las actividades que se ejecutan.

En este informe se dan a conocer las acciones de manejo, seguimiento y monitoreo, que la empresa contratista RAHS INGENIERIA, desarrolla para atenuar los impactos y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones, así como el bienestar general de la organización.

En consideración a lo anterior, RAHS INGENIERIA asume su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las actividades constructivas y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

2. Generalidades

2.1. Descripción del contrato

A continuación, se presentan las características generales del proyecto:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato de Obra No	4046-23
Contratista	RAHS INGENIERIA SAS
Contratante	Distrito de Barrancabermeja
Tiempo de ejecución	9 meses
Objeto del Contrato	Construcción de la protección de la margen derecha del río magdalena tramo I en el municipio de Barrancabermeja, Santander
Fecha de inicio	14 de noviembre de 2023
Fecha de terminación	13 de agosto de 2024
Adicional No. 01 en plazo al contrato de obra 4046 – 2023	13 de diciembre de 2024
Encargado SST:	Jenny Marcela Rueda Posada
No Licencia SST	9914 de 07/07/2021

Cuadro 1. Generalidades del contrato

2.2. Localización del proyecto

El Sector Muelle, geográficamente se localiza a 7°03'30.19'' de latitud norte y 73°52'16.8'' de longitud oeste desde el Terminal Yuma y finaliza aproximadamente en 7° 3'30.92"N y 73°52'29.01"O, donde termina el tablestacado actual, posteriormente la zona de estudio continua por el margen derecho abarcando el Hotel Pipatón, como también el sector del caño Cardales en su desembocadura en el sitio conocido como La Rampa.



2.3. Exámenes de ingreso y egreso

Con el fin de valorar las condiciones de salud del aspirante a su ingreso y en busca de la presencia de incompatibilidades entre los requerimientos del cargo a desempeñar y las condiciones orgánicas del individuo se realizan los exámenes médicos de ingreso al personal contratado. Durante esta semana no se presentaron ingresos.

2.4. Pagos el sistema de seguridad social integral

RASH Ingeniería y sus contratistas efectúan la afiliación de cada trabajador al sistema de seguridad social, el cual está definido como el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley.

Este es un sistema que cubre eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar.

Beneficios para trabajadores

- Garantía de protección de los derechos fundamentales.
- Prestaciones asistenciales y económicas para el trabajador y su familia.
- Generación de ingresos que mejoran la económica doméstica.
- Recreación y cultura para el trabajador y la familia.
- Seguridad y salud en el trabajo.

Beneficios para empleadores

- Permitir que los trabajadores y sus familias se beneficien del sistema de seguridad social integral.
- Crear y mantener un ambiente laboral seguro para los trabajadores y contratistas.
- Cobertura de los riesgos por parte del sistema
- Cumplimiento de las normas
- Aumento de la productividad del negocio.

Cuadro 2. Beneficios de la seguridad social

3. Gestión en seguridad y salud en el trabajo – SST

A continuación, se presentan las medidas en seguridad y salud en el trabajo tomadas para ejecución de la construcción de la protección de la margen derecha del río magdalena tramo I, con el fin de prevenir, mitigar y controlar los impactos que se puedan generar en la salud física e integral del personal

que labora en la ejecución de las actividades diarias.

3.1. Señalización de campamento y frentes de obra

Se realizó la instalación de señales de tipo preventivo, informativo, obligatorio y de prohibición requeridas. Se verifica el buen estado de todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra y se realizan inspecciones del frente de trabajo para comprobar el estado en el cual se encuentran, ubicación y legibilidad de las señales.

- Las señales preventivas, por su carácter de seguridad, se utilizan principalmente en las áreas donde se estén adelantando labores constructivas.
- Con el fin de aislar las áreas donde se están realizando actividades constructivas, se instaló un cerramiento con lamina de zinc y madera rolliza delimitando el perímetro de la obra.
- La señalización también se ubica en aquellos lugares donde se encuentran productos peligrosos o donde se requiera advertir sobre la restricción y el riesgo existente en la zona.
- Se realizó la ubicación y señalización de elementos de emergencia tales como: camilla, botiquín y extintor multipropósito. Quedando ubicado en un sitio que se encuentra libre de obstáculos y que permite actuar rápidamente y sin dificultad en caso de cualquier emergencia.



3.2. Manejo de maquinaria y equipos

Previo a la utilización de maquinaria y equipos en la obra, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Contar con documentación reglamentaria (cuando aplique)
- Diligenciar preoperacionales
- Diligenciar permisos de trabajo (cuando aplique)
- Informar actos y condiciones inseguras
- Evitar juegos que pongan en peligro la seguridad del personal
- Seguir instrucciones
- Realizar sugerencias cuando se consideren pertinentes
- Realizar una limpieza constante de todos los elementos de trabajo
- Uso de los elementos de protección personal acordes a cada una de las labores de la obra

3.3. Elementos de protección personal - EPP

El elemento de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo; las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona
- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador

Todos los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de Protección Personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable se encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Titulo III, Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II, Artículos 176 a 201). Dentro de esta Resolución, podemos encontrar la clasificación que se hace de los elementos de protección personal de acuerdo a la zona que protege. Esta clasificación es la siguiente:

- Protección de cabeza y rostro
- Protección respiratoria
- Protección de manos y brazos



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

- Protección de pies y piernas

En RAHS Ingeniería S.A.S, se cumple con la normatividad legal vigente haciendo entrega al personal contratado de cada uno de los EPP y dotación requerida para la ejecución de las actividades; se diligencia un formato de entrega el cual se firma para constatar que se realizó y que el trabajador la recibió.

A continuación, se evidencia mediante registro fotográfico el cumplimiento de este ítem:



3.4. Cronograma de inspecciones (general, extintor, botiquín, EPP, equipos y herramientas, sustancias químicas)

Las inspecciones de seguridad realizadas en las actividades ejecutadas en la construcción de la protección de la margen derecha del río magdalena, son una técnica analítica de seguridad que consisten en un análisis realizado mediante observación directa del área de trabajo, equipos y procesos, con el fin de identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de trabajo.

Para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en seguridad y salud en el trabajo (SST) se realizaron las siguientes inspecciones:



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23



INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES DEL 19 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO

Responsable: Jenny Marcela Rueda Posada - Profesional SST

TIPO INSPECCION O PREOPERACIONAL	PERIODICIDAD	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
E.P.P	1 Por semana	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Instalaciones generales	1 Por semana	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Herramientas	1 Por semana	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Oxicorte	Diario (según su uso)	5	5	100%	SST - TRABAJADOR
Equipo de soldadura	Diario (según su uso)	5	5	100%	SST - TRABAJADOR
Pulidora	Diario (según su uso)	5	5	100%	SST - TRABAJADOR
Pala 12	Diario (según su uso)	1	1	100%	SST - TRABAJADOR
Pala 11	Diario (según su uso)	5	5	100%	SST - TRABAJADOR
Arnes y eslingas	Diario (según su uso por equipo)	5	5	100%	SST - TRABAJADOR
Botiquín y camilla	1 Por mes	Realizada la ultima semana del mes			
Extintor	1 Por mes	Realizada la ultima semana del mes			
Elementos de anclaje	Cuando aplique	0	0	N/A	SST - TRABAJADOR
Línea de vida	Cuando aplique	0	0	N/A	SST - TRABAJADOR
Embarcación fluvial	Cuando aplique	0	0	N/A	SST - TRABAJADOR

Cuadro 3. Cronograma de inspecciones

3.5. Cronograma de charlas

Las charlas son realizadas antes de iniciar la jornada laboral con el fin de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud. Por lo general, en las charlas se hablan de temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las áreas de trabajo y las medidas que se deben tomar para reaccionar ante estos eventos.

Es importante realizar charlas, ya que permite generar en los trabajadores un compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, demostrándoles que a la organización le importa su participación dentro de la empresa, y que son pieza fundamental para el desarrollo de esta.

En RAHS Ingeniería S.A.S, se ejecuta un cronograma mensual de charlas diarias (ver cuadro 4. cronograma de charlas) con el objeto de:

- Suministrar a los trabajadores información acerca de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de preservar la vida, la integridad de las personas y de los bienes de la empresa en la que laboran.
- Estar motivado y estimulado para orientar las actividades y la



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

conducta hacia el cumplimiento de unos objetivos ya establecidos.

- Efectuar recomendaciones de cómo actuar para diversas situaciones que se presenten.
- Sensibilizar al trabajador sobre el autocuidado.
- Disminuir el índice de accidentabilidad.
- Fortalecer los mecanismos de comunicación.

Las charlas de seguridad y salud y salud en el trabajo - SST, toman el periodo del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024:

	CRONOGRAMA DE CHARLAS AGOSTO 2024
Responsable SST: Jenny Marcela Rueda Posada	
FECHA	TEMA
18-ago-24	DOMINGO
19-ago-24	Lunes Festivo
20-ago-24	Ambientes laborales toxicos
21-ago-24	Espacio reservado para el área social
22-ago-24	Espacio reservado para el área ambiental
23-ago-24	Jornadas de vacunación
24-ago-24	Pausa Activa - Llegando a la meta

Cuadro 4. Charlas



3.6. Acompañamiento en campo durante la ejecución de actividades

Se realiza acompañamiento en las actividades de campo con el fin de verificar las buenas prácticas de trabajo seguro, el uso adecuado de elementos de protección personal y el porcentaje de ejecución y avance de obra.



3.7. Pausas activas y calistenia

Esta actividad se realiza previo al inicio de la jornada laboral y durante el día se llevan a cabo sesiones de pausas activas, con el fin de mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo.

3.8. Orden y aseo

El orden y el aseo en los lugares de trabajo se inician desde la construcción y diseño de las edificaciones; se mantienen eliminando lo innecesario y clasificando lo útil, acondicionando los medios para guardar y localizar el material fácilmente, evitando ensuciar y limpiando enseguida y promoviendo los comportamientos seguros. Como resultado de lo anterior se logra:

- Salud y eficiencia personal
- Seguridad y eficiencia del sistema productivo
- Reducción de los costos
- Conservación del medio ambiente



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23



3.9. Medicina del trabajo

En este punto se relacionan las atenciones médicas que se presentaron en el periodo:

ATENCIONES MEDICAS DURANTE EL PERIODO		
Tipo de atención	Número de casos	Total, de casos
Atención por ARL	0	0
Consultas EPS	0	0
Atención de primeros auxilios	0	0

4. Consolidado de accidentalidad en el periodo


RASH Ingeniería durante el periodo de ejecución de actividades que va del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024, no registró ningún tipo de incidente ni accidente laboral.

NOTA: Si este suceso repentino llegase a ocurrir se procedería al reporte con ARL Bolívar y a su respectiva investigación.

4.1. Indicadores

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	
Semana del 19 de agosto al 25 de agosto	
Tasa de accidentalidad	
$\frac{(\text{No. Accidentes} / \text{No. Promedio trabajadores acumulados}) \times 100}{18} \times 100 = 0\%$	

Tasa de accidentalidad




Índice de frecuencia

$(\text{N}^\circ \text{ Accidentes con incapacidad} / \text{HHT}) \times 240.000$

0

$$\frac{0}{675,0 \text{ HHT}} \times 240.000 = 0$$

Índice de Frecuencia




Índice de severidad

$(\text{N}^\circ \text{ días por incapacidad} / \text{Horas - hombre trabajadas}) \times 240.000$

0

$$\frac{0}{675,0 \text{ HHT}} \times 240.000 = 0$$

Índice de Severidad




Índice de lesiones incapacitantes

$(IF \times IS) / 1000$

$$\frac{(0 \times 0)}{1000} = 0$$

Índice de Lesiones Incapacitantes





CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

ANEXOS



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23



Análisis seguro de trabajo



AST
ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev: 3 (22/06/2017)

Página 1 de 2

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA No 4046-23	CLIENTE:	Alcaldía de Barrancabermeja				
FECHA:	20-08-2024 al 25-08-2024	PERSONAL INVOLUCRADO					
ÁREA DE TRABAJO:	Operativa	PROFESIÓN	TÉCNICO	ING. / PROF.	OTRA		
RESPONSABLE AREA:	Residente de obra	CANTIDAD:	1	2	4		
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA		NOMBRE	CARGO	FIRMA			
Descargue de tubería metálica (12") - Proyecto Construcción de la protección de la margen derecha del río Magdalena tramo I en el municipio de Barrancabermeja, Santander		Pokindo Mercado M	Tonero	P. Mercado			
		Marcos Delgado Medina	Tonero	M. Delgado			
		Edgar Mora Perez	tonero	E. Mora			
		Fredy Suarez Osorio	Ayudante	F. Suarez			
		Claudia Salcedo	Aux. Vial	C. Salcedo			
		Ramiro Angarita	Cadenero	R. Angarita			
		Dagoberto Sepulveda	Operador	D. Sepulveda			
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA TAREA:	Obra - área operativa	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR		EPP REQUERIDOS			
PERMISOS REQUERIDOS:	Preoperacional palagrúa	palagrúa		Casco, tapa oídos, botas de seguridad, gafas y ropa de trabajo			
1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS DE LA TAREA (QUIEN, COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUE?)		PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO DE LA TAREA	POSIBLES CONSECUENCIAS		MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CADA PASO DE LA TAREA		
Inspección y reconocimiento del área de trabajo		Locativo.(desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Físico: Exposición a rayos UV Biológico: Virus	Caídas, golpes, fracturas, tronchaduras, en cualquier parte del cuerpo, síntomas respiratorios		1. Asignación de tareas y divulgación de ATS. 2. Realizar inspección del área que se encuentre libre de obstáculos y presencia de líquidos o aceites. 3. Señalizar y demarcar el área de trabajo con cinta de peligro. 4. Realizar inspección de las herramientas y equipos a utilizar en la actividad. 5. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras, obstáculos en el área. 6. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación) 7. Usar protección respiratoria cuando se tengan síntomas gripales		
Ingreso del Vehículo al lugar autorizado para el descargue del material		Seguridad Vial (Accidentes - Incidentes vehiculares, tránsito de vehículos y personas, vías de acceso con espacio reducido y en malas condiciones) Físico: Exposición a rayos UV, ruido	Atropellamiento, heridas, golpes		1. Asegurar la verificación del vehículo por parte del conductor, verificar el check list preoperacional para su buen funcionamiento: llantas, luces, frenos, alarma de retroceso, etc., 2. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación) 3. No exceder los límites de velocidad permitidos dentro de la obra de 10 km/h 4. Despejar las áreas de acceso sin obstaculizar las vías de evacuación de la obra. 5. Paletero o persona de seguridad vial disponible 6. En caso de una emergencia activar el Medevac y remitir al centro médico más cercano.		

Alistamiento del material (Descargue de tubería) y equipo (palanquilla)	Locativo, (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Físico: Exposición a rayos UV, ruido Mecánico: (manejo de cargas, herramientas) Biológico: Virus	Lesiones en cualquier parte del cuerpo, Machucones, caída de objetos, deshidratación, Dolores Lumbares, lesiones en la espalda, síntomas respiratorios	1. Asignación de tareas y divulgación de ATS 2. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras cuando aplique 3. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación), extintor multipropósito y botiquín 4. En caso de una emergencia activar el Medevac y remitir al centro médico más cercano. 5. No superar la capacidad máxima de carga por persona (25 kg) 6. Al levantar la carga hacerlo en forma coordinada movimientos de cadera, piernas y espalda
Descarga de material y traslado al punto de acopio mediante ayuda mecánica	Locativo (desniveles, caídas de objetos, caídas a nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Mecánico: (manejo de cargas, herramientas) Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo)	Atropellamiento, heridas, golpes, dolor lumbar	1. Acompañamiento durante la ejecución de la actividad por SST y auxiliar vial 2. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras cuando aplique 3. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación) 4. En caso de una emergencia activar el Medevac y remitir al centro médico más cercano. 5. Equipo de emergencia en sitio 6. Tener punto de hidratación cerca de la área de ejecución del trabajo. 7. Verificar la capacidad max de carga del equipo 8. Asegurar la carga 9. Señalización y delimitación del área de acopio
Orden y aseo	Locativo, (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Mecánico: (manejo de cargas, herramientas)	Golpes en cualquier parte del cuerpo causados por resbalones o caídas por obstáculos.	1. Disponer adecuadamente los residuos en bolsas correspondientes de acuerdo al código de colores y almacenar temporalmente en el acopio. 2. Uso EPP básicos: Casco, gafas, botas, protectores auditivos, camisa manga larga y pantalón, armadura de cuerpo completo. 3. En caso de caída, o otra lesión traslado inmediato del lesionado al centro asistencial.

RIESGOS ASOCIADOS A CADA FASE DE LA TAREA: Golpes por objetos o herramientas, Caídas de personas a distinto nivel, Caídas de personas a mismo nivel, Proyección de fragmentos o partículas, Caídas de Altes, Exposición a vibraciones, Exposición a Ruido, Exposición a fuertes vibraciones laterales, Exposición a Sumersiones debilitantes o pesadas, Exposición a Pólvora Orgánica o Inorgánica, Exposición a Gases y vapores, Caídas de objetos por desbalance o desbalanceamiento, Choques contra objetos móviles, Caídas de objetos en maniquelización, Estar en contacto con elementos punzantes y cortantes, Choques contra objetos móviles, Atropellamiento por auto o entre dígitos, Atropellamiento por tráfico de vehículos, Manipulación Manual de carga, Postura Prolongada, Movimiento Repetitivo, Exposición a temperaturas extremas (caliente) - Contacto con Electricidad (Directa e Indirecta), Exposición a sustancias nocivas, Exposición a radiaciones ionizantes, Exposición, Rotación, Choques, Substitución, Escaladas.

POSIBLES CONSECUENCIAS: Fiebre, Lesiones, Doloraciones O reacciones musculares o de ligamentos, Lesiones Auditivas, Alergias o Irritaciones Cutáneas, Alergias o Irritaciones Respiratorias, Efecto de Electricidad, Abuso, Lesiones Ocaso - Lumbares, Heridas, Lesiones Múltiples, Quemaduras, Amputación o Encastillamiento/Corrosión o Trauma Interno, Trauma Superficial, Resguets, Punción o Punctura, Torceduras, Esguinces, Dolors Musculares e Huesos, Lesiones en el Ojo por Contorno errático, Golpes, Contusión o Apuntillamiento.

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CADA FASE DE LA TAREA: Homologación de áreas donde se genera material particulado, señalización y demarcación del área de trabajo. Pausas Activas, Uso y colocación de guardas de seguridad, Utilización de etiquetas de Bloqueo, Ubicación de extintores, Inspecciones del área de trabajo, Seguir procedimientos seguros de trabajo, e Instrucciones de seguridad, SST implementadas. Desenergizar área de trabajo, Uso de personal capacitado, Señalización durante la tarea, Orden y aseo, Verificación de los equipos y equipos a utilizar, Autocuidado, Uso de protección respiratoria, Uso de guantes de seguridad, Uso de protección visual, Uso de botas de seguridad, Uso de protección auditiva, Uso de elementos de protección de cintura, uso de casco o casco, Uso de EPP de trabajo seguro en altura, Uso de Elementos de protección auditivos, Ubicación de herramientas y partes eléctricas.



AST ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev: 3 (22/06/2017)

Página 2 de 2

2. EVALUACION DEL RIESGO (SISO, SUPERVISOR O POR EL ENCARGADO DE LA TAREA)

NIVEL DE RIESGO: C x E x P =	RIESGO	10	POSIBLE FATALIDAD	
			SI	NO
Se requiere acción de Mejora	SI ____ NO ____		Divulgada a todos involucrados	SI x NO # PERSONAS 5
			Al Área SISO si el resultado es mayor de 70	SI x NO # PERSONAS 1

5. PLAN DE ACCION (POR SUPERVISOR Y EQUIPO) Si el resultado anterior es superior a 70

ACCION 1: _____ N/A
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
ACCION 2: _____
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
ACCION 3: _____
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____

6. EFECTIVIDAD ESPERADA. EL RIESGO SE REDUCIRÁ POR:

ELIMINACION: _____ SUSTITUCION: _____ AISLAMIENTO: _____ CONTROL TECNICO: _____ CONTROL ADMINISTRATIVO: _____ E.P.P. _____

7. NUEVA EVALUACION DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO: C x E x P =	RIESGO :	SI	NO
------------------------------	----------	----	----

8. ACCIONES

TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES	SI ____ NO ____	GERENCIA	SUPERVISOR SISO
LAS ACCIONES SE PUEDEN GESTIONAR EN EL DEPARTAMENTO	SI ____ NO ____	INGENIERO RESPONSABLE	CAPATAZ/MAESTRO
SI APLICA A QUIEN DEBE ESCALARSE?		EQUIPO	RESPONSABLE TAREA

9. ACEPTACION (QUEN COMUNICA?)

10. 2a COMUNICACIÓN

REALIZADA A TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS : SI ____X____ NO ____

ELABORADO POR	CARGO	FIRMA	VoBo RESPONSABLE
Jenny Marcela Rueda Posada	Profesional SG-SST		



AST
ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev: 3 (22/06/2017)

Página 1 de 2

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA No 4046-23	CLIENTE:	Alcaldía de Barrancabermeja			
FECHA:	20 agosto al 25 de agosto 2024	PERSONAL INVOLUCRADO				
ÁREA DE TRABAJO:	Operativa	PROFESIÓN	TÉCNICO	ING. / PROF.	OTRA	
RESPONSABLE AREA:	Residente de obra	CANTIDAD:	2	2	2	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA TAREA		NOMBRE	CARGO	FIRMA		
Alistamiento corte y soldadura (incluye juntas en tubería) - Proyecto Construcción de la protección de la margen derecha del río Magdalena tramo I en el municipio de Barrancabermeja, Santander		José Luis Herrera	Auxiliar	[Firma]		
		José Zamora Nunez	Auxiliar	[Firma]		
		Carthax Cano	Soldador	[Firma]		
		Luis Espinosa	Soldador	[Firma]		
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA TAREA:	Obra - área operativa	HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR		EPP REQUERIDOS		
PERMISOS REQUERIDOS:	Permiso en caliente Preoperacional equipo de soldadura Preoperacional equipo oxycorte Preoperacional pulidoras	Equipo oxycorte, equipo de soldar, biseladora, pulidoras, llaves, masetas, sncel, extensiones, taladros, destornilladores, gato hidráulico diferenciales		Casco, peto, guantes de carnaza o vaqueta de 12" o tipo soldador, tapa oídos, botas de seguridad, gafas, careta y ropa de trabajo		
1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS DE LA TAREA (QUIEN, COMO, CUANDO, DONDE Y POR QUÉ?)		PELIGROS ASOCIADOS A CADA PASO DE LA TAREA	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RIESGOS DE CADA PASO DE LA TAREA		
Inspección y reconocimiento del área de trabajo		Locativo: (desniveles, caídas de objetos, caídas a diferente nivel). Biomecánico: (posturas inadecuadas y prolongadas de trabajo, sobre esfuerzo) Físico: Exposición a rayos UV Biológico: Virus	Caídas, golpes, fracturas, tronchaduras, en cualquier parte del cuerpo, síntomas respiratorios	1. Asignación de tareas y divulgación de ATS. 2. Realizar inspección del área que se encuentre libre de obstáculos y presencia de líquidos o aceites. 3. Señalizar y demarcar el área de trabajo con cinta de peligro. 4. Realizar inspección de las herramientas y equipos a utilizar en la actividad. 5. Mantener atención de los desniveles, superficies lisas y escaleras, obstáculos en el área. 6. Utilizar los EPP's requeridos (casco, gafas, guantes, botas de seguridad y ropa de dotación) 7. Usar protección respiratoria cuando se tengan síntomas gripales		

[illegible]



AST ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO

Cod: FR08184

Rev: 3 (22/06/2017)

Página 2 de 2

2. EVALUACION DEL RIESGO (SISO, SUPERVISOR O POR EL ENCARGADO DE LA TAREA)

NIVEL DE RIESGO: C x E x P =				RIESGO				POSIBLE FATALIDAD			
							90	SI		NO	x
Se requiere acción de Mejora				SI ____ NO <u>x</u>				Divulgada a todos involucrados			
								SI x	NO	# PERSONAS	5
								Al Área SISO si el resultado es mayor de 70			
								SI x	NO	# PERSONAS	1

5. PLAN DE ACCION (POR SUPERVISOR Y EQUIPO) Si el resultado anterior es superior a 70

ACCION 1: _____ N/A
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
ACCION 2: _____
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____
ACCION 3: _____
Responsable: _____ Cuando? _____ Finalizado? _____

6. EFECTIVIDAD ESPERADA. EL RIESGO SE REDUCIRÁ POR:

ELIMINACION: _____ SUSTITUCION: _____ AISLAMIENTO: _____ CONTROL TECNICO: _____ CONTROL ADMINISTRATIVO: _____ E.P.P. _____

7. NUEVA EVALUACION DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO: C x E x P = RIESGO : _____

8. ACCIONES

		9. ACEPTACION (QUEN COMUNICA?)	
TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES	SI ____ NO ____	GERENCIA	SUPERVISOR SISO
LAS ACCIONES SE PUEDEN GESTIONAR EN EL DEPARTAMENTO	SI ____ NO ____	INGENIERO RESPONSABLE	CAPATAZ/MAESTRO
SÍ APLICA A QUIEN DEBE ESCALARSE?		EQUIPO	RESPONSABLE TAREA

10. 2a COMUNICACIÓN

REALIZADA A TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS: SI x NO ____

ELABORADO POR	CARGO	FIRMA	VoBo RESPONSABLE
Jenny Marcela Rueda Posada	Profesional SG-SST		



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

Permisos de Trabajo



FORMATO PERMISO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

Código: FT-SST-57

Fecha Emisión: Enero 2023

Versión: 03

Remisión 4272 del 27 de Diciembre 2023 Artículo 18. Permiso de trabajo en altura. Todo trabajador en altura debe cumplir con los requisitos establecidos como el Permiso de trabajo en altura. Este permiso debe ser otorgado por el personal designado para tal efecto y a su vez, el personal designado debe estar capacitado y autorizado para otorgar el Permiso de trabajo en altura.

Fecha Emisión: 25 de agosto de 2024

Fecha Emisión: 17:00h

Proyecto: Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en el municipio de Barrancabermeja, Santander

Descripción de la Actividad: Cambios de grúa

Nombre del trabajador: Horacio Mario

Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad: 24,7 m.

Verificación de la Seguridad Social: Los trabajadores cuentan con la afiliación vigente a seguridad social (AFIL, EPS, APO)

Presencia de riesgos: ☒ Riesgo ☐ Efecto ☐ Porfall ☐ Otro Cual:

Requisitos del Trabajador

Este permiso no debe otorgarse al persona de las siguientes condiciones que no se encuentran:

- (1) Trabajador en apto para trabajar en altura de acuerdo al certificado médico de aptitud laboral.
- (2) Trabajador recién capacitado de trabajo en altura en el proyecto.
- (3) Trabajador autorizado cuenta con el certificado de competencia laboral para trabajar en altura (Res. 4272/2023).
- (4) Trabajador que no esté consumiendo medicamentos que puedan afectar su atención o capacidad.

Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para la tarea

1. Casco para trabajo en altura con tres puntos de tipo I o II.
2. ARNÉS DE SEGURIDAD en buenas condiciones.
3. Cinturón de seguridad con doble gancho y amortecedor de energía en buenas condiciones.
4. Cinturón de protección en correa ajustable en buenas condiciones.
5. Montañones de acero y correa sintética de 22,2 kN.
6. Puntos dobles de 22,2 kN.
7. Freno de cable.
8. Cuanto semi - estático de 15 mm.
9. Desconector automático de seguridad - ID (15 mm de diámetro).
10. Correas para anclaje (15 mm).
11. Correas para anclaje (15 mm).
12. Correas para anclaje (15 mm).
13. Correas de 7 mm de diámetro.
14. Línea de seguridad.
15. Otro:

3. Cálculo de distancia de caída



Distancia en metros desde el punto de anclaje a la estructura por debajo del trabajador: ...m. Distancia de caída calculada en el punto de trabajo: ...m.

Debe ser mayor la distancia de caída que el requerimiento de capacidad para poder trabajar a seguridad de forma segura. Si la distancia de caída es menor que el requerimiento de capacidad para poder trabajar a seguridad de forma segura, el trabajador debe ser capacitado y autorizado para trabajar en altura. Si la distancia de caída es mayor que el requerimiento de capacidad para poder trabajar a seguridad de forma segura, el trabajador debe ser capacitado y autorizado para trabajar en altura.

4. Tipo de verificación de trabajo en altura

1. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
2. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
3. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
4. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
5. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
6. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
7. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
8. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
9. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
10. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
11. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
12. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
13. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
14. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
15. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
16. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
17. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
18. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
19. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
20. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
21. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
22. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
23. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
24. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
25. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
26. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
27. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
28. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
29. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
30. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
31. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
32. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
33. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
34. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
35. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
36. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
37. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
38. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
39. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
40. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
41. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
42. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
43. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
44. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
45. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
46. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
47. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
48. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
49. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
50. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
51. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
52. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
53. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
54. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
55. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
56. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
57. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
58. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
59. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
60. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
61. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
62. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
63. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
64. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
65. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
66. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
67. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
68. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
69. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
70. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
71. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
72. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
73. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
74. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
75. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
76. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
77. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
78. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
79. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
80. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
81. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
82. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
83. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
84. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
85. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
86. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
87. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
88. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
89. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
90. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
91. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
92. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
93. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
94. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
95. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
96. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
97. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
98. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
99. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...
100. Tipo de verificación de trabajo en altura: ...

[illegible]

Cod: FR08173
Rev 1 (06/10/2011)

PERMISO PARA TRABAJO EN CALIENTE

SOLICITANTE		Día: 20 Mes: 08 Año: 2014	
Nombre	Luis Espinoza	Cargo	Soldador
Area		Contratista	Soldadura y mantenimiento
Descripción del trabajo a realizar: Actividades de soldadura, grafitado, oxígeno, burlado y entres de tubería			
Lugar exacto de la ejecución: Área soldadura		No. De personas: 4	
Herramientas y equipos a utilizar: Equipo de soldadura, pulidora, tronzadora, equipo de oxígeno			
Fecha de ejecución inicia (D.M.A): 20-08-24		Termina (D.M.A): 25-08-24	
Revalidación 1	Desde 2-08-24 Hasta 6-08-24	Firma del Jefe o Gestor	
Revalidación 2	Desde 7-08-24 Hasta 10-08-24	Firma del Jefe o Gestor	
Revalidación 3	Desde 11-08-24 Hasta 14-08-24	Firma del Jefe o Gestor	
PRECAUCIONES			
¿Se retiró, desalojó el área o aisló todo el material combustible?		SI	N/A
¿Se verificó el buen funcionamiento del equipo de soldadura (sea eléctrico, oxiacetilénico, u otro)?		/	
¿Tiene a la mano un equipo extintor multipropósito o un equipo acorde al área donde se va a realizar el trabajo?		/	
¿Verificó que no exista la presencia de vapores, gases y/o otras sustancias?		/	
¿Se identificaron los riesgos específicos del área en donde se va a realizar el trabajo?		/	
¿Cuenta con la señalización de precaución adecuada para el trabajo?		/	
¿El área está ventilada de forma natural y/o artificial?		/	
¿Inspeccionó los alrededores, atmósfera, dirección del viento y el equipo contraincendio satisfactoriamente?		/	
¿Se verificó que el consumo de energía del equipo a usar es acorde con la capacidad del punto de toma de energía?		/	
¿Se encuentran en buen estado las instalaciones eléctricas a usar?		/	
¿Se verificó la capacidad de carga del punto de toma de energía eléctrica?		/	
¿El equipo para soldar o cortar está en un lugar seguro y las conexiones a tierra están bien hechas?		/	
ES NECESARIO USAR			
Botas de seguridad dieléctricas		SI	N/A
Guantes en camaza		/	
Cinturón y/o chaleco portaherramientas		/	
Gafas		/	
Protector respiratorio para gases y vapores		/	
Protección Auditiva		/	
Protector Desechable		/	
Protector tipo copa		/	
Equipo extintor portátil		/	
Mangas de soldador		/	
Jeans de trabajo		/	
Caretas de soldadura		/	
Observaciones: Se debe contar con extintor en el área de trabajo			
AUTORIZACION			
He revisado este permiso y encuentro seguro el trabajo			
Firma del jefe o Gestor del contrato		Firma del Solicitante	
Comprendo las instrucciones consignadas en este permiso			
Encargado de ejecutar el trabajo: Luis Espinoza			
Trabajo terminado: Día: 24-08-24 Hora: 11:00am			
He verificado el área de trabajo y ésta se encuentra limpia, ordenada y en condiciones seguras		Trabajo Terminado	
Trabajo no terminado			
Firma del jefe o Gestor del contrato		Observaciones	

Ver información a tener en cuenta en el reverso del formato.

Si durante la ejecución del trabajo se deja de cumplir alguno de los parámetros registrados en este permiso, la responsabilidad de la seguridad de los trabajadores será asumida por el contratista.

RAHS				PERMISO PARA TRABAJO CON PULIDORA		VERSION: 1 FECHA: 15-12-23		
Generalidades								
FECHA:	20	08	24	ACTIVIDAD A REALIZAR:	Corte, grañado y biselado de tubería			
NOMBRE:	JOSE RUBEN			ADMINISTRACIÓN	CONTRATISTA			
PROYECTO:	Combate 4046-23			MYS EPIINDIA				
ITEM								
CONDICIONES DE LA PULIDORA								
Se verifico el estado de las conexiones electricas (extensiones, conexiones y tomas)								/
Se encuentra en buen estado la carcasa								/
El estado y la instalación del mango es el adecuado								/
El SWITCH ON/OFF se encuentra en buen estado es decir no se encuentra con interrupcion								/
La pulidora tiene laseraciones, fisuras o rupturas.								/
Cuenta con el disco adecuado para la tarea								/
Se encuentra en buen estado la instalación del disco (insertacion)								/
Se encuentra en buen estado el disco de cortar o pulir								/
Tiene la guarda de seguridad								/
La guarda de seguridad se encuentra en buen estado								/
Se encuentra la guia de la guarda en buen estado								/
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								
Protección auditiva								/
Protección respiratoria								/
Caretta facial								/
Guantes								/
Monogafas								/
AMBIENTE Y/O ENTORNO								
Se ha instalado barreras o aislamiento apropiados para esta actividad								/
Se encuentra personal en el área de corte								/
El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables								/
Requerimientos adicionales								
Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura.								/
Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados.								/
Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo?								/
¿Cuales?								/
Firma Trabajador: 				Firma SST: 				



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23



Inspecciones y preoperacionales



RAHS
Programación S.A.S.

INSPECCION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

RAHS-PR-007

12/15/2023

1

No CONTRATO 4046-23

RESPONSABLE: Marcela Frede
 OBJETO DEL CONTRATO: Donar 50.000 Maraca Perches Maadateg Trans F.

Lugar y Fecha: Agosto 20/2024

El tema de culto realiza la inspección:

1. INSPECCIÓN GENERAL DE OBRA																	Observaciones / Comentarios	
PREGUNTA		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO				
	Firma de quien realiza la inspección:	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Todos los trabajadores usan los EPP necesarios de acuerdo a la labor realizada?				/				/		/		/		/				
¿Existen trabajos que representen peligros asociados con la señalización o demarcación correspondiente?				/				/		/		/		/				
¿Los paños y demás áreas donde se ejecutan actividades se encuentran designadas y libres de obstáculos?				/				/		/		/		/				
¿Las condiciones laborales (plumas, baridos, techos) de la obra en general están en buenas escudos?				/				/		/		/		/				
¿Hay algún riesgo de caída de objetos en las áreas que se ejecutan labores? ¿Se cuentan con las medidas de protección necesarias?				/				/		/		/		/				
¿Los equipos de protección contra caídas cumplen los requisitos de mantenimiento y uso?				/				/		/		/		/				
¿Están limpios, ordenados, identificados y correctamente almacenados los materiales?				/				/		/		/		/				
¿Se cuenta con los servicios básicos requeridos para el bienestar de los trabajadores?				/				/		/		/		/				
¿Se está realizando constantemente la disposición de los residuos, de acuerdo a las normas vigentes?				/				/		/		/		/				
¿Las herramientas o equipos electros cumplen con las medidas necesarias de protección y prevención para su manipulación?				/				/		/		/		/				
¿Las herramientas y/o equipos eléctricos se encuentran en buen estado? No generalizar ningún riesgo.				/				/		/		/		/				
¿Los trabajadores han accedido correctamente a las recomendaciones y/o				/				/		/		/		/				

[illegible]

3. PLAN DE ACCIÓN				Fecha de Cierre	Registro
ITEM	Compromisos	Responsable			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

RANS

FORMATO DE INSPECCION DE INSTALACIONES GENERALES

Codigo:

Version:

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
PROGRAMA DE INSPECCIONES				PLANEADA	NO PLANEADA
ENFASIS		FECHA	HORA		
INSPECCION REALIZADA POR		21-02-24	3:23 PM		
1. INSTALACIONES LOCATIVAS PISOS-PARILLOS-OFICINAS		S	N	N/A	OBSERVACIONES
1.1	Los pisos están limpios y en buen estado sin deterioro de la pintura	/			
1.2	El sistema de iluminación se mantiene en forma eficiente y limpia	/			
1.3	Existen señales de seguridad visibles y correctamente ubicadas	/			
1.4	Las puertas y sus cerraduras están en buen estado	/			
1.5	Los pisos están limpios, secos, sin desperdicios, ni materiales innecesarios	/			
1.6	Las vías de circulación de personas están despejadas libres de obstáculos	/			
1.7	El espacio por puesto de trabajo es suficiente para la realización de tareas	/			
1.8	La iluminación y ventilación del área es suficiente	/			
1.9	Los techos están en buen estado y bien asegurados	/			
1.10	Las chapas de las divisiones en vidrio se encuentran en buen estado	/			
1.11	Las divisiones en vidrio están en buen estado	/			
1.12	Los soportes de sujeción de las divisiones en vidrio se encuentran fijos al piso	/			
1.13	Los relieves sobre los cuales se soporta el vidrio se encuentran en buen estado	/			
1.14	Las divisiones corredizas de la sala de juntas funciona debidamente	/			
2. AREAS DE ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS					
2.1	Las áreas de almacenamiento están señaladas			/	
2.2	Los materiales almacenados se encuentran correctamente identificados			/	
2.3	Los materiales se almacenan en su sitio sin invadir zonas de paso			/	
2.4	Los materiales se almacenan y ubican de manera segura, limpia y ordenada			/	
2.5	Se almacenan materiales combustibles y/o inflamables lejos de tomas o circuitos			/	
2.6	Se almacena algún tipo de material químico o tóxico se hace en forma adecuada, evitando posibles combinaciones o reacciones peligrosas con otros productos			/	
2.7	Las estructuras para realizar el almacenamiento están ancladas al piso y algunas a la pared			/	
2.8	Las estructuras no presentan óxido, abolladuras o rajaduras en algunas de sus partes			/	
2.9	Los pesos más grandes están ubicados en las partes bajas y medias			/	
2.10	Se observa solides en la estructura cuando se ubican las cargas de materiales			/	
3. OTROS ASPECTOS					
3.1	proxima al area de trabajo la cual se mantiene ordenada y limpia	/			
3.2	Se permite consumir bebidas o alimentos en los puestos de trabajo	/			Manteniendo el orden y aseo
3.3	Si existe una zona de cafetería en el área, esta mantiene ordenada y limpia	/			
TOTAL					
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS					
1		FECHA	SC	NC	OBSERVACIONES
2					
3					
CONVENCIONES		SI (S)	NO SE CUMPLE (SC)	NO APLICA (NA)	NO SE CUMPLE (NC)
FIRMA DE QUIEN REALIZO INSPECCION		FIRMA RESPONSABLE AREA			
CARGO		CARGO			


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: RAHS-FR005
	PROCESO: GESTION INTEGRAL			
	TITULO: FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTA			
	DICIEMBRE 15 DE 2023	REVISIÓN:0	PAG. 1 DE 1	

FECHA:	Agosto 21 de 2024
OBRA:	Concreto 4046-23
AREA INSPECCIONADA:	Contenedor Herramienta
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:	Marcia Pineda Sebastian Conchillo

		B = BUENO	M = MALO	NA = NO APLICA	ESTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES						
1	Se usa la adecuada al trabajo	/					
2	Se encuentran en buen estado	/					
3	Se guardan y portan adecuadamente	/					
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	/					
5	Se usan prensas de banco para sujetas	/					
B	HERRAMIENTAS DE CORTE						
1	Los cincelos no presentan su cabeza tipo hongo	/					
2	Los cincelos se encuentran afilados	/					
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	/					
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	/					
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	/					
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	/					
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas	/					
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE						
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	/					
2	Sus caras y bordes están en buen estado	/					
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	/					
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES						
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	/					
2	Se observan en la llave huellas y palancas	/					
3	Se dispone de llaves para golpear	/					
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	/					
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	/					
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	/					
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	/					
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS						
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	/					
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	/					
3	Están limpia y lubricadas	/					
4	Tienen sus guardas	/					
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	/					
6	El cable y enchufe no presentan daños	/					
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	/					
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	/					
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	/					
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	/					
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	/					
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	/					
F	HERRAMIENTA NEUMATICA						
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	/					
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	/					
3	Se trabaja a las presiones indicadas	/					
4	La herramienta es descargada al terminar.	/					
G	HERRAMIENTA POR DETONACION						
6	El personal es autorizado	/					
7	Emplean los elementos de protección	/					
8	Se descarga y es almacenada	/					

OBSERVACIONES

Inspección aplicada en la semana del 20 al 25 de agosto de 2024.



RESPONSABLE DEL AREA



RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN



INSPECCIÓN DIARIA PREOPERACIONAL EQUIPO DE OXICORTE

FECHA DE INSPECCION-PREOPERACIONAL:
 Agosto 20 9/25

FECHA DE INSPECCION-PREOPERACIONAL:
 9:50 am

MODELO:
 —

MARCA:
 victor

HORA QUE SE REALIZA LA INSPECCION-PREOPERACIONAL:
 9:50 am

EQUIPO:
 Oxicorte

LOCALIZACION:
 Area de Soldadura

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C
ESTADO GENERAL DEL EQUIPO														
NIVELES DE GAS EN LOS CILINDROS														
NIVELES DE OXIGENO EN EL TANQUE ESTACIONARIO														
REGULADORES DE GAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO														
REVISAR ESTADO DE ARRESTADORES DE LLAMA														
ESTADO FISICO DE LAS MANGUERAS (FUGAS)														
LAS CONEXIONES CUENTAN CON ABRAZADERAS, NO ESTAN SUJETAS														
EL CARRO PARA TRANSPORTAR LOS CILINDROS ES RESISTENTE, ESTA														
CHISPAS SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO														
LAS VALVULAS DE PASO ABREN Y CIERRAN DE FORMA CORRECTA														
BOQUILLA DE CORTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO														
LAS VALVULAS REGULADORAS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO														
LAS MANGUERAS SON DE GOMA, NO TIENEN GRIETAS, NI GLOBOS, NI														
QUEMADURAS, NI DESGASTE, NI PERDIDAS														
EL GAS TIENE COLOR ROJO Y EL OXIGENO COLOR VERDE O AZUL														
LOS MANÓMETROS EN LAS VALVULAS REGULADORAS SON DE ALTA Y														
BAJA PRESION, TIENEN UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO, EL VIDRIO														
ESTA EN BUEN ESTADO Y CUENTA CON INDICACIÓN DE PRESION														
MÁXIMA.														

FIRMA DEL OPERADOR


FIRMA SUP. HSE


OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.



INSPECCION PREOPERACIONAL PARA PULIDORAS

PERIODO: Agosto 20 a 25

PULIDORA N° N/A

MARCA: Dewalt

DIAS DE LA SEMANA



DESCRIPCION														
	L		M		M		J		V		S		D	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION)	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/		/		/		/		/			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LAS RPM (6.800)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZA ACCESORIO APROPIADO PARA LA TAREA			/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROTURAS, ASEO.)			/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/		/		/		/		/			
ESTADO DEL DISCO			/		/		/		/		/			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA SISO	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

FUERA DE SERVICIO

SI

NO

OBSERVACIONES: Lunes festivo, no aplica inspeccion.

		INSPECCIÓN DIARIA PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA													
FECHA DE INSPECCION: Agosto 20/24		PROYECTO: Contrato 4046-23								MARCA: FW2406					
NOMBRE DE OPERADOR: Luis Espinoza		EQUIPO: Moto Soldadora													
LOCALIZACION: Area de Soldadura															
DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	C	N/C	
Estado general			/		/		/		/		/				
Condiciones del sistema de refrigeración			/		/		/		/		/				
Estado del depósito de combustible (tanque)			/		/		/		/		/				
Funcionamiento del panel de control			/		/		/		/		/				
Prueba del Disyuntor Diferencial			/		/		/		/		/				
Nivel de aceite			/		/		/		/		/				
Estado del encendido (arranque)			/		/		/		/		/				
Funcionamiento de motor			/		/		/		/		/				
Radiador			/		/		/		/		/				
Correa ventiladora			/		/		/		/		/				
Fuente de energía			/		/		/		/		/				
Pérdida de fluidos (General)			/		/		/		/		/				
Bandeja para derrames			/		/		/		/		/				
Condición de los cables			/		/		/		/		/				
Sistema de aislamiento (revestimiento cables)			/		/		/		/		/				
Sistema de conexión (enchufes, etc.)			/		/		/		/		/				
Conexión a Tierra (cable a tierra)			/		/		/		/		/				
Estado de la pinza (conexión al cable)			/		/		/		/		/				
Otro:															
FIRMA OPERADOR															
FIRMA SUPERVISOR/SISO															
OBSERVACIONES:															

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda

12/11

		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				Codigo: FR-010										
		PREOPERACIONAL DE LA GRUA				Version: 010										
						Fecha: 05-02-24										
MARCA: BUCYRUS	MODELO:	1973 - ORUGA				LINEA:	ERIE-30B									
CAPACIDAD: 25	UBICACIÓN:	Obra - Contrato 4046-23				TIPO:	RETROEXCAVADORAS - CARGADORAS									
PROPIETARIO: Fundeco Ingenieria sas	FECHA DE INSPECCION:	Ago 20/2024		HASTA	Ago 25/24		SERIAL: 134538									
LONGITUD:																
PARTE A REVISAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA OPERAR		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
Licencia de Transito si aplica																
Revision Tecnomecanica si aplica																
SOAT Si Aplica																
Polizas Procedimiento de uso de Vehiculos																
Manual de Operación																
Certificación de Grua																
Certificado del operador																
Tabla y Grafico de Capacidad																
TREN DE RODAJE																
Estado de arranque																
Accionador del motor																
Alternador																
Agarraderas																
Palanca de Mandos de Control																
Control de oscilacion del cilindro electrico																
Frenos de Banda																
Garra de doble Piedra																
SISTEMA NEUMATICO																
Sistema neumatico																
Nivel de Hidraulico en tanque																
Mangueras del sistema neumatico																
Acoples de sistema neumatico																
Valvulas de Control																
Estado de arranque																
ESTADO DE LA TORRE BOOM																
Funcionamiento del motor Minimo -acelerado																
Soporte Estructura 1 Seccion Boom																
Soporte y Secciones de los gatos de Bomm en buen est																
Caja estructural de gatos estabilizadores																
Cable de Carga																
Vigas Estructurales del Boom																
Punta de Boom y roldadas																
Pluma de Celosia																
Reparaciones																
CABINA																
Instrumentacion y Mando de Control																
Vidrios frontal trasero lateral																
Ergonomia																
Cinturon de Seguridad																
Instrumentos																
Puertas Peldaños																
Umpla brisas																
Extintor de incendio 10 lbs PQS																
Botiquin																
SISTEMA DE GIRO TORMANESA																
Tornillos																
Piñon Corona																
Lubricacion																
SISTEMA DE ELEVACION Y DESCENSO DE BOOM																
Tambor giratorio																
Cable de Acero de Carga Diametro																
Freno de Banda																
Embragues de Banda																
Trinquete																
SISTEMA DE ELEVACION Y DESCENSO DE CARGA																
Tambor giratorio																
Cable de Acero Diametro																

[illegible]



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										Codigo: FR-010	
PREOPERACIONAL DE LA GRUA										Version: 010	
										Fecha: 05-02-24	
MARCA: BUCYRUS		MODELO:		1973		SERIE:		59231038991541			
CAPACIDAD: 25		UBICACIÓN:		Obra - Contrato 4046-23		TIPO:		RETROEXCAVADORAS - CARGADORAS			
PROPIETARIO: Fundeco		Agosto		DESDE		HASTA		25 / 2024		SERIAL:	
Ingenieria sas		70								130328	
LONGITUD:											
PARTE A REVISAR		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES	
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA OPERAR		B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA		B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA		B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA		B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA		B M NA B M NA B M NA B M NA B M NA	
Licencia de Transito si aplica											
Revision Tecnomecanica si aplica											
SOAT Si Aplica											
Polizas Procedimiento de uso de Vehiculos											
Manual de Operación											
Certificación de Grúa											
Certificado del operador											
Tabla y Grafico de Capacidad											
TREN DE RODAJE											
Estado de arranque											
Accionador del motor											
Alternador											
Agarraderas											
Palanca de Mandos de Control											
Control de oscilacion del cilindro electrico											
Frenos de Banda											
Garra de doble Piedra											
SISTEMA NEUMATICO											
Sistema neumatico											
Nivel de Hidraulico en tanque											
Mangueras del sistema neumatico											
Acoples de sistema neumatico											
Valvulas de Control											
Estado de arranque											
ESTADO DE LA TORRE BOOM											

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO											
Estado de las Orugas											
Tension de Orugas											
Estado de Rodillos Superiores											
Estado de Rodillos Inferiores											
Estado Zapatos de Oruga											
BLOQUE PRINCIPAL O TRINQUETE											
Placa Identificacion del Bloque											
Poleas											
Union Giratoria de Gancho											
Abertura de Gancho											
Desgaste Garganta de Gancho											
Estado del Cuello del Gancho											
FIRMA DEL OPERADOR:	<i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i>										
FIRMA SUPERVISOR DE OBRA:	<i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i>										
FIRMA DE SST:	<i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i> <i>David</i>										



INSPECCIÓN DE ESLINGA

CODIGO: RAHS-FR-23
VIGENCIA: 15/12/2023
REV:
VERSIÓN: 1

OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena

No CONTRATO: 4046-23

Fecha de inspección	20-08-2024	Marca / Proveedor	EPI
Fecha de fabricación del equipo	Diciembre de 2023	No. De serie / lote	9874602
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI
Fecha de puesta en uso	1/04/2024	Ficha técnica	SI
Fecha ultima inspección	N/A	Código asignado	3
CLASE / USO	Posicionamiento	Material	Poliéster y Acero

RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733	
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Rolando Mercado Martinez	72050680	

CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/	
1.3	Grietas		/	
1.4	Estiramiento excesivo		/	
1.5	Deterioro general		/	
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/	
1.7	Quemaduras		/	
1.8	Ausencia de nudos	/		







PIEZAS MECÁNICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/	
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/	
2.3	Deterioro general		/	
2.4	Corrosión		/	
2.5	Otros		/	







ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)			
3.2	Picaduras, grietas			
3.3	Deterioro general			
3.4	Corrosión			
3.5	Otros			

HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/	
4.2	Picaduras, grietas		/	
4.3	Deterioro general		/	
4.4	Defecto de funcionamiento		/	
4.5	Corrosión		/	
4.6	Otros		/	



REPORTE DE HALLAZGOS





SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	20/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
2	21/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
3	22/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
4	23/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
5	24/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
6	25/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
7						
8						
9						
10						



		INSPECCIÓN DE ARNES		CODIGO:	RAHS-FR-23	
				VIGENCIA:	15/12/2023	
				REV:		
				VERSIÓN	1	
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de Inspección	20-08-2024		Marca / Proveedor	EPI		
Fecha de fabricación del equipo	Marzo de 2024		No. De serie / lote	10350137		
Fecha de compra	Marzo de 2024		Certificación vigente	SI		
Fecha de puesta en uso	26/03/2024		Ficha técnica	SI		
Fecha última inspección	N/A		Código asignado	3		
CLASE / USO	Tipo X 15-12		Material	Poliestrén 100%		
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Rolando Mercado Martínez	72050680			
CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA						
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas	SI	NO	OBSERVACIONES		
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos	/				
2. PIEZAS MECANICAS, REMACHES						
2.1	Desgaste excesivo o deformados	SI	NO	OBSERVACIONES		
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
3. ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS						
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)	SI	NO	OBSERVACIONES		
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
4. HEBILLAS						
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)	SI	NO	OBSERVACIONES		
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	20/08/2024	Rolando Mercado Martínez	72050680	Torrero	Operativa	
2	21/08/2024	Rolando Mercado Martínez	72050680	Torrero	Operativa	
3	22/08/2024	Rolando Mercado Martínez	72050680	Torrero	Operativa	
4	23/08/2024	Rolando Mercado Martínez	72050680	Torrero	Operativa	
5	24/08/2024	Rolando Mercado Martínez	72050680	Torrero	Operativa	
6	25/08/2024	Rolando Mercado Martínez	72050680	Torrero	Operativa	
7						
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO:	RAHS-FR-23	
				VIGENCIA:	15/12/2023	
				REV:		
				VERSIÓN	1	
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de inspección	20-08-2024	Marca / Proveedor	EPI			
Fecha de fabricación del equipo	Febrero de 2024	No. De serie / lote	10171514			
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI			
Fecha de puesta en uso	26/03/2024	Ficha técnica	SI			
Fecha última inspección	N/A	Código asignado	3			
CLASE / USO	Y	Material	Poliéster y Acero			
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Rolando Mercado Martinez	72050680			
CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos	/				
PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	20/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
2	21/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
3	22/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
4	23/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
5	24/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
6	25/08/2024	Rolando Mercado Martinez	72050680	Torrero	Operativa	
7						
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ARNES		CODIGO: RAHS-FR-23		
				VIGENCIA: 15/12/2023		
				REV:		
				VERSIÓN: 1		
No CONTRATO: 4046-23						
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena						
Fecha de inspección: 20-08-2024		Marca / Proveedor: EPI				
Fecha de fabricación del equipo: Marzo de 2024		No. De serie / lote: 10371580				
Fecha de compra: Marzo de 2024		Certificación vigente: SI				
Fecha de puesta en uso: 26/03/2024		Ficha técnica: SI				
Fecha última inspección: N/A		Código asignado: 1				
CLASE / USO: Tipo X 15-12		Material: Poliestrén 100%				
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE		CEDULA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada		1096218733		
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Marcos Delgado Medina		1096238516		
CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos		/			
PIEZAS MECANICAS, REMACHES						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
HEBILLAS						
		SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
(Empty space for findings)						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	20/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	[Signature]
2	21/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	[Signature]
3	22/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	[Signature]
4	23/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	[Signature]
5	24/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	[Signature]
6	25/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	[Signature]
7						
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO:	RAHS-FR-23	
				VIGENCIA:	15/12/2023	
				REV:		
				VERSIÓN	1	
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de Inspección	20-08-2024		Marca / Proveedor	EPI		
Fecha de fabricación del equipo	Febrero de 2024		No. De serie / lote	10171521		
Fecha de compra	Marzo de 2024		Certificación vigente	SI		
Fecha de puesta en uso	26/03/2024		Ficha técnica	SI		
Fecha última inspección	N/A		Código asignado	1		
CLASE / USO	Y		Material	Poliéster y Acero		
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Marcos Delgado Medina	1096238516			
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA			SI	NO	OBSERVACIONES	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas			/		
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido			/		
1.3	Grietas			/		
1.4	Estiramiento excesivo			/		
1.5	Deterioro general			/		
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos			/		
1.7	Quemaduras			/		
1.8	Ausencia de nudos		/			
2	PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES	
2.1	Desgaste excesivo o deformados			/		
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados			/		
2.3	Deterioro general			/		
2.4	Corrosión			/		
2.5	Otros			/		
3	ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES	
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)			/		
3.2	Picaduras, grietas			/		
3.3	Deterioro general			/		
3.4	Corrosión			/		
3.5	Otros			/		
4	HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES	
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)			/		
4.2	Picaduras, grietas			/		
4.3	Deterioro general			/		
4.4	Defecto de funcionamiento			/		
4.5	Corrosión			/		
4.6	Otros			/		
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	20/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
2	21/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
3	22/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
4	23/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
5	24/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
6	25/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
7						
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO:	RAHS-FR-23	
				VIGENCIA:	15/12/2023	
				REV:		
				VERSIÓN	1	
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de inspeccion	20-08-2024	Marca / Proveedor	EPI			
Fecha de fabricación del equipo	Septiembre 2020	No. De serie / lote	2643614			
Fecha de compra	Abril de 2024	Certificación vigente	SI			
Fecha de puesta en uso	11/04/2024	Ficha técnica	SI			
Fecha ultima inspeccion	N/A	Codigo asignado	1			
CLASE / USO	Posicionamiento 50-20	Material	Poliéster y Acero			
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Marcos Delgado Medina	1096238516			
CONDICION DEL TEJIDO O CORREA			SI	NO	OBSERVACIONES	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas			/		
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido			/		
1.3	Grietas			/		
1.4	Estiramiento excesivo			/		
1.5	Deterioro general			/		
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos			/		
1.7	Quemaduras			/		
1.8	Ausencia de nudos		/			
2	PIEZAS MECANICAS, REMACHES			SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados			/		
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados			/		
2.3	Deterioro general			/		
2.4	Corrosión			/		
2.5	Otros			/		
3	ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS			SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)			/		
3.2	Picaduras, grietas			/		
3.3	Deterioro general			/		
3.4	Corrosión			/		
3.5	Otros			/		
4	HEBILLAS			SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)			/		
4.2	Picaduras, grietas			/		
4.3	Deterioro general			/		
4.4	Defecto de funcionamiento			/		
4.5	Corrosión			/		
4.6	Otros			/		
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	20/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
2	21/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
3	22/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
4	23/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
5	24/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
6	25/08/2024	Marcos Delgado Medina	1096238516	Torrero	Operativa	
7						
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ESLINGA		CODIGO: RAHS-FR-23		
				VIGENCIA: 15/12/2023		
				REV:		
				VERSIÓN: 1		
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena				No CONTRATO: 4046-23		
Fecha de inspección	20-08-2024	Marca / Proveedor	EPI			
Fecha de fabricación del equipo	Febrero 2024	No. De serie / lote	10117587			
Fecha de compra	Abril de 2024	Certificación vigente	SI			
Fecha de puesta en uso	18/04/2024	Ficha técnica	SI			
Fecha última inspección	N/A	Código asignado	2			
CLASE / USO	Posicionamiento 50-22	Material	Poliestrén y Acero			
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Edgar Francisco Mora	78382197			
CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estramamiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos	/				
2	PIEZAS MECANICAS, REMACHES	SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
3	ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS	SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)					
3.2	Picaduras, grietas					
3.3	Deterioro general					
3.4	Corrosión					
3.5	Otros					
4	HEBILLAS	SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)					
4.2	Picaduras, grietas					
4.3	Deterioro general					
4.4	Defecto de funcionamiento					
4.5	Corrosión					
4.6	Otros					
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	21/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

		INSPECCIÓN DE ARNES		CODIGO: RAHS-FR-23 VIGENCIA: 15/12/2023 REV: VERSIÓN: 1		
OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena			No CONTRATO: 4046-23			
Fecha de inspección	20-08-2024	Marca / Proveedor	EPI			
Fecha de fabricación del equipo	Marzo de 2024	No. De serie / lote	10372184			
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI			
Fecha de puesta en uso	26/03/2024	Ficha técnica	SI			
Fecha última inspección	N/A	Código asignado	2			
CLASE / USO	Tipo X 15-12	Material	Poliéster 100%			
RESPONSABLES DEL EQUIPO		NOMBRE	CEDULA	FIRMA		
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:		Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733			
RESPONSABLE ASIGNADO A:		Edgar Francisco Mora	78382197			
CONDICIÓN DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES		
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		/			
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/			
1.3	Grietas		/			
1.4	Estiramiento excesivo		/			
1.5	Deterioro general		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/			
1.7	Quemaduras		/			
1.8	Ausencia de nudos		/			
PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES		
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/			
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/			
2.3	Deterioro general		/			
2.4	Corrosión		/			
2.5	Otros		/			
ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES		
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas		/			
3.3	Deterioro general		/			
3.4	Corrosión		/			
3.5	Otros		/			
HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES		
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
4.2	Picaduras, grietas		/			
4.3	Deterioro general		/			
4.4	Defecto de funcionamiento		/			
4.5	Corrosión		/			
4.6	Otros		/			
REPORTE DE HALLAZGOS						
SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	21/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



INSPECCIÓN DE ESLINGA

CODIGO:	RAHS-FR-23
VIGENCIA:	15/12/2023
REV:	
VERSION	1

OBJETO DEL CONTRATO: Protección Magdalena

No CONTRATO: 4046-23

Fecha de inspeccion	20-08-2024	Marca / Proveedor	EPI
Fecha de fabricación del equipo	Marzo de 2024	No. De serie / lote	10171561
Fecha de compra	Marzo de 2024	Certificación vigente	SI
Fecha de puesta en uso	26/03/2024	Ficha tecnica	SI
Fecha ultima inspeccion	N/A	Codigo asignado	2
CLASE / USO	Y	Material	Poliestrer y Acero

RESPONSABLES DEL EQUIPO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
RESPONSABLE HSE ASIGNADO POR:	Jenny Marcela Rueda Posada	1096218733	
RESPONSABLE ASIGNADO A:	Edgar Francisco Mora	78382197	

CONDICION DEL TEJIDO O CORREA		SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgaradas		/	
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		/	
1.3	Grietas		/	
1.4	Estiramiento excesivo		/	
1.5	Deterioro general		/	
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos		/	
1.7	Quemaduras		/	
1.8	Ausencia de nudos	/		

2 PIEZAS MECANICAS, REMACHES		SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Desgaste excesivo o deformados		/	
2.2	Picaduras, grietas, roturas, cortados		/	
2.3	Deterioro general		/	
2.4	Corrosión		/	
2.5	Otros		/	

3 ARGOLLAS EN "D" O ANILLOS		SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Con deformaciones o desgaste excesivo(dobladura, etc.)		/	
3.2	Picaduras, grietas		/	
3.3	Deterioro general		/	
3.4	Corrosión		/	
3.5	Otros		/	

4. HEBILLAS		SI	NO	OBSERVACIONES
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones(dobladuras, etc.)		/	
4.2	Picaduras, grietas		/	
4.3	Deterioro general		/	
4.4	Defecto de funcionamiento		/	
4.5	Corrosión		/	
4.6	Otros		/	

REPORTE DE HALLAZGOS

SERVICIO O PRESTAMOS						
N.	FECHA	RESPONSABLE	CEDULA	CARGO	AREA	Validación Diaria
1	21/08/2024	Edgar Francisco Mora	78382197	Ayudante	Operativa	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA
DEL RÍO MAGDALENA TRAMO I EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CONTRATO DE OBRA No 4046-23

Registro de asistencia



LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Agosto 20 de 2024

TEMA: Ambientes laborales tóxicos

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Jenny Marcela Rueda Posada

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO:

Identificar mediante 10 tips los ambientes laborales tóxicos y desde la perspectiva de cada uno indicar si vivimos un mal ambiente laboral o no, con el fin e proponer acciones de mejora.

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana SV
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	
5	1063291950	Claudia Salcedo	
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	
8	9160705	José Lisandro Campo	
9	15888783	Luis Espinosa	
10	1127382617	Cristian David Cano	
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	
13	6910757	José Núñez Candela	
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	
18			

**LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS**

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Agosto 23 de 2024**TEMA:** Jornadas de Vacunación**ENTRENADOR
CONFERENCISTA:** Jenny Marcela Rueda Posada**INTENSIDAD HORARIA:** 15 min**OBJETIVO:**

Dar a conocer la siguiente información: Tanto en las IPS como en los centros de salud estarán habilitados para el 24 de agosto, desde las 7:00 a.m. hasta la 4:00 p.m. con los biológicos, para que las personas de todas las edades puedan acceder de forma gratuita a la vacuna contra la fiebre amarilla.

"Es totalmente gratis y toda la ciudadanía puede asistir. Es importante que tomemos conciencia de que las vacunas son los mecanismos para salvar vidas; esta, específicamente, con respecto a la fiebre amarilla, así que todos los barranqueños invitados a esta gran jornada"

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana SV
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	Marcos DM
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	Eliana PVH
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	Sebastián CG
5	1063291950	Claudia Salcedo	Claudia CS
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	Dagoberto DS
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	Rolando RM
8	9160705	José Lisandro Campo	José Lisandro JC
9	15888783	Luis Espinosa	Luis ES
10	1127382617	Cristian David Cano	Cristian DC
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	José Luis HA
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	Gilberto CP
13	6910757	José Núñez Candela	José NÚ
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	Patricia MM
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	Angarita OR
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	Edgar FP
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	Fredy SO
18			



LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTOS

Rev:2(Diciembre 15 de 2023)

FECHA: Agosto 24 de 2024

TEMA: Pausa activa - Llegando a la meta

ENTRENADOR
CONFERENCISTA: Jenny Marcela Rueda Posada

INTENSIDAD HORARIA: 15 min

OBJETIVO:

Consejos para lograr tus metas u objetivos
Mantén la perspectiva. ...
Elige metas que consideres que puedes alcanzar. ...
Apóyate en métodos de planificación u organización. ...
Organízate. ...
Analiza y evalúa tus resultados. ...
No dejes de establecer metas.

NO.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1096250659	Tatiana Suarez Vanegas	Tatiana SV
2	1096238516	Marcos Delgado Medina	MD
3	37578151	Eliana Patricia Vanegas Hernández	EPVH
4	1018472313	Sebastián Cantillo Gámez	SCG
5	1063291950	Claudia Salcedo	CS
6	5837250	Dagoberto Sepúlveda	DS
7	72050680	Rolando Mercado Martínez	RM
8	9160705	José Lisandro Campo	JLC
9	15888783	Luis Espinosa	LE
10	1127382617	Cristian David Cano	CD
11	1096222933	José Luis Herrera Alzate	JLHA
12	85442037	Gilberto Cañarete Payares	GC
13	6910757	José Núñez Candela	JNC
14	63461293	Patricia Moncada Montoya	PM
15	91001450	Angarita Otero Ramiro Antonio	AO
16	78382197	Edgar Francisco Mora Pérez	EFMP
17	1026281965	Fredy Suarez Osorio	FSO
18			



PLANILLAS

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830011290-8	FUNDECO INGENIERIA S.A.S.		Cr 10 N 97 A 13 Of 403	6423894	rsuarez@ciprecon.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-06	E	11/07/2024	78347062	80
					TOTAL A PAGAR
					\$5.083.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.600	0		0		0	0	0	0	145.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	123.700	0		0		0	0	0	0	123.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	127.800	0		0		0	0	0	0	127.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	186.000	0		0		0	0	0	0	186.000	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	78.800	0		0		0	0	0	0	78.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	229.100	0	0	0	0	0	0		229.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.834.800	0	0	0	0	0	0		1.834.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	582.200	0	0	0	0	0	0		582.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	1.100.700		0	0	1.100.700	0	0	1.100.700	0	0	11.007	1.100.700	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	675.000	0	0	675.000	8

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830011290-8	FUNDECO INGENIERIA S.A.S.		Cr 10 N 97 A 13 Of 403	6423894	rsuarez@ciprecon.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-06	E	11/07/2024	78347062	\$5.083.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	661.900	661.900
Pensión	3	2.646.100	2.646.100
Riesgos Laborales	1	1.100.700	1.100.700
CCF	1	675.000	675.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.083.700	5.083.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830011290-8	FUNDECO INGENIERIA S.A.S.		Cr 10 N 97 A 13 Of 403	6423894	rsuarez@ciprecon.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	11/07/2024	78347062	\$5.083.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Column. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	IOE	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1096197194	ESPEJOS HERNANDEZ ROBIN DANIEL	1	0			S								X								230301	1.787.234	286.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.787.234	71.500	14-7	1.787.234	5	124.400	CCF38	1.787.234	71.500	0	0	0	0	0
2	CC	1096215262	LOPEZ RAMOS KENNETH GIOVANNY	1	0			S	X							X								230301	1.417.553	226.900	0	0	0	0	0	EPS005	1.417.553	56.800	14-7	1.417.553	5	98.700	CCF38	1.572.418	62.900	0	0	0	0	0
3	CC	1096238516	DELGADO MEDINA MARCOS ANTONIO	1	0			S								X								230301	1.969.362	315.100	0	0	0	0	0	EPS041	1.969.362	78.800	14-7	1.969.362	5	137.100	CCF38	1.969.362	78.800	0	0	0	0	0
4	CC	13566591	CASTRO DURAN OSCAR EDUARDO	1	0			S	X							X								230301	1.427.926	228.500	0	0	0	0	0	EPS037	1.427.926	57.200	14-7	1.427.926	5	99.400	CCF38	1.670.235	66.900	0	0	0	0	0
5	CC	5837250	SEPULVEDA CALLEJAS DAGOBERTO	1	0			S								X								25-14	3.638.298	582.200	0	0	0	0	0	EPS002	3.638.298	145.600	14-7	3.638.298	5	253.300	CCF38	3.638.298	145.600	0	0	0	0	0
6	CC	72050680	MERCADO MARTINEZ ROLANDO	1	0			S	X							X								230201	1.431.383	229.100	0	0	0	0	0	EPS037	1.431.383	57.300	14-7	1.431.383	5	99.700	CCF38	1.547.419	61.900	0	0	0	0	0
7	CC	91001450	ANGARITA OTERO RAMIRO ANTONIO	1	0			S								X								230301	943.085	150.900	0	0	0	0	0	EPS005	943.085	37.800	14-7	943.085	5	65.700	CCF38	943.085	37.800	0	0	0	0	0
8	CC	91001450	ANGARITA OTERO RAMIRO ANTONIO	1	0			S										X						230301	726.128	116.200	0	0	0	0	0	EPS005	726.128	29.100	14-7	726.128	5	0	CCF38	726.128	0	0	0	0	0	
9	CC	91421585	RIVERA GIRALDO LUIS ENRIQUE	1	0			S	X							X								230301	3.194.680	511.200	0	0	0	0	0	EPS017	3.194.680	127.800	14-7	3.194.680	5	222.400	CCF38	3.738.031	149.600	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901662236-1	SOLDADURAS Y MONTAJES ESPINOSA SAS		CALLE 92 A SUR 14 A 21	6010098	SYMESPINOSA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	79402491	40
					TOTAL A PAGAR
					\$1.610.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	362.000				362.000	0	0	362.000			3.620	362.000	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF22	Colsubsidio					860007336-1	208.000	0	0
					Total a Pagar		No. Afiliados		
					208.000		4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	208.000	208.000
Pensión	3	832.000	832.000
Riesgos Laborales	1	362.000	362.000
CCF	1	208.000	208.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.610.000	1.610.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901662236-1	SOLDADURAS Y MONTAJES ESPINOSA SAS		CALLE 92 A SUR 14 A 21	6010098	SYMESPINOSA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	12/08/2024	79402491	\$1.610.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC	1096222933	HERRERA ALZATE JOSE LUIS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1127382617	CANO CRISTIAN DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	15888783	ESPINOSA GONZALEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	6910757	NUÑEZ CANDELA JOSE ZAMIR	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830113525-1	RAHS INGENIERIA SA		CRA 10 No 97A-13 TORRE A OF 403	6428911	mcarrero@ciprecon.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
TOTAL A PAGAR						
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78345043	\$16.598.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	205.600	0		0		0	0	0	0	205.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.781.400	0		0		0	0	0	0	1.781.400	9
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	103.300	0		0		0	0	0	0	103.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	129.100	0		0		0	0	0	0	129.100	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.200	0		0		0	0	0	0	52.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	383.100	0		0		0	0	0	0	383.100	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.013.700	0	0	0	0	0	0		1.013.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.460.700	0	0	37.300	37.300	0	0		3.535.300	8
231001	Colfondos	800227940-6	1.326.600	0	0	0	0	0	0		1.326.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.423.300	0	0	46.200	46.200	0	0		2.515.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	2.971.900		0	0	2.971.900	0	0	2.971.900	0	0	29.719	2.971.900	18

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	0	0	0	0	1
CCF21	Cafam	860013570-3	1.478.900	0	0	1.478.900	9
CCF38	Cafaba	890270275-5	1.101.300	0	0	1.101.300	8

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830113525-1	RAHS INGENIERIA SA		CRA 10 No 97A-13 TORRE A OF 403	6428911	mcarrero@ciprecon.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78345043	18
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$16.598.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.654.700	2.654.700
Pensión	4	8.391.300	8.391.300
Riesgos Laborales	1	2.971.900	2.971.900
CCF	3	2.580.200	2.580.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	16.598.100	16.598.100

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830113525-1	RAHS INGENIERIA SA		CRA 10 No 97A-13 TORRE A OF 403	6428911	mcarrero@ciprecon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18 0
					TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78345043	\$16.598.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Subjugo	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
1	CC	1014279535	GUTIERREZ MARTINEZ JESICA PATRICIA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC	12503004	TOSCANO PEREZ CARLOS DANIEL	1	5			S									X									0	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-7	1.300.000	5	0	CCF15	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	CC	7563047	BOTERO MORALES LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	9.232.334	1.477.200	0	0	0	0	46.200	46.200	EPS005	9.232.334	369.300	14-7	9.232.334	5	642.600	CCF21	9.232.334	369.300	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1033744850	GARZON CASTRO LINDA JASSBLEIDY	1	0			S	X					X	X										230301	3.840.000	614.400	0	0	0	0	0	EPS002	3.840.000	153.600	14-7	3.840.000	1	20.100	CCF21	3.840.000	153.600	0	0	0	0	0	0	0	
5	CC	41772838	HERNANDEZ SUAREZ CLAUDIA PIEDAD	1	1			S							X											0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	5.652.267	226.100	14-7	5.652.267	1	29.600	CCF21	5.652.267	226.100	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1096250659	SUAREZ VANEGAS SIRLEY TATIANA	1	0			S								X									230301	1.303.457	208.600	0	0	0	0	0	EPS041	1.303.457	52.200	14-7	1.303.457	5	90.800	CCF38	1.303.457	52.200	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC	1098671232	ESTEVEZ BAUTISTA YESENIA KATHERINE	1	0			S	X					X	X										230301	1.133.333	181.400	0	0	0	0	0	EPS008	1.133.333	45.400	14-7	1.133.333	1	6.000	CCF21	1.133.333	45.400	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC	1018472313	CANTILLO GAMEZ SEBASTIAN	1	0			S							X										230201	4.535.107	725.700	0	0	0	0	0	EPS005	4.535.107	181.500	14-7	4.535.107	5	315.700	CCF38	4.535.107	181.500	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC	85442037	CAÑARETE PAYARES GILBERTO	1	0			S							X										230301	7.002.567	1.120.500	0	0	0	0	35.100	35.100	ESSC07	7.002.567	280.200	14-7	7.002.567	5	487.400	CCF38	7.002.567	280.200	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	19105127	HERNANDEZ SUAREZ RICARDO ALBERTO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	7.595.000	303.800	14-7	7.595.000	1	39.700	CCF21	7.595.000	303.800	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	1063291950	SALCEDO CORTES CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S							X										230301	1.426.542	228.300	0	0	0	0	0	EPS017	1.426.542	57.100	14-7	1.426.542	5	99.300	CCF38	1.426.542	57.100	0	0	0	0	0	0	0	
12	CC	85442037	CAÑARETE PAYARES GILBERTO	1	0			S									X								230301	425.463	68.100	0	0	0	2.200	2.200	ESSC07	425.463	17.100	14-7	425.463	5	0	CCF38	425.463	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	CC	41772838	HERNANDEZ SUAREZ CLAUDIA PIEDAD	1	1			S												X						0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	403.733	16.200	14-7	403.733	1	0	CCF21	403.733	16.200	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	1096218733	RUEDA POSADA JENNY MARCELA	1	0			S																	230301	3.250.000	520.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.250.000	130.000	14-7	3.250.000	5	226.200	CCF38	3.250.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	
15	CC	80239293	MURILLO SANCHEZ JULIAN ARMANDO	1	0			S																	230301	1.312.000	210.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.312.000	52.500	14-7	1.312.000	1	6.900	CCF21	1.312.000	52.500	0	0	0	0	0	0	0	
16	CC	1031160170	SANCHEZ GOMEZ DANIELA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	
17	CC	80881535	SOLANO DIAZ WILMER FABIAN	1	0			S																	231001	4.200.000	672.000	0	0	0	0	0	EPS005	4.200.000	168.000	14-7	4.200.000	5	292.400	CCF21	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	
18	CC	37578151	VANEGAS HERNANDEZ ELIANA PATRICIA	1	0			S							X										231001	4.091.064	654.600	0	0	0	0	0	EPS005	4.091.064	163.700	14-7	4.091.064	5	284.800	CCF38	4.091.064	163.700	0	0	0	0	0	0	0	
19	CC	9160705	CAMPO ARAQUE JOSE LISANDRO	1	0			S							X										25-14	2.144.681	343.200	0	0	0	0	0	ESSC07	2.144.681	85.800	14-7	2.144.681	5	149.300	CCF38	2.144.681	85.800	0	0	0	0	0	0	0	
20	CC	63461293	MONCADA MONTOYA PATRICIA	1	0			S								X									25-14	3.768.085	602.900	0	0	0	0	0	EPS005	3.768.085	150.800	14-7	3.768.085	5	262.300	CCF38	3.768.085	150.800	0	0	0	0	0	0	0	
21	CC	1098671232	ESTEVEZ BAUTISTA YESENIA KATHERINE	1	0			S										X							230301	133.333	21.400	0	0	0	0	0	EPS008	133.333	5.400	14-7	133.333	1	0	CCF21	133.333	0	0	0	0	0	0	0	0	



CONTROL DE PILOTAJE

PILOTE	NORTE	ESTE	LONGITUD DEL PILOTE	FECHA HINCADO	TIEMPO	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	GOLPES TOTAL	TIPO DE MARTILLO	OBSERVACIONES
206	1272424,683	1022312,781	18	21/06/2024	10 Min				4	10	23	30	44	74	87	108	380	DELMAG D22	
207	1272425,372	1022312,753	18	21/06/2024	10 Min				5	10	23	28	42	60	86	103	357	DELMAG D22	
208	1272425,548	1022312,086	18	21/06/2024	10 Min				3	10	28	32	44	68	105	104	394	DELMAG D22	
209	1272426,237	1022312,058	18	21/06/2024	10 Min				5	11	23	29	46	74	91	103	382	DELMAG D22	
210	1272426,413	1022311,39	18	21/06/2024	10 Min				3	11	15	30	44	62	79	96	340	DELMAG D22	
211	1272427,102	1022311,362	18	21/06/2024	09 Min				5	11	26	32	46	65	78	91	354	DELMAG D22	
212	1272427,278	1022310,695	18	22/06/2024	07 Min				3	9	15	24	33	47	50	61	242	DELMAG D22	
213	1272427,967	1022310,667	18	21/06/2024	08 Min				5	11	18	28	39	51	60	73	285	DELMAG D22	
214	1272428,143	1022309,999	18	22/06/2024	08 Min				6	9	18	23	36	63	64	68	287	DELMAG D22	
215	1272428,832	1022309,971	18	22/06/2024	07 Min				3	9	14	21	29	42	47	69	234	DELMAG D22	
216	1272429,008	1022309,304	18	24/06/2024	13 Min				9	12	15	19	27	40	78	129	329	DELMAG D22	
217	1272429,697	1022309,276	18	22/06/2024	08 Min				6	8	17	25	36	50	61	74	277	DELMAG D22	
218	1272429,873	1022308,608	18	24/06/2024	09 Min				9	13	19	26	39	56	88	186	436	DELMAG D22	
219	1272430,562	1022308,58	18	24/06/2024	11 Min				4	7	14	25	34	47	81	210	422	DELMAG D22	
220	1272430,738	1022307,913	18	24/06/2024	13 Min				4	9	18	28	42	56	98	237	492	DELMAG D22	
221	1272431,428	1022307,884	18	24/06/2024	13 Min				5	7	18	24	40	61	88	225	468	DELMAG D22	
222	1272431,603	1022307,217	18	25/06/2024	15 Min				15	20	20	32	49	64	79	102	381	DELMAG D22	
223	1272432,293	1022307,189	18	24/06/2024	15 Min				6	9	19	31	47	60	87	273	532	DELMAG D22	
224	1272432,468	1022306,522	18	25/06/2024	08 Min				5	10	18	29	43	58	76	100	339	DELMAG D22	
225	1272433,158	1022306,493	18	25/06/2024	08 Min				5	8	15	28	40	56	72	94	318	DELMAG D22	
226	1272433,333	1022305,826	18	25/06/2024	15 Min				5	10	25	35	55	93	126	222	571	DELMAG D22	
227	1272434,023	1022305,798	18	25/06/2024	19 Min				8	12	22	37	58	91	135	231	594	DELMAG D22	
228	1272434,198	1022305,131	18	28/08/2024	19 Min				4	12	24	24	55	89	168	214	590	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,5 m
229	1272434,888	1022305,102	18	25/06/2024	20 Min				5	16	38	56	83	148	388		734	DELMAG D22	RECHAZO
230	1272435,063	1022304,435	18	29/08/2024	18 Min				4	12	20	27	50	78	202	168	561	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,25 m
231	1272435,753	1022304,407	18	29/08/2024	22 Min			2	7	12	20	30	52	85	193	170	571	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,25 m

PILOTE	NORTE	ESTE	LONGITUD DEL PILOTE	FECHA HINCADO	TIEMPO	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	GOLPES TOTAL	TIPO DE MARTILLO	OBSERVACIONES
232	1272435,929	1022303,74	18	29/08/2024	16 Min				4	9	22	22	52	75	126	136	446	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,33 m
233	1272436,618	1022303,711	18	29/08/2024	19 Min				8	12	21	32	40	77	163	215	568	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,25 m
234	1272436,794	1022303,044	18	30/08/2024	16 Min				4	10	18	19	33	65	144		293	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,75 m
235	1272437,483	1022303,016	18	29/08/2024	13 Min				4	11	18	28	37	74	168		340	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,78 m
236	1272437,659	1022302,348	18	30/08/2024	15 Min				5	11	24	28	40	64	208		380	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,85 m
237	1272438,348	1022302,32	18	30/08/2024	14 Min				5	10	23	24	45	74	193		374	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,75 m
238	1272438,524	1022301,653	18	31/08/2024	14 Min				4	9	17	27	33	58	199		347	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,91 m
239	1272439,213	1022301,625	18	30/08/2024	16 Min			4	9	14	28	40	56	80	266		497	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17 m
240	1272439,389	1022300,957	18	31/08/2024	14 Min				4	10	21	35	42	72	261		445	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17 m
241	1272440,078	1022300,929	18	31/08/2024	09 Min				4	10	19	34	45	66	148		326	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17 m
242	1272440,254	1022300,262	18	2/09/2024	10 Min				2	13	20	29	42	64	171	10	351	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,25 m
243	1272440,943	1022300,234	18	2/09/2024	11 Min				4	10	16	26	34	60	116	85	351	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,2 m
244	1272441,119	1022299,566	18	2/09/2024	13 Min				3	9	17	26	45	66	95	109	370	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,3 m
245	1272441,808	1022299,538	18	2/09/2024	13 Min				3	9	19	30	43	64	125	92	385	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,28 m
246	1272441,984	1022298,871	18	2/09/2024	13 Min				2	13	24	32	45	67	93	157	433	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,43 m
247	1272442,673	1022298,843	18	2/09/2024	09 Min				2	9	21	36	48	71	74	127	388	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,61 m
248	1272442,849	1022298,175	18	2/09/2024	17 Min				3	11	24	39	52	75	115	240	559	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,5 m
249	1272443,538	1022298,147	18	2/09/2024	14 Min				3	10	20	28	47	64	96	178	446	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,52 m
250	1272443,714	1022297,48	18	2/09/2024	17 Min				3	17	33	44	58	77	112	213	557	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,5
251	1272444,404	1022297,452	18	2/09/2024	18 Min				5	17	27	44	61	86	140	221	601	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,43 m
252	1272444,579	1022296,784	18	3/09/2024	16 Min				4	9	16	28	43	64	102	224	490	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,72
253	1272445,269	1022296,756	18	3/09/2024	31 Min				5	15	18	29	38	57	120	606	888	DELMAG D22	

PILOTE	NORTE	ESTE	LONGITUD DEL PILOTE	FECHA HINCADO	TIEMPO	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	GOLPES TOTAL	TIPO DE MARTILLO	OBSERVACIONES
254	1272445,444	1022296,089	18	3/09/2024	16 Min			1	10	22	31	46	65	79	108	249	611	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,71
255	1272446,134	1022296,06	18	3/09/2024	14 Min			1	5	10	21	30	39	71	95	174	446	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,73
256	1272446,309	1022295,393	18	4/09/2024	15 Min			2	3	8	18	27	41	67	84	230	480	DELMAG D22	
257	1272446,999	1022295,365	18	4/09/2024	14 Min				4	9	18	29	37	63	86	116	362	DELMAG D22	
258	1272447,174	1022294,698	18	4/09/2024	11 Min				3	10	18	33	44	62	86	144	400	DELMAG D22	
259	1272447,864	1022294,669	18	4/09/2024	11 Min				3	6	18	28	43	63	94	129	384	DELMAG D22	
260	1272448,039	1022294,002	18	4/09/2024	12 Min			2	6	9	20	34	43	68	93	157	432	DELMAG D22	
261	1272448,729	1022293,974	18	4/09/2024	11 Min			2	9	12	19	28	53	66	91	121	401	DELMAG D22	
262	1272448,904	1022293,307	18	4/09/2024	11 Min			1	8	8	18	31	43	58	86	108	361	DELMAG D22	
263	1272449,594	1022293,278	18	4/09/2024	11 Min			2	8	9	18	33	51	66	90	129	406	DELMAG D22	
264	1272449,77	1022292,611	18	6/09/2024	12 Min			2	12	11	16	28	46	66	94	127	402	DELMAG D22	
265	1272450,459	1022292,583	18	6/09/2024	11 Min				10	9	14	33	59	73	87	115	400	DELMAG D22	
266	1272450,635	1022291,916	18	6/09/2024	14 Min			2	8	9	25	47	63	86	117	178	535	DELMAG D22	
267	1272451,324	1022291,887	18	6/09/2024	12 Min			2	7	23	32	52	62	127			305	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 15,53
268	1272451,5	1022291,22	18	10/09/2024	15 min				9	8	19	35	54	75	124	171	495	DELMAG D22	
269	1272452,189	1022291,192	18	6/09/2024	16 Min				4	18	28	40	66	89	103	140	488	DELMAG D22	
270	1272452,365	1022290,524	18	10/09/2024	20 Min			3	10	10	28	54	78	127	180	255	745	DELMAG D22	
271	1272453,054	1022290,496	18	10/09/2024	18 Min			3	9	10	26	41	65	102	144	248	648	DELMAG D22	
272	1272453,23	1022289,829	18	10/09/2024	16 Min			2	4	9	19	38	77	96	138	156	539	DELMAG D22	
273	1272453,919	1022289,801	18	10/09/2024	22 Min		10	21	22	33	52	71	113	35	172	343	872	DELMAG D22	
274	1272454,095	1022289,133	18	11/09/2024	14 Min				6	8	19	31	45	71	101	201	482	DELMAG D22	
275	1272454,784	1022289,105	18	10/09/2024	21 Min			3	5	9	22	38	67	80	135	398	757	DELMAG D22	
276	1272454,96	1022288,438	18	11/09/2024	18 Min			2	5	9	12	22	55	74	106	321	606	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,79
277	1272455,649	1022288,41	18	11/09/2024	21 Min			3	5	10	31	41	57	81	241	312	781	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,34
278	1272455,825	1022287,742	18	11/09/2024	21 Min			1	7	14	26	44	50	80	173	370	765	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,25

PILOTE	NORTE	ESTE	LONGITUD DEL PILOTE	FECHA HINCADO	TIEMPO	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	GOLPES TOTAL	TIPO DE MARTILLO	OBSERVACIONES
279	1272456,514	1022287,714	18	11/09/2024	20 Min			1	5	14	27	45	62	94	417		665	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17
280	1272456,69	1022287,047	18	11/09/2024	20 Min			2	7	13	31	43	66	122	449		733	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,66
281	1272457,379	1022287,019	18	11/09/2024	18 Min			1	7	16	26	42	68	105	434		699	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,61
282	1272457,555	1022286,351	18	12/09/2024	27 Min				4	8	21	32	46	102	647		860	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,12
283	1272458,245	1022286,323	18	12/09/2024	16 Min			3	7	12	18	47	90	119	257		553	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,57
284	1272458,42	1022285,656	18	12/09/2024	19 Min			2	5	11	34	47	67	126	417		709	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,59
285	1272459,11	1022285,628	18	12/09/2024	18 Min			4	11	23	31	51	81	465			666	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,69
286	1272459,285	1022284,96	18	13/09/2024	31 Min				1	6	8	21	80	113	970		1199	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17
287	1272459,975	1022284,932	18	12/09/2024	16 Min				9	11	14	39	75	139	304		591	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,36
288	1272460,15	1022284,265	18	13/09/2024	15 Min			5	19	35	50	71	132	128	106		546	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,06
289	1272460,84	1022284,236	18	13/09/2024	17 Min			4	10	29	41	76	250	270			680	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,18
290	1272461,015	1022283,569	18	16/09/2024	29 min				4	15	32	49	65	230	710		1105	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,39
291	1272461,705	1022283,541	18	13/09/2024	23 Min			1	4	13	21	49	81	384	199		752	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16
292	1272461,88	1022282,874	18	16/09/2024	21 Min				4	17	29	45	60	685			840	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,76
293	1272462,57	1022282,845	18	16/09/2024	60 Min			1	4	15	25	36	58	230	1760		2129	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,89
294	1272462,746	1022282,178	18	16/09/2024							45	43	62	376	370		896	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,25
295	1272463,435	1022282,15	18	16/09/2024	21 Min				18	18	39	52	84	190	394		795	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,27
296	1272463,611	1022281,483	18	17/09/2024	31 Min				3	9	18	28	39	74	603	308	1082	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,18
297	1272464,3	1022281,454	18	17/09/2024	19 Min				6	9	20	32	39	137	400		643	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,25
298	1272464,476	1022280,787	18	17/09/2024	15 Min				6	19	26	33	58	83	195		420	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,75
299	1272465,165	1022280,759	18	17/09/2024	17 Min				4	8	25	38	56	88	374	27	620	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,975
300	1272465,341	1022280,092	18	18/09/2024	10 Min				6	11	21	30	54	86	148		356	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17
301	1272466,03	1022280,063	18	17/09/2024	11 Min				5	14	27	35	52	79	112	115	439	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 17,25
302	1272466,206	1022279,396	18	18/09/2024	10 Min			2	5	11	25	37	56	117	60		313	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,2
303	1272466,895	1022279,368	18	18/09/2024	10 Min				7	10	20	31	47	81	91		287	DELMAG D22	Muestra rechazo a los 16,5



INFORME SOCIAL

INFORME SOCIAL – SEPTIEMBRE **2024**

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre de 2024 y que dan cumplimiento al plan de gestión social para el proyecto “Construcción de la protección de la Margen derecho del Rio Magdalena, tramo I en el Municipio de Barrancabermeja”

1. Reuniones con comunidades:

- **Reunión con comunidad de pescadores:** A la obra se presentó un grupo de pescadores solicitando indemnización por las afectaciones causadas por las actividades propias del contrato (Pilotaje), se informó que por parte de Rahs ingeniería la participación a las comunidades se esta dando por medio de la Junta de Acción del sector, además se les informo que cualquier reclamación por afectaciones en su actividad económica lo deben dialogar con la secretaria de agricultura de la Alcaldía Distrital.
- **Reunión avance de obra:** Se realizó reunión con las comunidades del entorno con el objetivo de presentar el avance de obra, en esta reunión se presentaron líderes del sector, concejales, comunidad del paseo del rio y comunidad del muelle, durante la reunión se informó sobre las actividades desarrolladas en el contrato 4046-23. Se atendieron inquietudes de la comunidad en general.

2. **Reunión Veeduría:** Durante este mes no se realizó reunión de seguimiento con la veeduría ya que se tenia programada para las fechas en que se presentó la protesta en la puerta de la obra y no se pudo ingresar.

3. **Atención a la comunidad:** Durante el mes de septiembre se continúa realizando atención a las personas que se acercan a la obra solicitando información sobre la llegada de la tubería, inclusión de la mano de obra y estado actual del proyecto.

- **Atención Junta de Acción Comunal:** Durante este mes se mantuvo conversaciones con la representante de la Junta de Acción Comunal para la ocupación de las vacantes que se presentaron (Ayudante de obra y operador de grúa), esto según acuerdos de participación realizados con la comunidad del sector.

4. Otras actividades:

- **Visita comunidad Paseo del Rio – Secretaria de Infraestructura:** se realizó acompañamiento a la visita realizada por la comunidad de los restaurantes del paseo del rio y personal de la Secretaria de infraestructura para socialización de estrategia de reubicación de comerciantes del paseo del rio.
- **Charlas de fortalecimiento al equipo de trabajo:** Durante el mes de septiembre se realizaron charlas de manejo de emociones y como influyen en los diferentes entornos del ser humano.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Reunión con comunidades de pescadores



Reunión de avance de obra



Atención a representante de JAC



Visita comunidad Paseo del Rio – Secretaria de infraestructura



Charlas de fortalecimiento al equipo de trabajo