

San Juan Del Cesar La Guajira, 28 de febrero de 2025

OFICIO No. 36

Señores.
Yondilver Maestre Fuentes
Representante Legal Asopagua

Ref.: Observaciones a verificación de estufas construidas

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la programación de actividades proporcionada por la Asociación Asopagua y la relación de los beneficiarios con estufas construidas correspondiente al contrato 084 de 2023, esta interventoría realizó visitas de campo para llevar un seguimiento técnico a las labores que ha venido realizando el contratista.

Sin embargo, durante las visitas se presentaron las siguientes observaciones:

BENEFICIARIO	OBSERVACIONES A LAS ESTUFAS
Martha Lozano	Estufa construida sin vivienda
Aloima Miranda Arregocés	El gorro de la chimenea no sale en su totalidad por el techo
Usecho Ipuana	El horno se encuentra levantado y no ajusta correctamente. El piso del cenicero no se encuentra a nivel para realizar la limpieza.
Jhon Fredis Benjumea	El marco protector de la estufa se encuentra levantado de la base, no cuenta con los tornillos y clavos que la sostienen.
William Ospino	El techo donde se encuentra la estufa esta deteriorado
Martha Soto	El techo donde se encuentra la estufa es de lámina de plástico
Fulgencio Mejía	Techo en lamina de plástico
Jorge Corrales	La propiedad se encuentra deshabitada
Iselis Gómez	El techo no protege completamente la estufa
Jainer Gonzales	Techo deteriorado
Jose Segundo Cotes	El techo es de enramada de palma
Mailleth Castrillón	Estufa construida sin techo
Denis Mejía	Techo deteriorado
Miguel Barros Suarez	La compuerta de aireación se encuentra obstruida por una pared de concreto.
Nilson Pérez	La estufa solo cuenta con 1 lamina de zinc la cual no la cubre en su totalidad
Wilmer Solís	La compuerta de aireación se encuentra obstaculizada por una pared de concreto.

	La barra protectora de la estufa se encuentra con una esquina levantada, la cual puede causar un accidente.
Luis Holguín Guerra Ochoa	Estufa construida sin techo
Leonel Asís Vega	El techo es de palma
Elver Manjarrez	El techo es de enramada de palma
Martha Brito Iguaran	Techo deteriorado
Lenis María Rodríguez	Techo deteriorado
Segundo Marciano Rodríguez	Techo en muy malas condiciones
Leovanis Iguaran	Techo deteriorado
Yonis Moscote	Solo cuenta con una lámina de zinc para proteger la estufa
Sigilfredo Mendoza	Techo en enramada de palma

Estas observaciones deberán ser subsanadas lo mas pronto posible, para ser aprobadas por esta interventoría. Así mismo, se le recuerda las observaciones iniciales en el oficio 34 emitido el 05 de febrero de la anualidad en curso.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



MARTHA LOZANO



ALOIMA ARREGOCES



USECHO IPUANA



JHON BENJUMEA



WILLIAM OSPINO



JAINER GONZALES

FULGENCIO MEJIA



ISELIS GOMEZ



MARTHA SOTO



JORGE CORRALES



DENIS MEJIA RIVADENEIRA



MIGUEL BARROS SUAREZ



WILMER SOLIS



NILSON PEREZ



ELVER



MARTHA BRITO



LENIS RODRIGUEZ



SEGUNDO MARCIANO RODRIGUEZ



LEOVANIS IGUARAN



SIGILFREDO MENDOZA



YONY MOSCOTE



MAILETH CASTRILLON



JOSE SEGUNDO COTES

Cordialmente



Juan Carlos Amaya Bautista
Director De Interventoría
Al Contrato 084 de 2023