



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: direccion@etcar.edu.co

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2025/04/30

Hora de Impresión: 10:49 a. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000015873

Fecha : 2025/04/30

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 73201873

Nombre : JARABA CASTRO ROBERTO CARLOS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. CC004

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	73201873	FA CC004 2025/04/29	3,559,500.00	0.00
1110060107	73201873	TRF 30042025 JARABA CASTRO ROBERTO CARI	0.00	3,559,500.00
0330050505	73201873	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	3,559,500.00	0.00
0322050505	73201873	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.01 / 110	0.00	3,559,500.00
Totales			7,119,000.00	7,119,000.00

Elaboró: LIZZETH

Revisó: L

Aprobó: [Signature]

Recibí conforme: _____
C.C.#

JOSE MANUEL MENDOZA DIAZ	0000000731262640	24062163626	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	5.124.265,00	Firmado/Enviado
KENNY DE ALBA MARTINEZ	0000010022411280	4242012280	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	Abono/Cargo cuenta	4.746.000,00	Firmado/Enviado
LEDIS DEL CARMEN NAJERA HERNANDEZ	0000011280447670	0550057300299435	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	4.746.000,00	Firmado/Enviado
LEISY YADIRA RIVERA USME	0000000456928430	08507380345	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	9.634.317,00	Firmado/Enviado
LEOTTAU RACERO JEAN CARLOS	0000000731931530	389623323	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	3.322.200,00	Firmado/Enviado
LIZ EVELYN ORTIZ MAZA	0000000455403780	08628777625	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	6.504.802,00	Firmado/Enviado
LIZZETH IRENE RIVERA JARAMILLO	0000010369367770	0089000200351043	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	5.813.850,00	Firmado/Enviado
LUZ ADRIANA MARTINEZ OCAMPO	0000010473683520	93946869307	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	9.634.317,00	Firmado/Enviado
MARIA ANGELICA MERCADO PEREZ	0000000455413580	78696868882	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	7.687.494,00	Firmado/Enviado
MARIA TERESA GONZALEZ	0000000333347550	0550058500060619	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	4.620.000,00	Firmado/Enviado
MILENA MARGARITA AYOLA DIAZ	0000000333350650	7982008721	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	Abono/Cargo cuenta	4.746.000,00	Firmado/Enviado
NEIL JOSE RODRIGUEZ ANAYA	0000000732413180	24091602989	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	5.250.000,00	Firmado/Enviado
NELSON INDABURO TORRES	0000000038009880	78714086102	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.885.000,00	Firmado/Enviado
RAMOS CONSUEGRA JONNYFERTH	0000000092373890	0253000200000428	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	6.504.802,00	Firmado/Enviado
ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO	0000000732018730	0089000200351860	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.559.500,00	Firmado/Enviado
RODRIGO LOGREIRA MERLANO	0000011440506390	00814393011	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.885.000,00	Firmado/Enviado
ROSELYN MONTERO ACOSTA	0000010474282920	09813285573	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	7.805.763,00	Firmado/Enviado
VASQUEZ OSUNA JORGE	0000000794342030	157566985	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	5.250.000,00	Firmado/Enviado



ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2025

Consecutivo OPP: 20,533

Número : 39-0000013260

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2025/04/29
Pagado a : JARABA CASTRO ROBERTO CARLOS
Nit : 73201873
Descripcion : PRETACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ALMACENISTA
Entradas : 24-0000013050

Entrada 24 - 0000013050. Factura CC004

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.01 - SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	3,559,500.00

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO: 3,559,500.00

VALOR NETO A PAGAR: 3,559,500.00

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 0/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ

Ordenador del Gasto

Cartagena de Indias, abril de 2025

Cta. Cobro N. 004

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nit. 800.169.265-3

DEBE A:


ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

LA SUMA.....\$3.559.500

Por concepto de pago de honorarios de acuerdo con lo establecido en la cláusula sexta de la minuta complementaria del contrato No. FORT 014 de 2025, correspondientes del 01 de abril al 30 de abril de 2025, pago del contrato suscrito entre la ETCAR y ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO.

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUIENIENTOS PESOS (\$ 3.559.500).

Sírvase consignar a la cuenta de ahorros No. 089351860 del Banco BBVA



ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

C.C. 73201873

Tel. 317 3062635

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO
FECHA DEL CONTRATO	08 de enero del 2025
-Nº DEL CONTRATO-	FORT 014 de 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión como ALMACENISTA, en virtud del contrato de comodato No. 2628 de 2024 celebrado entre el Ministerio de Cultura, los artes y los saberes y ETCAR.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (21,357.000.00)
PLAZO	6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA NATURAL
PÓLIZAS DEL CONTRATO	NA
FECHA DE INICIO	08 de enero 2025
MES A PAGAR	CUARTO PAGO

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	0009	02 /01 / 2025	\$ 283.129.362
REGISTRO	0022	08/ 01 / 2025	\$ 21.357.000

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. 014 de 2025, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO, identificado con C.C 73.201.873 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el Contrato de Prestación de Servicio No. FORT 014 de 2025, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día. (MES DE MARZO)

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar


OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para la cuota, correspondiente al valor de TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (3.559.500)

Atentamente,


SANDRA SCHMALBACH PEREZ
Director General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisora del Contrato


LUZ ADRIANA MARTINEZ
Asesor: ADMINISTRATIVA ETCAR
Apoyo a la Supervisión



 Escuela Taller Cartagena de Indias	 FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 4 de 6		Página 1 de 5
		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT 014 DEL 08 DE ENERO DE 2025	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2025) Hasta (30/04/2025)	

DATOS DEL CONTRATO				
Contratista: ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO				
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ALMACÉNISTA, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE COMODATO 2628 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA LOS ARTES Y SABERES Y ETCAR				
Valor Contrato: (\$21,357.000)				
No Contrato FORT 014- 2025	Plazo: 6 MESES HASTA EL 30 DE JUNIO 2025	Fecha de Iniciación (08/01/2025)	Fecha de Terminación (30/06/2025)	Porcentaje de ejecución 66. %
Dependencia: OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Supervisor: DIRECTOR GENERAL: SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ				
Periodo del Informe: Desde (01/04/2025) Hasta (30/04/2025)				

En desarrollo de las actividades del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

 Escuela Taller Cartagena de Indias  FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 4 de 6 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT 014 DEL 08 DE ENERO DE 2025	Página 2 de 5 PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2025) Hasta (30/04/2025)
--	---	--

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
1. La dirección de las operaciones de entrada y salida de de las mercancías. Que incluye la elección y posterior supervisión de los procedimientos de los procedimientos de manipulación de las mercancías en su recepción y en su expedición; el control de la preparación de los pedidos; además de control de la calidad de los productos recibidos.	Se recibieron los insumos de aseo de ferretería y un porcentaje de los productos, de y insumos s para el baluarte de santo domingo y un congelador se supervisa q los productos q lleguen estén en buen estado. Y hacerles salidas a los insumos de aseo jardinería, eléctrico, y el personal de obra de los 3 sectores el tiempo acordado por los arquitectos residentes y el supervisor de aseo	66 %	https://drive.google.com/file/d/1THKJWj9DtvEA5_5C2-BA6y7A_FVovd4p/view?usp=drive_link
2. La verificación del cumplimiento de las ordenes de pedidos, asegurándose de que los procedimientos planeados se cumplan en el tiempo con calidad y seguridad prevista.	Se entrego los insumos de material a la hora acordada y al tiempo estipulado y previsto a los eléctricos jardineros, , plomeros y aseo y le hizo entrega de insumos a los baños del centro supervisor de aseo para q ellos hagan sus actividades de limpieza y mantenimiento en castillo de san Felipe, cordón amurallado y fuertes de bocachica y baños de plaza pareja y santo domingo	66 %	https://drive.google.com/file/d/1THKJWj9DtvEA5_5C2-BA6y7A_FVovd4p/view?usp=drive_link
3. El control sobre el mantenimiento del almacén para evitar errores y agilizar los procesos de recepción de las mercancías y preparación de los pedidos	Se recibió gasolina en el almacén y una parte de material para el mantenimiento del restaurante baluarte santo mingo	66 %	https://drive.google.com/file/d/1THKJWj9DtvEA5_5C2-BA6y7A_FVovd4p/view?usp=drive_link

 Escuela Taller Cartagena de Indias	 FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 4 de 6		Página 3 de 5
		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT 014 DEL 08 DE ENERO DE 2025	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2025) Hasta (30/04/2025)	


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligación Contractual	Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
4. Asesor de los procedimientos de control de inventario y supervisar su cumplimiento. Además, tiene q controlar los stocks en las condiciones en la que este el almacén decidiendo también la ubicación de las mercancías en el almacén teniendo en cuenta las características de las mismas y la manipulación que vaya a sufrir	Se hizo organización del almacén santo domingo y castillo san Felipe	66 %	https://drive.google.com/file/d/1THKJWj9DtvEA5_5C2-BA6y7A_FVovd4p/view?usp=drive_link
5. Gestionar el almacén en su sentido mas amplio, eligiendo las políticas más rentables y de acuerdo con la estrategia de la empresa		66 %	https://drive.google.com/file/d/1THKJWj9DtvEA5_5C2-BA6y7A_FVovd4p/view?usp=drive_link
6. Mantener actualizado el inventario en el software que posea la entidad	Se actualizo el inventario de casa benkos	66 %	https://drive.google.com/file/d/1THKJWj9DtvEA5_5C2-BA6y7A_FVovd4p/view?usp=drive_link
7. Asesora a la entidad en relación con la normativa de manejo de mercancías y de seguridad y salud laboral que deberá tener cuenta en la gestión de casi todos los aspectos que son de su competencia	Se realizó una inspección de los insumos y entregas de los materiales de protección de personal para realizar las obras y se recibió materiales de epp y fueron entregado al personal de obra y jardinería de las fortificaciones	66 %	https://drive.google.com/file/d/1THKJWj9DtvEA5_5C2-BA6y7A_FVovd4p/view?usp=drive_link
8. Supervisar las labores de los funcionarios de almacén y revisa el cumplimiento de las tareas asignada a dichos funcionarios	Realice todas las entregas de materiales de insumo de aseo y ferretería y por los y a la hora acordad y se realizó la salida de almacén en el sistema	66 %	https://drive.google.com/file/d/1THKJWj9DtvEA5_5C2-BA6y7A_FVovd4p/view?usp=drive_link

 	INFORME DE ACTIVIDADES N.º 4 de 6	Página 4 de 5
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. FORT 014 DEL 08 DE ENERO DE 2025	PERIODO DEL INFORME Desde (01/04/2025) Hasta (30/04/2025)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO				
Obligación Contractual		Actividades realizadas	Porcentaje Avance	Soporte Anexar soporte en archivo original y una copia en PDF
RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ÍTEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	ENTIDAD RECAUDADORA
PENSIÓN	03/2025 ✓	24/04/2025 ✓	\$ 227.900	PROTECCION
SALUD	03/2025 ✓	24/04/2025 ✓	\$178.000	SANITA
ARP	03/2025 ✓	15/04/2025	94.400	POSITIVA

NOTA: SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ÚNICA Y PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES (DETALLADA) PARA PENSIÓN, SALUD Y ARP DEL MES DE MARZO 2025

Ciudad y fecha: Cartagena de indias, abril 2025



ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO
N.º CC 73 201 873



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
JARAÑA CASTRO ROBERTO CARLOS		PRINCIPAL	bocachita barrio abajo calle las flores
CC 73201873			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2025-03	021903141	Planilla	2025/04/16
Salud	Pago	Limite	Pago
2025-03	9484262186	2025/04/24	BANCO DE OCCIDENTE
Dias Mora		Valor	
8		\$408,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,424,000			\$227,900			\$1,424,000			\$178,000			\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,424,000			\$227,900			\$1,424,000			\$178,000			\$0		
Ciudad: CARTAGENA Dpto: BOLIVAR (1 Afiliados)			\$1,424,000			\$227,900			\$1,424,000			\$178,000			\$0		
1	CC	7301873	JARBA ROBERTO	230201	30	\$1,424,000	\$227,900	EP5005	30	\$1,424,000	\$178,000	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
Total Afiliados (1)			\$1,424,000			\$227,900			\$1,424,000			\$178,000			\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73201873		JARABA CASTRO ROBERTO CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bocachica barrio abajo calle las flores	CARTAGENA-BOLIVAR	6421275	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-03	2025-03	02190341	9484262186	I	2025/04/16	2025/04/24	BANCO DE OCCIDENTE	\$408,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,900	\$1,200	\$0	\$229,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,900	\$1,200	\$0	\$229,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$1,000	\$0	\$179,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$1,000	\$0	\$179,000
TOTAL				1	\$405,900	\$2,200	\$0	\$408,100



FOTO ACTIVIDAD# 1



FOTO ACTIVIDAD # 1



FOTO ACTIVIDAD # 8



FOTO DE ACTIVIDAD # 2




FOTO ACTIVIDAD # 3



FOTO ACTIVIDAD # 1



FOTO ACTIVIDAD # 1



FOTO ACTIVIDAD # 7



FOTO ACTIVIDAD # 7



FOTO ACTIVIDAD # 4



FOTO ACTIVIDAD # 4




FOTO ACTIVIDAD # 7



FOTO ORGANIZACIÓN CASTILLO DE SAN FELIPE ACT # 4

Anexos de obligaciones

Obligaciones contractuales

1. La dirección de las operaciones de entrada y salida de de las mercancías. Que incluye la elección y posterior supervisión de los procedimientos de los procedimientos de manipulación de las mercancías en su recepción y en su expedición; el control de la preparación de los pedidos; además de control de la calidad de los productos recibidos.

Soportes de salidas de almacén de ferretería.

Soporte salida almacén de aseo.

Fotos de evidencias.



 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 23-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Antonio Gallego Destino: Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Cemento gris		75
2	plastico Negro		01
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Baluarta Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>7320187</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>73079541</u> RECIBIDO
		DIA <u> </u> MES <u> </u> AÑO <u> </u> FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 24-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Antonio Gallego Destino: Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Cemento gris		15
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Baluarta Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>7320187</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>73079541</u> RECIBIDO
		DIA <u> </u> MES <u> </u> AÑO <u> </u> DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 21/04 - 2025 Almacén: SAÑO DOMINGO
 Nombre del solicitante: ANTONIO gallego Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	TAPABOCAS		09
2	CEMENTO gris		50
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Balvado Sudo domnic

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320811</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320811</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>1047499324</u> RECIBIDO
		DIA <u> </u> MES <u> </u> AÑO <u> </u> FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 21/04 - 2025 Almacén: SAÑO DOMINGO
 Nombre del solicitante: VALENTINA MONTAÑO Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Fluorómetro		01
2	Adaptador mactlo 1		02
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Baño Plazuela

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320811</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320811</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>1047499324</u> RECIBIDO
		DIA <u> </u> MES <u> </u> AÑO <u> </u> DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y OBRAS	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 16-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Vicente Destino: Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	CONIACIOL		01
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES:

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>Vicente Pizarro</u> C.C. <u>114358385</u> RECIBIDO
DIA MES AÑO FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA		

 FORTIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y OBRAS	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 16-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Carlos marulanda Destino: Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	carpino		01
2	moscuelilla Negro		04
3	FITEOS		04
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Bolivia Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>45577059</u> C.C. <u>[Signature]</u> RECIBIDO
DIA MES AÑO DE LA MERCANCIA		

 FORTIFICACIONES CONSTRUCCION Y REPARACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 15-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Alejo Jimenez Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	VANILLAS 3/8		10
2	GUANES		02
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Belvato sant doming

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>73 201 811</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO _____
		FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES CONSTRUCCION Y REPARACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 16-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Antonio Gallego Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	CEMENTO GRIS		46
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Belvato Santo DOMINGO

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>73 201 875</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>1047494324</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO _____
		DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES Ministerio de Defensa	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 15-04-2024 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Antonio Gallego Destino: ca - Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Escoba celda dura		06
2	CEPILLO metálico		02
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Belmonte Amancio BLAN

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>Alfonso BLANCO</u> C.C. <u>73521470</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES Ministerio de Defensa	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 15-04-2024 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Valentín Destino: Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	CHEQUE 1 1/2		01
2	ADAPTADOR macho 1 1/2		02
3	TEE 3		01
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Baños Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>1002194525</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 14-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Argemiro Torregrosa Destino: Sección 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	BOTAS pantaneras		01
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Jordinara centu

NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>[Firma]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>73116916</u> RECIBIDO
---	--	--

DIA	MES	AÑO	FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 15-04-2024 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Antonio gallego Destino: Sección 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Poli sombra mts		01
2	cepillo metálico		05
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Belmonte Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>[Firma]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>10474999324</u> RECIBIDO
---	--	---

DIA	MES	AÑO	DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 11-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Antonio Gallego Destino: Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	TAPABOCOS x 2		06
2	cal viva 40 kilos		20
3	CEMENTO gris		60
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Baluarto Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320186</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>1047499324</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO _____
		FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 12-04-2025 Almacén: Santo D.
 Nombre del solicitante: Valentina Montalvo Destino: Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Tapa Sanitaria		01
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Baño Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>73201873</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>Carlos Cordero</u> C.C. <u>1009188525</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO _____
		DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES INSTITUTO VENEZOLANO	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 10-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Valentina Montalvo Destino: Sector 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Codos DE 1 pulgada		02
2	Codos DE 90 media		04
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Plomero Baño Plaza Parrojo

NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>[Firma]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>Rubén</u> C.C. <u>7320180</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>Carlos Cordero</u> C.C. <u>1002145525</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO _____
FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA		

 FORTIFICACIONES INSTITUTO VENEZOLANO	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 11-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Valentina Destino: Sector 2

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Codos 3/4		04
2	Flotador		01
3	Adaptador 1/2		02
4	Bylc		01
5	niple 2 mts 3/4		
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Plomero Baño Plaza Parrojo

NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>[Firma]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>Rubén</u> C.C. <u>7320180</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>45-51-74</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO _____
FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA		

 FORTIFICACIONES		GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02	
		SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021	
		GA-FR-002		Página 1 de 1	
Fecha solicitud: <u>09-02-2021</u>		Almacén: <u>SANJO DOMINGO</u>			
Nombre del solicitante: <u>VICENTE</u>		Destino: <u>SECTOR 1</u>			
ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT		
1	CAJAS 4x4		05		
2	Union		10		
3	TERMINALES		10		
4	CABLES		03		
5	Cablea		10		
6	Cables		02		
7	interruptor sencillo		02		
8	TAPA 4x4		05		
9	Tubo MT				
10					
OBSERVACIONES: <u>Casa Benito</u>					
NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>73201873</u> AUTORIZA		NOMBRE: <u>ROBERTO C. JUAN</u> C.C. <u>73201873</u> ENTREGA		NOMBRE: <u>Vicente P. [Signature]</u> C.C. <u>1143358385</u> RECIBIDO	
				DIA	MES AÑO
				FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA	

 FORTIFICACIONES		GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02	
		SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021	
		GA-FR-002		Página 1 de 1	
Fecha solicitud: <u>10-02-2021</u>		Almacén: <u>SANJO DOMINGO</u>			
Nombre del solicitante: <u>VICENTE</u>		Destino: <u>SECTOR 1</u>			
ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT		
1	PANEL led 60x60 cm		01		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
OBSERVACIONES: <u>Baño Hambacu</u>					
NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>73201873</u> AUTORIZA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>73201873</u> ENTREGA		NOMBRE: <u>Vicente P. [Signature]</u> C.C. <u>1143358385</u> RECIBIDO	
				DIA	MES AÑO
				DE LA MERCANCIA	

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 08-09-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Antonio Galego Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	UNTA DE PELIGRO		01
2	BOTAS pantaneras		05
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Balvarte Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320189</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320189</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>3079841</u> RECIBIDO
		DIA <u> </u> MES <u> </u> AÑO <u> </u> FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA ECUATORIANA	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 08-09-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: VICENTE Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Tollgas lamparas		10
2	Bombas		10
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Balvarte

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320189</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320189</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>3079841</u> RECIBIDO
		DIA <u> </u> MES <u> </u> AÑO <u> </u> DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES		GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02
		SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021
		GA-FR-002		Página 1 de 1
Fecha solicitud: <u>07-04-2025</u>		Almacén: <u>Santo Domingo</u>		
Nombre del solicitante: <u>Antonio Gutierrez</u>		Destino: <u>Sector 1</u>		
ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT	
1	Regla metálica		01	
2	Batas pailanera		01	
3	CEMENTO		74	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES: <u>Declaro Santo Domingo</u>				
NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7329180</u> ENTREGA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>1047499324</u> RECIBIDO
				DIA MES AÑO
				FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES		GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02
		SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021
		GA-FR-002		Página 1 de 1
Fecha solicitud: <u>07-04-2025</u>		Almacén: <u>Santo Domingo</u>		
Nombre del solicitante: <u>Vicente</u>		Destino: <u>Sector 1</u>		
ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT	
1	Lampara Torregu		06	
2	soquete		07	
3	Bombillo led		10	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES: <u>Baños</u>				
NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7329180</u> ENTREGA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>Vicente Pajun</u> RECIBIDO
				DIA MES AÑO
				DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU	GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02	
	SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021	
	GA-FR-002		Página 1 de 1	
Fecha solicitud: <u>03-04-2025</u>		Almacén: <u>Santo Domingo</u>		
Nombre del solicitante: <u>Antonio Gallego</u>		Destino: <u>SECTOR 1</u>		
ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT	
1	cal viva		02	
2	plastico Negro 10 mls		01	
3	Buggy		02	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES: <u>Baluart Santo Domingo</u>				
NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>1047499324</u> RECIBIDO
				DIA MES AÑO FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU	GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02	
	SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021	
	GA-FR-002		Página 1 de 1	
Fecha solicitud: <u>04-04-2025</u>		Almacén: <u>Santo Domingo</u>		
Nombre del solicitante: <u>Antonio Gallego</u>		Destino: <u>SECTOR 1</u>		
ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT	
1	cal viva		20	
2	CEMENTO Blanco		20	
3	CEMENTO Gris		29	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
OBSERVACIONES: <u>Baluart Santo Domingo</u>				
NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>7320187</u> ENTREGA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>73029041</u> RECIBIDO
				DIA MES AÑO DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 02-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Gledis Zuniga Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Carpincol		02
2	Lija Esmeril 60/80		01
3	Tornillos		500
4	Pegante Amarillo		02
5	Bloca		02
6	Bloca punta estria		02
7	/		
8	/		
9	/		
10	/		

OBSERVACIONES: Carpinteria Baluarte Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>Gledis Zuniga</u> C.C. <u>45622059</u> ENTREGA	NOMBRE: _____ C.C. _____ RECIBIDO
		DIA MES AÑO _____
		FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 03-04-2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Antonio Gallardo Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	TAPABOCAS		05
2	WATER		08
3	/		
4	/		
5	/		
6	/		
7	/		
8	/		
9	/		
10	/		

OBSERVACIONES: Baluarte Santo Domingo

NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>[Signature]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>Rafael</u> C.C. <u>73201875</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C. <u>1047344596</u> RECIBIDO
		DIA MES AÑO _____
		DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES		GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02	
		SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021	
		GA-FR-002		Página 1 de 1	
Fecha solicitud: <u>02/04/2025</u>		Almacén: <u>Santo Domingo</u>			
Nombre del solicitante: <u>Antonio Gollego Gollego</u>		Destino: <u>Sector 1</u>			
ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT		
1	Cemento gris		10		
2	Cemento Blanco		01		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
OBSERVACIONES: <u>Matenda Baluarte Santo Domingo</u>					
NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C.: <u>[Signature]</u> AUTORIZA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C.: <u>7320187</u> ENTREGA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C.: <u>73079541</u> RECIBIDO	
				DIA	MES AÑO
				FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA	

 FORTIFICACIONES		GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02	
		SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021	
		GA-FR-002		Página 1 de 1	
Fecha solicitud: <u>02/04/2025</u>		Almacén: <u>Santo Domingo</u>			
Nombre del solicitante: <u>Argemiro Torreglosa</u>		Destino: <u>Sector 1</u>			
ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT		
1	Grasa para Guadana		01		
2	Hilo Guadana 20 mts		01		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
OBSERVACIONES: <u>Jordinera centro</u>					
NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C.: <u>[Signature]</u> AUTORIZA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C.: <u>7320187</u> ENTREGA		NOMBRE: <u>[Signature]</u> C.C.: <u>43116916</u> RECIBIDO	
				DIA	MES AÑO
				DE LA MERCANCIA	

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 01/04/2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Fernando morales Destino: SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	Botas Antianedras		02
2	Cinta peligro		02
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: EPP

NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>[Firma]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>Rubén</u> C.C. <u>73201873</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>1067499324</u> RECIBIDO	DIA	MES	AÑO

FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

 FORTIFICACIONES COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 02
	SALIDA DE ALMACEN	Fecha: 21/02/2021
	GA-FR-002	Página 1 de 1

Fecha solicitud: 01/04/2025 Almacén: Santo Domingo
 Nombre del solicitante: Fernando morales Destino: Santo D. - SECTOR 1

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CANT
1	CEMENTO		05
2	cal viva		03
3	CEMENTO Blanco		03
4	Capillo de acero		16
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES: Baluarto SANTO DOMINGO

NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>[Firma]</u> AUTORIZA	NOMBRE: <u>Rubén</u> C.C. <u>73201873</u> ENTREGA	NOMBRE: <u>[Firma]</u> C.C. <u>1067499324</u> RECIBIDO	DIA	MES	AÑO



DE LA MERCANCIA

	GESTION ADMINISTRATIVA		Versión: 02		
	SALIDA DE ALMACEN		Fecha: 21/02/2021		
	GA-FR-002		Página 1 de 1		

Fecha solicitud: 03 de Abril 2025. Almacén : **Castillo San Felipe de Barajas.**
 Nombre del solicitante: Jorge Vasquez Osuna. Destino: Escuela Taller Cartagena.

ITEM	DESCRIP. MATERIALES.	UND	CAN
1	Bolsas Plasticas de Color Roja X 06 unidades	PAQ	2
2	Paquetes Bolsa de Instracrem	PAQ	2
3	Galon de Desifentante	UND	3
4	Lava loza	UND	3
5	Vasos de agua	PAQ	3
6	Bolsas de azucar	PAQ	2
7	Servillestas de Mano	PAQ	6
8	Galones de Cloro	UND	3
9	Vasos de café	PAQ	2
10	Paquete Mezcladores	PAQ	2
11	Bolsa de Café	PAQ	4

OBSERVACIONES:

NOMBRE: 	NOMBRE: 	NOMBRE: 	DIA	MES	AÑO
			3	4	25
AUTORIZA	ENTREGA	RECIBIDO	FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA		

Fecha solicitud : 03 de Abril 2025.

Almacén : **Castiilo San Felipe de Barajas.**

Nombre del solicitante: Jorge Vasquez Osuna.

Destino: Baño Santo Domingo.

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE: <i>Car. Ad. nora 1.</i>	NOMBRE:	NOMBRE: <i>Viviana A.</i>	DIA 3	MES 4	AÑO 25
AUTORIZA	ENTREGA	RECIBIDO	FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA		

Fecha solicitud: 03 de Abril 2025.

Almacén : **Castiilo San Felipe de Barajas.**

Nombre del solicitante: Jorge Vasquez Osuna.

Destino: Baño Plaza Pareja.

[illegible]

OBSERVACIONES:

NOMBRE:

Les Adverses M.

AUTORIZA

QUANTITE:

RECEIVED: *Handwritten signature*
73 2018 2

ENTREGA

NOMBRE:

NOMME: *Veniano Ag*

RECIBIDO

DIA

MES



AÑO

3

4

25

FECHA DE ENTREGA DE LA MERCANCIA	
----------------------------------	--

 FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS		REQUISICIÓN DE INSUMOS	VERSION: 02
		PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y ALMACÉN	FECHA: 02-01-2013
FECHA: 24/04/2025		PEDIDO POR: Dirección administrativa	No. REQUISICION: 001 LP-002-2025
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN QUE ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2628 DE 2024 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES.			Pedido para ser recibido: Castillo San Felipe
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDA
2	Jabón liquido de dispensador de manos por galón con agente antibacterial.	Líquido, en recipiente plástico	30
6	Blanqueador o hipoclorito con una concentración al 5% por galón	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	50
8	Creolina, liquido, en recipiente plástico en galón	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	40
9	Ambientador liquido, en recipiente plástico en galón	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	50
12	Escoba cerdas suave, area de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto, Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	15
15	Bolsas plásticas roja, de 60 cms de ancho por 70 cms de largo	Paquete de mínimo 6 unidades	200
17	Papel higienico, rollo con longitud mínima de 20 metros, doble hoja blanca, sin fragancia	Rollo	100
18	Papel higienico, rollo con longitud mínima de 400 metros, hoja sencilla color	Rollo	500
19	Toallas para manos interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades, doble	Unidad	60
20	Vasos biodegradables, elaborados en cartón 97% biodegradable, capacidad 4 oz	Paquete de mínimo 50 unidades	30
21	Vasos biodegradables, elaborados en cartón 97% biodegradable, capacidad 9 oz	Paquete de mínimo 40 unidades	30
22	Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables	Paquete de mínimo 500 unidades	5
23	Servilleta tipo cafeteria doble hoja, color blanco	Paquete de mínimo 100 unidades	10
26	Azúcar blanca en sobres o tubipacks de 5g	Bolsa de mínimo 200 sobres	15
29	Agua potable	Botellón de mínimo 18.9 L	40
43	Carro exprimidor de trapero de 35 litros	Unidad	5
44	Greca con capacidad de 60 tintos	Unidad	1
45	Homo microondas	Unidad	2
46	Hidrolavadora Industrial	Unidad	1
 Coordinador Operativo		 Director Administrativo	

24-04-2025.

Anexos de obligaciones

Obligaciones contractuales

2. La verificación del cumplimiento de las ordenes de pedidos, asegurándose de que los procedimientos planeados se cumplan en el tiempo con calidad y seguridad prevista.

Los materiales salen con su soporte de salida de almacén y su foto como evidencia



Anexos de obligaciones

Obligaciones contractuales

3. El control sobre el mantenimiento del almacén para evitar errores y agilizar los procesos de recepción de las mercancías y preparación de los pedidos



Anexos de obligaciones

Obligaciones contractuales

4. Asesor de los procedimientos de control de inventario y supervisar su cumplimiento. Además, tiene q controlar los stocks en las condiciones en la que este el almacén decidiendo también la ubicación de las mercancías en el almacén teniendo en cuenta las caraterísticas de las mismas y la manipulación que vaya a sufrir

Se limpieza en los almacén y organización para saber su ubicación de insumos



Anexos de obligaciones

Obligaciones contractuales

6, Mantener actualizado los inventarios

Se hizo inventario de los insumos de la casa benkos para constancia se encuentra en físico


Zona: Fachada principal



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Puerta principal	1	Madera	B			Madera machimbreada Aldabón , Piezas de nomenclatura (2), Mirilla en hierro, estoperoles en Hierro, Porta candado. Portada con enchape en piedra, Molduras y Clave Pañetadas, Color Blanco. Siamesa En Bronce
Puertas a locales	2	Madera	B			Con portillo la derecha pintada.
Cerradura	1	Metálica	B			Cerradura en buen estado
Ventanas	4	Madera, vidrio.	B			Arco de medio punto pintados
Muros	x	Mampostería Mixta	B			Muros pañetados pintados en color amarillo.
Cornisa	x	Mampostería	B			Cornisa en remate fachada y cordoncillo de tipo toro.
Balcones y tribunas	1	Madera, barandas en hierro fundido y techo teja de barro	B			Canes, entablados en madera, baranda en hierro forjado.
Tribunas	2	Madera, baranda hierro fundido y techo en teja de barro.	B			Tejadillo voladizo con cielo falso en madera
Bajantes	4	Aguas llluvias	B			En PVC - ande, inspeccionado
Faroles	2	Metal	B			Dos tipos de faroles
Piso	x	Placas en piedra	B			Piedra coralina restaurada
Placas de registro	5	Cemento y fibra	B			Cant: 5 variadas
Cajas técnicas	2	metal			m	1 estret telefónico 1 contador eléctrico
Soporte para bandera	1	Metal		R		


Observaciones: muro de fachada pañetado en amarillo en cal, faroles alumbrado público 4 und, de dos tipos.

Zona: Primer piso zaguán



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Zaguán						
Cerradura de puerta	N/A					
Muro	x	Mampostería mixta	B			
Ventanas	1	Madera, vidrio y barrotes en hierro	B			Vidrio fijo, hacia local derecho
Sensor de incendio	1			R		Sin inspeccionar
Bajante	1	Galvanizada		R		Sin inspeccionar, ramal horizontal red CI, barras de fijación antisísmica
Tomas de Pared	2		B			Dobles, reemplazar
Piso	x	Mosaico en piedra de canto rodado	B			Restaurado
Salida de lámparas	3		B			Tubería EMT sin lámparas con cajas y cableado
Canal	x	Galvanizada				
Tomas de techo	x		b			Instalado
Observaciones: soporte en lamina para lampara colgante en mal estado muros pintados en regular estado, cielo en vigas de madera y entablado en regular estado						

Zona: Local 1 (Primer piso) tienda




DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	1	Mármol ajedrezado	B			Restaurado
Muros	x	Mampostería mixta	B			Pañetados pintados
Puerta	1	Madera	B			Portón con portillo corredizo
Lámparas - salidas	4	Tubería EMT	B			Instalado con cableado
2 apliques Yeso	2		B			Restaurado
Tablero eléctrico	1	4 breakers	B			Instalado

Interruptor de Pared	1		B			Instalado
Toma doble techo	2	emplaquetado	B			Sin inspeccionar
Punto luminaria	4	salida	B			Con tapa ciega
Sensor de humo	1					Sin inspeccionar
Tomas de pared 110v	2	Sin plaqueta	B			cableados

Observaciones: tubería desagüe AA con rubatex, colgante, inconclusa, no se puede determinar diámetro para desagüe del sistema.

Perforaciones en placa de antigua red de luces (8) und a tapar, No hay ventilador


Zona: Local 2 (Primer piso) tienda



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	1	Piso en mármol	B			Restaurado
Muros	x	Mampostería mixta	B			Pañetados pintados, con cajuelas expuestas.
Puertas	1	Madera	B			Portón con portillo corredizo
Lámparas - salidas	4	Tubería EMT	B			Cableado
2 apliques		Yeso	B			no
Tablero eléctrico	1	4 breakers	B			Instalado
Interruptor de Pared	5		B			Arrancados sin tapas
Toma doble techo			B			
Sensor de humo	1			R		Sin inspeccionar
Tomas de pared 110v	5	Reparado	B			Cableados


Observaciones: espacio bajo mezanine, tuberías eléctricas expuestas sin pañete.
No hay red contra incendio.

Zona: Vestíbulo 1 crujía lateral izq. (Primer piso)




DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	

Zona: escalera a terraza						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	x	Tablón de barro de 23 x 23	B			Reparado
Muro	x	Mampostería mixta y fibrocemento	B			Reparado
Arco de medio punto						Fustes tipo medio cilindro
Escalera	1	Metal madera	b			Vigas IPE, tablonces de madera, baranda forjada, sin pasamanos.
Salida luces	2		B			
Interruptor doble	1		B			
Interruptor sencillo	1		B			
Toma 110 v	7		B			
Sensor de humo	1			R		Sin verificar
Rede contra incendio	x	Metálica		R		Ramal horizontal escuadra con dos soportes antisísmicos
Luz de cortesía escaleras	7			r		Dos tramos
Observaciones: soporte en cielo para lampara tipo araña						

Zona: Habitación 1						
						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	x	Tablón de barro de 23 x 23				
Techo	x	Ladrillo, correas y vigas	B			Cubierta plana
Muros	x	Mampostería mixta y en fibrocemento, muro baños en fibrocemento.	B			Restaurado
Puntos de luz	2	EMT	B			Cableado, tapas y cajas nuevo
Interruptor sencillo	1	empotrado	B			Instalado
Toma 110 v	9	empotrado	B			Instalado
Toma GFCI	1	empotrado	B			Instalado
Toma techo	1	Tubería EMT	B			Instalado


Zona bajo escalera principal (Primer piso)



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Zona bajo escalera.						
Piso	x	Piedra coralina	B			Restaurado
Muros	x	Mampostería mixta - color en cal	B			Restaurado
Escalera	3	3 tramos	B			Tres tramos, dos en subida hasta descanso (12 pasos) uno central (13 pasos) hasta piso 2, descanso y pasos en madera, estructura en vigas IPE, barandas forjadas, pasamanos en madera.
Punto de luces	1	empotrando	B			Bajo el descanso
Punto luces techo escalera		deshabilitado	B			Restaurado
Puntos luces conmutables	4	empotrados	B			2 abajo dos arriba
Sensor contra incendios						No hay
Toma de pared 110 v	3		B			empotrados
Red contra incendio	x	metálico				Cruce tubería, no hay puntos
Gabinete contra incendios	1	Boquilla y válvula de 1 1/2 (Manguera, llave, hacha con pico, extintor, canastilla)		R		Gabinete metálico, completo en mal estado, Sin verificar llave de puerta


Observaciones: no hay puntos de luces en cielo escalera, ni sensor de incendios

Zona: Patio (Primer piso)



Puertas	1	Madera, tableros vidrio montante en vidrio dos hojas	B			Dos hojas con vidrio y tablero, los tableros
Sensor de humo	1			R		
Toma GFCI	1		B			Restaurado
Closet	1	Tríplex	B			Sin puertas ni acabados
AA	1	pvc	B			Desagüé empotrado en muros
baño	1		B			Dos puntos hidráulicos, tres puntos sanitarios, duchas dos Sin acabado, sin pisos llaves de paso, agua caliente y fría cierre rápido y bronce. Dos tomas en muro interruptor sencillo


Zona: suite -Habitación 2



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Techo	x	Ladrillo, correas y vigas	B			Cubierta plana
Muros	x	Mampostería mixta y en fibrocemento, muro baños en fibrocemento	B			Restaurado
Puntos de luz	2	EMT	B			Cableado, tapas y ciegas
Interruptor sencillo	1	empotrado	B			nuevo
Toma 110 v	8	empotrado	B			Restaurado
Toma GFCI	1	empotrado	B			Instalado
Toma techo	1	Tubería EMT	B			Instalado
Puertas	1	Madera, tableros vidrio montante en vidrio dos hojas	B			Dos hojas con vidrio y tablero,
Piso		mármol ajedrezado	B			
Sensor de humo	1			R		Si verificar
Toma GFCI	1		B			Instalado
Closet	1	Tríplex	B			Restaurado
AA	1	PVC	B			Desagüé en muros
baño	1		B			Dos puntos hidráulico rápido y bronce. Dos tomas en muro interruptor sencillo restaurado


Observaciones: frescasa al descubierto en algunos puntos

Zona: suite -Habitación 3



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Techo	x	Ladrillo, correas y vigas	B			Cubierta plana
Muros	x	Mampostería mixta y en fibrocemento, muro baños en fibrocemento	B			acabados, muros con frescasa DOS CALADO AL FONDO
Puntos de luz	2	EMT	B			Cableado, tapas y cajas
Interruptor sencillo	1	Empotrado	B			nuevo
Toma 110 v	9	Empotrado	B			Instalado
Toma GFCI	1	Empotrado	B			Instalado
Toma techo	1	Tubería EMT	B			Instalado
Puertas	1	Madera, tableros	B			Dos hojas
Piso		MARMOL AJEDREZ		R		
Sensor de humo	1			R		Si verificar
Closet	1	Tríplex	B			Con puertas CORREDIZAS
AA						NO HAY
baño	1		B			Dos puntos hidráulicos, tres puntos sanitarios, duchas dos 2 llaves de paso, agua caliente y fría cierre rápido y bronce. interruptor sencillo
Observaciones: frescasa al descubierto en algunos puntos						


Zona: suite -Habitación 4



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	

Techo	x	Ladrillo, correas y vigas	B			cubierta plana con tragaluz dos óculos
Muros	x	Mampostería mixta y en fibrocemento, muro baños en fibrocemento	B			, muros con frescasa DOS CALADO AL FONDO
Puntos de luz	2	EMT	B			Cableado, tapas y cajas
Interruptor sencillo	2	empotrado	B			nuevo
Toma 110 v	11	empotrado	B			verificar
Toma GFCi	1	empotrado	B			Instalado
Toma techo	1	tubería Emt	B			Instalado
Puertas	2	Madera, tableros	B			Dos hojas
Piso		mármol ajedrezado	B			
Sensor de humo	1			R		Si verificar
Closet	1	Tríplex	B			Con puertas CORREDIZAS
AA		PVC desagüe				
baño	1		B			Dos puntos hidráulicos, tres puntos sanitarios, duchas dos Sin acabado, sin pisos 2 llaves de paso, agua caliente y fría cierre rápido y bronce. interruptor sencillo
Observaciones: frescasa al descubierto en algunos puntos						

Zona: Salón de trabajo de estudiantes-visitas N° 1



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso		Baldosín	B			Restaurado
Muro		Mampostería mixta	B			
Puertas	1	madera	B			Arco de medio punto tableros y vidrio dos hojas con cerradura de tambor y jalador
Tribunas	1	Madera	B			Arco de medio punto tableros y vidrio dos hojas con cerradura de tambor y jalador balaustrada en madera y tejadillo sin tejas
Sensor de incendio	1			R		Sin verificar
Lámparas - salidas	1		B			Instalado
Interruptor doble	1	1 doble	B			Instalado


Muros	x	Súper boar	B			
Salidas hidráulicas	5	1 ducha, 2 lavamos y 2 inodoros	B			Reparado
Punto de luces	7	Luces instaladas	B			Instalada
Piso	1	Instalación de piso	B			
Salidas sanitarias	6		B			reparado
Lavamanos	x	instalado	B			
Toma GFCI	2	empotrados	B			instalado
Techo	1	Concreto	B			
interruptor	2	Sencillos, empotrados	B			Instalado
Observaciones:						

Zona: Azotea 2						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO FOTOGRÁFICO
			B	R	M	
Tomas 110	8	empotrados	B			Instalada
Salida de luces	x	salida de luces	B			Instalada
Interruptores	1	Empotrado	B			Instalada
Pérgola	1	Madera y cemento	B			Instalada
Piso	1	Mosaico ajedrez	B			Baldosa hidráulica
Baranda	x	Muro cemento	B			
Gabinete contra incendio	1	Boquilla y válvula de 1 1/2 (Manguera, llave espanner hacha de con pico, extintor, canastilla)		R		Sin revisar
techo	1	concreto	B			
Riel para cableado	1	Hierro, colgado	B			Instalado
Salida de desagüe-techo	1	Sobre puesta		r		
Muro		ladrillo	B			
Observaciones: espacio lleno de escombros y materiales metálicos, madera. Red contra incendio regular estado. Reja en mal estado.						

Zona: Escalera Principal 2 piso						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
cubierta	x	Madera y metal	B			Cubierta plana, con ménsulas metálicas, acceso a plenum por espacio lateral
Lámpara-salidas			B			Instalada
Sensor de humo	2			R		Sin revisar
Tomas	7		B			Instalado
Interruptores	2		B			Instalado
Observaciones:						

Zona: Escalera al sótano

Tomas cielo	2		B			
sensor	3			R		Sin inspeccionar
Tubería de desagüe AA		PVC con rubatex		R		No diámetro sin conexión
Gabinete contra incendio	1	completo		R		Columna sube
Reja metal y madera			B			
Observaciones:						

Azoteas 1 y 2						
						
Zona: Azotea 1						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	x	Mosaico ajedrez	B			
Gabinete contra incendio	1	Metal		R		Boquilla y válvula de 1 1/2 (Manguera, llave, hacha con pico, extintor, canastilla) Lamina gabinete en mal estado
Tomas 110	2	EMT	B			
Interruptores	3	EMT	B			
Lámparas-salidas	8	EMT	B			
Pérgola		Cemento y madera	B			
Muros		Mampostería mixta	B			
Puertas	1	Reja en hierro	B			
Toma GFCI	1	EMT	B			Instalado
Llave de chorro	1		B			
techo	x	concreto	B			
Observaciones: hay 6 macetas rectangulares y 2 cilíndricas mal estado, teja de barro, Pasillo después de subir las escaleras cuenta con 2 tomas sencillos 110v empotrados, Baranda de hierro forjado con pasamanos en madera, en malas condiciones Pérgola en madera en regular estado, con piezas faltantes.						

Zona: Baño terraza						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
ESCALERA	x	Huellas en concreto	B			Voladizo concreto, Baranda en acero lineal
Muros	x	Mampostería mixta	B			Muros en ladrillo, expuesto en algunas zonas.
Cielos	x	Cielos falsos en concreto	B			
Lámpara-salidas	5	Luces de cortesía	B			empotrados
Interruptores	2	conmutable	B			empotrados
Toma 110 v	1		B			empotrados

Observaciones: muros con alta presencia de humedad ascendente, por lamina de agua superior a 70 Cms

Zona: Sótano y Aljibes

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Cuarto de bombas						
Bombas	2	Pearl de 4hp		R		Sin verificar funcionamiento
Tanque hidro Flow	2	Metal /fibra de vidrio		R		Metálico en mal estado
Tablero eléctrico	1	Control de bombas		r		Para revisión y mantenimiento
Tanque de almacenamiento- agua	1	concreto	B			
Bombas	2	Pearl de 4hp		R		Revisar
Red contraincendios	x	Metal		R		
Gabinete contraincendios	1	Metal completo		R		Boquilla y válvula de 11/2 (Manguera, llave espanner hacha de con pico, extintor, canastilla)
Rejillas de ventilación	4	Metal		B		
Sensor de humo	2			R		Sin tubería
Aljibe.		Bóveda de cañón.				
Interruptor doble	2		B			Instalada
Salidas luces	11	IMC	B			Instalada
Tomas dobles 110 v	7	IMC	B			Restaurada
Sensor de humo	3			R		Sin tubería
piso	x	Tablón de arcilla cocida	B			
Muros	x	Mampostería ladrillo	B			4 machones

Observaciones: Tubería IMC, llaves de rosca en bronce de cierre rápido 1", 5 cheques de bronce, 4 válvulas de presión, pozuelo en aljibe.

Toma 110 v	2		B			Inatalado
Muro fibrocemento	1		B			Con frescasa
baño	1	Mampostería ladrillo	B			Restaurado
Observaciones: contaminación excremento palomas y murciélagos, no se pudo inspeccionar el cuarto cerrado con candado						
Zona: alcoba 2 Alumnos 4 camarotes						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	1	Mármol	B			Restaurado
Muro	1	Mampostería mixta y fibrocemento	B			Con Frescasa a media altura con acabado
Puertas hall	2	Madera y vidrio	B			Arco de medio punto
Techo	x	Tabla y viga	B			
Closet en madera	2	Tríplex	B			Restaurado
Detector de humo	2			R		Restaurado
Lámparas	1		B			Inatalada
Interruptor doble	1		B			
Tomas dobles	6		B			
Luces pared	2		B			empotrada
Toma techo	2	EMT	B			Instalada
Hall			B			Tres salidas luces, EMT caja y tapa y cableado, interruptores, tomas 1
Observaciones:						

Zona: Baño estudiantes						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Techo en placa	x	Ladrillo correas vigas	B			Cubierta plana
Puerta doble		Madera vidrio	B			Arco de medio punto abocinado carpintería
Sanitario- salidas	4	PVC	B			Instalado
Agua potable	1	PVC	B			
Piso		plantilla	B			Acabado
Sensor de humo		No hay		R		
Salidas para lámparas	8	EMT	B			tubería EMT techo
Muros	1	Fibrocemento	B			
Interruptores sencillos	6		B			
Toma GFCI	1		B			
Observaciones: muros sin acabado tablero 18 ctos en mal estado ducto con dos hojas de tablero en mal estado						

Zona: Lavandería						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	

Piso	1	cerámica	B			
Muro	1	Mampostería mixta	B			
Puertas	1	Madera y vidrio	B			
Toma220	1		B			
Salida da sanitarias	2		B			
Salidas hidráulicas	3		B			
Lámparas- salidas	2		B			
Interruptor	1		B			
Toma	2		B			
Tablero de 18 circuitos	1		B			

Observaciones:

Zona: Salón						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso		Tablón de barro	B			
Muro		Mampostería mixta	B			
Puertas	-		B			
Ventanas	-		B			
Zócalo	-		B			
Detector de humo	1			R		Sin verificar
Lámparas- salidas	2		B			
Interruptor	1		B			
Toma	7		B			
Arcada	1		B			
Escalera	1	Madera y hierro forjado	B			
Observaciones:						

Zona: comedor alumnos						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Muros	x	Mampostería mixta	B			
piso		Mármol	B			
cielos		Viga de madera, correas, ladrillo	B			Cubierta plana
escalera		Metal y madera	B			Vigas IPE, baranda forjada, pasamanos en madera
Puerta doble		Madera vidrio	B			Arco de medio punto abocinado carpintería en mal estado, tribunas con baranda
Tomas dobles	5		B			empotrados
Salida lámparas	4		B			Instaladas
Luces de cortesía	8		B			Dos tramos - empotradas
Interruptor sencillo escalera sube	2		B			conmutables
Interruptor sencillo escalera aja	2		B			conmutables
Interruptor doble	1		B			

Portón en madera	1	Madera dos hojas	B			Armellas, dos y cerrojo tipo falleba incompleto, tope de puertas en el dintel
Piso en mármol	1	Mármol ajedrezado rojo y crema	B			Pirlanes en madera recia 2
Muros	x	Mampostería mixta	B			Pintado
Lámparas	4	Puntos EMT	B			Con tapas ciegas
Gabinete contra incendio	x			R		Tubería CI en cielo. Horizontal pasante columna
Interruptor de pared	x		B			Restaurado
Toma pared 220 v	1		B			Restaurado
Tomas de pared 110 v	6	Tubería empotrada.	B			En funcionamiento y emplaquetados
Observaciones: red de desagüe AA sin conexión ni pasantes, colgante, recubierta con rubatex sin verificar diámetro.						


Zona: Recepción – Vestíbulo (Primer piso)

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	1	Tablón de barro cocido	B			Formato 35 x 35
Muros	1	Mampostería mixta	B			Restaurado
Puertas	1	madera	B			En acceso a comedor/barra
Lámparas	1	Lamparas fed	B			Buen estado
Punto de luces	3	EMT	B			Con cajas y tapas ciegas. cableado
Sensor contra incendios	1	En techo		R		Sin verificar funcionamiento no se observan acometidas para este tema
Interruptor sencillo pared	1	empotrado	B			Funcionando
Toma de pared 110 v	2		B			Buen estado
Red contra incendio	1	Metálica		R		Sin inspeccionar Columna, 2 tramos horizontal, dos pasantes en muro.
Gabinete contra incendios	1	Boquilla y válvula de 1 1/2 (Manguera, llave, hacha con pico, extintor, canastilla)		R		Gabinete completo, sin verificar llave de puerta.

Observaciones:

[illegible]


Zona: Restaurante (Primer piso) crujía izquierda



DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Ventana	1	Madera y hierro	B			Cerrado con vidrio fijo
Puerta ventana - arco	1	Madera - hierro	B			Madera mal - reja regular corrediza, trabada
Sensor de humo	3	En techo		R		Sin inspeccionar
Cajas de registro eléctrico	1	25 x 25	B			Restaurada
Tomas dobles pared 110	5	emplaquetados	B			
Interruptor sencillo	2	emplaquetados	B			
Toma doble 110 v en techo	4	emplaquetados	B			
Puntos de luz	9	En techo EMT	B			Cajas con tapa ciega cableado s
Puntos luces antiguos	16	En entablado techo				a condenar
Piso	1	Mármol ajedrez rojo y crema	B			
Tableros eléctricos	2	De 18 y 24 circuitos	B			Con tapa
Red contra incendio	1	metálica		R		cruce
Tubería desagüe AA		PVC - rubatex		R		Sin conexión, colgante, no se verifico diámetro
escalera	8	Madera/ pañete	B			
Techo	1	Viga y entablado	B			

Observaciones:


Zona: librería-cafetería (Primer piso) crujía lateral




DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	1	Mixto, tableta militar - fato, vitroblok3	B			
Tragaluz	1	Vitroblok - metal	B			Tragaluz en mal estado

Arcos de medio punto con fuste en piedra	2		B			Restaurada
Puerta de madera arco de medio punto, tipo rejilla	2	Madera rejilla	B			Restaurada
Puerta en madera de tablero, tipo portón dos hojas		En funcionamiento	B			Cerradura tipo bola buen estado
Gabinete contra incendio	1	metálico		R		Llave con tapa en bronce 2 manguera con boquilla, extintor multipropósito, hacha, llave, y canastilla, con vidrio y cerradura, sin llave
Acometida contra incendios	1	metálica		R		Con soportes antisísmicos, 6 und horizontal, baja a gabinete.
Cuarto 1 aseo1	1		B			Punto de agua, punto de luz, con tubería de interruptor, verificar recorrido
Estructura en fibrocemento	1	Muro divisorio baño	B			Restaurado
Hall de acceso a baños y Cuarto aseo	1		B			punto de luz, en techo con cableado,
Observaciones: en el espació sobre la escalera hay una rejilla de ventilación hacia el vestíbulo, sin inspeccionar.						

Zona: Baño						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Sanitario salidas	7		B			Instaladas
Piso	1	mármol	B			
Lavamanos - salida	6	Instalado	B			Instalado
Salidas de lámparas	1	Instalado	B			
Tomas	2		B			Reparado
Interruptores	1	EMPOTRADO	B			Verificar
Observaciones: puntos eléctricos en tubería, hay un farol sin interruptor, alta						

Zona: suite -Habitación 1 SUITE					
					
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO		REGISTRO

Detector de humo	1			R		Sin verificar
Techo	1	Viga de madera y entablado	B			
Observaciones:						


Segundo piso						
						
Zona: Salón						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Techo	x	Vigas de madera y entablado	B			Arrocabe, bocelon, vigas tensoras dobles, con ménsulas
Muros	x	Mampostería mixta	B			Pintura color amarillo
Lámparas de salida	12		B			Buen estado
Puertas	8	Madera tipo rejilla y vidrio	B			Arcos de medio punto
Piso	1	Mármol ajedrez blanco y negro	B			Se hizo el mantenimiento
Interruptor	3		B			Empotrados
Tomas de pared 110 v	8		B			
Rejilla	3		B			
Observaciones: instalación provisional con lámparas y cableado a la vista. Enredadera entrando al inmueble por ventana rota.						

Zona: Vestíbulo piso 2						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Techo	x	Viga de madera y entablado	B			Techo inclinado
Muros	1	Mampostería mixta	B			Con calas de pintura y zonas con resanes
Lámparas- salidas	3	TUBERIA EMT	B			Cableados con caja y tapa ciega
Tomas 110 v			B			no
Piso	1	Tablón	B			Formato 23 x23
Interruptores sencillos	1	Con plaquetas	B			Restaurado
Sensor de humo	1			R		Sin inspeccionar

Tomas en cielo	2	EMT	B			
Tomas disponibles piso 110 v	8	Empotrado	B			Instalado
Red contra incendios	x	Metálica		R		Con soportes antisísmicos
Tubería desagüe AA		Colgante en cielo	B			Colgante en PVC con rubatex sin conexión
Puntos sanitario y potable	1	PVC 2" y 1/2"	B			Pacha

Observaciones: tragaluz en vitroblok en pisos en mal estado.

Zona: Mezanine 1 izq. subiendo




DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Subestación	1					
Armario	4	Metálico (Celda transformadora, medidor, tablero general y caja de circuitos de 18 circuitos)	B			TMB de 18 cts violentado. Seccionador Trafo 150 kva contaminado, Tablero general sin inspeccionar
Salida de lámparas	0					No hay
Interruptor	1		B			
Toma 110 v	3		B			
Detector de humo	2	De pila				Sin verificar
Piso	x	Cemento	B			
Muros	1	Mampostería mixta	B			



Observaciones: suciedad acumulada


Zona: Administración - bodega mezanine




DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO
			B	R	M	
Piso	x		B			Sin piso
Muro	1	Mampostería mixta	B			Buen estado
Puertas						
Salida de lámparas	4		B			Instalada
Baranda	1	Madera y hierro forjado	B			Restaurado
Interruptor pared	1		B			
Tomas de pared 110 v	7		B			Restaurado


REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL


Inventario de Muebles – Salón principal						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO FOTOGRÁFICO
			B	R	M	
Sillas	19	En madera y cojines de cuero (24 patas de sillas, 6 estructuras con 6 cojines sin armar) 08 sillas en mal estado 01 faltante silla	x			
Sillón	1	Madera y tejido	x			
Marcos de espejo (1.20 x 1.20)	7	Madera. Nota: 4 espejos, 2 unidades se encuentran rotas	x			
Armarios 1 (1.42 x 2.41)	2	Madera, sin instalar, con 16 tubos de percheros metálicos		x		 




Armarios 2 (1.42 x 2.41)	6	Madera e instalados, se le hizo su respectivo mantenimiento.	B			 Armarios 3 y 4  Armarios 5 y 6  Armarios 7, 8 y puertas desinstaladas.
Mueble de bar (0.90 x 0.94)	1	Madera hay q hacerle mantenimiento de pintura	X			
Camarotes	5	Madera, 5 escaleras, 20 largueros, 5 cuerpos de pieceros y 5 cuerpos de cabeceras, 10 soportes y 8 tablonos para colchones, faltan 2 tablonos. Y un camarote se encuentra para mantenimiento	X			

Cama sencilla	4	Madera, 4 pieceros, 4 cabeceras, 8 largueros y 4 tablones para colchones y sin soportes.	x			
Camas sencillas de almacenamiento	3	Madera, 3 pieceros, 3 cabeceras, 3 divisores para soportar gavetas, 6 largueros, 12 gavetas, 3 tablones para colchones y algunas gavetas están desarmadas	x			
Cama doble	2	Madera, 2 pieceros, 2 cabeceras, 4 largueros, 3 soportes para tablas, 4 tablones para colchones.	x			
Cama king	1	Madera, 1 piecero, 1 cabecera, 1 larguero, 2 tablones para cama, la cama está incompleta.	x			
Estantería metálica 1 (3.21 x 1.25) de 24 espacios	1	Metálica pintada de negro	x			
Estantería metálica 2 (3.61 x 1.26) de 27 espacios	1	Metálica pintada de negro	x			
Estantería metálica 3 (3.20 x 1.61) 32 espacios	1	Metálica pintada de negro	x			
Estantería metálica 4 (3.20 x 2.00) 40 espacios	1	Metálica pintada de negro	x			




Estantería metálica 5 (3.20 x 2.45) 48 espacios	1	Metálica pintada de negro	x			
Cajones estantería	73	Madera, Faltaron 03	x			
Base en tubos cuadrados (0.80 x 0.65)	4	Metálicos pintados de negro (Realizar mantenimiento le faltan 2 patas de 6)	x			
Mueble para TV	1	En madera pintado de blanco (Realizar mantenimiento)	x			
Sofá grande	1	En madera con cojines blancos en tela (Realizar limpieza)	x			
Banquillos	4	Metálicos redondos con varilla lisa pintados de negro	x			
Sillas	6	Metálicas, tejidas con tiras plásticas de colores. (Requieren mantenimiento de tiras o cambio 2 unidades)	x			



Porta rollos	6	Madera	x			
Escritorios	6	En madera (Realizar limpieza)	x			
Repisas	14	En madera en forma de U	x			
Toalleros Pequeños	6	Madera	x			
Toalleros Grandes	6	Madera	x			
Cubo 1 (0.30x0.40)	4	Madera	x			
Cubo 2 (0.30x0.60)	9	Madera	x			
Cubo 3 (0.30x0.98)	1	Madera	x			



Espejos Armados	6	Madera, espejo y triple	x			
Marcos para espejos	2	Madera (Sin soportes y 1 sin espejo)	x			
Triples para fondo de espejos	2	Madera triple	x			
Espejos largos	5	Espejo	x			
Cofres pequeños	3	Madera (Realizar mantenimiento, indicio de xilófagos en madera)	x			
Bancas Vestier	2	Madera	x			


Mesas de noche	15	Madera (Requiere mantenimiento de pintura)		x		
Ganchos de ropa	49	Madera	x			
Estructura madera	2	Madera y con recubrimiento en caucho	x			
Marcos puertas 1 (0.09x2.10)	20	Madera	x			
Marcos puertas 2 (0.12x2.10)	7	Madera	x			
Marcos superiores 1 (0.65)	11	Madera	x			


Marcos superiores 2 (0.85)	3	Madera	x				
Lamina de triple (0.85x2.34)	1	Madera triple	x				
Puerta 1 (0.85x2.10)	2	Madera	x				
Puerta 2 (0.65x2.10)	11	Madera	x				
Puerta 3 (0.65 x 1.90)	1	Madera	x				



Lámparas grandes	8	Madera, vidrio difusor y socket para foco.	x			
Lámparas pequeñas	5	Madera, vidrio difusor y socket para foco. (Estructura de madera en buen estado y difusores rotos)		x		
Estantería grande	1	2 tablas de madera 0.40x4.16	x			
Estantería mediana	2	8 tablas de madera de 0.40x2.92	x			
Estantería pequeña	1	1 tabla de madera de 0.40 x2.94y 2 tablas de madera de 0.51x2.41	x			
Componentes de estantería	1	Madera: 6 largueros de 0.07x1.91, 2 tablas de 0.44x0.18, 3 tablas de 0.42x0.28, 1 tabla de 0.53x0.96, 5 tablas de 0.40x1.24, 1 tablan de 0.41x1.37 y una tabla de 0.40 x 1.24	x			
Cajón cuadrado de madera	1	Madera, 8 tablas complementan el mueble	x			


Salpicaderas de baño	7	Madera	x			
Tirillas	16	Madera (1 en mal estado)	x			
Tablones pequeños (0.50x0.71)	14	Madera	x			
Tablones medianos (0.50x1.11)	7	Madera	x			
Tablones grandes (0.50x1.20)	7	Madera	x			
Tablas cuadradas (0.40x0.40)	14	Madera	x			

Tiras de tapa luz	61	Madera	x			
Piezas para muebles	1	Madera (3 tablas largas, 4 triples y 4 tablas cuadradas)	x			
Tacos grabados	30	Madera	x			
Cerraduras	8	Metal		x		
Difusores	2	Vidrio, 1 se encuentra roto		x		
Bancas Largas	2	Tablón en madera y base metálica se le dio baja				 

Máquina para elaboración de baldosas	1	1 prensa hidráulica, 1 motor de prensa, 1 tolva, 1 mezcladora, molde, accesorios de prensa y de manipulación de material. Nota: algunos elementos presentan golpes y signos de oxido, se considera necesario probar cada componente y descartar posibles daños.	x			    
Gabinetes	2	Metálicos			x	
Baúl 1 (0.64x0.99x0.43)	1	Madera, en estado de deterioro total por xilófagos. Se le dio de baja			x	 

Baúl 2 (0.45x0.74x0.33)	1	Madera (deteriorado) Se le dio baja				
Piezas de piedra	13	Piedra, algunas piezas se encuentran rotas.		x		    
Tapas de registro	2	Metálica se instalaron en la obra				

Carretilla metálica	1	Metálica (Se le dio de baja por mal estado)				
Cartillas	2	Plástico, madera se le dio de baja por mal estado				
Tablón (0.53x2.60)	1	Madera se consumió en la obra				
Rejilla 1 (0.24x2.64)	2	Metálica se restauró y instaló en la obra				
Rejilla 2 (0.16 x 3.00)	2	Se restauró y se instaló en la obra				
Rejilla 3 (0.16 x 1.90)	2	Se restauró y se instaló en la obra				
Escalera madera	1	madera				

Inventarios materiales						
DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			REGISTRO FOTOGRÁFICO
			B	R	M	
Liston (0.10x0.10x2.00)	1	Madera se consumió en la obra				
Retazos de madera	10	Madera se consumió en la obra				
Viga (0.095x0.013x4.57)	7	Madera se consumió en la obra				 
Tablón (0.28x0.065x2.98)	7	Madera se consumió en la obra				
Viga (0.09x0.16x3.00)	6	Madera se consumió en la obra				
Liston (0.09x0.07x3.00)	10	Madera se consumió en la obra				
Tablón (0.05x0.30x3.10)	1	Madera se consumió en la obra				
Liston (0.10x0.16x1.75)	1	Madera se consumió en la obra				
Liston (0.12x0.12x1.78)	1	Madera se consumió en la obra				
Estructura de tribuna	3	Madera se consumió en la obra				
Liston	1	0.10x0.10x4.75				

Baldosas	71	Cajas selladas (71) x 9 unidades y 35 baldosas sueltas se consumió en la obra	x			
Sacos de China	698	China en sacos se consumió				
Tableta	52(Cajas)	Cajas selladas (52) x 6 unidades se consumió en la obra	x			
Tejas	373	Barro cocidas, algunas tejas se encuentran rotas y no se puede identificar su cantidad, fueron ensacadas aparte. Se consumo en la obra	x			
Bultos de cal	16	Cal, mal estado. Se le dio baja			x	

Bloque	43	Cemento se consumio en la obra	x				
Ladrillo	14	Cerámico se consumio en la obra	x				
Observaciones: Es importante realizar una verificación mas a fondo de conformidad al uso que se le dará a futuro.							