

INFORME DE SUBSANACIÓN A LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE RECIBIDO FINAL

05 DICIEMBRE 2024

CONTRATO:
CO1.PCCNTR.5769147
CONTRATANTE: IMPULSA + SAS



**OBJETIVO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO
DE BUSBANZÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.**

**CONTRATISTA: SEPI LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: YESID ALONSO FAGUA HERRERA**

**BUSBANZÁ
DICIEMBRE
2024**





1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Ing. Sandra Rodríguez Márquez, supervisora delegada por parte de la empresa IMPULSA MAS SAS en el “ACTA DE RECIBO FINAL”, a continuación, se referencian las actividades desarrolladas,

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

2.1 TERMINAR INSTALACIÓN DE SELLO EN LAS JUNTAS DE LA PLACA HUELLA.

De acuerdo con los pendientes, en esta actividad se completó con el sello de las juntas longitudinales que estaban pendientes entre la abscisa k0+132 a la k0+219, para un total aproximado de 3000 metros lineales de sello de juntas.

	
Imagen 1: Sello de juntas k0+140	Imagen 2: Sello de juntas k0+152
	
Imagen 3: Sello de juntas k0+185	Imagen 4: Sello de juntas k0+200





Imagen 5: Sello de juntas k0+210



Imagen 6: Sello de juntas k0+219

2.2 REALIZAR LAS DILATACIONES DE LOS BORDILLOS.

De igual manera se realizan las dilataciones de los bordillos en cada sección confrontada con la viga riostra a lo largo de todo el tramo.




Imagen 7: Corte de dilatación de bordillo k0+010.



Imagen 8: Corte de dilatación de bordillo k0+040.



Imagen 9: Corte de dilatación de bordillo k0+070.



Imagen 10: Corte de dilatación de bordillo k0+090.




Imagen 11: Corte de dilatación de bordillo k0+120.



Imagen 12: Corte de dilatación de bordillo k0+150.



Imagen 13: Corte de dilatación de bordillo k0+165.



Imagen 14: Corte de dilatación de bordillo k0+185.

2.3 TERMINAR LA INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN.

- Suministro e instalación de señal de tránsito (preventiva, reglamentaria e informativa) 60x60 cm. Para un total de siete unidades contratadas.



Imagen 15: Instalación de señales k0+020



Imagen 16: Instalación de señales k0+130.



Sopi

- Gestión Empresarial
- Interventoría
- Estructurales
- de Proyectos



Imagen 17: Instalación de señales k0+0




Imagen 18: Instalación de señales k0+190.



Imagen 19: Instalación de señales k0+015.

- Suministro e instalación de delineadores de curva horizontal de tamaño 40x50 cm Según Invias. Para un total de veiti



Imagen 19: Instalación de delineadores de curva entre k0+015/080.



Imagen 20: Instalación de delineadores de curva entre k0+015/080.



	
Imagen 21: Instalación de delineadores de curva entre k0+130/170.	Imagen 22: Instalación de delineadores de curva entre k0+195/219.

3. CONCLUSIONES

En pro del cumplimiento al contrato **CO1.PCCNTR.5769147**, con cada uno de los ítems contractuales y de acuerdo con las recomendaciones y observaciones realizadas tanto por la supervisión como de la interventoría, en el presente informe se realizó la descripción detallada de cada de las actividades ejecutadas de acuerdo a las recomendadas de la supervisión, haciendo entrega del presente documento como evidencia, para poder cerrar los compromisos del "ACTA DE RECIBO FINAL" dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas y a los estándares de calidad.

Cordialmente,



ING YESID ALONSO FAGUA
Representante Legal
SEPI LTDA