


MGS CONSTRUCCIONES
SAMUEL MONTAÑO
NIT: 12.796.906
Correo. Samu40garcia@hotmail.com
Cel. 315 2804360



INFORME DE JECUCCION

Rutina de mantenimiento de cubiertas y aguas lluvias

1. Se llevó a cabo limpieza de canales, dejándolos en buen estado(limpias) y se le realizó revisión y sellado de juntas.
2. Se realizó verificación de bajantes, se miró que todos estuvieran funcionado (se dejó en total funcionamiento). Además, se selló o emboquillo la entrada de agua al tubo bajante.
3. Se llevó a cabo revisión de cubierta que no tuviera ninguna fisura y se le hizo limpieza, recolección de residuos y se hizo aseo.
4. Se destapó cajas de inspección y se dejó funcionando adecuadamente.

Atentamente

Samuel Montaña García
CC.12796906 de olaya herrera
Cel.3152804360

DIAN Radicado **1352025E020886**
Fecha: 17/08/2025
Hora: 16:13:16
Remitente: SAMUEL MONTAÑO GARCIA
Destinatario: Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de B
uenaventura
División Administrativa y Financiera _135201257
Folios: 1 Anexos: 1