



SENA REGIONAL NARIÑO					
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE					
ACTA DE VENCIDAD ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES					
CONTRATO (No. / NOMBRE): CO1.PCCNTR.6810732					
CONTRATISTA: WILSON DAVID ORTEGA BASTIDAS					
FECHA INICIO CONTRATO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024					
FECHA FINALIZACIÓN: 30 DE MARZO DE 2025					
FECHA ACTA VENCIDAD:					
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)					
					
2. INFORMACION DEL PREDIO					
Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Buesaquillo	
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☒ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☒ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		
3. DATOS PROPIETARIO			3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR		
Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope		Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope	



Cedula				Cedula			
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente			Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente		
Celular / Tel. fijo	7304656			Celular / Tel. fijo	7304656		
C. Electrónico				C. Electrónico			
Notificación E-mail	☒ Si	☐ No		Notificación E-mail	☒ Si	☐ No	
4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS			

Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☒ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☒ Si	☐ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☒ Si	☐ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registrofotográfico)											
6.1 FACHADA											
Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala				
Rejas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No					
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No			
6.2 INTERIOR											
Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	R Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Humedad	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No			
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Cubierta	☒ Asbesto	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		




Humedad	☐ Si	☒ No				Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas		☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☒ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No



7. OBSERVACIONES GENERALES

LOS AMBIENTES A INTERVENIR ESTAN EN BUENAS CONDICIONES FISICAS EN GENERAL, LOS CASOS PUNTUALES QUE SE VAN A INTERVENIR HACE PARTE DEL OBJETO DEL PROCESO.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





	
Representante Contratista: WILSON DAVID ORTEGA BASTIDAS	Supervisor Contrato: Jhon Sierra
Identificación: 12.751.166 DE PASTO	Identificación:
	
	Apoyo Técnico a la Supervisión: ENRIQUE CASTRO N
	Identificación: 1.144.075.963