

REGISTRO FOTOGRAFICO FOR-PSS-417

Adecuación de chapa de puerta de habitación 20

ANTES



DESPUES



Adecuación de plantas en exterior de oficinas

ANTES



DESPUES



Resane de abertura en habitación de aislamiento 3

ANTES



DESPUES



Arreglo de anejo de habitación 1

ANTES




DESPUES




Revisión y arreglo de techo de área de servicios primarios

ANTES



DESPUES



Re parchado de pasillo frente al área de Terapia Física

ANTES



DESPUES



Resane de paredes de pasillo de área de servicio de alimentación

ANTES



DESPUES



Arreglo de tomacorriente en área de oficinas

ANTES



DESPUES



Arreglo de chapa de habitación 8

ANTES



DESPUES



Guadañada de zonas verdes

ANTES



DESPUES



Instalación de repisa en baño del área de servicios primarios

ANTES




DESPUES




Adecuación de puerta corrediza en área sensorial

ANTES



DESPUES



Adecuación eléctrica en habitación 9

ANTES



DESPUES

