

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio

F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACIÓN GENERALContratista Consorcio GESAInterventor Consorcio TALUDES SGDFecha de Inspección 2 JUNIO 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CRA 71 16 A 24 PISO 2Barrio LA GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable ESMERALDA ARENACédula 63507655Teléfono 3124324516

Descripción y Tipo de Tenencia

Casa



Edificio



Local



Otro



Cuál

Propio



Arriendo



Poseedor



Sucesión



Otro



Cuál

Servicios Públicos Actuales

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	DE P. PETA

Uso Actual del suelo

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPUESTRIA
Puertas	☒	☐	☐	METALIA
ventanas	☒	☐	☐	METAL - VIDRIO
Muros	☒	☐	☐	MAMPUESTRIA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒	☐	☐	TEJA
Pisos	☐	☒	☐	CONCRETO
Baño	☒	☐	☐	CONCRETO CERAMICA
Otros	☒	☒	☒	NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACIÓN GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Pr. - Segundo piso con fachada en obra negra, misma condición para muros internos; múltiples vados en Marcos de puertas internas

Registro N°: LG-008**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Dilatación Marco puerta de acceso principal // Escaleras en concreto de acceso principal con múltiples fisuras y reparaciones // Obra Negra

Puerta / Ventanas: Vado Marco puertas internas habitaciones, baño

Muros: Obra Negra

Techos: Dilatación de tejas entre muros perimetrales

Pisos: Piso en concreto asimétrico con múltiples fisuras

Baños: sin observaciones

Otros: NO aplica

Representante Contratista
Director de Obra

Jorge Soto Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Esmeralda Areña Firma
Cédula C. 63,507.655

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
[Firma]
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I: INFORMACION GENERAL**Contratista Consortio GESAInterventor Consortio TALUDES SGDFecha de inspección 2 JUNIO 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CRA 7 # 16 A 30 PISO 1Barrio LA GLORIA Estrato 1Propietario o Responsable ADRIANA DUARTECédula 1.098.603.496 Teléfono 3212944782

Descripción y Tipo de Tenencia

Casa ☒Edificio ☐Local ☐Otro ☐Cuál _____Propio ☐Arriendo ☒Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐Cuál _____**SERVICIOS PÚBLICOS ACTUALES**

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - FV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

USO ACTUAL DEL SUELO

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPUESTRA ESTUCCO PINTURA
Puertas	☒	☐	☐	METÁLICA
ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO
Muros	☒	☐	☐	MAMPUESTRA ESTUCCO PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒	☐	☐	PLACA
Pisos	☒	☐	☐	BAIDOSA
Baño	☒	☐	☐	CERÁMICA
Otros	☐	☐	☐	NO APLIC

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso sin ningún tipo de observación relevante a excepción de la humedad patio trasero.

Ubicación : Al borde del Talud Sur

Registro N°: 16-009**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Desgaste en pintura muro frontal //

Puerta / Ventanas: Sin observaciones

Muros: Humedad sector patio

Techos: Sin observaciones

Pisos: Desprendimiento de brechas en baldosas en sectores habitables

Baños: Sin observaciones

Otros: NO aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Adriana Duarte Firma
Cédula C. 1.098.663.496

Firma

Firma

Elaboró

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

William Madrinez
COORD ACTAS VECINDAD

Director91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**Contratista Consorcio GESAInterventor Consorcio TALUDES SGDFecha de Inspección 2 Junio - 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CRA 7 # 16430 Piso 2Barrio LA GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable DOLIS MALDONADOCédula 63306889Teléfono 3203223632

Descripción y Tipo de Tenencia

Casa ☒Edificio ☐Local ☐Otro ☐

Cuál _____

Propio ☐Arriendo ☒Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐

Cuál _____

SERVICIOS PÚBLICOS ACTUALES

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

USO ACTUAL DEL SUELO

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPONERÍA-BALDOSA.
Puertas	☒	☐	☐	METALICA
ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO
Muros	☒	☐	☐	MAMPONERÍA-ESTUCO-PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒	☐	☐	TEJA
Pisos	☒	☐	☐	BALDOSA
Baño	☒	☐	☐	Cerámica
Otros	☐	☐	☐	GARAJE

ACTA DE VECINDAD INICIORevisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023**Acta de Vecindad de Inicio****F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Segundo piso con multiples desprendimientos de brechas en sectores específicos.

Registro N°: LC-070**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**Fachada: sin observacionesPuerta / Ventanas: sin observacionesMuros: Desgaste natural de la pintura en muros laterales y visoresTechos: Dilatación entre tejas y muros en sectores conectadosPisos: Desprendimiento de brechas en sectores habitablesBaños: sin observacionesOtros: sin posibilidad de accesoRepresentante Contratista
Director de ObraDiego Soto Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Donis Maldonado Firma
Cédula C. 63.306.889

Elaboró

William Maerina
COORD ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2																									
CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"																											
PARTE I. INFORMACION GENERAL																											
Contratista <u>Consorcio GESA</u> Interventor <u>Consorcio TALUDES SGD</u> Fecha de inspección <u>1 JUNIO 2023</u>																											
PARTE II. DATOS DEL PREDIO																											
Dirección <u>CRA 7 A # 16 A 04 piso 1</u> Barrio <u>LA GLORIA</u> Estrato <u>1</u> Propietario o Responsable <u>Leandro JAimes</u> Cédula <u>91515440</u> Teléfono <u>317.8636243</u>																											
Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Servicios Públicos Actuales</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tel - TV Cable</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>			Servicios Públicos Actuales				SI	NO	Agua	☒	☐	Alcantarillado	☒	☐	Tel - TV Cable	☒	☐	Gas	☒	☐	Energía	☒	☐				
Servicios Públicos Actuales																											
	SI	NO																									
Agua	☒	☐																									
Alcantarillado	☒	☐																									
Tel - TV Cable	☒	☐																									
Gas	☒	☐																									
Energía	☒	☐																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Uso Actual del Suelo</th> </tr> <tr> <td>Residencial ☒</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Comercial ☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial ☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional ☐</td> </tr> <tr> <td>Otro ☐</td> </tr> </table>			Uso Actual del Suelo		Residencial ☒	Observaciones	Comercial ☐	Industrial ☐	Institucional ☐	Otro ☐																	
Uso Actual del Suelo																											
Residencial ☒	Observaciones																										
Comercial ☐																											
Industrial ☐																											
Institucional ☐																											
Otro ☐																											
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> <tr> <td>Fachada</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>MAMPARTEJA-TABLERO-GRANITO</td> </tr> <tr> <td>Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>METALICAS</td> </tr> <tr> <td>ventanas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>METAL-VIDRIO</td> </tr> <tr> <td>Muros</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>MAMPARTEJA-GRANITO-FINTURA</td> </tr> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Fachada	☒	☐	☐	MAMPARTEJA-TABLERO-GRANITO	Puertas	☒	☐	☐	METALICAS	ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO	Muros	☒	☐	☐	MAMPARTEJA-GRANITO-FINTURA
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																							
Fachada	☒	☐	☐	MAMPARTEJA-TABLERO-GRANITO																							
Puertas	☒	☐	☐	METALICAS																							
ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO																							
Muros	☒	☐	☐	MAMPARTEJA-GRANITO-FINTURA																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> <tr> <td>Techos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>PLACA</td> </tr> <tr> <td>Pisos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>Porcelana</td> </tr> <tr> <td>Baño</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>CERAMICA</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Techos	☒	☐	☐	PLACA	Pisos	☒	☐	☐	Porcelana	Baño	☒	☐	☐	CERAMICA	Otros	☒	☐	☐	NO APLICA
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																							
Techos	☒	☐	☐	PLACA																							
Pisos	☒	☐	☐	Porcelana																							
Baño	☒	☐	☐	CERAMICA																							
Otros	☒	☐	☐	NO APLICA																							

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso con pintas de humedad en sectores específicos, sin ninguna observación relevante

Registro N°: 16-011

FOTO DE FACHADA**Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Desprendimiento y desgastes en la tablilla y el granito en el piso ante portón
humedad sector techo

Puerta / Ventanas: Sin observaciones

Muros: Humedad sector escaleras // Desgaste natural de pintura en muros
perimetrales // Humedad sector Sala

Techos: Vado Malco puerta hab #2

Pisos: Sin observaciones

Baños: Sin observaciones

Otros: No aplica

Representante Contratista

Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Firma

Leonardo Sarmes
Cédula C. 91.515.440

Firma

Elaboró

William MORINEA
COORD. ACTS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director

91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio

F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

 Contratista Consortio GESA

 Interventor Consortio TALUDES SGD

 Fecha de Inspección 1 Junio 2023
PARTE II. DATOS DEL PREDIO

 Dirección CRA 7A ± 16A04 PISO 2

 Barrio LA GLORIA

 Estrato 1

 Propietario o Responsable LEONARDO JAIMES

 Cédula 91515440

 Teléfono 3128636245

Descripción y Tipo de Tenencia

 Casa ☒

 Edificio ☐

 Local ☐

 Otro ☐

Cuál

 Propio ☒

 Arriendo ☐

 Poseedor ☐

 Sucesión ☐

 Otro ☐

Cuál

Servicios Públicos Actuales

	SI	NO
Agua	☒	☐
Alcantarillado	☒	☐
Tel - TV Cable	☒	☐
Gas	☒	☐
Energía	☒	☐

Observaciones
Uso Actual del suelo

Residencial	☒
Comercial	☐
Industrial	☐
Institucional	☐
Otro	☐

Observaciones
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPUESTA - GRUPO PLAST.
Puertas	☒	☐	☐	METALICAS
ventanas	☒	☐	☐	METAL - VÍDRIO
Muros	☒	☐	☐	MAMPUESTA - ESTUCO - PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒	☐	☐	PLACA
Pisos	☒	☐	☐	BAHOSA
Baño	☒	☐	☐	CERÁMICA
Otros	☐	☐	☐	NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Segundo piso con desprendimiento de brechas en sectores específicos sin ningún tipo de observación

Registro N°: 16-012

FOTO DE FACHADA

Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)

Fachada: Sin observaciones

Puerta / Ventanas: Sin observaciones

Muros: hab #1 sin posibilidad de acceso

Techos: Sin observaciones

Pisos: Desprendimiento de brechas en sectores habitables

Baños: Sin observaciones

Otros: NO aplica

Representante Contratista
Director de ObraJose Soto Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Leonardo James Firma
Cédula C. 91.315.440

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD. ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.849

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Página 1 de 2																																						
CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"																																								
PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL																																								
Contratista Interventor Fecha de Inspección	Consorcio GESA Consorcio TALUDES SGD <u>1 JUNIO 2023</u>																																							
PARTE II. DATOS DEL PREDIO																																								
Dirección Propietario o Responsable	<u>CEA 7A ± 16A 04 PISO 3</u> <u>LUARDO JAIMES</u> Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____																																							
	Barrio Cédula	Estrato Teléfono																																						
	<u>LA GLORIA</u> <u>91.515.440</u> <u>1</u> <u>317 863 6243</u>																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; background-color: #cccccc;">Servicios Públicos Actuales</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tel - IV Cable</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px; vertical-align: top;">Observaciones</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; background-color: #cccccc;">Uso Actual del Predio</th> </tr> <tr> <td>Residencial</td> <td>☒</td> <td rowspan="5" style="height: 100px; vertical-align: top;">Observaciones</td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td>☐</td> </tr> </table> </div> </div>			Servicios Públicos Actuales				SI	NO	Agua	☒	☐	Alcantarillado	☒	☐	Tel - IV Cable	☒	☐	Gas	☒	☐	Energía	☒	☐	Observaciones			Uso Actual del Predio			Residencial	☒	Observaciones	Comercial	☐	Industrial	☐	Institucional	☐	Otro	☐
Servicios Públicos Actuales																																								
	SI	NO																																						
Agua	☒	☐																																						
Alcantarillado	☒	☐																																						
Tel - IV Cable	☒	☐																																						
Gas	☒	☐																																						
Energía	☒	☐																																						
Observaciones																																								
Uso Actual del Predio																																								
Residencial	☒	Observaciones																																						
Comercial	☐																																							
Industrial	☐																																							
Institucional	☐																																							
Otro	☐																																							
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fachada</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>BARONDALEO -</td> </tr> <tr> <td>Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>METALICAS.</td> </tr> <tr> <td>ventanas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>NO APLICA.</td> </tr> <tr> <td>Muros</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>MEMPOREID-SUPER BOARD.</td> </tr> </tbody> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Fachada	☒	☐	☐	BARONDALEO -	Puertas	☒	☐	☐	METALICAS.	ventanas	☐	☐	☐	NO APLICA.	Muros	☒	☐	☐	MEMPOREID-SUPER BOARD.													
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																																				
Fachada	☒	☐	☐	BARONDALEO -																																				
Puertas	☒	☐	☐	METALICAS.																																				
ventanas	☐	☐	☐	NO APLICA.																																				
Muros	☒	☐	☐	MEMPOREID-SUPER BOARD.																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Techos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>RESA - PVC.</td> </tr> <tr> <td>Pisos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>CONCRETO BALDOSA</td> </tr> <tr> <td>Baño</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Techos	☒	☐	☐	RESA - PVC.	Pisos	☒	☐	☐	CONCRETO BALDOSA	Baño	☐	☐	☐	NO APLICA	Otros	☐	☐	☐	NO APLICA													
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																																				
Techos	☒	☐	☐	RESA - PVC.																																				
Pisos	☒	☐	☐	CONCRETO BALDOSA																																				
Baño	☐	☐	☐	NO APLICA																																				
Otros	☐	☐	☐	NO APLICA																																				

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Tercer piso, apartamento
con piso en concreto asimétrico con
múltiples desgastes y reparaciones

Registro N°: LG-013**FOTO DE FACHADA**

Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)

Fachada: Sin observacionesPuerta / Ventanas: Sin observacionesMuros: Muro lateral en Super-BoardTechos: Sin observacionesPisos: Piso en concreto asimétrico con múltiples fisuras y reparacionesBaños: No aplicaOtros: NO aplicaRepresentante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Osier Soto FirmaLeonardo James Firma
Cédula C. 91.515.440

Elaboró

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

WILLIAM MARTINEZ
COORD. ACTAS VECINDADDirector91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2
---	----------------------------	--

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023
 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERAL	
Contratista	Consorcio GESA
Interventor	Consorcio TALUDES SGD
Fecha de inspección	1 JUNIO 2023

PARTE II. DATOS DEL PREDIO																																							
Dirección <u>CRA 7A ± 16 A 10 PISO 1</u>	Barrio <u>LA GLORIA</u> Estrato <u>1</u>																																						
Propietario o Responsable <u>GABRIEL CARRILLO</u>	Cédula <u>500566816</u> Teléfono <u>321 585 06 67</u>																																						
Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Servicios Públicos Actuales</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> <tr> <td>Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tel - TV Cable</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 100px; vertical-align: top;">Observaciones</td> </tr> </table>	Servicios Públicos Actuales				SI	NO	Agua	☒	☐	Alcantarillado	☒	☐	Tel - TV Cable	☒	☐	Gas	☒	☐	Energía	☒	☐	Observaciones			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Uso Actual del suelo</th> </tr> <tr> <td>Residencial</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px; vertical-align: top;">Observaciones</td> </tr> </table>	Uso Actual del suelo		Residencial	☒	Comercial	☐	Industrial	☐	Institucional	☐	Otro	☐	Observaciones	
Servicios Públicos Actuales																																							
	SI	NO																																					
Agua	☒	☐																																					
Alcantarillado	☒	☐																																					
Tel - TV Cable	☒	☐																																					
Gas	☒	☐																																					
Energía	☒	☐																																					
Observaciones																																							
Uso Actual del suelo																																							
Residencial	☒																																						
Comercial	☐																																						
Industrial	☐																																						
Institucional	☐																																						
Otro	☐																																						
Observaciones																																							

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN				
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPOLICIA-ESTUCCO-PINTURA
Puertas	☐	☒	☐	METALICA
ventanas	☐	☒	☐	METALICAS VIDRIO
Muros	☐	☒	☐	MAMPOLICIA-ESTUCCO-PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☐	☒	☐	PLACA
Pisos	☐	☒	☐	BISIDOSA
Baño	☐	☒	☐	CERÁMICA
Otros	☐	☐	☐	NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIORevisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023**Acta de Vecindad de Inicio****F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso con acabados de pisos, muros y techos en estado regular, sin ninguna observación visible.

Registro N°: LG-014**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: piso en concreto asimétrico con múltiple desprendimientos / muro de fachada con desprendimientos en los acabados

Puerta / Ventanas: Sin observaciones

Muros: Sin observaciones

Techos: Sin observaciones

Pisos: piso en baldosa con múltiples fracturas y desprendimiento de brecha

Baños: Sin observaciones

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Osery Soto FirmaGabriel Canillo Firma
Cédula C. 5.00.566.816

Elaboró

William Martinez
COORD. ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2																																	
CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"																																			
PARTE I. INFORMACION GENERAL																																			
Contratista <u>Consortio GESA</u> Interventor <u>Consortio TALUDES SGD</u> Fecha de Inspección <u>1 JUNIO 2023</u>																																			
PARTE II. DATOS DEL PREDIO																																			
Dirección <u>CRA 7A + 16A 10 PISO 2</u> Propietario o Responsable <u>GABRIEL CARRILLO</u>	Barrio <u>LA GLORIA</u> Cédula <u>500566816</u>	Estrato <u>1</u> Teléfono <u>3215850667</u>																																	
Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; font-size: small;">Servicios Públicos Actuales</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> </tr> <tr> <td>Agua</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Tel - I V Cable</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>	Servicios Públicos Actuales				SI	NO	Agua	☒	☐	Alcantarillado	☒	☐	Tel - I V Cable	☒	☐	Gas	☒	☐	Energía	☒	☐	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; font-size: small;">Uso Actual del Suelo</th> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">Residencial</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>		Uso Actual del Suelo		Residencial	☒	Comercial	☐	Industrial	☐	Institucional	☐	Otro	☐
Servicios Públicos Actuales																																			
	SI	NO																																	
Agua	☒	☐																																	
Alcantarillado	☒	☐																																	
Tel - I V Cable	☒	☐																																	
Gas	☒	☐																																	
Energía	☒	☐																																	
Uso Actual del Suelo																																			
Residencial	☒																																		
Comercial	☐																																		
Industrial	☐																																		
Institucional	☐																																		
Otro	☐																																		
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Elemento</th> <th style="width: 10%;">Bueno</th> <th style="width: 10%;">Regular</th> <th style="width: 10%;">Malo</th> <th style="width: 65%;">TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> <tr> <td>Fachada</td> <td></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> <td>MAMPUESTA</td> </tr> <tr> <td>Puertas</td> <td></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> <td>MADERA</td> </tr> <tr> <td>ventanas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO Aplica</td> </tr> <tr> <td>Muros</td> <td></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> <td>MAMPUESTA</td> </tr> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Fachada		☒		MAMPUESTA	Puertas		☒		MADERA	ventanas				NO Aplica	Muros		☒		MAMPUESTA								
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																															
Fachada		☒		MAMPUESTA																															
Puertas		☒		MADERA																															
ventanas				NO Aplica																															
Muros		☒		MAMPUESTA																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Elemento</th> <th style="width: 10%;">Bueno</th> <th style="width: 10%;">Regular</th> <th style="width: 10%;">Malo</th> <th style="width: 65%;">TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> <tr> <td>Techos</td> <td></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> <td>teja</td> </tr> <tr> <td>Pisos</td> <td></td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> <td>concreto</td> </tr> <tr> <td>Baño</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO Aplica</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO Aplica</td> </tr> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Techos		☒		teja	Pisos		☒		concreto	Baño				NO Aplica	Otros				NO Aplica								
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																															
Techos		☒		teja																															
Pisos		☒		concreto																															
Baño				NO Aplica																															
Otros				NO Aplica																															

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso sin ninguna observación relevante a la vista debido a los objetos guardados dentro del Predio

Registro N°: LG-015**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Obra Negra // humedad en lazo entre piso // escaleras de acceso principal en concreto con multiples fisuras

Puerta / Ventanas: Sin observaciones

Muros: Habitación sin posibilidad de acceso

Techos: Dilatación de techos entre muros de sectores conectados

Pisos: piso en concreto asimétrico con multiples fisuras y reparaciones

Baños: No aplica

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Gabriel Carrillo Firma

Gabriel Carrillo Firma
Cédula C. 5.005.668.16

Elaboró

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

William Martínez
COORD ACTAS VECINDAD

Director

91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio
F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERAL

 Contratista Consortio GESA

 Interventor Consortio TALUDES SGD

 Fecha de inspección 1 Junio 2023
PARTE II. DATOS DEL PREDIO

 Dirección CRA 7A + 16A 16 PISO 1

 Barrio LA GLORIA

 Estrato 1

 Propietario o Responsable Vitalina Dunete

 Cédula 37.809.111

 Teléfono SM INFORMACION

 Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒

 Edificio ☐

 Local ☐ Otro ☐ Cuál

 Propio ☒

 Arriendo ☐

 Poseedor ☐

 Sucesión ☐

 Otro ☐ Cuál

Servicios Públicos Actuales

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del Predio

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Mal	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		☒		MAMPONERIA
Puertas		☒		METALICO
ventanas		☒		METAL-VIDRIO
Muros		☒		MAMPONERIA

Elemento	Bueno	Regular	Mal	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		☒		PLACA
Pisos		☒		CONCRETO
Baño		☒		CERAMICO
Otros				NO APTOS

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso con techos, muros
y pisos en obra negra, sin
observaciones estructurales
relevantes.

Registro N°: LG-076**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Dilatación entre marco ventana y muro fachada // Obra Negra

Puerta / Ventanas: Uso de Marco Puerta en hab. #1-2 // Uso de Marco ventana hab #2

Muros: Obra Negra

Techos: Sin observaciones

Pisos: Piso en concreto asimétrico con múltiples desgastes y reparaciones

Baños: Sin observaciones

Otros: NO aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Vitalina Duarte Firma

Vitalina Duarte Firma
Cédula C. 37.809.111

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD. ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.849

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2																															
CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"																																	
PARTE I. INFORMACION GENERAL																																	
Contratista <u>Consortio GESA</u> Interventor <u>Consortio TALUDES SGD</u> Fecha de inspección <u>1 JUNIO 2023</u>																																	
PARTE II. DATOS DEL PREDIO																																	
Dirección <u>CRA 7A + 16A 16 PISO 2</u> Barrio <u>La Gloria</u> Estrato <u>1</u> Propietario o Responsable <u>Vilma Duse</u> Cédula <u>37.809111</u> Teléfono <u>SIN INFORMACION</u>																																	
Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____																																	
SERVICIOS PÚBLICOS ACTUALES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th rowspan="5" style="width: 30%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tel - TV Cable</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	Observaciones	Agua	☒	☐	Alcantarillado	☒	☐	Tel - TV Cable	☒	☐	Gas	☒	☐	Energía	☒	☐	USO ACTUAL DEL SUELO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th rowspan="5" style="width: 30%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			Observaciones	Residencial	☒	Comercial	☐	Industrial	☐	Institucional	☐	Otro	☐
	SI	NO	Observaciones																														
Agua	☒	☐																															
Alcantarillado	☒	☐																															
Tel - TV Cable	☒	☐																															
Gas	☒	☐																															
Energía	☒	☐																															
		Observaciones																															
Residencial	☒																																
Comercial	☐																																
Industrial	☐																																
Institucional	☐																																
Otro	☐																																
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fachada</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> <td>MAMPUESTRIA</td> </tr> <tr> <td>Puertas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>METALICO</td> </tr> <tr> <td>ventanas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>METAL-VIDRIO.</td> </tr> <tr> <td>Muros</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>MAMPUESTRIA</td> </tr> </tbody> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Fachada		☒		MAMPUESTRIA	Puertas	☒			METALICO	ventanas	☒			METAL-VIDRIO.	Muros	☒			MAMPUESTRIA						
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																													
Fachada		☒		MAMPUESTRIA																													
Puertas	☒			METALICO																													
ventanas	☒			METAL-VIDRIO.																													
Muros	☒			MAMPUESTRIA																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Techos</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>TAPA</td> </tr> <tr> <td>Pisos</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>CONCRETO</td> </tr> <tr> <td>Baño</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Techos	☒			TAPA	Pisos	☒			CONCRETO	Baño				NO APLICA	Otros				NO APLICA						
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																													
Techos	☒			TAPA																													
Pisos	☒			CONCRETO																													
Baño				NO APLICA																													
Otros				NO APLICA																													

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Segundo piso con techos,
muros y pisos en obra Negra,
sin observaciones estructurales
relevantes.

Registro N°: 16-017

FOTO DE FACHADA**Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Vado Marco ventana fachada // Escalera en concreto con múltiples cargas
obra Negra

Puerta / Ventanas: Vado Marco puertas internas de hab # 1-2

Muros: Obra Negra

Techos: Sin observaciones // Dilatación entre tejas y muros en sectores
conectados

Pisos: Sin observaciones

Baños: No aplica

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Vitalina Duarte Firma
Cédula C. 37.809.111

Elaboró

William M. Merino
COORD ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2																															
CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"																																	
PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL																																	
Contratista <u>Consorcio GESA</u> Interventor <u>Consorcio TALUDES SGD</u> Fecha de Inspección <u>1 JUNIO 2023</u>																																	
PARTE II. DATOS DEL PREDIO																																	
Dirección <u>CRA 7A # 16 A/B PISO 1</u> Barrio <u>LA GLORIA</u> Estrato <u>1</u> Propletario o Responsable <u>FLORALBA RODRÍQUEZ</u> Cédula <u>63318706</u> Teléfono <u>314969330</u>																																	
Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____																																	
Servicios Públicos Actuales <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th rowspan="5" style="width: 30%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tel - TV Cable</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	Observaciones	Agua	☒	☐	Alcantarillado	☒	☐	Tel - TV Cable	☒	☐	Gas	☒	☐	Energía	☒	☐	Uso Actual del Predio <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th rowspan="5" style="width: 30%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>			Observaciones	Residencial	☒	Comercial	☐	Industrial	☐	Institucional	☐	Otro	☐
	SI	NO	Observaciones																														
Agua	☒	☐																															
Alcantarillado	☒	☐																															
Tel - TV Cable	☒	☐																															
Gas	☒	☐																															
Energía	☒	☐																															
		Observaciones																															
Residencial	☒																																
Comercial	☐																																
Industrial	☐																																
Institucional	☐																																
Otro	☐																																
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fachada</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> <td>MAMPUESTRIA-ESTUO-PINTURA</td> </tr> <tr> <td>Puertas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>METAL, CA</td> </tr> <tr> <td>ventanas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>METAL-VIDRIO</td> </tr> <tr> <td>Muros</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> <td>MAMPUESTRIA-ESTUO-PINTURA</td> </tr> </tbody> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Fachada		☒		MAMPUESTRIA-ESTUO-PINTURA	Puertas	☒			METAL, CA	ventanas	☒			METAL-VIDRIO	Muros		☒		MAMPUESTRIA-ESTUO-PINTURA						
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																													
Fachada		☒		MAMPUESTRIA-ESTUO-PINTURA																													
Puertas	☒			METAL, CA																													
ventanas	☒			METAL-VIDRIO																													
Muros		☒		MAMPUESTRIA-ESTUO-PINTURA																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Techos</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> <td>PLACA</td> </tr> <tr> <td>Pisos</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>Baldosa - concreto</td> </tr> <tr> <td>Baño</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>Cerámica</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No aplica</td> </tr> </tbody> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Techos		☒		PLACA	Pisos	☒			Baldosa - concreto	Baño	☒			Cerámica	Otros				No aplica						
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																													
Techos		☒		PLACA																													
Pisos	☒			Baldosa - concreto																													
Baño	☒			Cerámica																													
Otros				No aplica																													

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso con hundimiento del
Suelo de antejardin con posibles
fallas de hundimiento del piso.

Registro N°: 16-078**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Hundimiento del suelo en sector antejardín; posibles fallas de hundimiento de piso - Al lado del contador de agua // Dilatación Marco puerta acceso principal

Puerta / Ventanas: Dilatación Marco puerta hab #2 // Udo Marco puertas de baños

Muros: Humedad, desprendimiento en muros laterales y visores (múltiples)

Techos: Humedad y desgastes en sectores habitables

Pisos: Desprendimiento y desgastes de brechos en sector Sala, patio y cocina

Baños: Sin observaciones

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Isabel Soto Firma

Floralba Rodríguez Firma
Cédula C. 63.318.706

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD. ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio
F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERAL

 Contratista Consorcio GESA

 Interventor Consorcio TALUDES SGD

 Fecha de inspección 1 JUNIO 2023
PARTE II. DATOS DEL PREDIO

 Dirección CRA 7A #16A18 PISO 2

 Barrio LA GLORIA

 Estrato 1

 Propietario o Responsable FLORIBA RODRIGUEZ

 Cédula 63318706

 Teléfono 3167969330

Descripción y Tipo de Tenencia

 Casa ☒

 Edificio ☐

 Local ☐

 Otro ☐ Cuál

 Propio ☒

 Arriendo ☐

 Poseedor ☐

 Sucesión ☐

 Otro ☐ Cuál

Servicios Públicos Actuales

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del suelo

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	Mampostería - Estuco - Pintura
Puertas	☒	☐	☐	Metálica
ventanas	☒	☐	☐	Metálica - Vidrio
Muros	☐	☒	☐	Mampostería - Estuco - Pintura

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☐	☒	☐	tejas
Pisos	☐	☒	☐	Paldosas
Baño	☒	☐	☐	cerámica
Otros	☐	☐	☐	No aplica

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 2 de 2

OBSERVACIÓN GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Segundo piso con muros a obra negra y pisos a baldosa sin ningún tipo de observación

Registro N°: **LA-079****FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: **Fallas a paso manos de escalera de acceso principal / Dilatación Marco puerta de acceso principal**

Puerta / Ventanas: **Uado Marco puerta Baño # 1**

Muros: **Hab # 1 sin posibilidad de acceso**

Techos: **Dilatación entre tejas y muros a sectores corregidos**

Pisos: **fractura y desprendimiento de brechas de baldosas**

Baños: **Sin observaciones**

Otros: **No aplica**

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Firma

Floralba Rodríguez
Cédula C. 63.310.706

Elaboró

WILLIAM MARINETA
COORD. SERVICIOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director

91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Página 1 de 2																																																		
CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"																																																				
PARTE I. INFORMACION GENERAL																																																				
Contratista Interventor Fecha de inspección	Consorcio GESA Consorcio TALUDES SGD <u>1 JUNIO.</u>																																																			
PARTE II. DATOS DEL PREDIO																																																				
Dirección Propietario o Responsable Descripción y Tipo de Tenencia Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐	Barrio <u>LA GLORIA</u> Estrato <u>1</u> Cédula <u>1098.718.684</u> Teléfono <u>3163064785</u> Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Servicios Públicos Actuales</caption> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th rowspan="6" style="width: 20%;">Observaciones</th> </tr> <tr><td>Agua</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Alcantarillado</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Tel - IV Cable</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Gas</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Energía</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> </table>		SI	NO	Observaciones	Agua	☒	☐	Alcantarillado	☒	☐	Tel - IV Cable	☒	☐	Gas	☒	☐	Energía	☒	☐	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Uso Actual del Suelo</caption> <tr> <th></th> <th></th> <th rowspan="6" style="width: 20%;">Observaciones</th> </tr> <tr><td>Residencial</td><td>☒</td></tr> <tr><td>Comercial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Industrial</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Institucional</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Otro</td><td>☐</td></tr> </table>				Observaciones	Residencial	☒	Comercial	☐	Industrial	☐	Institucional	☐	Otro	☐																		
	SI	NO	Observaciones																																																	
Agua	☒	☐																																																		
Alcantarillado	☒	☐																																																		
Tel - IV Cable	☒	☐																																																		
Gas	☒	☐																																																		
Energía	☒	☐																																																		
		Observaciones																																																		
Residencial	☒																																																			
Comercial	☐																																																			
Industrial	☐																																																			
Institucional	☐																																																			
Otro	☐																																																			
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fachada</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> <td>MAMPUESTRIA - ESTRUC. P. R. R. R.</td> </tr> <tr> <td>Puertas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>METALICA</td> </tr> <tr> <td>ventanas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>METAL - VIDRIO.</td> </tr> <tr> <td>Muros</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> <td>MAMPUESTRIA - ESTRUC. P. R. R. R.</td> </tr> </tbody> </table>		Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Fachada		☒		MAMPUESTRIA - ESTRUC. P. R. R. R.	Puertas	☒			METALICA	ventanas	☒			METAL - VIDRIO.	Muros		☒		MAMPUESTRIA - ESTRUC. P. R. R. R.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Techos</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>Piso - teja</td> </tr> <tr> <td>Pisos</td> <td></td> <td>☒</td> <td></td> <td>CONCRETO.</td> </tr> <tr> <td>Baño</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> <td>Cerámica</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>No aplica</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Techos	☒			Piso - teja	Pisos		☒		CONCRETO.	Baño	☒			Cerámica	Otros				No aplica
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																																																
Fachada		☒		MAMPUESTRIA - ESTRUC. P. R. R. R.																																																
Puertas	☒			METALICA																																																
ventanas	☒			METAL - VIDRIO.																																																
Muros		☒		MAMPUESTRIA - ESTRUC. P. R. R. R.																																																
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																																																
Techos	☒			Piso - teja																																																
Pisos		☒		CONCRETO.																																																
Baño	☒			Cerámica																																																
Otros				No aplica																																																

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso con multiples
desgastes y puntos de humedad
en sectores especificos,
sin observaciones

Registro N°: 16-020

FOTO DE FACHADA**Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: piso de concreto asfáltico con multiples desgastes y reparaciones

Puerta / Ventanas: Dilatación Marco puerta hab # 1 // Vado Marco puerta de Bono

Muros: multiples desprendimiento en muros laterales y visos (acabados)

Techos: Sin observaciones // Techo humedad Sector cocina

Pisos: piso de concreto esmaltado con multiples desgastes y reparaciones

Baños: Sin observaciones

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

Jose Soto Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Maria Rodriguez Firma
Cédula C. 1, 000.710.684

Elaboró

William Martinez
COORD. ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.849

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**Contratista Consortio GESAInterventor Consortio TALUDES SGDFecha de inspección 1 Junio 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección Cra 7A + 16A 20 PISO 2Barrio LA GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable Jaura GómezCédula 1'098.713.796Teléfono 3157357203Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒Edificio ☐Local ☐ Otro ☐ Cuál _____Propio ☐ Arriendo ☒ Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐ Cuál _____**Servicios Públicos Actuales**

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del Suelo

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		☒		Mamposteria-Frío
Puertas	☒			Metalico
ventanas	☒			Metal vidrio.
Muros	☒			Mamposteria-Estado-Pintura

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		☒		Placa
Pisos	☒			Placa
Baño		☒		Cerámica
Otros				No Aplica

ACTA DE VECINDAD INICIORevisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023**Acta de Vecindad de Inicio****F-S 001**Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2**OBSERVACIÓN GENERAL****NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Segundo piso con desprendimientos de brechas y acabados de muros en sectores específicos.

Registro N°: 16-021**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Humedad en escalera de acceso principal, Moho expuesto // Sin observaciones // obra gris // humedad sector balcón

Puerta / Ventanas: Vado Marco puerta hab #1-2, baño

Muros: Desgaste de pintura y desprendimiento de acabados en muros laterales y visores // Humedad sector cocina, baño y muros del Balcón

Techos: Desprendimientos de los acabados en sector hab #1-2 / humedad y filtraciones

Pisos: Desprendimiento de brechas en sectores habitables

Baños: Humedad en sector baño

Otros: NO aplica

Representante Contratista
Director de ObraLaura Gomez Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Laura Gomez Firma
Cédula C. 1.048.713.796

Elaboró

William Martinez
COORD. DECS VECINDAD

Representante de la Interventoria

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2
---	----------------------------	--

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023
OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERAL

Contratista Consorcio GESA
 Interventor Consorcio TALUDES SGD
 Fecha de inspección 1 Junio 2023

PARTE II. DATOS DEL PREDIO

Dirección CRA 7A ± 16A 20 PISO 3 Barrio LA GLORIA Estrato 1
 Propietario o Responsable MARLENE GÓMEZ Cédula 630.1648 Teléfono 3122215933
 Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____
 Propio ☐ Arriendo ☒ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____

Servicios Públicos Actuales		
	SI	NO
Agua	☒	☐
Alcantarillado	☒	☐
Tel - IV Cable	☒	☐
Gas	☒	☐
Energía	☒	☐

Uso Actual del Suelo	
Residencial	☒
Comercial	☐
Industrial	☐
Institucional	☐
Otro	☐

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		X		MAMPUESTRIA FRISO
Puertas	X			Metálica
ventanas	X			Metálico - Vidrio
Muros		X		MAMPUESTRIA ESTUCCO - PINTURAS

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		X		teja
Pisos		X		concreta
Baño	X			Cerámicas
Otros				NO APLIC

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**


Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

tercer piso con piso en concreto
asimetrico con multiples
reparaciones y puntos de
humedad en sectores especificos

Registro N°: 16-022

FOTO DE FACHADA**Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Humedad en escaleras de acceso principal con moho visible y muro lateral del mismo sector // Dilatación Marco puerta de acceso principal.

Puerta / Ventanas: Urdido Marco puertas internas // puerta de patio desestabilizada

Muros: Humedad hub # 2

Techos: Dilatación entre tejas y muros perimetrales

Pisos: piso en concreto asimetrico con multiples desgastes y reparaciones //

Baños: Sin observaciones

Otros: NO aplica

Representante Contratista
Director de Obra

Jose Soto Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Nailane Gomez Firma
Cédula C.G. 3501648

Elaboró

William Martinez
COORD. ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.047