

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Presenta fisuras y dilataciones entre muros y columnas, y en pisos.

Registro N°: **LG-060****FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Presenta dilatación entre placa y muro y entre muro y columna, desprendimiento de mampostería en aula #1 (oriental) y en parte posterior interna a vía (calle 16), grietas transversales en placa, con muro esquina parte exterior.

Puerta / Ventanas: Sin observaciones

Muros: Dilatación entre columna y muro, con fractura en columna, en muros de fachada aulas 10 y 9 al exterior, dilatación entre muros posterior en sector pasillo, presenta múltiples fisuras en bordillo muro a media altura

Techos: Sin observaciones

Pisos: Presenta dilatación entre módulos (bloques) exterior y al interior dilatación entre muro y piso aula 10, 9 y 8, de igual manera al interior

Baños: No aplica.

Otros: Presenta dilatación entre muro y piso, y fisuras en bordillo muro a media altura

Representante Contratista

Director de Obra

Benito Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Hector Planis M Firma
Cédula C. 5.625.858

Elaboró

WILLIAM MORENOS
COORD. ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría**Cargo:****Firma****C.C.**

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio

F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERALContratista Consortio GESAInterventor Consortio TALUDES SGDFecha de Inspección 29 JUNIO-2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CL 16A # 5-11.Barrio GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable Angie LópezCédula 1098605326Teléfono 3045420624Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒Edificio ☐Local ☐Otro ☐CuálPropio ☐ Arriendo ☒ Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐Cuál**Servicios Públicos Actuales**

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del suelo

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Mal	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Facharía		☒		MAMPONERÍA
Puertas	☒			METÁLICAS
ventanas	☒			METÁLICAS
Muros	☒			MAMPONERÍA

Elemento	Bueno	Regular	Mal	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		☒		tejas
Pisos	☒			BALDOSAS
Baño	☒			ENCHAPE
Otros				NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

primer piso al lado del talud
noche con patologia frecuente de
humedad en muros laterales
especificos.

Registro N°: LG-067**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Dilataciones entre brecha de mamposteado en lateral de la Fachada

Puerta / Ventanas: Desgaste por uso

Muros: Desgaste en acabados muros laterales y divisiones/humedad habitacion 1

Techos: Dilataciones entre muro y teja/

Pisos: Desprendimiento de brecha en zona habitable/

Baños: Sin observaciones

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

Angie Lopez Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Angie Lopez
Cédula C. 1098605326

Firma * Angie Lopez

Elaboró

William Martinez
COORD ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
97.498.649

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio

F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**Contratista Consortio GESAInterventor Consortio TALUDES SGDFecha de inspección 5 Julio-2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CL 16A # 5-20.Barrio GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable TATIANA VILLAMIZARCédula 1098703857Teléfono 316 674 9483

Descripción y Tipo de Tenencia

Casa ☒Edificio ☐Local ☐Otro ☐CuálPropio ☒Arriendo ☐Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐Cuál**Servicios Públicos Actuales**

	SI	NO	Observaciones
Agua	☐	☒	COMUNAL
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☐	☒	
Gas	☐	☒	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del Predio

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada			☒	MAMPONERIA-FRISO-PINTURA
Puertas			☒	MADERA-METALICA
ventanas			☒	MADERA-ZINC
Muros			☒	MAMPONERIA-FRISO-PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos			☒	teja
Pisos		☒		CONCRETO
Baño			☒	BALDOSA
Otros				No aplica

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACIÓN GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer Piso al lado del talud Sur, con múltiples dilataciones, fisuras en sectores específicos de pisos y muros.

Registro N°: LG-062**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Pasa ante jardín = espacio público // Construido en concreto asimétrico con múltiples desprendimientos //

Puerta / Ventanas: Sin observaciones.

Muros: Dilatación entre muro público y baño #1 //

Techos: Dilataciones entre techos y muros en sectores conectados //

Pisos: Sectores habitables de la vivienda construido en concreto asimétrico con múltiples desgastes //

Pisos con piel de cocodrilo en sector sala y cocina //

Baños: Baldosas fisuradas baño #1 //

Otros: No Aplica.

Representante Contratista
Director de Obra

Firma

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD ACTAS VECINDAD

PERSONA QUE ATIENDE

Tatiana Villamizar

Firma

Cédula C. 1.098.707.857

Tatiana Villamizar

Representante de la Interventoría

Cargo:

Director

Firma

C.C.

91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**Contratista Consortio GESAInterventor Consortio TALUDES SGDFecha de inspección 29-JUNIO 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CL 16 A # 5-21 SOTO NO 1Barrio GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable JUENGI GONZÁLEZCédula 2136667Teléfono 3173804982Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒Edificio ☐Local ☐Otro ☐Cuál _____Propio ☐ Arriendo ☒ Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐Cuál _____**Servicios Públicos Actuales**

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del Predio

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		☒		MAMPONERÍA
Puertas		☒		METÁLICAS
ventanas		☒		MADERAS
Muros		☒		MAMPONERÍA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		☒		PLACA FACI
Pisos		☒		BALDOSA
Baño				NO APLICA
Otros				NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Setono al borde de talud norte
con patologia repetitiva de humedad
expuesta en sectores habitables.

Registro N°: **LG-063****FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Escalera de acceso en madera /

Puerta / Ventanas: Dilatación marco de puerta y mampostero habitación 1 y 2 / puerta desestabilizadas

Muros: Patología repetitiva de humedad en muros laterales y divisiones /

Techos: Sin observaciones

Pisos: Desprendimiento de ladrillo

Baños: NO APLICA

Otros: NO APLICA

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Joengi Gonzalez

Cédula C. 21376667

Firma

Firma

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director

91.4198.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2
---	-----------------------------------	--

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023
 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERAL	
Contratista	Consortio GESA
Interventor	Consortio TALUDES SGD
Fecha de inspección	29 JUNIO 2023

PARTE II. DATOS DEL PREDIO			
Dirección	CL. 16 A + 5-21 PISO 1	Barrio	GLORIA
Propietario o Responsable	Juengi González	Estrato	1
		Cédula	21346667
		Teléfono	3773804982
Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Propio ☐ Arriendo ☒ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____			
Servicios Públicos Actuales			
Agua	SI ☒ NO ☐	Observaciones	
Alcantarillado	☒ ☐		
Tel - TV Cable	☒ ☐		
Gas	☒ ☐		
Energía	☒ ☐		
Uso Actual del Suelo			
Residencial	☒	Observaciones	
Comercial	☐		
Industrial	☐		
Institucional	☐		
Otro	☐		

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN				
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		☒		MAMPUESTRIA
Puertas		☒		METALICA
ventanas		☒		METALICA
Muros		☒		MAMPUESTRIA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		☒		TEJA
Pisos		☒		BALDOSA
Baño		☒		ENCHOFRE
Otros				NO aplica

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso al borde del toldo
norte con patologia de baldosas
huecas y multiple fisuras

Registro N°: LG-064**FOTO DE FACHADA**

Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)

Fachada: sin observacionesPuerta / Ventanas: Dilatacion Marco de puerta habitacion 1Muros: Desgaste en muros interno / humedad en muros interno / Grietas en habitacion 1Techos: Dilataciones entre muro y tejaPisos: Patologia de baldosa hecas en sectores habitables / Baldosa Fracturada sector salaBaños: Baldosa FracturadasOtros: No AplicaRepresentante Contratista
Director de ObraJoengi Gonzales
Cédula C. 21376661

Firma

Firma

Elaboró

William Martinez
COORD ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de inicio

F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

 Contratista Consorcio GESA

 Interventor Consorcio TALUDES SGD

 Fecha de inspección 28-JUNIO-2023
PARTE II. DATOS DEL PREDIO

 Dirección CL 16A # 5-30 / 5-32 (Aproximado) Barrio LA GLORIA Estrato 1
 Propietario o Responsable ABANDONADO - SIN ATENCIÓN Cédula NO APLICA Teléfono NO APLICA

 Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☐ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☒ Cuál CASA - DESTRUÍDA
 Propio ☐ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☒ Cuál SIN INFORMACIÓN

Servicios Públicos Actuales			Observaciones
	SI	NO	
Agua	☒	☐	<u>SIN INFORMACIÓN</u>
Alcantarillado	☐	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☐	☐	
Energía	☐	☐	

Uso Actual del suelo		Observaciones
Residencial	☐	<u>SIN INFORMACIÓN</u>
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPUESTRIA - MALA
Puertas	☐	☐	☐	<u>SIN ESTRUCTURAS INTERNAS</u>
ventanas	☐	☐	☐	
Muros	☐	☐	☐	

Elemento	Bueno	Regular	Maló	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos				Sin Estructuras Internas
Pisos				
Baño				
Otros				

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Patología estructural con afectaciones en fachada, en estado de abandono.

Registro N°: 16-065

FOTO DE FACHADA**Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la intervención)**

Fachada: Se evidencia estructura con afectaciones fuerte en muro facha y en muro de contención con grieta desprendimiento / dilatación entre muro y andén / fibras transversales / ausencia puerta y ventana con invasión arborea en su interior.

Puerta / Ventanas:**Muros:**

Nota: El predio se encuentra en deterioro total y abandonado. con base en la información entregada y en conjunción con el Comité del barrio se realiza acta de vecindad solo fachada.

Techos:**Pisos:****Baños:****Otros:**

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Predio Abandonado

Cédula C. Sin Información

Firma

Firma

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD. OTRAS VECINDADES

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2
---	----------------------------	--

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023
OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERAL

Contratista Consortio GESA
 Interventor Consortio TALUDES SGD
 Fecha de Inspección 5-Julio-2023

PARTE II. DATOS DEL PREDIO

Dirección CALLE 16 A + J-31 Barrio GLORIA Estrato 1
 Propietario o Responsable Sin Atención Directa del Cédula 91.477.729 Teléfono 3166057767
Responsable del Inmueble
 Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____
 Propio ☐ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____

Servicios Públicos Actuales		
	SI	NO
Agua	☒	☐
Alcantarillado	☒	☐
Tel - TV Cable	☒	☐
Gas	☒	☐
Energía	☒	☐

Uso Actual del suelo	
Residencial	☒
Comercial	☐
Industrial	☐
Institucional	☐
Otro	☐

Observaciones

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Mal	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada			X	MADERA
Puertas			X	MADERA
ventanas			X	MADERA
Muros			X	MAMPUESTA

Elemento	Bueno	Regular	Mal	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos			X	teja
Pisos			X	TABLETA-CONCRETO
Baño			X	ORSA Gris
Otros			X	Piso falso - Sotano

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Sotano: primer piso al lado del
talud norte con múltiples fallas
y anomalías debido a construcción

sin normas.

Nota: El responsable del inmueble no atiende
directamente al contratista, no entrega datos
personales y delega al Sr. Alfredo Rodríguez
de la J.A.C. para la Inspección/Entrega Poder para el Ingreso

Registro N°: **LG-066****FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Piso ante jardín en concreto, asimétrico con múltiples fracturas // Vegetación expuesta
en escaleras entrada principal //

Puerta / Ventanas: Vados en marcos de puertas internas //

Muros: Excesivo desgaste en acabados muros internos //

Techos: Tejas no conectadas //

Pisos: Piso en concreto asimétrico con múltiples desgaste, reparaciones y fisuras //

Baños: Sin observaciones

Otros: Piso construido en tnda con fuertes inestabilidades / deslaminamiento crítico en par inferior vivienda
(comentaciones).

Representante Contratista
Director de Obra

Firma

Elaboró

PERSONA QUE ATIENDE **R/P Alfredo Rodríguez**
Cédula C. 91.477.729

Firma

Representante de la Interventoría

Cargo:

Director

J.A.C.
Poder Vencido para Ingreso
y Acompañamiento para la
Inspección como representante
de la Comisidat

Firma

C.C.

91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**Contratista Consorcio GESAInterventor Consorcio TALUDES SGDFecha de Inspección 28-JUNIO 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CNIE 16A # 5-33Barrio LA GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable PEDRO EMILIO GONZALEZCédula 79363439Teléfono 317 2718562Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒Edificio ☐Local ☐Otro ☐Cuál _____Propio ☒Arriendo ☐Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐Cuál _____

Servicios Públicos Actuales		
	SI	NO
Agua	☒	☐
Alcantarillado	☒	☐
Tel - TV Cable	☒	☐
Gas	☒	☐
Energía	☒	☐

Observaciones

Uso Actual del Suelo	
	Observaciones
Residencial	☐
Comercial	☐
Industrial	☐
Institucional	☐
Otro	☐

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		X		MAMPUESTRIA
Puertas		X		Metalica
ventanas		X		Metalica
Muros		X		MAMPUESTRIA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		X		teja de eternit.
Pisos		X		CONCRETO.
Baño	X			ENCHUFE
Otros				NO APLICA.

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Se presenta Fractura Friso de la Fachada / Fisuras y dilataciones múltiples entre piso, muro y techo.

Registro N°: **LG-067****FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Se presenta Fractura Friso del muro Frontal / humedad Muro Frontal / dilataciones entre muro y Marco de la puerta / desprendimiento Friso /

Puerta / Ventanas: desgaste por uso

Muros: presenta humedad habitacional / Fisuras múltiples en muros interna / dilataciones entre muro y techo / fisuras entre piso y muro

Techos: Asimetría en techos existentes

Pisos: presenta múltiples fisuras

Baños: sin observaciones

Otros: NO APLIC

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Pedro emilio gonzales Firma
Cédula C. 29363439

Elaboró

William MADRIVER
COORD ACERCA VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.019

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2																																																		
CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"																																																				
PARTE I. INFORMACION GENERAL																																																				
Contratista Interventor Fecha de inspección	Consorcio GESA Consorcio TALUDES SGD 29-Junio-2023																																																			
PARTE II. DATOS DEL PREDIO																																																				
Dirección Propietario o Responsable	Barrio Cédula	Estrato Teléfono																																																		
Descripción y Tipo de Tenencia Propio ☐ Arriendo ☒ Poseedor ☐	Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____	CL 46A # 5-33 SATANO 1 Luj Elena RODRIGUEZ Gloria 32.000127 7 Sin información																																																		
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																																																				
Servicios Públicos Actuales		Uso Actual del suelo																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th rowspan="5" style="width: 20%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Tel - TV Cable</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	Observaciones	Agua	☒	☐	Alcantarillado	☒	☐	Tel - TV Cable	☒	☐	Gas	☒	☐	Energía	☒	☐		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th rowspan="5" style="width: 20%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Observaciones	Residencial	☒	Comercial	☐	Industrial	☐	Institucional	☐	Otro	☐																	
	SI	NO	Observaciones																																																	
Agua	☒	☐																																																		
Alcantarillado	☒	☐																																																		
Tel - TV Cable	☒	☐																																																		
Gas	☒	☐																																																		
Energía	☒	☐																																																		
		Observaciones																																																		
Residencial	☒																																																			
Comercial	☐																																																			
Industrial	☐																																																			
Institucional	☐																																																			
Otro	☐																																																			
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fachada</td> <td></td> <td></td> <td>☒</td> <td>Mamposteria</td> </tr> <tr> <td>Puertas</td> <td></td> <td></td> <td>☒</td> <td>MADERA</td> </tr> <tr> <td>ventanas</td> <td></td> <td></td> <td>☒</td> <td>Metalica</td> </tr> <tr> <td>Muros</td> <td></td> <td></td> <td>☒</td> <td>Mamposteria</td> </tr> </tbody> </table>	Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Fachada			☒	Mamposteria	Puertas			☒	MADERA	ventanas			☒	Metalica	Muros			☒	Mamposteria	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>Bueno</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> <th>TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Techos</td> <td></td> <td></td> <td>☒</td> <td>PLUGA</td> </tr> <tr> <td>Pisos</td> <td></td> <td></td> <td>☒</td> <td>CONCRETO</td> </tr> <tr> <td>Baño</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sin información</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Techos			☒	PLUGA	Pisos			☒	CONCRETO	Baño				Sin información	Otros				
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																																																
Fachada			☒	Mamposteria																																																
Puertas			☒	MADERA																																																
ventanas			☒	Metalica																																																
Muros			☒	Mamposteria																																																
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																																																
Techos			☒	PLUGA																																																
Pisos			☒	CONCRETO																																																
Baño				Sin información																																																
Otros																																																				

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Satono sin posibilidad de acceso
por condiciones higienicas/no permite
el ingreso al predio solo registro
DE FACHADA

Registro N°: LG-068**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: humedad muro fachada / Desprendimiento de material y fisuras en fachada / Asimetría
en las estructuras contrainas en fachada / Fachadas múltiples en escaleras

Puerta / Ventanas: Sin infoMuros: Sin infoTechos: Sin infoPisos: Sin infoBaños: Sin infoOtros: No aplicaRepresentante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

[Firma] FirmaLoz Elena Firma
Cédula C. 37500121

Elaboró

William Martinez
COORD ACTA VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
[Firma]
91498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**Contratista Consortio GESAInterventor Consortio TALUDES SGDFecha de inspección 29-JUNIO 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CL 16 A # 5-57 Piso 1Barrio GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable CRISTIAN MONTIELCédula 27694243Teléfono No otorga Datos

Descripción y Tipo de Tenencia

Casa ☒Edificio ☐Local ☐Otro ☐Cuál _____Propio ☐Arriendo ☒Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐Cuál _____**Servicios Públicos Actuales**

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del suelo

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		☒		MAMPUESTRIA
Puertas	☒			METALICA
ventanas	☒			METALICA
Muros		☒		MAMPUESTRIA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		☒		TEJA ETERNIT
Pisos	☒			BALDOSA
Baño		☒		ENCUPE
Otros				NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

primer piso al borde del talud norte
con Múltiples Baldosas Fracturadas y
huecos en Sectores específicos.

Registro N°: LG-069.

FOTO DE FACHADA**Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Sin observaciones

Puerta / Ventanas: Desgaste por uso / Juntas en marcos puertas internas /

Muros: desgaste y desprendimiento en acabados en los muros laterales y divisores /
Humedad Sector sala /

Techos: En el area del lavadero se encuentra tejas partidas /

Pisos: Desprendimiento de Baldosa
dilataciones entre tejas y muros en sectores conectados / Baldosas huecas en multiple sectores /

Baños: Baldosas Fracturadas /

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Christian Montien
Cédula C. 27694243

Firma

Firma

Elaboró

WILLIAM MARINER
COORD. ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**Contratista Consorcio GESAInterventor Consorcio TALUDES SGDFecha de inspección 29 JUNIO - 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CL 16 A # 5-57 Solano 1Barrio GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable CRISTIAN MONTEICédula 27.694.243Teléfono NO OTORGA DATOS

Descripción y Tipo de Tenencia

Casa ☒Edificio ☐Local ☐Otro ☐Cuál _____Propio ☐Arriendo ☒Poseedor ☐Sucesión ☐Otro ☐Cuál _____**Servicios Públicos Actuales**

	SI	NO
Agua	☒	☐
Alcantarillado	☒	☐
Tel - TV Cable	☒	☐
Gas	☒	☐
Energía	☒	☐

Observaciones**Uso Actual del suelo**

Residencial	☒
Comercial	☐
Industrial	☐
Institucional	☐
Otro	☐

Observaciones**PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN**

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		X		MAMPUESTRIA
Puertas		X		METALICAS
ventanas		X		METALICAS
Muros		X		MAMPUESTRIA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos		X		PLACA
Pisos		X		BALDOSA
Baño		X		ENCHAPE
Otros				No Aplica

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACIÓN GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer Sotano al borde talud
norte con múltiples zonas de humedad
y patología de desprendimiento de
brecha y baldosas huecas

Registro N°: LG-070.

FOTO DE FACHADA**Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Humedad Muro Frontal de la Fachada / Vegetación expuesta en muro posterior de Fachada /
desprendimiento / humedad muro cortaviento /

Puerta / Ventanas: Dilatación en marco de puerta principal / ruidos en puertas internas /

Muros: humedad Muro sala / desgaste natural en acabados de muro / humedad sector lavadero /

Techos: Fisuras en el sector sala / humedad en la placa sector lavadero /

Pisos: piso asimétrico en tabletas con múltiples desprendimiento de brechas y baldosas
huecas /

Baños: Sin observaciones

Otros: NO APIROG

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Cristian Montiel Firma

Cristian Montiel
Cédula C. 27694243

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD. ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**Contratista Consorcio GESAInterventor Consorcio TALUDES SGDFecha de Inspección 28-JUNIO 2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**

Dirección CL 16A # 5-68 Piso 1-APTO 2 Barrio LA GLORIA Estrato 1
Propietario o Responsable MOISES VELASQUEZ Cédula 19-190.996(VAN) Teléfono 3203.56296

Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____
Propio ☐ Arrendo ☒ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____

Servicios Públicos Actuales			Observaciones
	SI	NO	
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del suelo			Observaciones
Residencial	☒		
Comercial	☐		
Industrial	☐		
Institucional	☐		
Otro	☐		

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPONERÍA-CONCRETO
Puertas	☒	☐	☐	METALICA
ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO
Muros	☒	☐	☐	TAPIA-MAMPONERÍA-PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒	☐	☐	teja
Pisos	☒	☐	☐	CONCRETO, ESMALTADO
Baño	☒	☐	☐	CERÁMICA
Otros	☐	☐	☐	NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

PRIMER PISO EN CONCRETO ESMALTADO CON
MÚLTIPLES PATOLOGIAS ESPECIFICAS.
UBICADO AL BORDE DEL TALUD SUR II.

Registro N°: LG-071**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: ESCALERAS DE ACCESO PRINCIPAL EN CONCRETO ASIMETRICO CON MÚLTIPLES DESPRENDIMIENTOS Y
DESGASTES// DILATACION MARCO DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL//

Puerta / Ventanas: SIN OBSERVACIONES//

Muros: HAB # 1-3-4-6-7 SIN POSIBILIDAD DE ACCESO// DESGASTE EN PINTURA DE MUROS LA-
TERALES Y DIVISORES

Techos: DILATACIONES ENTRE TEJAS Y MUROS EN PARTES CONECTADAS//

Pisos: PISO EN CONCRETO ESMALTADO, CON MÚLTIPLES DESGASTES, FLOJAS, DESPRENDIMIENTOS Y PIE-
PE COCOPRIO EN SECTORES HABITABLES// ASIMETRIA EN PISOS, FUERTES INCLINACIONES

Baños: SIN OBSERVACIONES

Otros: NO APLICA

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Miguel Velasquez
Cédula C.
19.190.996 (VEN)

Firma

Firma

Elaboró

WILLIAM MARTINEZ
COORD ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERALContratista Consortio GESAInterventor Consortio TALUDES SGDFecha de Inspección 28 Jun-2023**PARTE II. DATOS DEL PREDIO**Dirección CL 1CA-5-68 - PISO 1Barrio LA GLORIAEstrato 1Propietario o Responsable JUDITH GARCIACédula 63.329.390Teléfono 314 477179

Descripción y Tipo de Tenencia

Casa



Edificio



Local



Otro



Cuál

Propio



Arriendo



Poseedor



Sucesión



Otro



Cuál

SERVICIOS PÚBLICOS ACTUALES		
	SI	NO
Agua	☒	☐
Alcantarillado	☒	☐
Tel - TV Cable	☒	☐
Gas	☒	☐
Energía	☒	☐

Observaciones

Uso Actual del Suelo	
Residencial	☒
Comercial	☐
Industrial	☐
Institucional	☐
Otro	☐

Observaciones

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada		X		TAPIA-MAMPUESTRA-PINTURA
Puertas	X			METALICA
ventanas	X			METAL-VIDRIO
Muros	X			TAPIA-MAMPUESTRA-PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	X			TEJA
Pisos	X			CONCRETO
Baño	X			BALDA-CONCRETO
Otros				NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

PRIMER PISO CON MULTIPLES FISURAS,
GRIETAS Y DESCASTES EN MUROS DE
BAÑOS Y FACHADA.

Registro N°: LG-072**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: MULTIPLES FISURAS Y DEPRENMIENTOS EN ACABADOS DE MURO LATERAL DE FACHADA // FISURA
EN MURO PERIFERICO DE FACHADA // PISO EN CONCRETO ASIMETRICO //

Puerta / Ventanas: SIN OBSERVACIONES //

Muros: HUNEDAO HAB # 1 // Y HAB # 2

Techos: DILATACIONES ENTRE TEJAS Y MUROS EN SECTORES CONECTADOS //

Pisos: PISO EN CONCRETO ASIMETRICO CON MULTIPLES DESCASTES Y FISURAS // EN SECTORES HABITABLES //

Baños: MULTIPLES DILATACIONES EN MUROS PERIMETRALES // GRIETA MAZO PUERTA HAB # 2 //

Otros: NO APLICA

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Judith Garcia Firma

JUDITH GARCIA Firma
Cédula C.

63.329.390

Elaboró

William Masetua
COORD ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director

91.499.049