

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACIÓN GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer Piso con múltiples fisuras,
humedad y desprendimientos en
muros de fachada lateral y frontal.

Registro N°: LG-145

FOTO DE FACHADA**Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Múltiples fisuras en muros de fachada // Mismo sector con humedad y desprendimiento de pintura //

Puerta/Ventanas: Puerta habitación #1 doors tabulizada // Vado en puertas de baños // puerta acceso principal desestabilizada //

Muros: Múltiples desgastes en acabados de muros laterales y divisores // Habitación #2 y #3 sin posibilidad de acceso // Humedad con desprendimiento en muros de habitación #4 //

Techos: Sin observaciones

Pisos: Múltiple desprendimiento de brecha en tableros de sectores habitables // mismos sectores con múltiples fallas fracturadas //

Baños: Sin observaciones

Otros: No aplica.

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Ann Castro

Firma

Ann Castro

Firma

Cédula C. 17.452.517(ven)

Elaboró

William Martínez
COORD ACTAS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023
OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACION GENERAL

Contratista Consorcio GESAInterventor Consorcio TALUDES SGDFecha de inspección 2 JUNIO 2023

PARTE II. DATOS DEL PREDIO

Dirección CL 14 B # 5-132 PISO 1 Barrio GLORIA Estrato 1
Propietario o Responsable KATHERINE RODRIGUEZ Cédula 1'098 710663 Teléfono 322 2155458Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____
Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____

Servicios Públicos Actuales			Observaciones
	SI	NO	
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del suelo		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒			MAMPONERÍA - GEMIPLAST
Puertas	☒			METALICA
ventanas	☒			METALICA - VIDEIO
Muros	☒			MAMPONERÍA - PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒			LOZA
Pisos	☒			BALDOSA
Baño	☒			CERAMICA
Otros	☒			NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 2 de 2
---	-----------------------------------	--

Registro N°: LG-146

OBSERVACION GENERAL

NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:

Primer piso al borde de talud sur,
sin ningún tipo de observación
relevante a excepción de la
puerta de acceso principal que se
encuentra desestabilizada.

FOTO DE FACHADA



Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)

Fachada: Puerta de acceso principal desestabilizada //

Puerta / Ventanas: Uado Marco puerta del baño

Muros: Sin observaciones

Techos: Sin observaciones

Pisos: Desprendimiento de brechas de baldosa en Sec

Baños: Sin observaciones.

Otros: NO aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

José Soto Firma

Katherine Rodriguez Firma
Cédula C. 1.048.710.663

Elaboró

WILLIAM MARINEZ
COORD CTAS VECIND

KATHERINE RODRIGUEZ Representante de la Interventoria

Cargo:
Firma
C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023**OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"****PARTE I. INFORMACION GENERAL**

Contratista

Consorcio GESA

Interventor

Consorcio TALUDES SGD

Fecha de inspección

2 Junio 2023

PARTE II. DATOS DEL PREDIODirección CL 16 B ± 6-34 PISO 1

Barrio

GLORIA

Estrato

1

Propietario o Responsable GLORIA GÓMEZ

Cédula

63.127.784

Teléfono

698.2022

Descripción y Tipo de Tenencia

Casa



Edificio



Local



Otro



Cuál

Propio



Arriendo



Poseedor



Sucesión



Otro



Cuál



Cuál

Servicios Públicos Actuales

	SI	NO
Agua	☒	☐
Alcantarillado	☒	☐
Tel - TV Cable	☒	☐
Gas	☒	☐
Energía	☒	☐

Observaciones**Uso Actual del suelo**

Residencial



Comercial



Industrial



Institucional



Utro

**Observaciones****PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN**

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPONERÍA-GUINIPLAST
Puertas	☐	☒	☐	METAL-MADERA
ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO
Muros	☒	☐	☐	MAMPONERÍA-ENCO-PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒	☐	☐	LOZA
Pisos	☒	☐	☐	BALDOSA
Baño	☒	☐	☐	CERÁMICA
Otros	☐	☐	☐	NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

primer piso al borde Talud sur,
con patologia de humedad
repetitiva en muros internos,
puertas internas especificas
desestabilizada.

Registro N°: LG-147**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Piso ante jardín en concreto con múltiples reparaciones y desgastes

Puerta / Ventanas: Dilataciones entre marco de puertas ante muros de sectores conectados // puerta lateral desestabilizada

Muros: h Desgastes en pintura de muros laterales y visores // Humedad Sector sala // Humedad Sector cocina // puerta lateral desestabilizada

Techos: sin observaciones

Pisos: Desprendimiento de brechas en sectores habitables

Baños: sin observaciones

Otros: No Aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

José Soto Firma

Gloria Bomet Firma
Cédula C. 0327784

Elaboró

William Martinez
COORD ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:
Firma
C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio
F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Pagina 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
PARTE I. INFORMACION GENERAL

 Contratista Consorcio GESA

 Interventor Consorcio TALUDES SGD

 Fecha de inspección 2 JUNIO -2023
PARTE II. DATOS DEL PREDIO

 Dirección CL 16 B # 6-34 PISO 2.

 Barrio GLORIA

 Estrato 1

 Propietario o Responsable GLORIA GÓMEZ

 Cédula 63127784

 Teléfono 6982022

 Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒

 Edificio ☐

 Local ☐

 Otro ☐ Cuál _____

 Propio ☒

 Arriendo ☐

 Poseedor ☐

 Sucesión ☐

 Otro ☐ Cuál _____

Servicios Públicos Actuales

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - TV Cable	☒	☐	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del Suelo

		Observaciones
Residencial	☒	
Comercial	☐	
Industrial	☐	
Institucional	☐	
Otro	☐	

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	MAMPONERA-GRANIPLAST.
Puertas	☒	☐	☐	METAL-MADERA
ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO.
Muros	☒	☐	☐	MAMPONERA-FRISO-PINTURA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒	☐	☐	TEJA.
Pisos	☒	☐	☐	BALOSA-CONCRETO
Baño	☒	☐	☐	CERAMICA-CONCRETO
Otros	☒	☐	☐	NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Segundo piso con baldosas desgastadas y desprendimiento de brechas en sectores habitables, patología repetitiva de humedad en puntos específicos.

Registro N°: LG-148**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Sin observaciones // Escaleras de acceso principal en concreto con múltiples fisuras y reparaciones

Puerta / Ventanas: Dilatación Marco puerta hab #1 // Puertas regulares // Vado Marco puerta baño

Muros: Desgaste en acabados en muros laterales y visores // Humedad Sector baño, hab #3

Techos: Dilatación entre techos y muros de sectores conectados

Pisos: Desprendimiento de brechas en baldosas y desgastados

Baños: Sin observaciones

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

[Firma] Firma

PERSONA QUE ATIENDE

Gloria Gomez Firma
Cédula C. 6327784

Elaboró

William Martinez
COORD. ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
[Firma]
91-498.019

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0

Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio

F-S 001

Fecha de Revisión: Mayo de 2023

Página 1 de 2

CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023

OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

PARTE I. INFORMACIÓN GENERAL

Contratista Consorcio GESA

Interventor Consorcio TALUDES SGD

Fecha de inspección 6-JUNIO 2023

PARTE II. DATOS DEL PREDIO

Dirección CL 16 B # 6-40 PISO 1

Barrio GLORIA

Estrato 1

Propietario o Responsable SOFIA HERNANDEZ

Cédula 27 916 045

Teléfono 313 355 7645

Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐

Local ☐ Otro ☐ Cuál _____

Propio ☒

Arriendo ☐

Poseedor ☐

Sucesión ☐

Otro ☐ Cuál _____

Servicios Públicos Actuales

	SI	NO	Observaciones
Agua	☒	☐	
Alcantarillado	☒	☐	
Tel - IV Cable	☐	☒	
Gas	☒	☐	
Energía	☒	☐	

Uso Actual del suelo

Residencial ☒

Comercial ☐

Industrial ☐

Institucional ☐

Otro ☐

Observaciones

PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Fachada	☒	☐	☐	Mampostería-GRANIPUSTR
Puertas	☒	☐	☐	METALICA
ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO
Muros	☒	☐	☐	Mampostería-ESTUO-PINUA

Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN
Techos	☒	☐	☐	LOZA
Pisos	☒	☐	☐	CONCRETO
Baño	☒	☐	☐	CERAMICA
Otros	☐	☐	☐	NO APLICA

ACTA DE VECINDAD INICIO

Revisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023

Acta de Vecindad de Inicio**F-S 001**

Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2

OBSERVACION GENERAL**NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Primer piso con piso en
concreto asimétrico con múltiples
desgastes en sectores especifi-
cos

Ubicación: Talud Sur

Registro N°: L6-149**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Piso en concreto con múltiples reparaciones y desprendimiento del material //
Sin observaciones

Puerta / Ventanas: Dilatación de Puerta en el Patio

Muros: Humedad en hab. #2

Techos: Sin observaciones

Pisos: Piso en concreto con múltiples fisuras y reparaciones // en sector Sala
y cocina

Baños: Sin observaciones

Otros: No aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Sofia Hernandez Firma
Cédula C. 27.916.045

Elaboró

William MARTINEZ
COORD ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049

ACTA DE VECINDAD INICIO Revisión Número: 0 Fecha de Emisión : Mayo de 2023	Acta de Vecindad de Inicio	F-S 001 Fecha de Revisión: Mayo de 2023 Pagina 1 de 2																												
CONTRATO DE OBRA Contrato No. 104 de 2023 OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER"																														
PARTE I. INFORMACION GENERAL																														
Contratista Interventor Fecha de inspección	Consorcio GESA Consorcio TALUDES SGD <u>6 JUNIO 2023</u>																													
PARTE II. DATOS DEL PREDIO																														
Dirección Propietario o Responsable	Barrio <u>SORIA</u> Cédula <u>27.916045</u> Estrato <u>1</u> Teléfono <u>313 355 7645</u>																													
Descripción y Tipo de Tenencia Casa ☒ Edificio ☐ Local ☐ Otro ☐ Cuál _____ Propio ☒ Arriendo ☐ Poseedor ☐ Sucesión ☐ Otro ☐ Cuál _____																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; font-size: small;">Servicios Públicos Actuales</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> <th style="width: 70%;">Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Agua</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alcantarillado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel - IV Cable</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> </table>			Servicios Públicos Actuales					SI	NO	Observaciones	Agua	☒	☐		Alcantarillado	☒	☐		Tel - IV Cable	☒	☐		Gas	☒	☐		Energía	☒	☐	
Servicios Públicos Actuales																														
	SI	NO	Observaciones																											
Agua	☒	☐																												
Alcantarillado	☒	☐																												
Tel - IV Cable	☒	☐																												
Gas	☒	☐																												
Energía	☒	☐																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; font-size: small;">Uso Actual del Suelo</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">SI</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">NO</th> <th style="width: 70%;">Observaciones</th> </tr> <tr> <td>Residencial</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comercial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Industrial</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Institucional</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td></td> </tr> </table>			Uso Actual del Suelo					SI	NO	Observaciones	Residencial	☒	☐		Comercial	☐	☐		Industrial	☐	☐		Institucional	☐	☐		Otro	☐	☐	
Uso Actual del Suelo																														
	SI	NO	Observaciones																											
Residencial	☒	☐																												
Comercial	☐	☐																												
Industrial	☐	☐																												
Institucional	☐	☐																												
Otro	☐	☐																												
PARTE III. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Elemento</th> <th style="width: 10%;">Bueno</th> <th style="width: 10%;">Regular</th> <th style="width: 10%;">Malo</th> <th style="width: 70%;">TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> <tr> <td>Fachada</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>MAMPUESTRA - GRANIPAST</td> </tr> <tr> <td>Puertas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>METAL-MADERA</td> </tr> <tr> <td>ventanas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>METAL-VIDRIO</td> </tr> <tr> <td>Muros</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>MAMPUESTRA</td> </tr> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Fachada	☒	☐	☐	MAMPUESTRA - GRANIPAST	Puertas	☒	☐	☐	METAL-MADERA	ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO	Muros	☒	☐	☐	MAMPUESTRA			
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																										
Fachada	☒	☐	☐	MAMPUESTRA - GRANIPAST																										
Puertas	☒	☐	☐	METAL-MADERA																										
ventanas	☒	☐	☐	METAL-VIDRIO																										
Muros	☒	☐	☐	MAMPUESTRA																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Elemento</th> <th style="width: 10%;">Bueno</th> <th style="width: 10%;">Regular</th> <th style="width: 10%;">Malo</th> <th style="width: 70%;">TIPO/CONSTRUCCIÓN</th> </tr> <tr> <td>Techos</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>TEJAS</td> </tr> <tr> <td>Pisos</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>CONCRETO</td> </tr> <tr> <td>Baño</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>CONCRETO</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </table>			Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN	Techos	☒	☐	☐	TEJAS	Pisos	☒	☐	☐	CONCRETO	Baño	☒	☐	☐	CONCRETO	Otros	☐	☐	☐	NO APLICA			
Elemento	Bueno	Regular	Malo	TIPO/CONSTRUCCIÓN																										
Techos	☒	☐	☐	TEJAS																										
Pisos	☒	☐	☐	CONCRETO																										
Baño	☒	☐	☐	CONCRETO																										
Otros	☐	☐	☐	NO APLICA																										

ACTA DE VECINDAD INICIORevisión Número: 0
Fecha de Emisión : Mayo de 2023**Acta de Vecindad de Inicio****F-S 001**Fecha de Revisión: Mayo de 2023
Pagina 2 de 2**OBSERVACIÓN GENERAL****NOTA TÉCNICA DESCRIPTIVA:**

Segundo piso en obra Negra sin
ningun tipo de observación relevante
a excepción de la dilatación de los
escaleras y puerta hab #2.
Ubicación: Al borde de Tabal Sur.

Registro N°: LA - 150.**FOTO DE FACHADA****Observaciones Específicas (Estado del Predio antes de la Intervención)**

Fachada: Fachada en mampostería - obra Negra // Dilatación en borde de escalera
del muro lateral // Escaleras en concreto con múltiples desprendimientos

Puerta / Ventanas: Vado Marco puerta del baño, Vado Marco Ventana Habitación #2 -
Vado Marco puerta hab #1 // Dilatación entre Marco Puerta de hab #2

Muros: Humedad sectores baño, habitación #1

Techos: Dilatación entre tejas y muros en sectores conectados

Pisos: Piso en concreto asimétrico con múltiples fisuras y reparaciones

Baños: Obra Negra

Otros: NO aplica

Representante Contratista
Director de Obra

PERSONA QUE ATIENDE

Sofía Hernández Firma
Cédula C. 27.916.045

Elaboró

William Martínez
COORD ACTOS VECINDAD

Representante de la Interventoría

Cargo:

Firma

C.C.

Director
91.498.049