

		INSPECCIÓN EQUIPOS DE ALTURA			CODIGO VERSION FECHA	FT-SST-01 0 16/4/2025
Fecha: 16-ABRIL 2025-A-20 ABRIL-2025						
Proyecto: CONTRATO POSTES 2025-2782						
Identificación de los Equipos: Arbores 35720 Serial 999 - Eslinga 10134199 Serial 732						
Responsable de la Inspección: Jaidin Pina Romero						
#	Equipo a Inspeccionar	CUMPLE			Observaciones	
1	Arnes condición del tejido o correa).	Si	No	N.A.		
1.1	Fibras externas. Cortadas, desgastadas / desgarradas.		/			
1.2	Cortes o rotura del tejido.		/			
1.3	Grietas.		/			
1.4	Estiramiento excesivo.		/			
1.5	Deterioro general.		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos corrosivos.		/			
1.7	Quemaduras.		/			
2	Piezas mecánicas, remaches.	Si	No	N.A.	Observaciones	
2.1	Desgaste excesivo o deformados.		/			
2.2	Picaduras, grietas.		/			
2.3	Deterioro general.		/			
2.4	Corrosión.		/			
2.5	Otros cual:		/			
3	Argollas en "D"o anillos	Si	No	N.A.	Observaciones	
3.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas.		/			
3.3	Deterioro general.		/			
3.4	Defecto de funcionamiento		/			
3.6	Otros.		/			
4	Hebillas	Si	No	N.A.	Observaciones	
4.1	Cortes o rotura del tejido o correa, deshilachadas, destrenzadas.		/			
4.2	Desgaste, deformación o desgarró.		/			
4.3	Estiramiento o elongación excesivos.		/			
4.4	Corrosión.		/			
4.5	Quemaduras.		/			
4.6	Otros.		/			
5	Eslingas	Si	No	N.A.	Observaciones	
5.1	Cortes o roturas del tejido o correa, deshilachadas, destrenzadas.		/			
5.2	Desgaste, deformación o desgarró.		/			
5.3	Estiramiento o elongación excesivos.		/			
5.4	Corrosión.		/			
5.5	Quemaduras.		/			
5.6	Otros.		/			
6	Ganchos y/o Mosquetones	Si	No	N.A.	Observaciones	
6.1	Desgaste excesivo, deformaciones.		/			
6.2	Picaduras, grietas.		/			
6.3	Resortes con fallas.		/			
6.4	Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches).		/			
6.5	Deterioro general.		/			
6.6	Corrosión.		/			
6.7	Abertura de garganta excesiva respecto al diametro del elemento a la cual se debe fijar.		/			
6.8	Otros.		/			
7	Línea De Vida	Si	No	N.A.	Observaciones	
7.1	Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas.		/			
7.2	Desgaste excesivo / desgarró.		/			
7.3	Deterioro general.		/			
7.4	Estiramiento o elongación excesivos.		/			
7.5	Corrosión.		/			
7.6	Diametro de seccion circular cumple con el estandar aceptado como mínimo.		/			
7.7	Extremo libre deshilachado.		/			
Observaciones:						
Nombre y Firma de quien realiza la inspección: Jaidin Pina Romero 1107008205						
"En caso de encontrar alguno de los items de verificación con respuesta afirmativa (si) se debe reportar al Responsable de la obra y retirar inmediatamente".						

IPD INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS		INSPECCIÓN EQUIPOS DE ALTURA			CODIGO	FT-SST-01
					VERSION	0
					FECHA	16/4/2025
Fecha: 21 ABRIL 2025 A1- 27 ABRIL 2025						
Proyecto: CONTRATO POSTES 2025-2782						
Identificación de los Equipos: Arbolito 3540 serie 999 - Eslinga Late 34199 Serie 132						
Responsable de la Inspección: Jaidu Ríos Pombo						
#	Equipo a Inspeccionar	CUMPLE			Observaciones	
1	Arnes condición del tejido o correa).	Si	No	N.A.		
1.1	Fibras externas. Cortadas, desgastadas / desgarradas.		/			
1.2	Cortes o rotura del tejido.		/			
1.3	Grietas.		/			
1.4	Estiramiento excesivo.		/			
1.5	Deterioro general.		/			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos corrosivos.		/			
1.7	Quemaduras.		/			
2	Piezas mecánicas, remaches.	Si	No	N.A.	Observaciones	
2.1	Desgaste excesivo o deformados.		/			
2.2	Picaduras, grietas.		/			
2.3	Deterioro general.		/			
2.4	Corrosión.		/			
2.5	Otros cual:		/			
3	Argollas en "D" o anillos	Si	No	N.A.	Observaciones	
3.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		/			
3.2	Picaduras, grietas.		/			
3.3	Deterioro general.		/			
3.4	Defecto de funcionamiento		/			
3.6	Otros.		/			
4	Hebillas	Si	No	N.A.	Observaciones	
4.1	Cortes o rotura del tejido o correa, deshilachadas, destrenzadas.		/			
4.2	Desgaste, deformación o desgarro.		/			
4.3	Estiramiento o elongación excesivos.		/			
4.4	Corrosión.		/			
4.5	Quemaduras.		/			
4.6	Otros.		/			
5	Eslingas	Si	No	N.A.	Observaciones	
5.1	Cortes o roturas del tejido o correa, deshilachadas, destrenzadas.		/			
5.2	Desgaste, deformación o desgarro.		/			
5.3	Estiramiento o elongación excesivos.		/			
5.4	Corrosión.		/			
5.5	Quemaduras.		/			
5.6	Otros.		/			
6	Ganchos y/o Mosquetones	Si	No	N.A.	Observaciones	
6.1	Desgaste excesivo, deformaciones.		/			
6.2	Picaduras, grietas.		/			
6.3	Resortes con fallas.		/			
6.4	Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches).		/			
6.5	Deterioro general.		/			
6.6	Corrosión.		/			
6.7	Abertura de garganta excesiva respecto al diametro del elemento a la cual se debe fijar.		/			
6.8	Otros.		/			
7	Linea De Vida	Si	No	N.A.	Observaciones	
7.1	Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas.		/			
7.2	Desgaste excesivo / desgarro.		/			
7.3	Deterioro general.		/			
7.4	Estiramiento o elongación excesivos.		/			
7.5	Corrosión.		/			
7.6	Diámetro de sección circular cumple con el estandar aceptado como mínimo.		/			
7.7	Extremo libre deshilachado.		/			
Observaciones:						
Nombre y Firma de quien realiza la inspección: Jaidu Ríos Pombo 1107208205						
"En caso de encontrar alguno de los items de verificación con respuesta afirmativa (si) se debe reportar al Responsable de la obra y retirar inmediatamente".						

		INSPECCIÓN EQUIPOS DE ALTURA			CODIGO VERSION FECHA	FT-SST-01 0 16/4/2025
Fecha: 28-ABRIL-2025 AL 30 ABRIL-2025						
Proyecto: CONTRATO POSTES 2025-2782						
Identificación de los Equipos: Arnes Lote 35120 Serial 999 - Eslinga Lote 34199 Serial 152						
Responsable de la Inspección: Jaidu Ruiz Ponce						
#	Equipo a Inspeccionar	CUMPLE			Observaciones	
1	Arnes condición del tejido o correa).	Si	No	N.A.		
1.1	Fibras externas. Cortadas, desgastadas / desgarradas.		☒			
1.2	Cortes o rotura del tejido.		☒			
1.3	Grietas.		☒			
1.4	Estiramiento excesivo.		☒			
1.5	Deterioro general.		☒			
1.6	Corrosión por exposición a ácidos o productos corrosivos.		☒			
1.7	Quemaduras.		☒			
2	Piezas mecánicas, remaches.	Si	No	N.A.	Observaciones	
2.1	Desgaste excesivo o deformados.		☒			
2.2	Picaduras , grietas.		☒			
2.3	Deterioro general.		☒			
2.4	Corrosión.		☒			
2.5	Otros cual:		☒			
3	Argollas en "D"o anillos	Si	No	N.A.	Observaciones	
3.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras,etc.)		☒			
3.2	Picaduras ,grietas.		☒			
3.3	Deterioro general.		☒			
3.4	Defecto de funcionamiento		☒			
3.6	Otros.		☒			
4	Hebillas	Si	No	N.A.	Observaciones	
4.1	Cortes o rotura del tejido o correa, deshilachadas, destrenzadas.		☒			
4.2	Desgaste, deformación o desgarró.		☒			
4.3	Estiramiento o elongación excesivos.		☒			
4.4	Corrosión.		☒			
4.5	Quemaduras.		☒			
4.6	Otros .		☒			
5	Eslingas	Si	No	N.A.	Observaciones	
5.1	Cortes o roturas del tejido o correa, deshilachadas, destrenzadas.		☒			
5.2	Desgaste, deformación o desgarró.		☒			
5.3	Estiramiento o elongación excesivos.		☒			
5.4	Corrosión.		☒			
5.5	Quemaduras.		☒			
5.6	Otros.		☒			
6	Ganchos y/o Mosquetones	Si	No	N.A.	Observaciones	
6.1	Desgaste excesivo, deformaciones.		☒			
6.2	Picaduras , grietas.		☒			
6.3	Resortes con fallas.		☒			
6.4	Ajuste inadecuado o incorrecto de los cierres de resortes o de seguridad (enganches).		☒			
6.5	Deterioro general.		☒			
6.6	Corrosión.		☒			
6.7	Abertura de garganta excesiva respecto al diametro del elemento a la cual se debe fijar .		☒			
6.8	Otros.		☒			
7	Linea De Vida	Si	No	N.A.	Observaciones	
7.1	Fibras cortadas o desgastada, cortes, deshilachadas.		☒			
7.2	Desgaste excesivo / desgarró.		☒			
7.3	Deterioro general.		☒			
7.4	Estiramiento o elongación excesivos.		☒			
7.5	Corrosión.		☒			
7.6	Diametro de seccion circular cumple con el estandar aceptado como mínimo.		☒			
7.7	Extremo libre deshilachado.		☒			
Observaciones:						
Nombre y Firma de quien realiza la inspección: Jaidu Ruiz Ponce 1107008205						
"En caso de encontrar alguno de los ítems de verificación con respuesta afirmativa (si) se debe reportar al Responsable de la obra y retirar inmediatamente".						