



Tenjo, 26 de agosto del 2025

Señores
Alcaldía Municipal
Gestión del Riesgo

ASUNTO: OBSERVADOR DE RIESGO

La junta defensa civil Tenjo hace entrega de ocho (08) observadores de riesgo

OBSERVADOR DE RIESGO N°1

se realiza observador de riesgo en la vereda Churuguaco alto sector la Y basurero donde se observa el riesgo inminente de caída de poste en concreto el cual no está conectado a ningún tipo de servicio de alumbrado y demás se hace la observación con el fin de mitigar el riesgo que se genera para el sector

Recomendaciones: se recomienda realizar una visita técnica de gestión del riesgo de desastres para articular y poder intervenir el riesgo presente.

Fecha: 04 de agosto del 2025

Amenazas: caída de poste.

Vulnerabilidad: Estructural y eléctrica

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación:

La Institución Social y Humanitaria más Grande del País
JUNTA DEFENSA CIVIL TENJO
CRA 1 G # 4-16
defensacivil@tenjo-cundinamarca.gov.co



OBSERVADOR DE RIESGO N°2

se realiza observador de riesgo en la vereda santa cruz sector el Meridor en el cual se evidencia un alto caudal del rio Chicú y bastante material vegetal obstruyendo el libre cause del rio.

Recomendaciones: se recomienda realizar una visita técnica de gestión del riesgo de desastres para articular y poder intervenir el riesgo.

Fecha: 09 de agosto del 2025

Amenazas: inundación.

Vulnerabilidad: vial

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°36'47.8"N 74°09'53.4"W



OBSERVADOR DE RIESGO N° 3

se realiza observador de riesgo en la vereda Guangata por posible caída de árboles sobre 3 viviendas, junto con la ingeniera Camila López encargada del CMGRD en la cual se evidencia que los árboles tienen una altura aproximadamente de 10 metros de y con ramas que superan los 3 metros de salida de tu tronco.

Fecha: 13 de agosto del 2025

Amenazas: caída de árbol.

Vulnerabilidad: Estructural y eléctrica

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°46'47.8"N 74°09'53.4"W



OBSERVADOR DE RIESGO N°4

se realiza observador de riesgo en la vereda Martin y espino por posible caída de un árbol nativo el cual se encuentra cerca de líneas de media tensión y supera los 8 metros de alto, junto con la ingeniera Camila López encargada del CMGRD

Fecha: 13 de agosto del 2025

Amenazas: caída de árbol.

Vulnerabilidad: Estructural y eléctrica

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°46'47.8"N 74°09'53.4"W



OBSERVADOR DE RIESGO N°5

se realiza observador de riesgo en la vereda Churuguaco alto sector cementerio por posible desprendimiento de material vegetal en zona por el nivel de inclinación de esta y las construcciones con posible vulnerabilidad estructural en la zona

Fecha: 21 de agosto del 2025

Amenazas: desprendimiento de material vegetal.

Vulnerabilidad: Estructural y vial

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°46'47.8"N 74°09'53.4"W



OBSERVADOR DE RIESGO N°6

se realiza observador de riesgo en la vereda santa cruz sector el Meridor en el cual se evidencia bastante material vegetal obstruyendo el libre cauce el mismo se recomienda articular con las secretarias encargadas para realizar jornadas de limpieza con maquinaria amarilla en la zona.

Fecha: 25 de agosto del 2025

Amenazas: inundación.

Vulnerabilidad: Estructural y vial

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°46'47.8"N 74°09'53.4"W



OBSERVADOR DE RIESGO N°7

se realiza observador de riesgo en la vereda Chitasuga en la cual se evidencia diferentes especies arbóreas de gran magnitud las cuales presentan ya un nivel de inclinación presentando un riesgo estructural hacia las viviendas aledañas.

Recomendaciones: se recomienda realizar una visita técnica de gestión del riesgo de desastres para articular y poder intervenir el riesgo presente por caída de árboles.

Fecha: 26 de agosto del 2025

Amenazas: caída de árbol.

Vulnerabilidad: Estructural y eléctrica

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°46'47.8"N 74°09'53.4"W



OBSERVADOR DE RIESGO N°8

se realiza observador de riesgo en la vereda Poveda 2 en la cual se evidencia 4 especies arbóreas tipo eucalipto de gran magnitud las cuales por su altura podrían caer por los fuertes vientos presentados en la zona.

Fecha: 26 de agosto del 2025

Amenazas: caída de árboles.

Vulnerabilidad: Vial y estructural.

Evidencias fotográficas y localización del sector:



Coordenadas Ubicación: 4°46'47.8"N 74°09'53.4"W

María Elsy Molina Cruz
Representante Legal
Junta Tenjo