


		MATRIZ DE DOTACIÓN BIOMÉDICA										VALOR DEL PROYECTO	
		Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO MEDIANTE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL HOSPITAL SANTA LUCÍA E.S.E DEL MUNICIPIO DE RONCESVALLES TOLIMA				CAPACIDAD INSTALADA (REPS)						\$ 702.047.299,17	
Código habilitación: 7362201039		Camas Hospitalización Adulto: 3			Camas Hospitalización Pediátrica: 1			Camas IPR: 1					
Nombre ESE: HOSPITAL SANTA LUCÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Camillas Observación Adultos Hombres: 1			Camillas Observación Adultos Mujeres: 1			Camillas Observación Pediátrica: 1					
NIT: 890701433-8		Consultorios de Urgencias: 1			Consultorios de Consulta Externa: 2			Ambulatorio básica: 3					
Departamento: TOLIMA		Salas de Procedimientos: 1			Salas de Partos: 1								
Municipio: E.S.E. RONCESVALLES		CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADA EN EL PROYECTO										68	
Nivel de atención: 1		FT: FICHA TÉCNICA MA: MANUAL COT: COTIZACIÓN DS: DATA SHEET PD: Product Description											
Carácter: MUNICIPAL													

ANEXO No 2																
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DOTACIÓN HOSPITALARIA																
DESCRIPCIÓN			EXISTENCIAS	ESTADO DE LA DOTACIÓN			REFERENCIA DE LA NECESIDAD							CANTIDAD SOLICITADA	JUSTIFICACIÓN	
				NORMAL ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA	INCREMENTO CAPACIDAD INSTALADA	PROPIEDAD DE UN TERCERO	HABITACIÓN DEL SERVIDOR	TERCERIZACIÓN SERVICIOS			
SERVICIO	AMBIENTE	NOMBRE DOTACIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD		
1	MEDICINA GENERAL	CONSULTA EXTERNA	BÁSCULA PESA BEBÉ GRADO MÉDICO	2	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2	EL SERVIDOR CUENTA CON DOS BÁSCULAS PESA BEBÉ DE LAS CUALES UNA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y LA OTRA SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. AMBOS EQUIPOS PRESENTAN DESGASTE EN SU CARCASA EXTERIOR, PUERTOS E BATERÍAS Y PANTALLA. EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PRESENTA INTERMITENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE SU PANTALLA DIGITAL Y EN EL SELECCION DE LB / KG.
2	MEDICINA GENERAL	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	EL SERVIDOR NO CUENTA CON EQUIPOS DE ÓRGANOS DE INSTALACIÓN EN PARED, CUENTA ÚNICAMENTE CON EQUIPOS PORTÁTILES, LOS CUALES HAN SUFRIDO DESGASTE Y PERDIDA DE ACCESORIOS Y COMPONENTES
3	MEDICINA GENERAL	CONSULTA EXTERNA	BÁSCULA DIGITAL GRADO MÉDICO ADULTO	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	EL SERVIDOR CUENTA CON DOS BÁSCULAS ADULTO QUE SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO. AMBAS BÁSCULAS PRESENTAN DETERIORO DE SU CARCASA EXTERIOR, PUERTOS E BATERÍAS Y PANTALLA. LA TECNOLOGÍA PROPIA DE LOS EQUIPOS NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS DE LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019.
4	MEDICINA GENERAL	CONSULTA EXTERNA	PULSOXÍMETRO	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	EL SERVIDOR CUENTA CON UN EQUIPO DE PULSOXÍMETRO QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA INTERMITENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE SUS RECEPTOR Y EMISOR. SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE PULSOXÍMETRO ACCESORIAL PARA EL SEGURO CONSUMIDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABITACIÓN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
5	MEDICINA GENERAL	CONSULTA EXTERNA	TENSÍMETRO ANEROIDE DE PARID	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	EL SERVIDOR CUENTA CON DOS TENSÍMETROS DE PARED QUE SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO. AMBOS EQUIPOS PRESENTAN DETERIORO DE SU CARCASA EXTERIOR, BARRILES EN SU PANTALLA, DESGASTE DE LAS MANUELAS DE CONEXIÓN Y BRAZALETES.
6	MEDICINA GENERAL	CONSULTA EXTERNA	EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS PORTÁTIL	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN EQUIPO DE ÓRGANOS PORTÁTIL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DE SUS CONTACTOS, EL DESGASTE DE SUS LENTES NO PERMITE UNA VISUALIZACIÓN PRECISA Y SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN ES INSUFICIENTE EN TÉRMINOS DE CAMPIO VISUAL.
7	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS PORTÁTIL	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN EQUIPO DE ÓRGANOS PORTÁTIL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DE SUS CONTACTOS, EL DESGASTE DE SUS LENTES NO PERMITE UNA VISUALIZACIÓN PRECISA Y SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN ES INSUFICIENTE EN TÉRMINOS DE CAMPIO VISUAL.
8	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	CONSULTORIO	MESA DE EXAMEN GINECOLÓGICA	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UNA MESA DE EXAMEN GINECOLÓGICA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. LA MESA PRESENTA CORROSIÓN POR OXIDACIÓN EN SUS SOPORTES, EL MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DE LA ESPALMA SE ENCUENTRA DESGASTADO Y AGRIETADO Y SUS ACCESORIOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.
9	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	CONSULTORIO	LÁMPARA DE EXAMEN AUXILIAR	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UNA LÁMPARA DE EXAMEN CUELLO DE COWE QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL EQUIPO NO ES FUNCIONAL EN EL SERVIDOR DEBIDO A SU BAJA LUMINANCIA.
10	ATENCIÓN AL PARTO	RECUPERACIÓN	LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UNA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DE SU ESTADO FÍSICO Y CORROSIÓN EN SUS CONTACTOS, ADemás DE ESTO, PRESENTA INTERMITENTEMENTE CALIENTE AMBIENTE DEL MÓDULO DE LA LÁMPARA.
11	ATENCIÓN AL PARTO	SALA DE PARTOS	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UNA LÁMPARA DE CALOR RADIANTE QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO EN EL PUERTO DEL SENSOR DE PIEL LO QUE GENERA INTERMITENCIAS EN EL SONIDO DE LA TRANSMISIÓN DEL PACIENTE, ADemás DE ESTO, EN EL MÓDULO DE LA RESISTENCIA PRESENTA DESGASTE DEL RECUBRIMIENTO DE SUS CABLES Y EN SU PANEL DE CONTROL PRESENTA DETERIORO DE LOS BOTONES.
12	ATENCIÓN AL PARTO	SALA DE PARTOS	INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON DOS INCUBADORAS DE TRANSPORTE DE LAS CUALES UNA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y LA OTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO EN MAL ESTADO PRESENTA DAÑO EN EL MÓDULO DE BATERÍAS LO QUE IMPOSIBILITA SU USO BAJO DESCONECCIÓN DE TENSIÓN DE RED.
13	ATENCIÓN AL PARTO	RECUPERACIÓN	CAMA - CUÑA NEONATAL	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UNA CUÑA - NEONATAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA CORROSIÓN DE SUS SOPORTE POR OXIDACIÓN Y DAÑO EN DOS DE SUS RUEDAS LO QUE DIFICULTA EL TRASLADO DEL NEONATO.
14	ATENCIÓN AL PARTO	RECUPERACIÓN	PULSOXÍMETRO NEONATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	EL SERVIDOR NO CUENTA CON EQUIPOS DE PULSOXÍMETRÍA CON ANCHO NEONATAL NI PODES DISPONIBILIDAD. LOS EQUIPOS SON REQUERIDOS POR SU ALTA DEMANDA Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABITACIÓN PRESENTES EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
15	ATENCIÓN AL PARTO	TODO EL SERVICIO	CARRO DE PARO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	EL SERVIDOR NO CUENTA CON EL MOBILIARIO DE CARRO DE PARO. ES REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABITACIÓN PRESENTES EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
16	ATENCIÓN AL PARTO	IPR	CAMA PARA ATENCIÓN DE PARTOS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UNA CAMA HOSPITALARIA LA CUAL NO ES EFICIENTE TECNOLÓGICAMENTE PARA LO REQUERIDO EN PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL PARTO. ADemás DE ESTO, LA CAMA SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO POR CORROSIÓN EN SU BASE E INTERMITENCIA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA ELEVACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS.
17	ATENCIÓN AL PARTO	TODO EL SERVICIO	BOMBA DE INFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	EL SERVIDOR NO CUENTA CON EQUIPO DE BOMBA DE INFUSIÓN. EL EQUIPO ES REQUERIDO POR ALTA DEMANDA EN EL SERVIDOR Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE HABITACIÓN PRESENTES EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
18	ATENCIÓN AL PARTO	SALA DE PARTOS	SUCCIONADOR DE DOS FRASCOS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN SUCCIONADOR QUÍRURGICO QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA OXÍDO Y CORROSIÓN EN SUS COMPONENTES METÁLICOS, BAJO PODER DE SUCCIÓN POR DESGASTE DE LOS EMPUJADORES DE LA BOMBA DE VACÍO E INTERMITENCIA EN EL SISTEMA DE ENCHUFADO.
19	ATENCIÓN AL PARTO	CARRO DE PARO	DEFIBRILADOR	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN DEFIBRILADOR QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DE SU PANEL DE CONTROL, DAÑO DE LOS BOTONES DE CARGA Y DESCARGA DE LAS PALANCA EXTERNAS, SU PANTALLA SE ENCUENTRA OBSCURA Y PRESENTA FALLAS INTERMITENTES CON EL REGISTRADOR.

20	ATENCIÓN AL PARTO	CARRO DE PARO	LARINGOSCOPIO	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UN LARINGOSCOPIO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DAÑOS EN LOS CONTACTOS DEL MANGO Y EN LOS RECEPTORES DEL BOMBUJO DE LAS VAVAS DEL 1 Y 2
21	ATENCIÓN AL PARTO	CARRO DE PARO	SUCCIONADOR DE UN FRASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	EL SERVICIO NO CUENTA CON EQUIPO DE SUCCIÓN PARA CARRO DE PARO. EL EQUIPO ES REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABITACIÓN PRESENTES EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
22	ATENCIÓN AL PARTO	CARRO DE PARO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UN MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DE SU CARGA EXTERNA Y SU PANTALLA. PRESENTA DAÑO EN SUS ACCESORIOS, SU BATERIA SE ENCUENTRA OBSOLETA Y LOS BOTONES DEL PANEL DE CONTROL SE ENCUENTRAN DETERIORADOS
23	ATENCIÓN AL PARTO	SALA DE PARTOS	LÁMPARA CIELTICA	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UNA LÁMPARA CIELTICA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE BRILLO Y SU TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN HALÓGENA NO ES EFICIENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS.
24	URGENCIAS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	LÁMPARA PIRELTICA CON BATERÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	EL SERVICIO NO CUENTA CON UNA LÁMPARA PIRELTICA PARA SALA DE PROCEDIMIENTOS. EL EQUIPO ES REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABITACIÓN PRESENTES EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
25	URGENCIAS	REANIMACIÓN	CARRO DE PARO	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UN CARRO DE PARO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL MOBILIARIO PRESENTA DAÑO EN EL RELES DE LAS GABETAS, DAÑO EN EL UNA DE SUS RUEDAS POR DESGASTE Y DETERIORO DE SU BASE POR CORROSIÓN Y COMBUSTIÓN.
26	URGENCIAS	REANIMACIÓN	DESFIBRILADOR	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UN DESFIBRILADOR QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DE SU PANEL DE CONTROL, DAÑO EN LOS BOTONES DE CARGA Y DESCARGA DE LAS PALAS EXTERNAS, SU BATERIA SE ENCUENTRA OBSOLETA Y PRESENTA FALLAS INTERMITENTES CON EL REGISTRADOR.
27	URGENCIAS	REANIMACIÓN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UN MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DE SU CARGA EXTERNA Y SU PANTALLA. PRESENTA DAÑO EN SUS ACCESORIOS, SU BATERIA SE ENCUENTRA OBSOLETA Y LOS BOTONES DEL PANEL DE CONTROL SE ENCUENTRAN DETERIORADOS
28	URGENCIAS	REANIMACIÓN	LARINGOSCOPIO	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UN LARINGOSCOPIO QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA FALLAS EN EL SISTEMA DE FIBRA OPTICA DE SUS VAVAS Y DESGASTE DE LOS CONTACTOS DEL MANGO
29	URGENCIAS	REANIMACIÓN	SUCCIONADOR DE UN FRASCO	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UN SUCCIONADOR DE UN FRASCO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL MEDIDOR VACUOMETRO YA QUE NO REGISTRA MEDICIÓN AL LIGAR. EL EQUIPO, SU POSEER DE SUCCIÓN SUFRE INTERMITENCIAS POR PERDIDA DE PRESIÓN DENTRO DE LA BOMBA POR DESGASTE Y DETERIORO DE SUS COMPONENTES Y EMPAQUES.
30	URGENCIAS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	SUCCIONADOR DE DOS FRASCOS	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON TRES SUCCIONADORES QUIRURGICOS DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA INTERMITENCIAS EN SU POSIBILIDAD DE SUCCIÓN POR CAUSAS DE PRESIÓN. LOS FRASCOS DE SECCIONES SE ENCUENTRAN VENDIDOS Y AGRIETADOS Y SU ESTRUCTURA SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN.
31	URGENCIAS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	BOMBA DE INFUSIÓN	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON DOS BOMBAS DE INFUSIÓN DE LAS CUALES UNA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. LA BOMBA PRESENTA DAÑO EN SU SISTEMA PERISTALTICO Y EN EL SISTEMA DE CABLE Y ASEGURAMIENTO DE LA PUERTA
32	URGENCIAS	CONSULTORIO	BÁSCULA BEBÉ DE GRADO MÉDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	EL SERVICIO NO CUENTA CON BÁSCULA PESA BEBÉ. EL EQUIPO ES REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABITACIÓN PRESENTES EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
33	URGENCIAS	CONSULTORIO	BÁSCULA ADULTO DE GRADO MÉDICO	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UNA BÁSCULA ADULTO QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DAÑO DEL SISTEMA SELECTOR DE UNIDADES LO QUE OCASIONA QUE EL EQUIPO REGISTRE RESULTADOS EN LIBRAS Y KILOGRAMOS DE MANERA INTERMITENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE VARIAS MEDICIONES
34	URGENCIAS	CONSULTORIO	EQUIPO DE DIAGNÓSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO NO CUENTA CON EQUIPOS DE ORGANOS DE INSTALACIÓN EN PARED, CUENTA UNICAMENTE CON EQUIPOS PORTÁTILES, LOS CUALES HAN SUFRIDO DESGASTE Y PERDIDA DE ACCESORIOS Y COMPONENTES
35	URGENCIAS	CONSULTORIO	TENSÍOMETRO ANEROIDE DE PARED	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO NO CUENTA CON TENSÍOMETROS DE INSTALACIÓN EN PARED, CUENTA UNICAMENTE CON EQUIPOS PORTÁTILES, LOS CUALES HAN SUFRIDO DESGASTE Y PERDIDA DE ACCESORIOS Y COMPONENTES.
36	URGENCIAS	CONSULTORIO	PULSOXIMETRO	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON DOS EQUIPOS DE PULSOXIMETRÍA DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL RESORTE DE PINA QUE PERMITE POSICIONARSE ADECUADAMENTE EN EL DEDO, ADEMÁS DE ESTO, EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN SU BOTÓN DE SELECCIÓN DE VISTA.
37	URGENCIAS	OBSERVACIÓN	CAMA - CUNA PEDIÁTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	EL SERVICIO NO CUENTA CON EL EQUIPO DE CUNA PEDIÁTRICA. ES REQUERIDA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABITACIÓN PRESENTES EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
38	URGENCIAS	OBSERVACIÓN	CAMILLA HIDRÁULICA CON BRANADAS	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	EL SERVICIO CUENTA CON DOS CAMILLAS DE TRANSPORTE DE TECNOLOGÍA REUMÁTICA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. LAS CAMILLAS PRESENTAN DETERIORO DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE POR CORROSIÓN DE ORO, PRESENTAN ATASCO EN SUS RUEDAS Y DAÑO EN LOS PISTONES REUMÁTICOS PARA ELECCIÓN DE ESPALDAR
39	URGENCIAS	OBSERVACIÓN	MONITOR DE SIGNOS VITALES	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON TRES MONITORES DE SIGNOS VITALES DE LOS CUALES UNO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DAÑO DE SUS ACCESORIOS, DETERIORO Y AGRIETAMIENTO DE SU CARGA EXTERNA, DETERIORO DE SU PANTALLA Y DAÑO EN EL BOTÓN SELECTOR
40	HOSPITALIZACIÓN ADULTO	HABITACIONES	BOMBA DE INFUSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	EL SERVICIO NO CUENTA CON EL EQUIPO DE BOMBA DE INFUSIÓN. LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ES REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABITACIÓN PRESENTES EN LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019
41	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	HABITACIONES	CAMA - CUNA PEDIÁTRICA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UNA Cama - Cuna que se encuentra en regular estado. La cama - cuna presenta corrosión en su base y patas por óxido. La tecnología propia del equipo no es eficiente para los procedimientos llevados a cabo en el servicio
42	ODONTOLOGÍA GENERAL	EXTRAMURAL	UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVICIO CUENTA CON UNA UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DE SU ESTRUCTURA FÍSICA POR CORROSIÓN DE ORO. EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA LÁMPARA ES INEFICIENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS
43	ODONTOLOGÍA GENERAL	CONSULTORIO	SCALER	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	3	EL SERVICIO CUENTA CON UN SCALER ODONTOLÓGICO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO GENERAL POR SU TIEMPO DE SERVICIO. SE HACE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS ADICIONALES DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DEL SERVICIO

44	SERVICIO FARMACÉUTICO	FARMACIA	REFRIGERADOR VERTICAL PARA MEDICAMENTOS	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN REFRIGERADOR PARA MEDICAMENTOS QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO FÍSICO POR SU TIEMPO DE SERVIDO Y NO ES EFICIENTE PARA MANTENER LA TEMPERATURA REGULADA EN UN INTERVALO DE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS
45	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	MICROSCOPIO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN MICROSCOPIO QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL CILINDRO DE APERTURA AMERICANA LO QUE AFECTA LA RESOLUCIÓN Y EL CONTRASTE A LA HORA DE OBSERVAR UNA MUESTRA
46	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	ANALIZADOR DE QUÍMICA AUTOMÁTICO	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN EQUIPO DE QUÍMICA QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE MEZCLA Y REACCIÓN DE LA MUESTRA CON EL REACTIVO QUE SE EVIENCIA DEBAMAMIENTO EXCESIVO DE LA MUESTRA
47	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	ANALIZADOR DE ORINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	EL SERVIDOR NO CUENTA CON UN EQUIPO ANALIZADOR DE ORINA. LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ES REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR DE PROCESOS PRIORITARIOS POR CONSECUCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION PRESENTES EN LA RESOLUCION 3100 DE 2019
48	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	REFRIGERADOR PARA REACTIVOS	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN REFRIGERADOR PARA REACTIVOS QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO FÍSICO POR SU TIEMPO DE SERVIDO Y NO ES EFICIENTE PARA MANTENER LA TEMPERATURA REGULADA EN UN INTERVALO DE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS
49	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	MICROPIPETA DE 100 * 1000 µl	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	EL SERVIDOR CUENTA CON DOS MICROPIPETAS DE 100 * 1000 µl QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. LOS EQUIPOS PRESENTAN DETERIORO EN EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Y EL EFECTOR DE PUNTA ESTO DEBIDO A SU TIEMPO DE SERVIDO
50	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	MICROPIPETA DE 0.5 * 10 µl	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	EL SERVIDOR CUENTA CON DOS MICROPIPETAS DE 0.5 * 10 µl QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. LOS EQUIPOS PRESENTAN DETERIORO EN EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VOLUMEN Y EL EFECTOR DE PUNTA ESTO DEBIDO A SU TIEMPO DE SERVIDO
51	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	CENTRIFUGA NO REFRIGERADA	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON DOS CENTRIFUGAS DE LAS CUALES UNA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL SENSOR DE LA TAPA, PRESENTA CONSTANTEMENTE ALARMA POR Desequilibrio y el sello hermético de su tapa se encuentra desgastado y en mal estado
52	LABORATORIO CLÍNICO	LABORATORIO	EQUIPO ANALIZADOR DE TIEMPOS DE CONSOLIDACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	EL SERVIDOR NO CUENTA CON UN EQUIPO ANALIZADOR DE TIEMPOS DE CONSOLIDACIÓN. LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ES REQUERIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR DE PROCESOS PRIORITARIOS Y POR CONSECUCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE HABILITACION PRESENTES EN LA RESOLUCION 3100 DE 2019
53	TODOS LOS SERVICIOS	ESTERILIZACIÓN	AUTOCLAVE DE MEDIANA CAPACIDAD	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	EL SERVIDOR CUENTA CON UN AUTOCLAVE DE MEDIANA CAPACIDAD QUE SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO DEL SELLO HERMETICO DE LA PUERTA. PRESENTA DAÑO EN UNO DE SUS SENSORES DE TEMPERATURA. PRESENTA CONSTANTEMENTE ALARMAS DE FUGA Y SOBREPRESION
54	TODOS LOS SERVICIOS	ESTERILIZACIÓN	INCUBADORA DE BIOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	EL SERVIDOR NO CUENTA CON EQUIPO DE INCUBADORA DE BIOLÓGICOS. EL EQUIPO ES REQUERIDO POR EL SERVIDO PARA LA COMPOSICIÓN DE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN LLEVADOS A CABO
55	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	MÓVIL	LARINGOSCOPIO	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	EL SERVIDOR CUENTA CON TRES LARINGOSCOPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO. LOS EQUIPOS PRESENTAN FALLAS EN EL SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA DE SUS VALVAS Y DESGASTE DE LOS CONTACTOS DEL MANGO
				59	8	28	23	7	46	0	0	0	0	15	0	68			

59			68									
NORMAL ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA	INCREMENTO CAPACIDAD INSTALADA	PROPIEDAD DE UN TERCERO	HABILITACIÓN DEL SERVICIO	TERCERIZACIÓN SERVICIOS			
ESTADO DE LA DOTACIÓN			REFERENCIA DE LA NECESIDAD									

Elaboró		Revisó		Aprobó	
					
Firma		Firma		Firma	
Nombre		Nombre		Nombre	
Cargo -Profesión:		Cargo -Profesión:		Cargo -Profesión:	
Institución		Institución		Institución	
HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Secretaría de Salud Departamental del Tolima.	