

AMVCD-527-2024

Málaga, 29 de septiembre 2025

Señores:

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander.

Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

**Referencia:** Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

**Asunto:** Respuesta derecho de petición por vía antigua del Hisgaura presentado por secretaria de Planeación del municipio de San Andrés del 11 septiembre de 2025.

Cordial Saludo,

Atendiendo la solicitud de la Secretaría de Planeación del Municipio de San Andrés se amplía la respuesta en dos puntos siguientes:

1. En cuanto a actividades de mantenimiento rutinario ejecutado en la vía antigua del Puente Hisgaura, se ha hace limpieza de obras de drenaje, limpieza de encoles y descoles, limpieza de zanjas de coronación y disipadores de energía y rocería entre otras. Es de aclarar que el sector tiene limitaciones de ingreso por sectores como en el PR45+250 debido a que se tiene cierre total de la vía por perdida total de la banca y deslizamiento de tierra por inestabilidad del talud superior. La vía antigua tiene cercos de particulares en el PP45+760 y PR 45+900, sin permisos de la entidad, que deben ser retirados con acción de la autoridad municipal para generar acceso libre. Se insiste en que esta vía tiene grandes dificultades de inestabilidad, razones por la cual no es recomendable dar al servicio en el estado actual. Estas actividades se hacen de forma mensual con el contrato de mantenimiento rutinario como se observa en registro fotográfico anexo: *"REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS SEGUIMIENTO Y LIMPIEZA DESCOLES, CUNETAS Y DISIPADORES VIA ANTIGUA HISGAURA QUE SE HACE MENSUALMENTE"*
2. En cuanto a las alcantarillas y box couvert del puente atirantado Hisgaura se tiene en el inventario cinco obras así:
  - PR44+671 Box couvert de 1x1 en buen estado con descole bajo el puente Hisgaura sin daños ni afectación a predios vecinos.
  - PR46+356 Alcantarilla de 900 mm diámetro en buen estado.
  - PR46+484 Alcantarilla de 900 mm diámetro en buen estado.
  - PR46+522 Alcantarilla de 900 mm diámetro en buen estado.
  - PR46+627 Alcantarilla de 900 mm diámetro en buen estado.

Las cuatro alcantarillas PR46+356, PR46+484, PR46+522 y PR46+627 se conectan por una tubería de 900 mm de diámetro por el costado izquierdo de la vía, hasta

descole en concreto en obra del PR46+627 por la margen izquierda sin daños a predios vecinos como se muestra en el registro fotográfico anexo: "REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS OBRAS DE DRENAJE PUENTE ATIRANTADO HISGAURA"

Se anexa registro fotográfico.

cordialmente,



**JOSE LUIS VALDERRAMA**  
Ing. Residente AMV1 SANTANDER  
CONSORCIO DATAR 24

*Proyectó/Elaboró: JLVV*

|                |                                                                               |               |                  |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <i>C.C.</i>    | <i>INVIAS Territorial Santander<br/>Archivo Oficina</i>                       |               |                  |                   |
| <i>Anexos:</i> | <i>Informes mensuales de mantenimiento rutinario<br/>Registro fotográfico</i> | <i>CD ( )</i> | <i>Tomos ( )</i> | <i>Planos ( )</i> |

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS  
SEGUIMIENTO Y LIMPIEZA DESCOLES, CUNETAS Y DISIPADORES VIA ANTIGUA HISGAURA QUE SE HACE MENSUALMENTE.

|                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>Vía Málaga - Los Cueros, Pte Hisgaura<br/>6°46'53", 72°50'30", 1497.8m, 96°<br/>25/09/2025 08:59:54 a. m.</p>    |  |  <p>Vía Málaga - Los Cueros, Pte Hisgaura<br/>6°46'53", 72°50'29", 1503.1m, 212°<br/>25/09/2025 09:03:28 a. m.</p>  |  |
| CONDUCCION DE AGUAS DE ESCORRENTIA LIMPIOS Y DESPEJADOS CERCA VIA ANTIGUA HISGAURA                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                       |  |
|  <p>Vía Málaga - Los Cueros, Pte Hisgaura<br/>6°46'53", 72°50'29", 1502.2m, 31°<br/>25/09/2025 09:03:04 a. m.</p>   |  |  <p>Vía Málaga - Los Cueros, Pte Hisgaura<br/>6°46'53", 72°50'29", 1501.5m, 99°<br/>25/09/2025 09:02:51 a. m.</p>  |  |
| INSPECCION Y LIMPIEZA PASOS DE AGUA Y SIN AFECTAR TRANSITABILIDAD CERCA VIA ANTIGUA HISGAURA.                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                       |  |
|  <p>Vía Málaga - Los Cueros, Pte Hisgaura<br/>6°46'53", 72°50'29", 1503.3m, 204°<br/>25/09/2025 09:03:37 a. m.</p> |  |  <p>Vía Málaga - Los Cueros, Pte Hisgaura<br/>6°46'52", 72°50'29", 1503.4m, 26°<br/>25/09/2025 09:04:20 a. m.</p> |  |
| PASOS DE AGUA LIMPIOS Y SIN AFECTAR TRANSITABILIDAD VIA ANTIGUA HISGAURA                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                       |  |

**REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS  
SEGUIMIENTO Y LIMPIEZA DESCOLES, CUNETAS Y DISIPADORES VIA ANTIGUA  
HISGAURA QUE SE HACE MENSUALMENTE**



**INSPECCION Y LIMPIEZA CONDUCCION DE AGUAS DE ESCORRENTIA Y DESPEJADOS CERCA VIA ANTIGUA HISGAURA**



**INSPECCION Y LIMPIEZA CUENTAS EN CONCRETO Y DISIPADORES VIA ANTIGUA HISGAURA**



**INSPECCION Y LIMPIEZA MENSUAL CUNETAS EN TIERRA DESCOLES BAJO EL PUENTE HISGAURA SIN AFECTACION A  
PREDIOS**

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS  
OBRAS DE DRENAJE PUENTE ATIRANTADO HISGAURA



PR44+671 margen derecha. Box coulvert de 1x1 mts junto a estribo 1 entrada a vía antigua, con descoles en buen estado bajo el puente Hisgaura.



Descoles box coulvert PR44+671 bajo el puente en buen estado sin afectación a predios.



PR46+356 Tubería 36" evacua agua desde talud estabilizado superior y se conecta con tubería hasta el PR46+627

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS  
OBRAS DE DRENAJE PUENTE ATIRANTADO HISGAURA



PR46+484 Tubería 36" evacua agua desde talud estabilizado superior. Caja inspección m. izq. se conecta con tubería hasta el PR46+627



PR46+522. Alcantarilla que se conecta a tubería. Caja inspección m. izq. se conecta con tubería hasta el PR46+627.



PR46+627 Tubería 36" evacua agua desde talud estabilizado superior. Recibe las aguas por tubería en la caja margen izquierda desde el PR46+356, PR46+484 Y PR46+522 y evacua por descole hacia la margen izquierda.

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS  
OBRAS DE DRENAJE PUENTE ATIRANTADO HISGAURA



PR46+627 Alcantarilla sale a vía antigua y evacua por descole aguas desde obra del PR46+356, PR46+484  
Y PR46+522



**INVIAS**



---

**Remite:** CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

**Fecha:** 2025-09-30 09:06:05

**Para:** atencionciudadano@invias.gov.co


**Asunto:** INFORME AMVCD 527 RESPUESTA DERECHO PETICION DEL  
11 SEP 2025 SAN ANDRES SANTANDER VIA ANTIGUA HIS

**Adjuntos:** 01

**Radicado:** 2025E-VUVRAZ-109835

**Fecha Radicación:** 2025-09-30 17:23:51

**Cc:**



Cordial saludo,  
Anexo lo anunciado,

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA  
ING RESIDENTE  
AMV 1 SANTANDER

---

**Advertencia aumento intentos de phishing:** Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS