



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 1 de 2

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Recorrido de inspección CTO 654-2023 Eubarrío La Roca.			Reunión Número:	
Fecha:	08-09-25		9:30 am	Lugar:	Eubarrío La Roca.
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Equipo estabilidad y sostenibilidad				
Archivada en:	One Drive				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Recorrido estabilidad y sostenibilidad CTO 654-2023

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N/A	N/A	N/A	N/A


2.2 Desarrollo de la reunión

Se realiza recorrido de estabilidad y sostenibilidad del CTO 654-2023, evidenciando:

- Lote A: Banca, se encuentra elemento de madera plástica suelta, se necesita ajustar elemento a la estructura. Se evidencia elemento de madera plástica en escalón del sendero peatonal partido. Se requiere cambio. Se observa progresiva pérdida de material granular (triturado) en el escalón que conforman la huella.
- Lote B: Observaciones generales * ver *
- Lote C: Jardines en mal estado, grama/césped se está adelantando a los senderos, malla electrosoldada se evidencia con óxido, se requiere mantenimiento (totem). →

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 2 de 2

Vigente desde: 07/06/2017

Observaciones:

- Lote D: se coseva algunos elementos de madera plástica en el sendero que presentan flexión excesiva, esto podría ocasionar fisuras en el elemento.

- Lote E: Ver observaciones generales.

}

Observaciones generales*

De manera generalizada a todos los espacios intervenidos se evidencia:

1. Persiste el despiece y desalineamiento de bordillos que conforman los escalones de los senderos peatonales. también persiste separación sin correcto emboquillado entre elementos prefabricados (bordillo-bordillo) y (bordillo-madera plástica).
2. Hasta el momento no se ha recibido respuesta sobre la iluminación fotométrica. Se entiende que la deficiencia en la autonomía persiste.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Jimmy Guerra	DMB-CUP	[Firma]
Canil Onives	DMB-CUP	[Firma]
Guillermo Meneses	DMB-CUP	[Firma]
Eloy Acosta	DMB-CUP	[Firma]