

FORMATO: INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES Proceso: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Versión: 6.0 Fecha: 19/03/2024 Código: GTH-F-49														
Fecha de la Inspección: 26 de marzo de 2025				Lugar de la Inspección:				Sede Botica.						
Clase de Inspección:				Extintores Gabinetes				Elementos de Protección Personal (EPP)						
Inspección Higiene y Seguridad Industrial				X										
* ESCALA DE VALORES PARA CALIFICACIÓN DE SITUACIONES O CONDICIONES INSEGURAS ENCONTRADAS														
CLASE								Grado de Acción		Semaforización por gestión de hallazgos				
A								Inmediato		Ejecutado				
B								Pronta		Ejecución parcial				
C								Posterior		No ejecutado				
Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.														
Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase B														
Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.														
IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES														
GESTIÓN FRENTE AL HALLAZGO														
SEGUIMIENTO 1														
SEGUIMIENTO 2														
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL SEGUIMIENTO														
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO														
No.	SITUACIÓN O CONDICIÓN INSEGURA ENCONTRADA	ÁREA DE LA SITUACIÓN / CONDICIÓN ENCONTRADA	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	ACCIÓN SUGERIDA	GESTIÓN/MEDIDA TOMADA	RESPONSABLE	FECHA DE INSPECCIÓN SEGUIMIENTO	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INSPECCIÓN SEGUIMIENTO	SEMAFORIZACIÓN	OBSERVACIONES	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
1	Cableado de equipos de cómputo sin aislar y/o empalmar, se identifican extensiones sobre escritorios, zonas de ubicación de greas.	Sede en General		Se recomienda empalmar y aislar cableado de equipos de cómputo, así mismo no realizar adecuaciones inseguras de las mismas, de manera que no genere riesgo a sus colaboradores RETIE en su numeral 1.5.1.3.	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de julio 2025.	Ing Mauricio Correa Personal de mantenimiento	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
2	En algunas dependencias se observaron diversos elementos almacenados en estas zonas (cajas de archivo, adornos navideños, entre otros)	Sede en General		Se recomienda mantener en condiciones de orden y aseo los sitios destinados para almacenamiento de archivo y/o elementos administrativos, implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo lideradas por los jefes de áreas en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo.			24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado Se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
3	La sede no cuenta con planos de evacuación.	Sede en General		Se recomienda realizar actualizar y divulgar de los planos de evacuación en los diferentes pisos de la entidad, según disposición del Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.25 Disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	Mediante correo enviado a ARL y SST el 15-10-2024, se socializaron los planos en los cuales se proyectan las rutas de evacuación de las sedes Botica e Imprenta. Mediante el proceso de mantenimiento 2025 se incluyó el siguiente ítem: PLANOS DE SEÑALIZACIÓN RUTAS DE EVACUACIÓN, DOBLE ACRILICO 3 MM DE SIXXS CM, FOTOLUMINISCENTE CON DILATADORES DE ACERO EN LAS ESQUINAS PARA INSTALACIÓN, que cumplen las condiciones consignadas en la NTC1700 Con esta actividad se busca dar solución a esta observación	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
4	En la totalidad de la sede se reporta percepción térmica baja, por los que el personal hace uso de calefactores portátiles y uso de paneles.	Sede en general		Se recomienda realizar mantenimientos preventivos a los paneles ubicados en oficinas y a los calefactores portátiles suministrados por la entidad, determinando la periodicidad de los mantenimientos. Se debe remitir soportes al equipo de SGSST.	En el momento no se cuenta con contrato de mantenimiento para estos elementos, se estudia este caso para incluir en el próximo mantenimiento, para el 2026	Ing Mauricio Correa	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
5	Extintores con fecha de vencimiento para marzo 2025, algunos de ellos presentan señalización deteriorada y demarcación despegada	Sede en General		Se recomienda que los equipos y/o elementos de emergencia permanezcan en óptimas condiciones, que se encuentren recargados y vigentes, en cuanto a señalización y ubicación sea visible y de fácil acceso.	En cumplimiento de las normativas NTC 3808, NTC 2885, Decreto 1072 y Resolución 0312, hemos iniciado el reemplazo de los 41 extintores HFC-123 por alternativas multipropósito/CO2, así como la recarga/mantenimiento de los existentes y pruebas hidrostáticas. Los extintores nuevos se gestionarán en paralelo, con vigencia y señalización, garantizando entrega según cronograma. Proceso adjudicado el 20 de mayo y el cual se inició con la primera etapa de recolección para prueba y recarga de todos los extintores de las sedes (24/06/2025)	Diana Cristina Ruiz Melo	24-jul.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado se evidencia ejecución parcial, se realizan recargas de los equipos, aun así hay señalización que requiere cambio y extintores que requieren ubicación a pared o a base.	08-oct.-25	Ejecución parcial	De acuerdo con lo solicitado, al extintor se le realizaron los siguientes servicios de mantenimiento: prueba hidrostática, recarga de agente y actualización de la señalización normativa. El equipo se encuentra operativo, correctamente ubicado en su base y con la señalética reglamentaria instalada.		GTH-SST ARL GRF
6	Gabinetes contraincendios no cuentan con soporte de revisión y pruebas.	Sede en General		Se recomienda realizar la verificación y funcionalidad en sus mantenimientos según parámetros de la NFPA 25 Norma para la Inspección, Prueba, y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua	Como parte del proceso de mantenimiento y reemplazo de extintores, se garantizará la correcta señalización normativa (según Ministerio), junto con las actividades de recarga, pruebas hidrostáticas, cambio de unidades (si aplica) y actualización de fichas técnicas, asegurando el cumplimiento de las normas. Proceso adjudicado el 20 de mayo y el cual se inició con la primera etapa de recolección para prueba y recarga de todos los extintores en todas las sedes (24/06/2025)	Diana Cristina Ruiz Melo	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado no se evidencia soporte de evidencia de la recomendación sugerida en cuanto a inspección y prueba de los gabinetes contra incendio.	08-oct.-25	Ejecución parcial	El 5 de julio de 2025 se realizó la inspección de siete gabinetes contraincendios en la sede Botica (carretera 6 # 8-77). El proceso, reglamentado bajo las normas NFPA 25 y NTC 2885, incluyó revisión visual, verificación de mangueras, válvulas, boquillas, señalización, y pruebas de presión y causal. Se envió el informe.		GTH-SST ARL GRF
7	No se evidencian tomacorriente GFCI de protección ante descargas eléctricas por fallas en los dispositivos eléctricos en las zonas de los baños.	Sede en General		Se recomienda realizar la verificación de las conexiones eléctricas de los puntos sanitarios cerca al punto de lavado de manos, implementar las tomas de seguridad, mitigando el riesgo de exposición con circuitos sin bloqueo de seguridad.	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de julio 2025.	Ing Mauricio Correa	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia ejecución de la acción sugerida, se realiza cambio de las existentes por tomas GFCI de seguridad.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia ejecución de la acción sugerida, se realiza cambio de las existentes por tomas GFCI de seguridad.		GTH-SST ARL GRF
8	La sede no cuenta con condiciones o características de accesibilidad para la población con movilidad reducida, así mismo los baños para personal con discapacidad no cuentan con botón de pánico.	Sede en General		Se recomienda efectuar verificación de condiciones de accesibilidad y de operación para personas en condición de discapacidad, teniendo en cuenta los lineamientos normativos del decreto 1538 de 2005 y NTC 6047.	Actualmente al sedes Botica e Imprenta presentan barreras arquitectónicas que requieren de una intervención general de las sedes mediante reforzamientos y modificaciones que contemplen esta condición. La estructura original del inmueble presenta características que dificultan la incorporación inmediata de elementos de accesibilidad (como rampas, ascensores o baños adaptados), debido a espacios reducidos o angostos, desvíes sin posibilidades de modificación sin alterar elementos estructurales críticos e imposibilidad de instalar un ascensor por falta de núcleo vertical. Para el desarrollo de estas actividades se necesita presentar anteproyecto ante IDPC y posterior a ello aprobación de Curaduría Urbana. No obstante, las sedes cuentan con una silla oruga salva escaleras que mitiga esta observación.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
9	Puestos de trabajo con necesidad de IPT (008-221-243-251)	Casa Imprenta-Planeación 2 nivel.		Se recomienda realizar inspección de puesto de trabajo, para así poder determinar recomendaciones individuales desde Medicina Preventiva y del trabajo- PYE Biomecánico.	Por último, se lea la recomendación instalas los botones de pánico de los baños en las oficinas, en la sede contraincendio instalas los botones de pánico de los baños en las oficinas.		24-jul.-25	Ejecutado	Se realiza inspección de puesto de trabajo por fisioterapia de ARL POSITIVA, se emiten recomendaciones las cuales se sugiere implementar por la entidad.	08-oct.-25	Ejecutado	Se realiza inspección de puesto de trabajo por fisioterapeuta de ARL POSITIVA, se emiten recomendaciones las cuales se sugiere implementar por la entidad.		GTH-SST ARL GRF
10	En algunas dependencias se observaron pasillos y zonas de circulación reducidos	(DPR- basura cero, Planeación, DEUT, DPR, afilios)		Se recomienda reorganizar el espacio para poder dar amplitud a los pasillos de circulación, con una anchura mínima de 1,20 m según parámetros de la resolución 2400 de 1979 artículo 12 y en la NTC 1700 en su numeral 4.9.1.9 con un espacio mínimo de 80 cm.	Se realizará la inspección en el área indicada con el fin de optimizar la superficies de trabajo y las áreas de circulación libre requerida. Así mismo y de acuerdo con las mesas de trabajo realizadas conjuntamente con la ARL, SST, COPASST, SIG y GRF, se ha proyectado la reestructuración de diversos puestos de trabajo, incluyendo los de las áreas de Planeación, DEUT, DPR y afilios. Durante dichas reuniones, se ha socializado la intención de anular y deshabilitar los altillos, en concordancia con los lineamientos establecidos en materia de seguridad, bienestar laboral y adecuación de ambientes de trabajo.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecución parcial	Se está re organizando los espacios de trabajo de esta área		GTH-SST ARL GRF
11	Se reporta carencia de lampara y exposición de cableado en el techo.	Casa Imprenta- Agenda Legislativa		Se recomienda, retirar cables sueltos y realizar mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias.	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de junio 2025.	Ing Mauricio Correa Personal de mantenimiento	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se realiza retiro de los cables sueltos.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se realiza retiro de los cables sueltos.		GTH-SST ARL GRF
12	Se reporta caída de material particulado del techo.	Casa Imprenta- Jurídica		Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y correctivo de techos y validar el material particulado que se evidencia en las superficies.	En el proceso de mantenimiento 2023, que tenía por objeto EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. se realizó la actividad descrita: MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PORTERO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, INCLUYE LIMPIO MANUAL, RETIRO DE PINTURA DE CAL EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA INTERIOR ECOLÓGICA TRANSPIRABLE E INMOTO. Esta intervención mejorará los efectos de caída de	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado, no se identifica condición reportada	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado, se indaga con el personal y no realizan reporte de la condición.		GTH-SST ARL GRF
13	Se evidencia en las barandas de las ventanas de áreas comunes excremento de paloma	Casa Imprenta-Jurídica- Botica-Terraza.		Se recomienda dar continuidad al programa de prevención y control de plagas y vectores, efectuar como mínimo cada 3 meses fumigación y determinar según las recomendaciones del proveedor que mecanismos de control se pueden implementar. Resolución 2400 de 1979, Artículo 36. Se deberán tomar medidas efectivas para evitar la entrada o procreación de insectos, roedores u otros plagas dentro del área de trabajo. Se deben implementar jornadas frecuentes de limpieza y desinfección de superficies con hipoclorito y/o según los definido según protocolos de limpieza.	Se avanza en la ejecución del contrato con el proveedor COLSAM, incluyendo:1. fumigación mensual, desinfección, lavado de tanques y control específico para palomas, roedores (cebos anticoagulantes) e insectos (trampas y químicos regulados). Todas las acciones siguen normativas ambientales, con monitoreo constante para ajustar medidas si es el caso. Este proceso se realiza en todas las sedes. Con retención mensual de fumigación y jornadas de limpieza. Adicional a ello se implementa el programa de prevención y control de plagas. A la fecha se hizo la última fumigación, desinfección y desparasitación el 20 de Junio.	Diana Cristina Ruiz Melo	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado, no se identifica condición reportada	08-oct.-25	Ejecución parcial	Se efectúan momentos de limpieza, está contemplada acción correctiva en contrato de mantenimiento.		GTH-SST ARL GRF

14	Ubicación de sustancias químicas para aseo en gabinete de cocina.	Casa Imprenta- Punto de Café		Se recomienda señalizar el espacio de ubicación de las sustancias químicas así mismo mantener las hojas de datos de seguridad de las mismas en el espacio de almacenamiento.	SUBSANADO: De acuerdo al hallazgo se trasladó las sustancias químicas que se almacenaban en este lugar, se trasladaron y se almacenaron en el sótano con señalización (temporal), así mismo se encuentran en estos espacios las hojas de datos de seguridad (HDS) de cada sustancia y su ficha técnica con el fin de garantizar y asegurar el acceso a la información para la gestión adecuada del riesgo químico.	Diana Cristina Ruiz Melo	24-jul.-25	Ejecutado	Se evidencia mejora de la condición, se retratan insumos químicos y se deja espacio libre.	08-oct.-25	Ejecutado	Se evidencia mejora de la condición, se retratan insumos químicos y se deja espacio libre.		GTH-SST ARL GRF
15	Punto de acopio de Residuos no cuenta con señalización correspondiente.	Casa Imprenta- Punto de acopio de residuos.		Se recomienda implementar señalización de punto de acopio de los residuos y señal de prohibición a personal no autorizado. Se sugiere validar la adecuada separación en la fuente.	SUBSANADO: Se realizó la señalización reglamentaria en los puntos de acopio de residuos (incluyendo símbolos de prohibición para personal no autorizado), conforme a la Norma GTC 24 y el código de colores de la Resolución 2184-A-2019. Adicionalmente se inició capacitación a todos los colaboradores de la entidad, en separación en la fuente, garantizando el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PIGRS).	Diana Cristina Ruiz Melo	24-jul.-25	Ejecutado	Se implementa señalización correspondiente al punto de acopio.	08-oct.-25	Ejecutado	Se implementa señalización correspondiente al punto de acopio.		GTH-SST ARL GRF
16	Baño de hombres con desajuste sin ubicación de rejilla (genera olores)	Casa Imprenta- Baño de hombres		Se recomienda mantenimiento correctivo de rejillas de desagües, esto para evitar el ingreso de vectores y/o malos olores.	Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de junio 2025.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	Se realiza cambio de rejilla, según recomendación sugerida.	08-oct.-25	Ejecutado	Se realiza cambio de rejilla, según recomendación sugerida.		GTH-SST ARL GRF
17	Puesto de trabajo #187 genera obstrucción de salida de emergencia.	Casa Imprenta- DPR		Se recomienda mantener las salidas y/o rutas de evacuación despejadas, Ley 9 de 1979 artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas, las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas.	Se realizará la inspección en el área indicada con el fin de optimizar la superficies de trabajo y las áreas de circulación libre requerida para las salidas y/o rutas de evacuación.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
18	Ubicación de cajas bajo escritorios del puesto de trabajo #189.	Casa Imprenta- DPR		Se recomienda mantener en condiciones de orden y aseo los puestos de trabajo, favoreciendo el libre movimiento de los miembros inferiores. Se sugiere implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo lideradas por los jefes de áreas en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo.	Se realizará la inspección en el área indicada con el fin de optimizar la superficies de trabajo y las áreas de circulación libre requerida para las salidas y/o rutas de evacuación.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	Se realiza retiro de cajas bajo escritorio.		GTH-SST ARL GRF
19	Desniveles, escaleras sin ubicación de cintas antideslizantes, desgaste de cintas	DPR - Altillos - Punto de café Despacho - Conector (terrazo) - DPR - Dirección (Zafiro) - Escaleras que conllevan a despacho. DIVIS - Despacho - Viceministerio de agua - Escaleras, sótano - Escaleras de la torre - Comunicaciones- Auditorio.		Se recomienda demarcar y/o señalizar diferencias de nivel en suelos, así mismo cambiar cintas antideslizantes deterioradas que se hayan ubicado anteriormente en estos puntos para así mitigar posibles accidentes por caídas a nivel. Según los dispuesto en el decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.33.	El personal de mantenimiento con supervisión del equipo técnico efectúan revisiones periódicas de las cintas antideslizantes en cada uno de los escalones y cambios de nivel de la infraestructura física de las sedes; sin embargo las mismas se deterioran con alta frecuencia; razón por la cual, se encuentra programado en el ROM, efectuar el cambio de las mismas por cinta antideslizante franja fotoluminiscente 50 mm, que tienen una mayor durabilidad y resistencia al tráfico peatonal.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado se evidencia cambio de las cintas antideslizantes deterioradas y ubicación de cintas en otros espacios, así mismo se evidencia que hay desniveles sin señalizar o demarcar, así como se evidencia que hay desniveles sin señalizar o demarcar.	08-oct.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado se evidencia cambio de las cintas antideslizantes deterioradas y ubicación de cintas en otros espacios, así mismo se evidencia que hay desniveles sin señalizar o demarcar, así como se evidencia que hay desniveles sin señalizar o demarcar.		GTH-SST ARL GRF
20	Las salidas de emergencia, no cuenta con apertura externa, ni fácil operación. En casa imprenta no hay un guardia de seguridad en el punto de apertura.	Casa Imprenta- sala colaborativa		Se recomienda ubicar señal de "prohibido mantener este espacio cerrado". Se recomienda de igual forma dar cumplimiento al marco normativo de emergencias Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.35 y definir planes de acción para su fácil operación.	Con base en el "marco normativo de emergencias Decreto 1072 de 2015, se instalará señal "prohibido mantener este espacio cerrado"	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se identifica señalización instalada	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se identifica señalización instalada		GTH-SST ARL GRF
21	Al momento de la inspección se evidencia que en el primer piso de la sede casa imprenta contratos hay ruptura de un tubo exterior, por lo que se presenta inundación del área. Es por esta situación que se evidencia agua en algunos puntos, siendo una condición que posibilita la generación de riesgo por caída.	Casa Imprenta - Contratos		Para estos eventos se recomienda mantener señalización de prevención de caídas visible y controlar el paso por zonas con riesgo de caída, así mismo efectuar momentos de limpieza constantes para tratar de mantener el piso seco y limpio, Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Esta área debe ser inspeccionada cuando la condición de la tubería este resuelta.	Debido al siniestro ocurrido en la oficina de contratos, relacionadas con la inundación por filtración de un tubo de la red de suministro de agua potable de la EAAH, se inhabilitó el área. Se han efectuado reiteradas brigadas de limpieza y desinfección de espacios, las cuales seguirán gestionándose hasta dejar el área dispuesta para el desarrollo de actividades laborales.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
22	Se evidencia carencia de orden, aseo y andaje de estantería.	Casa Imprenta -Cuarto de mantenimiento.		Se recomienda mantener en condiciones de orden y aseo para las herramientas y equipos. Se recomienda ampliar o disponer de un espacio más cómodo y apropiado para su almacenamiento.	En el sótano de la sede Botica se dispuso de un depósito para almacenamiento de herramientas y equipos. Una vez se acabe de instalar la puerta de control de acceso, se trasladarán estos elementos para desalojar el área. El cuarto de mantenimiento de la sede Imprenta será acondicionado en debida forma de orden y aseo.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado, se evidencia realización de elementos de mantenimiento y se despeja área para ubicación de papelería de TICs.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado, se evidencia reubicación de elementos de mantenimiento y se despeja área para ubicación de papelería de TICs.		GTH-SST ARL GRF
23	Silla tipo oruga (requiere soporte físico que evidencia mantenimiento)	Botica - Escaleras primer nivel	N/A	Se recomienda suministrar soportes de revisión y/o mantenimiento de silla para dar control del requisito normativo en términos de seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control, Resolución 0312 de 2019 estándar 49 del artículo 16	En el momento de la inspección se evidencia que en el primer piso de la sede casa imprenta contratos hay ruptura de un tubo exterior, por lo que se presenta inundación del área. Es por esta situación que se evidencia agua en algunos puntos, siendo una condición que posibilita la generación de riesgo por caída.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado se informa que está sala ya fue inspeccionada y se ejecutó mantenimiento, aun así se han remitido a GTH-SST, por los cual se sugiere que sean enviados para su	08-oct.-25	Ejecutado	Se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
24	Zona posterior a secretaría general con piso irregular empujado con elementos sueltos. Tener nivel en botica láminas de piso en mal estado y despacho segundo nivel en zonas de tránsito se observan aberturas en el piso.	Botica Pasillos de circulación- 3 Nivel- Despacho posterior a secretaría general.		Se recomienda mantenimiento correctivo y preventivo de láminas de piso de madera: Adicionalmente, implementar señal preventiva que indique "riesgo de caída" y ubicarla en parcel ubicada en la zona posterior a secretaría general con piso irregular empujado.	Para llevar a cabo la instalación de las láminas de piso en madera plástica tipo deck WPC, es necesario proyectar esta actividad dentro de un proceso de selección, previa autorización del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), dado que se trata de un bien de Interés Cultural (BIC). Una vez se obtenga la respuesta por parte de dicha entidad, se podrá establecer la viabilidad de ejecutar la intervención en el área indicada. En cuanto al piso de madera de los corredores y áreas de circulación de la sede Botica, se realizará el mantenimiento correctivo a los listones que registran deterioro y desprendimientos.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
25	Las barandas de los altillos (3er nivel despacho) y balcones (3er nivel Botica) tienen varillas faltantes o inestables.	Botica Pasillos de circulación- 3 Nivel.		Se recomienda realizar un diagnóstico general del estado y funcionamiento de las barandas y realizar el respectivo mantenimiento ubicando varillas faltantes.	Las barandas que integran los pasillos, circulaciones y puentes del patio central de la sede Botica fueron revisadas en compañía del personal de mantenimiento de la sede. Se halló ausencia en sectores puntuales de algunas varillas, que le otorgan estabilidad y rigidez a los pasamanos; razón por la cual se en cuenta programada la instalación de los elementos mantener la seguridad de las barandas en el primer trimestre del año.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia mejora de la condición reportada, se evidencia ubicación de varillas faltantes en las barandas de los pasillos.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia mejora de la condición reportada, se evidencia ubicación de varillas faltantes en las barandas de los pasillos.		GTH-SST ARL GRF
26	Puesto 68 y 75 de oficina se encuentra ubicado contra puerta de salida de emergencia, pasillo de circulación reducido, percepción cualitativa de iluminación baja.	Botica 3 nivel- DEUT		Se recomienda mantener las salidas y/o rutas de evacuación despejadas, efectuar medición de iluminación en puestos de trabajo, Resolución 2400 de 1979, artículo 7: Todo local o lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad, se debe proporcionar la ventilación necesaria para mantener aire limpio y fresco en forma permanente.	Se realizará la inspección en el área indicada con el fin de optimizar la superficies de trabajo y las áreas de circulación libre requerida. Así mismo y de acuerdo con las mesas de trabajo realizadas conjuntamente con la ARL, SST, COPASST, SG y GRF, se ha proyectado la reestructuración de diversos puestos de trabajo, incluyendo los del área de la DEUT, en concordancia con los lineamientos establecidos en materia de seguridad, bienestar laboral y adecuación de ambientes de trabajo.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada, por la necesidad de ubicación de puestos de trabajo permanecen salidas obstruidas.	08-oct.-25	Ejecutado	Se evidencia mejora de la condición, se retira puesto de trabajo que obstruía la salida, se sugiere ubicar señal en sentido de salida hacia puerta despejada.		GTH-SST ARL GRF
27	En el techo de la cafetería del segundo nivel junto al auditorio se presenta filtración de agua y humedad, se puede evidenciar grieta en viga.	Botica-Punto de café.		Se recomienda realizar revisión técnica sobre humedad para así poder efectuar mantenimiento necesario. Resolución 2400 de 1979 artículo 11. Así mismo se recomienda realizar una revisión de la viga para determinar la acción correctiva y preventiva.	En la proyección del contrato de adecuaciones y mantenimientos 2025, se contempló la revisión y desatascado de la tubería que registra filtración mediante una sonda endoscópica, para que posterior se realice la intervención pertinente. En cuanto a la viga en comento, se solicitó al IDPC permiso de primeros auxilios para intervenir este elemento. La autorización fue acreditada mediante resolución 2025306005491 del 17 de enero de 2025. Esta actividad se encuentra incluida y proyectada en el proceso de adecuaciones y mantenimientos 2025.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
28	En la oficina de la Dirección del Sistema Habitacional refieren ruido alado por establecimientos comerciales. En el Auditorio de Botica refieren ruido ambiente que interrumpe las actividades.	Botica- DSH y Auditorio	N/A	Se recomienda determinar de manera cualitativa o cuantitativa el nivel de ruido alado, efectuar charla de prevención e identificación de peligros donde se puede especificar el riesgo físico y cuando requiere intervención.	Se radicó ante la Secretaría de Ambiente de Bogotá un PQRSO denunciando la contaminación en las sedes de COLSEGUROS (Calle 17 #30-36) y BOTICA (Cra 6 #8-77), exponiendo el impacto generado y exigiendo intervención urgente para garantizar condiciones laborales dignas. Actualmente, se mantiene seguimiento y se está a la espera de acciones por parte de las autoridades competentes. El 25 de junio se recibió respuesta al radicado por parte de la Policía de la localidad de La Candelaria, en la cual se informa que el caso será remitido a la Secretaría Distrital de Ambiente para adelantar mediciones de niveles de ruido (decibeles) en el lugar.	Diana Cristina Ruiz Melo	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado los colaboradores vuelven a expresar el hallazgo reportado, aun así desde el GRF, se realiza gestión, pendiente soportes de las recomendaciones y/o hallazgos emitidos por los entes competentes y compartido a GTH-SST	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado los colaboradores vuelven a expresar el hallazgo reportado, aun así desde el GRF, se realiza gestión, pendiente soportes de las recomendaciones y/o hallazgos emitidos por los entes competentes y compartido a GTH-SST		GTH-SST ARL GRF
29	El personal hace uso de una cafetera casera en el sitio del lavamanos del baño, de igual forma se ubican botellones de agua y cajas para archivo.	Botica-DSH		Se recomienda sensibilizar al personal sobre las practicas y/o actos inseguros que pueden desencadenar incidentes y/o accidentes, implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo lideradas por los jefes de áreas en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo.	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
30	Puesto de trabajo ubicado cerca al puesto 105, el colaborador nivela el soporte del plano de trabajo con papel, para evitar inestabilidad.	Botica-DSH		Se recomienda realizar mantenimiento de mobiliario, así mismo se recomienda efectuar inspección de puesto de trabajo para determinar controles desde Medicina Preventiva- PVE Biomecánico.	Mantenimiento programado para el mes de junio de 2025	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se realiza IPT por Faltante Reportada de ARL POSITIVA, por los cual generan recomendaciones que se sugiere tener en cuenta.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se realiza IPT por Faltante Reportada de ARL POSITIVA, por los cual generan recomendaciones que se sugiere tener en cuenta.		GTH-SST ARL GRF
31	No se da apertura completa de las puertas de salida (una puerta fija y una móvil) en los sitios de trabajo, dejando un espacio de circulación insuficiente.	Botica-DSH		Se recomienda mantener las salidas y/o rutas de evacuación despejadas, Ley 9 de 1979 artículo 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas, las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas.	Se realizará la inspección en el área indicada con el fin de optimizar la superficies de trabajo y las áreas de circulación libre requerida para las salidas y/o rutas de evacuación.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	Se evidencia ejecución de la recomendación sugerida		GTH-SST ARL GRF

32	No se cuentan con elementos de confort como (descansa pies-elevador de monitores)	Botica-DSH		Se recomienda realizar adquisición de elementos de confort (descansa pies-elevador de monitores) según identificación realizada por ARL y según especificaciones técnicas.	De acuerdo con el correo enviado el 05 de junio de 2025 por parte del Grupo Interno de Talento Humano, se recibió la descripción y justificación de las necesidades para la adquisición de elementos ergonómicos, conforme a la identificación realizada por la ARL desde el eje de Medicina Preventiva del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSSST).	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		
33	En plano de trabajo del puesto 99 requiere revisión de soportes.	Botica-DSH		Se recomienda emplear mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control, Resolución 0312 de 2019 estándar 49 del artículo 16.		Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En proceso de re organización de los espacios de trabajo.		
34	Se reporta goteo de agua en llave de lavamanos.	Botica- DPR Dirección- Baño de mujeres Botica.		Se recomienda emplear mantenimiento preventivo y correctivo de grifería dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control, Resolución 0312 de 2019 estándar 49 del artículo 16.	Con base en los anterior, el Grupo de Recursos Físicos (GRF) llevó a cabo la revisión de los elementos requeridos (sillas ergonómicas, descansapies y elevadores de monitor) en la tienda virtual, con el fin de proceder con la respectiva adquisición.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	Se evidencia ejecución de la recomendación sugerida, no se sigue reportando condición.		
35	Se identifican dos colaboradores ubicados en el escritorio #223 (requiere revisión de iluminación).	Botica- DIVIS		Se recomienda realizar mantenimiento de mobiliario, así mismo se recomienda efectuar inspección de puesto de trabajo para determinar controles desde Medicina Preventiva- PVE Biomecánico. Se recomienda medición cuantitativa de iluminación en el área de trabajo.	Se realizará medición mediante luxómetro digital en el mes de junio para identificar si cumple o no con la luminancia requerida e intervenir de acuerdo las condiciones halladas en el puesto de trabajo Esta actividad se encuentra registrada en la programación de las actividades en el ROM a ejecutar en el mes de junio 2025.	Ing Mauricio Correa	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En proceso de re organización de los espacios de trabajo.		GTH-SST ARL GRF
36	Los colaboradores realizan ubicación de cafetera en estantería para archivo.	Botica- DIVIS		Se recomienda sensibilizar al personal sobre las practicas y/o actos inseguros que pueden desencadenar incidentes y/o accidentes, implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo lideradas por los jefes de áreas en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo. Así mismo, se recomienda no ubicar objetos o insumos en el área dispuesta para el almacenamiento de archivo de gestión.			24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En proceso de re organización de los espacios de trabajo.		GTH-SST ARL GRF
37	La estructura del puente de Botica no presenta señalización de flujo e indicación de uso exclusivo de tránsito.	Botica-Puente		Se recomienda realizar verificación de la condición de las vigas y columnas en madera de la estructura, así como realizar seguimiento de la condición, mitigar que en el espacio que se dirige al aseo donde se encuentran los colaboradores y/o visitantes generados en este punto, se recomienda implementar señalización del peligro, está según los dispuesto en el control de los peligros y riesgos mencionados en el Decreto 1072 de 2015 en su Artículo 2.2.4.6.8, en su numeral 6.	Las recomendaciones emitidas deben basarse en evidencias técnicas objetivas y estudios estructurales especializados, es por ellos que para el proceso de mantenimiento de adecuaciones del año 2025, se proyecta realizar un estudio patológico de la estructura en madera que integra la circulación y puentes del patio central de la sede Botica (vigas, columnas y entramados). Sin embargo, como medida preventiva mediante el contrato de mantenimiento 2024 se instalaron dos abrazadera en platina 2" x 3/16" para refuerzo en columna de madera de 30x30 cms. Por último, se hace la observación que implementar señalización de "peligro" sin evidencia de un riesgo concreto puede inducir alarma innecesaria entre los	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	Se ubica señalización correspondiente al riesgo.		GTH-SST ARL GRF
38	Se evidencian las siguientes condiciones en la planta eléctrica: Ubicación de elementos ajenos al mismo, el extintor no se encuentra anclado a pared o en base, requiere señalización y demarcación el espacio, ubicación de recipiente metálico donde se almacena ACPM para el funcionamiento de la misma y no cuenta con señalización e identificación técnica del peligro químico.	Botica-Planta eléctrica.		En este espacio se sugiere no ubicar elementos ajenos como madera, cartón, papel, entre otros ya que son fuentes combustibles, tener en cuenta que las especificaciones según la resolución 40117 del 2 de abril de 2024- RETTE es de que este tipo de cuartos sean aislados y de acceso restringido. Implementar delimitación de planta, Artículo 8, Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación, y señalizar salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas. Ubicar extintor BC o CO2 cerca de la entrada a la salida del cuarto siguiendo los lineamientos de la NFPA 10 en su numeral 6.4.2. Los extintores con clasificación C deben ser instalados donde se encuentren equipos eléctricos energizados, 6.4.2 Los requisitos en 6.4.1 incluyen lugares que envuelven directamente o rodean al equipo eléctrico).	Se instalará extintores tipo CO2 cerca de la entrada a la salida del cuarto, cumpliendo con la NFPA 10 (numeral 6.4) para riesgos Clase C, asegurando su ubicación en áreas con equipos eléctricos energizados y protección contra fuegos que los afecten directamente. Se avanza con la señalización del cuarto eléctrico. Actualmente la caneca dispuesta en el área no contiene ACPM y siempre permanece vacía y libre de cualquier sustancia química. Se instalará la señalización preventiva que requiere el área. Los insumos hallados el día de la inspección fueron retirados y dispuestos en el depósito de mantenimiento.	Diana Cristina Ruiz Melo Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecución parcial	Pendiente la ubicación de extintor a pared, así mismo si no se tiene ACPM y la caneca permanece vacía se sugiere retirarla de este espacio optimizando las condiciones de orden y aseo.	08-oct.-25	Ejecutado	Se re organiza el espacio de trabajo, mejorando las condiciones de orden y aseo.		GTH-SST ARL GRF
39	Ubicación de recipientes de sustancias químicas para aseo en gabinete de oficina.	Botica-Asesores viceministerio de aguas		Se recomienda mantener en condiciones de orden y aseo el espacio de almacenamiento de herramientas y equipos. Se sugiere implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo lideradas por los jefes de áreas en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo. Se sugiere definir lugares idóneos para el almacenamiento de sustancias químicas.	Los galones hallados en la inspección, fueron retirados y dispuestos en área de almacenamiento.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia el retiro de estos recipientes.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia el retiro de estos recipientes.		GTH-SST ARL GRF
40	Se evidencian soportes de superficies de trabajo inestables.	Botica- Secretarías viceministerio de aguas.		Se recomienda emplear mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control, Resolución 0312 de 2019 estándar 49 del artículo 16.	Mantenimiento programado para el mes de junio de 2025	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia mejora de la condición reportada, se evidencia mantenimiento de patas de mesas.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia mejora de la condición reportada, se evidencia mantenimiento de patas de mesas.		GTH-SST ARL GRF
41	Se identifica personal realizando actividad laboral dentro de cuarto de rack. La delimitación de espacios no garantiza la no exposición al peligro. No se evidencia soporte para asegurar puerta en tablero eléctrico. No se identifica ubicación de extintor BC o CO2 dentro de este espacio. Se identifica almacenamiento de elementos como cajas de equipos de cómputo y equipos electrónicos.	Botica- Cuarto eléctrico		En este espacio se sugiere no ubicar puestos de trabajo, teniendo en cuenta que el personal estará en contacto directo con riesgo eléctrico, teniendo en cuenta que las especificaciones según la resolución 90708 del 2013 - RETTE es de que este tipo de cuartos sean aislados y de acceso restringido. Implementar delimitación de racks RETTE, Artículo 8, Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación, y señalizar salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas. Ubicar un extintor BC o CO2 dentro del área.	En el proceso de adecuaciones y mantenimientos 2025, se proyectó retirar la división en vidrio de esta área y reemplazarla por una en drywall, con el fin optimizar el espacio y mitigar el riesgo eléctrico. Así mismo, se habilitará y señalizará la salida de emergencia por el área del pasillo que conduce a la sala de escritas.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado se evidencia la ubicación de un extintor CO2, Aun así está pendiente su ubicación en base, se recomienda implementar demás recomendaciones sugeridas.	08-oct.-25	Ejecutado	Se re ubica extintor sobre base con su respectiva señalización.		GTH-SST ARL GRF
42	Se identifican cajas con ayudas humanitarias, estas están sobre el suelo (generando condición de orden y aseo)	Botica -Torre piso 1		Se recomienda mantener en condiciones de orden y aseo los espacios, implementar campañas y/o jornadas de orden y aseo en pro de la prevención y seguridad en los ambientes de trabajo.	Los elementos indicados, fueron retirados y actualmente el área se encuentra despejada.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado no se evidencian cajas de ayudas humanitarias.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado no se evidencian cajas de ayudas humanitarias.		GTH-SST ARL GRF
43	Cuarto técnico con almacenamiento de elementos sin uso, carencia de orden, aseo y señalización de riesgo eléctrico en sus tableros eléctricos.	Botica- Torre piso 2		En este espacio se sugiere no ubicar elementos ajenos como madera, cartón, papel, entre otros, ya que son fuentes combustibles, tener en cuenta que las especificaciones según la resolución 40117 del 2 de abril de 2024- RETTE es de que este tipo de cuartos sean aislados y de acceso restringido. Implementar señalización fabente, Artículo 8, Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación, y señalizar salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas.	Mantenimiento programado para el mes de junio de 2025	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado se evidencia mejora parcial de la condición, se realiza gestión por el grupo de recursos físicos hacia Tics, pendiente por ejecución de Tics.		GTH-SST ARL GRF
44	En el recorrido se observa excrementos de roedores en pisos de zonas comunes de alimentación, escaleras y oficina de secretarías viceministerio de vivienda.	Botica-Torre- Oficina viceministerio de vivienda.		Se recomienda dar continuidad al programa de prevención y control de plagas y vectores, efectuar como mínimo 3 meses fumigación y determinar según las recomendaciones del proveedor que mecanismos de control se pueden implementar. Resolución 2400 de 1979, Artículo 36, Se deberán tomar medidas efectivas para evitar la entrada o proliferación de insectos, roedores u otros plagas dentro del área de trabajo. Se deben implementar jornadas frecuentes de limpieza y desinfección de superficies con hipoclorito y/o según los definido según protocolos de limpieza.	Se avanza en la implementación del programa integral de control de plagas con el proveedor COLSAM, incluyendo fumigación mensual (Primera: 25/abril), desinfección (09/may), lavado de tanques (24/may) y control específico para palomas (barreras físicas), roedores (cebos anticoagulantes) e insectos (trampas y químicos regulados). Todas las acciones siguen normativas ambientales, con monitoreo constante para ajustar medidas. Este proceso se realiza en todas las sedes. La fumigación está programada para realizarse de manera mensual. A la fecha se cuenta con informe y evidencia de todas las actividades relacionadas hasta la fecha. Así mismo se refuerza con jornadas de limpieza y desinfección de manera frecuente. Adicional a ello se planificó un día de limpieza a la secretaría.	Diana Cristina Ruiz Melo	24-jul.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado se evidencia ejecución de medida, no se evidencia excremento de roedor, se sugiere que desde el GRF se comparta información de recomendaciones adoptadas y ejecutadas.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado se evidencia ejecución de medida, no se evidencia excremento de roedor, se sugiere que desde el GRF se comparta información de recomendaciones adoptadas y ejecutadas.		GTH-SST ARL GRF
45	De forma cualitativa algunos puestos de trabajo presentan baja iluminación.	(3er nivel Botica DEUT, Torre piso 2 Dialogo Social, Fomivienda, Asesores de SG)		Se recomienda efectuar medición de iluminación en puestos de trabajo, Resolución 2400 de 1979, artículo 7: Todo local o lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad, se debe proporcionar la ventilación necesaria para mantener aire fresco y limpio en forma permanente.	Se realizará medición mediante luxómetro digital en el mes de junio para identificar si cumple o no con la luminancia requerida e intervenir de acuerdo las condiciones halladas en el puesto de trabajo	Ing. Mauricio Correa	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF
46	Vidrios laminados incoloros que hacen parte de los aleros ubicados en la cubierta del segundo nivel del despacho con goteras. En la zona de despacho en el tejado se observan mallas con residuos de vectores, estos a su vez caen sobre los escritorios de los asesores.	Despacho- Altibios		Se recomienda realizar mantenimiento de filtraciones de agua, así mismo mantenimiento de mallas y/o de cubiertas por donde puede presentarse el ingreso de estos vectores, así mismo se recomienda mantener la fumigación y control de plagas cada 3 meses.	Mediante el contrato de mantenimiento 1676-2024, se realizó mantenimiento de las cubiertas del área del despacho, con el fin de contrarrestar todas las filtraciones de la cubierta. Actualmente se registra una filtración en el despacho del vice de vivienda, que ya se tiene identificada pero que requiere de personal acreditado con trabajo en altura, toda vez que proviene del empuje del vidrio de la claraboya y el muro portante. Por otra parte, el personal de mantenimiento realiza constantes revisiones en lucarnas y cubiertas que son accesibles y se encuentran programadas en el ROM. Se tiene la limitante del mantenimiento de elementos o superficies que se encuentran por encima de 3,80 m. de altura.	Mauricio Cepeda	24-jul.-25	No ejecutado	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.	08-oct.-25	Ejecución parcial	En el seguimiento realizado No se evidencia mejora de la condición reportada.		GTH-SST ARL GRF

