

INFORME DE MANTENIMIENTO JIC VOZ DE ALERTA

Partiendo de un recorrido por la unidad operativa a fin de asegurar las condiciones de la unidad se logró evidenciar varias averías y daños por el uso del inmueble, ante ello se solicitó a la fundación el apoyo de mantenimiento para subsanar lo evidenciado.

1. Las medias cañas de los baños infantiles se encontraban para mantenimiento en pintura.
2. En la puerta deslizante de la escalera se soltó una platina por la que se solicita el ajuste o remachado.
3. Las barandas de las escaleras se encontraba la pintura un poco deteriorada.
4. La puerta de la escalera del primer piso se encontraba desajustada por lo que se solicita soldadura.
5. Se evidencia desajuste de 5 medias cañas en el área del comedor y del baño infantil.
6. Se presentó un agujero en la teja del nivel de párvulos por lo que se solicitó arreglo con sika.
7. Por uso de porta escobas se presentó desajuste, ante ello se reubicó.
8. Para mayor seguridad de uso de sillas en el salón de párvulos A se instaló sistema de riata.
9. En el área administrativa por vientos se levantaron los policarbonatos del techo, ante ello se realizó aseguramiento a la estructura de los mismos.
10. En el salón de prejardín A se desajustó el espejo para los niños, para ello se realizó el anclaje correspondiente.
11. Evidenciando el gasto de energía en la vista ambiental se relaciona la sugerencia de separar los interruptores de los tres espacios comedor, cuarto de primeros auxilios y bodega.
12. Se presentó ruptura de un vidrio hacia la calle en esa medida se realizó el cambio.
13. El push del lavamanos del área de alimentos se soltó, ante ello se generó el ajuste.
14. La caja de luz de la unidad operativa se desajustó, generando un arreglo inmediato.
15. Se realizó cambio de cintas antideslizantes de la escalera hacia el segundo piso quedando pendiente, las del primer piso, baños y cocina para el siguiente mes.

EVIDENCIAS





