
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO		
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP		
			Código: PM04-PR88-M2		Versión: 3

DATOS GENERALES




COMPONENTE DE LA EEP	Parque Biblioteca el Tintal				
DIRECCIÓN	Entre KR 86 Y KR 87A y CL 6A Y CL 6D	LOCALIDAD	KENNEDY	BARRIO	Tíntala
RADICADO DE ENTRADA	N/A	FECHA DE RADICADO	N/A	PROCESO	N/A
FECHA DE LA VISITA	16 - 12 - 2025	HORA DE INICIO	03:40 pm		
AUTORIDAD COMPETENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	EXPEDIENTE N°	N/A		

1- MOTIVO DE LA VISITA




Realiza visita mensual de seguimiento y control al Parque Biblioteca El Tintal, verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos			X	No se evidencia cuerpo de agua en el Parque Biblioteca El Tintal
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.	X			No se evidencia disposición inadecuada de residuos dentro del Parque Biblioteca El Tintal

  	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3




La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente	X			No se evidencia afectaciones en el momento de la visita
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA	X			No se evidencia afectaciones en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos	X			No se evidencia afectaciones en el momento de la visita
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se evidencia afectaciones en el momento de la visita
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			No se evidencia afectaciones en el momento de la visita
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	X			No se evidencia afectaciones en el momento de la visita
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	No se visualizan mojones en el momento de la visita

  	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.	X			No se evidencia afectaciones en el momento de la visita
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva	X			No se evidencia afectaciones en el momento de la visita

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. Decreto 190 de 2004. Plan de Ordenamiento Territorial Decreto Nacional 1541 de 1978 uso de las agua no marítimas, Decreto Nacional 1594 de 1984 usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, Resolución 362 de 2003 prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Acuerdo 79 de 2003 Código de Policía de Bogotá, Resolución 3956 de 2009 norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital Ley 299 de 1996 protección a la flora Colombiana, Decreto Nacional 1791 de 1996 régimen de aprovechamiento forestal. Acuerdo 327 de 2008 normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y Ley 1333 de 2009 procedimiento sancionatorio Ambiental.




	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian procesos de eutroficación			X	No se evidencia cuerpo de agua en el Parque Biblioteca El Tintal
Se evidencia presencia de habitantes de calle		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico		X		No se evidencia en el momento de la visita

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas			X	No se evidencia cuerpo de agua en el Parque Biblioteca El Tintal
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidencia en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES

El día 16 de diciembre del año 2025 siendo las 03:40 pm se inició recorrido (visita de seguimiento y control) en el Parque Biblioteca El Tintal en donde que el área que comprende este parque se encuentra en buenas condiciones, se identifica también que en la zona no se cuenta con cuerpo de agua, adicional no se evidencia ningún tipo de tensionante como habitante de calle, disposición inadecuada de residuos o algún tipo de actividad que pueda llegar afectación en el área del parque.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 SECRETARÍA DE AMBIENTE	 BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



Zona de senderos en buen estado



Biblioteca El Tintal



Zona de senderos en buen estado






Zona de senderos en buen estado



Zonas verdes en buen estado



Zonas verdes en buen estado

  			EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
			Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
			Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		Laura Álvarez Ramírez
CARGO		Profesional de Apoyo
EMPRESA		SDA
FIRMA		