

ITEM	PUNTOS A INTERVENIR Y UBICACIÓN	NOVIEMBRE									
		4	5	10	11	15	18	20	26		
	1	LOCALIDAD FONTIBÓN									
	1	HOSPITAL FONTIBÓN									
	2	CENTRO DE SALUD ZONA FRANCA									
	3	SAN PABLO									
	4	INTERNACIONAL									
	5	PUERTA DE TEJA									
	6	CENTRO DIA									
	7	SALUD PUBLICA									
	8	ARCHIVO MONTEVIDEO									
	9	BOSTON									
	10	SEDE ADMINISTRATIVA BOSTON									
	11	LOCALIDAD DE KENNEDY									
	12	HOSPITAL KENNEDY									
	13	TORRE URGENCIAS KENNEDY									
	14	HOSPITAL PEDIATRICO TINTAL									
	15	CENTRO DE SALUD TINTAL									
	16	CENTRO DE SALUD FLORALIA									
	17	LOTE GORGONZOLA									
	18	ARCHIVO CARVAJAL									
	19	BODEGA SANTA RITA									
	20	CAMILLEROS									
	21	LOCALIDAD DE BOSA									
	22	PABLO VI									
	23	SEDE ADMINISTRATIVA MASTER									
	24	SERVICIOS INTEGRALES CASITA AZUL									
	25	ESTACION									
	26	CARBONEL									
	27	LAURELES									
	28	PORVENIR									
	29	OLARTE									
	30	DELICIAS									
	31	LOTE SAN BERNARDINO									
	32	CENTRO DE SALUD VILLA JAVIER									
	33	CONSULTA EXTERNA BOSA									
	34	LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA									
	35	BOSA CENTRO									
	36	CENTRO DE SALUD TRINIDAD GALAN									
	37	PATIO BONITO									
	38	SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO									
	39	LOTE LA MEXICANA									
	40	CENTRO DE SALUD 29									
	41	CENTRO SALUD MEXICANA									
	42	ABASTOS									
	43	CATALINA									
	44	PUENTE ARANDA									
	45	ALCALA MUZU									
	46	ASUNCION BOCHICA									
	47	BRITALIA									
	48	CARVAJAL									
	49	CUNDINAMARCA									
	50	ALQUERIA									
	51	BOMBEROS									

PABLO VI



CIS
COMPANHIA INTERAMERICANA DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA.

COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Bello 5004736 Cel. 317 331 4269


CONTROL DE SERVICIO **Nº 31208**

Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

FECHA DE SOLICITUD: 10-11-25 CLIENTE: DINA PAWER SOLICITANTE: DINA PAWER
 DIRECCIÓN: HOSPITAL PABLO VI TELÉFONO: — CIUDAD: BOGOTÁ
 CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: —
 REPORTE DE LA AVERÍA: Cambio de DVR Y Camaras
 ESTADO DE LOS EQUIPOS: funcionando con 03 DVR Y 31 Camaras
 ACTIVIDAD REALIZADA: Se realiza el cambio del DVR de 8 canales por un DVR Hikvision de 16 canales. tambien se realiza la identificación de 70 camaras hasta el momento
 ESTADO FINAL: N/A


FECHA: <u>10-11-25</u> HORA ENTRADA: <u>—</u>	HORA SALIDA: <u>—</u>	CALIFICACIÓN:															
ENTREGA: <u>CIS</u>	RECIBE: <u>DINA PAWER</u>	<table style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">MALO</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">SERVIDO</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">PRESENCIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REGULAR</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">BUENO</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EXCELENTE</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	MALO		SERVIDO		PRESENCIA	REGULAR		BUENO		—	EXCELENTE		—		—
MALO			SERVIDO		PRESENCIA												
REGULAR			BUENO		—												
EXCELENTE			—		—												
NOMBRE: <u>Carlos Prens</u>	NOMBRE: <u>COORDINADOR</u>																
CARGO: <u>Tecnico</u>	CARGO: <u>David Galindo</u>																

OBSERVACIONES: Pendiente el mantenimiento preventivo



PABLO VI

 COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 108 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 108 Italo 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO N° 31209			
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 11-25	CLIENTE: DINA PAWER	SOLICITANTE: DINA PAWER	
DIRECCIÓN: Hospital Pablo VI	TELÉFONO:	CIUDAD: Bogotá	
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:			
REPORTE DE LA AVERÍA: Cambio de Camaras			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 03 DVR Y 38 Camaras			
ACTIVIDAD REALIZADA: se realiza el cambio de las 03 camaras del Pasadizo la camara del ingreso exterior Pasadizo, camara de servicios integrales, camara Pasadizo Consultorios sin novedad			
ESTADO FINAL: N/A			
FECHA: 11-25	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:	
ENTREGA: CIS	RECIBE: DINA PAWER	CALIFICACION: MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☒ EXCELENTE ☐	
NOMBRE: Carlos Picas	NOMBRE: DINA PAWER		
CARGO: Tecnico	CARGO: Coordinador		
OBSERVACIONES: Pendiente el mantenimiento colectivo			



PABLO VI

 COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO		Nº 31210	
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 15-11-25		CLIENTE: DINA PAULER	SOLICITANTE: DINA PAULER
DIRECCIÓN: HOSPITAL Pablo VI		TELÉFONO:	CIUDAD: BOGOTÁ
CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:			
REPORTE DE LA AVERÍA: Cambio de Camaras y Cableado			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema con 03 DVR Y 44 Camaras			
ACTIVIDAD REALIZADA: se realiza el cambio de las 03 camaras Perimetral Cambio de la camara de ingreso sede administrativa de Jando al sistema con 44 camaras en funcionamiento, se le realiza el cambio del cable VIP Y duplex, fuente, video balu y cajas de paso ESTADO FINAL: Pendiente			
FECHA: 15-11-25	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:	CALIFICACIÓN:
ENTREGA: CIS	RECIBE: DINA PAULER		MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☒ EXCELENTE ☐
NOMBRE: Carlos Prens	NOMBRE: David Galindo		SERVICIO ☒ PRESTACIÓN ☒
CARGO: Tecnico	CARGO: Coordinador		
OBSERVACIONES: Pendiente el mantenimiento correctivo			




Luis David Galindo

Coordinador zona Bosa.

PABLO VI

COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
 Calle 105 No. 57-23 Of. 3419 Ciudad Bosa - 105 Bosa, Bogotá 738 Cel. 317 331 4200
CONTROL DE SERVICIO N° 31210

Fecha de Elaboración: 10 de Marzo de 2017 Código F-PDIM-02-01 Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 15-11-2017 SOLICITANTE: DINA PAULI
 DIRECCION: HOSPITAL Pablo VI TELEFONO: CIUDAD: BOGOTA
 CCTV: ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ FPK ☐ ARCOS ☐ OTRO:
 REPORTE DE LA AVERIA: Cambio de cámara y cableado

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema con 07 DVB y 14 cámaras

ACTIVIDAD REALIZADA: Se realiza el cambio de las 03 cámaras principal
 cambio de la cámara de ingreso secc. admn. sistema de audio al
 sistema con 04 cámaras de vigilancia. Se realiza el
 cambio del cable UTP y duplex, evento, video balu y cables de BNC
 ESTADO FINAL: Finalizado

FECHA: 15-11-2017 HORA ENTRADA: HORA SALIDA:
 ENTREGA: C.C. RECIBE: DINA PAULI
 NOMBRE: Carlos Peral NOMBRE: David Galindo
 CARGO: Técnico CARGO: Coordinador
 OBSERVACIONES: Pendiente el mantenimiento colectivo

CALIFICACION:
 MALO ☐ BUENO ☐
 REGULAR ☐ BUENO ☐
 EXCELENTE ☐



Luis David Galindo
Coordinador zona Bosa.

PABLO VI

COMPANIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
 Calle 105 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 100 Nba. 6004735 Cel. 317 331 4859
CONTROL DE SERVICIO N° 31209

Fecha de Elaboración: 10 de Marzo de 2017 Código F-PDIM-02-01 Versión 3.0

FECHA DE SOLICITUD: 11-25 cliente: DINA PAWEL SOLICITANTE: DINA PAWEL
 DIRECCION: Hospital Pablo VI TELEFONO: CIUDAD: BOGOTA
 CCTV ☒ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:
 REPORTE DE LA AVERIA: Cambio de camaras

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 03 DVR Y 38 camaras


ACTIVIDAD REALIZADA: Se realiza el cambio de las 03 camaras del pasadizo la camara del ingreso exterior Pasadizo, camara de servicio interior, camara Pasadizo consultorio sin novedad

ESTADO FINAL: N/A

FECHA: 11-25 HORA ENTRADA: HORA SALIDA:
 ENTREGA: CIS RECIBE: DINA PAWEL
 NOMBRE: Carlos Pineda NOMBRE: David Galindo
 CARGO: Tecnico CARGO: Coordinador

OBSERVACIONES: Pendiente el mantenimiento colectivo

CALIFICACION:
 MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☒ EXCELENTE ☐
 ENCOMENDADO ☐ PRESUNTO ☒



Luis David Galindo
 Coordinador zona Bosa.

Bogotá D.C, 30 de noviembre del 2025.

Doctora
NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA.
Supervisora Proceso de Vigilancia
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E.
Ciudad

REF: 23. mantenimiento preventivo y correctivo con soportes cctv.

Puente randa



VIGILADO SUPERVIGILANCIA Res. 20181300030857 de 27-04-2018 Prórroga Res.: 20204100055927

Vinculados

- Red de apoyo Antiexplosivos a nivel nacional de la Fiscalía General de la Nación
- Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
- Frente de Seguridad Empresarial DIJIN

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2



Registro para Bogotá, D.C.

 COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269			
CONTROL DE SERVICIO N° 31213			
Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
FECHA DE SOLICITUD: 20-11-25	CLIENTE: DINA PAWER	SOLICITANTE: DINA PAWER	
DIRECCIÓN: Sede Admin Asdiac90	TELÉFONO:	CIUDAD: BOGOTÁ	
CCTV ☐ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO:			
REPORTE DE LA AVERÍA: Divil Sin clave administrativa			
ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 01 Divil y 25 Camaras			
ACTIVIDAD REALIZADA: Se realiza la revisión del sistema de CCTV para hacer cambio de la clave administrativa del sistema dejando este con la novedad corregida			
ESTADO FINAL: S/N			
FECHA: 21-11-25	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:	CALIFICACIÓN:
ENTREGA: CIS	RECIBE: DINA PAWER		MALO ☐
NOMBRE: Carlos Priens	NOMBRE: Emilse Diaz		REGULAR ☐
CARGO: Tecnico	CARGO: Guarda de seguridad		BUENO ☒
OBSERVACIONES: S/N			EXCELENTE ☐
Pendiente la revisión de 02 Camaras			

ATENTAMENTE



María Ana Callejas A.
Coordinadora zona puente Aranda
subred suroccidente. Dinapower Ltda.

Vinculados
-Red de apoyo Antiexplosivos
a nivel nacional de la
Fiscalía General de la Nación
-Red de Seguridad Ciudadana MEBOG
-Frente de Seguridad Empresarial DIJIN



Registro para Bogotá, D.C.

www.dinapower.co

Tel.: (57) 601 - 7455810 Cel.: 3208574291

Bogotá, D.C. (oficina principal)
Calle 23F # 81C-10

Ibagué
Carrera 20 # 90-04
C.C. Arroyuelos Local 14

Neiva
Carrera 42 # 20-05

Villavicencio
Carrera 39 # 33-71
Local 3

Sogamoso
Carrera 9 # 19-30

Bucaramanga
Calle 34 # 24-60
Local 211

Barranquilla
Calle 48 # 52-102 Piso 1

Sincelejo
Carrera 20 # 23-65
C.C. Bulevar Local 2

HOSPITAL FONTIBON



COMPANHIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA
 Calle 106 No. 57-23 Ofc. 508 Edificio Square 106 Tels: 6004736 Cel: 317 331 4269

CONTROL DE SERVICIO

Nº 31215

Fecha de Elaboración:	10 de Marzo de 2017	Código F-PDIM-02-01	Versión 3.0
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

FECHA DE SOLICITUD: 26-11-25 CUENTE: DINA POWER SOLICITANTE: DINA POWER

DIRECCIÓN: HOSPITAL FONTIBON TELÉFONO: — CIUDAD: Bogotá

DCTV ☐ ACCESO ☐ INCENDIO ☐ ALARMA ☐ RX ☐ ARCOS ☐ OTRO: —

REPORTE DE LA AVERÍA: Camaras fuera de servicio

ESTADO DE LOS EQUIPOS: Sistema funcionando con 02 DVR y 49 camaras en funcionamiento

ACTIVIDAD REALIZADA: se realiza la revision de las 07 camaras que se encuentran fuera de servicio haciendo: cambio de la fuente y video salvando la novedad causada.

ESTADO FINAL: sistema queda pendiente el cambio de la camara de ingreso vehicular.

FECHA: 26-11-25 HORA ENTRADA: — HORA SALIDA: —

ENTREGA: CIS RECIBE: DINA POWER

NOMBRE: Carlos Priens NOMBRE: Marcela Alvarado

CARGO: Tecnico CARGO: Operadora de Medios

OBSERVACIONES: sistema queda funcionando con 02 DVR y 52 camaras en funcionamiento

CALIFICACIÓN:

MALD	SERVICIO
REGULAR	PRESTACIÓN
BUENO	✓
EXCELENTE	✓



