



JOSE RAUL PABON

Tel. 321 835 4393

Correo electrónico joseraulpabon@hotmail.com

Nit. 94355860-3

Se prestan servicios de cerrajería, electricidad, plomería, techos y pintura en general.



Santiago de Cali 30 diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON

NIT: 805027641-9

DEBE:

NOMBRES Y APELLIDOS: **JOSE RAUL PABON PATIÑO**

IDENTIFICACIÓN: **C.C. 94.355.860 ANDALUCIA (VALLE)**

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEDE PRINCIPAL BACHILLERATO

1. Instalación de telón blanco de proyección en el coliseo, incluyendo fijación, nivelación y verificación de funcionamiento.
2. Desmonte temporal de puerta del área PAE, con el fin de permitir la extracción de nevera industrial de 1.500 litros, requerida por obras de remodelación de la cocina.
3. Retiro mecánico de material deteriorado por humedad en la pared de la oficina de Secretaría Académica.
4. Aplicación de estuco en muros de la oficina de Secretaría Académica para corrección de imperfecciones superficiales.
5. Pintura general de la oficina de Secretaría Académica, garantizando acabado uniforme y protección de superficies.
6. Retiro de estructura divisoria existente en el área de Rectoría.
7. Instalación de canaletas para cableado estructurado de cómputo y redes, asegurando correcta sujeción y ordenamiento.
8. Resane de muros en la oficina de Rectoría, incluyendo tratamiento de humedades, estucado y pintura en dos colores.
9. Instalación de cuatro (4) luminarias en la oficina de Rectoría, con conexión y verificación eléctrica.
10. Estucado de pared del corredor, desde la oficina de Secretaría Académica hasta Rectoría.
11. Pintura en dos colores (blanco y azul) del primer piso del corredor comprendido entre Secretaría Académica y Rectoría.

12. Raspado y tratamiento de humedades en muros del segundo piso del corredor entre Secretaría Académica y Rectoría.
13. Pintura de gradas de acceso al salón de Diseño (Carmen Lucía Pinto).
14. Desinstalación de lavamanos en mal estado en el área de Almacén.
15. Instalación de lavamanos en buen estado en el área de Almacén, con conexión hidráulica y verificación de funcionamiento.
16. Pintura en dos colores de gradas y corredor del salón de Tecnología.
17. Mantenimiento correctivo de cuatro (4) lavamanos ubicados en la parte lateral del coliseo, incluyendo cambio de bajante de aguas residuales.
18. Repello del salón N.º 6, realizando eliminación de humedades, estucado y acabado final.
19. Desinstalación preventiva de video beams en los salones del ala superior, sector sobre Tesorería, debido a intervenciones realizadas por la Alcaldía.
20. Instalación de llave de poceta ubicada frente a Tesorería, con pruebas de funcionamiento.

SEDE ESCUELA FMI.

1. Reparación de llave tipo riego, **afectada por** daños mecánicos ocasionados por impacto de objetos (piedras), **dejando el sistema en correcto funcionamiento.**
2. Resane de superficies con estuco y aplicación de pintura blanca **en el salón de Transición, a cargo de la docente** Gloria Martitza Londoño, **garantizando acabado uniforme.**
3. Instalación de chapas de seguridad en clóset blanco **destinado al** almacenamiento de material de preescolar.
4. Pintura de zonas comunes, **comprendidas desde el salón de Transición hasta el área del PAE, asegurando protección y mejoramiento estético.**
5. Limpieza de cubiertas y techos, **mediante el** retiro de hojas secas y material vegetal acumulado, **con el fin de prevenir obstrucciones y humedades.**
6. Instalación de angeo de protección **en las** rejas de las ventanas del PAE, **como medida de control sanitario.**
7. Instalación de panel tipo Superboard **en las** rejas internas de las ventanas de la cocina del PAE, **para protección y adecuación del área.**
8. Desinstalación del pesebre navideño, **incluyendo retiro de estructura y elementos decorativos.**

SEDE PANAMERICANA

1. **Desinstalación de sanitario existente** en el área de Coordinación, debido a su estado y/o necesidad de intervención.
2. **Instalación de sanitario nuevo en Coordinación**, incluyendo conexión hidráulica, sellado y verificación de correcto funcionamiento.
3. **Instalación de reflector en la parte trasera del área de Transición**, con conexión eléctrica y pruebas de iluminación.
4. **Cambio de luminaria tipo plafón redondo de 30 cm, de sobreponer**, en el salón de Transición.
5. **Revisión general de baterías sanitarias de baños de niñas y niños**, verificando estado de sanitarios, lavamanos, llaves y correcto funcionamiento.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









$$E_p = m \cdot g \cdot H$$

$\downarrow$ $\downarrow$
gravedad Altura
























































VALOR A \$ 2.500.000=

DECLARO VOLUNTARIAMENTE QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ARTICULO 511 DEL R.T. NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA


ATTE

JOSE RAUL PABON PATIÑO
C.C. 94355860 DE ANDALUCIA (Valle)
Cra 101ª # 42-45 Apto 303-1