



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 143 D2 Marca: HUSQVARNAModelo: 2025Fecha: 06 DIC-25Proyecto: CCA-SDANombre del trabajador: NESTOR GONZALEZ CALDERON

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	✓		Sin Fugas
	Tapa de tanque	✓		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	✓		
	Sistema de encendido	✓		
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓		
	Correas del arnés	✓		
	Hebillas de arnés	✓		
	Sistemas de anclaje de motor	✓		
	Cojinetes anti vibración	✓		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓		
	Acelerador y ralentí calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		Cuchillas
	Se inspeccionó el yoyo	✓		
	Se inspeccionó el disco	✓		
	Esta correctamente afilado a mano	✓		
	No tiene grietas o fisuras	✓		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓		Polisombra
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>ANDREA VASQUEZ</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1031156689</u>	FIRMA	<u>ANDREA VASQUEZ</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>NESTOR CALDERON</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1026553759</u>	FIRMA	<u>NESTOR CALDERON</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>CARLOS TINILLA</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>74892180</u>	FIRMA	<u>CARLOS TINILLA</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° DS 143 Marca: HUSQVARNAModelo: 2025Fecha: 06/12/25Proyecto: GGG-JDANombre del trabajador: JOSE JUAQUIN BERNAL

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	✓		Sin Fugas
	Tapa de tanque	✓		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	✓		
	Sistema de encendido	✓		
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓		
	Correas del arnés	✓		
	Hebillas de arnés	✓		
	Sistemas de anclaje de motor	✓		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Cojinetes anti vibración	✓		
	Embrague funciona	✓		
	Acelerador y ralenti calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		Cuchilla
	Se inspeccionó el yoyo	✓		
	Se inspeccionó el disco	✓		
	Esta correctamente afilado a mano	✓		
	No tiene grietas o fisuras	✓		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓		
SST	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		
	Se cuenta en el area con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓		Pol-Sombra
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	AUDRECH VASQUEZ	IDENTIFICACIÓN	2031156689	FIRMA	AUDRECH VASQUEZ
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	JOSE JUAQUIN BERNAL	IDENTIFICACIÓN	012379289	FIRMA	JOSE JUAQUIN BERNAL
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	CARLOS PINILLA	IDENTIFICACIÓN	19092130	FIRMA	CARLOS PINILLA



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 143 P2 Marca: HUSQVARNA

Modelo: 2023

Fecha: 09/12/25 Proyecto: GGA-SCA

Nombre del trabajador: JUAN EVANGELISTA PULZ

B: BUENO - M: MALO

PDAI EN-CAT

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	✓		
	Tapa de tanque	✓		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	✓		
	Sistema de encendido	✓		
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓		
	Correas del arnés	✓		
	Hebillas de arnés	✓		
	Sistemas de anclaje de motor	✓		
	Cojinetes anti vibración	✓		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓		
	Acelerador y ralenti calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		
	Se inspeccionó el yoyo			
	Se inspeccionó el disco	N/A		
	Esta correctamente afilado a mano	N/A		
	No tiene grietas o fisuras	✓		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		No de cuenta con gafas de seguridad
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓		Polisombra
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	ANDREA VASQUEZ A.	IDENTIFICACIÓN	103118689	FIRMA	ANDREA V.
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	JUAN PULZ	IDENTIFICACIÓN	80745009	FIRMA	JUAN PULZ
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	Héctor García Piñón	IDENTIFICACIÓN	1023456615	FIRMA	Héctor García Piñón



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADALUPE

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadalupe N°

Marca:

ST 1HL

Modelo:

FS 450

Fecha:

09/12/2025

Proyecto:

GGA - SDA

Nombre del trabajador:

Arturo Nieto Chaparro

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓	—	—
	Nivel de aceite	✓	—	—
	Fugas de combustible	✓	—	—
	Tapa de tanque	✓	—	—
	Sistema eléctrico bujía	✓	—	—
	Exosto con guarda y silenciador	✓	—	—
	Sistema de encendido	✓	—	—
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓	—	—
	Correas del arnés	✓	—	—
	Hebillas de arnés	✓	—	—
	Sistemas de anclaje de motor	✓	—	—
	Cojinetes anti vibración	✓	—	—
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓	—	—
	Acelerador y ralentí calibrados	✓	—	—
	Manubrios firmes	✓	—	—
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓	—	—
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓	—	—
	Se inspeccionó el yoyo	✓	—	—
	Se inspeccionó el disco	✓	—	—
	Esta correctamente afilado a mano	✓	—	—
	No tiene grietas o fisuras	✓	—	—
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓	—	—
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓	—	—
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓	—	Pantalla Polisombra
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓	—	—
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓	—	—

GUADALUPE APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:

NOMBRE

Arturo Nieto ch.

IDENTIFICACIÓN

1034310363

FIRMA

INSPECCIONADA POR:

NOMBRE

Oscar Luncheiros Ruiz

IDENTIFICACIÓN

79'717.498

FIRMA

SUPERVISADA POR:

NOMBRE

Omar Hernández Brindón

IDENTIFICACIÓN

7077975402

FIRMA



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadalupe N° 970743-01 Marca: Husqvarna

Modelo: 143 RS

Fecha: 09/12/2025

Proyecto: GGA-SDA

Nombre del trabajador: Monica Marcela Gomez RDA

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓	—	—
	Nivel de aceite	✓	—	—
	Fugas de combustible	✓	—	—
	Tapa de tanque	✓	—	—
	Sistema eléctrico bujía	✓	—	—
	Exosto con guarda y silenciador	✓	—	—
	Sistema de encendido	✓	—	—
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓	—	—
	Correas del arnés	✓	—	—
	Hebillas de arnés	✓	—	—
	Sistemas de anclaje de motor	✓	—	—
	Cojinetes anti vibración	✓	—	—
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓	—	—
	Acelerador y ralenti calibrados	✓	—	—
	Manubrios firmes	✓	—	—
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓	—	—
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓	—	—
	Se inspeccionó el yoyo	✓	—	—
	Se inspeccionó el disco	✓	—	—
	Esta correctamente afilado a mano	✓	—	—
	No tiene grietas o fisuras	✓	—	—
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓	—	—
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓	—	—
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓	—	Pantalla Polisombra
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓	—	—
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓	—	—

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	Monica Marcela Gomez	IDENTIFICACIÓN	52186.886	FIRMA	Monica Marcela Gomez
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	Oscar Lancheros Ruiz	IDENTIFICACIÓN	79'773.498	FIRMA	Oscar Lancheros Ruiz
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	Ornela Hernández Bermúdez	IDENTIFICACIÓN	7077975402	FIRMA	Ornela Hernández Bermúdez



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadalupe N° 23176170 Marca: ZendaModelo: G452Fecha: 15/12/2025Proyecto: GGA-SDANombre del trabajador: Deivy Agresot

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓	—	—
	Nivel de aceite	✓	—	—
	Fugas de combustible	✓	—	—
	Tapa de tanque	✓	—	—
	Sistema eléctrico bujía	✓	—	—
	Exosto con guarda y silenciador	✓	—	—
	Sistema de encendido	✓	—	—
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓	—	—
	Correas del arnés	✓	—	—
	Hebillas de arnés	✓	—	—
	Sistemas de anclaje de motor	✓	—	—
	Cojinetes anti vibración	✓	—	—
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓	—	—
	Acelerador y ralenti calibrados	✓	—	—
	Manubrios firmes	✓	—	—
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓	—	—
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓	—	—
	Se inspeccionó el yoyo	✓	—	—
	Se inspeccionó el disco	✓	—	—
	Esta correctamente afilado a mano	✓	—	—
	No tiene grietas o fisuras	✓	—	—
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓	—	—
SST	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓	—	—
	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓	—	—
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓	—	—
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓	—	—

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>Oscar Lancheros Ruiz</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>791717.498</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>Deivy Agresot</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1027942219</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>Andrés Surríaque Centeno</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1016041440</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadalupe N° 5985811 Marca: HUSAVACNAModelo: 143R-11Fecha: 15/12/2025Proyecto: GGA-SDANombre del trabajador: Jon E. Castro

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓	—	
	Nivel de aceite	✓	—	
	Fugas de combustible	✓	—	
	Tapa de tanque	✓	—	
	Sistema eléctrico buja	✓	—	
	Exosto con guarda y silenciador	✓	—	
	Sistema de encendido	✓	—	
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓	—	
	Correas del arnés	✓	—	
	Hebillas de arnés	✓	—	
	Sistemas de anclaje de motor	✓	—	
	Cojinetes anti vibración	✓	—	
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓	—	
	Acelerador y ralenti calibrados	✓	—	
	Manubrios firmes	✓	—	
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓	—	
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓	—	
	Se inspeccionó el yoyo	✓	—	
	Se inspeccionó el disco	✓	—	
	Esta correctamente afilado a mano	✓	—	
	No tiene grietas o fisuras	✓	—	
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓	—	
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓	—	
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carna, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓	—	Manja no le dieron
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓	—	
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓	—	

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>Oscar Lancheros Ruiz</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>79'777.498</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>Jon Edwin Castro</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>3262548</u>	FIRMA	<u>Jon Castro</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>Andrés Santiago Cortez</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>106094414</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° SE-561 82 Marca: HusquarnaModelo: RS11541Fecha: 15/12/2025 Proyecto: SDA-66ANombre del trabajador: Yelisson Arcenio Melo Torres

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓	—	
	Nivel de aceite	✓	—	
	Fugas de combustible	✓	—	
	Tapa de tanque	✓	—	
	Sistema eléctrico bujía	✓	—	
	Exosto con guarda y silenciador	✓	—	
	Sistema de encendido	✓	—	
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓	—	
	Correas del arnés	✓	—	
	Hebillas de arnés	✓	—	
	Sistemas de anclaje de motor	✓	—	
	Cojinetes anti vibración	✓	—	
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓	—	
	Acelerador y ralenti calibrados	✓	—	
	Manubrios firmes	✓	—	
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓	—	
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	—	—	
	Se inspeccionó el yoyo	✓	—	
	Se inspeccionó el disco	✓	—	
	Esta correctamente afilado a mano	✓	—	
	No tiene grietas o fisuras	✓	—	
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓	—	
SST	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓	—	
	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓	—	
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓	—	
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓	—	

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>Oscar Sanchez Ruiz</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>791717.498</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>Yelisson Arcenio Melo Torres</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>107413A185</u>	FIRMA	<u>Yelisson Arcenio Melo Torres</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>Andrés Santiago Contreras</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>16160444</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 14322 Marca: HUSQVARNA Modelo: 2024
Fecha: 16/01/25 Proyecto: OGA-SDA Nombre del trabajador: MIGUEL ANGEL VAREAS
B: BUENO - M: MALO PODEM EN FISCALA

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	✓		
	Tapa de tanque	✓		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	✓		
	Sistema de encendido	✓		
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓		
	Correas del arnés	✓		
	Hebillas de arnés	✓		
	Sistemas de anclaje de motor	✓		
	Cojinetes anti vibración	✓		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓		
	Acelerador y ralenti calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		
	Se inspeccionó el yoyo	✓		
	Se inspeccionó el disco	✓		
	Esta correctamente afilado a mano	✓		
	No tiene grietas o fisuras	✓		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		Canilleras, guantes vaqueta, careta, protectores auditivos, gafas, botas, delantal
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓		Policombr
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

X

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>ANDREA VASQUEZ</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1031.156.689</u>	FIRMA	<u>ANDREA V.</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>MIGUEL VAREAS</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1031154726</u>	FIRMA	<u>M. VAREAS</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>Andrés # Conde</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>7015.715.612</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 1432 Marca: HUSQVARNA Modelo: 2023
Fecha: 17/04-25 Proyecto: SSA - SDA Nombre del trabajador: ANGEL MARIA PEREZ
B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	✓		
	Tapa de tanque	✓		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	✓		
	Sistema de encendido	✓		
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓		
	Correas del arnés	✓		
	Hebillas de arnés	✓		
	Sistemas de anclaje de motor	✓		
	Cojinetes anti vibración	✓		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓		
	Acelerador y ralenti calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓		Uso de yoyo
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		
	Se inspeccionó el yoyo	✓		
	Se inspeccionó el disco	✓		
	Esta correctamente afilado a mano	✓		
	No tiene grietas o fisuras	✓		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		Careta, protectores auditivos de oído, canilleras, delantal, botas, guantes anticorte, gafas de seguridad
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	N/A		No es necesario uso de Polisombra
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

☒

No

☐

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>ANDREA VASQUEZ</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1031.156.689</u>	FIRMA	<u>Andrea V</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>ANGEL MARIA PEREZ CORONADO</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1003000450</u>	FIRMA	<u>Angel M</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>Shannier Uspina</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>9858213</u>	FIRMA	<u>Shannier</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° _____ Marca: HusquarnaModelo: 143R-11Fecha: 17/12/2025Proyecto: GGA-SDANombre del trabajador: Arilton Lopez

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓	—	—
	Nivel de aceite	✓	—	—
	Fugas de combustible	✓	—	—
	Tapa de tanque	✓	—	—
	Sistema eléctrico buja	✓	—	—
	Exosto con guarda y silenciador	✓	—	—
	Sistema de encendido	✓	—	—
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓	—	—
	Correas del arnés	✓	—	—
	Hebillas de arnés	✓	—	—
	Sistemas de anclaje de motor	✓	—	—
	Cojinetes anti vibración	✓	—	—
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓	—	—
	Acelerador y ralenti calibrados	✓	—	—
	Manubrios firmes	✓	—	—
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓	—	—
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓	—	—
	Se inspeccionó el yoyo	✓	—	—
	Se inspeccionó el disco	✓	—	—
	Esta correctamente afilado a mano	✓	—	—
	No tiene grietas o fisuras	✓	—	—
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓	—	—
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓	—	—
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓	—	—
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓	—	Cerrillar Regular estado Buena Anterior Regular
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓	—	—

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>Oscar Lancheros Ruiz</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>79177-1198</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>Arilton Lopez</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>79684449</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>Lier Everto Huesquen</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>10697430</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 432-2 Marca: HUSQVARNA Modelo: 2022
Fecha: 18/DIC/25 Proyecto: GEA - SOA Nombre del trabajador: SEGUNDO HENRY GONZALEZ
B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES	
		B	M		
MOTOR	Nivel de combustible	X			
	Nivel de aceite	X			
	Fugas de combustible	X			
	Tapa de tanque	X			
	Sistema eléctrico bujía	X			
	Exosto con guarda y silenciador	X			
	Sistema de encendido	X			
CHASIS	Sistema de soporte completo	X			
	Correas del arnés	X			
	Hebillas de arnés	X			
	Sistemas de anclaje de motor	X			
	Cojinetes anti vibración	X			
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X			
	Acelerador y ralenti calibrados	X			
	Manubrios firmes	X			
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	X			
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	X			
	Se inspeccionó el yoyo	X			
	Se inspeccionó el disco	X			
	Esta correctamente afilado a mano	X			
	No tiene grietas o fisuras	X			
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	X			
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	X			
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	X		Caretas con casco, protectores de cara, delantal, canilleras, no se cuenta con gafas, botas, guantes de vaqueta.	
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	N/A			No aplica polisorbete en el punto
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	X			

GUADAÑA APTA PARA SU USO ☒ Si ☐ No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO				
FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	ANDREA VASQUEZ	IDENTIFICACIÓN	1031.156.689	FIRMA	ANDREA V.
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	SEGUNDO HENRY GONZALEZ	IDENTIFICACIÓN	74.321.327	FIRMA	Henry Gonzalez
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	Valentina Duarte	IDENTIFICACIÓN	1233409309	FIRMA	Valentina Duarte



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 143 R-2

Marca: HUSCHVARNA

Modelo: 2022

Fecha: 18-DIC-25

Proyecto: 66A-SPA
ROA DEL
BORRO

Nombre del trabajador: CRISTIAN JAVIER PALLARES

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	X		
	Nivel de aceite	X		
	Fugas de combustible	X		
	Tapa de tanque	X		
	Sistema eléctrico bujía	X		
	Exosto con guarda y silenciador	X		
	Sistema de encendido	X		
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		
	Correas del arnés	X		
	Hebillas de arnés	X		
	Sistemas de anclaje de motor	X		
	Cojinetes anti vibración	X		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		
	Accelerador y ralenti calibrados	X		
	Manubrios firmes	X		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	X		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	X		
	Se inspeccionó el yoyo	X		
	Se inspeccionó el disco	X		
	Esta correctamente afilado a mano	X		
	No tiene grietas o fisuras	X		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	X		
SST	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	X		cureta, protectores de ropa, de pantal (rob en una parte), canilleras no se cuenta con gafas potas, guantes de valijeta no aplica polisombra en el punto
	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	X		
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	N/A		
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	X		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

X

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	ANDREA VASQUEZ	IDENTIFICACIÓN	1031.156.689	FIRMA	ANDREA VASQUEZ
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	CRISTIAN PALLARES	IDENTIFICACIÓN	1018.444.194	FIRMA	CRISTIAN PALLARES
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	Valentina Quarte	IDENTIFICACIÓN	1233480309	FIRMA	Valentina Quarte



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADALUPE

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadalupe N°

Marca: HusqvarnaModelo: 143R-11Fecha: 19/12/2025Proyecto: GGA-SDANombre del trabajador: WALTER JOLLESPITA AYALA

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓	-	
	Nivel de aceite	✓	-	
	Fugas de combustible	✓	-	
	Tapa de tanque	✓	-	
	Sistema eléctrico bujía	✓	-	
	Exosto con guarda y silenciador	✓	-	
	Sistema de encendido	✓	-	
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓	-	
	Correas del arnés	✓	-	
	Hebillas de arnés	✓	-	
	Sistemas de anclaje de motor	✓	-	
	Cojinetes anti vibración	✓	-	
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓	-	
	Acelerador y ralenti calibrados	✓	-	
	Manubrios firmes	✓	-	
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓	-	
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓	-	
	Se inspeccionó el yoyo	✓	-	
	Se inspeccionó el disco	✓	-	
	Esta correctamente afilado a mano	✓	-	
	No tiene grietas o fisuras	✓	-	
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓	-	
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓	-	
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓	-	
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓	-	
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓	-	

Cambio de Guantes
Instituto por deterioro
natural de uso.

GUADALUPE APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>Oscar Lancheros Ruiz</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>791772.498</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>WALTER JOLLESPITA AYALA</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1070186495</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>Ana Gabriel Garza</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1074222737</u>	FIRMA	<u>Ana Gabriel G.</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 143 P2

Marca: HUSQVARNA

Modelo: 2022

Fecha: 23/01/25

Proyecto: P04 de la Vaca

Nombre del trabajador: ROBERTO NAVARRO MORENO

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	✓		
	Tapa de tanque	✓		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	✓		
	Sistema de encendido	✓		
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓		
	Correas del amés	✓		
	Hebillas de amés	✓		
	Sistemas de anclaje de motor	✓		
	Cajinetes anti vibración	✓		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓		
	Acelerador y ralenti calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		
	Se inspeccionó el yoyo	✓		
	Se inspeccionó el disco	✓		
	Esta correctamente afilado a mano	✓		
	No tiene grietas o fisuras	✓		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		Careta, protectores de codo, canilleras, delantal, guantes vaqueta
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓		Polisombra
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

Si

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	ANOKA VASQUEZ	IDENTIFICACIÓN	1031176.6891	FIRMA	ANOKA V.
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	Roberto Navarro	IDENTIFICACIÓN	1064721711	FIRMA	Roberto
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	Kevin Gambello G.	IDENTIFICACIÓN	1000687668	FIRMA	Kevin



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 1434-11

Marca: Husqvarna

Modelo: 2022

Fecha: 23/01/25

Proyecto: ROH de la

Nombre del trabajador: Adela Nieto Solano

D: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	✓		
	Tapa de tanque	✓		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	✓		
	Sistema de encendido	✓		
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓		
	Correas del amés	✓		
	Hebillas de amés	✓		
	Sistemas de anclaje de motor	✓		
	Cojinetes anti vibración	✓		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓		
	Acelerador y ralentí calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		
	Se inspeccionó el yoyo	✓		
	Se inspeccionó el disco	✓		
	Esta correctamente afilado a mano	✓		
	No tiene grietas o fisuras	✓		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
SSR	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		Casco con visor Protectores auditivos fijación correa de canillera, botas de Astenal delantal carnaza. Polisombra
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓		
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

SI

✓

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	ANDREA VASQUEZ	IDENTIFICACIÓN	1031156689	FIRMA	ANDREA V
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	Adela Nieto Solano	IDENTIFICACIÓN	52296047	FIRMA	Adela Nieto
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	Kevin Gambello G.	IDENTIFICACIÓN	200687668	FIRMA	Kevin Gambello



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 143 R2 Marca: HUSQVARNAModelo: 2012Fecha: 23/01/25Proyecto: 66A-SPA
POH de la
VALCANombre del trabajador: ALEXANDER RANGEL RANGEL

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	✓		
	Tapa de tanque	✓		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	✓		
	Sistema de encendido		X	
CHASIS	Sistema de soporte completo	✓		
	Correas del amés	✓		
	Hebillas de amés	✓		
	Sistemas de anclaje de motor	✓		
	Cojinetes anti vibración	✓		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓		
	Acelerador y ralentí calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	✓		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		
	Se inspeccionó el yoyo	✓		
	Se inspeccionó el disco	✓		
	Esta correctamente afilado a mano	✓		
	No tiene grietas o fisuras	✓		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	✓		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		Casco, careta, protectores de manos, canilleras, delantal, guantes
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	✓		Polisombra
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO	Si	✓	No	
--------------------------	----	---	----	--

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	ANDREA VASQUEZ	IDENTIFICACIÓN	1031.156.689	FIRMA	ANDREA U.
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	Alexander Rangel	IDENTIFICACIÓN	771110058	FIRMA	Alexander
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	Kevin Gambello	IDENTIFICACIÓN	1000687666	FIRMA	Kevin



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadalupe N° _____ Marca: GENOAModelo: 6451Fecha: 23-12-25 Proyecto: SDANombre del trabajador: ALCIDES MacLariaga

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	X		
	Nivel de aceite	X		
	Fugas de combustible	X		
	Tapa de tanque	X		
	Sistema eléctrico bujía	X		
	Exosto con guarda y silenciador	X		
	Sistema de encendido	X		
	Sistema de soporte completo	X		
CHASIS	Correas del arnés	X		
	Hebillas de arnés	X		
	Sistemas de anclaje de motor	X		
	Cojinetes anti vibración	X		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		
	Acelrador y ralenti calibrados	X		
	Manubrios firmes	X		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	X		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	X		
	Se inspeccionó el yoyo	X		
	Se inspeccionó el disco	X		
	Esta correctamente afilado a mano	X		
	No tiene grietas o fisuras	X		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	X		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	X		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carmaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	X		
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	X		
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	X		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

SI ☒ No ☐

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>Oscar Lancheros</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>79712498</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>Alcides MacLariaga</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1003561475</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	<u>Alejandro Soto</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>8037041</u>	FIRMA	<u>[Firma]</u>



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadalupe N°

Marca: HusquarnaModelo: 143R-11Fecha: 23-Dic-2025Proyecto: SDANombre del trabajador: Cristian Camilo D.

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	X		
	Nivel de aceite	X		
	Fugas de combustible	X		
	Tapa de tanque	X		
	Sistema eléctrico bujía	X		
	Exosto con guarda y silenciador	X		
	Sistema de encendido	X		
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		
	Correas del arnés	X		
	Hebillas de arnés	X		
	Sistemas de anclaje de motor	X		
	Cojinetes anti vibración	X		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		
	Accelerador y ralentí calibrados	X		
	Manubrios firmes	X		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	X		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	X		
	Se inspeccionó el yoyo	X		
	Se inspeccionó el disco	X		
	Esta correctamente afilado a mano	X		
	No tiene grietas o fisuras	X		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	X		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	X		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	X		
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	X		
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	X		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

SI ☒ No ☐

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:

NOMBRE

Oscar Lancheros.

IDENTIFICACIÓN

99712498

FIRMA

[Firma]

INSPECCIONADA POR:

NOMBRE

Cristian Camilo Rodriguez

IDENTIFICACIÓN

1000283512

FIRMA

[Firma]

SUPERVISADA POR:

NOMBRE

Alexander Sandoz

IDENTIFICACIÓN

80004866

FIRMA

[Firma]

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña

	
OAIA - PDEM Ent. Cerro Guacamayas 6-12-2025	OAIA - PDEM Ent. Cerro Guacamayas 6-12-2025
	
OAIA - PDEM Ent. Cerro Guacamayas 6-12-2025	PDEM Entrenubes – CAT- Juan Ruiz 9-12-2025

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña



PDEM Entrenubes – CAT- Juan Ruiz
9-12-2025



RDH de Córdoba y Niza-Arturo Nieto
9-12-2025



RDH de Córdoba y Niza-Arturo Nieto
9-12-2025



RDH de Córdoba y Niza-Arturo Nieto
9-12-2025

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña



RDH de Córdoba y Niza- Marcela Gómez
9-12-2025



RDH de Córdoba y Niza- Marcela Gómez
9-12-2025



RDH de Córdoba y Niza- Marcela Gómez
9-12-2025



RDH de Jaboque- Yeison Melo.
15-12-2025

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña

	
RDH de Jaboque- Yeison Melo. 15-12-2025	RDH de Jaboque - Jhon Castro. 15-12-2025
	
RDH de Jaboque - Jhon Castro. 15-12-2025	RDH de Jaboque - Deivy Agresot 15-12-2025

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña



RDH de Jaboque - Deivy Agresot
15-12-2025



PDEM Entrenubes Fiscala – Miguel Vargas
16-12-2025



PDEM Entrenubes Fiscala – Miguel Vargas
16-12-2025



RDH de Juan Amarillo o Tibabuyes – Arlinton Méndez
17-12-2025

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña



RDH de Juan Amarillo o Tibabuyes – Arlinton Méndez
17-12-2025



RDH de Juan Amarillo o Tibabuyes – Arlinton Méndez
17-12-2025



RDH Chiguasuque La Isla - Ángel María Pérez Corcho
17-12-2025



RDH Chiguasuque La Isla - Ángel María Pérez Corcho
17-12-2025

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña



RDH del Burro- Cristian Pallares y Segundo Goyeneche
18-12-2025



RDH del Burro- Cristian Pallares y Segundo Goyeneche
18-12-2025



RDH del Meandro del Say -Walter Joel Espitia Ayala
19-12-2025



RDH del Meandro del Say -Walter Joel Espitia Ayala
19-12-2025

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña



RDH de Capellanía o La Cofradía- Alcides Madariaga
23-12-2025



RDH de Capellanía o La Cofradía- Alcides Madariaga
23-12-2025



RDH de Capellanía o La Cofradía- Cristian Camilo Rodriguez
23-12-2025



RDH de Capellanía o La Cofradía- Cristian Camilo Rodriguez
23-12-2025



AGUAS DE
BOGOTÁ
S.A. ESP

Registro fotográfico

Inspección de Guadaña

	
RDH de La Vaca – Alexander Rangel-Adela Nieto- Rigoberto Navarro 23-12-2025	RDH de La Vaca – Alexander Rangel-Adela Nieto- Rigoberto Navarro 23-12-2025