


		<div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación</div> <div>HV_PISO7_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div>					
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA				
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 34 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 7664 SON 2 PUNTOS DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 162, 163					
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA				
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 7. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025				
OBJETIVO							
Realizar un ensayo de extracción avalada por persona calificada, con el objeto de garantizar la correcta instalación de las varillas roscadas y posterior a ello realizar la inspección de la instalación del punto de anclaje Argolla tipo "D", con la finalidad de validar el sistema de acuerdo a los criterios definidos por las marcas existentes en la ubicación objeto de este reporte, marcas (DIPALL®, ORBIT®, LONGDYES®) en concordancia de la normatividad Colombiana actual y demas estandares internacionales, para la operación y uso seguro de los puntos de anclaje relacionados. Una vez realizadas la prueba, sí el punto de anclaje pasa el ensayo, se procederá a identificar por medio de un precinto en la argolla con la información que solicita la resolución colombiana vigente.							
CRITERIOS DE INSPECCIÓN							
TODOS LOS CONTROLES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACTUAL Y LAS INSTRUCCIONES.							
LISTADO DE VERIFICACIÓN		C= CONFORME, NC= NO CONFORME, NA= NO APLICA					
☒ Inspección visual. Compruebe el sistema para detectar signos de un evento de caída		C					
☒ Compruebe que la etiqueta de identificación del sistema esté presente y sea legible		C					
☒ Revise todos los componentes para detectar signos de daños, oxidación o corrosión severa		C					
☒ Verificar que todos los componentes estén aislados de metales distintos		C					
☒ Verificar la integridad de la estructura		C					
☒ Verifique que la argolla giratoria realiza su movimiento sin dificultad alguna		C					
☒ Verifique el estado de la tuerca M16		C					
☒ Compruebe la existencia del 100% de los elementos de fijación		C					
☒ Compruebe que el sistema no se encuentra impactado		C					
☒ El resultado del ensayo de extracción a 2600 lbf es		C					
☐ Inspeccione la soportería estructural existente, si aplica		NA					
☒ Inspeccione que el estado y especificación del sustrato (concreto)		C					
☒ Verifique que los componentes del sistema se encuentran en buen estado		C					
☒ Verifique que el sistema pertenece a una marca certificada		C					
CONCLUSIONES							
1. Los elementos y la instalación de componentes, se encuentran CONFORMES de acuerdo a los criterios de inspección y validación definidos por el fabricante. 2. Los Sistemas de Conexión (SUSTRATO - ELEMENTO DE FIJACIÓN - ARGOLLA EN "D"), se encuentran validados, la documentación de soporte propia de la instalación es conforme a los requerimientos normativos, aún así se han verificado los puntos de anclajes mediante Ensayos de Extracción, por lo cual los Puntos de Anclaje se califican como APTOS . 3. Son 36 Puntos de Anclaje APTOS .							
PLAN DE ACCIÓN							
Firma Profesional Calificado		Nombre	<div>José Luis Cardozo</div> <div>C.C. 79984714</div>	Siguiente Inspección	DIC 2026	Última fecha de validez	DIC 14/2026

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación HV_PISO7_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Cívil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 34 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 7664 SON 2 PUNTOS DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 162, 163	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 7. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 7 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 120



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 121



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 122



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 123



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 124



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 125



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 126



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 127



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 128



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 129



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 130



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 131

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación HV_PISO7_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Cívil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 34 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 7664 SON 2 PUNTOS DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 162, 163	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 7. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 7 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 132



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 133



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 134



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 135



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 136



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 137



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 751



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 752



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 753



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 754



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 755



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 756

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación HV_PISO7_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Cívil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 34 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 7664 SON 2 PUNTOS DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 162, 163	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 7. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 7 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 757



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 758



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 759



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 760



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 761



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 762



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 763



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 764



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 765



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 766

SON 34 PUNTOS DE ANCLAJE,
INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación HV_PISO7_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 34 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 7664 SON 2 PUNTOS DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 162, 163	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 7. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTOS DE ANCLAJE PISO 7 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 162



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 163

SON 2 PUNTOS DE ANCLAJE,
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
CERTIFICACIÓN