



INFORMACION DE CLIENTE		INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN		PRECINTOS		EMPRESA	
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.		Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo		SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155 ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164		 Hacienda 	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE		DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN		UBICACIÓN		FECHA	
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒		INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒		PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN		15/12/2025	
OBJETIVO							
Realizar un ensayo de extracción avalada por persona calificada, con el objeto de garantizar la correcta instalación de las varillas roscadas y posterior a ello realizar la inspección de la instalación del punto de anclaje Argolla tipo "D", con la finalidad de validar el sistema de acuerdo a los criterios definidos por las marcas existentes en la ubicación objeto de este reporte, marcas (DIPALL®, ORBIT®, LONGDYES®) en concordancia de la normatividad Colombiana actual y demas estandares internacionales, para la operación y uso seguro de los puntos de anclaje relacionados. Una vez realizadas la prueba, sí el punto de anclaje pasa el ensayo, se procederá a identificar por medio de un precinto en la argolla con la información que solicita la resolución colombiana vigente.							
CRITERIOS DE INSPECCIÓN							
TODOS LOS CONTROLES DEBEN REALIZARSE DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACTUAL Y LAS INSTRUCCIONES.							
LISTADO DE VERIFICACIÓN				C = CONFORME, NC= NO CONFORME, NA= NO APLICA			
☒ Inspección visual. Compruebe el sistema para detectar signos de un evento de caída				C			
☒ Compruebe que la etiqueta de identificación del sistema esté presente y sea legible				C			
☒ Revise todos los componentes para detectar signos de daños, oxidación o corrosión severa				C			
☒ Verificar que todos los componentes estén aislados de metales distintos				C			
☒ Verificar la integridad de la estructura				C			
☒ Verifique que la argolla giratoria realiza su movimiento sin dificultad alguna				C			
☒ Verifique el estado de la tuerca M16				C			
☒ Compruebe la existencia del 100% de los elementos de fijación				C			
☒ Compruebe que el sistema no se encuentra impactado				C			
☒ El resultado del ensayo de extracción a 2600 lbf es				C			
☐ Inspeccione la soportería estructural existente, si aplica				NA			
☒ Inspeccione que el estado y especificación del sustrato (concreto)				C			
☒ Verifique que los componentes del sistema se encuentran en buen estado				C			
☒ Verifique que el sistema pertenece a una marca certificada				C			
CONCLUSIONES							
1. Los elementos y la instalación de componentes, se encuentran CONFORMES de acuerdo a los criterios de inspección y validación definidos por el fabricante. 2. Los Sistemas de Conexión (SUSTRATO - ELEMENTO DE FIJACIÓN - ARGOLLA EN "D"), se encuentran validados, la documentación de soporte propia de la instalación es conforme a los requerimientos normativos, aún así se han verificado los puntos de anclajes mediante Ensayos de Extracción, por lo cual los Puntos de Anclaje se califican como APTOS . 3. Son 78 Puntos de Anclaje APTOS .							
PLAN DE ACCIÓN							
Firma Profesional Calificado				Nombre		José Luis Cardozo C.C. 79984714	
				Siguiete Inspección		DIC 2026	
				Última fecha de validez		DIC 14/2026	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div><div><div>ACIERTO INGENIERÍA S.A.S</div><div>SOLUCIONES INTELIGENTES</div></div></div><div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación</div><div>HV_PISO8_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155 ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164	<div></div> <div>Hacienda</div>
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 8 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 726



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 727



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 728



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 729



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 730



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 731



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 732



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 734



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 735



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 736



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 737



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 738

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div><div><div>ACIERTO INGENIERÍA S.A.S</div><div>SOLUCIONES INTELIGENTES</div></div></div><div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación</div><div>HV_PISO8_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155 ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164	<div><div></div><div>Hacienda</div></div>
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 8 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 739



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 740



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 741



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 742



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 743



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 744



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 745



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 746



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 747



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 748



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 750



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 767

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación HV_PISO8_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155 ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 8 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 768



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 769



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 770



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 771



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 772



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 773



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 774



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 775



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 776



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 777



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 778



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 779

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación HV_PISO8_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155 ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 8 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 780



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 781



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 782



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 783



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 784



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 785



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 786



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 787



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 788



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 789



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 790



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 791

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación HV_PISO8_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Cívil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155 ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 8 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 792



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 793



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 794



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 795



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 796



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 797



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 798



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 799



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 800



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 101



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 102



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 103

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación HV_PISO8_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Cívil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155 ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 8 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 104



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 105



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 106



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 107



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 108



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 109



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 110



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 111



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 112



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 113



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 114



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 115



INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
<div>MINISTERIO DE HACIENDA</div> <div>Carrera 8 # 6 -4</div> <div>Bogotá, Colombia.</div>	<div>Jose Luis Cardozo</div> <div>M.P. No. 25202189009CND</div> <div>Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo</div>	<div>SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155</div> <div>ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164</div>	<div></div> <div>Hacienda</div> <div></div>
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	<div>INSTALACIÓN ☒</div> <div>INSPECCIÓN ☒</div>	PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE PISO 8 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 116



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 117



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 118



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 119



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 155

SON 77 PUNTOS DE ANCLAJE, INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS

<div><div>Hoja de Vida - Inspección - Instalación y Certificación</div><div>HV_PISO8_INSP_RECER_SUMIN_P.ANCLAJE_MIN HACIENDA_PMC-15-25_0216</div></div>			
INFORMACION DE CLIENTE	INFORMACIÓN INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	PRECINTOS	EMPRESA
MINISTERIO DE HACIENDA Carrera 8 # 6 -4 Bogotá, Colombia.	Jose Luis Cardozo M.P. No. 25202189009CND Ingeniero Civil. Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales Salud y Seguridad en el Trabajo	SON 77 PUNTOS DE ANCLAJES INSPECCIONADOS Y RECERTIFICADOS, IDENTIFICADOS ASÍ: 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 155 ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN, IDENTIFICADOS ASÍ: 164	
TIPO DE SISTEMA DE ANCLAJE	DETALLE INSTALACIÓN - INSPECCIÓN	UBICACIÓN	FECHA
Punto de anclaje Argolla tipo "D" ☒	INSTALACIÓN ☒ INSPECCIÓN ☒	PISO 8. EDIFICIO SAN AGUSTIN	15/12/2025

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PUNTOS DE ANCLAJE PISO 8 - EDIFICIO SAN AGUSTIN



PUNTO DE ANCLAJE SERIAL 164

ES 1 PUNTO DE ANCLAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CERTIFICACIÓN