

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Barrios	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnológico de Cadenas	FECHA: 24-09-25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Cercha
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Deficiente	Regular ☐ Regular ☐ Deficiente	Bloque cemento ☒ Bloque cemento ☐ Adoquín ☐ Baldosa

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente	Desorden ☐ en el área ☐ Depósito basuras ☐ Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera
Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orgánicas ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento ☒ plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas ☒ muertas ☒ Otros
---	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Berenice Diaz

33660

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/09/2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: BARRIOS	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLOMBIA	FECHA: 24-09-25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION										
Pared en : Panel	Ladrillo	X	Mailla metálica		Baldosa	X	Bloque cemento			
Piso en : Madera	Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	X		
Techo en : Madera	Eternit		Falso techo		Cercha		Angeo			
Estado de la construcción		Buena	Regular						X	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES									
EXTERNOS	Z. verde		Aguas	estancadas		Escombros		Depósito basuras	
INTERNOS	Comida	expuesta	Aseo	deficiente		Desorden	en el área		
								Puertas y	
								ventanas sin	X
								mailla o barrera	
								Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS									
EXCREMENTOS	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
AVISTAMIENTO	plagas vivas	N	Daños	N	Plagas	N	Pelos	N	Nidos
									Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Berenice Diaz A.
-----------------------	------------------

35661

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: B de Bosa	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnológico de Cerezo	FECHA: 24-09-25
----------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Se requiere malla

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Berence Diaz A.

35662



BARICHHARA

Caracas, Venezuela - 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 051 324-2566496
Email: baricthara@baricthara.com

35662



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2028

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Barichara

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUAYNE. Escuela Rural Butareque.

FECHA:

24-sep-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐
							malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐
Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

María Isabel Carvajal

35664



DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

SOLGNERFEN

विद्यार्थिनामः

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:

1754-1755

मराठवाडा १८७५ हिशोब नं० ५५३

TECHNICAL

84-50P-2625

RECEIVED

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Ebanito	☐	Cercha	☐	Angos	☐
		Falso techo	☐		☐		☐
		Granito pulido	☐		☐		☐
		Malla metálica	☐		☐		☐

FASTORES AMBIENTALES

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta	No	Z verde enmontada	No
Asso deficiente	No	Agua estancada	No
Desorden en el área	No	Escombros	No
Puertas y ventanas sin malla o barrera	No	Deposito basuras	No
Otros		Otros	

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orina	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento de peces vivos	☐	Daños	☐	Plagas muestras	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

ON :N IS :S

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR

María Isabel Carvajal

W
W
S
S
W

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
BARRIGARDO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUAYE	24-SEP-25
	ESCUELA BÁSICA GUAYE	

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Desorden	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	deficiente	☐	en el área	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐
	expuesta	☐		☐			mailla o barrera	☐	Otros	☐		☐

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	muertras	☐		☐		☐		☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Javier Isopel Carvajal

35667



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CODIGO:	FECHA: 10/09/2025	Página: 1 de 1
VERSION: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela Rural Pegadillo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Pegadillo
FECHA:	21-SEP-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Pared	Ladrillo	Meta metálica	Baldosa	Bloque cemento	Y
Piso en : Madera	Cemento	Gravito pulido	Adoquin	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción				Buena	X
				Regular	
				Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Agua	Escumbros	Deposito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	Asco	Desorden	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas o r	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento	Daños	Plagas	Pelos	Nidos	Otros

S: N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Maria Isabel Cervantes

35668



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CODIGO:

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Barichara

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución Educativa G. uane.

FECHA:

24- Sep- 2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Fanel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Gravillo pulido	Adoquín	Baldosa	X	
Techo en : Madera	Ebanit	Falso techo	Cerda	Argeo		

Estado de la construcción		Buena	X
		Regular	
		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	No	Escombros	No	Depósito basuras	No	Otros	
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	No	Desorden en el área	No	Puertas y ventanas sin malla o barrea	No	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	No	Ruidos	No	Manchas orin	No	Olor	No	Marcas	No	Otros	
Avistamiento plagas vivas	No	Daños	No	Plagas muertas	No	Pelos	No	Nidos	No	Otros	

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Maria Isabel Canabal

35669



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:		FECHA: 10/08/2028	VERSIÓN: 1
Páginas: Página 1 de 1			

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Barricharrá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Páramo
FECHA:	24-SEP-2025

FACTORES AMBIENTALES

Pared en: Pared	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en: Madera	Cemento	Gravito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en: Madera	Ebanx	Falso techo	Cercha	Angeo	
Estado de la construcción					
Buena					X
Regular					
Deficiente					

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Asao deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	No	Ruidos	No	Manchas oñ	No	Olor	No	Marcas	No	Otros	No
Avistamiento plagas vivas	No	Banos	No	Plagas muertas	No	Pelos	No	Nidos	No	Otros	No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Maria Isabel Gonzalez

35670

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: BARRANQUILLA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ALHAMBRA	FECHA: 24-X-25
-----------------------------------	---	--------------------------

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☒ Eternit
☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Bloque cemento	☐ Baldosa ☐ Cercha ☐ Angeo	☐ Deficiente

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas EscOMBROS Depósito basuras	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área Puertas y ventanas sin malla o barrera
--	--

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Flavia Isabel Cárdenas

35671



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Página: 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Boticchero

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución Educativa Paramito
Escuela Rural Guayabal

FECHA:

24-Sep-2025

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción		Buena		X		Regular		Deficiente	
Pared en: Panel	Ladrillo	Malla metálica	Granto pulido	Falso techo	Adoquín	Baldosa	Bloque cemento	X	
Piso en: Madera	Cemento					Baldosa			
Techo en: Madera	Ebanito				Cercha	Angeo			

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z verde enmontada	Agua estancada	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo de dentista	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

S: SI N: NO

Excrementos	No	Ruidos	No	Manchas orin	No	Olor	No	Marcas	No	Otros
Avistamiento plagas vivas	No	Dafos	No	Plagas muertas	No	Pelos	No	Nidos	No	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Maria Isabel Carvajal

35672



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2020	VERSIÓN: 1
Página: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Baiterra
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución educativa Poramarito
FECHA:	24-SEP-2020

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN	
Pared en: Panel	☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Enlucido
Piso en: Madera	☐ Madera ☒ Falso techo
Techo en: Madera	☐ Falso techo ☐ Gravelo pulido ☐ Malla metálica
Estado de la construcción	
☐ Buena	☒ Regular
☐ Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES	
EXTERIORS	Z. verde ☐ Escondidos ☐ Aguas ☐ Escorridos ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐
INTERIORS	Comida ☐ Ases ☐ Resorden ☐ Puertas y ventanas sin ☐ malla o barrera ☐ Otros ☐

EXAMENES DE RESERVA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos ☐ Manchas o ruidos ☐ Otros ☐ Marcas ☐ No
Avistamiento	☐ Plagas ☐ Pielos ☐ Nidos ☐ No
plagas vivas	☐ Otros ☐ No

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Mara Isabel Carvajal C

35673

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Barranquilla	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Punt San José Bayo	FECHA: 20-9-25
-----------------------------------	--	--------------------------

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Cemento ☒ Eternit	Piso en : Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Madera ☒ Falso techo
Malla metálica ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Cercha	Baldosa ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Ango	Deficiente ☐ Deficiente

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

EXTERNOS Z. verde enmontada Aguas estancadas Escombros Depósito basuras	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área Puertas y ventanas sin malla o barrera
--	--

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orn ☐ Olor ☐ Marcas	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos
---	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Noya Isabel Caudal

3567A



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Página: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Batichera

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución Educativa Paramito

FECHA:

24-SEP-2025

FACTORES AMBIENTALES

Pared en: Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en: Madera	☒	Estrat	☒	Falso techo	☒	Cerda	☒	Ango	☒

Estado de la construcción	☒	Buena	☒	Regular	☒	Deficiente	☒
---------------------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------

EXTERNOS	☒	Z verde	☒	Aguas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒
INTERNOS	☒	Comida expuesta	☒	Ases	☒	Deficiente	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excavaciones	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Defec	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros	☒	Otros	☒	Otros	☒	Otros	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Laura Isabel Cardona

35675



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Página: Página 1 de 1

VERSIÓN 1

FECHA: 10/02/2023

ÓRGANO:

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Boquerón

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución Educativa Parmito

SEDE: Parmito

FECHA:

24-SEP-2025

CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Pared en: Panel	☒	Enlucido	☒	Mala malla	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☒	Cemento	☒	Grano pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en: Madera	☒	Enlucido	☒	Falso techo	☒	García	☒	Argeo	☒

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERIORES	2 verde	☒	Aguas	☒	Escombro	☒	Deposito basuras	☒	Otros	☒
INTERIORES	Enlucido	☒	Asco	☒	Desorden	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☒
	exposición	☒	deficiente	☒	en el área	☒	malla o barrera	☒		

CONDICIONES DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒	
Asentamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	
plagas vivas	☒										Otros	☒

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EMBELEGIR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Maria Isabel Cordero

35696



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Página: Página 1 de 1

Versión: 1

Fecha: 10/05/2025

Código:

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Municipio:

Barichara

Institución y sede educativa:

Instituto Técnico Agrícola Pánu
Escuela Rural Arbolito

Fecha:

24-SEP-2025

FACTORES AMBIENTALES

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Grano pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eléctrico	☐ Falso techo	☐ Cerca	☐ Argeo	☐

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

EXTERNO

Z verde	☐ enmontada	☐ Aguas	☐ Escombro	☐ Depósito basuras	☐ Otros
Externos	☐ Comida	☐ Ases	☐ Desorden	☐ Puertas y	☐ Otros
Internos	☐ Comida	☐ deficiente	☐ en el área	☐ malla o barrera	☐ Otros

EXTERNO

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento	☐ Daños	☐ Plagas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

María Isabel Carvallo C

35677

35678

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	FECHA: 10/09/2025
CÓDIGO:	

MUNICIPIO:	Batichora
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Técnico Agrícola Páez
FECHA:	24-Sep-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en: Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒
		Regular	☐
		Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO	2 verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNO	Comida expuesta	☐	Ases deficientes	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Marta Isabel Gavaldón

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: BARRANQUILLA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUTO TECNICO AGUILA PARRA	FECHA: 24-SEP-25
-----------------------------------	--	----------------------------

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐	Techo en : Madera ☒ Eternit ☐ Falso techo ☐
Baldosa ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐	Ango ☐

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐	Desorden en el área ☐

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐
Marcas ☐ Nidos ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Maria Isabel Carvajal

35679



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

Versión: 1

FECHA: 10/09/2025

Código:

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Bogotá

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Técnico Agrario para
Escuela Rural Los Cochinos

FECHA:

24-SEP-2025

FACTORES AMBIENTALES

Pared en: Panel	☒	Ladrillo	☒
Piso en: Madera	☒	Cemento	☒
Techo en: Madera	☒	Eternit	☒
Estado de la construcción		Buena	☒
		Regular	☐
		Deficiente	☐

EXTERNO	Z verde	☒	Aguas	☒	Escombro	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNO	Comida	☒	Ases	☒	Desorden	☒	Puertas y	☒	Otros	☐
	expos	☒	deficiente	☒	en el área	☒	ventanas sin	☒	Otros	☐
	ma	☒	ma	☒	ma	☒	ma	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒									Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Maria Isabel Carvajal

35680



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

Código:

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Bautista

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Tecnico Huello Ralio
Escuela Rural Labigara

FECHA:

24-SEP-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Parad en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☐	Gravio pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrea	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Dafios	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Maria Isabel Canvace

35681



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:	FECHA: 10/08/2025	VERSIÓN: 1
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bojichero
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Técnico Agrícola Pardo Escuela Rural Montecitos
FECHA:	24-Sep-2025

CATEGORÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒ X
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ X
Techo en : Madera	☒ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cierda	☐ Angeo	☐ Deficiente
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	2 verde ☐ Aguan ☐ Estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
INTERNOS	Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Alfonso Isidoro Gavilán C.

35682



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1		VERSION: 1
FECHA: 10/08/2025		
CÓDIGO:		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Barichara
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Técnico Aquileo P. Escuela Urbana Sagrada Fm.
FECHA:	24-SEP-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	☐ Cemento	☒ Falso techo	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en: Madera	☒ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cerdia	☐ Argeo	☐ Baldosa	☒ Baldosa
Techo en: Madera	☒ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cerdia	☐ Argeo	☐ Baldosa	☒ Baldosa

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒ Aguas estancadas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☒ Aseo deficiente	☒ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org.	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

María Isbel Cárdenas C.

35683



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Baripava

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUTO TECNICO AGUICO PARRA

SCOE 005

FECHA:

24-sep-25

Pared en : Panel
Ladrillo
Cemento
Eternit

Piso en : Madera

Techo en : Madera

☒ Eternit

☐ Falso techo

☐ Granito pulido

☐ Malla metálica

☐ Baldosa

☐ Adoquín

☐ Cercha

☐ Angeo

☒ Bloque cemento

☐ Deficiente

☐ Regular

☐ Buena

☐ Estado de la construcción

☐ Z. verde

☐ enmontada

☐ Aguas

☐ estancadas

☐ Aseo

☐ deficiente

☐ Desorden

☐ en el área

☐ Depósito basuras

☐ Puertas y

☐ ventanas sin

☐ malla o barrera

☐ Otros

☐ Otros

☐ Excrementos

☐ Avistamiento

☐ plagas vivas

☐ Daños

☐ Plagas

☐ muerdas

☐ Pelos

☐ Nidos

☐ Otros

☐ Otros

☐ S: SI

☐ N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

María Isabel C. Cevallos C.

35688A



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA (OBSERV)	VERIFICAR
Página: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA	Insituto Tecnico Agrario Parro
FECHA:	24- sep-2025

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐
Paredes: Pared	
Ladrillo	☐
Cemento	☐
Gravilla pulido	☐
Malla metálica	☐
Baldosa	☐
Bloque cemento	☒
Baldosa	☐
Adoquin	☐
Cerda	☐
Angos	☐
Techo en: Madera	
Tramo	☐
Falso techo	☐
Piso en: Madera	
Tramo	☐
Falso piso	☐

EXTERIORS	
Z verde	☐
Agua	☐
Escombros	☐
Deposito basuras	☐
INTERIORS	
Conte	☐
expos	☐
Asa	☐
defecto	☐
Desorden	☐
en el area	☐
Puertas y	☐
ventanas sin	☐
malla o barrera	☐
Otros	

EXTERIORS	
Ruidos	☐
Manchas orin	☐
Olor	☐
Pelos	☐
Nidos	☐
Otros	
EXTERIORS	
Avistamiento	☐
plagas vivas	☐
Datos	☐
Plagas	☐
mueras	☐
Otros	

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Maria Isabel GARCIA

35685



BETULIA

Carpete 21/11/2017 - 74. Oficina 504 Edificio Torre Mandel - Bucaramanga
Tel: 051 2566496

35686



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

BETULIA

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

CD. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
PRADO ALBA

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☒	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
Regular	☐	
Deficiente	☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

David Gomez

35687

35688

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Betulio	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Nuestro Sro. de la Paz - Principal
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Cercha	☐ Angeo			
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo					

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
----------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sandy Diaz

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Betulia
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Integrado nuestro Sr. de la paz
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sandy Paola Diaz.

35690

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Betulia.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Integrado Nuestra Sra. de la Paz - E.R. Coloreño.
FECHA:	24-09-25.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☒	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sandy Paolo Diaz.

35691

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Betulia
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio Integrado Nuestra Sra. de la Paz - E.R. La flor.
FECHA:	24-09-25.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Baldosa	☐ Cercha	☒ Balda
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Baldosa	☒ Angeo	☐ Baldosa

Estado de la construcción	
Buena	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Sandy Paolo Diaz.

35692

35693

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Betulia	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Nuestra Sra. de la Paz - E.R. la Playa.	FECHA: 24-09-25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Cercha	☒	Angeo	☐				
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐								

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Sandy Paola Diaz.

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Betulia.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrido Nuestro Sra. de la Paz - E.R. Lo Primmero.	FECHA: 24-09-25.
---------------------	--	------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☒	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas oñ	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Gandy Paolo Diaz.

35694



VERSION: 1

:05/000

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio
Integrado Nuestra Sra de la Paz
E.R. Las Golondrinas.

FECHA:

Pared en : Panel	Ladrillo
------------------	----------

Techo en : Madera

Piso en : Madera

Pared en : Panel

Estado de la construcción

Buena

Regular

Deficiente

EXTERNOS

2013A 7

Aguas

Escombros

Depósito basuras

Otros

plagas vivas

11

21

SPAIN

11

7

Condition	Control (%)	MCI (%)	AD (%)
A	85	65	25
B	80	60	30
C	90	70	40
D	85	65	25

IS : S

ON :N

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Sandy Paolo Diaz.

35695



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

35696

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

BETULIK

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INS. EDUCATIVA EL BATAJO
CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Ildefonso GARCIA

35697

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	DETULIK
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	LOS EDUCATIVOS EL RANCHO
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

Externos	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
Internos	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Rafael Gomez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: DETULIK.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: ESCUELA GUARAL CHIVITA	FECHA: 24/09/2025
---------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Walter Gomez

35698

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: DETULIA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PÁJARO GRUPO ESCOLAR CORRIENTES	FECHA: 24/09/2025
---------------------------	---	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	EscOMBROS ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Otros ☐	Marcas ☒	Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Rafael Gómez

35699

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
Código:		
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Betulia	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: ESCUELA NUESTRO EL DIABLO	FECHA: 24/09/2025
--------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Cercha	☐ Angeo
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐
Estado de la construcción						
☒ Buena		☐ Regular				
☐ Deficiente		☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Rafael Gómez

35700

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: BETULIA.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: ESCUELA INICIAL LA DURA	FECHA: 24/09/2025
----------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒
Malla metálica ☐	Granito pulido ☐	Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐	Angeo ☐
Bloque cemento ☒	Baldosa ☐	Baldosa ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	INTERNOS Comida expuesta
Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área
Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR **Rafael Gomez**

35301

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Betulia	INSTITUCIÓN Y SEDÉ EDUCATIVA: I.E. EDUCATIVA EL PARRAL	FECHA: 24/09/2025
------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel ☒ Ladrillo ☒ Cemento ☐ Eternit	Piso en: Madera ☐ Madera ☐ Falso techo	Techo en: Madera ☐ Madera ☐ Falso techo
☒ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Baldosa	☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha	☐ Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente
☐ Depósito basuras ☐ Escombros ☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orgánicas ☒ Olor	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas
☒ Marcas ☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Rafael Gomez

35902

35203

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Betulia
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural La Estrella
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
☒ Buena									
☐ Regular									
☐ Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐
	expuesta	☐		☐							ventanas sin	☐
		☐		☐							mallla o barrera	☐
		☐		☐							Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas	☒	muerlas	☒	Pelos	☒
	☒		☒		☒		☒		☒	Nidos	☒
	☒		☒		☒		☒		☒	Otros	☒

Observaciones generales (en caso de evidenciar novedad diferente a lo enunciado anteriormente)

Requiere acción preventiva? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Rafael Gomez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: BETULIA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Educativa El Dorado	FECHA: 24/09/2025
---------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. Verde ☒	Aguas estancadas ☐	EscOMBROS ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR **Rafael Gómez**

35704

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Betulia	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Prado	FECHA: 24/09/2025
------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Madera ☒ Falso techo
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente	Malla metálica ☒ Malla metálica ☐ Adoquín ☐ Cercha	Bloque cemento ☒ Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde Aguas estancadas Escombros Depósito basuras Otros	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área Puertas y ventanas sin malla o barrera Otros
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Marcas ☒ Otros
---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Rafael Gaitan

35705

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	BETULIA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	IPS EDUCATIVA EL RAYO
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Maila metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Rafael Govea

35706

35707

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	BETULIA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL VALLE
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Iraida Gomez

35708

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	PUERTO RICO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA PRIMARIA EL PRADO
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Rafael Gómez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Betulio	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Educativa El Rano	FECHA: 21/09/2025
------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Cemento ☒ Ladrillo ☒	Techo en : Madera ☐ Cemento ☒ Eternit ☒	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☒ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Rafael Cortez

35709

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
		VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Petulia	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela El Dorado	FECHA: 24/09/2025
---------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐ Granito pulido ☐	Falso techo ☐	Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☒	Baldosa ☐	Angeo ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada Aguas estancadas Escombros Depósito basuras Otros	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área Pueras y ventanas sin malla o barrera Otros
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS


S: SI N: No	Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☒
----------------	---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR **Rafael Cortez**

35710



3561

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola de Rádiva
FECHA: 24/09/25	Colegio Agrícola de Rádiva

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde ☐	Aguas ☐	Escombro ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin ☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Celina Beltrán

35712

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola San Antonio de Padua - Escuela Rural Divino	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Celina Galeano

35713

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Agropecuaria San Antonio de Padua
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

35714

NOMBRE SUPERVISOR	Celina Galcano
-------------------	----------------

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bogotá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola San Antonio de Padua - Escuela Rural (cedes)
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Celina Galano

35715

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio San Antonio de Padua - Escuela Rural El Claro
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orn	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

Clmra. bclano
 NOMBRE SUPERVISOR

35216

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Agropecuaria San Antonio de Roldán
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orina	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒	
--	--

NOMBRE SUPERVISOR
Celina Gálvez

35717

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola San Andrés de Padua - Escuela Rural Los Flores	FECHA: 24/09/25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Balda ☐ Adoquín ☐ Balda ☐	Bloque cemento ☒	Cercha ☐ Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒
---	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros ☐
--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Alonso Galcano

35218

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
CÓDIGO:		
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Batavio
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural. Los Medios
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35219

35920

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Agropecuaria San Antonio de Padua - Escuela vora Nechileto
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Edmundo Calano



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Bellver

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio

Agropecuaria San Antonio de Padua - Escuela rural Patachuelo

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Clara Osorio

35721

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Agropecuaria San Antonio de Padua - Escuela Rural San Roque
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Deposito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR

35922

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola Silvano Velasco
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	DEPÓSITO BASURAS	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

35723

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Agropecuaria Silvano Velasco - Escuela Rural Altimira
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena		☒		Regular		☐	
		Deficiente		☐				☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	☒
-----------------------------	----	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR
Celmir Bolívar

35224

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bakuari
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Agropecuaria Silvino Velasco - Escuela rural Guamito
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Climio Galano

35225

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrupatorio Silviano Velasco - Ex- la Virgen Reina de los Cerros	FECHA: 24/09/25
------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒	Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cercha ☐	Ango ☐	Balda ☐	X
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Falso techo ☐	Etemit ☒	Estado de la construcción Buena ☒	Regular ☐	Deficiente ☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Deficiente ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros
Avistamiento ☐	plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas ☐	Pelos ☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Celina Galarza

35726

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola Santa Bárbara
FECHA: 24/09/25	FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Argeo	☐ Argeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ malla o barrera	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Celina Colano

35727



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:
FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Simón Bolívar

FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐			muertras	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Celia Galano

35728

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Simón Bolívar - Escuela Rural Alto Hina	FECHA: 24/09/25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

Celina Galarza
 NOMRE SUPERVISOR

35729

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/09/2025
CÓDIGO:		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Simón Bolívar - escuela Rural Bagueron	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Celina balona

35730

Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Bekvar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Integral Simón Bolívar - Escuela Rural Bajo Llano Gavilanas
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR	Clara Gavilanas
-------------------	-----------------

35231



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Bolívar

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio

Integrado Simón Bolívar - Escuela

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Celina Galarza

35732



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Bogotá

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio

Integrado Simón Bolívar - Escuela

Rural Sabancio

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Celmary Gálvez

35733

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Simón Bolívar - Escuela Rural Medio Mojón	FECHA: 24/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Deposito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Celmira Gálvez

35734

35735

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Simón Bolívar - Escuela Rural San Antonio	FECHA: 24/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐
	enmontada	☐	estancadas	☐	en el área	☐	mailla o barrera	☒	Puertas y	☐
		☐		☐		☐	ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muestras	☒	Pelos	☒
	☒		☒		☒		☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bogotá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela de Educación - Contratación de docentes
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	expuesta	☐		☐					puertas y	☒
		☐		☐					ventanas sin	☐
		☐		☐					mallla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento	N	Daños	N	Plagas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
plagas vivas	N			muertras	N					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR	Edison Sandoval
-------------------	-----------------

35736

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
Código:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Comuna de Deidolito Rural - Escuela Rural Alto Nogales	FECHA: 24-09-25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquin	Baldosa	Baldosa	X	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angoo			
Estado de la construcción				Buena	Y	Regular	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Edilson Sandoval

35937



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
---------	-------------------	------------

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Bolívar

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Construcción

de Desarrollo Rural - Escuela Rural Bajo
Kilómetro La Lejita

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena ☒

Regular ☐

Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒	Otros
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐	
	enmontada	☐	estancadas	☐	mallo o barrera	☐		☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento	☐	Danos	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros
plagas vivas	☐			muerlas	☐					

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Edilson Sandoval

35738

35739

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Bogotá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: (construcción)	de Desarrollo Rural - Escuela Rural
FECHA:	24-04-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida	☒	exposita	☒	Aseo	☒	deficiente	☒	Desorden	☒	en el área	☒
											Puertas y	☒
											ventanas sin	☒
											malla o barrera	☒
											Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerlas	☒	Pelos	☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒				

35240

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Carlos
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Edilson Sandoval

35747

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Fundación de Desarrollo Rural - Escuela Rural El Tigre	FECHA: 24-09-25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR F. J. Sánchez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Baltar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☒
	expuesta	☐		☐							ventanas sin	☐
		☐		☐							reja o barrera	☐
		☐		☐							Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	muerdas	☐		☐		☐		☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Edilson Saadha

35742

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Balvar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: (construcción)	de Desarrollo Rural - Escuela Rural La Amistad
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒ X
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ X
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ X Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐ X

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒ X Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orn	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒ X

NOMBRE SUPERVISOR
 Edilson Sandoval

35245

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bdkvar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Contratación de Bepanillo Rural - Escuela Rural Plan de Hoja	FECHA: 24-09-25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Cercha	☐ Ango
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Cercha	☐ Ango	☐ Falso techo
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Cercha	☐ Ango	☐ Falso techo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombro	Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo	☐ Deficiente	Desorden en el área	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Felton Sandoval

35349

35345

Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025	
CÓDIGO:	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	

MUNICIPIO:	Belívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural de Desarrollo Rural - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Puertas y	☐	ventanas sin	☒	mallo o barrera	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orn	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas	☐	mueras	☐	Pelos	☐
	☐	Nidos	☐	Otros	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Edison Sanabria

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Vallegos - Escuela Rural	FECHA: 24-04-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒ X
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ X
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ X	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒ X

NOMBRE SUPERVISOR Edilson Sandoz

35746

35247

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bakay
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural La Balsa
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS


Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org.	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Edilson Sandoval



	Paginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025
			CDDIGO:

	Paginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025
			CDDIGO:

		Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CODIGO:		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	FECHA: 10/09/2025

	Paginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025
			CDDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolkar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Educativa Bolkar - Escuela Rural La Helona
FECHA:	24-09-25

MUNICIPIO:	Bolkar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Educativa Gálvez - Escuela Rural La Helona
FECHA:	24-09-25

MUNICIPIO:	Bolkar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Educativa Gálvez - Escuela Rural La Helona
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
						Ango	
						Baldosa	☐
						Bloque cemento	☒
							☐
							☐
							☐

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
						Ango	
						Baldosa	☐
						Bloque cemento	☒
							☐
							☐
							☐

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
						Ango	
						Baldosa	☐
						Bloque cemento	☒
							☐
							☐
							☐

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
						Ango	
						Baldosa	☐
						Bloque cemento	☒
							☐
							☐
							☐

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
						Ango	
						Baldosa	☐
						Bloque cemento	☒
							☐
							☐
							☐

FACTORES AMBIENTALES

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta	Z verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros
☐	☐	☐	☐
Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	X
☐	☐	☒	☐
Otros	Otros	Depósito basuras	☐
☐	☐	☐	☐

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta	Z verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros
☐	☐	☐	☐
Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	X
☐	☐	Otros	☐
☐	☐	Otros	☐

INTERIORS		EXTERIORS	
☐	Comida expuesta	☐	Z verde enmontada
☐	Aseo deficiente	☐	Aguas estancadas
☐	Desorden en el área	☐	Escombros
☒	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	☐	Depósito basuras
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta	Z verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros
☐	☐	☐	☐
Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	X
☐	☐	Otros	☐
Otros	Otros	Depósito basuras	☐

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta	Z verde enmontada	Aguas estancadas	Desorden en el área
☐	☐	☐	☐
Aseo deficiente	Escombros	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	Otros
☒	☐	☐	☐
Otros	Depósito basuras	Otros	Otros

INTERIORS		EXTERIORS	
☐	Comida expuesta	☐	Z verde enmontada
☐	Aseo deficiente	☐	Aguas estancadas
☐	Desorden en el área	☐	Escombros
☒	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	☐	Depósito basuras
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta	Z verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros
☐	☐	☐	☐
Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	X
☐	☐	Otros	☐
☐	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

	N	N	Ruidos	N	Manchas orgánicas	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Excrementos											
Avistamiento plagas vivas	N	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

	N	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Excrementos											
Avistamiento plagas vivas	N	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

	N	N	Ruidos	N	Manchas orgánicas	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Excrementos											
Avistamiento plagas vivas			Daos		Plagas muertas		Pelos		Nidos		Otros

	N	N	Ruidos	N	Manchas orgánicas	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Excrementos											
Avistamiento plagas vivas			Daos		Plagas muertas		Pelos		Nidos		Otros

	N	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Excrementos											
Avistamiento plagas vivas	N	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

	N	N	Ruidos	N	Manchas orgánicas	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Excrementos											
Avistamiento plagas vivas			Daos		Plagas muertas		Pelos		Nidos		Otros

ON :N

[illegible]

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas
N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos
	Avistamiento plagas vivas						Otros
	Excrementos						Otros

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

[illegible]

N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas
N	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos
plagas vivas	Avisamiento						Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Edilson Sandoval **NOMRE SUPERVISOR**

Edilson Sandoval **NOMRE SUPERVISOR**

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Calles - Escuela Rural Los Cambois	FECHA: 24-09-25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR: Fabian Sandoval

35249

35750

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Calles - Escuela Rural San José de la Hondona
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Edilson Sandoval

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bafivar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Educativa Bellas - Escuela Rural Santa Cecilia
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒
Otros	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Edilson Sonabria

35257

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	
FECHA: 10/09/2025	
Código:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: <u>Batavia</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Institución Educativa Calles</u>
FECHA: <u>24-09-25</u>	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR Felipe Sandoval

35752

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Educativa Flor de Mayo - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Edilson Sandoval

35753

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Belvar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒
	expuesta	☐		☐			en el área	☐	ventanas sin	☐
		☐		☐			malta o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orn	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	mueras	☐		☐		☐		☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35754

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bogotá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Horta Medio - Escuela Nueva
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒							
Regular		☐							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐		☐			en el área	☐	ventanas sin	☒		☐
		☐		☐			malta o barrera	☐		☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org.	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Edison Sandoval

35755

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolkar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Media - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Danos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Felipe Sandoval

35756

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Balívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Educativa Santa María - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en :	☐ Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en :	☐ Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en :	☐ Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida	☐ Aseo	☐ Deficiente	☐ Desorden	☐ Puertas y	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ N	Ruidos	☐ N	Manchas org	☐ N	Olor	☐ N	Pelos	☐ N	Nidos	☐ N	Otros	☐ N
Avistamiento	☐ N	Daños	☐ N	Plagas	☐ N	Plagas	☐ N	Plagas	☐ N	Plagas	☐ N	Otros	☐ N

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35757

35258

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bekyar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Educativa Herta Hedio - la Alayama
FECHA:	24-09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	M	Marcas	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	N

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Felipe Sandoval

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Hoja Verde - Escuela Rural	FECHA: 24-09-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Edinson Sangua
 NOMBRE SUPERVISOR

35759

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Inicial Escuela Horta Hedio - Escuela Rural Los Lobos
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Regular	☐ Deficiente
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Bloque cemento	☒ Baldosa	☐ Angeo	☐ Bloque cemento	☐ Baldosa	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo	☐ Desorden en el área	☐ malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas org	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Edilson Sandoval

35760

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bahía
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Héroes - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐
	expuesta	☐		☐		☐		☐	ventanas sin	☒
		☐		☐		☐		☐	malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS


Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Edilson Sancha

35761



DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Media - Escuela Rural Cruces, Bolívar
FECHA:	24-09-25

24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción	Buena	X
	Regular	
	Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMRE SUPERVISOR

Edison Sanobita

W
S
U
D
Z



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Batavia

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Flor de Huevo - Escuela Rural

San Isidro

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

☒

NOMBRE SUPERVISOR

Edison Sánchez

35763

	PÁGINAS: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Flor de Hierro Medio
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techos en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombro	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo	☐ Deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Edilson Sandoval

35264

35765

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Doñivur
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Alto del Tigre Agropecuaria Santa Rosa - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐
									en el área	☐
									Puertas y	☒
									ventanas sin	☐
									malta o barrera	☐
Otros									Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐			mueritas	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Fajardo Sandoval

	Páginas: Página 1 de 1	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bello	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agroparamo San José - Escuela Rural	FECHA: 24-09-25
------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	Adoquín	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR: Fabian Sanchez

35266

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bogotá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Nueva - Escuela Nueva
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35262

35768

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Batavia
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Agropecuaria Santa Rosa - Escuela Rural El Cruce
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	mallo o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐
Avistamiento	☐	plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas	☐	Pelos	☐
	☐		☐		☐		☐		☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Edilson Sandoval

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agropesuario Santa Rosa - Escuela Rural El Limón
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena Regular Deficiente							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Edison Sandoval

35269

35270

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bello	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agrario Santa Rosa - Escuela Rural Gaudíes
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas org	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR Felipe Salgado

NOMBRE SUPERVISOR

Edison Sandoval

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

S: SI N: NO

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	N

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

INTERNOS	Comida expuesta	Asco deficiente	Desorden en el área	Depósito basuras	Otros
EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción	Buena ☒	Regular ☐	Deficiente ☐
Pared en : Panel	Ladrillo ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera	Cemento ☒	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera	Eternit ☒	Cercha ☐	Ango ☐
	Falso techo ☒		

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural - Escuela Rural
FECHA:	24-09-25

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

1000

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agrario Santa Rosa - Escuela Rural La Honda
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒
	amontada	☐	estancadas	☐		☐	malta o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35772

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Bolívar	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agrario Santa Rosa - Escuela Rural San Marcos	FECHA: 24-09-25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR Felisa Jaramila

35723

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Bellavieja	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Superior de Formación Docente - Escuela Rural	FECHA: 24-09-25
-----------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNO	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Edilson Sandoval

35994

		Páginas: Página 1 de 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Bolívar
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Técnico Agrícola - Santa Rosa - Escuela Rural Villa Rica
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☒ Cercha	☒ Ango
Estado de la construcción				
☒ Buena				
☐ Regular				
☐ Deficiente				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Desorden	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	en el área	☐	mailla o barrera	☒	Otros

S: SI N: NO

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento	☐ Daños	☐ Plagas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	☒
-----------------------------	----	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR

Felison Sandoval

35775

35776

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025

MUNICIPIO:	Balcón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agropecuario Santa Rosa
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR F. Wilson Sandoval



CABRERA

Gerente General - N.º 74 Oficina 504 Edificio Torre Mandel - Bucaramanga
Teléfono: 251-2566496

E-mail: gerente@cabreracorp.com

35777



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO: FECHA: 10/08/2025

Página: 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA

Escuela Integrado de Cobres
Escuela Integrado de Cobres

FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Gravito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cerda	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		☐	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS		☐	Carpida expuesta	☐	Aseso deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Extrínsecos	☐	Pulidos	☐	Manchas ohr	☐	Otr	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI M: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Martín Hernández

35778

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		Versión: 1
Código:		Fecha: 10/09/2025		Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cabrita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado de Cabrita	FECHA: 24-09-25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐	Techo en: Madera ☐ Eternit ☐	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
Mallo metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☒	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Ango ☐

EXTERNOS Z verde enmontada ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐	INTERIORS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Descorden en el área ☐
Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros ☐ Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas org. ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daosos ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros ☐
---	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Haniel R.

35729



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

Verificar 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Cobrerio

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Colegio Integrado de Cobrerio
Escuela rural el Cuca

FECHA:

24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒	Tapia	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐		☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☒	Cercha	☐	Ango	☐		☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. Verde	emontada	☐	Agua	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERIORS	Comida	expuesta	☐	Ases	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	ventanas sin	mailla o barrea	☒
											Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Paños	☐	Manchas orin	☐	Otro	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	☒
-----------------------------	----	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR

M. Gansela Hemandez

35780



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

Versión: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado de Cabrerá
Escuela rural El Diamante.

FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en: Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☒	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	2. verde	Agua	☐	Escorrentías	☐	Depósito basuras	☐
INTERIORS	Comida	Alum.	☐	Decoración	☐	Puertas y ventanas sin	☒
	exposita	deficiente	☐	en el área	☐	malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Pulvis	☒	Mordeduras o rtr.	☒	Otr.	☒	Marcas	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
									Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Marcela Hernandez

35781

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado de Cabrerá	MUNICIPIO: Cabrerá
ESCUELA (Urb) (E) (Ova): 24-29-25	FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☒	Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cercha ☐	Ango ☐
Piso en: Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Falso techo ☒	Cercha ☐	Regular ☐	Deficiente ☐	Estado de la construcción Buena ☒	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Pueras y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Asco deficiente ☐	Descorden en el área ☐	malla o barrera ☐	Otros ☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Experimentos ☒	Ruidos ☒	Manchas org. ☒	Otr ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO EMUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Haisela Hernandez

35782

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA Colegio Integrado de Cobrera	Cobrera
FECHA 24-09-25	Escuela rural Qto de agua

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	Tapia
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS 2. verde estancadas	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
INTERNOS Comida expuesta	Agua deficiente	Desorden en el área	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Pulidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Tereza Jaramila

35783

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

Estado de la construcción			Buena			Regular			Deficiente		
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐		
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Elemento	☐	Falso techo	☒	Cercha	☐	Ango	☐		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z verde enmontada	Comida expuesta	Agua deficiente	Desorden en el área
		Escombros	Puertas y ventanas sin malla o barrera
			Depósito basuras
			✓
Otros	Otros		

[illegible]

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

Handwritten: *Handwritten signature*

NOMBRE SUPERVISOR

M. Consuelo Alvarado R

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

S: SI		N: No	
Excrementos	☒	Excrementos	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Avistamiento plagas vivas	☒
Dafos	☒	Dafos	☒
Manchas org.	☒	Manchas org.	☒
Polos	☒	Polos	☒
Nidos	☒	Nidos	☒
Otros	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNO	Z. verde	estancadas	Aguas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNO	Comida expuesta	Ases	deficiente	Decorar en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción	Buena ☒	Regular	Deficiente
Pared en : Panel	Ladrillo ☒	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín
Techo en : Madera	Element	Falso techo	Cercha
			Ango

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

MUNICIPIO:	Cobrua
INSTITUCIÓN Y SECTOR EDUCATIVO:	Escuela Integral (Cuchillas)
FECHA:	24-09-25

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	Versión: 1

35785



CALIFORNIA

Carretera a San Nicolás de los Ríos, km. 74. Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 356-2566496
E-mail: california@california.com

35 286

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CAITOBOLIA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO INTERGRADO SAN ANDRÉS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		Buena		X	
Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	X	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín		Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha		Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS		Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	S	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Daniel P. Arias

35287

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CALIFORNIA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO INTEGRAL SAN ANDRÉS - ESCUELA DE INGENIERIA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Daniela P. Arias

35288

35789

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
	VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CALIFORNIA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO INTEGRADO SAN ANDRÉS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐	☐
Estado de la construcción										
☒ Buena										
☐ Regular										
☐ Deficiente										

FACTORES AMBIENTALES										
EXTERNOS										
Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐	☐
Comida	☐	estancadas	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Otros	☐	☐
INTERNOS										
Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐	☐
expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS										

Excrementos	☐	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☐	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☐	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☐	S: SI N: NO									

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Diana P. Arias

NOMRE SUPERVISOR

35290

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CATIPUE NI A
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO INTEGRADO SAN ANDRÉS BOREALIS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Bloque cemento			
Piso en : Madera	Cemento				Baldosa				
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango				
Estado de la construcción									
Buena X									
Regular									
Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	S	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI X NO

NOMBRE SUPERVISOR
Daviela P. Arias



CAPITANEJO

35291

General Párramo, 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 321-2566496
www.capitanejo.com

CÓDIGO:	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CAPITANCIA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Integrado Divino Niño
FECHA:	22-09-2025

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros						

S: SI	N: NO										
Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

35292

35793

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Capitaneiro.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Los Molinos
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Joferson Argente

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Capatzen	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Los Angeles	FECHA: 22/09/25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Madera	Piso en : Madera ☒ Ladrillo ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
---	--	--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada Aguas estancadas Escombros	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área	Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrea	Otros
---	---	---	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin	Olor ☒ Pelos ☒ Nidos	Otros
---	--	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Johnson

35794

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Capinota	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Ruid con Abre	FECHA: 22/09/25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción Buena	Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Cemento
Regular	Baldosa Adoquin Cercha	Bloque cemento Baldosa Angeo
Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas	Escombros en el área	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente
Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera		
Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos	Avistamiento ☒ plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas ☒ muertas	Otros
Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Jopasen Argente

35795

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CODE

FECHA: 10/09/2025

Páginas: Página 1 de 1

VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPAL:

Copy 1 of 1 done

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Los Angeles
Escondido Blvd 60974

FECHA:

22	100	22
----	-----	----

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Cercha	☐	Ango	☐
		Falso techo	☐		☐		☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Asseo deficiente
		Escombros	Desorden en el área
		Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrea
Otros	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Ruidos	N	Plagas muertas	N	Nidos	N	Otros
		Daños	N		N			

ON :N !S :S

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

X

NOMRE SUPERVISOR

Leipson Amolts

3326

35297

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Copifonate
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rold Hays Gord
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Jeperson Angulo



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Ruid Chirre

Copifano

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Redes	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Gravilla	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐
				Adoquín	☐
				Cercha	☐
				Angulo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Escorrentías	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐
		Comida	☐	deficiente	☐	en el área	☐	Nidos	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Gomeñen

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Josevan Argente

35798

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Capatzen	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Los Mchins. Escuela Evid. bs mnd	FECHA: 22/09/25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Piso en : Madera ☒	Techo en : Madera ☒	Estado de la construcción Buena
Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Granito pulido ☒	Regular
Baldosa ☒	Adoquín ☒	Cercha ☒	Deficiente
Bloque cemento ☒	Baldosa ☒	Ango ☒	

EXTERNOS Z. verde ☒	Aguas ☒	Escombros ☒	Depósito basuras ☒	Otros
INTERNOS Comida ☒	Aseo ☒	Desorden ☒	Puertas y ☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: *Jaques Anguile*

352940

35800

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Capitane
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Los Molinos Escuela Evid. Montecillo
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☐
Regular	☒
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	maillita	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	mailla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Jorge Luis Anguita

35801

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Capitonojo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Agraria
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Elmit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angco	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Jefferison Aguilar

35802

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Car. Tevesito	Los Molinos Escuela Nueva Comuna de Ure	27-04-2025

Pared en : Panel		Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera		Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera		Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	☒	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	-------------------------------------	------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida enmontada	☐	Asco	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Jefferson Andarica

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Capitanejo	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Los Molinos Escuela Ed. Secundaria	FECHA: 22/09/25
---------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Piso en : Madera ☒ Cemento ☐ Tech en : Madera ☒ Eternit ☐	Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Baldeo ☐ Ango ☐	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Cercha ☐ Baldeo ☐ Ango ☐	Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
--	--	---	--	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida ☐ Comida expuesta ☐ Aseo ☐ Deficiente ☐	Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐ Otros ☐
---	---	--	---	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Otros ☐
---	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 De Pascho August

35803

35804

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Capinota
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Los Molinos, Escuela Eud. Schaub
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
J. P. Arce

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	PÁGINAS: Página 1 de 1
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Capatzen	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Sede Principal	FECHA: 22/09/25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐	
Pared en : Panel ☐ Madera ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒
Techo en : Madera ☐ Eternit ☒	Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo ☐
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐ Baldosa ☐ Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente ☐
Depósito basuras ☐	Desorden en el área ☐
Puertas y ventanas sin ☐	malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Nidos ☐	Otros
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 J. J. Anguita

35805



Call Center - Nov 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mandel - Bucaramanga
Teléfono 02-274-7566496
E-mail: ventas@nove.com
www.nove.com



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:	
FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Caracas
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Centro educativo Agua Terda
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Comida	☐	expuesta	☐		☐		☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐
		☐		☐		☐		☐	malla o barrera	☐		☐
		☐		☐		☐		☐	Otros	☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Nidos	☒	Otros	☐
	☒		☒		☒		☒		☒		☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Domingo Jimenez

35807

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Corrosi
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Ruid b leona
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☐	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Demingo Jarama

35808

35809

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Caicasi
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Agua tendida Escuela Buit Agua Nosta
FECHA:	22/09/21

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐		☐
Piso en : Madera	☒	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐		☐
Estado de la construcción											
Buena		☒ Regular									
Deficiente		☐									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Donny Jarama

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Caicasi
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Aqua terda Escuela Rural los Ruiz
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Cercha	☐ Angeo
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Falso techo
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Eternit	☐ Eternit	☐ Eternit	☐ Eternit	☐ Eternit	☐ Eternit	☐ Eternit
Estado de la construcción								
Buena			Regular			Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

Externos	Z. verde	Aguas	Escobros	Depósito basuras	Otros
Internos	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org.	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Dominga James

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Agua Verde - Pineda	MUNICIPIO: Caicás
FECHA: 22/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Eternit ☒	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☒	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☒ Deficiente ☐
Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Baldosa ☐ Adoquin ☐ Baldosa ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐
--	--	--------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

S: SI
 N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR
 Domingo / omz

35811

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>El total</i>	FECHA: 22/09/25
--	--------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
--	---	---

EXTERNOS Z. verde Aguas Escombros Depósito basuras	INTERNOS Comida Aseo Aseo Deficiente
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Otros Otros	Otros Otros
----------------	----------------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Domingo Jones

35812

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
CAICASI.	El tabo. Escuela Rmd Bayog.	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde emmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	Manchas orín	☒ Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Domingo Jones

35813

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	PÁGINAS: Página 1 de 1
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Comas	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El todo. Escuela Bvd el capd.	FECHA: 22/09/25
------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Techo en : Madera ☐ Falso techo ☒
Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Bloque cemento ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Domínguez Jorjy

35819

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Calcasí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	El Tobal. Escuela Eud. d. Rep.
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción	Buena	☒ Regular	☐ Deficiente
Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha
Bloque cemento	☒ Y	Baldosa	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde ☐ Aguas ☐ estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida ☐ expuesta	☐ Aseo ☐ deficiente	☐ Desorden ☐ en el área	☐ Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera
☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ N	Ruidos	☐ N	Manchas orín	☐ N	Olor	☐ N	Pelos	☐ N	Nidos	☐ W	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ N	Daños	☐ N	Plagas muertas	☐ N	Otros	☐ N	Otros	☐ N	Marcas	☐ N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

Nombre Jones
 NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Corcesi	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Evid. Pedagógica	FECHA: 22/09/25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Techo en : Madera ☐ Falso techo ☒
Estado de la construcción: Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo ☐	Bloque cemento ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐ Escombro ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒
Marcas ☒ Nidos ☒	Otros
Otros	Otros

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR **Domínguez Jaimé**

35816

35817

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Carcasí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Talar	FECHA: 22/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Domingo Jimenez

35818

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Caicasi
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	El total Escuela rural en Luis.
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas estancadas	Escombrros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Demingo Jaimel

35819

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Tobo - Escuela Rural San Mateo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA: 22/09/21

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular ☐ Deficiente							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Domingo Jaime

35820

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Corrales
INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa el Topo
FECHA: 22/09/22

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Domínguez Jaime

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agrícola Escuela Buen Alto de San Pablo	MUNICIPIO: Corcasi
FECHA: 22/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Emitit	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente
Techo en : Madera ☐ Cemento ☒ Falso techo	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas Escombros Depósito basuras	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Palos ☐ Nidos
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

Nombre Supervisor
 Deming Jones

35821



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

Versión: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Deposito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el area	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Avisos

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Domingo Jaime

35822

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
Paginas: Pagina 1 de 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agrario Escuela Buen Vista	MUNICIPIO: Comas
FECHA: 22/09/25	

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Falso techo ☐ Falso techo ☒	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango ☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida ☐ Comida expuesta ☐ Aseo ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI ☐ N: No ☐	Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Otros ☐
---	---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
 Domingo Jara

35823

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Corpus!
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agrícola Escuela Eud. Guzmán
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Comida	☐	deficiente	☐	Otros	☐																

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros	☐	Otros	☐								

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Domingo Jorjmes

35824

35825

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Colca
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agrícola Escuela Ruid Gabard
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Etemit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐
Estado de la construcción						
Buena		Regular		Deficiente		
☐		☒		☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org.	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Dominge Joins

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agrícola Escuela Eud B Palma	MUNICIPIO: Corcosi
FECHA: 22/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Etemit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Estado de la construcción ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente
Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Cercha ☐ Angeo	Bloque cemento ☐ Adoquín ☐ Baldosa	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ deficiente
Depósito basuras ☐ Escombrros ☐ en el área	Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín	Pelos ☐ Nidos	S: SI N: No
Avistamiento ☐ plagas vivas	Otros	
Otros	Otros	

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

Nombre Supervisor
 Demusc Jams

35826

35827

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Caracas
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agrícola Escuela rural Lino Gordo
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Domínguez Jaimy

35828

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Corcesi
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agrícola Escuela Bud los Ibrito
FECHA:	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Domingo Jaimés



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Concepción

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Xelicol

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Domingo James

35829

35930

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Corcasi
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Agrícola Escuela Ruid San Rafael
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Domingo Jaime



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Coroasi

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Agrícola
Escuela Pvd. Saverio

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Domingo James

35831



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:
FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Cortés

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Asilob
Escuela sur Ventanas

FECHA:

22/09/25.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Gravito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Emit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐		
	estancadas	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	mallo o barrera	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Maras	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐			mueras	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Remigio James

35832

35833

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agrícola. Escuel. Vilana Rivia.	MUNICIPIO: Corcosi
FECHA: 22/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Madera	Piso en : Madera ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☒ Etemit ☐ Falso techo
Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Angeo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas Estancadas	INTERNOS Comida expuesta Asco deficiente
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas org	Olor ☒ Pelos ☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas Daños ☒ Plagas muertas	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Domingo, Domingo



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CODIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Paginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde emmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Domínguez Jairo

35834

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Colca	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Agrícola	FECHA: 22/09/25
----------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo
Baldosa ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	Buena ☐ Regular ☒ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ enmontada ☐ Comida ☐ Comida ☐ Comida	Aguas ☐ estancadas ☐ Aseo ☐ deficiente	Desorden ☐ en el área ☐ Escombros ☐ Depósito basuras	Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera	Otros
--	--	--	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas	Avistamiento ☐ plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas ☐ muertas ☐ Pelos ☐ Nidos	Otros
---	--	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35835



CEPITÁ

Gerencia de Normalización - 7A Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 0252 294-2566/496
E-mail: gerencia.normalizacion@cepita.com

35836

35837

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Cepita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Pedro Fermín de Vargas
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☐	Olor	☒	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
Requiere Postura de Ango	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cepitá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Pedro Fermín de Vargas Escuela Rural Casaca	FECHA: 24/09/2025
-------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	X	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha		Ango	
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

35838

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cepita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Pesca d'ito
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

[Signature]

35839

35840

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cepeda
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural San Miguel Colegio Pedro Fermín de Vargas
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

[Signature]

35841

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cepita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa La Aguinda Escuela Rural Amaraposo
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etiemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Se requiere poner Ango

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

[Signature]

35942

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cepita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa La Aguada
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐	Z verde	☐	Aguas	☐	EscOMBros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	☐	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒

Otros	Otros
-------	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros	Otros								

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere poner aseo

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Alfonso

35843

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/05/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cepita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa La Agrada
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

[Handwritten signature]

35844

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cepi: A
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa La Aguada
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas ori	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Escuela Rural Miraflores

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere poner Angeo

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

☒ NO

NOMBRE SUPERVISOR

Alfonso

35845

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO: Cepita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa La Aguada Escuela Rural Rodolfo	FECHA: 24/09/2025
-------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Agua Aguas estancadas	☐ Escombro Desorden en el área	☐ Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente
---	--	---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos Ruidos Manchas orin Olor Marcas	☐ Plagas muertas Pelos Nidos Otros
---	--

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR


35846

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cepita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa La Agüinda Escuela Rural San Francisco	FECHA: 24/09/2025
-------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	Baldosa	☐ Adoquín	Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Cercha	☐ Ango			
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo					

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

[Handwritten signature]

35847

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cepita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa La Agüita	FECHA: 24/09/2025
-------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒	
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Cercha	☐ Balda	☐ Ango			
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo						

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas o rñ	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
Requiere posturas de Ango

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Jefe de Ango

35848



CERRITO

Carretera 21a No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono 02524-2566496
www.cerrito.com

35849



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CODIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Cerrito

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela José María Rodríguez
Calle 14, Barrio
Cerro Prieta

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	☒
-----------------------------	----	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR

Luz Alcino R

35850



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Carriño

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Normal Santa Fe de Carriño

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

Estado de la construcción

Buena

Regular

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde	☒	Aguas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

LUZ MARINA M

NOMBRE SUPERVISOR

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

35851

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Cerro	Escuela Normal Body Bkcn calle. Escuela Rural Humilde.	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adequín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cerca	☐ Argeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombras	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35852



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO: FECHA: 10/09/2025

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Cop casa 1

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Normal Sede Urban. Escuela Rural Sorufo

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐		☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐		☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombras	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Luz Marina M

35853

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	PÁGINAS: Página 1 de 1
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Escuela Normal Superior Sdy Tolu</i>	MUNICIPIO: <i>Cortiza</i>
FECHA: <i>22/09/25</i>	ESCUELA: <i>Bund Tulu</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Madera	Piso en : Madera ☒ Granito pulido ☐ Falso techo ☐ Madera	Techo en : Madera ☒ Eternit ☐ Falso techo ☐ Madera
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo	Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo	Estado de la construcción ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin ☐ Depósito basuras	Otros
--	---	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Marcas	Avistamiento ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos	Otros
---	---	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Molina H

35854



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Corinto

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución Educativa José

Escuela José Benito

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Gravito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Lu2 Molina M

35855

35856

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		Fecha: 10/09/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Corfó.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro Educativo Jorda	FECHA: 22/09/25
-----------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Falso techo ☒	Cercha ☐	Baldosa ☐	Ango ☐	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
---	---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Deficiente ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Ventanas sin ☐	malla o barrera ☐	Otros ☐
--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	---	----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento ☐	Daños ☐	Plagas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Marina M

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cerrito	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Lucado	FECHA: 22/09/25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Granito pulido ☐	Falso techo ☒	Cercha ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Ango ☐
Piso en: Madera	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐	Cercha ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Ango ☐
Techo en: Madera	Eternit ☒	Falso techo ☒	Cercha ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Bloque cemento ☐	Bloque cemento ☐	Bloque cemento ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	AGUAS estancadas	ESCOMBROS en el área	DEPÓSITO BASURAS malla o barrera	OTROS
INTERNOS Comida expuesta	ASEO deficiente	DESORDEN en el área	PUERTAS Y VENTANAS SIN malla o barrera	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Luz Marina H

35857

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Corinto	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Rural el Banco.	FECHA: 22/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Molina H

35858

35859

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cerrito
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Juredo
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
		☒	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Holme M