

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Centro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Jordo	FECHA: 22/09/25
-----------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS ☐ Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS ☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área	☐ Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
---	---	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas	NI: NO ☐ Marcas ☐ Pelos ☐ Nidos	Otros
---	---	--	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Marina M

35866

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Centro	Escuela Pvd el Sote.	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35861

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Genaro	Escuela Sur el Volcan	22-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Cercha	☐ Andgo
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Cercha	☐ Andgo	☐ Andgo
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Cercha	☐ Andgo	☐ Andgo	☐ Andgo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS	Comida ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Marina

35862

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cerinto	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural b Paja	FECHA: 22/09/25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐	Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	---	------------------------------------	-----------------------------------	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Aseo ☐	Deficiente ☐	en el área ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	ventanas sin ☐	malla o barrera ☐	Otros ☐
--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	---	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento ☐	plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas ☐	muertas ☐	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR
 Luz Holme M

35863

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cerrito	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Lucio	FECHA: 22/08/25
------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Cercha ☐ Angeo	Estado de la construcción ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente
---	---	---	--

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente	Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera	Escombros Desorden en el área
--	---	--	-------------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Pelos	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas	Otros ☒ Marcas ☒ Nidos	Otros ☒ Otros
--	--	--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Florinda

35864

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Coliño
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa José Escobedo Pineda
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒
Estado de la construcción									
Buena		☒ Regular							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Luiz Haino M

35865

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:		
FECHA: 10/09/2025		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Corinto	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Juan Pablo	FECHA: 22-09-25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐
Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros
Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros
Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Marina H

35866

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cerreto	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Linda	FECHA: 22/09/25
------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Madera	Piso en : Madera ☒ Ladrillo ☒ Cemento ☒ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo	Estado de la construcción Buena
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo	Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Regular	Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Desorden en el área	INTERNOS Comida expuesta
Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera	Escombros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos	Otros	Otros
---	--	-------	-------

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Reina M

35867

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Corinto	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa Juan Pablo	FECHA: 22/09/25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Cemento ☒ Eternit ☒	Techo en : Madera ☐ Falso techo ☐
Piso en : Madera ☐ Granito pulido ☐	Mallo metálica ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐
Bloque cemento ☐ Cercha ☐ Angulo ☐	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orina ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros	Avistamiento plagas vivas ☐ Daos ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros
---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR W2 Helino M

35868

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cerrito	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Juan Escudé	FECHA: 22/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Buena	Regular	Deficiente
☐	☒	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: W. H. H. H.

35869

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cerillo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Rural
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	EscOMBros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

W2 Helina M

35870

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Comito	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Pablo Escobar rural Comito	FECHA: 22/09/25
--------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	Estado de la construcción ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente
---	--	--	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS ☐ Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS ☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área	☐ Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros
---	---	--	--------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas	☐ Olor ☐ Pelos ☐ Nidos	☐ Marcas ☐ Otros
--	---	---	---

Observaciones generales (en caso de evidenciar novedad diferente a lo enunciado anteriormente)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Luz Hainc M

35871

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cerillo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Urado - sede principal
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	expuesta	☐		☐		☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐
		☐		☐		☐	mailla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Marina M

35872



CHARALÁ

Caracas, Venezuela - 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga

Teléfono: 051 2566496

E-mail: charala@charala.com

35873

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO: VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio El Santuario - Sede Colegio El Santuario	FECHA: 24/09/25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción						
Buena		X	Regular			
Deficiente						

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Wanda Elcida Boz

35874

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Chacabamba
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	El Sanatorio - Sede Urología
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐			
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐			
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐			
<table><tr><td>Deficiente</td><td>Regular</td><td>Buena</td></tr></table>										Deficiente	Regular	Buena
Deficiente	Regular	Buena										

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Mora Elida Ruiz

35875

35876

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Charalá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	El Sanatorio - Sede Corralito
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Mora Elida Ruiz

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Sanatorio - Sede	FECHA: 24/09/25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa
Techos en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Angulo

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros	Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

S: SI
 N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: María Elida Ruiz

35897

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Chorda
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	El Sanjuanito - Sede la Contera
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Falso techo	☒	Cercha	☐	Ango	☐	Baldosa	☐		☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒		☐		☐		☐		☐		☐		☐
Estado de la construcción															
Buena				☒				Regular				☐			
Deficiente				☐								☐			

FACTORES AMBIENTALES												
EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Desorden	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS											
Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Moisés Eladio Ruiz

35878

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Charala
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	El Sonfuerido - sede Los Medios
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas o h	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Jorge Elcadio Ruiz

35879

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Escuela - E. Rural</i>	MUNICIPIO: <i>Chocoma</i>
FECHA: <i>29/09/25</i>	NOMBRE DEL SUPERVISOR: <i>Monica Elvira Ruiz</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente	Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento
Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Falso techo	Cercha ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Ango
Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo	Regular

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área
Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin ☐ Depósito basuras	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin ☐ Depósito basuras

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin	Olor ☒ Pelos ☒ Nidos
Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas	Otros ☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Monica Elvira Ruiz

35880

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorrila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrande Héroes Santos Rosillo	FECHA: 24/09/25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa
Techos en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angulo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

María Elvira Ruiz

35881

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chocla	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Nal. José Antonio	FECHA: 24/09/25
-----------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mono Blado Ruiz

35882

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Chacabá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Ntra Sra del Rosario - Sede Principal
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Mónica Elida Ruiz

35883

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorrila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Coll. Ntra Sra del Rosorio	FECHA: 24/09/25
-------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Etemit ☒	Falso techo ☐	Cerca ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Hana Elcida Ruiz

35884

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chavala	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Ntra Sra del Rosario Sede la Chapa	FECHA: 24/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techos en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	OTROS
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	OTROS
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	OTROS

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Hana Elcida Ruiz

35885

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

:09:003

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPAL:

Chowdhury

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:
Colegio Ntra Sra del Rosario
E. Rural Quebrada Secca

FECHA:

52160162

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción						Buena	☒	Regular	Deficiente		
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐			Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐			Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐			Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde	Comida enmontada	Comida expuesta	
Aguas estancadas	Asco deficiente		
Escombrros	Desorden en el área		
Depósito basuras	Puertas y malla o barrera		
Otros	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Nidos	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N						

SS :

ON :N

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Nov 3/1909

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Chorola</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Utr. s/o del Rosario - Sede E. R. R. R. R. R.</i>	FECHA: <i>24/09/25</i>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS	Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Maria Cleida Ruiz*

35887

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chocla	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Col. Ntra Sra del Rosario E. Rural San Cayetano	FECHA: 24/09/25
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Hono elcido Ruiz

35828

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorrila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Normal Superior	FECHA: 24/09/25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Balda	☐ Angeo	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida enmontada	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: María Elcida Ruiz

358899

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chavala	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Resacorde - E. Ruiz Copellana	FECHA: 24/09/25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

N: SI N: NO

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Huma Eladio Ruiz

35890

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Resguardo - E. Rural	FECHA: 24/09/25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Hercia Elc. da Ruiz

35891

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Charla	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Resguardo - E. Rucó	FECHA: 24/09/25
-----------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cerca ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS Comida ☐	expuesta ☐	Aseo ☐	Deficiente ☐	Desorden ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒

S: SI
 N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Hina Elido Ruiz

35892

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Chorica</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>31 Resguardo - E. Rural</u>	FECHA: <u>24/09/25</u>
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Norma Elcida Ruiz

35893

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorrila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: 31 Resguarda - E. Rural las Flores	FECHA: 24/09/25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Piso en : Madera ☐	Techos en : Madera ☐
Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Falso techo ☒
Cemento ☒	Grano pulido ☐	Cercha ☐
Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Adoquín ☐
Baldosa ☐	Baldosa ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas oñ ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Noiva Elcida R. 2

3589A

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chocla	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: El Resguardo - E. Rural Sonda Rosa	FECHA: 24/09/25
-----------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☒ Cemento ☐ Eternit	Techo en: Madera ☐ Falso techo ☒ Granito pulido ☐ Malla metálica	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
--	--	--

EXTERNOS Z. verde Aguas Estancadas	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Otros
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Ana Glorinda Ruiz

35895

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorrila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Inst. Educativa (e) Resguardo - Sede Principal	FECHA: 24/09/25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldaosa	Bloque cemento ☐ Angeo	Regular ☐ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS Comida enmontada ☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas	Olor ☒ Pelos ☒ Nidos	Marcas ☒ Otros
---	--	--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Horra Elcida Ruiz

35896

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Chorrila
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Son Francisco de Asís - E. Rural Chorrinche
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida enmontada	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Moni Eladio Ruiz

35897

35898

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorrila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Son Francisco de Asís E. Rural Colocate	FECHA: 24/09/25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: Si N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Hona Elcinda Ruiz

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chirila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Francisco de Asís	FECHA: 24/09/25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Honorio Eladio Ruiz

338999

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorrila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Son Francisco de Asís	FECHA: 24/09/25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techos en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI	☒ Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
N: NO	☒ Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Hernán Alvarado Ruiz

33900

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chocoma	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Francisco de Asís	FECHA: 24/09/25
------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Falso techo ☒	Cercha ☐	Balda ☐	Ango ☐	Deficiente ☐
---	---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escorbros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orn ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Marcas ☒	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Maria Glorinda Ruiz

35901

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chicla	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Son Francisco de Asís E. Rural la Tribuna	FECHA: 24/09/25
-----------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Deficiente ☐	Desorden ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Maria Gladys Ruiz

35903

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorda	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Francisco de Asís	FECHA: 24/09/25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techos en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	DEPÓSITO BASURAS	☐ Otros
INTERNOS	Comida enmontada	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas o rñ	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mons. Elcida Ruiz

35904

35905

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Chorrila
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Con Francisco de Asís
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Hna Elida Ruiz

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chorrila	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Francisco de Asís	FECHA: 24/09/25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo ☒	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento ☒	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit ☒	Falso techo	Cercha	Ango	
Estado de la construcción Buena ☒ Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR Monica Claudia Ruiz

35906

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cherele	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: San Francisco de Asís E. El Palma Primer Sector	FECHA: 24/09/25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Piso en: Madera ☐ Cemento ☒ Falso techo	Techo en: Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
---	---	--	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras	INTERNOS Comida enmontada ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
---	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Otros
---	--

S: SI
 N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Norma Elcida Ruiz

35907

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Chiriquí</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>San Francisco de Asís</u> <u>E. R. San Antonio</u>	FECHA: <u>24/09/25</u>
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Hora Eladio Ruiz

35908

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Chorda</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>San Francisco de Asís E. Rural Japola</i>	FECHA: <i>24/09/25</i>
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☐ Marcas	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR *Norma Elvira Ruiz*

35909

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <i>Chorrillos</i>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Don Francisco de Asís 3 de Mayo</i>	FECHA: <i>24/09/25</i>
------------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Cercha ☐ Ango ☐	Regular ☐ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida enmontada ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
---	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

S: SI ☐ N: No ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Rosa Elida Ruiz

35910

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Educ. San Francisco de Asís - Sede Principal	FECHA: 24/09/25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en: Madera ☐ Cemento ☒	Techo en: Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	Factores Ambientales Baldosa ☐ Adoquín ☐ Balda ☐ Bloque cemento ☐	

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas org. ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mons. Elida Ruiz

35911



CHARTA

35912

Consorcio 82M - N° 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: 054 2566496
www.82m.com

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHARTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUTO AGROPECUARIO ESCUELA RURAL EL ALVARADO
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Diana Fernandez

35913

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHAETA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUTO AGROPECUARIO RURAL E INDUSTRIAL	FECHA: 24-09-2025
-----------------------------	---	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Madera ☐ Eternit	Piso en : Madera ☒ Granito pulido ☐ Falso techo	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquin ☐ Cercha ☐ Angeo ☐	Malla metálica ☐ Baldosa ☐	

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Escombros ☐ Desorden en el área ☐	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Adria Hernandez

35916

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
(CARTAGENA)	INSTITUTO AGROPECUARIO ESCUETA REAL EL PATCHO	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☒ Cercha	☐ Angeo
Estado de la construcción				
☒ Buena				
☐ Regular				
☐ Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Lidia Hernandez

35915

35916

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHAFETÁ
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUTO AGROPECUARIO
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Ango	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros
	exposta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	mallo o barrera	☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Nidia Fernandez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHARTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUTO AGROPECUARIO ESCUELA ZARAL ET TARDOR
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Nidia Fernandez

35917

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHAZA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN RURAL LA AGUADA	FECHA: 24-09-2025
----------------------------	---	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Malla metálica	Piso en : Madera ☒ Cemento ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Granito pulido
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa	Baldosa ☐ Cercha ☐ Angeo	Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Cercha

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Escombros	INTERNOS Comida ☐ Aseo ☐ Desorden	Depósito basuras ☐ Puertas y ☐ Ventanas sin ☐ malla o barrera
---	---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orín	Avistamiento ☐ Daños ☐ Plagas ☐ Pelos ☐ Nidos	Otros ☐ Marcas ☐ Otros
---	---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Rubén Hernández

35918

35919

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHARTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUTO AGROPECUARIO ESCUELA BARRAL LA RINCONADA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros


EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR 

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHAPTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUTO AGROPECUARIO
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35920

35921

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHARTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUTO AGROPECUARIO
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquin	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

35922

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHARTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUTO AGROPECUARIO ESCUELA BUENA VISTA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Andrés Hernández

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHARTTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural PIRITA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐	☐

Estado de la construcción	
☒ Buena	☐ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrea	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Nidia Alvarado

35923

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHARTA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUTO AGUILA-ESCALA CRISTINA GARCIA ORDENA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Mallo metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐	☐

Estado de la construcción	Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Nidia Perea

35924

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
CHARTA	INSTITUTO AGRICOLA	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo		
Estado de la construcción						
Buena		Regular				
Deficiente		X				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

35925



CHIMA

Calle 28 de Noviembre 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 2566496
www.chimacorp.com

35926



DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

CHINA

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

COLEGIO INTEGRADO INMACULADA

CONCEPCIÓN ESCUELA RURAL GUAYMAL

FECHA:

22/Septiembre
2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒
Regular			☐
Deficiente			☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Dafos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

NOMBRE SUPERVISOR
Hector Alvarado

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

X



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

CHITABA

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Centro Integrado Primario

Conceptos

FECHA:

22-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☒	Ases	☒	Desorden	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐
	exposta	☒	deficiente	☒	en el área	☒	mallla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒			muertras	☒					Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Alfonso Herrera

35928

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	CHIMA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION	ESCUELA BURAL COLOREADA
FECHA:	22/SEPTIEMBRE 2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	Cercha	Argeo	☒
Estado de la construcción					
☒ Buena		☒ Regular			
☐ Deficiente		☐			

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS					
EXTERNOS			INTERNOS		
Z. verde	☒ enmoldada	Aguas	☒ estancadas	Escorbros	☒ Depósito basuras
Comida	☒ expuesta	Aseo	☒ deficiente	Desorden	☒ en el área
☒ malla o barrera		☒ Puertas y ventanas sin			
☒ Otros		☒ Otros			

S: SI		N: No	
Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos
☒ Marcas	☒ Nidos	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Laura Hilda Ochoa

359229



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

Fecha: 10/08/2025

Version: 1

Página: 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHIRIQUÍ

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA: 22/08/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Bloque cemento
Piso en: Madera	☐ Cemento	☐ Grano pulido	☐ Baldosa	☐ Cercha	☐ Angulo
Techo en: Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Regular	☐ Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNO	Z verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNO	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Alfonso Perez

35930

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHIMA

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO ATEGUAO UMAPUATA CONCEPCION ESCUELA BUENA LA PIEDRA

FECHA: 22 / septiembre 2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	Baldosa	☐ Cercha	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Cercha	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐ Angco
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐ Angco

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☒ Aguas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☒ Asco	☒ Desorden	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Julio H. Cordero

35932

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/08/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHIRIQUÍ	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INTERCOMUNAL CONCEPCION ESCUELA RURAL SAN DIBEO
FECHA: 22/SEPT/2025	FECHA: 2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Argeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombrros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Extremos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Jhonny H. Ochoa

35933

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	CHIMA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCIÓN	FECHA:	22/09/2018
------------	-------	---	--------	------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Paral en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Estimil	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐
	☐		☐		☐	Baldosa	☐
	☐		☐		☐	Anglo	☐
	☐		☐		☐	Bloque cemento	☐
	☐		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐
	☐		☐		☐		☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde	Comida	Aseo	Desorden
N	N	N	N
enmontada	exposita	estancadas	en el área
N	N	N	N
Depósito basuras		Pueras y	
N	N	ventanas sin	
Otros		malla o barrera	
Otros		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Datos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

IS :S

ON :H

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR

Walter H. H. H. H.

W
S
D
W
D

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	N	Defec	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	N

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta	N	2 verde ornamentada	N
Asso deficiente	N	Agua estancada	N
Desorden en el area	N	Escombros	N
Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Deposito basuras	N
Otros		Otros	

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción						Buena	Regular	Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	3	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	2	Gravito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Estrut	1	Falso techo	☐	Cerchas	☐	Angos	☐

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO:	CHIMA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INTEGRADO INAPUARA O CONCEPCION	ESCUELA PUEBLA CURITO
FECHA:	22/SEPTIEMBRE 2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

1. 背景

FILE# 107082025

000000



W
S
a
w
S

35936

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
FECHA: 10/05/2025	VERSIÓN: 1
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHINA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INDEPENDENCIA	FECHA: 22/SEPTIEMBRE 2025
------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento
Piso en: Madera	Cemento	Gravito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en: Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angulo	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	2 verde	Agua	Escorrentía	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	Asco	Desorden	Puertas y ventanas sin	Otros
	expuesta	deficiente	en el área	malla o barrera	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas org	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento	N	Daños	N	Plagas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
plagas vivas	N			muertas						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Walter Alvarado

		Págs: 1 de 1 VERSION: 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025 CÓDIGO:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHIMA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INTEGRADO MANAURORA CONCEPCION ESCUELA PUER EL HATCHEAL
FECHA: 22/Septiembre 2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Madera	Piso en : Madera ☐ Ladrillo ☒ Cemento ☐ Madera	Techo en : Madera ☐ Ladrillo ☒ Falso techo ☐ Madera	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
Malla metálica ☒ Baldoza ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo	Bloque cemento ☐ Baldoza ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros	EXTERNOS Z. verde enmontada ☐ Aguas estancadas ☐ Escorbos ☐ Desorden en el área ☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Otros	EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS		

EXCREMENTOS ☐ Ruidos ☐ Manchas orín ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros	AVISTAMIENTO plagas vivas ☐ Defos ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros
---	---

S: SI
 N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Hilda Hincapié

35937

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/08/2023
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHIMA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCIÓN ESCUELA PUEBLA NOBREGLANDE
FECHA: 22/09/23	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento
Piso en: Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa
Techo en: Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Angeo
Estado de la construcción				
☒ Buena				
☐ Regular				
☐ Deficiente				

FACTORES AMBIENTALES	
EXTERNOS	INTERNOS
Z. verde	Comida expuesta
☒ Aguas estancadas	☒ Aseo deficiente
☒ Escombros	☒ Desorden en el área
☒ Depósito basuras	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS	
EXCREMENTOS	AVISTAMIENTO plagas vivas
☒ Ruidos	☒ Desechos
☒ Manchas orgánicas	☒ Plagas muertas
☒ Olor	☒ Pelos
☒ Marcas	☒ Nidos
Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ NO ☐ SI

NOMBRE SUPERVISOR: HOLIVIA ALBA GARCIA

35938

35940

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CHIRIQUÍ	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO INTERMUNICIPAL CONCEPCIÓN	FECHA: 22/SEPTIEMBRE 2025
---------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	B	Malla metálica	B	Baldosa	B	Bloque cemento	B
Piso en : Madera	Cemento	B	Granito pulido	B	Adoquín	B	Baldosa	B
Techo en : Madera	Eternit	B	Falso techo	B	Cercha	B	Angeo	B
Estado de la construcción								
Buena			Regular			Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	N	Aguas estancadas	N	Escombros	N	Depósito basuras	N	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	N	Aseo deficiente	N	Desorden en el área	N	Puertas y ventanas sin malla o barrera	N	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas org.	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Walter J. Gómez

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		Fecha: 10/09/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Municipal de Chiriquí
FECHA: 22/SEPT/2025	FECHA: 22/SEPT/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Ladrillo ☐	Malla metálica ☐	Balda ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Adoquín ☐	Balda ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☐	Cerrcha ☐	Angeo ☐
Estado de la construcción	Buena ☒	Regular ☐	Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES			
EXTERNOS	Z. verde ☒	Aguas ☒	Escombros ☒
INTERNOS	Comida ☒	Asco ☒	Desorden ☒
enmontada ☒	estancadas ☒	en el área ☒	Depósito basuras ☒
expuesta ☒	deficiente ☒	malla o barrera ☒	Puertas y ventanas sin ☒
Otros	Otros	Otros	Otros

EXCREMENTOS	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒
Otros	Otros	Otros	Otros	Otros

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Libra H. H. H.

35941



CHIPATÁ

35942

SANTANDER 82M No. 51-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 2566496

35943

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Chipato
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural Chipato Viejo
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Laura Torres

35944

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela primaria el hachillo
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Laura Tomas

35945

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Cúcuta
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural las cruces
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR	Laura Torres
-------------------	--------------

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chipatá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa Nueva negra escuela rural Miravuenal	FECHA: 14/09/2025
--------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Emmit	Falso techo	Cercha	Angeo	
Estado de la construcción Buena ☒ Regular Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Nidos	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Otros	☒	Otros	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Laura Tovey

35966

35947

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Ins. Educativa Hermano negro escuela rural Salitro Etc	FECHA: 29/09/2025
---------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	

Estado de la construcción		Buena	X	Regular		Deficiente	
---------------------------	--	-------	---	---------	--	------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR Laura Zola

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Comunal	MUNICIPIO: Oripato
FECHA: 24/09/2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☒	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☒	Cemento ☒	Granito pulido ☒	Adoquín ☒	Baldosa ☒
Techo en : Madera ☒	Eternit ☒	Falso techo ☒	Cercha ☒	Angeo ☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☒	Aguas ☒	Escombros ☒	Depósito basuras ☒	Otros
INTERNOS Comida ☒	Aseo ☒	Desorden ☒	Puertas y ☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS


Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Laura Torres

35948



		Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

		Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

		Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

		Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Oripato

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Instituto Tecnológico de Investigación y
Centro Educativo el Papayo

FECHA: 24/09/2025

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Emtit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angoo	☐

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Emtit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angoo	☐

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Emtit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angoo	☐

Estado de la construcción	Buena	
Regular		
Deficiente		

Estado de la construcción	Buena	
Regular		
Deficiente		

Estado de la construcción	Buena	
Regular		
Deficiente		

Estado de la construcción	Buena	
Regular		
Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada		Comida expuesta	
Aguas estancadas		Aseo deficiente	
Escombros		Desorden en el área	
Depósito basuras		Puertas y ventanas sin malla o barrera	%
Otros		Otros	

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros		

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área	Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

Excrementos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
plagas vivas	☒							Otros	☒

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

Excrementos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
plagas vivas	☒							Otros	☒

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

Excrementos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
plagas vivas	☒							Otros	☒

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

Excrementos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒	Daños	☒						

ON :N !S :S

ON :N !S :S

Laura To me
NOMRE SUPERVISOR

Laura To me
NOMRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chipato	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto técnico agropecuario agata	FECHA: 24/09/2025
------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Madera ☐ Eternit ☐	Techo en : Madera ☐ Falso techo ☒	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐	Regular ☐
Cemento ☒	Baldosa ☐ Bloque cemento ☒	Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐	Otros
Escombros ☐ Desorden en el área ☐	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orgánicas ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Otros	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Lگویا Tones

35930

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto técnico agropecuario agrícola	Municipio: Chiriquí
FECHA: 24/09/2025	Estado (ruta) El muelle

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin	☒ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI N: No	☐ Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orgánicas	☐ Olor	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
☐ Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Marcas	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Laura Torres

35951

35952

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Chiriquí
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto técnico agropecuario agro
FECHA:	29/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒
	expuesta	☐		☐			en el área	☐	ventanas sin	☐
		☐		☐				☐	malla o barrera	☐

Otros	Otros
-------	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	muertras	☐		☐		☐		☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Laura Torres

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:		
FECHA: 10/09/2025		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Chiriquí	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnológico Agrario agropecuario grande	FECHA: 24/09/2025
-------------------------------	---	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Madera ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
Bloque cemento ☒	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango	

EXTERNOS Z. verde ☒ Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Aseo deficiente ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orgánicas ☐	Olor ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Otros ☐	Marcas ☐	Otros ☐	Otros ☐

N: No
 S: SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Laura Torres

35953



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Chiriquí

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Tecnico Agrario Agata

Escuela rural San Miguel

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	☒	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Laura Jones

35954



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Cúcuta

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto técnico agropecuario
Agata

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

Regular

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Laura Torres

35955



CIMITARRA

35956

Carpetas 317 No. 54-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel -- Bucaramanga
Teléfono 2566496

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cumbuco	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro Educativo Rvib Zambit	FECHA: 24-09-25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas	INTERNOS Comida expuesta
Depósito basuras	Desorden en el área
Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35957

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO: Cundinamarca	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro educativo Puerto Paríto Escuela Rural Boca del Arroyo	FECHA: 24.09.25
-----------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Ango ☐

Estado de la construcción Buena ☒	Regular ☐	Deficiente ☐
---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombrós ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

S: SI
 N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mayolir U. G.

35958

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Gimfana	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro educativo Puerto Zambito Escuela Rural Simon Bolivar
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES	
----------------------	--

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS	
-----------------------------------	--

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orn	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI	N: No
-------	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒
--

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jorge Vargas
-----------------------	--------------

35959

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Comfaria	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro Educativo Punto Pambito	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Cemento ☒ Eternit	Piso en : Madera ☒ Malla metálica ☒ Granito pulido ☒ Falso techo	Techo en : Madera ☒ Baldosa ☒ Adoquín ☒ Cercha ☒ Angeo
--	---	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas Estancadas Escombros	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Otros
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mayoly Vargas

35960

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Gimarras	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro Educativo Puerto Zambrano Escuela Rural Dos Hermanas	FECHA: 24-09-25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Hugo Vargas

35961

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimbitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro educativo Puerto Gumbales	FECHA: 24-09-25
-----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES										
EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No S: SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Alfonso Vargas

35962

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Gimatara	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro educativo Puerto Samblat	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

Estado de la construcción Buena ☒	Regular ☐	Deficiente ☐
---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 H. Arroyo Longo

35963

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Camitara</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>colegio agropecuario Herina Adentro</u>
FECHA: <u>24-09-25</u>	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Ango	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐	☐	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Asco	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas oñ	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelis	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR Harold Vargas

35964

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Páginas: Página 1 de 1
	Fecha: 10/09/2025	Versión: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cmhana	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Agrícola Albuja	FECHA: 24-09-25
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐	Adoquín ☐ Cercha ☐	Falso techo ☐
Baldosa ☐	Baldosa ☐	Falso techo ☐

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción	Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas org ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros ☐
--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Harold Vargas**

35965

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Camacho	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Oficina de Educación y Bienestar Social del DAZMIN	FECHA: 24-09-25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Redes metálicas	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	☐	Angulo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐		☐		☐	en el área	☐	ventanas sin	☐		☐
		☐		☐		☐		☐	malla o barrera	☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas o h	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	mueras	☐		☐		☐		☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

35966

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Agrícola Fierro Adelfo Escuela Rural San Pedro de la Pat	MUNICIPIO: Cimfaria
FECHA: 25-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cercha ☐	Ango ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Falso techo ☒	Regular ☐	Deficiente ☐			
Estado de la construcción Buena ☒								

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escoribros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Jovelye Vargas

35967

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Gimnasia	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado del Carare	FECHA: 24-09-25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas oñ	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Jorge Vargas

35968

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Gmitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado del Cañal Sede Educativa María Antonia Santos Plata	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Etemit ☒	Falso techo ☐	Cerca ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	OTROS ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	OTROS ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Maryoly Vargas

35969

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado San José	FECHA: 24-09-25
---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
---	--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas Estancadas Escombros	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área
--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Otros Depósito basuras:	Otros Puertas y ventanas sin malla o barrera
----------------------------	---

N: No S: SI

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Phayoly Varga

35970

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Nueva Señora de la Concepción	MUNICIPIO: Gmildora
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Baldosa	Piso en : Madera ☐ Cemento ☐ Falso techo ☐ Cercha ☐ Baldoza ☐ Angeo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☐ Bloque cemento
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas Escombros	INTERNOS Comida Aseo Desorden en el área	Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas	Olor ☐ Pelos ☐ Nidos	Marcas ☐ Otros
---	--	--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mayoly Vargas

35971

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Guatavaya
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Puerto Olaya Escuela Rural Estanislao Góngora
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐		☐		☐	en el área	☐	ventanas sin	☐		☐
		☐		☐		☐	mailla o barrera	☐		☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daos	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	☒	NO	☐
---------------------------------	-------------------------------------	----	--------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Yohel Vargas

35922

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025 CODIGO:	Páginas: Página 1 de 1 VERSION: 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Camiliana	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa punto olaya Escuela E.O.C. Manadita	FECHA: 24-09-25
--------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido	Techo en : Madera ☐ Emit ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
---	--	---	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas:	Desorden ☐ Escombros	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin ☐ malla o barrera	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐ Aseo ☐ deficiente
---	--	---	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas oñ	Olor ☐ Pelos ☐ Nidos	Marcas ☐ Otros	Avistamiento ☐ plagas vivas
---	--	--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mayoly Vargas

35923

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Escuela Rural la constancia</i>	MUNICIPIO: <i>Guatavaya</i>
FECHA: <i>24-09-25</i>	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

Estado de la construcción	Buena ☒	Regular ☐	Deficiente ☐
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida enmontada ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas o rñ ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Moynoly Vargas

35974

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	código:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Escuela Rural San Bernardo</i> FECHA: <i>24-09-25</i>	MUNICIPIO: <i>Gimltaria</i>
---	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐ Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango ☐ Bloque cemento ☐ Baldosa ☐
--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas oñ ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Marcas ☒ Otros ☐
---	--

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Mayoly Vargas

35995

~~X~~ ON

ON :N !S :S

2	2
---	---

۱	۲
---	---

	
---	---

३	३
---	---

	α
	β

Otros
Otros

Comida
exposta

--	--

--	--

--	--

--	--

Otros
Otros

Buena

Regular	
---------	--

	Benigne
--	---------

1

U



☒

opij

2011

--

1

rosa

to end

1

oju

MUNICIPIO:

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO OBISPO
ASOCIADO POR: SAN JUAN DE LOS RIOS

Páginas: Página 1 de 1

FECHA: 10/09/2025

:091000

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Puerto Olaya	FECHA: 29-09-25	MUNICIPIO: Camitonia
---	-----------------	----------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombrros
enmontada	es:ancadas	Desorden	Depósito basuras
INTERNOS	Comida	Aseo	Puertas y
expuesta	deficiente	en el área	malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor
Avistamiento	Daños	Plagas	Pelos
plagas vivas	Nidos	Marcas	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mayolir Vargas

359772

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa Santo Domingo	MUNICIPIO: Camilona
FECHA: 29-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Angeo	Estado de la construcción ☐ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
---	--	--	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐ Aseo ☐ Deficiente	INTERNOS Comida ☐ enmontada ☐ expuesta	Depósito basuras ☐ EscOMBROS ☐ Desorden ☐ en el área	Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera	Otros
---	---	--	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orin ☐ Olor ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Marcas ☐ Otros	Avistamiento ☐ plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas ☐ muertas ☐ Otros
---	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Wally Vargas

35928

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

000000

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Cambridge

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:
Instituto Nacional Educativo Puerto Obispo
Instituto Nacional Educativo Puntarenas

FECHA:

52-60-62

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción			Buena			Regular			Deficiente		
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐		☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		INTERNOS	
Z. verde enmontada	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área
		Aguas estancadas	Escombros
			Puertas y malla o barrera
Otros	Otros	Depósito basuras	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

☐	Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas o m.	☐	Olor	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros
☐	Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐		☐		☐		☐	Otros
☐	plagas vivas										Marcas		Otros

5:51

ON :N

Excrementos

guides

UNO SEQUEBIM

1010

CONCLUSIONS

.....

plagas vivas

1

SEP 12 AM 11

1

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

X ON

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Monika Vargas.

35979

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cimitarra
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto de Educación Superior de Cimitarra
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Idoroly Dora

35980

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Comitana
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Técnico Agrícola de Comitana
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cerca	☐ Angeo	☐

Estado de la construcción		☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Jorge Vargas

35981

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Nueva Esperanza	MUNICIPIO: Santa Rosa de Osos
FECHA: 24-09-2025	ESCUELA:

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☒	Bloque cemento ☒	Baldosa ☒	Adoquín ☒	Cercha ☒	Ango ☒
Piso en : Madera ☒	Cemento ☒	Granto pulido ☒	Falso techo ☒	Eternit ☒	Estado de la construcción ☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente	☐

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombrs ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Deficiente ☐	Desorden ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orin ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Rafael Vargas

35982

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Bonanza	MUNICIPIO: Camilinda
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐
Estado de la construcción ☒ Buena				
☐ Regular				
☐ Deficiente				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Asco ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros
Avistamiento ☐	plagas vivas ☐	Manchas, orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐
Ruidos ☐	Daños ☐	Plagas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐
Otros	Otros	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mayol Vargas

35983

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Valle de la Paz	MUNICIPIO: Gimfaria
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒ Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐	Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
---	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐ Otros ☐	INTERNOS Comida enmontada ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros ☐
---	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas org. ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mayda Vargas

35984

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Alameda de San Mateo	MUNICIPIO: Gaitana
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orina ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Harold Vargas

35985

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	código:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Infancia educativa el mundo de hoy	Municipio: Gimfama
FECHA: 29-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐ Cercha ☐ Angeo ☐
Estado de la construcción	Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida enmontada ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas o rñ ☐ Olor ☐ Marcas ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐
Otros	Otros

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 Mayda Vargas

35986

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Camitaira	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Clavero sobre la Escuela Rural El Limonito	FECHA: 24-09-25
-----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐
Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas oñ ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **Marcelo Vargas**

35982



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Ciríatana

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto de Educación Superior del Valle del Cauca

FECHA:

20-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Mayra Vargas

35988

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Campaña	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CRESCIENTE ESPeLa Puncí Alto Anillo
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Angeo ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐ Cercha ☐
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida enmontada ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas oñ ☒ Olor ☒ Marcas ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒
Otros	Otros

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Mayra Vargas

55989

35990

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Amiteiro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Chulivivacumbi Kasa
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida	☒	Aseo	☒	deficiente	☒	Desorden	☒	Puertas y	☒	Otros	☒
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR: Florydy Vargas

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Limatara
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Que Sandoval
FECHA: 21.09.25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido		Adoquin		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo	
Estado de la construcción								
Buena			Regular			Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde		Aguas		Estancadas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida		Comida		exposta		Aseo		deficiente		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI	N: NO
-------	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

Hayley Vargas
NOMBRE SUPERVISOR

35991

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cimitarra
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Ciroe Sando Roso
FECHA:	21-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Humberto Vargas

35992

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		Fecha: 10/09/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural La Cacaera	FECHA: 24-09-25
--------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo	Piso en : Madera ☐ Cemento	Techo en : Madera ☐ Eternit
☒ Malla metálica	☐ Granito pulido	☐ Falso techo
☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Cercha
☐ Bloque cemento	☐ Baldosa	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. Verde ☐ Aguas ☐ estancadas	INTERNOS Comida ☐ expuesta
☐ Escombros	☐ Asco ☐ deficiente
☐ Depósito basuras	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños
☒ Manchas orin	☒ Plagas muertas
☒ Olor	☒ Pelos
☒ Marcas	☒ Nidos
Otros	Otros

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMRE SUPERVISOR
 Jhanyly Vargas

35993

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimilicrro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Educativa Juan Somoza	FECHA: 24-09-20
---------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida ☐	expuesta ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	en el área ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Alancy Jorga

35999

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimarrón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San José	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel ☒	Piso en: Madera ☐	Techo en: Madera ☐
Ladrillo ☒	Cemento ☒	Eternit ☒
Malla metálica ☐	Granito pulido ☐	Falso techo ☐
Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cercha ☐
Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. Verde ☐	AGUAS ☐	ESCOMBROS ☐	DEPÓSITO BASURAS ☐	OTROS ☐
INTERNOS Comida ☐	ASEO ☐	DESORDEN EN EL ÁREA ☐	PUERTAS Y VENTANAS SIN MALLA O BARRERA ☐	OTROS ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXCREMENTOS ☒	RUIDOS ☒	MANCHAS ORIN ☒	OLOR ☒	MARCAS ☒	OTROS ☐
AVISTAMIENTO ☒	DAÑOS ☒	PLAGAS MUERTAS ☒	PELOS ☒	NIDOS ☒	OTROS ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Haydy Vargas

35995



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Cimitarra

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Educativo Ciudad Santa Rosa
Calle Rinal Plaza Nuevo

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐
		enmontada	☐	estancadas	☐	en el área	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐
			☐		☐	mailla o barrera	☐	Otros	☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muertras	☒	Pelos	☒
	☒		☒		☒	Nidos	☒	Otros	☒		☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Haydy Vargas

35996

35997

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San Andrés
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Tecnológico de San Andrés
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	mailla o barrera	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerdas	☒	Pelos	☒
	☒	Nidos	☒	Otros	☐						

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Manly S. Vargas

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Cimitarra
FECHA: 24-09-20	FECHA: 24-09-20

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR:

35998

35999

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Limpiaivo	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa la Urdin	FECHA: 24-09-25
----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Redes metálicas		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Ango	
Estado de la construcción								
Buena			Regular			Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde		Aguas		Escombros		Depósito basuras		Otros
INTERNOS	Comida expuesta		Aseo deficiente		Desorden en el área		Puertas y ventanas sin malla o barrera		Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR: Hoyos Vargas

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Limón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA PRIMARIA EL FLORENTINO	FECHA: 24-09-25
-------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: **Yajaira Lopez**

36000

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Limatiro
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa la Ucaide
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Flavio Vargas

36001

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Camidano
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Luis de
FECHA:	24-09-20

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento y	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐
	expuesta	☐	en el área	☐	mallo o barrera	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerlas	☒	Pelos	☒
	☒	Nidos	☒	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

36002

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa la Uchir Escuela Rural la Rodaja	FECHA: 24-09-25
--------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel ☒ Ladrillo ☒ Cemento ☒ Eternit ☒	Piso en: Madera ☐	Techo en: Madera ☐
Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐ Bloque cemento ☐ Ango ☐
Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida enmontada ☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐
Otros ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros ☐	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☐
--	---

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Heryel Jairo

36003

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GaitHERIO	Institución Educativa la Urrutia	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida exposta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

36004

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimbrora	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa la Cruz	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en: Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en: Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	AGUAS estancadas ☐	ESCOMBROS ☐	DEPÓSITO BASURAS ☐	OTROS ☐
INTERNOS Comida ☐	ASEO deficiente ☐	DESORDEN en el área ☐	PUERTAS Y VENTANAS SIN MALLA O BARRERA ☐	OTROS ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXCREMENTOS ☒	RUIDOS ☒	MANCHAS ORIN ☒	OLOR ☒	MARCAS ☒	OTROS ☒
AVISTAMIENTO plagas vivas ☒	DAÑOS ☒	PLAGAS MUERTAS ☒	PELOS ☒	NIDOS ☒	OTROS ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Haydy Vargas

36005

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimarrón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa la Urdin	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en: Madera ☐ Cemento ☒	Techo en: Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐
Bloque cemento ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombrros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Marcas ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☒
Otros	Otros

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Flaudy Jorgas

36006

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimaciva	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa la Urdin	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escorbros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Haidy Jara

36009

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Ciénaga	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Subdirección Educativa La Unión Escuela Ruid Arroyo (Ciénaga)	FECHA: 24-09-25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☐ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
---	--	--	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS ☐ Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Desorden en el área	INTERNOS ☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Escorbros	Otros
--	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas	Otros
---	--	-------

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Huayhuay

36008

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: San Andrés	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural El Dorado	FECHA: 24-09-25
---------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Falso techo ☒	Regular ☐	Deficiente ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Cerrcha ☐	Adoquin ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐	Baldosa ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Puertas y ☐	Ventanas sin ☐	malla o barrera ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida ☐	expuesta ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	en el área ☐	Otros ☐	Otros ☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Nidos ☒	Otros ☐
Avistamiento ☒	plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas ☒	muertas ☒	Pelos ☒	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Tatyly Ochoa

36009

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Guayabal	FECHA: 24-09-25
--------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Falso techo ☒	Baldosa ☐	Adoquín ☐	Cerna ☐	Angeo ☐	Estado de la construcción Buena ☒
Deficiente ☐	Regular ☐	Deficiente ☐	Regular ☐	Deficiente ☐	Regular ☐	Deficiente ☐	Regular ☐	Deficiente ☐	Regular ☐	Deficiente ☐	Regular ☐	Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Puertas y ☐	Ventanas sin ☐	malla o barrera ☐	INTERNOS Comida ☐	expuesta ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	en el área ☐	Otros ☐
---	-----------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Nidos ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Hanydy Jarama

36010

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Km 12	FECHA: 24-09-25
--------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Baldosa ☐ Baldosa ☐	Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas org ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Helydy Vargas

36011

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Ciudad de Santa Ana
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Bual Fringe
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	maillera	☐	ventanas sin	☐	Puertas y	☐	maillera o barrera	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Hector Vargas

36012

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnológico de Cimitarra	FECHA: 24-09-25
--------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento ☐	Baldosa ☐ Cercha ☐ Angeo ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐ EscOMBROS ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒
Otros ☒	Otros ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Hoyt Vargas

36013

	PÁGINAS: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Cacayabak Calle Real Palmes Cacayabak	MUNICIPIO: Cimatayo
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Falso techo ☒	Estado de la construcción Buena ☒
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Regular ☐	Deficiente ☐					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida ☐	expuesta ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	en el área ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Marcas ☒	Otros ☐		

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 H. GARCIA

36014

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Comandante	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa los Guapitales	FECHA: 24-09-25
---------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☒	Bloque cemento ☒
Piso en : Madera ☒	Cemento ☒	Granito pulido ☒	Adoquín ☒	Baldosa ☒
Techo en : Madera ☒	Eternit ☒	Falso techo ☒	Ciercha ☒	Angeo ☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Horacio Góngora

36015

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Ciénaga
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa los Guayacanes
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Maydi Vargas

36016

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San José Calle Rural Andolina	FECHA: 24-09-25
--------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒ Baldosa ☒ Bloque cemento	Piso en : Madera ☒ Cemento ☒ Granito pulido ☒ Falso techo	Techo en : Madera ☒ Eternit ☒ Falso techo
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ estancadas	INTERNOS Comida ☐ expuesta Aseo ☐ deficiente
Depósito basuras ☐ Escombros ☐ en el área Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐ Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento ☒ plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas ☒ muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Freddy Jorga

36019

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Ciudad	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Tecnológico de Costa Rica	FECHA: 24-09-25
-----------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente	Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Cemento ☒ Eternit	Techo en : Madera ☒ Falso techo ☒ Cercha ☒ Ango
--	---	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Aguas estancadas	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas ☒ Otros	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Otros
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Flaquey Dargos

36018

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitero	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo San José Escuela Rural Etnolingua	FECHA: 24-09-25
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☐ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ EscOMBROS	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS


Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR **Hoydy Vargas**

36019



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	

CÓDIGO:	
FECHA: 10/09/2025	
VERSION: 1	

CÓDIGO:	
FECHA: 10/09/2025	
VERSION: 1	

FECHA: 24-09-25

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Escuela Rural Las Vegas

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Escuela Rural Las Vegas

FECHA: 24-09-25

MUNICIPIO: Camitara

MUNICIPIO: Camitara

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	X	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	X	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	X	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	X	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	X	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	X	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	✓ Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	---------	---------	------------

Estado de la construcción	✓ Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	---------	---------	------------

Estado de la construcción	✓ Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	---------	---------	------------

Estado de la construcción	✓ Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	---------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

INTERIORS		EXTERIORS	
Comida expuesta		Z. verde enmontada	
Aseo deficiente		Agua estancada	
Desorden en el área		Escombros	
malta o barrera		Deposito basuras	
Puertas y ventanas sin			
Otros		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	2	2	Ruidos	2	Manchas orin	2	Olor	2	Marcas	2	Otros	2
Avistamiento	2	2	Daños	2	Plagas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros	2
Ataque visual					huellas							

Excrementos	2	2	Ruidos	2	Manchas orin	2	Olor	2	Marcas	2	Otros	2
Avistamiento	2	2	Daños	2	Plagas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros	2
Ataque visual					huellas							

Excrementos	2	2	Ruidos	2	Manchas orin	2	Olor	2	Marcas	2	Otros	2
Avistamiento	2	2	Daños	2	Plagas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros	2
Ataque visual					huellas							

Excrementos	2	2	Ruidos	2	2	Manchas orin	2	2	Olor	2	2	Marcas	2	2	Otros	2	2	Otros	2	2	Nidos	2	2	Otros	2	2	Plagas	2	2	Pielas	2	2	Manchas	2	2	Daños	2	2	Avistamiento	2	2	Excrementos	2	2
-------------	---	---	--------	---	---	--------------	---	---	------	---	---	--------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	--------	---	---	--------	---	---	---------	---	---	-------	---	---	--------------	---	---	-------------	---	---

Excrementos	2	2	Ruidos	2	2	Manchas orin	2	2	Olor	2	2	Marcas	2	2	Otros	2	2	Otros	2	2	Nidos	2	2	Otros	2	2	Plagas	2	2	Pielas	2	2	Manchas	2	2	Daños	2	2	Avistamiento	2	2	Excrementos	2	2
-------------	---	---	--------	---	---	--------------	---	---	------	---	---	--------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	--------	---	---	--------	---	---	---------	---	---	-------	---	---	--------------	---	---	-------------	---	---

Excrementos	2	2	Ruidos	2	2	Manchas orin	2	2	Olor	2	2	Marcas	2	2	Otros	2	2	Otros	2	2	Nidos	2	2	Otros	2	2	Plagas	2	2	Pielas	2	2	Manchas	2	2	Daños	2	2	Avistamiento	2	2	Excrementos	2	2
-------------	---	---	--------	---	---	--------------	---	---	------	---	---	--------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	--------	---	---	--------	---	---	---------	---	---	-------	---	---	--------------	---	---	-------------	---	---

Excrementos	2	2	Ruidos	2	Manchas orin	2	Olor	2	Marcas	2	Otros	2
Avistamiento	2	2	Daños	2	Plagas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros	2
Ataque visual					huellas							

Excrementos	2	2	Ruidos	2	Manchas orin	2	Olor	2	Marcas	2	Otros	2
Avistamiento	2	2	Daños	2	Plagas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros	2
Ataque visual					huellas							

Excrementos	2	2	Ruidos	2	Manchas orin	2	Olor	2	Marcas	2	Otros	2
Avistamiento	2	2	Daños	2	Plagas	2	Pelos	2	Nidos	2	Otros	2
Ataque visual					huellas							

Excrementos	2	2	Ruidos	2	2	Manchas orin	2	2	Olor	2	2	Marcas	2	2	Otros	2	2	Otros	2	2	Nidos	2	2	Otros	2	2	Plagas	2	2	Pielas	2	2	Manchas	2	2	Daños	2	2	Avistamiento	2	2	Excrementos	2	2
-------------	---	---	--------	---	---	--------------	---	---	------	---	---	--------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---	--------	---	---	--------	---	---	---------	---	---	-------	---	---	--------------	---	---	-------------	---	---

ON :N

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI _____ NO X

Thayne Jones **NOMRE SUPERVISOR**

Thayne Jones **NOMRE SUPERVISOR**

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Caidaro	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo San José	FECHA: 24-09-25
------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orgánicas ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Rafael Vargas

36021

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimarron	INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo San Jose	FECHA: 24-09-25
-------------------------------	--	---------------------------

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metalica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Falso techo ☒	Cercha ☐	Adoquin ☐	Baldosa ☐	Angeo ☐
Techo en : Madera ☐	Element ☒	Falso techo ☒	Cercha ☐	Baldosa ☐	Angeo ☐	Regular ☐	Deficiente ☐					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Puertas y ☐	Ventanas sin ☐	malla o barrera ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	deficiente ☐	Desorden ☐	en el area ☐	Otros ☐			

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orin ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

S: SI **N: No**
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? **SI** **NO** ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Haydys

36022

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Cimitano	Escuela Rectoría de San Juan
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde ☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	OTROS
INTERNOS	☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

36023

NOMBRE SUPERVISOR
 Haidy J. Lopez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	San José
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural San Martín
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
Buena		☒							
Regular		☐							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	mailla o barrera	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	mueras	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

36024

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Carmichael	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo San José Calle Escuela Nueva	FECHA: 24-09-25
------------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica	Piso en : Madera ☒ Cemento ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
--	--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área	Otros ☐ Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera
---	---	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas	Otros ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Marcas
---	--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR **Maydy Urdaz**

36025

36026

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cimitiva
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San José
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒							
Regular		☐							
Deficiente		☐							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
N: No											
S: SI											

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Hoydy Vargas

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Altamira
FECHA: 24-09-25	FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☒ Baldosa	Adoquín	☒ Baldosa	Angeo	☒ Baldosa
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Falso techo	Cerna	☒ Adoquín	Baldosa	☒ Baldosa	Angeo	☒ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Falso techo	Regular	☒ Regular	Regular	☒ Regular	Deficiente	☒ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMRE SUPERVISOR: Helydy Vargas

36027

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		Fecha: 10/09/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: CIMAHERVA	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa El Centro Rural El Centro	FECHA: 24-09-25
--------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐	
Pared en: Panel ☒ Madera ☐	Piso en: Madera ☐ Cemento ☒
Techo en: Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐	Malla metálica ☒ Adoquín ☐ Baldosa ☐
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐	Desorden en el área ☐
Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orin ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Nidos ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐	Otros ☐	N ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Algodón

36028

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cambridge
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo "El Puma"
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Asao deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Hoydy Urrutia

36029

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		FECHA: 24-09-25

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Rural Builkmolina Alto
FECHA: 24-09-25	FECHA: 24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐ Cercha	Baldosa	☐ Angeo
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☐ Adoquín	Baldosa	☐ Cercha	Baldosa	☐ Angeo
Techo en : Madera	☐ Eternit	Falso techo	☐ Cercha	Baldosa	☐ Cercha	Baldosa	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. Verde Agua estancadas	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

S: SI N: No	Excrementos	☒ Ruidos	Manchas orín	☒ Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Alfonso Vargas

36030

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Limón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rivalta Carmona
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒	Piso en : Madera ☒ Cemento ☒	Techo en : Madera ☒ Eternit ☒ Falso techo ☒
Balda ☒ Adoquín ☒ Balda ☒	Balda ☒ Adoquín ☒ Balda ☒	Cercha ☒ Ango ☒
Bloque cemento ☒	Balda ☒	Deficiente ☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☒ Aguas ☒ Estancadas ☒	INTERNOS Comida ☒ Aseo ☒ Deficiente ☒
Depósito basuras ☒	Escorbros ☒
Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒	Desorden en el área ☒
Otros ☒	Otros ☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒	Manchas orín ☒ Olor ☒	Pelos ☒ Nidos ☒	Otros ☒
Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒	Plagas muertas ☒	Marcas ☒	Otros ☒

S: SI N: NO
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Haydy Vargas

36031

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Guatiquira
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Fideb AHA
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	maillita o barrera	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Thaick Vargas

36032

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
CAHUYA	Instituto Educativo "Cecilia A. Lla"	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde Agua estancada	☐	INTERNOS Comida expuesta	☐
Aguas estancadas	☐	Aseo deficiente	☐
Escombros	☐	Desorden en el área	☐
Depósito basuras	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐
Otros	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento de plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Freddy Vargas

36033

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Candagá	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa R. Valderrama Excmo. Rector: Dr. R. Valderrama
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Falso techo ☒	Estado de la construcción: Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango ☐	Baldosa ☐	Falso techo ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐	Desorden en el área ☐
Otros ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas org. ☒ Olor ☒ Marcas ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros ☒
---	--

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Alfonso Valero

36034

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Limón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Educativa "Rafael Ángel"	FECHA: 24-09-25
----------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en: Panel	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☒	Baldosa ☒	Bloque cemento ☒
Piso en: Madera	Cemento ☒	Granito pulido ☒	Adoquín ☒	Cercha ☒	Baldosa ☒
Techo en: Madera	Eternit ☒	Falso techo ☒	Cercha ☒	Ango ☒	Baldosa ☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐
Escorbros ☐	Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Marcas ☐	Otros ☐	Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Gladys Vargas

36035

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA "Pedro Pablo Kuczynski"	MUNICIPIO: Camagüey
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Falso techo ☒	Cercha ☐	Baldosa ☐	Angeo ☐	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☐ Deficiente ☐
--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐
Escombro ☐	Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Pelos ☐	Nidos ☐	Otros ☐
Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Otros ☐	Marcas ☐	Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Alayda Lopez

36036

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimbrico	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San Francisco de Asís
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐
	exposita	☐	deficiente	☐	en el área	☐	mailla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Haydy Vargas

36039

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cimitarra
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo San Fernando
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		☐	☐	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	Cercha	Ango		☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Flavio Vargas

36038

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Limón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución San Fernando	FECHA: 28-09-25
------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento			
Piso en : Madera	Cemento	Y	Granito pulido	Adoquín	Baldosa				
Techo en : Madera	Eternit	Y	Falso techo	Cercha	Ango				

Estado de la construcción		Buena	Y
Regular			
Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas oñ	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Dafios	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR: *Alfredo Vargas*

36039

36040

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cimitarra
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Villanueva
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	mailla o barrera	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerlas	☒	Pelos	☒
	☒	Nidos	☒	Otros	☐						

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Hoydy Vargas

36041

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	C. Medina
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Villanova
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

N: No S: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Hoydy Jairo

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitarra	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Villaverde
FECHA: 24-09-25	Excmo Rval Brasil

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☒ Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde estancada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

36042

NOMBRE SUPERVISOR: Hector Vargas
 NOMBRE SUPERVISOR

36043

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cimarrón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Villavieja
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

N: No S: SI

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Alcely Vargas

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cimitico	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Ullimay
FECHA: 24-09-25	Escuela Rural Ullimay ha

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☒ Cercha	☒ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR:

36044

	PÁGINAS: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Caimalito	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Santa Ana	FECHA: 24-09-28
-------------------------	--	--------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☒	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐	Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Falso techo ☒	Estado de la construcción Buena ☒
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Cercha ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐	Deficiente ☐	Regular ☐	Deficiente ☐	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas ☐	Estancadas ☐	EscOMBROS ☐	Depósito basuras ☐	Otros ☐
INTERNOS Comida ☐	Aseo ☐	Deficiente ☐	Desorden ☐	Puertas y ☐	Otros ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Otros ☐
Avistamiento ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Maydy Vargas

36045

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <i>Instituto Educativo Vilmar</i> Carretera Rural Tardío	MUNICIPIO: <i>San Andrés</i>
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐	Aguas estancadas ☐	Escorbros ☐	Depósito basuras ☐
INTERNOS Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas org. ☒	Olor ☒	Marcas ☒
Avistamiento plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas muertas ☒	Pelos ☒	Nidos ☒
Otros	Otros	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Alfonso Uricoechea

36046

36043

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Caribia	Instituto Educativo Ullmaro	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Etemit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		
Estado de la construcción							
Buena		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Agua	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Desorden en el área	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Hedy Vargas



CONCEPCIÓN

36048

Calles 30 y No. 54-74 Oficina 504 Edificio Torre Mar del - Bucaramanga
Teléfono: 256-496

36049

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Concepción
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Inicial Santa Rosa de la Concepción - Río Colorado
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	
Estado de la construcción					
Buena		X			
Regular					
Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	mal o barrera	Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Lady Juliana Henao

36050

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Concepción
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Nuestro Señor de la Concepción Sede principal
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Emit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Lady Juliana Moray



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Concepción.

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Nuestro señor de la Concepción
Escuela rural Alf. Chamez

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Ledy Juliana Harray

36051

36052

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Concepcion.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela del Bajo Cordon.
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐						

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Lady Liliana Herrera

36053

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Concepción
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Nuestro Señor de la Caridad
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Redes	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐
Estado de la construcción					
Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escorrentías	☐	
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS							
Otros	☐	Depósito basuras	☐	Escombros	☐	Otros	☐
Otros	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Desorden en el área	☐	Otros	☐

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Lucy Juliana Manríquez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Pagina 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Concepción
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Nuestro Señor de la Concepción Escuela Rural San Francisco
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angco	☒
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo	☒	deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Cody Juliana Monroy

36655

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Concepcion	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Tecnico Agrario Felipe Cedeño	FECHA: 22/09/25
------------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	Malla metálica	☒ Baldosa	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	Granito pulido	☒ Adoquín	Baldosa	☐
Tech en : Madera	☒ Eternit	Falso techo	☐ Cerca	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombras	Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Lady Juliana Henríquez

36056

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Concepción
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Técnico Agrícola Felipe Cordero
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	mailla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Ledy Juliana Manríquez

36053

36058

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:		Fecha: 10/09/2025	
Versión: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Concepción	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Tecnico Asoparc Jose Pardo
Fecha: 22/09/25	Escala: Escala A y C

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Plagas muertas	N	Otros	N	Otros	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Muestras. Avispas

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Lady Juliana Manay

360509

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CODIGO:	FECHA: 10/09/2025
Paginas: Pagina 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Concepcion.
INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Eud. Babola.
FECHA:	22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metalica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Deposito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el area	☐
	Comida	☐	enmontada	☐	en el area	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐
		☐		☐		☐		☐	mailla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	mueras	☐		☐		☐		☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Ledy Juliana Monroy