

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Peñón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Integrado Antonio Ricaurte
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☐
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒	Otros	☐
	expuesta	☐		☐		☐	en el área	☐	ventanas sin	☐		☐
	enmontada	☐		☐		☐	mallo o barrera	☐		☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas oriñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒			muerlas	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Elisaveth Rojas

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Penon	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Antonio Riquarte Escuela Rural Hoyo de Paperos	FECHA: 24/09/25
----------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☒	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Angeo ☐

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

EXTERNOS Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR: **Elisa Hilena Rojas**

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	PÁGINAS: Página 1 de 1
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Penon.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Antonio Ricaurte	FECHA: 24/09/25
--------------------------------	--	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Balda ☐ Balda ☐ Balda ☐	Ango ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
Depósito basuras ☐	Desorden en el área ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas orgánicas ☐ Olor ☐	Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐
Otros ☐	Otros ☐

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Elisa Wilena Rojas

36263

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Perón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Integrado Antonio Ricaurte
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Hilena Rojas

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025 VERSIÓN: 1
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Peñón.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Antonio Ricaurte.	FECHA: 24/09/25
----------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Malla metálica ☒ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
---	---	--	---

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada Aguas estancadas	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente	Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
--	--	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas	Avistamiento ☒ Daños ☒ Plagas ☒ Pelos ☒ Nidos	Otros
---	---	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Elsa Wilena Rojas

36265

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El penón.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural San pablo
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☐	Manchas org.	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Helena Rojas

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El peñón.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural tendidos
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
☒ Buena									
☐ Regular									
☐ Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Hilena Rojas

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Peñon	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Antonio Lucarte	FECHA: 24/09/25
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en: Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa
Techo en: Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☒ Cercha	☒ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

☐ Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas org	☐ Olor	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
☐ Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Elsa Wilena Rojas

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Peñón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Pío Blanco	FECHA: 24/09/25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

S: SI
N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Elisa Hileno Rojas

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Perón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Rio Blanco	FECHA: 24/09/25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒ Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orn	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
 Elsa Milena Rojas

36270

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Perón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Pro Blanco
FECHA:	24/09/25
Escuela Rural Buena Esperanza	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Angeo	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cerna	☐ Baldosa	☐	☐	☐

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒	Otros	☐
	expuesta	☐		☐		☐	en el área	☐	ventanas sin	☐		☐
		☐		☐		☐	malla o barrera	☐		☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas oriñ	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	muertras	☐		☐		☐		☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Helena Rojas

36271

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Peñon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Rio Blanco
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	expos	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	ventanas sin	☒	Puertas y	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Elisa Milena Rojas

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Peñón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Rio Blanco - Escuela Rural El Espinal
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐
Estado de la construcción						
Buena		Regular		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	2. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Hilena Rojas

36272

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025 VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Peñón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa La Blanca	FECHA: 24/09/25
-------------------------------	---	---------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Bloque cemento	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐ Cercha ☐ Angeo
--	--	---

Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente
--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS ☐ Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS ☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Depósito basuras	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒ Otros
---	--	--

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Marcas	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros
---	---

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 Eliso Hileño Rojas

36273

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSION: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Páramo	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Rio Blanco	FECHA: 24/09/25
----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orgán	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR
 Elsa Mileno Rojas

36274

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Perón	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Pro Biana. Escuela Rural Grn.	FECHA: 24/09/25
----------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☒ Cercha	☒ Angeo

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
----------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orgn	☐ Olor	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Elisa Hilena Rojas

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Penón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Río Blanco.
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		

Estado de la construcción		Buena	X	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Elisa Hileno Rojas

36277

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Peñón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Pío Blanco
FECHA:	29/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Hilena Rojas

36278

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Peñon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Rio Blanco.
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Elisa Hilena Rojas

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Peñon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural La Sonora
FECHA:	29/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Elisa Milena Rojas

36280

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Peñon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Rio Blanco
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		☒	Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☒	Otros	☐
	expuesta	☐		☐			en el área	☐	mallo o barrera	☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Hilena Rojas

36281

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Peñón.
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Los Blancos.
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

Estado de la construcción	
☒ Buena	☐ Regular
☐ Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orh	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Hileno Rojas

36282

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Penón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Pro Blanco
FECHA:	29/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org.	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Hileno Rojas

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Peñon	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Rio Blanco	FECHA: 24/09/25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malta metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquin	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Angeo		
Estado de la construcción							
Buena							
Regular							
Deficiente							

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orgánicas	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
Elsa Milena Rojas

36283



EL PLAYÓN

San Juan, P.R. Nov 5 - 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: (602) 221-2566
Fax: (602) 221-2566
www.82m.com

36284

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

[illegible]

EXTERNOS		INTERNOS	
Z verde	Comida enmontada	Comida expuesta	
Aguas	Aseo estancadas	Aseo deficiente	
Escombros	Desorden en el área		
Depósito basuras	Puertas y ventanas sin	Depósito basuras	
	malilla o barreira		
Otros	Otros	Otros	

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Cercha	☐	Angoo	☐
		Falso techo	☐		☐		☐
		Granito pulido	☐		☐		☐
		Malla metálica	☐		☐		☐

MUNICIPIO:	ET PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
FECHA:	24-09-2025

		Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLAYON	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: colegio SAN FRANCISCO DE ASIS	FECHA: 24-09-2025
--------------------------------	---	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Cemento ☒ Ladrillo ☐	Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Adoquín ☐ Baldosa ☐	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Angeo ☐
Piso en : Madera ☐ Eternit ☐ Falso techo ☐	Cercha ☐ Baldosa ☐	Regular ☒ Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	INTERNOS Comida ☐ Aseo ☐ Deficiente ☐
--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒
--	--

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 JUAN GARCIA

36286

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLAYON	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO SAN TERENCIO DE ASIS	FECHA: 24-09-2025
----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde estancada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 JUAN GARCIA

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
FECHA:	27-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLAYÓN	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO SAN RAFAEL DE ASIS	FECHA: 24-09-2025
--------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☒ Madera	Techo en: Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo	Estado de la construcción ☐ Buena ☒ Regular ☐ Deficiente
---	--	--

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área	Depósito basuras ☐ Puertas y ventanas sin ☒ malla o barrera	Otros
--	--	--	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas	Marcas ☒ Nidos	Otros
---	--	---	-------

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 IVAN GARCIA

36290

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel		Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera		Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera		Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

el Playon

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

colegio SAN FRANCISCO DE ASIS

ESCUELA rural MATA DE CAÑA II

FECHA:

24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI

N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

36291

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ET PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO SAN RAFAEL DE AGS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

N: No SI: Si

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

36293

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ET PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio SAN RAFAEL DE AGS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orina	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLAYÓN	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	FECHA: 24-09-2025
----------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	OTROS
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas	OTROS
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	OTROS

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: JUAN GARCIA

36294

36295

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAZÓN
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL RAYON	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: COLEGIO SAN RAFAEL DE ASIS	FECHA: 24-09-2025
-------------------------------	--	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Madera ☐ Cemento ☒ Ladrillo	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo	Estado de la construcción Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
Malla metálica ☐ Baldosa ☐ Adoquin ☐ Cercha ☐ Angeo	Bloque cemento ☒ Baldosa ☐ Baldosa	Regular ☒ Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada Aguas estancadas Escombros	INTERNOS Comida expuesta Aseo deficiente Desorden en el área	Depósito basuras Puertas y ventanas sin malla o barrera Otros
--	--	---

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXCREMENTOS Ruidos ☐ N Manchas orín ☐ N Olor ☐ N Pelos ☐ N Nidos ☐ N Otros ☐ N	AVISTAMIENTO plagas vivas Daños ☐ N Plagas muertas ☐ N Otros ☐ N
---	---

S: SI N: NO
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
 JUAN GARCIA

36296



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:
FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

El Playón

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA
ESTRATEGIA EN PISO

FECHA:

24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI
N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

36297

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLANO	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUAYAMA	FECHA: 24-09-2025
----------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	INTERNOS Comida expuesta
Aguas estancadas	Aseo deficiente
Escombros	Desorden en el área
Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas org	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
Asistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 JUAN GARCIA

36298

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Placer
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	mallita o barrera	☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

36300

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	Código:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA ESCUELA OVAL SALAZARES
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐
Estado de la construcción					
Buena		Regular ☒ Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

36302

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

EXTERNO	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNO	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Juan Garcia

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLAYON	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ETANIA ESCUELA BURAL SAN JOSÉ S202MA"
FECHA: 24-09-2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde ☐ enmontada	☐ Aguas ☐ estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	OTROS
INTERNOS	☐ Comida ☐ expuesta	☐ Aseo ☐ deficiente	☐ Desorden ☐ en el área	☐ Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orni	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ NO ☐ SI

NOMBRE SUPERVISOR **ELIAN GARCIA**

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA RAFAEL SAN JOSE DE MADRUGA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
☐		☐		☐		☒		☐	
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

36304

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA BÁSICA SANTA ROSA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

Estado de la construcción	
Buena	☐
Regular	☒
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	2 verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ S	☒ S	☒ S	Otros

S: SI
N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL RAYON	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA	FECHA: 24-09-2025
----------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel ☐ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit ☒	Techo en: Madera ☐ Falso techo ☒
Piso en: Madera ☐ Granito pulido ☐	Adoquín ☐ Baldosa ☐ Cercha ☐
Malla metálica ☐ Bloque cemento ☒	Baldosa ☐ Baldosa ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Escombros ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐
enmontada ☐	Desorden en el área ☐
Depósito basuras ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos Ruidos ☐ Manchas orin ☐	Avistamiento plagas vivas Daños ☐ Plagas muertas ☐
Otros ☐	Otros ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: JUAN GARCIA

36306

36307

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	PÁGINAS: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLAYON	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN - ESCUELA QUATRE TIJO	FECHA: 24-09-2025
-----------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Marcas	☒ Otros		

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? ☒ SI ☐ NO

NOMBRE SUPERVISOR **JUAN GARCIA**

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	EL PLATON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL - ESCUELA ZARAL LA AZULENA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR	JUAN GARCIA
-------------------	-------------

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO: 24-09-2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLAYON	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS RIOS	FECHA: 24-09-2025
----------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Agua estancada	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

36309

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	Código:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	72 PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO - ESCUELA BILINGÜE
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: EL PLATON	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO ESCUELA RURAL SANTA BARBARA	FECHA: 24-09-2025
-----------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☐ Malla metálica ☐	Piso en : Madera ☐ Cemento ☒	Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐
Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐	Baldosa ☐ Bloque cemento ☒	Baldosa ☐ Angeo ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde ☐ Aguas ☐ Estancadas ☐	INTERNOS Comida ☐ expuesta ☐
Depósito basuras ☐	Desorden ☐ en el área ☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas org ☒ Olor ☒	Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒
Otros ☒	Otros ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR **Juan Garcia**



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

EL PLAYON

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAVANNAH

FECHA:

24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

Regular

☒

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE CABALA - ESCALA 2025
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Juan Garcia A

36314

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA TIERRA - ESCUELA PUEBLO LA RECONSTRUCCIÓN
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

EL PLATON

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN
PEDRO DE LA TIERRA - ESCUELA
DE LA BATECA

FECHA:

24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cerca	☐ Angeo	☐	☐

Estado de la construcción	☐ Buena	☒ Regular	☐ Deficiente
---------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI

N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA TIERRA - ESCUELA RURAL LA ESPERANZA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. Verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Pláyon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA TIERRA - ESCUELA PUEBLO LAS BATALLAS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo		
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo					
Estado de la construcción				Buena		Regular	
						Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

36318

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	el Playon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA TIERRA - ESCUELA RURAL
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Cercha	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Angeo	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Falso techo	☐ Angeo	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Estado de la construcción							
Buena		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Juan Garcia

36 319

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN REDO DE LA TIERRA - ESTACIONAL TIRES POINTS
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Angeo	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde ☐ enmontada	☐ Aguas ☐ estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida ☐ expuesta	☐ Aseo ☐ deficiente	☐ Desorden ☐ en el área	☐ Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

JUAN GARCIA

36 3 20

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA TIERRA
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JUAN GARCIA

36 321

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Playon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Interamericano de Comercio Exterior - Centro educativo básico pies descalzos
FECHA:	25-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Juan Garcia

NOMBRE SUPERVISOR

Juan Garcia

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

S: SI N: NO

Excrementos	☒ N	Ruidos	☒ N	Manchas orin	☒ N	Olor	☒ N	Pelos	☒ S	Nidos	☒ N	Otros	☒ N
Avistamiento plagas vivas	☒ S	Dafios	☒ N	Plagas muertas	☒ S	Pelos	☒ N	Nidos	☒ N	Otros	☒ N	Otros	☒ N

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

INTERNO	EXTERNOS
Comida expuesta	Z. Verde enmontada
Aseo deficiente	Aguas estancadas
Desorden en el área	Escombros
Depósito basuras	Depósito basuras
Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
Otros	Otros

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
Pared en : Panel	☐	☐	☒
Piso en : Madera	☐	☐	☒
Techo en : Madera	☐	☐	☒
Ladrillo	☐	☐	☒
Malta metálica	☐	☐	☒
Granito pulido	☐	☐	☒
Falso techo	☐	☐	☒
Cercha	☐	☐	☒
Adoquin	☐	☐	☒
Baldosa	☐	☐	☒
Bloque cemento	☐	☐	☒
Angeo	☐	☐	☒

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

MUNICIPIO:	El Playon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Integrado de Comercio Carlos Torres - escuela N° 1
FECHA:	24-09-2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		Páginas: Página 1 de 1
	Código:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

36 322

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Playón.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Inequidad de comercio en 347705 - Escuela n°1 el guindal.
FECHA: 24-09-2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z verde ☐ enmontada ☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	OTROS
INTERNOS	☐ Comida expuesta ☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrea	OTROS

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Juan García

36 324

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Playón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto integral de comercio comunitario - escuela rural Rosario
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐	
	estancadas	☐	estancadas	☐	mailla o barrera	☐		☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros
plagas vivas	☐									
S: SI N: No										

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Juan GARCIA

36 325

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>El Playón</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Instituto Integrado de Comercio y Servicios - Escuela Nueva la Manigua.</u>	FECHA: <u>24-09-2025</u>
-----------------------------	--	--------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orina	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Juan Garcia



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

EL PLAYON

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Primaria - Escuela Nueva

FECHA:

24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐		☐
	estancadas	☐	estancadas	☐	malta o barrera	☐		☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☒										

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Juan Carlos

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: El Páyon	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Integrado de Comercio Camu Torres - Escuela N°1	FECHA: 20-09-2025
---------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquin	Baldosa	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo		
Estado de la construcción						
Buena		Regular		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Juan Gaviria

36 328

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	el PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres - Escuela N° 1 San Agustín.
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orina	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Juan Gava



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Andrés

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Tecnológico de Comercio
Camilo Torres - Escuela urbana
Los Corales opaco equivalente

FECHA:

24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Juan Garcia

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	El Playon
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Integrado de carrera Carmelo Jones - Escuela urbana Manuela Beltrán
FECHA:	24-09-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Juan Garcia

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	Código:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	EL PLAYON
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Integrado de Comercio Carriló Pines - Instituto de Comercio Carriló Pines - Carriló Pines.
FECHA:	24-04-2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐
	emontada	☐	estancadas	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐
	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒										

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Juan García



ENCINO

Geografía: SAN N. 51-74-Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 0303994-7566496
Correo electrónico: encino@encino.com

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	PÁGINAS: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA: 25-09-2025
-------------------	--------------------------------------	--------------------------

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Malla metálica	Piso en : Madera ☐ Cemento	Techo en : Madera ☒ Eternit
☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Baldaosa	☐ Bloque cemento	☐ Cercha ☒ Angeo

Buena	Regular	Deficiente
-------	---------	------------

EXTERNOS Z. verde ☒ Aguas ☒ estancadas	INTERNOS Comida ☒ expuesta
--	---

Ruidos ☒ Manchas orin ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos	Excrementos ☒ Avistamiento ☒ plagas vivas
--	---

S: SI N: No
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
 Jairo de la Cruz

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Municipio de Santander	Colegio Técnico Agropecuario Escuela Rural el Avance	25-09-2025

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☐ Cemento ☐ Eternit	Piso en : Madera ☐ Malla metálica ☐ Granito pulido ☐ Falso techo	Techo en : Madera ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐ Ango
Estado de la construcción ☒ Buena ☐ Regular ☐ Deficiente		

EXTERNOS ☒ Z. verde ☒ Aguas estancadas ☒ Escombros ☒ Depósito basuras ☒ Otros	INTERNOS ☒ Comida expuesta ☒ Aseo deficiente ☒ Desorden en el área ☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☒ Otros
---	---

S: SI ☒ Excrementos ☒ Ruidos ☒ Manchas orín ☒ Olor ☒ Pelos ☒ Nidos ☒ Otros	N: No ☒ Avistamiento plagas vivas ☒ Daños ☒ Plagas muertas ☒ Marcas ☒ Otros
--	---

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 du? Nome Desv.

		PÁGINAS: Página 1 de 1	
CODIGO:		FECHA: 10/09/2025	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Municipio de Santander	Colegio Técnico Agrícola	25-09-2025

Pared en : Panel		Ladrillo		Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento	
Piso en : Madera		Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa	
Techo en : Madera		Eternit		Falso techo		Cercha		Ango	

EXTERNOS		Z. verde		Aguas		Escombros		Depósito basuras	
enmontada		estancadas		Aseo		Desorden		Puertas y	
Comida		Aseo		en el área		malla o barrera		Otros	

INTERNOS		Ruidos		Manchas orín		Olor		Marcas	
Excrementos		Avistamiento		plagas vivas		Daños		Otros	

S: SI		N: NO	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)			
REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO			

NOMBRE SUPERVISOR
 JUAN CARLOS

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Cúcuta	Colegio Técnico Agrario Cúcuta	25-09-2025

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

Estado de la construcción	☒ Buena	☐ Regular	☐ Deficiente
----------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

EXTERNOS	☒ Z. verde enmontada	☒ Aguas estancadas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☒ Comida exposta	☒ Aseo deficiente	☒ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrea	☐ Otros

S: SI	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
N: NO	☒ Excrementos	☒ Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos
	☒ Nidos	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	☒ SI	☐ NO
------------------------------------	--	-----------------------------

NOMBRE SUPERVISOR
 Luis Mena de los Angeles

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
VERSIÓN: 1		Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela rural al patio
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela rural al patio
FECHA:	25-09-2025

Pared en : Panel ☐ Ladrillo ☒ Malla metálica ☐		Piso en : Madera ☐ Cemento ☐		Techo en : Madera ☐ Eternit ☒ Falso techo ☐	
Bloque cemento ☐ Baldosa ☐ Adoquín ☐ Cercha ☐		Baldosa ☐ Baldosa ☐		Angeo ☐	
Deficiente		Regular		Buena ☒	

EXTERNOS	Z. verde enmontada ☐	Aguas estancadas ☐	Escombros ☐	Depósito basuras ☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta ☐	Aseo deficiente ☐	Desorden en el área ☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐	Otros

S: SI	N: No	Excrementos ☐	Ruidos ☐	Manchas orín ☐	Olor ☐	Marcas ☐	Nidos ☐	Otros
		Avistamiento plagas vivas ☐	Daños ☐	Plagas muertas ☐	Pelos ☐			Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Luis Maura de la Ouega

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Ciudad	Colegio Técnico Agrícola	25-09-2025

Estado de la construcción		Buena ☒	Regular ☐	Deficiente ☐
Pared en : Panel ☒	Ladrillo ☒	Malla metálica ☐	Baldosa ☐	Bloque cemento ☐
Piso en : Madera ☐	Cemento ☐	Granito pulido ☐	Adoquín ☐	Baldosa ☐
Techo en : Madera ☐	Eternit ☒	Falso techo ☐	Cercha ☐	Ango ☐

EXTERNOS	Z. verde ☒	Aguas ☒	Estancadas ☒	Escombros ☒	Depósito basuras ☒	Otros
INTERNOS	Comida ☒	Aseo ☒	Deficiente ☒	Desorden ☒	Puertas y ventanas sin ☒	Otros

S: SI	N: NO	Excrementos ☒	Ruidos ☒	Manchas orín ☒	Olor ☒	Marcas ☒	Nidos ☒	Otros
Avistamiento ☒	plagas vivas ☒	Daños ☒	Plagas ☒	Pelos ☒	Otros	Otros	Otros	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

	PÁGINAS: Página 1 de 1	
	CODIGO:	
FECHA: 10/09/2025		VERSION: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	GUANO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA rural la chaga
FECHA:	25-09-2025

Estado de la construcción		Buena	X
Pared en : Panel	Ladrillo	X	
Piso en : Madera	Cemento		
Techo en : Madera	Eternit	X	
	Falso techo		
	Granito pulido		
	Malla metálica		
	Baldosa		
	Adoquin		
	Baldosa		
	Bloque cemento		
	Cercha	X	
	Angeo		

EXTERNOS	Z. verde	Agua	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	deficiente	Aseo	Desorden	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

S: SI	N: No	Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor	Marcas	Otros
		Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Marina de los Angeles

36 340

		Páginas: Página 1 de 1	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025			
CÓDIGO:			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela Rural M. CDS	FECHA:	25-09-2025
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:			

Estado de la construcción		Buena		Regular		Deficiente	
Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐
	☐		☐		☐	Angeo	☐
	☐		☐		☐	Baldosa	☒
	☐		☐		☐	Bloque cemento	☐

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

S: SI	N: No	Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orn	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Nidos	☒	Otros	☐
		Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒					Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Marina de los Angeles

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GARCIA	Colegio Técnico Agrario Escuela rural, bajo	25-09-2025

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒ Aguas estancadas	☒ Escombros	☒ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☒ Aseo deficiente	☒ Desorden en el área	☒ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

S: SI	N: No						
Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orgánicas	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
 Luz Marina de los Angeles

35 342

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
GUACARO	Escuela Rural Gregorio	25-09-2025

Estado de la construcción																																
Buena	Regular	Deficiente																														
<table><tr><td>Pared en : Panel</td><td>☒</td><td>Ladrillo</td><td>☒</td><td>Malla metálica</td><td>☐</td><td>Baldosa</td><td>☐</td><td>Bloque cemento</td><td>☒</td></tr><tr><td>Piso en : Madera</td><td>☐</td><td>Cemento</td><td>☐</td><td>Granito pulido</td><td>☐</td><td>Adoquín</td><td>☐</td><td>Baldosa</td><td>☒</td></tr><tr><td>Techo en : Madera</td><td>☐</td><td>Eternit</td><td>☒</td><td>Falso techo</td><td>☐</td><td>Cercha</td><td>☐</td><td>Ango</td><td>☐</td></tr></table>			Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒	Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒	Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒																							
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒																							
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐																							

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

S: SI	N: No				
Excrementos	Ruidos	Manchas orgánicas	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
JOSÉ MARIANO DE LA ORO

36 343

	
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	
FECHA: 10/09/2025	
CÓDIGO:	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela rural Pajama
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO
FECHA:	25-09-2025

Pared en : Panel		☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera		☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquin	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera		☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción										
Buena		Regular								
Deficiente										

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Marina de la Ocaña

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela rural RIONEGRO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO
FECHA:	25-09-2025

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Agua estancada	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

S: SI	N: NO												
Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Nidos	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Otros	☐	Otros	☐		

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒NOMBRE SUPERVISOR
dlz maria de la Piedad

NOMBRE SUPERVISOR

36 345

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela Rural TCMB.TM
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	CEGIC TECNICO AGROPECUARIO
FECHA:	25-09-2025

Pared en : Panel		☐	Ladrillo	☒	Maila metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera		☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera		☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☒	Ango	☐
Estado de la construcción										
Buena		☒		Regular						
Deficiente		☐		☐						

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Luz Marina de la Cruz



ENCISO

36 346

Campana No. 54-74 Oficina 504 Edificio Torre Mar del - Bucaramanga
Teléfono 2566496



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:		FECHA: 10/09/2025	Version: 1
Páginas: Página 1 de 1			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
San Andrés	Colegio Jose Ferro	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malta metálica	Baldosa	X	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín		Baldosa	X
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha		Angeo	

Estado de la construcción	Buena	Regular	X	Deficiente
---------------------------	-------	---------	---	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Estancadas	Escobros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	exposta	Aseo	deficiente	Desorden en el área	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	X
-----------------------------	----	----	---

NOMBRE SUPERVISOR

Edgar Martin Abua

		Págs: 1 de 1 Versión: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025 CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ENCISO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio Jose Ferro - Primaria
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
Pared en : Panel	Ladrillo			
Piso en : Madera	Cemento			
Techo en : Madera	Eternit			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	Aguas estancadas	Escombro	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin mallo o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Maras	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: Edoel Marín Novg

36 349

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Paginas: Pagina 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ENCISO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio Jose de Ferro
	Escuela Rural Agua Blanca
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango	☐	☐
Estado de la construcción						
Buena		☒ Regular				
Deficiente		☐				

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Desorden	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Puertas y	☐	Otros
	ventanas sin	☐	mall o barrera	☐		☐		☐		☐	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento	☒ plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas	☒ Pelos	☒ Nidos
	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Edgar Malin Novoa

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ENCISO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Alto de Robles
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐
Estado de la construcción					
☐ Buena		☒ Regular		☐ Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombrros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas org	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Palos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Edwin Martin Nour



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: ENCISO

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose de Ferro

Escuela Rural Cabecera del Iluro

FECHA: 22/09/25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐

Estado de la construcción

Buena	☐
Regular	☒
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orn	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Edy Mifin Noue

36352

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ENCISO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colegio José de Ferro
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐	☐	☐ Cercha	☐ Angeo	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	EscOMBROS	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orin	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

Edy Maitin Nova

NOMBRE SUPERVISOR



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Enciso

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio José de Ferro
Escuela Rural Corfaderas

FECHA: 22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción

Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muertas	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Eduar Molin Nova

36 354

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ENCSO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural la Mesa
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

Edwin Martín Neco
NOMBRE SUPERVISOR



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

ENCISO

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio José de ferro

Escuela Rural los Robles.

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malilla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Edna Maitin Noue

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Enciso	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose de ferro Escuela Rural Mosgosa	FECHA: 22/09/25
-------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	Granto pulido	Adoquin	Baldosa	☒
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Edwar Holm
NOMBRE SUPERVISOR

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: ENCISO	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Jose de Ferro	FECHA: 22/09/25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción						
Buena		Regular		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orn	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Edgar Molin RIVERA

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Enciso
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Puertas Mayoria
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orn	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Eduy Martin Noya

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Enciso
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	colegio Jose de Ferro
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento	☒	☐
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐	☐ Cercha	☐ Angeo	☐	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Estado de la construcción			☐ Buena	☒ Regular	☐ Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

Edwin Morfin Mora
NOMBRE SUPERVISOR

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Enciso
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Santa Rosita Colegio Jose de Ferro
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Grano pulido	☐ Cercha	☐ Ango	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Regular	☒ Deficiente	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Palos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Eduy Mohin Noua

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
COPIADO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ENCISO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Colégio Técnico Agroindustrial
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	Baldosa	☒ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Grano pulido	Adoquín	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	Cercha	Ango	☐
Estado de la construcción					
Buena		☒ Regular			
Deficiente		☐			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Palos	☒ Otros	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Edwin Morán Abuy

36 362

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	ENCISO
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Agua Sucia
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Edgar Hoffin Noguera

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Enciso	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Joncalito	FECHA: 22/09/25
--------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel ☒ Ladrillo ☒ Cemento ☐ Eternit ☐	Piso en : Madera ☐ Falso techo ☐	Estado de la construcción: Buena ☐ Regular ☒ Deficiente ☐
Techo en : Madera ☐	Malla metálica ☐ Adoquín ☐ Baldaosa ☐ Cercha ☐ Angeo ☐	
Bloque cemento ☒		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS Z. verde enmontada ☐ Aguas estancadas ☐ Escombros ☐ Depósito basuras ☐	INTERNOS Comida expuesta ☐ Aseo deficiente ☐ Desorden en el área ☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera ☐
Otros	Otros

S: SI N: No

Excrementos ☐ Ruidos ☐ Manchas org. ☐ Olor ☐ Marcas ☐ Otros

Avistamiento plagas vivas ☐ Daños ☐ Plagas muertas ☐ Pelos ☐ Nidos ☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Edy. Matin Nova
 NOMBRE SUPERVISOR

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: GRACISO	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural La Insula	FECHA: 22/09/25
---------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cerca	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS Z. verde enmontada	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

Esc: Martín Nouy
 NOMBRE SUPERVISOR



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

ENCISO

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Escuela Rural Coma Del Negro

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida.	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Palos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Edna Holín Noya



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: ENCISO

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Técnico Agronómico Tecnológico
Escuela Rural Macarena

FECHA: 22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Angeo	☒

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Edy Mottin Boug

363364



FLORIÁN

Calle 27 y Avenida 74 Oficina 504 Edificio Torre Mar del – Bucaramanga
Teléfono 201-2566496



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Floreán

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colectivo Integrado de Educación Floreán

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒	Estucco	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒		☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angaco	☐		☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐		☐			en el área	☐	ventanas sin	☐		☐
		☐		☐			malla o barrera	☐		☐		☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐		☐	muertras	☐		☐		☐		☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

Maily Suarez

NOMBRE DEL SUPERVISOR



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO: FECHA: 10/09/2025

Versión: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florian

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LONES
Escuela Rural Buenavista

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒	Pinholes	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐		

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y	☐	Otros	☐
	expuesta	☐		☐		☐	en el área	☐	ventanas sin	☐		
		☐		☐		☐	malla o barrera	☐		☐		

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒										

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Maly Suarez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Floreana	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONES	FECHA: 24-09-25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	Estucco
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	
--	--

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐	
---	--

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Maily Suarez
-----------------------	--------------

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Florán.	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Leones	FECHA: 24-09-25
--------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Ases	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
	expuesta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	malla o barrera	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Wally Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florida

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución Educativa Leonel
Esquela Rural La Coladora

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daos	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Marily Suarez

NOMBRE DEL SUPERVISOR

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Florán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Leoncio Escobar Ruiz La Playa	FECHA: 24-09-25
-------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
S: SI N: NO											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒
--

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Maly Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

FLORIAN

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONEL
BOCUELA RURAL O PONTIATO

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde	enmontada	Aguas	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida	expuesta	Aseo	deficiente	Desorden	Puertas y ventanas sin	Otros
						mallla o barrera	

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Marily Suarez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Floreán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Placito Millo	FECHA: 24-09-25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango

Buena	Regular	Deficiente
-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Escombro	Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrea

Otros	Otros
-------	-------

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas o rñ	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Mary Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florián

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto Educativo Leones
Escuela Rural Rio Mingo

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Emit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS		Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS		Comida expuesta	☐	Aseo	☐	desorden	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Marily Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florez

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto General Educativo Leones

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Marily Suarez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2026
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Floreán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa Leones	Es cuela rural SAN JOSÉ
FECHA: 24-09-25		

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción						
Buena		Regular				
Deficiente						

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Marily Suarez

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Florida	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural San Luis	FECHA: 24-09-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo	☐ Desorden	☐ Puertas y ventanas sin

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Olor	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Mary Suarez**

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	florian
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Santa Lucía
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒
Regular			
Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Marily Suarez

		DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
Páginas: Página 1 de 1			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Floridan	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa Leones	FECHA: 24-09-25
---------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Maracas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Mayly Suarez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Florida	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Instituto Educativo Leonés	FECHA: 24-09-25
---------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	Aguas	estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas o rñ	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR **Marily Suarez**



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florida

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Instituto N. Educativa Leonor

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

EXTERNOS	Z. verde	enmontada	Comida	expuesta	INTERNOS
Aguas estancadas	☐	Aseo	deficiente	☐	Desorden en el área
Escombros	☐	Puertas y ventanas sin	Depósito basuras	☐	Otros
Otros	☐	Otros	☐	☐	☐

S: SI N: No

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Mary Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

FLORIAN

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA
LUCIA
Escuela rural PUESTA MONTAL

FECHA:

24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒
Regular			
Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Maily Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florian

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA
MARIA DE ARAYANES

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Maryl Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florida

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela Rural Buena Vista 3452

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Marily Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:		FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1
Páginas: Página 1 de 1			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Florian
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa Santa Ubalda Escuela Rural Casa Cete
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	estancadas	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daos	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐										

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Maily Suarez

NOMBRE DEL SUPERVISOR

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Floreana	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Udcua Escuela Rural El Guallito	FECHA: 24-09-25
---------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Angeo	
Estado de la construcción Buena ☒ Regular ☐ Deficiente ☐					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Agua	Escorbos	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Marily Suarez

2007

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Florida
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo Banca
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

Nombre del Supervisor
Marly Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florida

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA
TERESA
Escuela Rural La Esmeralda

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	INTERNOS
Z. verde	Comida
enmontada	expuesta
Aguas	Aseo
estancadas	deficiente
Escombros	Desorden
	en el área
Depósito basuras	Puertas y
	ventanas sin
	malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒										

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Maily Suarez

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Florián	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución educativa Santa Elena	FECHA: 24-09-25
--------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción						
Buena		Regular		Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

N: SI
N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Willy Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florencia

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:
Escuela rural la Peña

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Elemento	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena ☒

Regular ☐

Deficiente ☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Marily Suarez

36 375

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Floridablanca	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANATA	FECHA: 24-09-25
--------------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Argeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Agua	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒
--

NOMBRE DEL SUPERVISOR
Marly Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florida

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución educativa SANTA
VICTORIA
Escuela rural SAN GIL

FECHA:

24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Maracas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

¿REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Mary Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florián

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Institución Educativa Sabana

Escuela rural sabana de florían

FECHA:

24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Cemento	☐	Eternit	☐	Techo en : Madera	☐
Piso en : Madera	☐	Granito pulido	☐	Granito pulido	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐
Baldosa	☐	Baldosa	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐	Ango	☐
Bloque cemento	☒								

Estado de la construcción

Buena

☒

Regular

☐

Deficiente

☐

EXTERNOS Z. verde

enmontada

Comida

expuesta

Aseo

deficiente

Agua

estancada

Escombros

en el área

Desorden

Depósito basuras

Puertas y

ventanas sin

mallado o barrera

Otros

Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Maras	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐										

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

NO

☒

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Maily Suarez



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Florida

INSTITUCION Y SEDE EDUCATIVA:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANA
Escuela Rural TISQUIZOGUE

FECHA:

24-09-25

CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	INTERNOS
Z. verde	Comida
Agua	exposita
estancadas	Asco
Escombros	desorden
Depósito basuras	Puertas y ventanas sin malla o barrera
Otros	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Se requiere malla

?REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI

NO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Maly Suarez

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Floreana	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural UMAN
FECHA: 24-09-25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquin	Baldosa	
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha	Ango	

Estado de la construcción		Buena	X
		Regular	
		Deficiente	

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	M	Manchas orin	N	Olor	M	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

?REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE DEL SUPERVISOR Mary Suarez



GALÁN

36 399

General 811 Norte 54-74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Tel: 0057 301-2566496

		PÁGINAS: Página 1 de 1	
CÓDIGO:		FECHA: 10/09/2025	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Galán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Centro Educativo Las Uetas Grupo Infantil Alfonso Góngora
FECHA: 24/09/2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	Ladrillo	☒ Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento	☒
Piso en: Madera	Cemento	☒ Granito pulido	Adoquín	Baldosa	☒
Techo en: Madera	Eternit	☒ Falso techo	Cercha	Ango	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde Aguas Estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orn	☒ Olor	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros	☒ Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Requiere Ango

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR

Juan David Leidy Useche



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Galán

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio Integrado Alfonso Gómez Góngora
Colegio Integrado Alfonso Gómez Góngora

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒		
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐		Placa

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orgánicas	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Juan Carlos Leizaola

36402

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Galán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Alfonso González
FECHA: 24/09/2025	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica		Baldosa		Bloque cemento		X
Piso en : Madera	Cemento		Granito pulido		Adoquín		Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo		Cercha		Angeo		
Estado de la construcción Buena X Regular Deficiente									

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR Jorge Luis Usche

36 405

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Galán
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural El Bagueño
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombro	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Jesús Leidy Usche

36 404

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Galan
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural El Carrizal
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Depósito basuras	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	malla o barrera	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Comida	☐	deficiente	☐	Otros	☐														

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐				
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerdas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Jesús Leidy Useche

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Galán
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Alfonso González
FECHA: 24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☒	Aguas	☒	estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
INTERNOS	Comida	☒	Aseo	☒	deficiente	☒	Desorden	☒	Puertas y	☒	Otros	☒
	expuesta	☒		☒			en el área	☒	ventanas sin	☒		☒
		☒		☒			malla o barrera	☒		☒		☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orln	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒
plagas vivas	☒		☒	muertras	☒		☒		☒		☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Juan Pablo Cely Usacho



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Galan

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Colegio Integrado Alfonso Gómez Bolaños
Escuela Rural El Hoyo

FECHA:

24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒
	Regular	☐
	Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐
	expuesta	☐		☐							ventanas sin	☐
		☐		☐							malla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
plagas vivas	☐			muertras	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Juan Luis Leidy Uscache

36406

36407

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Galán
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Pasa Grande
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐						
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐						
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐						
<table><tr><td>Deficiente</td><td>Regular</td><td>Buena</td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr></table>										Deficiente	Regular	Buena	☐	☐	☒
Deficiente	Regular	Buena													
☐	☐	☒													

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	mallla o barrera	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	mueras	☒	Pelos	☒
	☒	Nidos	☒	Otros	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Jesús Cordero Usache

36408

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Galán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Integrado Alfonso Gómez Carrizosa
FECHA: 24/09/2025	Asesora Urbana: Joscelyne Arboleda

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento		Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango		

Buena	X	Regular	Deficiente
-------	---	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	P	Manchas orin	P	Olor	P	Marcas	P	Otros
Avistamiento plagas vivas	P	Daños	P	Plagas muertas	P	Pelos	P	Nidos	P	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR: J. Arboleda
Fecha: 24/09/2025

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO: Galán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San Isidro Escuela Rural Buenavista	FECHA: 24/09/2025
------------------	---	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION							
Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Baldosa	Bloque cemento	X
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquín	Baldosa		
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango		
Estado de la construcción		Buena	X	Regular	Deficiente		

FACTORES AMBIENTALES					
EXTERNOS	Z. verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS					

Excrementos	Ruidos	Manchas orín	Olor	Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	Dafios	Plagas muertas	Pelos	Nidos	Otros
S: SI N: No					

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR: Jeyriel Leidy Useche

36410

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Galán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San Isidro	FECHA: 24/09/2025
------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas o rñ	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Jhonny Leddy Usache

36441

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Pagina 1 de 1	
	VERSIÓN: 1	FECHA: 10/09/2025

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Galan
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San Isidro
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Javier Usache

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	CÓDIGO:	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Galán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San Isidro	FECHA: 24/09/2025
------------------	--	-------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Deposito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Jaqueline Leidy Usache

36412

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Galán	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San Isidro
FECHA: 24/09/2025	Escuela Rural La Mesa

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Cercha	☐ Angeo	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Regular	☐ Deficiente	☐	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orin	☒ Olor	☒ Marcas	☒ Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	☒ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR: *Juan Luis Leidy Useche*

36414

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Galán
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San Isidro
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Agua	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Jennyfer Leidy Usache

36415

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Galan</u>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>Instituto Educativo San Isidro</u>
FECHA: <u>24/09/2025</u>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐ Cemento	☐ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒ Ruidos	☒ Manchas orín	☒ Olor	☒ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☒ Plagas muertas	☒ Pelos	☒ Nidos	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR José Luis

36416

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Colón
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San Isidro
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐	Puertas y	☐
	expuesta	☐		☐					ventanas sin	☐	mallla o barrera	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Juan José

36417

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Página: 1 de 1	
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Galán
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San Isidro
FECHA:	24/09/2025

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Jairuel Leidy Useche



GAMBITA

36418

San Juan, P.R. 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel -- Bucaramanga
Teléfono: 374-2566496
www.gambita.com

36419

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Cambio
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Luis A. Calvo - Colegio Luis A. Calvo
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES										
EXTERNOS	Z verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐
						malla o barrera		☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
John Ayala



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cambóita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Luis A. Lasso - Escuela Rural Chinata

FECHA: 28/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angulo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

EXTERNOS	☒	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	☐	Comida expuesta	☐	Asco	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
John Ayala

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Gambita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Luis A Calvo - Escuela Rural El Tablón
FECHA:	28/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Jhon Ayala



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Cambita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Colegio Luis A. Calvo - Escuela Rural

Cambita Vieja

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR
Jhon Ayala

36472

46423

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Gambito
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Vir A. Calvo - escuela rural
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Asco deficiente	☒	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	S	Daos	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	N

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
John Ayala

56424

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Combita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Educativa la Palma - Guadalupe
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		Regular		Deficiente					

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐	Agua	☐	Escobros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orín	N	Olor	N	Marcas	N	Otros	N
Avistamiento plagas vivas	S	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros	N

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
John Aguila



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

San Andrés

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa La Palma - Escuela Rural El Calvario

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

Regular

☒

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

John Ayala

56426

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Cambita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Educativa La Palma - Guadalupe
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Mallo metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☒	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI	☒	NO	☐
--------------------------------	-------------------------------------	----	--------------------------

NOMBRE SUPERVISOR
Jhon Ayala

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
---	--

MUNICIPIO:	Lambita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Educativa La Palma - Etovelo
FECHA:	28/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Balda	☒	Balda	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Balda	☒	Ango	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒	Deficiente	☒

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☒	Estancadas	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Otros
INTERNOS	Comida	☒	Aseo	☒	Deficiente	☒	Desorden	☒	Puertas y	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	☒ SI	☒ NO
-----------------------------	--	--

NOMBRE SUPERVISOR

Jhon Ayala

36427

NOMBRE SUPERVISOR

John Ayala

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

S: SI N: NO

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Maras	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

INTERNOS	Comida expuesta	☒	Aseo deficiente	☒	Desorden en el área	☒	Puertas y ventanas sin	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒
EXTERNOS	Z. verde	☒	Agua estancada	☒	Escombros	☒	Depósito basuras	☒	Depósito basuras	☒	Otros	☒

FACTORES AMBIENTALES

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☒	Deficiente	☒
Pared en: Panel	Ladrillo	☒	Malla metálica	☒	Baldosa	☒
Piso en: Madera	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒
Techo en: Madera	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒
		☒		☒	Ango	☒
		☒		☒	Baldosa	☒
		☒		☒	Bloque cemento	☒

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

MUNICIPIO:	Combita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela La Palma - Estrelo
FECHA:	24/09/25

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Páginas: Página 1 de 1	VERSIÓN: 1
	FECHA: 10/09/2025	
	CÓDIGO:	

36428

36429

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cambita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa La Palma - Institución Educativa La Palma
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☒	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Maracas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

John Ayala



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

FECHA: 10/09/2025

CÓDIGO:

Páginas: Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Bambita

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Inshidón Educativa San Miguel - Escuela Rural Catame

FECHA:

24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción

Buena

Regular

☒

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☒	Z verde	Aguas estancadas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	☐	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI

☒ NO

NOMBRE SUPERVISOR

John Ayala

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	FECHA:
Combita	Educativa San Miguel - Ciudad Real Comunito	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Pared en : Panel	☐ Ladrillo	☐ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento
Piso en : Madera	☐ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Angeo

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde	☐ Aguas estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	Otros

S: SI N: NO
 OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMRE SUPERVISOR John Ayala

36432

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cambita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Educativa San Miguel - Escuela Rural el Taladro
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☐		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒
--

NOMBRE SUPERVISOR
John Ayala

36435

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Cambita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San Miguel - Escuela Rural Hueltal
FECHA:	24-09-25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☐	☒	
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐	☐	
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐	☐	
Estado de la construcción											
Buena			☒			Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐
N: Si											
N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Jhon Ayala

36434

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS	
------------------------------------	--

MUNICIPIO:	Gambá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Institución Educativa San Miguel - Escuela Rural Horta Choque
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z verde enmontada	☒	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daos	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI	N: No
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA?	SI	NO	☒
-----------------------------	----	----	-------------------------------------

NOMBRE SUPERVISOR	Jhon Ayala
-------------------	------------

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Cambita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San Miguel - escuela Rural San Rafael
FECHA: 24/09/25	

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Thm Ayala

36433

36434

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Cambita
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Educativa San Rafael - Escuela Rural San Vito #
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☒	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: Jhon Ayala

36437

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Libardo
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela San Miguel - escuela rural Vilaguala
FECHA:	24/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☐		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Jhon Ayala

36438

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	Páginas: Página 1 de 1
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Combita	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Institución Educativa San Miguel - Instrucción Educativa San Miguel - 24/09/25
--------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☒	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	deficiente	☐	Desorden	en el área	☐	Puertas y	ventanas sin
									mall o barrera	☒	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orñ	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Thon Ayala



GUACA

Comité de Gestión - Fta. 74 Oficina 504 Edificio Torre Mardel - Bucaramanga
Teléfono: 321-2566496
www.fundecol.com

36739

36440

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Guaca
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Boracho Escuela Rural El Alisal
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Palos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudia Milena Junc



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CODIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Guaca

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Escuela rural Colorado

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Redes metálicas	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Cloudie milens pins

36441

36442

	Páginas: Página 1 de 1	
	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025	VERSIÓN: 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bucaramanga	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural el Halcón	FECHA: 22/09/25
------------------------	---	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción		Buena	☐	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	--	-------	--------------------------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Aseo	☐	Desorden	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐
	exposta	☐	deficiente	☐	en el área	☐	mall o barrera	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orin	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento	☐	Daños	☐	Plagas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐
plagas vivas	☐			muertras	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Cibele K. Lina Jarama

36443

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Escuela Sud B...
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Sud B...
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org.	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Cecilia Rincón / Jarama



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSIÓN: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Guzar

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

FECHA:

Escuela Eud Hob de la Alh

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malilla metálica	☒	Baldosa	☒	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☒	Adoquín	☒	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☒	Eternit	☒	Falso techo	☒	Cercha	☒	Ango	☒

Estado de la construcción

Buena

Regular

Deficiente

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas org	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☒

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

Claudio Mileno Jaime

36449

36445

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	FECHA: 10/09/2025
	Versión: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Guayaquil	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Rural Hanguanabito	FECHA: 22/09/25
----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION			
Pared en : Panel	Ladrillo	Mallo metálica	Baldosa
Piso en : Madera	Cemento	Granito pulido	Adoquín
Techo en : Madera	Eternit	Falso techo	Cercha
Estado de la construcción		Regular	
Buena		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES			
EXTERNO	Z. verde	Aguas	Escombro
INTERNO	Comida expuesta	Aseo	Desorden en el área
Depósito basuras		Pueras y ventanas sin malla o barrera	
Otros		Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS			
Excrementos	Ruidos	Manchas orin	Olor
Avistamiento plagas vivas	Daños	Plagas muertas	Pelos
Marcas		Nidos	
Otros		Otros	

S: SI N: NO	
OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)	

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI NO

NOMBRE SUPERVISOR: Gladys Rivas

36444

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1

DIAGNOSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Guao	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Buca Nueva	FECHA: 22/09/25
-----------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	Ladrillo	X	Malla metálica	Baldosa	Bloque cemento
Piso en : Madera	Cemento	X	Granito pulido	Adoquin	Baldosa
Techo en : Madera	Eternit	X	Falso techo	Cercha	Ango

Buena	Regular	Deficiente
	X	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	Aguas	Escombros	Depósito basuras	Otros
INTERNOS	Comida expuesta	Aseo deficiente	Desorden en el área	Puertas y ventanas sin malla o barrera	Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	N	Ruidos	N	Manchas orin	N	Olor	N	Marcas	N	Otros
Avistamiento plagas vivas	N	Daños	N	Plagas muertas	N	Pelos	N	Nidos	N	Otros

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCION PREVENTIVA? SI NO X

NOMBRE SUPERVISOR: Claudio Melenc Jarama

36447

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	VERSION: 1
Páginas: Página 1 de 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Guacacema	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Escuela Evid Nueva Granada	FECHA: 22/09/25
----------------------	--	-----------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde enmontada	☐	Aguas estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudio Melero Jaime

36448

		Páginas: Página 1 de 1		VERSIÓN: 1
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS		FECHA: 10/09/2025		
CÓDIGO:				

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Guayaquil
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Pura el potrero
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	☒	Deficiente	☐
---------------------------	-------	---------	-------------------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	mailla o barrera	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muertras	☒	Pelos	☒
	☒	Nidos	☒	Otros	☐						

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Cecilia Milena Jimenez

36449

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	<i>Guaca</i>
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	<i>Instituto Educativo Barrio 1 Pimpón</i>
FECHA:	<i>22/09/25</i>

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☐	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción	Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrea	☐	Otros	☐		

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☒	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Quenchos

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Claudia Rileo Jones

364570

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSION: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Guacacema
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Escuela Rural Alto de Ucas
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		☒		Deficiente	

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	Comida	☐	expuesta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐
											en el área	☐
											puertas y	☐
											ventanas sin	☐
											malla o barrera	☐
											Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muertas	☒	Pelos	☒
										Nidos	☒
										Otros	☐

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Wormyos.

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

claudio milene laims

36451

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Guacá
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: I.E. Quabidos
FECHA: 22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☒	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Etemit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	
Buena	☒
Regular	☒
Deficiente	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposta	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	mailla o barrera	☐	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerdas	☒	Pelos	☒
Nidos	☒	Otros	☐								

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)
--

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐
--

NOMBRE SUPERVISOR
Claudio Milone Jaime

36452

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
	VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: <u>Guaca</u>	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: <u>IC. Guabará</u>	FECHA: <u>22/09/25</u>
-------------------------	--	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malta metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Ejémit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orin	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR Claudio RIVERA

36453

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	GUACA
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	IE: Quebradas en el Puerto
FECHA:	22/08/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐
Estado de la construcción									
Buena		☒		Regular		Deficiente			

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS												

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orgánicas	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas muertas	☒	Pelos	☒	Nidos	☒
S: SI N: No											

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
elodia milena jarama

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Bucaramanga	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: IE: Quebrado de El Ralio	FECHA: 22/09/25
-------------------------------	---	------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☐ Baldosa	☐ Bloque cemento	☐	☐
Piso en : Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☐ Adoquín	☐ Baldosa	☐	☐
Techo en : Madera	☐ Eternit	☒ Falso techo	☐ Cercha	☐ Baldosa	☐	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde	☐ Aguas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida expuesta	☐ Aseo deficiente	☐ Desorden en el área	☐ Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐ Otros

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orgánicas	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR: **Olavie Pulido Jarama**

36454

	
DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
Código:	FECHA: 10/09/2025
Versión: 1	
Páginas: Página 1 de 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	buena
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	I. C. DEBORA ESCUELA LA PINCONAGA
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☒	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Puertas y	☐	ventanas sin	☐	mallo o barrera	☐	Otros	☐				

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☐
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Daños	☒	Plagas	☒	muerdas	☒	Pelos	☒
	☒	Nidos	☒	Otros	☐						

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR
Cecilia Milena Junc

36455



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

Código:		FECHA: 10/09/2025	Páginas: Página 1 de 1
VERSIÓN: 1			

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

--	--

MUNICIPIO:	buena
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	ie. Obispos
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Angeo	☐

Estado de la construcción		Buena	Regular	Deficiente
---------------------------	--	-------	---------	------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	estancadas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida	☐	exposita	☐	Aseo	☐	deficiente	☐	Desorden	☐	en el área	☐
	Comida	☐	expuesta	☐					Puertas y	☐	ventanas sin	☐
		☐		☐					malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☒	Ruidos	☒	Manchas orín	☒	Olor	☒	Marcas	☒	Otros	☒
Avistamiento	☒	plagas vivas	☒	Dafios	☒	Plagas	☒	muestras	☒	Nidos	☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒		☒		☒

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR

Cludio Hileno Jim

36456

36457

DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
CÓDIGO:	FECHA: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1	
VERSIÓN: 1	

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:	Guayaquil
INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:	Instituto Educativo de Guayaquil
FECHA:	22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☐	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☒
Piso en : Madera	☐	Cemento	☐	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☒
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐

Estado de la construcción	Buena	☒	Regular	☐	Deficiente	☐
---------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas org	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☐	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: No

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR
Claudio R. Lino Jarama



DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS

CÓDIGO:

FECHA: 10/09/2025

VERSION: 1

Páginas: Página 1 de 1

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO:

Guaca

INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA:

Tecnico Agrario UH-Santa Ana

FECHA:

22/09/25

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en : Panel	☐	Ladrillo	☒	Malla metálica	☐	Baldosa	☐	Bloque cemento	☐		
Piso en : Madera	☐	Cemento	☒	Granito pulido	☐	Adoquín	☐	Baldosa	☐		
Techo en : Madera	☐	Eternit	☒	Falso techo	☐	Cercha	☐	Ango	☐		

EXTERNOS	Z. verde	☐	Aguas	☐	Escombros	☐	Depósito basuras	☐	Otros	☐
INTERNOS	Comida expuesta	☐	Aseo deficiente	☐	Desorden en el área	☐	Puertas y ventanas sin malla o barrera	☐	Otros	☐

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐	Ruidos	☐	Manchas orín	☐	Olor	☐	Marcas	☐	Otros	☐
Avistamiento plagas vivas	☒	Daños	☐	Plagas muertas	☐	Pelos	☐	Nidos	☐	Otros	☐

S: SI N: NO

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

Micrologos

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☒ NO ☐

NOMBRE SUPERVISOR

Cloudie Milne Jarrin

36458

	DIAGNOSTICO INICIAL DE PLAGAS	
	Código:	Fecha: 10/09/2025
Páginas: Página 1 de 1		
Versión: 1		

DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE PLAGAS

MUNICIPIO: Guayaquil	INSTITUCIÓN Y SEDE EDUCATIVA: Tecnico Agrario y. San
FECHA: 22/09/25	escriba aquí los datos

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCION

Pared en: Panel	☒ Ladrillo	☒ Malla metálica	☒ Baldosa	☒ Bloque cemento
Piso en: Madera	☒ Cemento	☒ Granito pulido	☒ Adoquín	☒ Baldosa
Techo en: Madera	☒ Eternit	☒ Falso techo	☒ Cercha	☒ Ango

FACTORES AMBIENTALES

EXTERNOS	☐ Z. verde ☐ enmontada	☐ Aguas ☐ estancadas	☐ Escombros	☐ Depósito basuras	☐ Puertas y ☐ ventanas sin ☐ malla o barrera	☐ Otros
INTERNOS	☐ Comida ☐ expuesta	☐ Aseo ☐ deficiente	☐ Desorden ☐ en el área	☐ Nidos	☐ Otros	

EVIDENCIAS DE PRESENCIA DE PLAGAS

Excrementos	☐ Ruidos	☐ Manchas orín	☐ Olor	☐ Marcas	☐ Otros
Avistamiento plagas vivas	☐ Daños	☐ Plagas muertas	☐ Pelos	☐ Nidos	☐ Otros

OBSERVACIONES GENERALES (EN CASO DE EVIDENCIAR NOVEDAD DIFERENTE A LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE)

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA? SI ☐ NO ☒

NOMBRE SUPERVISOR Alfredo Milne Jorjey

36459