


2025 10 16 \$ 34,596,200.00

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL**

Nit. 891780008-7

Egreso No. 13181**Beneficiario:** DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.**NIT/CC :** NI9004563512**Fecha :** 16/10/2025**Transaccion No:** 1139**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Descripción:** PAGO DE FACTURA 529 DE CONTRATO CDP20250050, FACTURA 560 Y ABONO A LA 572 DE CONTRATO CDP20250059 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HSRF

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito	Doc Refer.	Num_OP
24010101	Se Cancela Documento Causado No FP-FACT-FEV572	16,549,000.00	0.00	FP-20	1500
24010101	Se Cancela Documento Causado No FP-FACT-FEFV560	1,498,250.45	0.00	FP-21	1502
24010101	Se Cancela Documento Causado No GAS-3506	16,548,949.55	0.00	GAS-220	427
11100501	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S. TRANS. # 1139 -- PAGO DE FACTURA 529 DE CONTRATO CDP20250050, FACTURA 560 Y ABONO A LA 572 DE CONTRATO CDP20250059 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIP	0.00	34,596,200.00	0-0	


Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y sello del beneficiario			
			Nit/CC	AAAA	MM	DD
			Fecha Recibido			

2025 10 16 \$ 34,596,200.00

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.

7



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

Nit. 891780008-7

Egreso No. 13181

Beneficiario: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.
NIT/CC : NI9004563512 **Fecha :** 16/10/2025
Transaccion No: 1139 **Banco:** BANCO DE BOGOTA
Descripción: PAGO DE FACTURA 529 DE CONTRATO CDP20250050, FACTURA 560 Y ABONO A LA 572 DE CONTRATO CDP20250059 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HSRF

Totales 34,596,200.00 34,596,200.00

○

Elaboró	Revisó	Aprobó	Firma y sello del beneficiario			
			Nit/CC	AAAA	MM	DD
			Fecha Recibido			



NIT. 890 002 554-4

CARGO A CUENTA DE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

NIT 8917800087

16/oct/2025

Nombre Beneficiario	Documento Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Banco Destino	Valor	Ciudad	Número Factura	Estado de Transacción
JUAN HERNANDEZ GOMEZ	C 1083466082	AH 91699644680	Bancolombia	\$ 34.596.200,00	Santa Marta Mag	0000000000	Procesada

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**

NIT 891780008
Dirección CALLE 16 NO 5A 46
Teléfono 54130043

Obligacion presupuestal

Número 3506 Fuente 18

Fecha:	17/07/2025	Fuente RP:	113	Numero RP:	762
Tercero					
Tercero:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		NIT:	9004563512	
Teléfono:	6054403232		Ciudad:	SANTA MARTA	
Detalle:	CAUSAMOS FACTURA FEFV629 CONTRATO CDP20250050 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO				

Cuenta	Descripción	Tercero	C / costo	Debito	Credito
24360501	FEFV 629 SERVICIOS 4% (DECLARANTES)	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	621.849
24403501	FEFV 629 ESTAMPILLAS UNIMAG	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	310.924
24403502	FEFV 629 ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	310.924
24403503	FEFV 629 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	155.462
24362701	FEFV 629 ICA 7 X 1000 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	108.824
24362501	FEFV 629 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	443.067
51111501	IVA	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	AD	2.953.782	0
51111501	CAUSAMOS FACTURA FEFV629 CONTRATO CDP20250050 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HSRF	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	AD	15.546.218	0
24010101	CAUSAMOS FACTURA DE COMPRA FEFV629	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	16.548.950

Sumas iguales: 18.500.000 18.500.000

Contabilizado	Revisado	Aprobado
---------------	----------	----------

Detalle del documento:	Fecha	Factura	Valor	IVA	Retencion	ICA	Rete IVA
	17/07/2025	FEFV629	15.546.218	2.953.782	1.399.160	108.824	443.067

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**

NIT 891780008
Dirección CALLE 16 NO 5A 46
Teléfono 54130043

Número: 762**Fuente:** 113**CERTIFICA QUE:**

Que en el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos de la Vigencia
Fiscal, existe el registro presupuestal a favor de

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 762

TERCERO 9004563512 **DISTRIBUIDORA Y** **CONTRATO** CDP20250050 **FECHA** 11/03/2025
COMERCIALIZADORA
REPROQUIC S.A.S.

CONCEPTO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA

FUENTE CDP 112 **NUMERO CDP** 153 **SALDO CDP** 0,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	MOTIVO DE REVERSION	FECHA DE REVERSION	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empr			\$ 18.500.000,00

NICOLAS TAFUR
CONTADOR

TOTAL \$ 18.500.000,00



INFORME DE SUPERVISION No. 1
CONTRATO No. CDP20250050

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.
Identificación	900456351
Fecha de suscripción del Contrato	2025/03/11
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA.
Plazo de Ejecución	12 días
Fecha de Iniciación	2025/03/11
Fecha de Finalización	2025/03/31

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 18.500.000
Valor Honorarios mensuales	NA
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$18.500.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 AL 31 DE MARZO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan y anexan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:



OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA.	Anexo 1. Factura FEFV-629	MARZO 2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. CDP20250050, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se certifica que el contratista ha cumplido con el 100% de la ejecución del contrato, por lo que se autoriza la cancelación parcial del periodo comprendido del día 11 del mes de MARZO del año 2025 y el día 31 del mes de MARZO del año 2025. Se anexa facturas, la cual hace parte integral del presente informe de supervisión.

El presente informe se firma en Fundación Magdalena., a los **veinte (16)** días del mes de **MAYO** de **2025**.

Atentamente,

JESUS DAVID BARRIOS ARRIETA
Responsable de Coordinar la Gestión Administrativa

Supervisor (a) del Contrato No. CDP20250050



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

NIT: 90046531		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 7963788240		TIPO DE PLANILLA: GATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPOSICIÓN MAGDALENA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS: febrero AÑO 2025		MES: marzo AÑO 2025	
CRA 12 N. 11A-30 EL MERCADO TELEFONO: 4234789		DÍAS DE MORA: 2025/03/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1347851800	
B-BIENOS DE 200 COTIZANTES		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			
Fabricación de Instrumentos, aparatos y material					
UNICO					
NO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					

TOTAL APORTES A PENSION										
ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	MORA		TOTAL
				EMPLEADOR	COTIZANTE			FSP	COTIZACIÓN	
2014-PORVENIR		5	\$ 1,390,000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,390,000	\$ 1,404,900
									\$ 5,300	\$ 1,404,900
									\$ 1,390,000	\$ 1,404,900
									\$ 5,300	\$ 1,404,900

Factura Electrónica De Venta No**FEFV No. 529**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764090522301 que habilita desde FEFV 203 hasta FEFV 1000. Vence 2026-03-14

REPROQUIC_S.A.S.

Nit 900456351 - 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3250 7000.00 X 1000

CLIENTE	E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL			POR CONCEPTO DE				
NIT	891780008 7			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO No. CDP20250059				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
16 # 5A - 46 Barrio San Bernar	Fundación	(5) 413 00 43						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/04/2025		30/04/2025		OSWALDO JOSE ALMANZA QUIÑONEZ			Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001FUN	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS SEGÚN CONTRATO No. CDP20250050 DE 2025	1	Und.	15.546.218	19%	2.953.782	15.546.218
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		15.546.218	

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	2.953.782
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.500.000
RETEFUENTE	621.849
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.878.151
ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	17.878.151

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 14:06:10

cr 24 17 70 Teléfono 3044686575 Santa Marta

Correo Electrónico reproquicsas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dde09ea03e15eb42dd2ad4a093a44c098cbb90f0b4a4c5c7aa4a7198437bb3e4586a362fcd6b8f6f21a207c58317a893 --Fecha y Hora de Expedición: 30/04/2025 3:25:15 p. m.



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

**INFORME DE GESTION DE LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS
BIOMEDICOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**


DIRIGIDA A:

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

GESTION DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO

**FUNDACION – MAGDALENA
ABRIL 2025**

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín
Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653
www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas
Santa Marta – Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el campo de la salud confía y depende cada vez más de la tecnología y de los equipos biomédicos. Las instituciones han comprendido que la tecnología biomédica constituye una herramienta vital para la práctica efectiva de la medicina, ofreciendo y mejorando las actividades de prevención y diagnóstico.

A nivel de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de las Empresa Social del Estado (ESE), se requiere de una planeación en tecnología mediante un proceso racional de adquisición y utilización que beneficie a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este sentido se propone adoptar metodologías de adquisición, prevenir el desbordamiento de los costos que puede producir la compra indiscriminada de alta tecnología y realizar esfuerzos regionales y nacionales en este sentido.

Para esto hemos creado El Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Biomédico (PMPEB), se sustenta en el DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO, ejecutado con la Coordinación de la Unidad de Servicios Generales a través de su Área de Biomédica, dando este como recomendación la elaboración y ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Biomédico en base al IFFEB (Inventario Físico Funcional del Equipamiento Biomédico) realizado, debemos mencionar que la ejecución del programa de mantenimiento preventivo del equipamiento biomédico se viene realizando, el cual es supervisado, monitoreado y ejecutado por personal especializado propio de la institución.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta – Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

1. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO A REALIZAR ESE HOSPITAL DE SITIO NUEVO

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal administrativo que utilizan los recursos de tecnología biomédica del hospital.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente del recurso tecnológico para obtener el máximo rendimiento posible de la inversión económica, y de esta forma contribuir a la reducción de los costos de operación de la institución.
- Propiciar los medios necesarios para la evaluación y el control de la gestión de equipos biomédicos.
- Reporte rápido y efectivo de los problemas presentados: incidentes, accidentes, peligros potenciales y problemas de riesgos relativos a equipos biomédicos.
- Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y espacios.

MINISTERIO DE SALUD COLOMBIANO. Decreto 1769. 1994. Artículo I.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 1997. Circular Externa No. 029. Art. I - IV.
MINISTERIO DE SALUD COLOMBIANO. Decreto 1769. 1994. Artículo VII.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta – Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

2. ACTIVIDADES REALIZADAS A EQUIPOS INTERVENIDOS

2.1. *MANTENIMIENTO PREDICTIVO*

Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción, etc. Estos controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de tipos de equipo, sistema productivo, etc. Para ello, se usan para ello instrumentos de diagnóstico, aparatos y pruebas no destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de temperatura de equipos eléctricos, etc.

2.2. *MANTENIMIENTO PREVENTIVO*

El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal mantener en buen estado de funcionamiento los equipos o instrumentos, se define también como el conjunto de acciones técnicas administrativas que se realizan para el cuidado e inspección sistemático de un equipo o instrumento con el propósito de mantenerlo en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes que estas se conviertan en mayores.

La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos puedan ser usados de manera permanente o cuando sea requerido su uso para un procedimiento específico eliminando los posibles riesgos de paralización prolongada o paralización total de la producción generando altos costos.

El programa de mantenimiento preventivo se basa en la ejecución periódicas de actividades tales como: inspección semanales, diarias, cambio de accesorios, repuestos, componentes o algún otro tipo de elemento que permita que el equipo funcione eficientemente.

2.2.A. *VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN*


Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y mediante elementos de medición de cada una de las partes y componentes del equipo con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo y que está de acuerdo con las características y condiciones técnicas de construcción y operación dadas por los fabricantes.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta – Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

2.2.B. PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

Las pruebas de operatividad consiste en efectuar inspecciones visuales integrales y de funcionamiento, siguiendo normas y procedimientos emitido por institutos, organismos, o asociaciones dedicados a la reglamentación de la construcción y calidad de los equipos médicos con el fin de verificar la eficiencia y seguridad de estos.

Los estándares de calidad y funcionamiento son dados por los mismos fabricantes o por las organizaciones dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y seguridad de los equipos médicos en especial sobre la seguridad eléctrica al paciente y al mismo equipo.

- **LIMPIEZA**

Consiste en la remoción de elementos extraños o nocivos en la estructura externa o componentes parte del equipo, incluye también parte interna.

- **LUBRICACIÓN**

Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rígidos y móviles con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes.

- **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO**

Son pruebas que se efectúa a cada equipo para determinar si el funcionamiento está de acuerdo con las características de rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de aquel. Los equipos que no reúnan estas exigencias se consideran no aptos para la prestación del servicio, las pruebas debe realizarlas el personal especializado en cada uno de los diferentes equipos.

2.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal restablecer de una eficiente todos los parámetros iniciales de funcionamiento de los equipos médicos, este proceso tiene actividades técnico administrativos las cuales deben garantizar de manera oportuna las herramientas, instrumentos, repuestos y accesorios a fin de desarrollarlo en el plazo determinado.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

Existen dos tipos de mantenimiento correctivo, el primero es el mantenimiento correctivo imprevisto o programado, el cual sucede cuando no se han tomado las medidas de prevención pertinentes o por alguna causa fuera de lo normalmente predecible.

El mantenimiento correctivo programado es aquella actividad que previamente se ha planificado ejecutarla.

2.4. INDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El resultado de este indicador se puede comparar con la siguiente escala de calificación:

Eficiente: Más del 90 % de operatividad (Estado actual)

Admisible: Entre el 70 % al 90 % de operatividad

Deficiente: Menos de 70 % de operatividad

Se debe mantener una tendencia ascendente, lo cual significa una recuperación progresiva de la operatividad de los equipos. La tendencia descendente indica que se han malogrado algunos equipos y no hubo rapidez de atención para recuperarlos, en este caso se debe analizar los factores que no han permitido dicha recuperación (falta de repuestos, contratación de terceros, etc.).

2.5. INDICE DE TIPO DE MANTENIMIENTO APLICADO

Se debe encontrar un punto de equilibrio para el establecimiento, teniendo en cuenta que la tendencia al alza en el índice de mantenimiento preventivo es positiva si va acompañada de una baja en el índice de mantenimiento correctivo, esto significa que la aplicación del programa de mantenimiento preventivo está dando buenos resultados.

La tendencia a la baja del mantenimiento preventivo es un indicador negativo, puesto que implicaría deducir que hubo actividades imprevistas que ocuparon parte del tiempo destinado a las actividades programadas.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta – Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

3. EQUIPOS INTERVENIDOS

A continuación, se presentan los equipos intervenidos durante el mes en los diferentes servicios del hospital.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	AREA	TIPO DE SERVICIO
BOMBA DE INFUSIÓN	KELLYMED	ZNB-XD	XD20200904B132	AMBULANCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEARTD1	FQ-08051198	AMBULANCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SUCCIONADOR	CAMI	NEW ASPIRET	140203	AMBULANCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VENTILADOR	ZOLL	EMV731	AY206021798	AMBULANCIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BÁSCULA CON TALLIMETRO	KINLEE	160KG	NO PRESENTA	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BOMBA DE INFUSION	VITALIFE	I7	2000120050	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BOMBA DE INFUSION	KELLYMED	ZNB-XD	XD20200904B026	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BOMBA DE INFUSION	VITALIFE	I7	2000120050310958	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BOMBA DE INFUSION	KELLYMED	ZNB-XD	XD20200904B014	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	MINDRAY	SK-600II	SK91103716	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BOMBA DE INFUSIÓN	KELLYMED	ZNB-XD	XD20200904B047	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-13058328	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ELECTROCARDIOGRAFO	BLT	E30	E066E005232	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE ORGANOS	WELCHALLYN	NO PRESENTA	NO PRESENTA	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LARINGOSCOPIO	CYNAMED	NO PRESENTA	NO PRESENTA	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1164	URGENCIAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 12	KQ-0A053525	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-99051461	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2318	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2313	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR FETAL	BLT	F30	F065E001269	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 12	NO PRESENTA	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PESABEBE MECANICA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SUCCIONADOR PORTATIL	KONSUNG	9E-A	N02390	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	NO PRESENTA	NO PRESENTA	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VENTILADOR MECÁNICO	ZOLL	NO PRESENTA	AY20G021975	URGENCIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BOMBA DE INFUSION	KELLYMED	ZNB-XD	XD2018622B026	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	SK-600II	SK91103715	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CUNA ACLIRICA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-13058290	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LAMPARA CIELITICA	ZHENGHUA	EXF700	33165000014079	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	JULONGSANYOU	B-100	B1001E20022	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LAMPARA PIELITICA	ZHENGHUA	EXLED M5500	ZHW20831	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LARINGOSCOPIO	SUNMED	NO PRESENTA	NO PRESENTA	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MESA DE PARTO	TECHART	MT400	NO PRESENTA	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MESA DE PARTO	TECHART	MT400	2894	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	NO PRESENTA	S2SNF2316	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	18	301301-M13B046900	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MONITOR FETAL	EDAN	F30	560034-N1980758006	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PESA BEBE	KENLEE	EBST-20L	NO PRESENTA	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SERVOCUNA	NINGBO DAVID	HKN-9010	A22880064010	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas


Santa Marta – Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

SUCCIONADOR PORTATIL	PULMO MED	7E-A	YU23080118	SALA DE PARTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
----------------------	-----------	------	------------	---------------	--------------------------

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin


Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta – Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin



Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin




Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin


Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin


Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia



REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO







Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin
Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653
www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas
Santa Marta – Colombia


REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA: 10/04/2025		CLIENTE: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	1	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	Ventilador	MARCA	ZOLL		
MODELO	FMV 731	SERIE	A4206021798		
SERVICIO	Ambulancia	UBICACIÓN	Farmacia		
FALDA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales ☒ Inspección del estado físico ☒ Limpieza integral externa ☒ Limpieza integral interna ☒ Revisión de perilla de ajuste y control ☒ Lubricación de partes móviles ☒ Revisión de cable de alimentación ☒ Verificación de dispositivo de control ☒ Verificación de indicadores ☒ Verificación de carga de baterías ☒ Verificación de funcionamiento de alarmas ☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos ☒ Revisión de partes ☒ Revisión de empaques ☒ Ajuste de componentes ☒ Revisión del sistema óptico ☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos ☒ Operación verificación con el operador ☒ Prueba de funcionamiento ☒ Revisión de brazalete NIBP ☒ Revisión de sensor de oximetría ☒ Revisión de cable ECG		SISTEMA ELECTRICO ☒ Inspección de cable alimentación ☒ Inspección de enchufe ☒ Revisión de interruptores ☒ Revisión de contadores ☒ Revisión de conectores ☒ Verificación de fusible ☒ Revisión de motor ☒ Revisión de redes del equipo SISTEMA MECANICO ☒ Revisión de engranajes ☒ Revisión de manivelas ☒ Revisión de poleas ☒ Revisión de tuercas y tornillos ☒ Ajuste de tuercas y tornillos ☒ Inspección de pedales ☒ Revisión de piñones ☒ Revisión de ruedas SISTEMA ELECTRONICO ☒ Inspección de fuente de alimentación ☒ Revisión de tarjetas ☒ Revisión de displays ☒ Revisión del teclado		SISTEMA HIDRAULICO ☒ Revisión de cheques ☒ Revisión de mangueras ☒ Inspección de conectores ☒ Verificación de fugas ☒ Inspección de pistones ☒ Revisión de válvulas ☒ Revisión de tuberías ☒ Verificación del nivel de fluido ☒ Verificación de bombas SISTEMA NEUMATICO ☒ Verificación de manómetros ☒ Revisión de mangueras ☒ Revisión de compresor ☒ Inspección de válvulas ☒ Revisión de pistones	
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	Valentina 10/24 Julio	
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		CLIENTE		E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA		
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Desfibrilador		MARCA	Mindway	
MODELO	Brnheart 01		SERIE	42-08051188	
SERVICIO	Ambulatoria		UBICACIÓN	Pimacén	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazalete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
No tiene batería					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	Valentina Paza Trujillo	
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 10/04/2023		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACION ☐		CORRECTIVO ☐	
GARANTIA ☐					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Sucionador		MARCA CA-MI		MODELO New Aspirat	
SERIE Ambulancia		UBICACION Farmacia		SERIE 140203	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☐ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☐ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☐ Verificación de bombas	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazalete NIBP		☐ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☐ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☐ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
se realiza cambio de switch					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA	HORA			
CARGO INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE Valentina	2024 Trujillo			
FIRMA	FIRMA	1084822351			
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 10/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
GARANTIA ☐					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Bomba de infusión		MARCA Kelly Mod			
MODELO 2MB-XD		SERIE XD2020090413132			
SERVICIO Ambulancia		UBICACIÓN Samacá			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☐ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☐ Verificación de bombas	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Verificación de manómetros	
☐ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de mangueras	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCIÓN		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	Valentina Ortiz Trujillo	
FIRMA			FIRMA		
			1081824351		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	22/04/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
GARANTIA					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Mesa de Puerto	MARCA	Techart		
MODELO	MT400	SERIE	2892		
SERVICIO	Sala de Puerto	UBICACIÓN			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☐ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☐ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☐ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☐ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☐ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de engranajes		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de manivelas		☐ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de poleas		☐ Revisión de compresor	
☐ Revisión de empaques		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Ajuste de componentes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión del sistema óptico		☒ Inspección de pedales			
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazalete NIBP		☐ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☐ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☐ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 22/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Mesa de Parto		MARCA Techart			
MODELO MT400		SERIE 2894			
SERVICIO Sala de Parto		UBICACIÓN			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☐ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☐ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☐ Limpieza integral interna		☐ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☐ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☐ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☐ Verificación de bombas	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de manivelas		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de poleas		☐ Revisión de mangueras	
☐ Revisión de empaques		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☒ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazaletes NIBP		☐ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☐ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☐ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE			
FIRMA 		FIRMA 			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		CLIENTE			
21/04/2023		E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
4					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		MARCA		PRIMO-Med	
MODELO		SERIE		YU23080110	
SERVICIO		UBICACIÓN			
Sala de parto					
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de contadores		Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de compresor	
☒ Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
☒ Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☒ Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
☒ Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	22/04/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	4	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Servocuna	MARCA	Alingbo David		
MODELO	HLN-9010	SERIE	A22080064010		
SERVICIO	Salon de Partes	UBICACIÓN			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☐ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de compresor	
☐ Revisión de empaques		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Ajuste de componentes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales			
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	22/04/2023	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	4	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	Pesa BeBe	MARCA	Kenlee		
MODELO	GBST-20L	SERIE	No registrada		
SERVICIO	Sala de parto	UBICACIÓN			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza Integral Interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de pifones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazalete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 25/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
☐ PREVENTIVO		☐ INSTALACIÓN		☒ CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Monitor de signos vitales		MARCA Dugel		MODELO Vista 1205	
SERVICIO sala de parto		SERIE 525NF1164		UBICACIÓN	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza entrega del equipo con los siguientes accesorios: Cable ECG, oxímetro y manguera con brazaletes NIBP					
OBSERVACIONES					
Perilla de ajuste funcionando parcialmente					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA 22/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO Monitor de signos vitales		MARCA Dräger		MODELO Vista 120 S	
SERVICIO Sala de parto		SERIE 525 NF 2316		UBICACIÓN	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de compresor	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☐	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones		☐	
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas		☐	
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO		☐	
☒ Revisión de brazalete NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación		☐	
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas		☐	
☒ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays		☐	
		☒ Revisión del teclado		☐	
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		FIRMA	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA: 22/04/2025		CUENTE: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: laringoscopio		MARCA: SUMBD		NO registra	
MODELO:		SERIE:		NO registra	
SERVICIO: Sila de parto		UBICACIÓN:		NO registra	
FALLA REPORTADA:					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de controladores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazalete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE: ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA:		HORA:	
CARGO: INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE:		HORA:	
FIRMA: 		FIRMA: 		HORA:	
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	21/04/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	1	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Camara Pictorica	MARCA	ZHENG HUA		
MODELO	Excel MS600	SERIE	ZH20831		
SERVICIO	Salida de Parto	UBICACIÓN			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☐ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☐ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☐ Verificación de bombas	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de mangueras	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazaletes MBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de odometría		☒ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA			
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 21/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Desfibrilador		MARCA Mindray		MODELO Beneheart D3	
SERVICIO sala de parto		SERIE		UBICACIÓN E2-13058290	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☐ Verificación de bombas	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de mangueras	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Requiere accesorio en las falas					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA	HORA			
CARGO INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE				
FIRMA	FIRMA				
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 21/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO /		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Campera Cirulatoria		MARCA Zhenhua		MODELO Exf 700	
SERVICIO Sala de parto		SERIE 33165000014079		UBICACIÓN	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
☒ Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC NT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 11/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO 4		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Bisecula Mecánica		MARCA	No registrada	
MODELO	No registrada		SERIE	No registrada	
SERVICIO	urgentes		UBICACIÓN	Consultorio	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
se recomienda actualizar tecnología					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 22/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Bomba de infusión		MARCA Kelly Med		MODELO 2N13-X10	
SERIE		SERIE XD20200904B047		UBICACIÓN Sala de reanimación	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☐ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		☐ Verificación de manómetros	
☐ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de compresor	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones		☐ Revisión de pistones	
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas		☐ Revisión de pistones	
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión de cable ECG		☒ Revisión del teclado		☐ Revisión de pistones	
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		RECIBE A SATISFACCION	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		HORA	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	22/04/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN	☒	CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Pesa Bebe	MARCA	seca		
MODELO	354	SERIE	83541363220831		
SERVICIO	urgencia	UBICACIÓN	vriage		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA 09/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO:					
☐ PREVENTIVO		☐ INSTALACIÓN		☒ CORRECTIVO	
☐ GARANTIA					
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO Balanza digital		MARCA SECA		MODELO 22089	
SERIE 8813100230114		UBICACIÓN Urgencia		SERVICIO	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpeza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpeza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazalete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA 10/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO Tensiómetro de pared		MARCA ALPK2		GARANTIA	
MODELO No registra		SERIE No registra			
SERVICIO Urgencias		UBICACIÓN Consultorio Medico			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☐ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☐ Limpieza integral interna		☐ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☐ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☐ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☐ Verificación de bombas	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☐ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☒ Revisión de brazalete NIBP		☐ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☐ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☐ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
se realiza cambio de Brazalete					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	9/04/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Monitor de signos vitales		MARCA	Drogav	
MODELO	Vista 1205		SERIE	5251P 2313	
SERVICIO	Urgencias		UBICACIÓN	Sala de reanimación	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		Revisión de chequeos	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de contadores		Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		Verificación de manómetros	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de compresor	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Revisión de pistones	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales			
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☒ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	10/04/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Monitor de signos vitales	MARCA	Drogev		
MODELO	Vista 1205	SERIE	525112318		
SERVICIO	urgencias	UBICACIÓN	Sala de Reanimación		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☐ Verificación de bombas	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de mangueras	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☒ Revisión de brazalete NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	10/04/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	Desfibrilador	MARCA	Mindray		
MODELO	Benheart D3	SERIE	E2-13058328		
SERVICIO	urgencias	UBICACIÓN	Sala de reanimación		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de contadores		Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de motor		Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		☒ Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECÁNICO		Verificación de bombas	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMÁTICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
☒ Revisión de empaques		☒ Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
☒ Ajuste de componentes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Inspección de pedales		Revisión de pistones	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de piñones			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRÓNICO			
☒ Revisión de brazalete NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Limpiar los residuos de gel luego de usarlo.					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCIÓN		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 10/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACION ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Succorador Portatil		MARCA Konsung		MODELO 96-14	
SERVICIO Urgencias		SERIE N02390		UBICACION Sala de reanimacion	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☐ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☐ Verificación de bombas	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazaete NIBP		☐ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☐ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☐ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Presentan fisuras en la carcasa Se recomienda utilizar cerca de la camilla divan					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 10/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
GARANTIA ☐					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Equipo de organos		MARCA Welch Allyn		MODELO No registra	
SERIE No registra		UBICACIÓN Consultorio Medico		SERVICIO Urgencias	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☐ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☐ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☐ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		☐ Verificación de manómetros	
☐ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de compresor	
☐ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Revisión de pistones	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales			
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de pñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☐ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Se recomienda reubicar cerca de la camilla divan.					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA	HORA			
CARGO INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE				
FIRMA	FIRMA				
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	07/04/2025	CUENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	Levingos colip		MARCA	Cynamed	
MODELO	No registra		SERIE	No registra	
SERVICIO	Urgen Cvas		UBICACIÓN	Sala de reanimación	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☒ Limpieza Integral Interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 07/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
				GARANTIA ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Monitor de signos vitales		MARCA Mindway			
MODELO UMEC		SERIE KQ-0A053529			
SERVICIO Urgencias		UBICACIÓN triaje			
FALLA REPORTADA oximetro fallar en momentos					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		Verificación de manómetros	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Revisión de mangueras	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de compresor	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Revisión de pistones	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales			
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO se realiza cambio de oximetro					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA 08/04/25	HORA 6:15pm			
CARGO INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE Ines Atencio				
FIRMA 	FIRMA 				
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	11/04/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	4	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	Monitor de signos vitales	MARCA	Mindray		
MODELO	UMEC	SERIE			
SERVICIO	urgencias	UBICACIÓN	Ginecología		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		☒ Verificación de bombas	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de empaques		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de compresor	
☒ Ajuste de componentes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de piñones			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☒ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza cambio de brazaletes					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	01/04/25	HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	Shirley Gomez	
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 03/04/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Monitor fetal		MARCA BLT		MODELO f30	
SERVICIO Urgencias		SERIE f0656001269		UBICACIÓN Ginecología	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de contadores		Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
☒ Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
☒ Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
☒ Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
☒ Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☒ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Los cables de los transductores y marcadores de evento están deteriorados, sistema mecánico de grabación de ondas.					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA 28-04-25		HORA 3	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE Jaidys Albarrón			
FIRMA		FIRMA Jaidys A.			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	03/04/2023	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
GARANTIA					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Electrocardiografo	MARCA	BLT		
MODELO	230	SERIE	E666E005232		
SERVICIO	urgencias	UBICACIÓN			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales ☒ Inspección del estado físico ☒ Limpieza integral externa ☒ Limpieza integral interna ☐ Revisión de perilla de ajuste y control ☐ Lubricación de partes móviles ☒ Revisión de cable de alimentación ☒ Verificación de dispositivo de control ☒ Verificación de indicadores ☒ Verificación de carga de baterías ☐ Verificación de funcionamiento de alarmas ☐ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos ☒ Revisión de partes ☒ Revisión de empaques ☒ Ajuste de componentes ☐ Revisión del sistema óptico ☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos ☐ Operación verificación con el operador ☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRICO ☒ Inspección de cable alimentación ☒ Inspección de enchufe ☒ Revisión de interruptores ☐ Revisión de contadores ☒ Revisión de conectores ☐ Verificación de fusible ☐ Revisión de motor ☐ Revisión de redes del equipo SISTEMA MECANICO ☐ Revisión de engranajes ☐ Revisión de manivelas ☐ Revisión de poleas ☐ Revisión de tuercas y tornillos ☐ Ajuste de tuercas y tornillos ☐ Inspección de pedales ☐ Revisión de piñones ☐ Revisión de ruedas SISTEMA ELECTRONICO ☒ Inspección de fuente de alimentación ☒ Revisión de tarjetas ☒ Revisión de displays ☒ Revisión del teclado		SISTEMA HIDRAULICO ☐ Revisión de cheques ☐ Revisión de mangueras ☐ Inspección de conectores ☐ Verificación de fugas ☐ Inspección de pistones ☐ Revisión de válvulas ☐ Revisión de tuberías ☐ Verificación del nivel de fluido ☐ Verificación de bombas SISTEMA NEUMATICO ☐ Verificación de manómetros ☐ Revisión de mangueras ☐ Revisión de compresor ☐ Inspección de válvulas ☐ Revisión de pistones	
TRABAJO REALIZADO					
se realiza cambio de cable ecg, se limpiaron electrodos tipo chufas, se entregan electrodos tipo palas					
OBSERVACIONES					
se recomienda cambio de electrodos tipo palas y tipo chufas					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	28-04-25	HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	Jedys Albarran	
FIRMA			FIRMA	Jedys A	
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

Santa Marta, 10 de abril 025

Señores:

E.S.E. HOSPITAL SA RAFAEL DE FUNDACION

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer la entrega de los siguientes accesorios, los cuales fueron solicitados por el hospital para el buen funcionamiento de los equipos biomédicos.

Los Accesorios entregados son los siguientes:

- 2 Cables ECG para monitor UMEC
- 2 Cables ECG para monitor Drager
- 5 Extensores SPO2
- 3 SPO2 para Drager
- 4 Bombillos halógena OSRAM de 24V a 150W

Entrega

Recibe

Naren Pacheco

Naren L. Pacheco M.
Coordinador de ingeniería
REPROQUIC

Nombre: _____

Cargo: _____

[Signature]
Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin
Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653
www.reproquic.com info@reproquic.com Skype: reproquicasas

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

Santa Marta, 15 de abril 2025


Señores:
E.S.E. HOSPITAL SA RAFAEL DE FUNDACION

Cordial saludo,


Por medio de la presente me permito hacer la entrega de la CAL SODADA
INTERSURGICAL PLUS de 5L, REF:2179000. solicitada para la maquina de
anestesia del hospital.

Entrega

Recibe



Naren L. Pacheco M.
Coordinador de ingeniería
REPROQUIC



Nombre:

Cargo: Supervisor

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

891780008

FUNDACION-MAGDALENA

TU SALUD EN NUESTRAS MANOS

Fecha: 11/03/2025

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO:

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

Contrato: CDP20250050

CERTIFICA QUE:

RP No: 762

Que en el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos de la Vigencia Fiscal,
existe el registro presupuestal a favor de:

Tercero: 9004563512

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.

Objeto:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO
COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE
FUNDACION MAGDALENA

CDP No	Rubro	Concepto	Valor
112 153	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empr prestados a las empresas y servicios de producción	18,500,000.00
Totales:			18,500,000.00

Jefe de Presupuesto

CALLE 16 NO 5A 46
FUNDACION-MAGDALENA

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

Nit: 891780008-7

Orden de Pago No. 500

Fecha OP: 2/10/2025

GDP No: 208 RP No: 1001 NumDocExt FACT-FEV572 Valor OP \$18.500.000

Nit: NI9004563512 Beneficiario: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD Gran Contrib. No Autoreten.: No
Telefono: 6054403232 Direccion: CL 20 20 103 BRR JARDIN ExentoRte_Ica: No Exento Rfte: No
Regimen: Simplificado Ref_Contrato:

*** IMPUTACION PRESUPUESTAL ***

Rubro	Nombre del Rubro	Beneficiario	Valor Cuenta	Amortizacion	Valor Ord. pag
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	18.500.000	0	18.500.000
			18.500.000	0	18.500.000

*** CAUSACION CONTABLE ***

Fuente de Causacion Factura de Proveedor Fecha: 2/10/2025
Numero de Comprobante 20 Elaborado por HRODRIGUEZ

CAUSAMOS FACT FEFV572 CONTRATO CDP20250059 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
51111501	MANTENIMIENTO	18.500.000	0
24360502	SERVICIOS 4%	0	621.800
24403502	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	310.900
24403503	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS	0	310.900
24403504	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	0	155.500
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0	443.100
24362711	RETEICA SERVICIOS 0.007	0	108.800
24010101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	16.549.000

NICOLAS TAFUR
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

KAREN TORRES
CONTADORA

SERGIO ARAGON
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
MAGDALENA
FUNDACION

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

891780008-7

Obligacion No 500

Certificado de Registro Presupuestal No 1001

Pagina 1 de 1

Certificado de Disponib. Presupuestal No 208

Fecha de Obligacion 02/10/2025

*** IMPUTACION PRESUPUESTAL ***

Rubro	Nombre del Rubro	Beneficiario	Valor Cuenta	Amortizacion	Valor Ord. pag
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	18.500.000	0	18.500.000
			18.500.000	0	18.500.000

Valor en letras: DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS L0

Beneficiario: NI9004563512 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.

Comentario: ESTA OBLIGACION PRESUPUESTAL SE EXPIDE EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA A LOS DOS (2) DIA(S) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)

SOLAS TAFUR
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

08/
20

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**

NIT 891780008
Dirección CALLE 16 NO 5A 46
Teléfono 54130043

Obligación presupuestal

Número 3508 Fuente 18

Fecha: 17/07/2025 Fuente RP: 113 Numero RP: 1001

Tercero

Tercero: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S. NIT: 9004563512
Teléfono: 6054403232 Ciudad: SANTA MARTA

Detalle: CAUSAMOS FACTURA FEFV572 CONTRATO CDP20250059 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO

Cuenta	Descripción	Tercero	C / costo	Debito	Credito
24360501	FEFV 572 SERVICIOS 4% (DECLARANTES)	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	621.849
24403501	FEFV 572 ESTAMPILLAS UNIMAG	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	310.924
24403502	FEFV 572 ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	310.924
24403503	FEFV 572 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	155.462
24362701	FEFV 572 ICA 7 X 1000 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	108.824
24362501	FEFV 572 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	443.067
51111501	IVA	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	AD	2.953.782	0
51111501	CAUSAMOS FACTURA FEFV572 CONTRATO CDP20250059 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HSRF	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	AD	15.546.218	0
24010101	CAUSAMOS FACTURA DE COMPRA FEFV572	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	16.548.950

Sumas iguales: 18.500.000 18.500.000

Contabilizado

Revisado

Aprobado

Detalle del documento:	Fecha	Factura	Valor	IVA	Retención	ICA	Rete IVA
	17/07/2025	FEFV572	15.546.218	2.953.782	1.399.160	108.824	443.067

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**

NIT 891780008
Dirección CALLE 16 NO 5A 46
Teléfono 54130043

Número: 1001**Fuente:** 113**CERTIFICA QUE:**

Que en el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos de la Vigencia
Fiscal, existe el registro presupuestal a favor de

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1001

TERCERO 9004563512 **DISTRIBUIDORA Y** **CONTRATO** CDP20250059 **FECHA** 03/04/2025
COMERCIALIZADORA
REPROQUIC S.A.S.

CONCEPTO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA

FUENTE CDP 112 **NUMERO CDP** 208 **SALDO CDP** 0,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	MOTIVO DE REVERSION	FECHA DE REVERSION	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empr			\$ 55.500.000,00

NICOLAS TAFUR
CONTADOR

TOTAL**\$ 55.500.000,00**



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael**
ESE

EL SUSCRITO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION DE SUMINISTRO OPORTUNO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN MAGDALENA.

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato N° CDP20250059 de 2025, cuyo objeto es SUMINISTRO OPORTUNO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN MAGDALENA. , certifico que el contratista, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S., identificado con el NIT N° 900.456.351-2, cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presentó los documentos correspondientes para pago según facturas:

Nº DE FACTURA	FECHA
FEFV - 572	01 DE JULIO DE 2025

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS 02 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025.


JESUS BARRIOS ARRIETA

RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael
ESE**

**INFORME DE SUPERVISION No.3
CONTRATO No. CDP20250059**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.
Identificación	900456351-2
Fecha de suscripción del Contrato	01/04/2025
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN MAGDALENA.
Plazo de Ejecución	TRES MESES
Fecha de Iniciación	03 DE ABRIL DE 2025
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2025
Adición u otro SI	NO
Registro Presupuestal	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 55.500.000,00
Valor de Adición u otro SI	\$ 00,00
Valor Total del Contrato	\$ 55.500.000,00
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 55.500.000,00
Valor faltante por ejecutar	\$ 00,00



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael**
E.S.E.

Porcentaje de Ejecución	100.00%
Porcentaje por Ejecutar	00,00%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTAS EL 30 DE JUNIO DEL 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN MAGDALENA.	Facturas FEFV - 572	01 DE JULIO DE 2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael**
E.S.E.

A- ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **CDP20250059**, se encuentran EN EJECUCIÓN,

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael**
ESE

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Certifico que el contratista **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S. CON NIT 901.064.451-1**, cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago.

Cordialmente,


JESUS BARRIOS ARRIETA

RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA



Factura Electrónica De Venta No

FEFV No. 572

Resolución de Facturación DIAN No. 18764067853651 fecha inicial desde el 23 de Marzo de 2024, hasta el 23 de Marzo de 2025. Facturación por Computador Desde la FEFV No. 203 Hasta la FEFV No. 1000

Responsable de Iva, No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 3250 7000.00 X 1000


No somos Grandes Contribuyentes

REPROQUIC_S.A.S.

Nit 900456351

CLIENTE		E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL				POR CONCEPTO DE				
NIT		891780008 7				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO No. CDP20250059				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
16 # 5A - 48		Barrio San Bernar		Fundación		(5) 413 00 43				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
01/07/2025			01/07/2025			OSWALDO JOSE ALMANZA QUIÑONEZ		Credito		
Item	Descripción			Cant.	J. Med	R. Sanitario	Lote	Valor Uni.	IVA	Total
1	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS SEGÚN CONTRATO No. CDP20250059 DE 2025			1	Und.			15546218	19%	15.546.218

Total líneas o ítems: 1	SUBTOTAL	15.546.218
Valor en Letras	DESCUENTO	0
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	IVA	2.953.782
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.500.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generación: 01/07/2025 10:40:24

reproquicsas@outlook.com

reproquicsas@outlook.co : 20 - 103 JARDYN Teléfono 3044686575 Sa

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d5b380656bd8150b39e334fae3a864c2e01978efc1c8e4b19331356d20f76cc716ab9e763bfa6c9854d13077eff91f0a --Fecha y Hora de Expedición 01/07/2025 10:58:40 a. m.



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

**INFORME DE GESTION DE LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS
BIOMEDICOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**


DIRIGIDA A:

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

GESTION DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO

**FUNDACION – MAGDALENA
JUNIO 2025**

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin
Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653
www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas
Santa Marta – Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el campo de la salud confía y depende cada vez más de la tecnología y de los equipos biomédicos. Las instituciones han comprendido que la tecnología biomédica constituye una herramienta vital para la práctica efectiva de la medicina, ofreciendo y mejorando las actividades de prevención y diagnóstico.

A nivel de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de las Empresa Social del Estado (ESE), se requiere de una planeación en tecnología mediante un proceso racional de adquisición y utilización que beneficie a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este sentido se propone adoptar metodologías de adquisición, prevenir el desbordamiento de los costos que puede producir la compra indiscriminada de alta tecnología y realizar esfuerzos regionales y nacionales en este sentido.

Para esto hemos creado El Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Biomédico (PMPEB), se sustenta en el DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO, ejecutado con la Coordinación de la Unidad de Servicios Generales a través de su Área de Biomédica, dando este como recomendación la elaboración y ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Biomédico en base al IFFEB. (Inventario Físico Funcional del Equipamiento Biomédico) realizado, debemos mencionar que la ejecución del programa de mantenimiento preventivo del equipamiento biomédico se viene realizando, el cual es supervisado, monitoreado y ejecutado por personal especializado propio de la institución.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

1. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO A REALIZAR ESE HOSPITAL DE SITIO NUEVO

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal administrativo que utilizan los recursos de tecnología biomédica del hospital.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente del recurso tecnológico para obtener el máximo rendimiento posible de la inversión económica, y de esta forma contribuir a la reducción de los costos de operación de la institución.
- Propiciar los medios necesarios para la evaluación y el control de la gestión de equipos biomédicos.
- Reporte rápido y efectivo de los problemas presentados: incidentes, accidentes, peligros potenciales y problemas de riesgos relativos a equipos biomédicos.
- Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y espacios.


MINISTERIO DE SALUD COLOMBIANO. Decreto 1769. 1994. Artículo I.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 1997. Circular Externa No. 029. Art. I - IV.
MINISTERIO DE SALUD COLOMBIANO. Decreto 1769. 1994. Artículo VII.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

2. ACTIVIDADES REALIZADAS A EQUIPOS INTERVENIDOS

2.1. *MANTENIMIENTO PREDICTIVO*

Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción, etc. Estos controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de tipos de equipo, sistema productivo, etc. Para ello, se usan para ello instrumentos de diagnóstico, aparatos y pruebas no destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de temperatura de equipos eléctricos, etc.

2.2. *MANTENIMIENTO PREVENTIVO*

El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal mantener en buen estado de funcionamiento los equipos o instrumentos, se define también como el conjunto de acciones técnicas administrativas que se realizan para el cuidado e inspección sistemático de un equipo o instrumento con el propósito de mantenerlo en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes que estas se conviertan en mayores.

La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos puedan ser usados de manera permanente o cuando sea requerido su uso para un procedimiento específico eliminando los posibles riesgos de paralización prolongada o paralización total de la producción generando altos costos.

El programa de mantenimiento preventivo se basa en la ejecución periódicas de actividades tales como: inspección semanales, diarias, cambio de accesorios, repuestos, componentes o algún otro tipo de elemento que permita que el equipo funcione eficientemente.

2.2.A. *VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN*

Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y mediante elementos de medición de cada una de las partes y componentes del equipo con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo y que está de acuerdo con las características y condiciones técnicas de construcción y operación dadas por los fabricantes.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

2.2.B. PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

Las pruebas de operatividad consiste en efectuar inspecciones visuales integrales y de funcionamiento, siguiendo normas y procedimientos emitido por institutos, organismos, o asociaciones dedicados a la reglamentación de la construcción y calidad de los equipos médicos con el fin de verificar la eficiencia y seguridad de estos.

Los estándares de calidad y funcionamiento son dados por los mismos fabricantes o por las organizaciones dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y seguridad de los equipos médicos en especial sobre la seguridad eléctrica al paciente y al mismo equipo.

• LIMPIEZA

Consiste en la remoción de elementos extraños o nocivos en la estructura externa o componentes parte del equipo, incluye también parte interna.

• LUBRICACIÓN

Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rígidos y móviles con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes.

• PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Son pruebas que se efectúa a cada equipo para determinar si el funcionamiento está de acuerdo con las características de rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de aquel. Los equipos que no reúnan estas exigencias se consideran no aptos para la prestación del servicio, las pruebas debe realizarlas el personal especializado en cada uno de los diferentes equipos.

2.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal restablecer de una eficiente todos los parámetros iniciales de funcionamiento de los equipos médicos, este proceso tiene actividades técnico administrativos las cuales deben garantizar de manera oportuna las herramientas, instrumentos, repuestos y accesorios a fin de desarrollarlo en el plazo determinado.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta – Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

Existen dos tipos de mantenimiento correctivo, el primero es el mantenimiento correctivo imprevisto o programado, el cual sucede cuando no se han tomado las medidas de prevención pertinentes o por alguna causa fuera de lo normalmente predecible.

El mantenimiento correctivo programado es aquella actividad que previamente se ha planificado ejecutarla.

2.4. *INDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO*

El resultado de este indicador se puede comparar con la siguiente escala de calificación:

Eficiente: Más del 90 % de operatividad (Estado actual)

Admisible: Entre el 70 % al 90 % de operatividad

Deficiente: Menos de 70 % de operatividad

Se debe mantener una tendencia ascendente, lo cual significa una recuperación progresiva de la operatividad de los equipos. La tendencia descendente indica que se han malogrado algunos equipos y no hubo rapidez de atención para recuperarlos, en este caso se debe analizar los factores que no han permitido dicha recuperación (falta de repuestos, contratación de terceros, etc.).

2.5. *INDICE DE TIPO DE MANTENIMIENTO APLICADO*

Se debe encontrar un punto de equilibrio para el establecimiento, teniendo en cuenta que la tendencia al alza en el índice de mantenimiento preventivo es positiva si va acompañada de una baja en el índice de mantenimiento correctivo, esto significa que la aplicación del programa de mantenimiento preventivo está dando buenos resultados.

La tendencia a la baja del mantenimiento preventivo es un indicador negativo, puesto que implicaría deducir que hubo actividades imprevistas que ocuparon parte del tiempo destinado a las actividades programadas.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta – Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

3. EQUIPOS INTERVENIDOS

A continuación, se presentan los equipos intervenidos durante el mes en los diferentes servicios del hospital.

N°	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	AREA	TIPO DE SERVICIO
1	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 12	KQDA053592	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
2	ELECTROCARDIOGRAFO	MINDRAY	BENEHEART D3	FK-04023162	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3	PESA BEBE	KINLEE	EBST-20L	N/R	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4	TENSIOMETRO DE PEDESTAL	WELCH ALLYN	N/R	200605135815	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5	TENSIOMETRO DE PEDESTAL	WELCH ALLYN	N/R	200616131475	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6	BÁSCULA	KENWELL	160KG	NA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7	TENSIOMETRO DE PEDESTAL	WELCH ALLYN	N/R	200616123535	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	BASCULA	KEX GERMANY	BR2050	NA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9	BASCULA	KEX GERMANY	BR2050	NA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10	BASCULA	KEX GERMANY	BR2050	NA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
11	BASCULA	KEX GERMANY	BR2050	NA	CONSULTA EXTERNA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
12	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	91809920052195	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
13	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	91809920052187	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
14	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	91809920052184	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
15	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	91809920052183	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16	BOMBA DE INFUSION	MEDCAPTAIN	HP60	91809920052190	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
17	DESFIBRILADOR	CU-MEDICAL	CU-HD1	M25190094	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
18	ECOGRAFO PORTATIL	ZONCARE	M5	021290411001N0006	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
19	ELECTROCARDIOGRAFO	BLT	E30	E066A004976	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

20	LARINGOSCOPIO	CYNAMED	N/A	N/A	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21	LARINGOSCOPIO	N/A	N/A	N/A	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
22	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M8000	M005A027942	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
23	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M8000	M005A027939	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
24	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M8000	M005A027946	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M8000	M005E009011	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 12	KQ-0A053566	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M8000	M005A027940	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M8000	M005E006354	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
29	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M8000	M005A027945	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
30	SUCCIONADOR PORTATIL	KONSUNG	9E-A	N/R	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
31	SUCCIONADOR PORTATIL	KONSUNG	9E-A	N/R	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
32	SUCCIONADOR PORTATIL	KONSUNG	9E-A	N/R	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
33	SUCCIONADOR PORTATIL	KONSUNG	9E-A	NR	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
34	VENTILADOR MECANICO	LEISTUNG	LUFT 3 AP	N02592	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
35	VENTILADOR MECANICO	LEISTUNG	LUFT 3 AP	N02407	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
36	VENTILADOR MECANICO	LEISTUNG	LUFT 3 AP	N02544	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
37	VENTILADOR MECANICO	LEISTUNG	LUFT 3 AP	N02600	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
38	VENTILADOR MECANICO	LEISTUNG	LUFT 3 AP	N02392	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
39	VENTILADOR MECANICO	LEISTUNG	LUFT 3 AP	N02256	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
40	VENTILADOR MECANICO	LEISTUNG	LUFT 3 AP	N02490	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
41	VENTILADOR MECANICO	LEISTUNG	LUFT 3 AP	N02462	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
42	ELECTROCARDIOGRAFO	ZONCARE	IMAC 300	1021280211001N0076	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

43	DESFIBRILADOR	LIFEGAIN	CU-HD1	9120140017	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
44	SUCCIONADOR PORTATIL	KONSUNG	9E-A	M919101920297	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
45	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	KN-99051531	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
46	BOMBA DE INFUSION	VITA LIFE	i7	2000120050311310	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
47	BOMBA DE INFUSION	VITA LIFE	i7	2000120050311017	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
48	BOMBA DE INFUSION	VITALIFE	i7	2000120050311245	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
49	BOMBA DE INFUSION	VITALIFE	i8	2000120050311260	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
50	AGITADOR	BIOTRO	BTR-87	N.R	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
51	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 12	N.R	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
52	NEBULIZADOR	DEVILBISS	5650D	N.R	PEDIATRIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
53	NEBULIZADOR	DEVILBISS	5650D	N.R	PEDIATRIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
54	SUCCIONADOR	PULMO MED	7A-23B	N.R	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin



Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin




Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin
Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653
www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas
Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin


Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO





Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin


Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas



Santa Marta - Colombia


 NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	16/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	ECOGRAFO PORTATIL		MARCA	ZONCARE	
MODELO	M5		SERIE	021290411001N0006	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	16/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	LARINGOSCOPIO		MARCA	CYNAMED	
MODELO	N.R		SERIE	N.R	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes	Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	16/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	LARINGOSCOPIO		MARCA	N.R	
MODELO	N.R		SERIE	N.R	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes	Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	MINDRAY	
MODELO	UMEC 12		SERIE	KQ-0A053566	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	Verificación de manómetros	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de compresor	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Revisión de pistones	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	BLT	
MODELO	M8000		SERIE	M005A027939	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECÁNICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMÁTICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRÓNICO			
X	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCIÓN		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERIÑO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	BLT	
MODELO	M8000		SERIE	M005A027940	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	BLT	
MODELO	M8000		SERIE	M005A027942	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒	Inspección del estado físico	☒	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
☒	Limpieza integral externa	☒	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
☒	Limpieza integral interna	☒	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
☒	Lubricación de partes móviles	☒	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
☒	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
☒	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
☒	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
☒	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
☒	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
☒	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
☒	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
☒	Revisión de brazaletes NIBP	☒	Inspección de fuente de alimentación		
☒	Revisión de sensor de oximetría	☒	Revisión de tarjetas		
☒	Revisión de cable ECG	☒	Revisión de displays		
		☒	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
EQUIPO TRASLADO ALMACEN TERPORALMENTE POR OBRA CIVIL DE LA NUEVA URGENCIA					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	BLT	
MODELO	M8000		SERIE	M005A027945	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
EQUIPO TRASLADO ALMACEN TERPORALMENTE POR OBRA CIVIL DE LA NUEVA URGENCIA					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	BLT	
MODELO	M8000		SERIE	M005A027946	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
EQUIPO TRASLADO ALMACEN TERPORALMENTE POR OBRA CIVIL DE LA NUEVA URGENCIA					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	BLT	
MODELO	M8000		SERIE	M005E006354	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	BLT	
MODELO	M8000		SERIE	M005E009011	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	16/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BOMBA DE INFUSION		MARCA	MEDCAPTAIN	
MODELO	HP60		SERIE	91809920052183	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control	X	Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	16/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BOMBA DE INFUSION		MARCA	MEDCAPTAIN	
MODELO	HP60		SERIE	91809920052184	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control	X	Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	16/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BOMBA DE INFUSION		MARCA	MEDCAPTAIN	
MODELO	HP60		SERIE	91809920052187	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control	X	Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	16/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BOMBA DE INFUSION		MARCA	MEDCAPTAIN	
MODELO	HP60		SERIE	91809920052190	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control	X	Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		16/06/2025		CLIENTE	
				E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		X		INSTALACIÓN	
				CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		BOMBA DE INFUSION		MARCA	
				MEDCAPTAIN	
MODELO		HP60		SERIE	
				91809920052195	
SERVICIO		UCI		UBICACIÓN	
				UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X Inspección del estado físico		X Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
X Limpieza integral externa		X Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
X Limpieza integral interna		X Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
X Lubricación de partes móviles		X Revisión de conectores		Inspección de pistones	
X Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
X Verificación de dispositivo de control		X Revisión de motor		Revisión de tuberías	
X Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
X Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
X Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
X Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		X Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		X Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		X Revisión de displays			
		X Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE		ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	
CARGO		INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	
FIRMA				FIRMA	
					
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE Nº.	
NIT: 900456351					
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	16/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	DESFIBRILADOR		MARCA	CU-MEDICAL	
MODELO	CU-HD1		SERIE	M25190094	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	SUCCIONADOR PORTATIL		MARCA	KONSUNG	
MODELO	9E-A		SERIE	NO REGISTRA	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	X	Verificación de manómetros
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	X	Revisión de mangueras
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	X	Revisión de compresor
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	X	Inspección de válvulas
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	X	Revisión de pistones
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG		Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	SUCCIONADOR PORTATIL		MARCA	KONSUNG	
MODELO	9E-A		SERIE	NO REGISTRA	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	X	Verificación de manómetros
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	X	Revisión de mangueras
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	X	Revisión de compresor
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	X	Inspección de válvulas
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	X	Revisión de pistones
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP		Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG		Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	SUCCIONADOR PORTATIL		MARCA	KONSUNG	
MODELO	9E-A		SERIE	NO REGISTRA	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		X	Verificación de manómetros
X	Revisión de partes	Revisión de poleas		X	Revisión de mangueras
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		X	Revisión de compresor
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		X	Inspección de válvulas
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		X	Revisión de pistones
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	SUCCIONADOR PORTATIL		MARCA	KONSUNG	
MODELO	9E-A		SERIE	NO REGISTRA	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	X	Verificación de manómetros
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	X	Revisión de mangueras
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	X	Revisión de compresor
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	X	Inspección de válvulas
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	X	Revisión de pistones
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	18/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	VENTILADOR MECNICO		MARCA	LEISTUNG	
MODELO	LUFT 3 AP		SERIE	N02256	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	18/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	VENTILADOR MECNICO		MARCA	LEISTUNG	
MODELO	LUFT 3 AP		SERIE	N02392	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	18/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	VENTILADOR MECNICO		MARCA	LEISTUNG	
MODELO	LUFT 3 AP		SERIE	N02407	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	Verificación de manómetros	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de compresor	
X	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Revisión de pistones	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	18/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	VENTILADOR MECNICO		MARCA	LEISTUNG	
MODELO	LUFT 3 AP		SERIE	N02462	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	Verificación de manómetros	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de compresor	
X	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Revisión de pistones	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	18/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	VENTILADOR MECNICO		MARCA	LEISTUNG	
MODELO	LUFT 3 AP		SERIE	N02490	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	18/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	VENTILADOR MECNICO		MARCA	LEISTUNG	
MODELO	LUFT 3 AP		SERIE	N02544	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	18/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	VENTILADOR MECNICO		MARCA	LEISTUNG	
MODELO	LUFT 3 AP		SERIE	N02592	
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA

18/06/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

X

INSTALACIÓN

CORRECTIVO

GARANTIA

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

VENTILADOR MECNICO

MARCA

LEISTUNG

MODELO

LUFT 3 AP

SERIE

N02600

SERVICIO

UCI

UBICACIÓN

UCI

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO	SISTEMA HIDRAULICO
X	Inspección del estado físico	X Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques
X	Limpieza integral externa	X Inspección de enchufe	Revisión de mangueras
X	Limpieza integral interna	X Revisión de interruptores	Inspección de conectores
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores	Verificación de fugas
	Lubricación de partes móviles	X Revisión de conectores	Inspección de pistones
X	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible	Revisión de válvulas
X	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor	Revisión de tuberías
X	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO	Verificación de bombas
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas	Verificación de manómetros
X	Revisión de partes	Revisión de poleas	Revisión de mangueras
X	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales	Revisión de pistones
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones	
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas	
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO	
	Revisión de brazalete NIBP	X Inspección de fuente de alimentación	
	Revisión de sensor de oximetría	X Revisión de tarjetas	
	Revisión de cable ECG	X Revisión de displays	
		Revisión del teclado	

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO


NOMBRE

ANGEL DE JESUS MERINO PABON

CARGO

INGENIERO DE SOPORTE

FIRMA



REGISTRO A SATISFACCION

FECHA

HORA

NOMBRE



FIRMA




Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

 NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	18/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	VENTILADOR MECNICO		MARCA	ZOLL	
MODELO	EMW 731		SERIE		
SERVICIO	UCI		UBICACIÓN	UCI	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
REQUIERE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	TENSIOMETRO DE PEDESTAL		MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	N.R		SERIE	200616131475	
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA		UBICACIÓN	CONSULTORIO	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		X Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes	Revisión de poleas		X Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA: 20/06/2025 CLIENTE: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO ☒ INSTALACIÓN ☐ CORRECTIVO ☐ GARANTIA ☐

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO: BASCULA MARCA: KEX GERMANY
MODELO: BR2050 SERIE: NO REGISTRA
SERVICIO: CONSULTA EXTERNA UBICACIÓN: CONSULTORIO

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

		SISTEMA ELECTRICO	SISTEMA HIDRAULICO
☒	Inspección de condiciones ambientales		
☒	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques
☒	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores	Inspección de conectores
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores	Verificación de fugas
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores	Inspección de pistones
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible	Revisión de válvulas
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor	Revisión de tuberías
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido
	Verificación de carga de baterías		Verificación de bombas
	Verificación de funcionamiento de alarmas	SISTEMA MECANICO	SISTEMA NEUMATICO
	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de engranajes	Verificación de manómetros
☒	Revisión de partes	Revisión de manivelas	Revisión de mangueras
	Revisión de empaques	Revisión de poleas	Revisión de compresor
	Ajuste de componentes	Revisión de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas
	Revisión del sistema óptico	Ajuste de tuercas y tornillos	Revisión de pistones
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Inspección de pedales	
	Operación verificación con el operador	Revisión de piñones	
		Revisión de ruedas	
☒	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO	
☒	Revisión de brazalete NIBP	Inspección de fuente de alimentación	
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas	
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays	
		Revisión del teclado	

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE: ANGEL DE JESUS MERINO PARON
CARGO: INGENIERO DE SOPORTE
FIRMA: 



RÉCIBE A SATISFACCIÓN

FECHA:
HORA:
NOMBRE:
FIRMA: 

Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BASCULA		MARCA	KEX GERMANY	
MODELO	BR2050		SERIE	NO REGISTRA	
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA		UBICACIÓN	CONSULTORIO	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes	Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BASCULA		MARCA	KEX GERMANY	
MODELO	BR2050		SERIE	NO REGISTRA	
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA		UBICACIÓN	CONSULTORIO	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes	Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazalete NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia					

NIT: 900456351

**· REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA

20/06/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

X

INSTALACIÓN

CORRECTIVO

GARANTIA

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

BASCULA

MARCA

KEX GERMANY

MODELO

BR2050

SERIE

NO REGISTRA

SERVICIO

CONSULTA EXTERNA

UBICACIÓN

CONSULTORIO

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO	SISTEMA HIDRAULICO
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores	Inspección de conectores
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores	Verificación de fugas
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores	Inspección de pistones
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible	Revisión de válvulas
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor	Revisión de tuberías
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO	SISTEMA NEUMATICO
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes	Verificación de manómetros
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas	Revisión de mangueras
X	Revisión de partes	Revisión de poleas	Revisión de compresor
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos	Revisión de pistones
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones	
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas	
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO	
X	Revisión de brazaletes NIBP	Inspección de fuente de alimentación	
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas	
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays	
		Revisión del teclado	

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO


NOMBRE

ANGEL DE JESUS MERINO PABON

CARGO

INGENIERO DE SOPORTE

FIRMA




RECIBE A SATISFACCION

FECHA

HORA

NOMBRE

FIRMA



Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

NIT: 900456351

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL
-------	------------	---------	---------------------------

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO		GARANTIA	
------------	---	-------------	--	------------	--	----------	--

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO	BASCULA	MARCA	KENWELL
MODELO	160KG	SERIE	NO REGISTRA
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA	UBICACIÓN	CONSULTORIO ENFERMERIA


FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

		SISTEMA ELECTRICO	SISTEMA HIDRAULICO
X	Inspección de condiciones ambientales		
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores	Inspección de conectores
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores	Verificación de fugas
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores	Inspección de pistones
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible	Revisión de válvulas
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor	Revisión de tuberías
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido
	Verificación de carga de baterías		Verificación de bombas
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas	Verificación de manómetros
X	Revisión de partes	Revisión de poleas	Revisión de mangueras
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales	Revisión de pistones
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones	
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas	
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO	
X	Revisión de brazaletes NIBP	Inspección de fuente de alimentación	
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas	
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays	
		Revisión del teclado	

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO		RECIBE A SATISFACCION			
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			

Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

NIT: 900456351

REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

NUMERO DE REPORTE

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA

20/06/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

X

INSTALACIÓN

CORRECTIVO

GARANTIA

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

PESA BEBE

MARCA

KINLEE

MODELO

EBST-20L

SERIE

NO REGISTRA

SERVICIO

CONSULTA EXTERNA

UBICACIÓN

CONSULTORIO ENFERMERIA

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

		SISTEMA ELECTRICO	SISTEMA HIDRAULICO
X	Inspección de condiciones ambientales		
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores	Inspección de conectores
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores	Verificación de fugas
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores	Inspección de pistones
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible	Revisión de válvulas
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor	Revisión de tuberías
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido
	Verificación de carga de baterías		Verificación de bombas
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes	
	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas	SISTEMA NEUMATICO
X	Revisión de partes	Revisión de poleas	Verificación de manómetros
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de mangueras
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos	Revisión de compresor
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales	Inspección de válvulas
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones	Revisión de pistones
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas	
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO	
X	Revisión de brazalete NIBP	Inspección de fuente de alimentación	
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas	
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays	
		Revisión del teclado	

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO


NOMBRE

ANGEL DE JESUS MERINO PABON

CARGO

INGENIERO DE SOPORTE

FIRMA




RECIBE A SATISFACCION

FECHA

HORA

NOMBRE

FIRMA



Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA

20/06/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

X

INSTALACIÓN

CORRECTIVO

GARANTIA

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

ELECTROCARDIOGRAFO

MARCA

MINDRAY

MODELO

BENEHEART D3

SERIE

FK-04023162

SERVICIO

CONSULTA EXTERNA

UBICACIÓN

CONSULTORIO ENFERMERIA

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO	SISTEMA HIDRAULICO
X	Inspección del estado físico	X Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques
X	Limpieza integral externa	X Inspección de enchufe	Revisión de mangueras
X	Limpieza integral interna	X Revisión de interruptores	Inspección de conectores.
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores	Verificación de fugas
X	Lubricación de partes móviles	X Revisión de conectores	Inspección de pistones
X	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible	Revisión de válvulas
X	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor	Revisión de tuberías
X	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO	Verificación de bombas
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas	Verificación de manómetros
X	Revisión de partes	Revisión de poleas	Revisión de mangueras
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales	Revisión de pistones
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones	
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas	
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO	
	Revisión de brazaletes NIBP	X Inspección de fuente de alimentación	
	Revisión de sensor de oximetría	X Revisión de tarjetas	
X	Revisión de cable ECG	X Revisión de displays	
		X Revisión del teclado	

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE

ANGEL DE JESUS MERINO PABON

CARGO

INGENIERO DE SOPORTE

FIRMA




RECIBE A SATISFACCION

FECHA

HORA

NOMBRE


FIRMA





Celular: 310-5918187



Correo: ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardin, Santa Marta - Colombia



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR SIGNOS VITALES		MARCA	MINDRAY	
MODELO	UMEC 12		SERIE	KQ-DA053592	
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA		UBICACIÓN	CONSULTORIO ENFERMERIA	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
X	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	TENSIOMETRO DE PEDESTAL		MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	N.R		SERIE	200605135815	
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA		UBICACIÓN	CONSULTORIO	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
☒	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
☒	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
☒	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒	Revisión de partes	Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
☒	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
☒	Revisión de brazaletes NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	TENSIOMETRO DE PEDESTAL		MARCA	WELCH ALLYN	
MODELO	N.R		SERIE	200616123535	
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA		UBICACIÓN	CONSULTORIO	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		X Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes	Revisión de poleas		X Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTÉ DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BOMBA DE INFUSION		MARCA	VITA LIFE	
MODELO	I7		SERIE	2000120050311017	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	HOSPITALIZACION	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control	X	Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalette NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BOMBA DE INFUSION		MARCA	VITA LIFE	
MODELO	17		SERIE	2000120050311245	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	HOSPITALIZACION	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control	X	Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BOMBA DE INFUSION		MARCA	VITA LIFE	
MODELO	I7		SERIE	2000120050311260	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	HOSPITALIZACION	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control	X	Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	BOMBA DE INFUSION		MARCA	VITA LIFE	
MODELO	I7		SERIE	2000120050311310	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	HOSPITALIZACION	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
X	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
X	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control	X	Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	DESFIBRILADOR		MARCA	LIFEGAIN	
MODELO	CU-HD1		SERIE	9120140017	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	ESTAR DE ENFERMERIA	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
X	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO		MARCA	ZONCARE	
MODELO	IMAC 300		SERIE	1021280211001N0076	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	ESTAR DE ENFERMERIA	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	LARINGOSCOPIO		MARCA	SUNMED	
MODELO	N.R		SERIE	N.R	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	ESTAR DE ENFERMERIA	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones	
	Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
	Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías	
	Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes	Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piñones			
	Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas			
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
	Revisión de brazaletes NIBP	Inspección de fuente de alimentación			
	Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas			
	Revisión de cable ECG	Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	MINDRAY	
MODELO	UMEC 10		SERIE	KN-99051531	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	ESTAR DE ENFERMERIA	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		SISTEMA NEUMATICO	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	Verificación de manómetros	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Revisión de mangueras	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de compresor	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Revisión de pistones	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazalete NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	20/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	X	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	SUCCIONADOR PORTATIL		MARCA	KONSUNG	
MODELO	9E-A		SERIE	M919101920297	
SERVICIO	HOSPITALIZACION		UBICACIÓN	ESTAR DE ENFERMERIA	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
X	Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
X	Inspección del estado físico	X	Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
X	Limpieza integral externa	X	Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
	Limpieza integral interna	X	Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
	Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores	Verificación de fugas	
	Lubricación de partes móviles	X	Revisión de conectores	Inspección de pistones	
X	Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
X	Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor	Revisión de tuberías	
X	Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
X	Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
	Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes	SISTEMA NEUMATICO	
X	Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
X	Revisión de partes		Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
	Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
	Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
	Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales	Revisión de pistones	
	Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones		
	Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas		
X	Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO			
X	Revisión de brazaletes NIBP	X	Inspección de fuente de alimentación		
X	Revisión de sensor de oximetría	X	Revisión de tarjetas		
X	Revisión de cable ECG	X	Revisión de displays		
		X	Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	10/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	X	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	AGITADOR	MARCA	BIOTRO		
MODELO	BTR-87	SERIE	NO PRESENTA		
SERVICIO	LABORATORIO	UBICACIÓN	LABORATORIO		
FALLA REPORTADA					
EQUI NO FUNCIONA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
SE REPLAZA CORRE DE MECANISMO INTERNO QUE SE ENCONTRABA PARTIDA					
OBSERVACIONES					
SE RECOMIENDA RENOVACION TECNOLÓGICA, EL EQUIPO CUMPLI SU VIDA UTIL Y ES DEMORADO ENCONTRAR REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES.					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERIÑO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	25/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	X	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES		MARCA	MINDRAY	
MODELO	UMEC 12		SERIE		
SERVICIO	CIRUGIA		UBICACIÓN	QUIROFANO	
FALLA REPORTADA					
MANGUERA NIBP EN MAL ESTADO					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA NIBP					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	25/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	X	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	NEBULIZADOR	MARCA	DEVILBISS		
MODELO	5650D	SERIE			
SERVICIO	PEDIATRIA	UBICACIÓN	PEDIATRIA		
FALLA REPORTADA					
CONECTOR DE SALIDA PARTIDO					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICIO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
SE REMPLAZA CONECTOR DE SALIDA DE AIRE					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	25/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	X	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	NEBULIZADOR	MARCA	DEVILBISS		
MODELO	5650D	SERIE			
SERVICIO	PEDIATRIA	UBICACIÓN	PEDIATRIA		
FALLA REPORTADA					
CONECTOR DE SALIDA PARTIDO					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
SE REMPLAZA CONECTOR DE SALIDA DE AIRE					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	03/06/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	X	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	SUCCIONADOR		MARCA	PULMO MED	
MODELO	7A-23B		SERIE		
SERVICIO	CIRUGIA		UBICACIÓN	QUIROFANO	
FALLA REPORTADA					
EQUIPO NO FUNCIONA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
SE REvisa EQUIPO Y SE ENCUENTRA QUE LE INGRESO LIQUIDO AL MECANISMO DE SUCCION, SE REALIZA LIMPIEZA Y SE AJUSTAN LAS PIEZAS QUE FUERA DE LUGAR.					
OBSERVACIONES					
TENER CUIDADO CON EL NIVEL DE FLUIDOS SUCCIONADOS PARA EVITAR QIE INGRESEN AL EQUIPO					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

Nit: 891780008-7

Orden de Pago No. 502

Fecha OP: 2/10/2025

CDP No: 208 RP No: 1001 Num Doc Ext: FACT-FEFV560 Valor OP: \$18.500.000

Nit: NI9004563512 Beneficiario: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD Gran Contrib. No Autoreten.: No
Telefono: 6054403232 Direccion: CL 20 20 103 BRR JARDIN Exento Rte_ica: No Exento Rfte: No
Regimen: Simplificado Ref_Contrato:

*** IMPUTACION PRESUPUESTAL ***

Rubro	Nombre del Rubro	Beneficiario	Valor Cuenta	Amonizacion	Valor Ord pag
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	18.500.000	0	18.500.000
			18.500.000	0	18.500.000

*** CAUSACION CONTABLE ***

Fuente de Causacion Factura de Proveedor Fecha: 2/10/2025
Numero de Comprobante 21 Elaborado por HRODRIGUEZ

CAUSAMOS FACT FEFV560 CONTRATO CDP20250059DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
51111501	MANTENIMIENTO	18.500.000	0
24360502	SERVICIOS 4%	0	621.800
24403502	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	0	310.900
24403503	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIVERSITARIOS	0	310.900
24403504	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	0	155.500
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0	443.100
24362711	RETEICA SERVICIOS 0.007	0	108.800
24010101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	16.549.000

NICOLAS TAFUR
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

KAREN TORRES
CONTADORA

SERGIO ARAGON
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
MAGDALENA
FUNDACION

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

891780008-7

Obligacion No 502

Certificado de Registro Presupuestal No 1001

Pagina 1 de 1

Certificado de Disponib. Presupuestal No 208

Fecha de Obligacion 02/10/2025

*** IMPUTACION PRESUPUESTAL ***

Rubro	Nombre del Rubro	Beneficiario	Valor Cuenta	Amortización	Valor Ord. pag
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	18.500.000	0	18.500.000
			18.500.000	0	18.500.000

Valor en letras: DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS L0

Beneficiario: NI9004563512 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.

Comentario: ESTA OBLIGACION PRESUPUESTAL SE EXPIDE EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA A LOS DOS (2) DIA(S) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)

NICOLAS TAFUR
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT 891780008
Dirección CALLE 16 NO 5A 46
Teléfono 54130043

Obligación presupuestal

Número 3507 Fuente 18

Fecha:	17/07/2025	Fuente RP:	113	Numero RP:	1001
Tercero					
Tercero:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		NIT:	9004563512	
Teléfono:	6054403232		Ciudad:	SANTA MARTA	
Detalle:	CAUSAMOS FACTURA FEFV560 CONTRATO CDP20250059 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO				

Cuenta	Descripción	Tercero	C / costo	Debito	Credito
24360501	FEFV 560 SERVICIOS 4% (DECLARANTES)	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	621.849
24403501	FEFV 560 ESTAMPILLAS UNIMAG	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	310.924
24403502	FEFV 560 ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	310.924
24403503	FEFV 560 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	155.462
24362701	FEFV 560 ICA 7 X 1000 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	108.824
24362501	FEFV 560 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	443.067
51111501	IVA	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	AD	2.953.782	0
51111501	CAUSAMOS FACTURA FEFV560 CONTRATO CDP20250059 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HSRF	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.	AD	15.546.218	0
24010101	CAUSAMOS FACTURA DE COMPRA FEFV560	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.		0	16.548.950
Sumas iguales:				18.500.000	18.500.000

Contabilizado

Revisado

Aprobado

Detalle del documento:	Fecha	Factura	Valor	IVA	Retencion	ICA	Refe IVA
	17/07/2025	FEFV560	15.546.218	2.953.782	1.399.160	108.824	443.067

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**

NIT 891780008
Dirección CALLE 16 NO 5A 46
Teléfono 54130043

Número: 1001**Fuente:** 113**CERTIFICA QUE:**

Que en el presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Gastos de la Vigencia
Fiscal, existe el registro presupuestal a favor de

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1001

TERCERO 9004563512 **DISTRIBUIDORA Y** **CONTRATO** CDP20250059 **FECHA** 03/04/2025
COMERCIALIZADORA
REPROQUIC S.A.S.

CONCEPTO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA

FUENTE CDP 112 **NUMERO CDP** 208 **SALDO CDP** 0,00

RUBRO	DESCRIPCIÓN	MOTIVO DE REVERSION	FECHA DE REVERSION	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empr			\$ 55.500.000,00

TOTAL \$ 55.500.000,00



NICOLAS TAFUR
CONTADOR



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael
ESE**

EL SUSCRITO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION DE SUMINISTRO OPORTUNO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN MAGDALENA.

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato N° CDP20250059 de 2025, cuyo objeto es SUMINISTRO OPORTUNO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN MAGDALENA. , certifico que el contratista, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S., identificado con el NIT N° 900.456.351-2, cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presentó los documentos correspondientes para pago según facturas:

N° DE FACTURA	FECHA
FEFV - 560	30 DE MAYO DE 2025

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS 01 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025.

**JESUS BARRIOS ARRIETA
RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA**



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael**
ESE

**INFORME DE SUPERVISION No.2
CONTRATO No. CDP20250059**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S.
Identificación	900456351-2
Fecha de suscripción del Contrato	01/04/2025
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN MAGDALENA.
Plazo de Ejecución	TRES MESES
Fecha de Iniciación	03 DE ABRIL DE 2025
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2025
Adición u otro SI	NO
Registro Presupuestal	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 55.500.000,00
Valor de Adición u otro SI	\$ 00,00
Valor Total del Contrato	\$ 55.500.000,00
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 37.000.000,00
Valor faltante por ejecutar	\$ 18.500.000,00



Gobernación del
MAGDALENA



Hospital
San Rafael
E.S.E.

Porcentaje de Ejecución	66.66%
Porcentaje por Ejecutar	33.34%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL HASTAS EL 30 DE JUNIO DEL 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Detalle de las actividades realizadas

Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN MAGDALENA.	Facturas FEFV - 560	30 DE MAYO DE 2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael
ESE**

A- ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **CDP20250059**, se encuentran EN EJECUCIÓN,

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



**Gobernación del
MAGDALENA**



**Hospital
San Rafael**
ESE

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Certifico que el contratista **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA REPROQUIC S.A.S. CON NIT 901.064.451-1**, cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago.

Cordialmente,

JESUS BARRIOS ARRIETA

RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA

Factura Electrónica De Venta No

FEFV No. 560

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764090522301 que habilita desde FEFV 203 hasta FEFV 1000. Vence 2026-03-14

REPROQUIC_S.A.S.

Nit 900456351 - 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3250 7000.00 X 1000

CLIENTE			E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL			POR CONCEPTO DE			
NIT			891780008 7			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO No. CDP20250059			
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO				
16 # 5A - 46 Barrio San Bernar			Fundación		(5) 413 00 43				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
30/05/2025			30/05/2025			OSWALDO JOSE ALMANZA QUIÑONEZ		Credito	


Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001FUN	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS SEGÚN CONTRATO No. CDP20250059 DE 2025	1	Und.	15.546.218	19%	2.953.782	15.546.218

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.546.218
DESCUENTO	0
IVA	2.953.782
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.500.000
RETEFUENTE	621.849
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.878.151
ANTICIPO	0
VALOR A PAGAR	17.878.151



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generación: 30/05/2025 16:20:38

CLL 20 # 20 - 103 JARDYN Teléfono 3044686575 Santa Marta

Correo Electrónico reproquicsas@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 0c81f42c6bdda9a3ee149a4276cdc52119792aa39e091a8c09fd1ba0e912fadbd1dba5b9add8e8504d8b45e783817c5d0 - Fecha y Hora de Expedición 30/05/2025 5:29:05 p. m.



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

**INFORME DE GESTION DE LOS MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS
BIOMEDICOS EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL**

DIRIGIDA A:

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL

GESTION DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO

**FUNDACION – MAGDALENA
MARZO 2025**

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta – Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el campo de la salud confía y depende cada vez más de la tecnología y de los equipos biomédicos. Las instituciones han comprendido que la tecnología biomédica constituye una herramienta vital para la práctica efectiva de la medicina, ofreciendo y mejorando las actividades de prevención y diagnóstico.

A nivel de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de las Empresa Social del Estado (ESE), se requiere de una planeación en tecnología mediante un proceso racional de adquisición y utilización que beneficie a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este sentido se propone adoptar metodologías de adquisición, prevenir el desbordamiento de los costos que puede producir la compra indiscriminada de alta tecnología y realizar esfuerzos regionales y nacionales en este sentido.

Para esto hemos creado El Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Biomédico (PMPEB), se sustenta en el DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO, ejecutado con la Coordinación de la Unidad de Servicios Generales a través de su Área de Biomédica, dando este como recomendación la elaboración y ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Biomédico en base al IFFEB (Inventario Físico Funcional del Equipamiento Biomédico) realizado, debemos mencionar que la ejecución del programa de mantenimiento preventivo del equipamiento biomédico se viene realizando, el cual es supervisado, monitoreado y ejecutado por personal especializado propio de la institución.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

1. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO A REALIZAR ESE HOSPITAL DE SITIO NUEVO

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal administrativo que utilizan los recursos de tecnología biomédica del hospital.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente del recurso tecnológico para obtener el máximo rendimiento posible de la inversión económica, y de esta forma contribuir a la reducción de los costos de operación de la institución.
- Propiciar los medios necesarios para la evaluación y el control de la gestión de equipos biomédicos.
- Reporte rápido y efectivo de los problemas presentados: incidentes, accidentes, peligros potenciales y problemas de riesgos relativos a equipos biomédicos.
- Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y espacios.

MINISTERIO DE SALUD COLOMBIANO. Decreto 1769. 1994. Artículo I.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 1997. Circular Externa No. 029. Art. I - IV.
MINISTERIO DE SALUD COLOMBIANO. Decreto 1769. 1994. Artículo VII.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

2. ACTIVIDADES REALIZADAS A EQUIPOS INTERVENIDOS

2.1. *MANTENIMIENTO PREDICTIVO*

Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción, etc. Estos controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de tipos de equipo, sistema productivo, etc. Para ello, se usan para ello instrumentos de diagnóstico, aparatos y pruebas no destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de temperatura de equipos eléctricos, etc.

2.2. *MANTENIMIENTO PREVENTIVO*

El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal mantener en buen estado de funcionamiento los equipos o instrumentos, se define también como el conjunto de acciones técnicas administrativas que se realizan para el cuidado e inspección sistemático de un equipo o instrumento con el propósito de mantenerlo en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes que estas se conviertan en mayores.

La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos puedan ser usados de manera permanente o cuando sea requerido su uso para un procedimiento específico eliminando los posibles riesgos de paralización prolongada o paralización total de la producción generando altos costos.

El programa de mantenimiento preventivo se basa en la ejecución periódicas de actividades tales como: inspección semanales, diarias, cambio de accesorios, repuestos, componentes o algún otro tipo de elemento que permita que el equipo funcione eficientemente.

2.2.A. *VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN*


Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y mediante elementos de medición de cada una de las partes y componentes del equipo con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo y que está de acuerdo con las características y condiciones técnicas de construcción y operación dadas por los fabricantes.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa María - Colombia



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

2.2.B. PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

Las pruebas de operatividad consiste en efectuar inspecciones visuales integrales y de funcionamiento, siguiendo normas y procedimientos emitido por institutos, organismos, o asociaciones dedicados a la reglamentación de la construcción y calidad de los equipos médicos con el fin de verificar la eficiencia y seguridad de estos.

Los estándares de calidad y funcionamiento son dados por los mismos fabricantes o por las organizaciones dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y seguridad de los equipos médicos en especial sobre la seguridad eléctrica al paciente y al mismo equipo.

• **LIMPIEZA**

Consiste en la remoción de elementos extraños o nocivos en la estructura externa o componentes parte del equipo, incluye también parte interna.

• **LUBRICACIÓN**

Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rígidos y móviles con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes.

• **PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO**

Son pruebas que se efectúa a cada equipo para determinar si el funcionamiento está de acuerdo con las características de rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de aquel. Los equipos que no reúnan estas exigencias se consideran no aptos para la prestación del servicio, las pruebas debe realizarlas el personal especializado en cada uno de los diferentes equipos.

2.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal restablecer de una eficiente todos los parámetros iniciales de funcionamiento de los equipos médicos, este proceso tiene actividades técnico administrativos las cuales deben garantizar de manera oportuna las herramientas, instrumentos, repuestos y accesorios a fin de desarrollarlo en el plazo determinado.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

Existen dos tipos de mantenimiento correctivo, el primero es el mantenimiento correctivo imprevisto o programado, el cual sucede cuando no se han tomado las medidas de prevención pertinentes o por alguna causa fuera de lo normalmente predecible.

El mantenimiento correctivo programado es aquella actividad que previamente se ha planificado ejecutarla.

2.4. **INDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

El resultado de este indicador se puede comparar con la siguiente escala de calificación:

Eficiente: Más del 90 % de operatividad (Estado actual)

Admisible: Entre el 70 % al 90 % de operatividad

Deficiente: Menos de 70 % de operatividad

Se debe mantener una tendencia ascendente, lo cual significa una recuperación progresiva de la operatividad de los equipos. La tendencia descendente indica que se han malogrado algunos equipos y no hubo rapidez de atención para recuperarlos, en este caso se debe analizar los factores que no han permitido dicha recuperación (falta de repuestos, contratación de terceros, etc.).

2.5. **INDICE DE TIPO DE MANTENIMIENTO APLICADO**

Se debe encontrar un punto de equilibrio para el establecimiento, teniendo en cuenta que la tendencia al alza en el índice de mantenimiento preventivo es positiva si va acompañada de una baja en el índice de mantenimiento correctivo, esto significa que la aplicación del programa de mantenimiento preventivo está dando buenos resultados.

La tendencia a la baja del mantenimiento preventivo es un indicador negativo, puesto que implicaría deducir que hubo actividades imprevistas que ocuparon parte del tiempo destinado a las actividades programadas.

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardín

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

3. EQUIPOS INTERVENIDOS

A continuación, se presentan los equipos intervenidos durante el mes en los diferentes servicios del hospital.

Nº	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	AREA	TIPO DE SERVICIO
1	CAMA HOSPITALARIA	MUBI	NO PRESENTA	NO PRESENTA	UCI	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
2	CAMA HOSPITALARIA	HOME CARE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
3	CAMA HOSPITALARIA	HOME CARE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	HOSPITALIZACION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
4	CAMA HOSPITALARIA	NACIONAL	MECANICA	NO PRESENTA	MATERNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
5	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M8000	NO PRESENTA	UCI	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
6	AGITADOR	BIOTRO	BTR-87	NO PRESENTA	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7	ANALIZADOR FINCARE	WONDFO	FS-113	FS1131905201134	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8	ANALIZADOR DE COAGULACION	MINDRAY	C2000-4	106-AD73000042	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9	CENTRIFUGA	SCIENTIFIC	TD4	20231149	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10	CENTRIFUGA	OPTIMA	XC-2008	Y0904	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
11	MICROPIPETA	BOECO	5-50 Micro	ML9538	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
12	MICROPIPETA	BOECO	50 Micro	JA485614	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
13	MICROPIPETA	ECCUMAX PRO	100-1000 Micro	KL5933	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
14	MICROSCOPIO	LEICA	CME	NO PRESENTA	LABORATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
15	DIGITALIZADOR	AGFA	CR15-X	55905	RAYOS X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16	RX PORTATIL	AGFA	DR100E	10090	RAYOS X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
17	AUTOCLAVE	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
18	BOMBA DE INFUSION	KELLYMED	ZNB-XD	XD202009040B125	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

19	BOMBA DE INFUSION	KELLYMED	ZNB-XD	XD20200904B134	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
20	BOMBA DE INFUSION	MINDRAY	SK-600II	SK91103725	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-13058454	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
22	ELECTROBISTURI	HEALFORCE	EB03	0317G0856NJUT	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
23	ELECTROBISTURI	MEDITOM	300 BASIC	BA3ALI010	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
24	LAMPARA CIELITICA	MINDRAY	HYLED600	54-94000172	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25	LAMPARA CIELITICA	ZHENGHUA	EXF500	33165000014080	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	NO PRESENTA	NO PRESENTA	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27	LARINGOSCOPIO	SUNMED	STANDARD	NO PRESENTA	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
28	MAQUINA DE ANESTESIA	COMEN	AX400	X4200913003C	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
29	MESA DE CIRUGIA	TECHART	ET300	1128	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
30	MESA DE CIRUGIA	TECHART	ET300	1129	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
31	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 12	KQ-0A053595	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
32	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 12	KQ-0A053652	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
33	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-89032315	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
34	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-89032318	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
35	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC10	KN-89032316	CIRUGIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin

Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653




www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin


Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicsas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO



Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin




Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653

www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicas

Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO





Cra 24 # 17-70 piso Barrio Jardin



Teléfono: +57 605 4403232 Cel.: +57 320 5591653


www.reproquic.com, info@reproquic.com Skype: reproquicasas


Santa Marta - Colombia


REPROQUIC REPARACIÓN DE EQUIPOS QUÍMICOS		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		CLIENTE		E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO ☒	
GARANTIA					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		Cama Hospitalaria		MARCA	
MODELO				Mubi	
SERVICIO		Unidad de cuidados intensivos		UBICACIÓN	
				Unidad #15	
FALLA REPORTADA					
Conector de control de cama desprendido					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECÁNICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMÁTICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de pifones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELÉCTRONICO			
Revisión de brazalete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
se repara conector de control de manejo					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
				Nº	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	05/05/2025		CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	INSTALACIÓN		CORRECTIVO	☒	GARANTIA
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Cama Hospitalaria		MARCA	Home Care	
MODELO			SERIE		
SERVICIO	Hospitalización		UBICACIÓN		
FALLA REPORTADA					
La cama presenta desnivel					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de chequeos	
Limpieza Integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza Integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA PNEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de pilones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
se realiza alineamiento de piezas metálicas por personal de ferreteria					
OBSERVACIONES					
evitar pacientes con sobrepeso, debido a la capacidad de carga de la cama.					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	Valentina Paza	
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	05/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	☒
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Cama Hospitalaria	MARCA	flame care		
MODELO		SERIE			
SERVICIO		UBICACIÓN			
FALLA REPORTADA					
La cama presentar desnivel y le falta dos tornillos					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
se realizan alineamiento de piezas metálicas por personal de tornería, se refuerzan los tornillos.					
OBSERVACIONES					
evitar frotamiento con sobrefrESO, debido a la calidez de la carga de la cama					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	Valentina Daza	
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	12/05/2023	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACION		CORRECTIVO	X
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Cama Hospitalaria	MARCA	Nacional		
MODELO	Mecanica	SERIE			
SERVICIO	Maternidad	UBICACION	Maternidad		
FALLA REPORTADA					
Cama se mueve o desmóvil con paciente					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de chequeos	
Limpieza Integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza Integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazalete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
se encuentra que le hacen falta algunos tornillos, se colocan los tornillos					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACION		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Monitor de signo vital		MARCA	RGE	
MODELO			SERIE		
SERVICIO	UCI		UBICACION	unidad 4	
FALLA REPORTADA					
Brazalete en mal estado					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO		
Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques		
Limpieza integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras		
Limpieza integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores		
Revisión de peñilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas		
Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones		
Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas		
Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías		
Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido		
Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas		
Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA PNEUMATICO		
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		Verificación de manómetros		
Revisión de partes	Revisión de poleas		Revisión de mangueras		
Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor		
Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas		
Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones		
Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de piones				
Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas				
Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO				
Revisión de brazalete NBP	Inspección de fuente de alimentación				
Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas				
Revisión de cable ECG	Revisión de displays				
	Revisión del teclado				
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza cambio de brazalete de oxigeno					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
				Nº	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Analizador de coagulación	MARCA	Mindray		
MODELO	C2000-4	SERIE	106-AD73000042		
SERVICIO	laboratorio	UBICACIÓN	laboratorio		
FA.LA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
INSPECCIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpeza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpeza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECÁNICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA PNEUMÁTICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de pistones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRÓNICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCIÓN		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		HORA
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Centrifuga	MARCA	Scentrif		
MODELO	TD4	SERIE	20231199		
SERVICIO	laboratorio	UBICACIÓN	laboratorio		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICIDAD		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de borrias	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de pilones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Equipo inoperante por desgaste, se encuentra fuera de servicio					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCIÓN		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Microrrillata	MARCA	Cromax pin		
MODELO	100-1000 Micro	SERIE	KL5933		
SERVICIO	laboratorio	UBICACIÓN	laboratorio		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de chequeos	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Requiere calibración					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900455351				Nº	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Microfona	MARCA	Boeco		
MODELO	5044	SERIE	J4485614		
SERVICIO	laboratorio	UBICACIÓN	laboratorio		
TALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales	SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA HIDRAULICO		
Inspección del estado físico	Inspección de cable alimentación		Revisión de chequeos		
Limpeza Integral externa	Inspección de enchufe		Revisión de mangueras		
Limpeza Integral interna	Revisión de interruptores		Inspección de conectores		
Revisión de perilla de ajuste y control	Revisión de contadores		Verificación de fugas		
Lubricación de partes móviles	Revisión de conectores		Inspección de pistones		
Revisión de cable de alimentación	Verificación de fusible		Revisión de válvulas		
Verificación de dispositivo de control	Revisión de motor		Revisión de tuberías		
Verificación de indicadores	Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido		
Verificación de carga de baterías	SISTEMA MECANICO		Verificación de bombas		
Verificación de funcionamiento de alarmas	Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMATICO		
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	Revisión de manivelas		Verificación de manómetros		
Revisión de partes	Revisión de poleas		Revisión de mangueras		
Revisión de empaques	Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor		
Ajuste de componentes	Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas		
Revisión del sistema óptico	Inspección de pedales		Revisión de pistones		
Prueba de funcionamiento en todos los modos	Revisión de pifones				
Operación verificación con el operador	Revisión de ruedas				
Prueba de funcionamiento	SISTEMA ELECTRONICO				
Revisión de brazaete NIBP	Inspección de fuente de alimentación				
Revisión de sensor de oximetría	Revisión de tarjetas				
Revisión de cable ECG	Revisión de displays				
	Revisión del teclado				
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Requiere calibración					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCIÓN		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/05/2023		CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
EQUIPO	Microfilata		MARCA	BOECO	
MODELO	5-50 ML		SERIE	ML9538	
SERVICIO	Laboratorio		UBICACIÓN	Laboratorio	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECÁNICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMÁTICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de pilones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRÓNICO			
Revisión de brazaletes NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Requiere calibración					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCIÓN		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					


REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 17/05/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Agitador		MARCA	Biafo	
MODELO	BER-87		SERIE		
SERVICIO	Laboratorio		UBICACIÓN	Laboratorio	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de chequeos	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☒ Lubricación de partes móviles		☐ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☐ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☐ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECÁNICO		☐ Verificación de bombas	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMÁTICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		☐ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Revisión de compresor	
☒ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de pilones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRÓNICO			
☐ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☐ Revisión de displays			
		☐ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
se reemplaza correa de mecanismo interno					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCIÓN		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 2D #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 17/05/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIP. DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Analizador fincare		MARCA Wondfo			
MODELO FS-113		SERIE FS 1131905201134			
SERVICIO labora curto		UBICACIÓN labora curto			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de cable alimentación		Revisión de chequeos	
☒ Limpieza integral externa		☒ Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
☐ Limpieza integral interna		☒ Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
☐ Revisión de perilla de ajuste y control		☐ Revisión de contadores		Verificación de fugas	
☐ Lubricación de partes móviles		☒ Revisión de conectores		Inspección de pistones	
☒ Revisión de cable de alimentación		☐ Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
☒ Verificación de dispositivo de control		☐ Revisión de motor		Revisión de tuberías	
☒ Verificación de indicadores		☐ Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
☐ Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECÁNICO		Verificación de bombas	
☐ Verificación de funcionamiento de alarmas		☐ Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMÁTICO	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☐ Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
☒ Revisión de partes		☐ Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
☒ Revisión de empaques		☐ Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
☐ Ajuste de componentes		☐ Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
☐ Revisión del sistema óptico		☐ Inspección de pedales		Revisión de pistones	
☐ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☐ Revisión de piñones			
☐ Operación verificación con el operador		☐ Revisión de ruedas			
☐ Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
☐ Revisión de brazalet NIBP		☐ Inspección de fuente de alimentación			
☐ Revisión de sensor de oximetría		☐ Revisión de tarjetas			
☐ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays			
		☒ Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA		HORA	
CARGO INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				Nº	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	17/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
GARANTIA					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Centrifuga	MARCA	Optima		
MODELO	XC-2008	SERIE	40904		
SERVICIO	laboratorio	UBICACIÓN	laboratorio		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECÁNICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMÁTICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de pifones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRONICO			
Revisión de brazaete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Reparar electroiman para el mecanismo de apertura automática de la puerta					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARÓN	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					



REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA ENTIDADES PÚBLICAS NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		26/05/2025		CLIENTE	
				E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		✓		INSTALACIÓN	
				CORRECTIVO	
				GARANTÍA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		Máquina de anestesia		MARCA	
MODELO		AX400		SÉRIE	
SERVICIO		Cirurgía		UBICACIÓN	
				QUIRÓFANO	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
✓ Inspección de condiciones ambientales.		✓ Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
✓ Inspección del estado físico		✓ Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
✓ Limpieza integral externa		✓ Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
✓ Limpieza integral interna		✓ Revisión de contadores		Verificación de fugas	
✓ Revisión de perilla de ajuste y control		✓ Revisión de conectores		Inspección de pistones	
✓ Lubricación de partes móviles		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
✓ Revisión de cable de alimentación		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
✓ Verificación de dispositivo de control		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
✓ Verificación de indicadores				Verificación de bombas	
✓ Verificación de carga de baterías		Revisión de engranajes		Verificación de manómetros	
✓ Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de manivelas		✓ Revisión de mangueras	
✓ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de poleas		Revisión de compresor	
✓ Revisión de partes		Revisión de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
✓ Revisión de empaques		Ajuste de tuercas y tornillos		Revisión de pistones	
✓ Ajuste de componentes		Inspección de pedales			
Revisión del sistema óptico		Revisión de piñones			
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de ruedas			
Operación verificación con el operador		Inspección de fuente de alimentación			
✓ Prueba de funcionamiento		✓ Revisión de tarjetas			
Revisión de brazalete NIBP		✓ Revisión de displays			
Revisión de sensor de oximetría		✓ Revisión del teclado			
Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC SOLUCIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	23/05/2023		CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
				GARANTIA	☐
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Laringoscopio		MARCA	SUMMED	
MODELO	Standard		SERIE	ALR	
SERVICIO	Civica		UBICACIÓN	Quirófano	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales			Inspección de cable alimentación	Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico			Inspección de enchufe	Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa			Revisión de interruptores	Inspección de conectores	
Limpieza integral interna			Revisión de contadores	Verificación de fugas	
Revisión de perilla de ajuste y control			Revisión de conectores	Inspección de pistones	
Lubricación de partes móviles			Verificación de fusible	Revisión de válvulas	
Revisión de cable de alimentación			Revisión de motor	Revisión de tuberías	
Verificación de dispositivo de control			Revisión de redes del equipo	Verificación del nivel de fluido	
Verificación de indicadores				Verificación de bombas	
Verificación de carga de baterías			Revisión de engranajes		
Verificación de funcionamiento de alarmas			Revisión de manivelas	Verificación de manómetros	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos			Revisión de poleas	Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes			Revisión de tuercas y tornillos	Revisión de compresor	
Revisión de empaques			Ajuste de tuercas y tornillos	Inspección de válvulas	
Ajuste de componentes			Inspección de pedales	Revisión de pistones	
Revisión del sistema óptico			Revisión de piñones		
Prueba de funcionamiento en todos los modos			Revisión de ruedas		
Operación verificación con el operador					
☒ Prueba de funcionamiento			Inspección de fuente de alimentación		
Revisión de brazalete NIBP			Revisión de tarjetas		
Revisión de sensor de oximetría			Revisión de displays		
Revisión de cable ECG			Revisión del teclado		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SUS MAQUINARIAS MÉDICAS		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	23/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	4	INSTALACIÓN	CORRECTIVO	GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Laringoscopio		MARCA	Welch Allyn	
MODELO	AL12		SERIE	AL12	
SERVICIO	Calibración		UBICACIÓN	Quirófano	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Revisión de engranajes		☒ Verificación de bombas	
☒ Verificación de carga de baterías		☒ Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de compresor	
☒ Revisión de partes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión de empaques		☒ Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☒ Ajuste de componentes		☒ Revisión de piñones			
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de fuente de alimentación			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Revisión de displays			
☒ Revisión de brida de NIBP		☒ Revisión del teclado			
☒ Revisión de sensor de oximetría					
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		RECIBE A SATISFACCION		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		FECHA	HORA	
FIRMA			NOMBRE		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC SOLUCIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS PARA LA SALUD Y BIENESTAR NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		23/05/2025		CLIENTE	
				E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		☒		INSTALACIÓN	
				CORRECTIVO	
				GARANTÍA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		Lámpara quirúrgica		MARCA	
MODELO		EXF 500		SERIE	
SERVICIO		Cambio		UBICACIÓN	
				Quirófano	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Verificación de bombas		☒ Verificación de bombas	
☒ Verificación de carga de baterías		☒ Revisión de engranajes		☒ Verificación de manómetros	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de manivelas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de poleas		☒ Revisión de compresor	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión de empaques		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Revisión de pistones	
☒ Ajuste de componentes		☒ Inspección de pedales			
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de piñones			
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de ruedas			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de fuente de alimentación			
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Revisión de displays			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión del teclado			
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
se realiza cambio de los bombillos halógenos de ambos satélites porque se encontraban quemados					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ÁNGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA UNIDAD DE ALTA SALUD		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	26/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Camara ecologica	MARCA	Mindray		
MODELO	Hylead 6001600	SERIE	51-94000172		
SERVICIO	cirugía	UBICACIÓN	Quirófano		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques	☒		
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras	☒		
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores	☒		
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas	☒		
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones	☒		
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas	☒		
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías	☒		
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido	☒		
☒ Verificación de indicadores	☒ Verificación de bombas	☒	☒		
☒ Verificación de carga de baterías	☒	☒	☒		
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de engranajes	☒	☒		
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros	☒		
☒ Revisión de partes	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras	☒		
☒ Revisión de empaques	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor	☒		
☒ Ajuste de componentes	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas	☒		
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones	☒		
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Revisión de pilones	☒	☒		
☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de ruedas	☒	☒		
☒ Prueba de funcionamiento	☒	☒	☒		
☒ Revisión de brazalete NIBP	☒ Inspección de fuente de alimentación	☒	☒		
☒ Revisión de sensor de oximetría	☒ Revisión de tarjetas	☒	☒		
☒ Revisión de cable ECG	☒ Revisión de displays	☒	☒		
☒	☒ Revisión del teclado	☒	☒		
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
Se requiere cambio de brazo extensible de los dos satelites					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON	FECHA	NOMBRE	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE				
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20-20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia.					

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA MAYOR EFICIENCIA NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°:	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		CLIENTE			
06/05/2025		E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
4				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		MARCA			
Electrobisturi		Mediton			
MODELO		SERIE			
300 Basic		134 3ALJ 010			
SERVICIO		UBICACIÓN			
Cirurgia		Quirófano			
FALLA REPORADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Revisión de engranajes		☒ Verificación de bombas	
☒ Verificación de carga de baterías		☒ Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de compresor	
☒ Revisión de partes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión de empaques		☒ Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☒ Ajuste de componentes		☒ Revisión de piñones			
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Operación, verificación con el operador		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Revisión de displays			
☒ Revisión de brazalete NIBP		☒ Revisión del teclado			
☒ Revisión de sensor de oximetría					
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SU SALUD Y BIENESTAR

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO****NUMERO DE REPORTE**

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA

26/05/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO



INSTALACIÓN

CORRECTIVO

GARANTÍA

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

Autoclave

MARCA

N.º 12

MODELO

N.º 12

SERIE

N.º 12

SERVICIO

Circuitería



UBICACIÓN

Baterización

FALLA REPORTADA**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido
☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de engranajes	☒ Verificación de bombas
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras
☒ Revisión de partes	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor
☒ Revisión de empaques	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas
☒ Ajuste de componentes	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de plñones	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Revisión de ruedas	
☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de fuente de alimentación	
☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de tarjetas	
☒ Revisión de brazaletes NIBP	☒ Revisión de displays	
☒ Revisión de sensor de oximetría	☒ Revisión del teclado	
☒ Revisión de cable ECG		



TRABAJO REALIZADO**OBSERVACIONES****RESPONSABLE DEL SERVICIO****RECIBE A SATISFACCION**


NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			

Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA TIU SANITARIAS		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE																																																																			
NIT: 900456351				N°.																																																																			
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION																																																																							
FECHA:	06/05/2025	CLIENTE:	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL																																																																				
TIPO DE SERVICIO																																																																							
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐																																																																		
		GARANTÍA																																																																					
INFORMACION DEL EQUIPO																																																																							
EQUIPO	Electrobitari		MARCA	Healforce																																																																			
MODELO	EB03		SERIE	0317 60856 NJUT																																																																			
SERVICIO	cirugía		UBICACIÓN	Quivafono																																																																			
FALLA REPORTADA																																																																							
(Empty space for fault report)																																																																							
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>☒ Inspección de condiciones ambientales</td> <td>☒ Inspección de cable alimentación</td> <td>☒ Revisión de cheques</td> </tr> <tr> <td>☒ Inspección del estado físico</td> <td>☒ Inspección de enchufe</td> <td>☒ Revisión de mangueras</td> </tr> <tr> <td>☒ Limpieza integral externa</td> <td>☒ Revisión de interruptores</td> <td>☒ Inspección de conectores</td> </tr> <tr> <td>☒ Limpieza integral interna</td> <td>☒ Revisión de contadores</td> <td>☒ Verificación de fugas</td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión de perilla de ajuste y control</td> <td>☒ Revisión de conectores</td> <td>☒ Inspección de pistones</td> </tr> <tr> <td>☒ Lubricación de partes móviles</td> <td>☒ Verificación de fusible</td> <td>☒ Revisión de válvulas</td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión de cable de alimentación</td> <td>☒ Revisión de motor</td> <td>☒ Revisión de tuberías</td> </tr> <tr> <td>☒ Verificación de dispositivo de control</td> <td>☒ Revisión de redes del equipo</td> <td>☒ Verificación del nivel de fluido</td> </tr> <tr> <td>☒ Verificación de indicadores</td> <td>☒ Revisión de engranajes</td> <td>☒ Verificación de bombas</td> </tr> <tr> <td>☒ Verificación de carga de baterías</td> <td>☒ Revisión de manivelas</td> <td>☒ Verificación de manómetros</td> </tr> <tr> <td>☒ Verificación de funcionamiento de alarmas</td> <td>☒ Revisión de poleas</td> <td>☒ Revisión de mangueras</td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos</td> <td>☒ Revisión de tuercas y tornillos</td> <td>☒ Revisión de compresor</td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión de partes</td> <td>☒ Ajuste de tuercas y tornillos</td> <td>☒ Inspección de válvulas</td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión de empaques</td> <td>☒ Inspección de pedales</td> <td>☒ Revisión de pistones</td> </tr> <tr> <td>☒ Ajuste de componentes</td> <td>☒ Revisión de piñones</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión del sistema óptico</td> <td>☒ Revisión de ruedas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos</td> <td>☒ Revisión de fuente de alimentación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Operación verificación con el operador</td> <td>☒ Revisión de tarjetas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Prueba de funcionamiento</td> <td>☒ Revisión de displays</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión de brazafete NIBP</td> <td>☒ Revisión del teclado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión de sensor de oximetría</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Revisión de cable ECG</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques	☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras	☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores	☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas	☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones	☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas	☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías	☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido	☒ Verificación de indicadores	☒ Revisión de engranajes	☒ Verificación de bombas	☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros	☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras	☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor	☒ Revisión de partes	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas	☒ Revisión de empaques	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones	☒ Ajuste de componentes	☒ Revisión de piñones		☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de ruedas		☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Revisión de fuente de alimentación		☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de tarjetas		☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de displays		☒ Revisión de brazafete NIBP	☒ Revisión del teclado		☒ Revisión de sensor de oximetría			☒ Revisión de cable ECG		
☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques																																																																					
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras																																																																					
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores																																																																					
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas																																																																					
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones																																																																					
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas																																																																					
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías																																																																					
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido																																																																					
☒ Verificación de indicadores	☒ Revisión de engranajes	☒ Verificación de bombas																																																																					
☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros																																																																					
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras																																																																					
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor																																																																					
☒ Revisión de partes	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas																																																																					
☒ Revisión de empaques	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones																																																																					
☒ Ajuste de componentes	☒ Revisión de piñones																																																																						
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de ruedas																																																																						
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Revisión de fuente de alimentación																																																																						
☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de tarjetas																																																																						
☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de displays																																																																						
☒ Revisión de brazafete NIBP	☒ Revisión del teclado																																																																						
☒ Revisión de sensor de oximetría																																																																							
☒ Revisión de cable ECG																																																																							
TRABAJO REALIZADO																																																																							
(Empty space for work performed)																																																																							
OBSERVACIONES																																																																							
(Empty space for observations)																																																																							
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION																																																																				
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA:	HORA:																																																																			
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE																																																																				
FIRMA			FIRMA																																																																				
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia																																																																							

REPROQUIC INGENIERÍA Y SERVICIOS PARA ENTIDADES PÚBLICAS		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	06/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO	☒	INSTALACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐
		GARANTIA			
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Desfibrilador		MARCA	Mindray	
MODELO	Benchmarc D3		SERIE	EZ-13058454	
SERVICIO	cirugía		UBICACIÓN	Quirófano	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☐ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☐ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☐ Inspección de conectores	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de contadores		☐ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☐ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☐ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☐ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☐ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Verificación de bombas			
☒ Verificación de carga de baterías		☒ Revisión de engranajes			
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de manivelas		☐ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de poleas		☐ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☐ Revisión de compresor	
☒ Revisión de empaques		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☐ Inspección de válvulas	
☒ Ajuste de componentes		☒ Inspección de pedales		☐ Revisión de pistones	
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de piñones			
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de ruedas			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de brazalet NIBP		☒ Revisión de displays			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión del teclado			
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON		FECHA	HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	FIRMA	
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA SALUD MEDICAMENTOSA		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NÚMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA: 26/05/2025		CLIENTE: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
				GARANTÍA ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO: Monitor de signos vitales		MARCA: Mindray			
MODELO: UMGC 12		SERIE: KQ-0A053595			
SERVICIO: Citología		UBICACIÓN: Rec. Para Citon			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Revisión de carga de baterías		☒ Verificación de bombas	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de engranajes		☒ Verificación de manómetros	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de manivelas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de poleas		☒ Revisión de compresor	
☒ Revisión de empaques		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Ajuste de componentes		☒ Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de pilones			
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de ruedas			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de brázafe NIBP		☒ Revisión de displays			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión del teclado			
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE: ANGEL DE JESUS MERINO PARON		RECIBE A SATISFACCION			
CARGO: INGENIERO DE SOPORTE		FECHA:		HORA:	
FIRMA:		NOMBRE:		FIRMA:	
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN LECTOR MÁS CONFIABLE

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA 26/05/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

INSTALACIÓN

CORRECTIVO

GARANTIA

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO Monitor de signos vitales

MARCA

Mindray

MODELO UMEC 10

SERIE

KA1-091032310

SERVICIO Cirugía

UBICACIÓN

Recuperación

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido
☒ Verificación de indicadores	☒ Revisión de engranajes	☒ Verificación de bombas
☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de ejes	☒ Verificación de manómetros
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de triángulos	☒ Revisión de mangueras
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de compresor
☒ Revisión de partes	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas
☒ Revisión de empaques	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Revisión de pistones
☒ Ajuste de componentes	☒ Inspección de pedales	
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de piñones	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Revisión de ruedas	
☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de fuente de alimentación	
☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de tarjetas	
☒ Revisión de brazalete NIBP	☒ Revisión de displays	
☒ Revisión de sensor de oximetría	☒ Revisión del teclado	
☒ Revisión de cable ECG		

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE ANGEL DE JESÚS MERINO PARON

CARGO INGENIERO DE SOPORTE

FIRMA

RECIBE A SATISFACCION

FECHA

HORA


NOMBRE

FIRMA

Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

REPROQUIC SOLUCIONES TÉCNICAS PARA UN MANEJO EFICIENTE		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
NIT: 900456351					
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA	26/05/2025	CLIENTE	E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL		
TIPO DE SERVICIO					
☐ PREVENTIVO	☐ INSTALACIÓN	☐ CORRECTIVO	☐ GARANTIA		
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO	Monitor de signos vitales	MARCA	Mindway		
MODELO	UMEC 10	SERIE	KN-89032315		
SERVICIO	Circula	UBICACIÓN	Recuperación		
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques			
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras			
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores			
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de condensadores	☒ Verificación de fugas			
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones			
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas			
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Verificación de motor	☒ Revisión de tuberías			
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido			
☒ Verificación de indicadores	☒ Verificación de bombas				
☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de engranajes				
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros			
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras			
☒ Revisión de partes	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor			
☒ Revisión de empaques	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas			
☒ Ajuste de componentes	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones			
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de piones				
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Revisión de ruedas				
☒ Operación verificación con el operador	☒ Inspección de fuente de alimentación				
☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de tarjetas				
☒ Revisión de brazaletes NIBP	☒ Revisión de displays				
☒ Revisión de sensor de oximetría	☒ Revisión del teclado				
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA SALUD MÁS EFICIENTE

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

Nº

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA 26/05/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

☒

INSTALACIÓN

☐

CORRECTIVO

☐

GARANTIA

☐

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO Monitor de signos vitales

MARCA

Mindray

MODELO Umec10

SERIE

KN-89032316

SERVICIO Cirugía

UBICACIÓN

Recuperación

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido
☒ Verificación de indicadores	☒ Revisión de engranajes	☒ Verificación de bombas
☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor
☒ Revisión de partes	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas
☒ Revisión de empaques	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones
☒ Ajuste de componentes	☒ Revisión de piñones	
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de ruedas	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Inspección de fuente de alimentación	
☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de tarjetas	
☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de displays	
☒ Revisión de brazaletes NIBP	☒ Revisión del teclado	
☒ Revisión de sensor de oximetría		
☒ Revisión de cable ECG		

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PARON

CARGO INGENIERO DE SOPORTE

FIRMA

RECIBE A SATISFACCION

FECHA

HORA



NOMBRE

FIRMA

Celular: 310-5918187

Correo: ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SU MANEJO EFICIENTE NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		26/05/2025		CLIENTE	
				E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		☒		INSTALACIÓN ☐ CORRECTIVO ☐ GARANTÍA ☐	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		Mesa de Curugra		MARCA	
MODELO		E6300		SERIE	
SERVICIO		Curugra		UBICACIÓN	
				Quivofano	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Verificación de bombas			
☒ Verificación de carga de baterías		☒ Revisión de engranajes		☒ Verificación de manómetros	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de manivelas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de poleas		☒ Revisión de compresor	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión de empaques		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Revisión de pistones	
☒ Ajuste de componentes		☒ Inspección de pedales			
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de piñones			
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de ruedas			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Revisión de brazalete NIBP		☒ Revisión de displays			
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión del teclado			
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SU NEGOCIO

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA

26/05/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

☒

INSTALACIÓN

☐

CORRECTIVO

☐

GARANTIA

☐

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

Mesa de cirugía

MARCA

Techart

MODELO

Et 300

SERIE

1129

SERVICIO

Cirugía

UBICACIÓN

Quirófano

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido
☒ Verificación de indicadores	☒ Revisión de engranajes	☒ Verificación de bombas
☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor
☒ Revisión de partes	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas
☒ Revisión de empaques	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones
☒ Ajuste de componentes	☒ Revisión de piñones	
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de ruedas	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Inspección de fuente de alimentación	
☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de tarjetas	
☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de displays	
☒ Revisión de brazalete NIBP	☒ Revisión del teclado	
☒ Revisión de sensor de oximetría		
☒ Revisión de cable ECG		

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL SERVICIO

NOMBRE

ANGEL DE JESUS MERINO PARON

CARGO

INGENIERO DE SOPORTE

FIRMA

RECIBE A SATISFACCION

FECHA

HORA

NOMBRE

FIRMA

Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN MAYOR RENDIMIENTO

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO****NUMERO DE REPORTE**

Nº.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA

26/05/2025

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

☒

INSTALACIÓN

☐

CORRECTIVO

☐

GARANTÍA

☐**INFORMACION DEL EQUIPO**

EQUIPO

Bombas de infusión

MARCÁ

Kelly Med

MODELO

ZMB-X17

SERIE

X172620090413015

SERVICIO

curryra



UBICACIÓN

curryra

FALLA REPORTADA**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de chéques
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido
☒ Verificación de indicadores	☒ Revisión de engranajes	☒ Verificación de bombas
☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor
☒ Revisión de partes	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas
☒ Revisión de empaques	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones
☒ Ajuste de componentes	☒ Revisión de piñones	
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de ruedas	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Inspección de fuente de alimentación	
☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de tarjetas	
☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de displays	
☒ Revisión de brazalete NIBP	☒ Revisión del teclado	
☒ Revisión de sensor de oximetría		
☒ Revisión de cable ECG		

TRABAJO REALIZADO**OBSERVACIONES****RESPONSABLE DEL SERVICIO****RECIBE A SATISFACCION**

NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			

Celular: 310-5918187

Correo: Ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA SALUD MÁS EFICIENTE NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		26/05/2025		CLIENTE	
				E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		Bomba de infusión		MARCA	
MODELO		ZNB-XD		SERIE	
SERVICIO		civica		UBICACIÓN	
				civica	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Verificación de bombas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Verificación de carga de baterías		☒ Revisión de engranajes		☒ Revisión de mangueras	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de manivelas		☒ Revisión de compresor	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de poleas		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión de partes		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de pistones	
☒ Revisión de empaques		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de pedales	
☒ Ajuste de componentes		☒ Inspección de pedales		☒ Revisión de ruidos	
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de piñones		☒ Revisión de ruidos	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de ruedas		☒ Revisión de ruidos	
☒ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de ruidos		☒ Revisión de ruidos	
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Inspección de fuente de alimentación		☒ Revisión de tarjetas	
☒ Revisión de brazaletes NIBP		☒ Revisión de displays		☒ Revisión del teclado	
☒ Revisión de sensor de oximetría		☒ Revisión de displays		☒ Revisión del teclado	
☒ Revisión de cable ECG		☒ Revisión de displays		☒ Revisión del teclado	
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE		ANGEL DE JESUS MERINO PARON		RECIBE A SATISFACCION	
CARGO		INGENIERO DE SOPORTE		HORA	
FIRMA		[Firma]		FIRMA	
				[Firma]	
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO		NUMERO DE REPORTE N°	
------------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------	--

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA 02/05/2025		CLIENTE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			

TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				☒ GARANTIA	

INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO Monitor de signo vitales		MARCA Mindray			
MODELO UMBC10U		SERIE KA1-890323116			
SERVICIO cirugía		UBICACIÓN recuperación			

FALLA REPORTADA Brazalete en mal estado					
---	--	--	--	--	--



ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		SISTEMA ELÉCTRICO		SISTEMA HIDRÁULICO	
Inspección del estado físico		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Limpieza integral externa		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral interna		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Lubricación de partes móviles		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Revisión de cable de alimentación		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de indicadores		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de carga de baterías		SISTEMA MECÁNICO		Verificación de bombas	
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de engranajes		SISTEMA NEUMÁTICO	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de partes		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de empaques		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Ajuste de componentes		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Revisión del sistema óptico		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de piñones			
Operación verificación con el operador		Revisión de ruedas			
Prueba de funcionamiento		SISTEMA ELECTRÓNICO			
Revisión de brazalete NIBP		Inspección de fuente de alimentación			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión de tarjetas			
Revisión de cable ECG		Revisión de displays			
		Revisión del teclado			

se realiza cambio de brazalete de monitor

OBSERVACIONES	
----------------------	--

RESPONSABLE DEL SERVICIO		RECIBE A SATISFACCION	
NOMBRE ANGEL DE JESUS MERINO PARON	FECHA	NOMBRE	HORA
CARGO INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE	FIRMA	FIRMA
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

Celular: 310-5918187
 Correo: Ingenieria@reproquic.com
 Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA SALUD MEJOR		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE	
NIT: 900456351				N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		CLIENTE		E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO ☒		INSTALACIÓN ☐		CORRECTIVO ☐	
GARANTÍA ☐					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		MARCA			
MODELO		SERIE			
SERVICIO		UBICACIÓN			
Bomba de infusión		Mindway			
SK-600II		SK91103725			
cirugía		cirugía			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Limpieza Integral interna		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Revisión de engranajes		☒ Verificación de bombas	
☒ Verificación de carga de baterías		☒ Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de compresor	
☒ Revisión de partes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión de empaques		☒ Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☒ Ajuste de componentes		☒ Revisión de piñones			
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Inspección de fuente de alimentación			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Revisión de displays			
☒ Revisión de brazalete NIBP		☒ Revisión del teclado			
☒ Revisión de sensor de oximetría					
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE		ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA	
CARGO		INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE	
FIRMA				FIRMA	
					
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UN ALTO NIVEL DE CALIDAD

NIT: 900456351

**REPORTE DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO**

NUMERO DE REPORTE

Nº

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION

FECHA

23/05/2023

CLIENTE

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

INSTALACIÓN

CORRECTIVO

GARANTIA

INFORMACION DEL EQUIPO

EQUIPO

Monitor de signos vitales

MARCA

Mindray

MODELO

UMEC 12

SERIE

KQ-04053612

SERVICIO

Circuitos

UBICACIÓN

Quirófano

FALLA REPORTADA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒ Inspección de condiciones ambientales	☒ Inspección de cable alimentación	☒ Revisión de cheques
☒ Inspección del estado físico	☒ Inspección de enchufe	☒ Revisión de mangueras
☒ Limpieza integral externa	☒ Revisión de interruptores	☒ Inspección de conectores
☒ Limpieza integral interna	☒ Revisión de contadores	☒ Verificación de fugas
☒ Revisión de perilla de ajuste y control	☒ Revisión de conectores	☒ Inspección de pistones
☒ Lubricación de partes móviles	☒ Verificación de fusible	☒ Revisión de válvulas
☒ Revisión de cable de alimentación	☒ Revisión de motor	☒ Revisión de tuberías
☒ Verificación de dispositivo de control	☒ Revisión de redes del equipo	☒ Verificación del nivel de fluido
☒ Verificación de indicadores	☒ Revisión de engranajes	☒ Verificación de bombas
☒ Verificación de carga de baterías	☒ Revisión de manivelas	☒ Verificación de manómetros
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas	☒ Revisión de poleas	☒ Revisión de mangueras
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos	☒ Revisión de tuercas y tornillos	☒ Revisión de compresor
☒ Revisión de partes	☒ Ajuste de tuercas y tornillos	☒ Inspección de válvulas
☒ Revisión de empaques	☒ Inspección de pedales	☒ Revisión de pistones
☒ Ajuste de componentes	☒ Revisión de pifones	
☒ Revisión del sistema óptico	☒ Revisión de ruedas	
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos	☒ Inspección de fuente de alimentación	
☒ Operación verificación con el operador	☒ Revisión de tarjetas	
☒ Prueba de funcionamiento	☒ Revisión de displays	
☒ Revisión de brazaletes NIBP	☒ Revisión del teclado	
☒ Revisión de sensor de oximetría		
☒ Revisión de cable ECG		



TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES

Presenta fisura en la carcasa

RESPONSABLE DEL SERVICIO

RECIBE A SATISFACCION


NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PABON	FECHA		HORA	
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE	NOMBRE			
FIRMA		FIRMA			

Celular: 310-5918187

Correo: ingenieria@reproquic.com

Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia

REPROQUIC CON TECNICOS Y EQUIPOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		CLIENTE			
16/05/2025		E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL			
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
✓					
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		MARCA			
Digitalizador		Agfa			
MODELO		SERIE			
C1215-X		55905			
SERVICIO		UBICACIÓN			
Rayos X		Rayos X			
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Inspección de condiciones ambientales		Inspección de cable alimentación		Revisión de cheques	
Inspección del estado físico		Inspección de enchufe		Revisión de mangueras	
Limpieza integral externa		Revisión de interruptores		Inspección de conectores	
Limpieza integral interna		Revisión de contadores		Verificación de fugas	
Revisión de perilla de ajuste y control		Revisión de conectores		Inspección de pistones	
Lubricación de partes móviles		Verificación de fusible		Revisión de válvulas	
Revisión de cable de alimentación		Revisión de motor		Revisión de tuberías	
Verificación de dispositivo de control		Revisión de redes del equipo		Verificación del nivel de fluido	
Verificación de indicadores				Verificación de bombas	
Verificación de carga de baterías		Revisión de engranajes			
Verificación de funcionamiento de alarmas		Revisión de manivelas		Verificación de manómetros	
Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		Revisión de poleas		Revisión de mangueras	
Revisión de partes		Revisión de tuercas y tornillos		Revisión de compresor	
Revisión de empaques		Ajuste de tuercas y tornillos		Inspección de válvulas	
Ajuste de componentes		Inspección de pedales		Revisión de pistones	
Revisión del sistema óptico		Revisión de piñones			
Prueba de funcionamiento en todos los modos		Revisión de ruedas			
Operación verificación con el operador		Inspección de fuente de alimentación			
Prueba de funcionamiento		Revisión de tarjetas			
Revisión de brazalete NIBP		Revisión de displays			
Revisión de sensor de oximetría		Revisión del teclado			
Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO			RECIBE A SATISFACCION		
NOMBRE	ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA		
CARGO	INGENIERO DE SOPORTE		NOMBRE		
FIRMA			FIRMA		
Celular: 310-5918187 Correo: ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

REPROQUIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA MEJOR RENDIMIENTO NIT: 900456351		REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		NUMERO DE REPORTE N°.	
INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCION					
FECHA		16/05/2025		CLIENTE	
				E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL	
TIPO DE SERVICIO					
PREVENTIVO		INSTALACIÓN		CORRECTIVO	
				GARANTIA	
INFORMACION DEL EQUIPO					
EQUIPO		RX		MARCA	
MODELO		DR100E		SERIE	
SERVICIO		Rayas X		UBICACIÓN	
				Rayos X	
FALLA REPORTADA					
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
☒ Inspección de condiciones ambientales		☒ Inspección de cable alimentación		☒ Revisión de cheques	
☒ Inspección del estado físico		☒ Inspección de enchufe		☒ Revisión de mangueras	
☒ Limpieza integral externa		☒ Revisión de interruptores		☒ Inspección de conectores	
☒ Limpieza integral interna		☒ Revisión de contadores		☒ Verificación de fugas	
☒ Revisión de perilla de ajuste y control		☒ Revisión de conectores		☒ Inspección de pistones	
☒ Lubricación de partes móviles		☒ Verificación de fusible		☒ Revisión de válvulas	
☒ Revisión de cable de alimentación		☒ Revisión de motor		☒ Revisión de tuberías	
☒ Verificación de dispositivo de control		☒ Revisión de redes del equipo		☒ Verificación del nivel de fluido	
☒ Verificación de indicadores		☒ Revisión de engranajes		☒ Verificación de bombas	
☒ Verificación de carga de baterías		☒ Revisión de manivelas		☒ Verificación de manómetros	
☒ Verificación de funcionamiento de alarmas		☒ Revisión de poleas		☒ Revisión de mangueras	
☒ Revisión de accesorios metálicos o sintéticos		☒ Revisión de tuercas y tornillos		☒ Revisión de compresor	
☒ Revisión de partes		☒ Ajuste de tuercas y tornillos		☒ Inspección de válvulas	
☒ Revisión de empaques		☒ Inspección de pedales		☒ Revisión de pistones	
☒ Ajuste de componentes		☒ Revisión de piñones			
☒ Revisión del sistema óptico		☒ Revisión de ruedas			
☒ Prueba de funcionamiento en todos los modos		☒ Revisión de fuente de alimentación			
☒ Operación verificación con el operador		☒ Revisión de tarjetas			
☒ Prueba de funcionamiento		☒ Revisión de displays			
☒ Revisión de brazalete NIBP		☒ Revisión del teclado			
☒ Revisión de sensor de oximetría					
☒ Revisión de cable ECG					
TRABAJO REALIZADO					
OBSERVACIONES					
RESPONSABLE DEL SERVICIO					
NOMBRE		ANGEL DE JESUS MERINO PARON		FECHA	
CARGO		INGENIERO DE SOPORTE		HORA	
FIRMA				FIRMA	
Celular: 310-5918187 Correo: Ingenieria@reproquic.com Dirección: calle 20 #20-103 Barrio el Jardín, Santa Marta - Colombia					

[illegible]



BVA

re-

Planilla Pagos

TOTAL PAGADO:	\$ 2.889.400
---------------	--------------