

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 029	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	CAD SIES MEPER - SILLAS ERGONÓMICAS		
		Versión:		3	

FECHA DE INICIO **24 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 004 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre la condición que presentan varias sillas, las cuales presentan fallas estructurales en el sistema de soporte, específicamente con piezas reventadas o fracturadas, lo cual compromete la capacidad de carga y estabilidad mecánica del asiento. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación marcación y etiquetado de siete (7) sillas ergonómicas de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 004 del informe 1, con esta intervención se garantiza condiciones adecuadas de ergonomía en los puestos de trabajo, permitiendo la correcta alineación de la columna vertebral, el ajuste postural según la antropometría del usuario y la reducción de cargas biomecánicas sobre el sistema musculoesquelético. Estos elementos contribuyen directamente a la prevención de trastornos osteomusculares relacionados con actividades de oficina, a la disminución de la fatiga derivada de posturas prolongadas y al incremento en la eficiencia operativa del personal, asegurando un entorno laboral conforme a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo (SST).

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8060453044345 - longitud: -75.718060032222 - altitud: 1346 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES

Se deja constancia de la instalación de siete (7) sillas ergonómicas nuevas en las instalaciones del CAD SIES MEPER, quedando debidamente ubicadas y en condiciones operativas para su uso.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

[Signature]

[Signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 043	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	CAD SIES MEPER - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
			Versión:	3	

FECHA DE INICIO **24 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 064 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre los impactos técnicos de la impresora multifuncional HP LaserJet Pro MFP M521dn ya que ha alcanzado y superado su ciclo de vida útil recomendado por el fabricante, después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar el suministro e instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de una (1) impresora multifuncional nueva, de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 064, una vez la cuadrilla de instalación se desplazó hasta el CAD.

Se procedió a realizar la desinstalación de la impresora existente.

Se realizó el alistamiento de la nueva impresora sacándola de su caja y retirando las cintas de protección que trae originalmente.

Se instaló la nueva impresora sobre el archivador existente del CAD conectando cable de poder y patch cord al punto de red

Se realizaron pruebas de conectividad y funcionalidad.

Se realizó la marcación y etiquetado del nuevo equipo, así como la toma de serial para agregarlo al inventario final que será entregado a la entidad.

Se realizó la recarga de tinta de la impresora, garantizando el correcto nivel de insumo para su funcionamiento. Adicionalmente, se dejan 2 juegos completos de botellas de tinta (negro, magenta, amarillo y cian) como respaldo para asegurar la continuidad operativa del equipo.

Se realizó la entrega de 10 resmas de papel tamaño carta.

Característica del equipo instalado:

Marca: EPSON

Modelo: L5590

Cantidad: 1

Número de serie: XBBV309859


GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8059655 - longitud: -75.7179069 - altitud: 1372 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







24/11/2025
4.8059887 -75.7179968
Altitud:1371.8msnm



24/11/2025
4.8060098 -75.7180267
Altitud:1374.0msnm



24/11/2025
4.8059887 -75.7179968
Altitud:1371.8msnm





24/11/2025
4.8059887 -75.7179968
Altitud:1371.8msnm




24/11/2025
4.806109033333333 -75.71798693333334
Altitud:1395.1msnm
Velocidad:0.5km/h



24/11/2025
4.806109033333333 -75.71798693333334
Altitud:1395.1msnm
Velocidad:0.2km/h







24/11/2025
4.8059896 -75.7180008
Altitud:1371.8msnm



24/11/2025
4.8059896 -75.7180008
Altitud:1371.8msnm

OBSERVACIONES

El equipo queda configurado con los parámetros de impresión adecuados, se verificó la correcta detección de los niveles de tinta por parte del sistema, se realizaron pruebas de impresión obteniendo resultados satisfactorios en calidad y alineación, y se confirma que la impresora queda operativa y en condiciones óptimas de funcionamiento

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 056	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA CAI 15 PARQUE LIBERTAD - SWITCH DLINK MODELO DGS-3620-28TC		
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **24 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 094 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de pérdida de comunicación del switch de comunicaciones con los nodos aledaños, generando pérdida de enlace y afectando la visualización de las cámaras asociadas a este segmento de red. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

En las instalaciones de ELATIN S.A.S, se realizó la configuración de direccionamiento IP y políticas de seguridad para el nuevo Switch a instalar, posteriormente se realiza la instalación de switch de comunicaciones nuevo de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 094

Se realizó la desinstalación del switch existente con su respectivo adaptador de corriente.

Se realizó la instalación del nuevo switch

Se conectó los respectivos transceiver

Se conectó el adaptador de corriente del nuevo switch a la nueva UPS.

Se conectó los patch cord, al nuevo Switch,

Se realizaron pruebas de conectividad y funcionalidad.

Característica del equipo instalado:

Marca: DLINK

Modelo: DGS-3620-28TC

Cantidad: 1

Número de serie: PVWH3DB000004


GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8135719 - longitud: -75.6895565 - altitud: 1446 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES		
El switch de comunicaciones se deja en óptimas condiciones de funcionamiento, garantizando el restablecimiento de la operatividad, confiabilidad y seguridad de la red de cámaras.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 057	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CAMARA CAI 14 CAI COROCITO - SWITCH DLINK MODELO DGS-3620-28TC		
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **24 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 002 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre la condición anomalía de encendido del switch de comunicaciones D-LINK donde los indicadores LED se activan momentáneamente y posteriormente el dispositivo se apaga, sin completar el proceso de arranque o inicialización y comprometiendo la administración y distribución de datos entre las cámaras IP y el sistema de monitoreo central. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

En las instalaciones de ELATIN S.A.S, se realizó la configuración de direccionamiento IP y políticas de seguridad para el nuevo Switch a instalar, posteriormente se realiza la instalación de switch de comunicaciones nuevo de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 002

Se realizó la desinstalación del switch existente con su respectivo adaptador de corriente.
Se realizó la instalación del nuevo switch
Se conectó los respectivos transceiver
Se conectó el adaptador de corriente del nuevo switch a la nueva UPS.
Se conectó los patch cord, al nuevo Switch,
Se realizaron pruebas de conectividad y funcionalidad.

Característica del equipo instalado:

Marca: DLINK
Modelo: DGS-3620-28TC
Cantidad: 1
Número de serie: PVWH3DB000023

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8095259 - longitud: -75.6846474 - altitud: 1468 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







24/11/2025
4.8092562-75.6847506
Altitud:1467.8msnm



24/11/2025
4.8092562-75.6847506
Altitud:1467.8msnm



24/11/2025
4.8092562-75.6847506
Altitud:1467.8msnm



24/11/2025
4.8092562-75.6847506
Altitud:1467.8msnm

OBSERVACIONES

El switch de comunicaciones se deja en óptimas condiciones de funcionamiento, garantizando el restablecimiento de la operatividad, confiabilidad y seguridad de la red de cámaras.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

[Handwritten signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 058	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA CAI SAN NICOLÁS - SWITCH DLINK MODELO DGS-3620-28TC	Versión:	3

FECHA DE INICIO **24 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 001 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre la condición anomalía de encendido del switch de comunicaciones D-LINK donde los indicadores LED se activan momentáneamente y posteriormente el dispositivo se apaga, sin completar el proceso de arranque o inicialización y comprometiendo la administración y distribución de datos entre las cámaras IP y el sistema de monitoreo central. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

En las instalaciones de ELATIN S.A.S, se realizó la configuración de direccionamiento IP y políticas de seguridad para el nuevo Switch a instalar, posteriormente se realiza la instalación de switch de comunicaciones nuevo de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 001

Se realizó la desinstalación del switch existente con su respectivo adaptador de corriente.
 Se realizó la instalación del nuevo switch
 Se conectó los respectivos transceiver
 Se conectó el adaptador de corriente del nuevo switch a la nueva UPS.
 Se conectó los patch cord, al nuevo Switch,
 Se realizaron pruebas de conectividad y funcionalidad.


Característica del equipo instalado:

Marca: DLINK
Modelo: DGS-3620-28TC
Cantidad: 1
Número de serie: PVWH3DB000005

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8087308 - longitud: -75.6993157 - altitud: 1405 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO






24/11/2025
4.80849755-75.6991600166667
Altitud:1425.3msnm



24/11/2025
4.80849755-75.6991600166667
Altitud:1425.3msnm



24/11/2025
4.80849755-75.6991600166667
Altitud:1425.3msnm




24/11/2025
4.80849755-75.6991600166667
Altitud:1425.3msnm



24/11/2025
4.80849755-75.6991600166667
Altitud:1425.3msnm



24/11/2025
4.80849755-75.6991600166667
Altitud:1425.3msnm



OBSERVACIONES		
El switch de comunicaciones se deja en óptimas condiciones de funcionamiento, garantizando el restablecimiento de la operatividad, confiabilidad y seguridad de la red de cámaras.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 059	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	CAD SIES MEPER – SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36000 BTU		
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **25 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 097 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la falla en la tarjeta lógica de control del sistema de aire acondicionado, la cual presenta anomalías en el procesamiento de señales y en la activación de los módulos electrónicos. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de un sistema de aire acondicionado mini Split 36.000 BTU de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 097 del informe 2 donde

Se realizó alistamiento de una (1) nueva unidad de Aire Acondicionado tipo mini Split 36.000 BTU, compuesto por una unidad interior (evaporadora) y una unidad exterior (condensadora), con refrigerante R410A, conforme a los lineamientos técnicos del fabricante y buenas prácticas en refrigeración. Una vez la cuadrilla de instalación se desplazó hasta el CAD SIES MEPER.

Se realizó la instalación de la nueva tubería de desagüe para la nueva manejadora. Posteriormente se realizó la instalación de la unidad condensadora al exterior del CAD.

Se realizó la conexión de tubería de cobre entre ambas unidades.

Se realizó la evacuación del sistema de tuberías mediante bomba de vacío.

Se procedió a realizar prueba de presión con manómetro del gas ecológico R410A.

Se realizaron pruebas de funcionamiento (enfriamiento y ventilación) y se obtuvo un resultado óptimo.

Característica del equipo instalado

Marca: CONFORTFRESH

Modelo manejadora: INMS36

Cantidad: 1

Número de serie: 156K0NP800ZP80700002

Modelo condensadora: INMS36

Cantidad: 1

Número de serie: 156K1WP800ZP80600003

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8060523 - longitud: -75.7180852 - altitud: 1374 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





25/11/2025
4.8060523-75.7180852
Altitud:1374meter



25/11/2025
4.8060523-75.7180852
Altitud:1374meter



MINI SPLIT	
MODELO	INMS36
CAPACITY	36000(6140-37530)Btu/h
CURRENT	16.6(1.8-18.5)A
RATED CURRENT (IEC/EN60335)	18.5A
POWER INPUT	3505(300-4100)W
RATED POWER INPUT (IEC/EN60335)	4100W
INDOOR AIR VOLUME	1450m³/h
MAX.PRESSURE	DISCHARGE 653PSI
NOISE	SUCTION 276PSI
WEIGHT	INDOOR 52.8B(A)
	OUTDOOR 60.8B(A)
	INDOOR 17kg
	OUTDOOR 43kg
RATED VOLTAGE	208-230V
RATED FREQUENCY	60Hz
REFRIGERANT CHARGE	R410A/1.55kg
OUTDOOR UNIT WATER PROOF PROTECTION	IPX4
CONFORFRESH [®] AIR-CONDITIONER inverter	
FANC INMS36	

25/11/2025
4.8060523-75.7180852
Altitud:1374meter



25/11/2025
4.8060523-75.7180852
Altitud:1374meter



25/11/2025
4.8060523-75.7180852
Altitud:1374meter



25/11/2025
4.8060523-75.7180852
Altitud:1374meter









OBSERVACIONES		
Luego de ejecutarse las labores de instalación, se realizaron pruebas de funcionamiento (enfriamiento y ventilación) y se obtuvo un resultado óptimo.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
				Versión:	3
ACTA N°	MC 069	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P43 GLORIETA PINARES - ACOMETIDA ELÉCTRICA		

FECHA DE INICIO **23 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 033 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre la necesidad de instalar una nueva acometida eléctrica. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.


ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión y de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 033 del informe 1, se procede con la instalación de treinta (30) metros de conductor eléctrico en tendido aéreo, con el fin de restablecer el suministro de energía en el punto de cámara P43 Glorieta Pinares. La intervención contemplo la adecuada fijación, sujeción e instalación del conductor en altura, garantizando aislamiento, continuidad eléctrica y condiciones seguras de operación, lo que permite restituir la alimentación del sistema y mantener la disponibilidad operativa de los equipos de videovigilancia.



GEOLOCALIZACIÓN:


latitud: 4.8055745 - longitud: -75.6910422 - altitud: 1434 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES

El punto de cámara queda con suministro eléctrico restituido, verificándose la continuidad del circuito, la correcta polaridad y valores de tensión dentro del rango nominal de operación, asegurando condiciones estables para el funcionamiento de los equipos asociados

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
				Versión:	3
ACTA N°	MC 073	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P68 BAJO VIADUCTO - ACOMETIDA ELÉCTRICA		

FECHA DE INICIO **23 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 048 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre el corte en la acometida eléctrica, lo cual interrumpe el suministro eléctrico. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión y de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 048 del informe 2, se procede con la instalación de diez (60) metros de conductor eléctrico en tendido aéreo, con el fin de restablecer el suministro de energía en el punto de cámara P68 Bajo Viaducto. La intervención contempla la adecuada fijación, sujeción e instalación del conductor en altura, garantizando aislamiento, continuidad eléctrica y condiciones seguras de operación, lo que permite restituir la alimentación del sistema y mantener la disponibilidad operativa de los equipos de videovigilancia.

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8148183 - longitud: -75.6865583 - altitud: 1437 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

El punto de cámara queda con suministro eléctrico restituido, verificándose la continuidad del circuito, la correcta polaridad y valores de tensión dentro del rango nominal de operación, asegurando condiciones estables para el funcionamiento de los equipos asociados

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

[Handwritten signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 078	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P09 LA VIÑA GAMMA - FUENTE DE PODER 12V 1,5A FIJA IP TIPO BALA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **11 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 134 del informe 4, se le informó a la supervisión sobre el fallo en la cámara fija ip tipo bala que está asociada a la fuente de alimentación, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA


A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de una (1) fuente de poder 12v 1,5A de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 134 del informe 4, con esta intervención se permite restablecer el suministro energético al equipo asociado, recuperando la transmisión de señal de video hacia el sistema central de monitoreo. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8068328 - longitud: -75.7477698 - altitud: 1306 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES		
Finalizada la intervención, la cámara queda con enlace de red restablecido (link activo) y transmisión de video en visualización normal hacia el sistema de monitoreo.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 079	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P03 CARDAL CUBA - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **11 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 047 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 047 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.7911217 - longitud: -75.7327907 - altitud: 1341 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 080	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P14 LENINGRADO - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **12 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 046 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 046 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.7994107 - longitud: -75.7381791 - altitud: 1318 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO









12/11/2025
+4.7995N -75.7381W
Altitud: 1311.9msnm
Velocidad: 0.0km/h



12/11/2025
+4.7995N -75.7381W
Altitud: 1309.9msnm
Velocidad: 0.0km/h



12/11/2025
+4.7995066666666666 -75.73821833333334
Altitud: 1319.1msnm



12/11/2025
+4.7995N -75.7381W
Altitud: 1315.3msnm
Velocidad: 3.5km/h

OBSERVACIONES

Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

[Handwritten signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 081	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P32 BARRIO NARANJITO - BATERÍAS PARA UPS	Versión:	3

FECHA DE INICIO **12 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 049 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.


ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 049 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.7978608 - longitud: -75.7233261 - altitud: 1382 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 082	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P33 BARRIO RESTREPO - BATERÍAS PARA UPS	Versión:	3

FECHA DE INICIO **12 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 055 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 055 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8051002 - longitud: -75.7321068 - altitud: 1322 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 083	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P29 GLORIETA CALLE 50 - BATERÍAS PARA UPS	Versión:	3

FECHA DE INICIO **12 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 057 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 057 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8076681 - longitud: -75.7229171 - altitud: 1329 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 084	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P85 LA CHURRIA- BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **12 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 086 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 086 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.80422 - longitud: -75.693745 - altitud: 1404 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 085	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P64 KRA 8/17 CENTRO - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA		
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **13 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 085 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 085 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8135861 - longitud: -75.6925807 - altitud: 1443 m


REGISTRO FOTOGRÁFICO







13/11/25
+4.813531.-75.692564
Altitud: 1420.6meter



13/11/25
+4.813531.-75.692434
Altitud: 1421.5meter



13/11/25
+4.813695.-75.692574
Altitud: 1432.4meter



13/11/25
+4.813531.-75.692434
Altitud: 1421.5meter

OBSERVACIONES

Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

[Handwritten signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 086	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P56 BARRIO ALAMOS - VENTILADOR CUADRADO 110V PARA GABINETE PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **15 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 082 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre los daños que presentaron algunos componentes internos del punto de cámara, después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar el suministro e instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de un (1) ventilador cuadrado 110V para gabinete punto de cámara nuevo, de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 082 del informe 2, esta adecuación permite optimizar el flujo de aire, facilitando la extracción del aire caliente generado por los equipos activos en operación y promoviendo el ingreso de aire a menor temperatura desde el exterior. Con esta medida se mejora el intercambio térmico, se mitiga el riesgo de sobrecalentamiento de los dispositivos y se garantiza la estabilidad operativa del sistema

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8006881 - longitud: -75.6915547 - altitud: 1451 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

Posterior a la instalación, del ventilador de extracción térmica queda operativo y en funcionamiento normal, garantizando el flujo de aire adecuado para la disipación del calor al interior del gabinete.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 087	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P56 BARRIO ALAMOS - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **15 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES


Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 084 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 084 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.


GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8006992 - longitud: -75.691583 - altitud: 1451 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	



		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 088	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P86 LOCOMOTORA TERMINAL - BATERÍAS PARA UPS		
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **12 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 081 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA


A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 081 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8013696 - longitud: -75.6945686 - altitud: 1427 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 089	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA CAI 6 BOSTON - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **14 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 095 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 095 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.7985981 - longitud: -75.6954833 - altitud: 1418 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

[Signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
ACTA N°	MC 090	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CAMARA P72 NUEVO MEXICO- BATERIAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Fecha:	Febrero 01/2020
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **14 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 072 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 072 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8090348 - longitud: -75.7003908 - altitud: 1403 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

[Signature]

[Signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 091	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P50 PARQUE INDUSTRIAL - BATERÍAS PARA UPS	Versión:	3

FECHA DE INICIO **14 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 093 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA



A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 093 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8211814038459 - longitud: -75.72554995561 - altitud: 1363 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

[Signature]

[Signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 092	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P91 VILLA VERDE - BATERIAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **15 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 021 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 021 del informe 1, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.7919088 - longitud: -75.7114615 - altitud: 1425 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 093	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P91 VILLA VERDE - VENTILADOR CUADRADO 110 V PARA GABINETE PUNTO DE CÁMARA		
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **15 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 021 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre los daños que presentaron algunos componentes internos del punto de cámara, después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar el suministro e instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de un (1) ventilador cuadrado 110V para gabinete punto de cámara nuevo, de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 021 del informe 2, esta adecuación permite optimizar el flujo de aire, facilitando la extracción del aire caliente generado por los equipos activos en operación y promoviendo el ingreso de aire a menor temperatura desde el exterior. Con esta medida se mejora el intercambio térmico, se mitiga el riesgo de sobrecalentamiento de los dispositivos y se garantiza la estabilidad operativa del sistema

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.792016 - longitud: -75.7113673 - altitud: 1425 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





15/11/2025
4.792070266666667 -75.71134416666668
Altitud:1455.9msnm



15/11/2025
4.792009433333333 -75.71136538333333
Altitud:1457.2msnm



15/11/2025
4.79198685 -75.7113119
Altitud:1453.1msnm

OBSERVACIONES		
Posterior a la instalación, del ventilador de extracción térmica queda operativo y en funcionamiento normal, garantizando el flujo de aire adecuado para la disipación del calor al interior del gabinete.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
ACTA N°	MC 094	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P80 KENEDY - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Fecha:	Febrero 01/2020
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **18 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 092 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 092 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8076785 - longitud: -75.6695666 - altitud: 1447 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 095	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P17 KRA 7/29 CENTRO - FUENTE DE PODER 24V 3A		
			CÁMARA VIDEOVIGILANCIA		
			Versión:		
			3		

FECHA DE INICIO **18 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 089 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la falla en la cámara PTZ que está asociada a la fuente de alimentación, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.


ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de una (1) fuente de poder 24v 3A de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 089 del informe 2, con esta intervención se permite restablecer el suministro energético al equipo asociado, recuperando la transmisión de señal de video hacia el sistema central de monitoreo. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8156845735933 - longitud: -75.702767418949 - altitud: 1405 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Altitud: 1406.7 meter
Pereira, Risaralda
+4.8157, -75.7026
18/11/2025




Altitud: 1400.6 meter
Pereira, Risaralda
+4.8156, -75.7025
18/11/2025



Altitud: 1406.8 meter
Pereira, Risaralda
+4.8158, -75.7027
18/11/2025





OBSERVACIONES		
Finalizada la intervención, la cámara queda con enlace de red restablecido (link activo) y transmisión de video en visualización normal hacia el sistema de monitoreo.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 096	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P17 KRA 7/29 CENTRO - BATERIAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **18 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 090 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 090 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: **latitud: 4.8156644706767 - longitud: -75.702609267106 - altitud: 1405 m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 097	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P54 KRA 7/26 CENTRO - FUENTE DE PODER 12V 1,5A FIJA IP TIPO BALA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **18 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 023 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre el fallo en la cámara fija ip tipo bala que está asociada a la fuente de alimentación, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de una (1) fuente de poder 12v 1,5A de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 023 del informe 1, con esta intervención se permite restablecer el suministro energético al equipo asociado, recuperando la transmisión de señal de video hacia el sistema central de monitoreo. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8154001254898 - longitud: -75.700180886108 - altitud: 1416 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES		
Finalizada la intervención, la cámara queda con enlace de red restablecido (link activo) y transmisión de video en visualización normal hacia el sistema de monitoreo.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 098	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P44 COLISEO - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **19 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 087 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 087 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8156328 - longitud: -75.7093449 - altitud: 1413 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 099	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA CAI 9 CONSOTA - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **20 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 096 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 096 del informe 2, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8021504 - longitud: -75.725046 - altitud: 1365 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





20/11/2025
4.8021012 -75.724851
Altitud:1365.3msnm



20/11/2025
4.8020415 -75.7249071
Altitud:1365.0msnm



20/11/2025
4.8020488 -75.7248705
Altitud:1365.0msnm



20/11/2025
4.8020269 -75.72497258333333
Altitud:1387.8msnm

OBSERVACIONES

Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

Sebastián Madrid

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 100	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P04 EXPOFUTURO - BATERÍAS PARA UPS PUNTO DE CÁMARA	Versión:	3

FECHA DE INICIO **21 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 028 del informe 1, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 028 del informe 1, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN: latitud: 4.8049707 - longitud: -75.7553898 - altitud: 1285 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS

Nombre José Sebastián Mayoral
C.C 1.120.217.147
Cargo Ingeniero de Soporte
Teléfono 3127095797

FIRMA

Sebastián Mayoral

FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Sebastián Madrid
C.C 9.861.041
Cargo Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Teléfono 3117076440

FIRMA

[Signature]

[Signature]

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 101	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P68 BAJO VIADUCTO - SWITCH DE PUNTO DE CÁMARA DLINK DGS 1210/ME		
			Versión:		3

FECHA DE INICIO **24 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 126 del informe 3, se le informó a la supervisión sobre el hurto total del gabinete de comunicaciones y control del punto, así como de todos los componentes instalados en su interior, entre ellos el switch de punto de cámara. Después del estudio técnico requerido del switch y su posterior aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación del elemento requerido.

ACTIVIDAD REALIZADA

En las instalaciones de ELATIN S.A.S, se realizó la configuración de direccionamiento IP y políticas de seguridad para el nuevo switch a instalar. Adicionalmente se realizó la marcación y etiquetado del nuevo equipo.

Una vez la cuadrilla de instalación se desplazó hasta el sitio de intervención este fue demarcado con conos y cinta de señalización para luego proceder a iniciar el ascenso al poste.

Se realizó la instalación del nuevo switch con sus respectivos transceiver.

Se conectó el adaptador de corriente del nuevo switch a la nueva UPS.

Mediante el uso de nuevos patch cord, fueron conectados al nuevo Switch la cámara tipo PTZ y la UPS (a través de la tarjeta SNMP)

Se realizaron pruebas de conectividad y funcionalidad.

Característica del equipo instalado:

Marca: DLINK

Modelo: DGS-1210-10/ME

Cantidad: 1

Número de serie: TM44242000006

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8148667 - longitud: -75.68659 - altitud: 1438 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





24/11/2025
4.81512-75.6866183333334
Altitud:1449msnm



24/11/2025
4.81512-75.6866183333334
Altitud:1449msnm



24/11/2025
4.81512-75.6866183333334
Altitud:1449msnm



24/11/2025
4.81512-75.6866183333334
Altitud:1449msnm



24/11/2025
4.8151216666666667-75.68671666666667
Altitud:1459msnm



24/11/2025
4.8151216666666667-75.68671666666667
Altitud:1459msnm

OBSERVACIONES

FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 102	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P28 IGLESIA EL DORADO - BATERÍAS PARA UPS	Versión:	3

FECHA DE INICIO **13 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 137 del informe 4, se le informó a la supervisión sobre la condición de alerta que presenta la UPS, la cual corresponde a una falla en el sistema de almacenamiento de energía, lo que impide su correcto funcionamiento y limita la capacidad de respaldo del sistema, lo que impide garantizar la confiabilidad, seguridad eléctrica y operativa del sistema de videovigilancia. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de tres (3) módulos de baterías de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB XXX del informe 4, con esta intervención se restablece la autonomía operativa de la UPS, lo que permite disponer nuevamente de capacidad de respaldo en caso de fallas o interrupciones en la red eléctrica. De esta manera, se asegura la continuidad del servicio y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos conectados, evitando riesgos de pérdida de operación. Con ello se garantiza la estabilidad operativa, la seguridad eléctrica y la confiabilidad funcional del sistema de videovigilancia, asegurando la continuidad del servicio.

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8014731 - longitud: -75.7187378 - altitud: 1321 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES		
Posterior a las actividades de intervención realizadas, se restablece la autonomía operativa de la UPS y así evitando riesgos de pérdida de operación.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	Sebastián Madrid
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	

		ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025		Sistema de Gestión de Calidad	
				FORMATO N°:	FT-MET-001
				Fecha:	Febrero 01/2020
ACTA N°	MC 103	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P17 KRA 7/29 CENTRO - TERMOSTATO GABINETE PUNTO DE CÁMARA		
				Versión:	3

FECHA DE INICIO **27 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 091 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición del termostato del gabinete de punto de cámara el cual presentaba un daño por sobrecalentamiento (componente quemado). Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de un (1) termostato de gabinete de punto de cámara de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 091 del informe 2, garantiza la estabilidad térmica de los equipos electrónicos alojados, previniendo fallas por estrés térmico, sobrecalentamiento de fuentes de alimentación, switches de comunicaciones y demás módulos activos, así como la formación de condensación por desbalance térmico.

GEOLOCALIZACIÓN:

latitud: 4.8156941 - longitud: -75.7025996 - altitud: 1430 m

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	[Signature]
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	