



INFORME DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES.

OBJETIVO: Realizar los procesos de mantenimiento y reparación en los equipos de los comedores escolares de los establecimientos educativos oficiales del Distrito de Turbo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El mantenimiento a los equipos utilizados en los comedores escolares para la preparación de los alimentos debe realizarse con frecuencia con el fin de que estos funcionen de manera eficiente. Cuando estos se dañan o dejan de funcionar, deben ser reparados lo más pronto posible para no entorpecer o retrasar el proceso de suministro del complemento alimentario a los titulares de derecho, beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar.

En el marco del cumplimiento del contrato del operador Consorcio Operación PAE Turbo, se realizaron los procesos de mantenimiento en los equipos de los comedores escolares donde era requerido, en el periodo comprendido entre los días 01 al 28 de febrero de 2026.

Entre las reparaciones que se realizaron se encontraron:

1. **Estufas con fugas:** algunas estufas presentaban problemas de fugas por defectos en las conexiones del gas en los quemadores o en la manguera que transporta el gas por los conductos de la estufa.
2. **Estufas con quemadores obstruidos:** se realizó el cambio de los tornillos de los quemadores de algunas estufas, puesto que al estar oxidados no cumplían su función debidamente, permitiendo la fuga de gas, retrasando la cocción de los alimentos.

Las instituciones y sedes educativas que fueron visitadas para que se realizaran las labores de reparación y mantenimiento en equipos fueron:

3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



- Institución Educativa Normal Superior de Urabá Sede principal
- Institución Educativa Coldesa Amstercol
- Sede Antonio Nariño, Institución Educativa Currulao
- Institución Educativa Punta de piedra sede principal
- Sede Bajo Cirilo, Institución Educativa Punta de piedra
- Sede Tié, Institución Educativa Punta de piedra

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



Reparación de los quemadores
de la estufa.

Lugar: I.E. Normal Superior de
Urabá Principal



Reparación de los quemadores
de la estufa.

Lugar: I.E. Normal Superior de
Urabá Principal



Reparación de los quemadores
de la estufa.

Lugar: I.E. Normal Superior de
Urabá Principal

3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



**Reparación de los quemadores
de la estufa.**

**Lugar: I. E. Coldesa Amstercol
Principal**




**Reparación de los quemadores
de la estufa.**

**Lugar: I. E. Coldesa Amstercol
Principal**



**Reparación de los quemadores
de la estufa.**

**Lugar: I. E. Coldesa Amstercol
Principal**




**Reparación de los conectores de
gas de la estufa.**

**Lugar: Sede Antonio Nariño
Institución Educativa Currulao**



**Reparación de los conectores de
gas de la estufa.**

**Lugar: Sede Antonio Nariño
Institución Educativa Currulao**



**Reparación de los conectores de
gas de la estufa.**

**Lugar: Sede Antonio Nariño
Institución Educativa Currulao**

3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



**Reparación y mantenimiento de
la estufa**

**Lugar: Institución Educativa
Punta de Piedra sede principal**



**Reparación y mantenimiento de
la estufa**

**Lugar: Institución Educativa
Punta de Piedra sede principal**



**Reparación y mantenimiento de
la estufa**

**Lugar: Institución Educativa
Punta de Piedra sede principal**



**Reparación de los quemadores
de la estufa**

**Lugar: Sede Bajo Cirilo -
Institución Educativa Punta de
Piedra**



**Reparación de los quemadores
de la estufa**

**Lugar: Sede Bajo Cirilo -
Institución Educativa Punta de
Piedra**



**Reparación de los quemadores
de la estufa**

**Lugar: Sede Tié – Institución
Educativa Punta de Piedra**

3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires





MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura




Realizó los procesos de mantenimiento y reparación de equipos:

EDUARDO ALFONSO ORREGO PIEDRAHITA
Técnico Electricista

Realizó el informe:

MELISSA CÓRDOBA RODRÍGUEZ
Auxiliar de Aseguramiento a la Calidad.
CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO



3233430247

Operacionpaeturbo@gmail.com

Carrera 13 calle 112 B/ Buenos Aires

