


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS VISITAS PDM

ENERO 5 DE 2026

PDM CONCORDIA



ENERO 7 DE 2026

PDM QUIRIGUA

Haiber Jimenez



Quirigua inspección acometida

8:08 a. m.



Azul

8:22 a. m.

Haiber Jimenez



Amarilla

8:22 a. m.

Haiber Jimenez



Roja

8:23 a. m.

Haiber Jimenez



8:23 a. m.

Haiber Jimenez



8:30 a. m.


ENERO 14 2026

PDM RESTREPO

LAMPARA HERMETICA SIN FUNCIONAMIENTO


ENERO 16 2026

PDM 7 DE AGOSTO




ENERO 20 DE 2026

PDM TRINIDAD GALAN Y REUNIO IPES



ENERO 24 DE 2026

PDM QUIRIGUA



ENERO 25 DE 2026

EDIFICIO ADMINISTRATIVO IPES EMERGENICA UPS Y PLANTA



Voltaje fase A con fase B 11:58 a. m.



Fase B con fase c 12:00 p. m.



Fase A con fase C 12:01 p. m.



Se deja evidencia que la línea A o línea 1 esta caída 12:02 p. m.

Tablero llegada acometida codensa y medidores 12:06 p. m.



Ups piso uno se encuentra apagada 12:09 p. m.



Ups piso 2 se encuentra en funcionamiento 12:09 p. m.



Ups piso 3 apagada

12:10 p. m.



Foto de la trasferencia de la planta

1:04 p. m.



1:04 p. m.

ENERO 26

EDIFICIO ADMINISTRATIVO IPES EMERGENICA UPS Y PLANTA




Buenos días llegada al ipes 7:12 a. m.



Fase A con fase B 7:27 a. m.



Fase b con fase C 7:28 a. m.



Fase A con fase B 7:29 a. m.


Se hace medición acometida principal y se evidencia que todabi la fase A se encuentra caída

7:37 a. m.



Tablero red regulada piso 1 y piso 2

8:47 a. m.



Tablero red normal piso 1 y piso 2

8:35 a. m.



Se hace verificación de circuitos eléctricos red regulada se encuentra en funcionamiento normal

8:54 a. m.



Tablero red normal piso 3 y piso 4



9:01 a. m.



9:03 a. m.



Ya llegaron los señores de enel

9:39 a. m.



9:47 a. m.



Se encuentra abierta la línea



Línea 1 y línea 2

10:45 a. m.



Línea 2 y línea 3

10:45 a. m.





Iluminación

12:23 p. m.



Una lampara leed dañada de 120
x30

12:24 p. m.



Derivación de coneccion de reflector

12:28 p. m.



12:32 p. m.

ENERO 27 DE 2026

PDM LAS CRUCES



Buenos días llegada plaza las cruces

10:54 a. m.



Instalar reflector en entrada sur

12:29 p. m.



Instalar reflector entrada norte

12:30 p. m.



Instalar reflector toma y interruptor en todos los puntos fotograficos




Hay este tablero pero no hay acceso ya que no hay llaves

12:46 p. m.




12:48 p. m.



ENERO 28 DE 2026

CAPACITACION CUENTAS DE COBRO



ENERO 29 DE 2026

PDM KENNEDY




Buenas tardes llegada a plaza de Kennedy

Haiber Jimenez

1:27 p. m.




2:27 p. m.



Plaza de Mercado de Kennedy

Calle 42 Sur 78M-50, Bogotá, D.C., 110851, CO

2:26 p. m.



2:27 p. m.

Tensiones de entrada y salida estables

2:28 p. m.



2:32 p. m.



2:32 p. m.



2:33 p. m.



Local 42 2:54 p. m.



2:59 p. m.



3:40 p. m.



Se verifica voltaje en acometida y se evidencia que se baja el voltaje cuando prenden una nevera v



Se toma medida de voltaje en la acometida principal tambien se evidencia una caída de tensión de 121 a 103 voltios

5:45 p. m.



5:48 p. m.




Se ajustan neutros neutros en los
barrajes y se ajustan los circuitos en
los breaker

6:16 p. m.



Tableros bien cerrados

6:51 p. m.



En los dos tableros

6:16 p. m.



6:51 p. m.

ENERO 30

PDM KENNEY



Llegada a plaza de kenedy

11:27 a. m.

Se culmina revisión acometida principal se evidencia picos de voltaje o fructuacion constantemente y debido a eso los equipos vienen presentando fallas

1:19 p. m.

Se recomienda pasar informe a enel codensa para revisión picos de voltaje y tambien para verificar si las cargas contratadas estan acorde con el funcionamiento de la plaza ya que este inconveniente se presenta en toda la plaza no solo en los locales que reportaron

1:21 p. m.