

	CLARO COLOMBIA S.A.		
	Saturación enlaces		
Autor	Responsable del documento/aprobado		Pág.(s)
Jaime Mendez	Germán Valdés Alvis	Carlos Roldan	1 (3)

DOCUMENTACIÓN ACTIVIDAD


1. DATOS GENERALES

NUMERO DE ACTA	0049
FECHA ACTIVIDAD:	12/02/2025
CODIGO DE SERVICIO:	INR0147
TIPO DE SERVICIO:	MPLS
ANCHO DE BANDA:	30 Mbps
DIRECCIONAMIENTO WAN:	10.161.209.210/30
DIRECCIONAMIENTO LAN:	10.255.16.0/24
NOMBRE SEDE:	TUMACO
DIRECCION:	Carrera 34 calle 3B Los Pinos - Centro Integrado
CIUDAD:	TUMACO
DEPARTAMENTO:	NARIÑO

2. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD

- PRUEBAS DE PING:


En la siguiente ilustración se evidencia las pruebas de Ping desde el escritorio remoto a sede.



	CLARO COLOMBIA S.A.		
	Saturación enlaces		
Autor	Responsable del documento/aprobado		Pág.(s)
Jaime Mendez	Germán Valdés Alvis	Carlos Roldan	2 (3)

- PRUEBAS DE TRAZA


En la siguiente ilustración se evidencia la Trazas desde el escritorio remoto a sede, en la que se confirma el tráfico saliente desde DC Triara.



3. Grafica de saturación:

En la siguiente ilustración se muestra el tráfico bidireccional saturado al BW correspondiente a la sede

	CLARO COLOMBIA S.A.		
	Saturación enlaces		
Autor	Responsable del documento/aprobado		Pág.(s)
Jaime Mendez	Germán Valdés Alvis	Carlos Roldan	3 (3)



4. CONCLUSIONES

Se confirma con la saturación realizada que el BW está dentro de los parámetros solicitados para el servicio.

Nota: Se adjunta grafica en formato PDF, solo para las sedes con equipos Huawei