



SENA REGIONAL NARIÑO					
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE					
ACTA DE VENCIDAD ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES					
CONTRATO (No. / NOMBRE): CO1.PCCNTR.8248031 Contratar el mantenimiento para pisos, ambientes y áreas comunes del Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.					
CONTRATISTA: Transformar Ingenieros S.A.S					
FECHA INICIO CONTRATO: 27 de Octubre 2025					
FECHA FINALIZACIÓN: 27 de Febrero 2026					
FECHA ACTA VENCIDAD: 28 de Febrero 2026					
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)					
2. INFORMACION DEL PREDIO					
Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Buesaquillo	
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☒ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?	Mamposteria	
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☒ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	3,135x15,43	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	
3. DATOS PROPIETARIO			3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR		
Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope		Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope	
Cedula			Cedula		
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente		Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente	



Celular / Tel. fijo	7304656		Celular / Tel. fijo	7304656	
C. Electrónico			C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No
4. SERVICIOS PÚBLICOS			5. ACCESOS		

Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☒ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☒ Si	☐ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☒ Si	☐ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registrofotográfico)											
6.1 FACHADA											
Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Pisos	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras	☐ Si		☐ No				
Humedades	☐ Si	☒ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No			
6.2 INTERIOR											
Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☒ Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Humedad	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No			
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Puertas	☐ Metálicas	☒ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☒ Placa	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No		
Cubierta	☐ Asbesto	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No			
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta						




Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No	


7. OBSERVACIONES GENERALES

Las instalaciones del Bloque 3 se encuentran en buen estado general. El bloque cuenta con ocho aulas de formación, piso en baldosa, fachada en ladrillo visto y cubierta en acrílico con estructura metálica en el pasillo. Además, dispone de rampas de acceso al bloque que facilitan la movilidad y accesibilidad, así como de un jardín alrededor que contribuye al buen aspecto y mantenimiento del entorno. No presenta ninguna afectación.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





	
Representante Contratista: Francisco Javier Viveros Paz	Supervisor Contrato:
Identificación: 13.071.003	Identificación:
	
	Apoyo Técnico a la Supervisión:
	Identificación:



SENA REGIONAL NARIÑO					
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE					
ACTA DE VENCIDAD ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES					
CONTRATO (No. / NOMBRE): CO1.PCCNTR.8248031 Contratar el mantenimiento para pisos, ambientes y áreas comunes del Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.					
CONTRATISTA: Transformar Ingenieros S.A.S					
FECHA INICIO CONTRATO: 27 de octubre 2025					
FECHA FINALIZACIÓN: 27 de Febrero 2026					
FECHA ACTA VENCIDAD: 28 de Febrero 2026					
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)					
2. INFORMACION DEL PREDIO					
Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Buesaquillo	
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☒ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?	Mamposteria	
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☒ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	3,12 x 15,02	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	
3. DATOS PROPIETARIO			3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR		
Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope		Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope	
Cedula			Cedula		
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente		Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente	



Celular / Tel. fijo	7304656		Celular / Tel. fijo	7304656	
C. Electrónico			C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No
4. SERVICIOS PÚBLICOS			5. ACCESOS		

Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☒ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☒ Si	☐ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☒ Si	☐ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registrofotográfico)											
6.1 FACHADA											
Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras	☒ Si		☐ No				
Humedades	☐ Si	☒ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No			
6.2 INTERIOR											
Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	R Revoque con pintura	☐ Otro	Mamposteria					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Humedad	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No			
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☒ Placa	Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Cubierta	☐ Asbesto	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No			
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta						




Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No					Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES



La sala de instructores se encuentra en buen estado general. Sus instalaciones comprenden diferentes aulas y cuentan con una entrada posterior que comunica con el área del Centro de Desarrollo Empresarial (Fondo Emprender). Las aulas están bien dotadas con accesorios de oficina, mesas, sillas y equipos de cómputo. Adicionalmente, el área dispone de ante jardín y rampas de acceso que facilitan la movilidad y accesibilidad.

Durante la ejecución del proyecto no presentó ninguna afectación.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





	
Representante Contratista: Francisco Javier Viveros Paz	Supervisor Contrato:
Identificación: 13.071.003	Identificación:
	
	Apoyo Técnico a la Supervisión:
	Identificación:



SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE					
ACTA DE VENCIDAD ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES					
CONTRATO (No. / NOMBRE): CO1.PCCNTR.8248031 Contratar el mantenimiento para pisos, ambientes y áreas comunes del Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.					
CONTRATISTA: Transformar Ingenieros S.A.S					
FECHA INICIO CONTRATO: 27 de Octubre 2025					
FECHA FINALIZACIÓN: 27 de Febrero 2026					
FECHA ACTA VENCIDAD: 28 de Febrero 2026					
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)					
					
2. INFORMACION DEL PREDIO					
Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Buesaquillo	
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☒ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?	Mamposteria	
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☒ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	3,31 x12,95	Mts.	Numero de niveles (pisos)		1
3. DATOS PROPIETARIO			3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR		
Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope		Nombre	Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope	
Cedula			Cedula		
Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente		Dirección	Calle 22 No. E 05 vía oriente	



Celular / Tel. fijo	7304656		Celular / Tel. fijo	7304656	
C. Electrónico			C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No
4. SERVICIOS PÚBLICOS			5. ACCESOS		

Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☒ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☒ Si	☐ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☒ Si	☐ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registrofotográfico)											
6.1 FACHADA											
Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Pisos	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras	☒ Si		☐ No				
Humedades	☐ Si	☒ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No			
6.2 INTERIOR											
Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	R Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Humedad	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No			
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☒ Placa	Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Cubierta	☐ Asbesto	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	Acrílico				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No			
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta						




Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No					Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No



7. OBSERVACIONES GENERALES

El ambiente de gastronomía cuenta con instalaciones en buen estado, con piso en cerámica y baldosa. El espacio se encuentra adecuadamente dotado con equipos y máquinas necesarias para el desarrollo de la formación de los aprendices, y dispone de puertas en aluminio. Durante la ejecución no presenta ninguna afectación.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





	
Representante Contratista: Francisco Javier Viveros Paz	Supervisor Contrato:
Identificación: 13.071.003	Identificación:
	
	Apoyo Técnico a la Supervisión:
	Identificación:



SENA REGIONAL NARIÑO											
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE											
ACTA DE VENCIDAD ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES											
CONTRATO (No. / NOMBRE): CO1.PCCNTR.8248031 Contratar el mantenimiento para pisos, ambientes y áreas comunes del Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.											
CONTRATISTA: Transformar Ingenieros S.A.S											
FECHA INICIO CONTRATO: 27 de Octubre 2025											
FECHA FINALIZACIÓN: 27 de Febrero 2026											
FECHA ACTA VENCIDAD: 28 de Febrero 2026											
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)											
											
2. INFORMACION DEL PREDIO											
Ubicación		☐ Urbano		☐ Rural		Barrio/ Corregimiento		Buesaquillo			
Dirección		Calle 22 No. E 05 vía oriente									
Matricula inmobiliaria				Cedula catastral							
Tipo de Construcción		☒ Concreto		☐ Ladrillo		☐ Bloque		☐ Prefabricado		☐ Bahareque	
		☐ Madera		☐ Otro?		Cuál?		Mamposteria			
Tipo de predio		☐ Residencial		☐ Comercial		☒ Institucional		☐ Industrial		☐ Lote sin edificar	
		☐ Recreacional		☐ Bien Cultural		☐ En Construcción		☐ Lote Baldío		☐ Otro:	
Longitud de frente		3,68 x 12		Mts.		Numero de niveles (pisos)		1			
3. DATOS PROPIETARIO						3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR					
Nombre		Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope				Nombre		Sena Nariño, Centro Internacional de Producción Limpia Lope			
Cedula						Cedula					
Dirección		Calle 22 No. E 05 vía oriente				Dirección		Calle 22 No. E 05 vía oriente			



Celular / Tel. fijo	7304656		Celular / Tel. fijo	7304656	
C. Electrónico			C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No
4. SERVICIOS PÚBLICOS			5. ACCESOS		

Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☒ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☒ Si	☐ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☒ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registrofotográfico)											
6.1 FACHADA											
Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras	☒ Si		☐ No				
Humedades	☐ Si	☒ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No			
6.2 INTERIOR											
Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	R Revoque con pintura	☐ Otro	Mamposteria					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Humedad	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No			
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Puertas	☒ Metálicas	☒ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☐ No hay	☒ Madera	☐ Placa	Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Cubierta	☐ Asbesto	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No			
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta						




Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No					Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No



7. OBSERVACIONES GENERALES

El bloque de Cafetería de Comercio no presentó afectación en áreas de cafetería, sistema de videoconferencia, oficina administrativa y sala múltiple (entrada II). Dispone de dos baños para hombres y mujeres, así como dos baños adicionales adaptados para personal con movilidad reducida. Las áreas se encuentran en buen estado, adecuadamente dotadas para el cumplimiento de sus funciones. Cuentan con cielo raso en madera, buena iluminación, piso en baldosa, puertas en aluminio y madera, y amplios ventanales en vidrio que favorecen la ventilación y luminosidad del entorno.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





	
Representante Contratista: Francisco Javier Viveros Paz	Supervisor Contrato:
Identificación: 13.071.003	Identificación:
	
	Apoyo Técnico a la Supervisión:
	Identificación: