

INFORME EJECUCION DE CONTRATO MC-SUM-006-2025

FALLA REPORTADA

- Vehículo ingresa por vibración irregular

EQUIPO DE REFERENCIA



DIAGNOSTICO DE LA FALLA

- Vehículo ingresa por vibración irregular

Procedemos a realizar prueba de ruta donde se percibe una vibración irregular en el vehículo, al revisar encontramos que las llantas presentan un desgaste irregular y posiblemente esta sea la causa de la vibración, se hace recomendación de realizar el cambio de las 4 llantas.

Se procede a realizar todas las reparaciones autorizadas en el contrato:


- Suministro y cambio de las 4 llantas

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

LLANTAS MALAS



LLANTAS NUEVAS



Adriana Lagos Pérez
Representante Legal