

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PÚBLICOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) <b>INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN DE OBRAS EN LA ZONA RURAL</b>		MMS01.08.04.18.P01.F02	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/may/2019

TIPO DE VISITA				
INICIAL	VERIFICACION	SEGUIMIENTO <b>X</b>		
CORREGIMIENTO/VEREDA		TIPO DE OBRA		
Soledad, diamaute - Cedral		Acueducto	PTAP <b>X</b>	Alcantarillado
		Otro:		
ESTADO DE LA OBRA				
Sin iniciar	En ejecución	Abandonada	Terminada <b>X</b>	Otras actividades
OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA			CONTRATO No.	
Fernando Padilla (Interventoria) / Mauricio Holguin (obra)			546-2021 / 592 -2021	
LOCALIZACIÓN	ELEMENTO	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)
NORTE:	ESTE:			07/JUNIO/2022
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA				
BUENO                      REGULAR                      MALO				
<b>DIAGNOSTICO:</b> Se realiza visita y se hace revisión del funcionamiento de la PTAP Diamante - Soledad - Cedral, a cada una de las unidades de clarificación, arena y filtro de carbón (Las últimas 2 son filtros) Se requiere para próximo proceso de inversión techo en la PTAP. Se requiere capacitación al personal de la Planta el Fontanero Se				
<b>SOLUCIÓN PROPUESTA:</b> Compromisos: Prolongar 20ml la tubería de desagüe * Cubrir la tubería expuesta con concreto a aproximadamente 6 ml * La comunidad adeuara la cubierta con el material existente sugieren la estructura en guadua * Se hará reunión con parques nacionales para mejoramiento bocatoma de sarenador. o reubicación				
REGISTRO FOTOGRAFICO O ESQUEMAS:				
RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA			FIRMA	
Alvaro Loaiza / Johanna Cuellar				
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA INSPECCIÓN			FIRMA	
Fernando Padilla Interventoria / Rodrigo Correa				

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA 7 DE JUNIO 2022  
PTAP DIAMANTE-SOLEDAD-CEDRAL

