



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N° 1 Marca: Husquarna Modelo: 143 E -11 AB 2540
Fecha: 23/02/2026 Proyecto: 1000 Logos Nombre del trabajador: Leandro Hernández
B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	✓		
	Nivel de aceite	✓		
	Fugas de combustible	X		
	Tapa de tanque	X		
	Sistema eléctrico bujía	X		
	Exosto con guarda y silenciador	X		
	Sistema de encendido	X		
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		
	Correas del arnés	X		
	Hebillas de arnés	X		
	Sistemas de anclaje de motor	X		
	Cojinetes anti vibración	X		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		
	Acelerador y ralenti calibrados	X		
	Manubrios firmes	X		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	N/A		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	X		
	Se inspeccionó el yoyo	X		
	Se inspeccionó el disco	N/A		
	Esta correctamente afilado a mano	N/A		
	No tiene grietas o fisuras	N/A		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	X		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	X		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	X		
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	N/A		
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	X		
GUADAÑA APTA PARA SU USO		Si	X	No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	<u>Leandro Fori Hernández</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>1121908</u>	FIRMA	<u>LFH</u>
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	<u>David Pulido Cruz</u>	IDENTIFICACIÓN	<u>013714197</u>	FIRMA	<u>David</u>
SUPERVISADA POR:	NOMBRE		IDENTIFICACIÓN		FIRMA	