



INSPECCIÓN OPERACIONAL DE GUADAÑA

Código: GH-FM-116

Versión: 02

Vigencia: 15-04-2021

Guadaña N°

1

Marca:

Husqvarna

Modelo:

143 R-11 AB 2540

Fecha:

27/02/2026

Proyecto:

ORD 1495
y fuentes

Nombre del trabajador:

Leandro
Hernandez

B: BUENO - M: MALO

ÍTEM	REVISIÓN	FECHA		OBSERVACIONES
		B	M	
MOTOR	Nivel de combustible	X		
	Nivel de aceite	X		
	Fugas de combustible	X		
	Tapa de tanque	X		
	Sistema eléctrico bujía	✓		
	Exosto con guarda y silenciador	X		
	Sistema de encendido	X		
CHASIS	Sistema de soporte completo	X		
	Correas del arnés	X		
	Hebillas de arnés	X		
	Sistemas de anclaje de motor	X		
	Cojinetes anti vibración	X		
SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	X		
	Acelerador y ralenti calibrados	✓		
	Manubrios firmes	✓		
SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte. Diferente	N/A		
	El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓		
	Se inspeccionó el yoyo	X		
	Se inspeccionó el disco	N/A		
	Esta correctamente afilado a mano	N/A		
	No tiene grietas o fisuras	N/A		
	Se ajusta adecuadamente al eje rotario	X		
	El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente.	✓		
SST	El operario tiene sus EPP completos (Casco, careta, protectores auditivos, delantal de carnaza, canilleras, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de vaqueta)	✓		
	Se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas) u otros implementos.	N/A		
	Se divulgó al personal los riesgos de la actividad, sus consecuencias y los respectivos controles	✓		

GUADAÑA APTA PARA SU USO

SI

✓

No

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

EJECUTADO POR:	NOMBRE	Leandro Jara Hernandez	IDENTIFICACIÓN	1131208	FIRMA	PLD
INSPECCIONADA POR:	NOMBRE	Paola Roldán Cruz	IDENTIFICACIÓN	1073714197	FIRMA	Paola
SUPERVISADA POR:	NOMBRE	Christen Tardoba	IDENTIFICACIÓN	102458855	FIRMA	CH/A