

Microsoft Teams

Socializacion de Informe y Recomendaciones Bodega AGN

2026-04-21 14:34 UTC

Recorded by
Nestor German Lopez Vargas

Organized by
Nelson Humberto Leon Acuna

0:00 / 26:47

1x

GL

German Lopez



Nelson Humberto Leon Acuna



Maria Isabel Rodriguez Ospina

RN

read.ai meeting notes

LO

Lineth Soley Acero Ocampo



Hernan Chiquiza Vega

NV

Nestor German Lopez Vargas



Johana Paola Roza

Adelantar 10 segundos (Alt + L)

0:04 / 26:47

1x

Informe de visita arc...

+ Crear

Todas las herramientas

Editar

Convertir

Firma electrónica

Buscar texto o herramientas

Compartir

Preguntas al Asistente de IA

Ver resumen

Exportar un PDF

Editar un PDF

Crear un PDF

Combinar archivos

Organizar páginas

Asistente de IA

Resumen generativo

Solicitar firmas electrónicas

Digitalizar y OCR

Proteger un PDF

Censurar un PDF

Comprimir un PDF

Preparar formulario

Ver más

Convertir, editar y firmar electrónicamente formularios y acuerdos en PDF

Prueba gratis

Ambiente

8.1. Informe de Visita de Inspección Archivo Central del Ministerio de ambiente.

Objetivo.

Verificar las condiciones actuales de señalización, equipos de emergencia y sistemas de seguridad en el Archivo Central ubicado en Funza, con el fin de identificar novedades que puedan afectar la seguridad operativa y la respuesta ante emergencias.

Hallazgos por área evaluada

Bodega Primera Línea

- Señalización de ruta de evacuación ausente en el lado derecho y señalización poco sin fotoluminiscente.
- Pendiente el informe de pruebas del sistema de detección de humos.
- Lámparas de emergencia sin instalar en la mitad del pasillo.
- Falta una lámpara de emergencia.

Bodega Segunda Línea

- Señalización de ruta de evacuación ausente en el lado derecho y señalización poco sin fotoluminiscente.
- Pendiente el informe de pruebas del sistema de detección de humos.
- Falta una lámpara de emergencia.

Bodega Tercera Línea

- Sistema de iluminación con sensor defectuoso (falla por continuidad).
- Falta una lámpara de emergencia.
- Pendiente el informe de pruebas del sistema de detección de humos.
- Señalización de ruta de evacuación ausente (flecha a la derecha).

German ...

Nelson ...

Maria Isa...

read.ai ...

LO

Lineth S...

Hernán ...

NV

Nestor G...

Johana P...

0:18 / 26:47

1x