




Con esta unión ha
iniciado un **SUEÑO**



OP
360







Informe Económico

Donaciones

Donación OP360

\$18.868.000

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Reparar el piso de la segunda planta para eliminar filtraciones que afectan el plafón del laboratorio.	\$ 18,868,000
2. Restaurar el plafón del laboratorio de ciencias y realizar mantenimiento a las instalaciones eléctricas y de ventilación.	
3. Reponer y mantener los muebles deteriorados por la humedad.	






Obra de reconstrucción




Laboratorio























Obra de reconstrucción



Comedor













Obra de reconstrucción



Reconstrucción









INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
MIGUEL ANGEL BUILES



RESULTADOS
FINALES







