



Remite: CONSORCIO SG VIAL 25 <amvg4santander@gmail.com>

Fecha: 2026-05-18 22:50:52

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: REMISI N COMUNICADO 1535.30.465 REPORTE RBOLES EN
RIESGO DE CAIDA SOBRE LA V A BUCARAMANGA CUES

Adjuntos: 01

Radicado: 2026E-VUVRAZ-050033

Fecha Radicación: 2026-05-19 09:42:11

Cc: Maria Conchita Ardila Itriago <mardila@invias.gov.co>



Bucaramanga, mayo 19 del 2026

Ingeniero

Jaime Alcides Rodríguez Peña

Dirección Territorial Santander (E)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

jrodriguezp@invias.gov.co

Autopista Floridablanca Kilometro 1 vía a Ritoque

HOJA 1 DE 4

REFERENCIA: Contrato 1535 de 2025 cuyo objeto es: “Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander AMV Grupo 4 Lote 1.”

ASUNTO: Remisión informe de relación de árboles en riesgo de caída sobre la vía Bucaramanga - Cuestaboba, Ruta 6603.

Respetado Ingeniero

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato No. 1535-2025, y en el marco de las actividades de inspección, seguimiento y control sobre la Ruta 6603 Bucaramanga – Cuestaboba – Pamplona, la Administración Vial realizó recorridos de verificación y visitas de campo en los sectores correspondientes a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Tona, con el propósito de identificar condiciones visibles de riesgo asociadas al arbolado ubicado en las zonas aledañas a la vía nacional.

Como resultado de estas inspecciones de carácter preventivo y operativo, se identificaron varios individuos arbóreos que presentan condiciones evidentes de posible afectación estructural y fitosanitaria, tales como inclinación con aparente inestabilidad radicular, árboles muertos en pie, ramas con posibilidad de desprendimiento y sobrecarga estructural con riesgo potencial de volcamiento sobre la vía pública, lo cual podría comprometer la seguridad de los usuarios y la transitabilidad del corredor vial.

La relación presentada corresponde a una verificación preliminar en campo realizada por el personal técnico de la Administración Vial, soportada mediante registro fotográfico individual, con el fin de poner en conocimiento dichas condiciones y facilitar la respectiva valoración por parte de las entidades competentes en materia ambiental y forestal, quienes podrán determinar la viabilidad y procedencia de las intervenciones requeridas conforme a la normatividad vigente.

Por lo anterior y con base en el presente inventario de riesgo identificado sobre la vía Bucaramanga – Pamplona, sector Bucaramanga - Cuestaboba, Ruta 6603, se solicita muy respetuosamente al INVIAS revisar la información aportada, acoger el presente reporte técnico y dar traslado a quien corresponda, para que adelante las acciones de poda, tala controlada, manejo silvicultural o intervención que resulte necesaria en cada caso, con el fin de mitigar el riesgo para los usuarios de la vía, prevenir afectaciones sobre la infraestructura vial y garantizar condiciones seguras de transitabilidad en el corredor vial.

La identificación realizada comprende los siguientes tramos y municipios:

CONTINÚA COMUNICADO 1535.30.465..... HOJA 2 DE 4

1. Municipio de Bucaramanga :
Desde el PR 3+0400 hasta el PR 8+400
Cantidad de árboles identificados en riesgo: **24 Individuos**

Localización Municipio de Bucaramanga		
#	Punto de Referencia (PR)	Observación
1	PR 4+0290 Marguen Derecha	árbol muerto en pie
2	PR 4+0366 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
3	PR 4+0790 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
4	PR 4+0800 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
5	PR 4+0995 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
6	PR 5+0316 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
7	PR 5+0959 Marguen Derecha	Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.
8	PR 6+0046 Marguen Izquierda	Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.
9	PR 6+0209 Marguen Izquierdo	árbol inclinado con inestabilidad radicular
10	PR 6+0150 Marguen Derecho	Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.
11	PR 6+0470 Marguen Derecho	árboles muertos en pie
12	PR 6+0850 Marguen Derecho	árbol muerto en pie
13	PR 6+0885 Marguen Derecho	árbol inclinado con inestabilidad radicular
14	PR 6+0710 Marguen Izquierdo	árbol inclinado con inestabilidad radicular
15	PR 6+0750 Marguen Derecho	Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.
16	PR 7+0450 Marguen Izquierdo	Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.
17	PR 7+0480 Marguen Izquierdo	Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.
18	PR 7+0785 Marguen Izquierdo	árbol inclinado con inestabilidad radicular
19	PR 7+08140 Marguen Derecho	árbol muerto en pie
20	PR 7+0870 Marguen Izquierdo	árbol inclinado con inestabilidad radicular
21	PR 7+0880 Marguen Izquierdo	árbol inclinado con inestabilidad radicular
22	PR 8+0117 Marguen Derecho	árbol muerto en pie
23	PR 8+0165 Marguen Derecho	árbol muerto en pie
24	PR 8+0204 Marguen Izquierdo	Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.

2. Municipio de Floridablanca

Desde el PR 8+400 hasta el PR 23+480

Cantidad de árboles identificados en riesgo: **11 Individuos**

Localización Municipio de Floridablanca		
#	Punto de Referencia (PR)	Observación
1	PR0 8+0730 Marguen Izquierda	árbol muerto en pie
2	PR 13+0980 Marguen Derecha	árbol inclinado con inestabilidad radicular
3	PR 17+0990 Marguen Izquierda	ramas con posibilidad de caída hacia la vía
4	PR 19+0780 Marguen Izquierda	árbol muerto en pie
5	PR 20+0447 Marguen Izquierda	árbol muerto en pie
6	PR 20+0850 Marguen Izquierda	ramas con posibilidad de caída hacia la vía
7	PR 21+0397 Marguen Derecha	árbol muerto en pie
8	PR 21+0510 Marguen izquierda	ramas con posibilidad de caída hacia la vía
9	PR 22+0098 Marguen Izquierda	ramas con posibilidad de caída hacia la vía
10	PR 22+0270 Marguen Derecha	árbol muerto en pie
11	PR 22+0358 Marguen Derecha	árbol muerto en pie

3. Municipio de Tona


Desde el PR 23+0480 hasta el PR 33+0695

Cantidad de árboles identificados en riesgo: **6 Individuos**

Localización Municipio de Tona		
#	Punto de Referencia (PR)	Observación
1	PR 25+0154 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
2	PR 25+0800 Marguen Izquierda	árbol muerto en pie
3	PR 25+0829 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
4	PR 26+0817 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
5	PR 27+0529 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular
6	PR 30+0397 Marguen Izquierda	árbol inclinado con inestabilidad radicular

La presente relación constituye un reporte preventivo soportado mediante registro fotográfico y observación en campo, cuyo objetivo es facilitar la evaluación posterior por parte de las entidades con competencia ambiental y forestal, quienes determinarán la necesidad y viabilidad de los permisos e intervenciones correspondientes.

Quedamos atentos a sus observaciones y directrices.



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES

Ingeniera Residente
Administración Vial G4 – Territorial
Santander CONSORCIO SG VIAL 25

Proyectó/Elaboró: MJPC-Ing. SST.
Revisó: EPET- Ing. Residente.

C.C.	<ul style="list-style-type: none">• atencionciudadano@invias.gov.co• Ingeniera María Conchita – Ingeniera de Apoyo CTO No 1535-2025• Archivo Oficina
Anexo	<ul style="list-style-type: none">• Anexo registro fotográfico árboles en riesgo en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Tona.



ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Bucaramanga Desde el PR 3+0400 hasta el PR 8+400



**PR 4+0290 Marguen Derecha
árbol muerto en pie**




**PR 4+0366 Marguen IzquierA -
árbol inclinado con inestabilidad radicular**



**PR 4+0790 Marguen Izquierda
árbol inclinado con inestabilidad radicular**



**PR 4+0800 Marguen Izquierda
árbol inclinado con inestabilidad radicular**


ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIAS
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Bucaramanga Desde el PR 3+0400 hasta el PR 8+400



PR 4+0995 Marguen Izquierda
árbol inclinado con inestabilidad radicular




PR 5+0316 Marguen Izquierda
árbol inclinado con inestabilidad radicular



PR 5+0959 Marguen Derecha
Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.



PR 6+0046 Marguen Izquierda
Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.


ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIA
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Bucaramanga Desde el PR 3+0400 hasta el PR 8+400



PR 6+0209 Marguen Izquierdo
árbol inclinado con inestabilidad radicular



PR 6+0150 Marguen Derecho
Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.



PR 6+0470 Marguen Derecho
árboles muertos en pie



PR 6+0850 Marguen Derecho
árbol muerto en pie

Elizbeth Pilar Esteban Torres
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIAS
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Bucaramanga Desde el PR 3+0400 hasta el PR 8+400



PR 6+0885 Marguen Derecho árbol inclinado con inestabilidad radicular



PR 6+0710 Marguen Izquierdo árbol inclinado con inestabilidad radicular



PR 6+0750 Marguen Derecho
Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.



PR 7+0450 Marguen Izquierdo
Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.

Elizabeth Pilar Esteban Torres
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIAS
CONSORCIO SG VIAL 25




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Bucaramanga Desde el PR 3+0400 hasta el PR 8+400



PR 7+0480 Marguen Izquierdo
Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de
volcamiento sobre la vía pública.

PR 7+0785 Marguen Izquierdo
árbol inclinado con inestabilidad radicular



PR 7+08140 Marguen Derecho
árbol muerto en pie



PR 7+0870 Marguen Izquierdo
árbol inclinado con inestabilidad radicular

Elizabeth Pilar Esteban Torres
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIA
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1




ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Bucaramanga Desde el PR 3+0400 hasta el PR 8+400



PR 7+0880 Marguen Izquierdo
árbol inclinado con inestabilidad radicular



PR 8+0117 Marguen Derecho
árbol muerto en pie



PR 8+0165 Marguen Derecho
árbol muerto en pie



PR 8+0204 Marguen Izquierdo
Árbol inclinado con sobrecarga estructural y riesgo de volcamiento sobre la vía pública.

Elizabeth Pilar Esteban Torres
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIAS
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Floridablanca Desde el PR 8+400 hasta el PR 23+0480



**PR 8+0730 Marguen Izquierda
árbol muerto en pie**




**PR 13+0980 Marguen Derecha
árbol con inestabilidad radicular**



**PR 17+0990 Marguen Izquierda
ramas con posibilidad de caída hacia la vía**



**PR 19+0780 Marguen Izquierda
árbol muerto en pie**


ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIA
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Floridablanca Desde el PR 8+400 hasta el PR 23+0480



PR 20+0447 Margen Izquierda
árbol muerto en pie

PR 20+0850 Margen Izquierda
ramas con posibilidad de caída hacia la vía



PR 21+0397 Margen Derecha
árbol muerto en pie

PR 21+0510 Margen Izquierda
ramas con posibilidad de caída hacia la vía

Elizabeth Pilar Esteban Torres

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIA
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de Floridablanca Desde el PR 8+400 hasta el PR 23+0480



PR 22+0098 Margen Izquierda
ramas con posibilidad de caída hacia la vía



PR 22+0270 Margen Derecha
árbol muerto en pie



PR 22+0358 Margen Derecha árbol muerto en pie

Elizabeth Pilar Esteban Torres
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIAS
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de TONA Desde el PR 23+0480 hasta el PR 33+0695



PR 25+0154 Marguen Izquierda
árbol inclinado con inestabilidad radicular




PR 25+0800 Marguen Izquierda
árbol muerto en pie



PR 25+0829 Marguen Izquierda
árbol inclinado con inestabilidad radicular



PR 26+0817 Marguen Izquierda
árbol inclinado con inestabilidad radicular


ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIA
CONSORCIO SG VIAL 25



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1



ANEXO COMUNICADO 1535.30.465

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relación de árboles con riesgo de caída en el municipio de TONA Desde el PR 23+0480 hasta el PR 33+0695



PR 27+0529 Marguen Izquierdaárbol inclinado con inestabilidad radicular



PR 30+0397 Marguen Izquierdaárbol inclinado con inestabilidad radicular

Elizabeth Pilar Esteban Torres
ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIAS
CONSORCIO SG VIAL 25