



Remite: CONSORCIO SG VIAL 25 <amvg4santander@gmail.com>

Fecha: 2026-05-19 20:09:38

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: REMISI N COMUNICADO 1535.10.466 REPORTE DA OS EN
PAVIMENTO SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL PR48 0900 A

Adjuntos: 01

Radicado: 2026E-VUVRAZ-050623

Fecha Radicación: 2026-05-20 08:28:19

Cc: Maria Conchita Ardila Itriago <mardila@invias.gov.co>



Bucaramanga, mayo 19 de 2026

Ingeniero

JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA

Dirección Territorial Santander (E)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

jrodriguezp@invias.gov.co

Autopista Floridablanca Kilometro 1 vía a Ruitoque Bajo

REFERENCIA: Contrato 1535 de 2025 cuyo objeto es: “Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander AMV Grupo 4 Lote 1.”

ASUNTO: Reporte Daño en Pavimento entre El PR48+0900 A PR49+0500, Vía Bucaramanga – Pamplona, Sector Bucaramanga – Cuestaboba, RN6603, sector Intervenido por la ANI.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes a la Administración Vial del Grupo 4, bajo el contrato de la referencia a cargo del Consorcio SG VIAL 25, de manera atenta nos permitimos presentar el reporte técnico detallado sobre el estado actual de la estructura de pavimento en el sector comprendido entre el PR 48+0900 y el PR 49+0500 de la vía Bucaramanga – Cuestaboba, RN6603.


Es fundamental precisar, que la mezcla asfáltica presente en este sector fue instalada a mediados del año anterior por la entidad concesionaria Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S., contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). No obstante, en las recientes inspecciones de campo realizadas por nuestro equipo técnico, se ha evidenciado un proceso acelerado de degradación superficial que está afectando severamente el índice de servicio y la seguridad vial de la territorial.

Durante los recorridos de auscultación visual, se identificaron las siguientes patologías severas en el pavimento:

- Fisuras de Fatiga (Piel de Cocodrilo).
- Fisuras Longitudes y Transversales
- Baches
- Desgaste superficial

Ante este panorama, dejamos constancia del estado de este tramo, con el fin de que el Instituto coordine las acciones pertinentes en el marco de los requerimientos de garantía técnica a los que haya lugar con la entidad correspondiente.

Atentamente



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES

Ingeniera Residente

Administración Vial G4 – Territorial Santander



CONSORCIO SG VIAL 25

Proyectó/Elaboró: ERRM-Ing. Auxiliar I

Revisó: EPET- Ing. Residente

C.C.	<ul style="list-style-type: none">• Ingeniera María Conchita Ardila – Apoyo a la Supervisión del Cto. No.1535 de 2025• Archivo Oficina
Anexos	<ul style="list-style-type: none">• Registro fotográfico (1 Folio)

ANEXO

<div><div></div><div><div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div><div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div><div>TERRITORIAL SANTANDER</div><div>ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1</div></div></div>		<div><div></div><div>CONSORCIO SG VIAL 25</div></div>
ANEXO COMUNICADO 1535.10.466		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
DAÑOS EN EL PAVIMENTO, ENTRE EL PR48+0900 A PR49+0500, VIA BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN 6603		
<div><p>7 may 2026 5:21:34 p.m. 7.11001638N 72.96489889W Santander Altitud:3443.7msnm Velocidad:0.0km/h PR48+0902 MI VÍA BUCARAMANGA-CUESTABOBA RN6603</p></div>		<div><p>7 may 2026 5:23:04 p.m. 7.11012826N 72.96469154W Santander Altitud:3442.3msnm Velocidad:6.1km/h PR48+0945 MI VÍA BUCARAMANGA-CUESTABOBA RN6603</p></div>
PR48+0902 (FISURAS LONGITUDINALES DE MEDIANA SEVERIDAD)		48+0945 (BACHES)
<div><p>7 may 2026 5:27:43 p.m. 7.11063114N 72.96284229W Santander Altitud:3446.9msnm Velocidad:0.0km/h PR49+0174 MI VÍA BUCARAMANGA-CUESTABOBA RN6603</p></div>		<div><p>7 may 2026 5:43:49 p.m. 7.11188334N 72.96131824W Santander Altitud:3447.7msnm Velocidad:0.0km/h PR49+0407 MD VÍA BUCARAMANGA-CUESTABOBA RN6603</p></div>
PR49+0174 (PIEL DE COCODRILO)		PR49+0407 (PIEL DE COCODRILO)
<div><p>7 may 2026 5:46:54 p.m. 7.11194759N 72.96128694W Santander Altitud:3445.4msnm Velocidad:0.0km/h PR49+0422 MD VÍA BUCARAMANGA-CUESTABOBA RN6603</p></div>	<div><p>7 may 2026 5:47:51 p.m. 7.11208448N 72.96121165W Santander Altitud:3446.6msnm Velocidad:0.0km/h PR49+0433 MD VÍA BUCARAMANGA-CUESTABOBA RN6603</p></div>	<div><p>7 may 2026 5:53:20 p.m. 7.11232564N 72.96101894W Santander Altitud:3450.5msnm Velocidad:0.0km/h PR49+0465 MD VÍA BUCARAMANGA-CUESTABOBA RN6603</p></div>
PR49+0422 (PIEL DE COCODRILO)	PR49+0433 (PIEL DE COCODRILO)	PR49+0465 (DESGASTE SUPERFICIAL Y FISURAS)
<div><div></div><div><div>ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES</div><div>Ingeniera Residente</div><div>Administración Vial G4 - INVIAS</div><div>CONSORCIO SG VIAL 25</div></div></div>		