

CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO															ALCALDIA MAJOR DE BOGOTA DC		CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		BOGOTA	
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																				
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	275,00		CHIP	AAA0152NDBR		DIRECCIÓN	KR151B 143B 15		FECHA	0							
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO					PORTONES					ALEROS										
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	5,00	ALTO FACHADA	2,25	% AREA PINTABLE	100%			CANTIDAD	0	ANCHO	0,00	CANTIDAD	1	ANCHO	5,00			
										% PINTABLE	0%	ALTO	0,00	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,60			
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA					MATERIAL DE PORTONES															
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO		ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?				
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS					ESTADO DE PORTONES															
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?				
HUMEDAD		OTRO ¿CUÁL?			CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO															
CARACTERIZACION PUERTAS					TIPOS DE VENTANA															
TIPOS DE PUERTA		CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)		TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE						
TIPO 1 (Lámina llena)		0	0	0	0%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)			1	0,00	0,00	0%						
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)		2	0,96	2,05	95%			TIPO 3 (marco + reja compleja)		X		1,50	1,00	50%						
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)		0	0	0	0%			METÁLICO	1	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?						
ESTADO PUERTAS					ESTADO DE VENTANAS															
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?						
PISOS SUPERIORES					FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN															
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?		Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí		¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER		No									
NUMERO DE PISOS SUPERIORES		2							¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD		0					
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES					% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES															
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	5,00	ALTO FACHADA	6,50	% AREA PINTABLE	100%			PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No	
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR					ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR															
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
VANOS PISOS SUPERIORES		HUMEDAD			ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES															
CANTIDAD DE VANOS	4	ANCHO PROMEDIO VANOS	1,50	ALTO PROMEDIO VANOS	1,00	BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL						
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES					ALEROS PISOS SUPERIORES															
VANO CON PROTECCION (VIDRIO O METÁLICO)		X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN					CANTIDAD	1	ANCHO	5,00								
										% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,30							
BALCONES																				
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN		No		CANTIDAD	0	ANCHO	0	ALTO	0	% PINTABLE										
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																				
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS		JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																		
No		RESPUESTA																		
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :					0															

