

CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO																			
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																			
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO			# STICKER	277,00			CHIP	AAA0152NDCX			DIRECCIÓN	KR 151B 143B 11			FECHA	0		
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO									PORTONES				ALEROS						
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	5,00	ALTO FACHADA	2,65	% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	1	ANCHO	2,67	CANTIDAD	1	ANCHO	5,00	% AREA PINTABLE	100%	
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA									MATERIAL DE PORTONES										
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	100%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?			
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS									ESTADO DE PORTONES										
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?			
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?						CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO										
CARACTERIZACION PUERTAS									TIPOS DE VENTANA										
TIPOS DE PUERTA			CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)			TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE			
TIPO 1 (Lámina llena)			0	0	0	0%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)			0	0,00	0,00	0%				
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)			1	0,98	2,45	80%			TIPO 3 (marco + reja compleja)			0	0,00	0,00	0%				
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)			0	0	0	0%			METÁLICO	0	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?				
ESTADO PUERTAS									ESTADO DE VENTANAS										
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?			BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?				
PISOS SUPERIORES									FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN										
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si	LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN					Sí	¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER									No
NUMERO DE PISOS SUPERIORES			2							¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES			0	¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD					0
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES									% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES										
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	5,00	ALTO FACHADA	4,00	% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No	
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR									ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR										
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	100%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL	
VANOS PISOS SUPERIORES			HUMEDAD						OTRO ¿CUÁL?									NA	
VANOS PISOS SUPERIORES									ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES										
CANTIDAD DE VANOS	2	ANCHO PROMEDIO VANOS	1,40	ALTO PROMEDIO VANOS	1,60	BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL					
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES									HUMEDAD									OTRO ¿CUÁL?	NA
VANO CON PROTECCION (VIDRIO O METÁLICO)			X	VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN					ALEROS PISOS SUPERIORES										
			CANTIDAD						1	ANCHO			5,00						
			% AREA PINTABLE						100%	PROFUNDO			0,25						
BALCONES									LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN										
No			CANTIDAD			0	ANCHO			0	ALTO			0	% PINTABLE			0	
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																			
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS			JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																
No			RESPUESTA			0													
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																			
0																			

