

CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO														ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.		CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		BOGOTÁ	
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																			
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO			# STICKER	400,00		CHIP	AAA0152MYHY		DIRECCIÓN	CL 142C 150C 03		FECHA	0					
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS								
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,05	ALTO FACHADA	3,50	% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	3	ANCHO	2,40	CANTIDAD	1	ANCHO	17,00			
							% PINTABLE	90%		ALTO	3,00	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,50				
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES												
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	100%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?			
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES												
BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE	X	FISURAS		DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?			
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO											
CARACTERIZACION PUERTAS							TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE				
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)									
TIPO 1 (Lámina llena)				1	0,95	2,9	90%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)				X	1	0,00	1,30	70%	
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0	0,00	0,00	0%			TIPO 3 (marco + reja compleja)						0,00	0,00	0%	
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				0	0	0	0%			METÁLICO	1	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?			
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS												
BUENO		MALO		OXIDADA	X	OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?					
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN												
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí			¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No				
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3								¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD		0		
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES												
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,00	ALTO FACHADA	7,15	% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No	
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR												
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	100%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL	
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES												
CANTIDAD DE VANOS	10	ANCHO PROMEDIO VANOS	2,80	ALTO PROMEDIO VANOS	1,20					BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL	
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES												
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN							CANTIDAD	2	ANCHO	17,00				
											% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,20					
BALCONES																			
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN		No		CANTIDAD	0	ANCHO	0	ALTO	0	% PINTABLE			0						
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																			
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFÍCIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,															
Si				RESPUESTA		Redes eléctricas cerca de la fachada													
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																			
0																			

